



William S

مد.ب: ۲۸۲۹ میروت - فیتان

**////////////** 

ابوعبدالله عبدالمهيمن فوزى غفراللهله مادةالكشاب/

# اصلع المحكات الكهريتية

الجزء الأولب الموضوعات والمسلحق

الحمد لله الذي تتم بنعمه الصالحات تم نسخ الكتاب اسكنر نسألكم الدعاء لي ولوالدي بظهر الغيب انوكم في الله ألو عبد الله عبد المهين فوزي



# اصلاح المحكات الكهريتة

سحتاب عملحــــــــ نــــ

لف وامسلاح وتحديد الخلل فحي محركات ومنظمات التيارالمترد والمستمد

> تألینے روپرتے روزںبرجے

رئيس قسم الكهرباء مدرسة الكسندر هاملنون العليا للتدريب المهنى بروكلين ـ نيويورك

مراجعة الدكتورعبدالله محموا لجمال الاستاذ بكلية الهندسة بجامعة الاسكندرية

ترجمة الدكتقرمحمداً حمد فتمر المدرس بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية

النتاشر

دَارالقَّــَـَـَـُمُــ بيروت. بنان

وكالة المطبوعات

حق الطبع محفوظ

# محتدويات الكتاب

ط	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ف	المؤل	ايم :	دقيا	نههيـد
1	•	•	•	•	•	•	مطور	، الش	لوجه	ات ا	ت ذ	حركا	: 11	لأول	لباب ا
٣	•	•	•	•	•	•	ور	لمثنط	به ا	ا نو.	ذی	ر لحرك	u,	۔ شغیر	٠٠
٤	•	•	•	•	•	•	•	ات	لحرك	ب الم	متاع	ليل ليل	تح	ر لريق <b>ة</b>	6
٥	•													عادة	
١٨	٠													کس	
١٨														حركا	
11	•	•	•	•	•	•	•	•	حه	سلا	واد	لخلل	بدا	حدي	<u>;</u>
٣٧	•	•	•							ct	. d	~1		*100	لباب ا
٣٧	•	•	•	•	•	•				ر ۱۳۰	رد د	بمحسر	1 .	ننانی لکثف	اباب ا
٣٩	•	•	•		•	•	•	•	•	- 11		٠	اد :	للتف لحسر	.1
٤٨		•	•	•	•		•	- 35	1	البدء	ىف : :	و مد که	ك د 	ىحىر لمحرك	.1
٥٦	•			•	•	•	•	ر ت	واحم	ىبدء الاداء	مى ا ماد	. محت دار	. دو ۱۱	لمحرك لحديد	
• •								·	·	<b>45</b> X	واصد	سم	. ال	عديد	•
78	•	•	•	•	•	•	٠ ٤	النوع	ر ية	التناف	ئات ا	الحرا	1:0	لثالث	الباب ا
75	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	,	و بن	التك	• • 
	بری	التأث	بدء	j1 _	ىرى	التناف	رك	المح	فی	ران	الدو	فأه	رين اتع	عكس	:
۷٥	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	<b>ئ</b> ة	- 	_ الم	
٧٨	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ی	لتنافر	ا ا	المحرك	1
٧٩	•	•	•	•	•	•	•	• (	أثيرى	. انتا	ی ـ	تنافر	Ji s	المحرك	1
٧٩	•	•	•	•	•	•								نحديد	
91	٠	•	•	•	•	. ĕ	تعدد	[] 4>	الأو -	ذات	کات	المدا	::	ال اب	المباب
91	•	•	•	•	•	•	•	٠	- الأو-	للائة	الث	″- <b>ر</b> ذات	) کات	الحد) المحد	÷ •••
١١	•	•	•	•	•	•	•	•	•	الوج	ائية	الثن	ء کات	ر المحر	ı
														_	

									تحديد الحلا واصلاحه	
114	•	•	•	•	•	•	•		تعديد الخلل واصلاحه .	
179	•	•	•	٠٠	المترد	تيار	ت ال	حر کا	الباب الخامس: تنظيم تشغيل مع	
14.	•	•	•	•	•	•	•	•	البادئات • • • • •	
127	•	•	•	•	•	•	•	•	المنظمات • • • •	
10.	•	•	•	•	•	•	٠	•	تحسديد الحلل وامسلاحه	
									الماريال اور درمانه ومدرور	1
104	•	•	•	•	• •	ستمر	LI C	لتيا	البياب السادس في ملغان منته ال	•
108	•	•	•	•	•	•	•	•	اللف المثالي لمنتج صفير .	
107	•	•	•	•	•	•	•	•	اللف الانطب آتي	
17.	•	•	•	•	•	•	•	•	الملفات التموجية	
175	•	•	•	•	•	•	•	•	طريقة اعادة اللف • •	
177	•	•	•	•	•	•	•	•	تحسديد الخلل واصلاحه •	
									" property as	1
١٨٥	•	•	•	•	•	•	<b>J</b>	المست	بساب السابع: محركات التيار	,
١٨٥	•	•	•	•	•	•	•	•	السندوين • • • •	
۱۸۷	<b>±</b>	•	•	•	•	•	سى	ىناطيد	الترصيلات ملفات المجال المغ	
19.	•	•	•	•	•	•	•	لتمر	توصيل محركات التيار المس	
194	•	•	•	تمر	المسد	تيار	ن ال	مركار	عكس اتجاء الدوران في مح	
198	•	•	•	•	•	•	•	٠	تحديد الحلل واصلاحه	
717	•	•	•	•	تهر	. المس	لتيار	کات ۱	اب الثامن: تنظيم تشغيل محرى	ب
418	•	•	•	•	•	•	•	•	المنظمات اليدوية • • •	
777	•	•	•	•	•	•	•	•	المنظمات الآليــة	
777	•	•	•	•	•	•	•	•	تحديد الحلل واصلاحه و	
•										ŧ,
	4	لل	المغل	طب	، الق	وذات	•	سامة	ساب التاسع : المحركات العب	المو
721	, ,	•	•	•	•	•	•	· 1	ومعركات المراوح	
										. \$1
771	1	•	•	•	•	•		مر .	باب العاشر ، مولدات التيار المست	
						وات	ينكر	الس	المعرَّات والمه لدات المتزامنة .	
77'	١	•	•	•	به ۰	لترون	ועט	بهزة	النظيم تشغبن المعركات بألاج	
۲٦.	\	•	•	•	•	•	•	•	مولدات النيار المستمن .	

منعة	•															
479	•	•	•	•	•	•	•	•	امنة	المتز	لدات	والموا	ركات	المح		
700	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	ر ات	ر ينكرو	,  ۱		
777	•	•	•	•	•	•							يىم تشد يىم تشد			
717	•	•	•	•	•	•	•	ئة. الله	العار	اسی	ا النحا	. <i>ن</i> سلاك	یم رل اس	حدو		١
	-ار	لتيب	ت ا	حركا	فی م	مل ا	ا'کا،	 نمل	الم	ي يعن	حرا	- ار الم	رل تي رل تي	, !	_	7
79	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	مببر	بالأ	رد . عمر ،	المسـ		•
	ىسە	الوج	ذات	ردد	. المتر	لتيار	ت ۱	حركا	4 1	الكام	فهل	بار الم	ول تہ	حد	-	۲
791	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ىبىر	بالأ	رت احــــــــــــــــــــــــــــــــــ	الوا		
	ـــة	نا ئيـ	. الث	لمتردد	fe t	التي	كات	لمعو	كامل	CI1	الحمل	ــار	ول تە	حد	_	٤
474	•	•	•	•	•	•	•	•	•	للاك	أسب	بأربعة	ج <b>ه</b> ، ا	الو -		
474	بچه	ة الو	شلائي	دد از	الخنو	تيار	ت اك	بر کار	ل لمح	لكامإ	مل ا	بار الح	ول تي	حدا		٥
495	•	•	•	•	•	•	٠						ول ال			
790	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	پيرس		فه
711	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	,", <b>l</b>	-16	<b>.</b>	ä.:	- قا

## عهي\_\_د

منذ عدة سنوات ، والحاجة ماسة الى كتاب عملى بحت ، لا شان الله بالناحية اننظرية ، يتناول موضوع اصلاح المحركات الكهربية واعادة لفها ، ويمكن أن يفهمه ويستفيد به من كانت معرفتهم بقواعد الهندسية الكهربية ضئيلة ، وقد تبين لى هذا بوضوح ، بعد اتصالى عدة سنوات بالعمال في مهنة اصلاح المحركات الكهربية ، وبالطلبة خلال عشر سنوات قضيتها مدرسا لمادة اصلاح المحركات الكهربية ولف المنتجات بالمدارس الفنية الخاصة العالية بمدينة نيويورك ، وقد الفت هذا الكتاب ، وكلي أمن في أن أسستطيع بذلك أن أسد به النقص في هذه الناحية ، واناحتواء الكتاب في أن أسعلى حلى أكثر من ١٠٠ رسم توضيحي ، لكفيل بان يجعل منه مرشدا في أثناء العمل ، ذا نفع كبير ، ليس للطلبة فحسب ، وانها لعامل مرشدا في أثناء العمل ، ذا نفع كبير ، ليس للطلبة فحسب ، وانها لعامل الاصلاح أيضا وهو على نضد عمله ، كما أن ذلك سوف يساعد الطالب على فهم الموضوعات بوضوح تام ،

واذا كان الباحث عن الخلل في المحرك ، وهو القاتم باصلاحه ، يجب ان يتعلم كيف يقوم بعمله بصورة مرضية ، في أقل وقت ممكن ، فقسد حاولت أن أبين أحسن وأسرع الطرق في الاختبار والتصليح وبذلك سيوف يكون الملخص المسمى « تحديد الخلل واصلاحه » ، الذي يأتي في آخسر كل باب ، ذا نفع خاص من هذه الناحية .

والكتاب يعالج كلا من موضوعى محركات التيار المتردد ، ومحركات التيار المستمر ، باتقان ، كما يعطى عناية كبيرة لتوصيلات ومتاعب المنظمات • ولما كان استعمال آلات السينكرو ، وتنظيم التشغيل بالاجهزة الالكترونية قد ازداد شيوعا عن ذى قبل ، فقد اشتمل الكتاب على مقدمة في هذين الموضوعين •

وانتهز هذه الفرصة لكى أعبر عن خالص شكرى للسادة صمويل اكسفيلينج ، وآلان توبياس ، وفيليب كين ، وايمانويل كيسنر لاقتراحاتهم ومساعدتهم ، وكذلك للكثيرين من أصحاب المصانع ، الذين زودونى بالصحور .

بروكلين ، نيويورك

روبرت روزنبرج

# البائل لأول

# المحركات ذات الوجه المشطور

# الأجزاء الرئيسية للمخرك

المحرك ذو الوجه المشطور هو احد محركات التيار المتردد ذات القدرة الكسرية ـ الحصان ، وهو يستعمل لتشفيل بعض الأجهزة مثل الفسالات، والمضخات الصفيرة ، ومواقد الزيت ، ويتكون هذا المحرك من اربعة اجزاء رئيسية ، وهي : (1) جزء يدور ويطلق عليه العضو الدائر ، (٢) جزء ساكن ويسمى بالعضو الثابت، (٣) الفطاءان الجانبيان ، او الدعامتان الجانبيتان ، وهما مربوطان الى العضو الثابت بمسامير محوية او مسامير بصواميل ، (٤) مغتاح يعمل بقوة المركزية الطاردة موجود بداخل المحرك ، ويعشل شكل ١ ـــ ١ المظهر العام لمحرك ذي وجه مشطور ، وهو يفذي عند تشغيله عموما من دائرة قدرة او دائرة انارة ذات وجه واحد .

#### العضو الدائر

يبين شكل 1 — ٢ عضوا دائرا ، ويتكون العضو الدائر من ثلاثة اجزاء الساسية : احدها ، وهو القلب ، يتركب من الواح رقيقة من الفولاذ ذات خواص كهربية عالية الجودة تسمى بالرقائق ، والجزء الثانى ، وهو العمود (عمود الادارة) ، يتم تجميع رقائق القلب وضغطها عليه ، أما الجزء الثالث فهو ملفات القفص السنجابى التى تتكون من قضبان تحاسية سميكة ، مبيتة في مجار خاصة بها في القلب الحديدى ، ويصل بعضها ببعض عتد كل من الطرفين حلقة نحاسية سميكة ، وفي كثير من المحركات تصب ملفات العضو الدائر كلها كتلة واحدة من الالومنيوم ، وهذا النوع من الملفات هو المبين شكل 1 — ٢ .

#### المضو الثابت

يتكون العضو الثابت في المحرك ذي الوجه المشطور من قلب حديدي مصنوع من الرقائق ، به مجار مفلقة نصفيا ، ومثبت في اطار من الحديد الزهر او الصلب ، ثم من وحدتين من ملفات النحاس المعزول ، تشغلان المجاري ، ويطلق على احداهما ملفات البدء (او بدء الحركة) وعلى الثانية ملفات الحركة . وفي شكل ١ — ٣ صورة للعضو الثابت ، كما أن شكل ١ — ١ يمثل رسما تخطيطيا لنوعي الملفات . وعند بدء الحركة يكون كل من نوعي الملفات متصلا بخط القدرة ، حتى اذا ما وصل المحرك الى سرعة معينة ، تنفصل ملفات البدء عن خط القدرة آليا بوساطة المفتاح الذي يعمل بالقوة المركزية الطاردة . مغتاح القوة المركزية الطرد المركزي ، والموجود بداخل المحرك .

#### الفطاءان الجانبيان ( الدرعان أو الدعامتان الجانبيتان )

يربط الغطاءان الجانبيان مع العضو الثابت بوساطة مسامير محوية ، أو مسامير بصواميل ، ومهمتهما الرئيسية حمل العضو الدائر في وضع معين بالنسبة للعضو الثابت ، وهما سينان بالشكلين 1 - 0 = 1 - 0 = 0 . ويرتكز كل طرف من طرف عمود العضو الدائر في كرسي « بلي » أو كرسي « جلبة » موجود في تجويف خاص به في أحد الفطاءين الجانبيين ، وبذلك يصبح ثقل العضو الذائر كله محملا على هذين الكرسيين ، اللذين يحفظانه في وضع مركزى مضبوط بداخل العضو الثابت ، فتحدث حركة الدوران دون أن يحتك العضو الدائر بالعضو الثابت .

#### مغتاح الطرد المركزي

مفتاح الطرد المركزى موجود بداخل المحرك ، ومهمته أن يفصل ملفات البدء ، بعد أن يصل العضو الدائر إلى سرعة معينة ، ويتكون النوع المالوف منه من جزءين رئيسيين هما : الجزء الساكن (مبين بشكل ١ — ٦ ) ، وجزء يدور ، ويوجد الجزء الساكن على الفطاء الجانبي الأمامي للمحرك ، وبه نقطتا تلامس ، وهو يشبه في طريقة عمله فاصلا لطر فواحد مفرد ، أما الجزءالذي يدور من المفتاح فيوجد على العضو الدائر ، كما هو موضح بشكل ١ — ٧ . يمكن توضيح طريقة عمل مفتاح الطرد المركزي على الوجه التالى : يمكن توضيح طريقة عمل مفتاح الطرد المركزي على الوجه التالى : بالرجوع الى شكل ١ — ٨ يتضح أنه عندما يكون المحرك ساكنا فأن طرق التلامسين بفعل الجزء الساكن من المفتاح يظلان متلامسين بفعل الضغط الواقع عليهما من الجزء الذي يدور ، وعندما تصل سرعة المحرك الى

٧٥ فى المائة تقريبا من السرعة الكاملة ، فان الجزء الذى يدور يكون قد رفع ضغطه عن طرفى التلامس ، تاركا لهما حرية الانفصال عن بعضهما ، وعاملا بذلك على فصل ملفات البدء من الدائرة آليا .

وفى نوع آخر لمفتاح الطرد المركزى ، يستعمل على نطاق واسع فى الوقت الحاضر ، يتكون الجزء الساكن من قطعتين من النحاس ، كل منهما على شكل نصف حلقة ، معزولتين احداهما عن الأخرى ، ومثبتتين على الوجه الداخلى للفطاء الجانبى الأمامى ، ويتكون الجزء الذى يدور من ثلاث أصابع نحاسية تحيط بالجزء الساكن وترتكز عليه أثناء بدء المحرك فى الدوران . وهذه الآجزاء كلها مبينة بشكل ١ ـــ ٩ . وفى اثناء بدء الحركة تكون قطعتا النحاس على اتصال دائم عن طريق الأصابع النحاسية ، وبذلك تصبح ملفات البدء متصلة فى دائرة المحرك . وعندما تصل سرعة المحرك الى ٧٥ فى المائة تقريبا من قيمتها الكلمة تتسبب القوة المركزية الطاردة فى رقع الأصابع من فوق قطعتى النحاس، عاملة بدلك على فصل ملفات البدء من الدائرة .

# تشغيل المحرك ذي الوجه المشطور

توجد في المحرك ذي الوجه المشطور عادة ثلاث وحدات مستقلة من الملقات ، وهي لازمة لتشغيل المحرك على الوجه الصحيح ؛ واحدة منها موجودة على العضو الدائري ، وتعرف بملفات القفص السنجابي ، والاخريان موجودتان على العضو الثابت ، وموضوعتان بالطريقة المبينة في شكل ١ — ١٠ ، وكل وحدة من ملفات المحرك المبينة ذات اربعة اقسام أو اقطاب .

#### ملفات القفص السنجابي

تتكون ملفات القفص السنجابى من عدد من قضبان النحاس الغليظة ، مبيئة فى مجارى القلب الحديدى ، وتلتجم أطراف القضبان فى كل من الناحيتين مع حلقة نحاسية سميكة تكمل الدائرة الكهربية ، كما انه يمكن صب القضبان مع الحلقتين قطعة واحدة ، كما هو مبين بشكل ١ — ٧ .

#### ملفات المضو الثابت

تشتمل ملفات العضو الثابت على : (١) ملفات من سلك النحاس السميك المعزول ، موجودة عادة فى قاع مجارى العضو الثابت وتعرف بملفات الحركة او الملفات الرئيسية (٢) ملفسات من سلك النحاس الرفيع المعزول ، وهى

موضوعة فوق ملفات الحركة وتعرف بملفات البدء أو الملفات المساعدة . ونوعا الملفات هذان يكونان متصلين معا على التوازى مع الخط عند بدء الحركة ، وعندما يصل المحرك الى ما يقرب من ٧٥ فى المائة من سرعته الكاملة ينفرج مفتاح الطرد المركزى ، كما هو مبين بشكل ١ — ١١ ب ، عاملا بذلك على قصل ملفات البدء من الدائرة ، وتاركا لملفات الحركة وحدها مهمة تشغيل المحرك .

عند البدء يتولد مجال مفناطيسي داخل المحرك نتيجة لمرور التيار الكهربي في كل من ملفات الحركة وملفات البدء ، وهذا المجال المفناطيسي يدور ، فيولد تيارا بالتأثير في ملفات العضو الدائر ، التي تنتج بدورها تبعا لذلك مجالا مفناطيسيا آخر ، ثم يتآلف هذان المجالان المفناطيسيان بطريقة تؤدى الى دوران المحرك . فملفات البدء لازمة اذا عند بدء التشغيل للمساعدة على توليد المجال المفناطيسي الدائر ، ثم تزول الحاجة اليها ، وتفصل من الدائرة بوساطة مفتاح العارد المركزي ، وذلك عندما يدور المحرك بسرعته الكاملة

# طريقة تحليل متاعب المحركات

اذا ما تبين ان المحرك لا يعمل على الوجه المضبوط ، فان هناك طريقة محددة يجب اتباعها ، لعرفة الاصلاحات اللازم اجراؤها ، حتى يصبح المحرك ق حالة مناسبة للتشفيل الصحيح ، اى انه يجب عمل بعض التجارب على المحرك ، حتى يمكن استكشاف العطل فيه ، وعلى ضوء هذه التجارب يمكن للقائم باصلاح المحرك من التقدير بسرعة ، عما اذا كان الأمر يتطلب اصلاحات بسيطة ، كالحاجة الى كراسى جديدة ، او مفاتيح جديدة ، او تغيير التوصيلات ، او ان المسالة تحتاج الى اعادة لف بعض الملفات او كلها ، من جديد .

#### طريقة التحليل

فيما يلى الخطوات التى تتبع لتحديد اعطال المحرك ، وهى مرتبة بنفس التسلسل المنطقى اللازم أتباعه ، لتحديد الاصلاحات الواجب القيام بها ، لاعادة المحرك الى حالته الطبيعية :

افحص المحرك بفرض البحث عن عيوب ميكانيكية ، كأن يكون في احد الفطاءين الجانبيين كسر أو شدوخ أو يكون العمود منحنيا ،
 أو تكون أطراف التوصيلات الكهربية مقطوعة أو محروقة .

- آفحص المحرك بفرض البحث عن عيوب في الكراسي ، وفي هذه الحالة حاول أن تحرك العمود إلى أعلى وإلى أسغل داخل الكرسي ، فأذا تحرك معك ، فأن هذا يعني أن الكرسي متآكل . أدر العضو الدائر بعد ذلك باليد للتأكد من أنه يدور بدون عائق ، فأذا لم يدر المحور بهذه الطريقة بسهولة ، فأن هذا يعني أن هناك خللا في الكرسي ، أو أن العصود منحن ، أو أن هناك خطأ في تركيبات المحرك ، وفي أي حالة يحتمل أن يحترق سلك المصهر عند توصيل المحرك الى خط القدرة .
- ۳ افحص المحرك لترى ما اذا كانت بعض الاسلاك الداخلية قد أصبحت في حالة تلامس مع القلب الحديدى للعضو الدائر أو للعضو الثابت ، وهذا هو ما يسمى باختبار التماس الارضى ، ويمكن عمله باستعمال مصباح اختبار .
- إلى بعد التأكد من أن العضو الدائر يلف بدون عائق ، فأن الاختبار التالى يكون بتشفيل المحرك ، فتوصل أسلاك من خط القدرة إلى نهايات المحرك ، ويفلق المفتاح لمدى ثوان معدودة ، فأذا كان هناك عطل داخلى ، فقد يحترق سلك المصهر ، أو يتصاعد بعض الدخان من الملفات ، أو قد يدور المحرك ببطء أو بضجيج ، أو قد لا يدور على الاطلاق . وتعنى مثل هذه الظواهر وجود خلل داخلى بالمحرك ، وهو في العادة احتراق بعض الملفات . وفي هذه الحالة يرفع الفطاءان الجانبيان ، وتفحص الملفات بعناية كبيرة . فأذا كان الخلل فعلا نتيجة لاحتراق بعض الملفات ، فأن شكلها وكذلك ملمسها ورائحتها سوف تكشف عن أنها محترقة .

### إعادة لف المحرك ذي الوجه المشطور

اذا ما ثبت بعد اجراء التجارب السابق ذكرها أن بعض ملفات المحرك قد احترقت تماما ، أو أنها في حالة تماس شديد ، فأن من الضروري أعادة لف هذه الملفات حتى يمكن أعادة المحرك الى حالة التشغيل الطبيعية ، وقبل فك أجزاء المحرك يجب وضع علامات على الفطاءين الجانبيين والأطار بالزمبة ، وذلك حتى يمكن تجميع الأجزاء كما كانت بالضبط ، وفي هذه الحالة تدق علامة واحدة على كل من الفطاء الجانبي الأمامي وجانب الاطار

المتاخم له ، وتدق علامتان على كل من الفطاء الجانبى الخلفى وجانب الاطار من ناحيته . ثم تفك بعد ذلك أجزاء المحرك وتعد للتصليح .

اصلاح محرك ذى وجه مشطور به ملفات تالفة يتم على عدة مراحل اهمها: (١) أخذ المعلومات ، (٢) حل الملفات ، (٣) عزل المجارى ، (٤) أعادة اللف ، (٥) توصيل الملفات ، (٦) أجراء الاختبارات ، (٧) التحميص والدهان بالورنيش .

#### اخذ الملومات

ان عملية اخذ المعلومات هي أهم العمليات المذكورة سيابقا ، وهي تتلخص في ملاحظة بعض الصفات المحددة التي تختص بها الملفات القديمة ، وذلك حتى لا تنشأ صعوبات عند اعادة لف المحرك . وتدون الملاحظيات قبل ، وفي أثناء حل الملفات من القلب الحديدي للعضو الثابت . وأفضل ما يمكن أن يتبع في مثل هذه الحالة ، هو تدوين أكبر قسط من المعلومات قبل البدء في الحل ، ثم تدوين باقي المعلومات في أثناء عملية الحل نفسها . والمداومات التي يجب الحصول عليها فيما يختص بملفات الحركة وملفات البدء تشتمل على : (1) المعلومات التي على لوحة التسمية ، (٢) عسدد الإقطاب ، (٣) خطوة اللف (عدد المجاري التي يحصرها كل ملف ) ، (٤) عدد اللغات في كل ملف ، (٥) مساحة مقطع السلك في كل الملفيات ، (٦) نوع التواني أو التوازي ) ، (٧) موضع الملفات بالنسبة الي بعضها البعض ، (٨) نوع اللف (عما أذا كان باليد أو على ضبعة أو بالحزمة)، بعضها البعض ، (٨) نوع اللف (عما أذا كان باليد أو على ضبعة أو بالحزمة)،

ويجب تدوين المعلومات المبينة فيما سبق بالطريقة الني يتمكن بها القائم باصلاح المحرك من اعادة لفه ، بدون اضاعة الوقت نتيجة لعدم كفاية المعلومات التي امامه عن الملفات الأصلية . ولتوضيح الطريقة التي تلائم العامل في الحصول على المعلومات المطلوبة ، لنفترض أنه يازم اعادة لف محرك ذي اربعة اقطاب وبه ٣٢ مجرى . في هذه الحالة يتصرف العسامل المتمرن على الوجه التالى ، في سبيل الحصول على المعلومات الضرورية :

دون المعلومات التى على لوحة التسمية على لوحة معلومات كالمبيئسة بشكل ١ ــ ١٥ أ ؛ والمعلومات الموجودة على لوحة التسمية مهمة جدا ، لانها تبين للعامل دفعة واحدة ، اسم صانع المحرك ، وقدرة المحرك ، وجهسد

of mes

تشفيله ، وسرعته عند التحميل الكامل ، وتوضح لوحة التسمية ايضام ما اذا كان المحرك يعمل بالتيار المستمر أو المتردد ، والتيار الذي يأخذه عند الحدل الكامل ، ونوع المحرك ورقمه المسلسل ، وهذا الرقم مهم في حالة ما إذا كان من اللازم طلب قطع غيار جديدة .

شكل ١ — ١٠ يبين عضوا ثابتا لمحرك ذى وجه مشطور ، بأربع القطاب ، وبه ٣٢ مجرى ، كما يظهر من أحد الجانبين . وتتكون كل وحدة ملفات من أربعة أقسام ، وهى التى تعرف بالأقطاب أو المجموعات ، ولمعرفة عدد أقطاب المحرك ، يكتفى بعد هذه الأقسام فى ملفات الحركة . فى شكل ١ — ١٠ يعنى وجود أربعة أقسام فى ملفات الحركة أن المحرك ذو أربعة أقطاب ، ولما كان عدد الأقسام فى ملفات الحركة ستة ، لكان المحرك ذا ستة أقطاب ، ولما كان عدد الأقطاب فى المحرك التأثيرى هو الذى يحدد سرعته ، فأن من الضرورى جدا معرفة العدد الصحيح للأقطساب . ويدور المحرك ذو الابعة ذو القطبين بسرعة أقل تليلا من ١٧٥٠ لفة فى الدقيقة ، والمحرك ذو الاربعة الأقطاب بسرعة تقرب من ١١٠٠ لفة فى الدقيقة ، والمحرك ذو الشمانية الأقطاب بسرعة أقل قليلا من ١٠٠٠ لفة فى الدقيقة . جميع هذه السرعات الأقطاب بسرعة أقل قليلا من ١٠٠٠ لفة فى الدقيقة . جميع هذه السرعات الأقطاب بسرعة أقل قليلا من ١٠٠٠ لفة فى الدقيقة . جميع هذه السرعات الختلف تردد التيار عن ذلك ، نتجت سرعات أخرى .

اذا امكن قطع مجموعة الملفات عند اى خط وفردها على مستوى افقى ، يصبح مراى الملفات كما هو واضح بشكل ا ـــــــــــــــــــــــــ ويلاحظ هنا موضع ملفات الحركة بالنسبة الى ملفات البدء ، حيث تمتد همذه الأخيرة فوق قطبين من ملفات الحركة ، ويحدث ذلك دائما فى محركات الوجه المشطور مهما يكن عدد الأقطاب ، أو عدد المجارى ، فيها . وملاحظة موضع ملفات الحركة بالنسبة لملفات البدء ، وتسجيله ، مسألة على جانب كبسير من الأهمية ، وذلك لأنه اذا اختلف موضعهما عند اعادة اللف ، فقلد لا يدور المحرك بانتظام . والمسافة بين ملفات البدء وملفات الحسركة هى فى الواقع بالمحرك ؛ وانما يختلف عدد الدرجات الكهربية ، وذلك مهما يكن عدد الاقطاب بالمحرك ؛ وانما يختلف عدد الدرجات بين نوعى الملفات باختسلاف عدد الأقطاب اذا قيست بالدرجات الميكانيكية . فاذا كان المحرك ذا اربعة اقطاب، تكون المسافة بين ملفات البدء وملفات الحركة ه) درجة ميكانيكية ، وتكون المسافة فى حالة محرك ذى ستة اقطاب .٣ درجة ميكانيكية فقط .

عند فحص احد اقطاب ملفات البدء ، او ملغات الحركة ، عن قرب ، يتضح انه يتكون من ثلاثة ملفات مستقلة ، تم لف كل منها على حدة ، كما هو موضح بشكل ١ ـــ ١٣ . ويحتل كل ملف مجريين يبعدان بعضهما عن بعض بمقدار مجرى واحد او أكثر ، ويطلق على عدد المجارى التى تفصل بين جانبى الملف ، بما فى ذلك المجريان اللذان يحتلهما الملف ، الخطوة او الفتحة ، ويرمز اليها به (١٠٤١) او (١٠٨١) على حسب الحالة ، وشكل ١ ـــ ١٤ يبين ذلك . ولما كان كل ملف يمتد على الجانبين ، بعد خروجه من المجرى ، مسافة محددة ، وهو ما يطلق عليه بالحيز الجانبى ، فانه يجب قياس هذه المسافة وتسجيلها ، وذلك حتى يراعى عند اعادة ما اللف الا تمتد الملفات الى خارج المجارى مسافة أكبر من ذلك ، فتتلامس مع الفطاء الجانبى ، مما قد ينتج عنه تماس أرضى .

لوحة معلومات لمحرك ذي وجه مشطور

اسم الصانع اللفات في الدقيقة القدرة بالحصان الأميير القوات طريقة صنعه الذبذبات الاطاز النوع الرقم المسلسل درجة الحرارة الوجه الطواذ عدد الأقطاب عدد المجاري عدد الدوائر عدد اللفات الخطوة مقاس السلك الملفات الحركة البدء مجری رقم ۲ ۲ ۳ ٪ ۵ ۲ ۷ ۸ ۱۷ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۹ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۳\_۲ الحركة البده في اتجاء عقربي الساعة في عكس اتجاه عقربي الساعة الدوران

الخطوة التالية تكون بتدوين المعلومات الخاصة بوضع الملفات وخطوة اللف ، وهي التي تم الحصول عليها ، ويمكن عمل ذلك بتمثيل كل المجاري وكل الملفات بنفس الطريقة التي يتبعها معظم عمال التصليح ، وهي المبينة بشكل ١ — ١٥ . وعند اتباع هذه الطريقة ، يكتفي لتسجيل خطوات الملفات برسم اقواس تصل ما بين المجاري المتناظرة ، ويمثل كل قوس منها ملفا من ملفات القطب المفناطيسي ، شكل ١ — ١٥ أنموذج للوحة معلومات كاملة ، مكن رصد كل المعلومات اللازم اخذها فيها .

لا تحتوی کل المحرکات علی ۳۲ مجری و انما تحتوی معظم محرکات الوجه المشطور علی ۳۱ مجری کما آن بعضها یحتوی علی ۲۱ مجری و ووضع شکل ۱ ـــ ۱٦ رسما لملفات محرك ذی أربعة أقطاب و ۳۲ مجری کما یوضع شکل ۱ ـــ ۱۷ رسما لملفات محرك ذی أربعـة أقطـاب و ۲۶ محری محری .

موضع الاقطاب المفناطيسية لمنفات الحركة بالنسبة للاطار نفسه ، هو ايضا من المعلومات الواجب معرفتها ، ويبين مكان المحور لكل قطب بتفيير حجم المجرى عنده ، وهذا يكفى لتحديد موضع الاقطاب بالضبط عند اعادة اللف ، وعند عدم وجود مجار ذات احجام متنيرة ، يجب تحديد موضع الاقطاب بدق المجرى او المجارى عند محورها بالزمية ،

يجب سرفة نوع التوسيلات بين الاقطاب بعد ذلك . وسوف يأتى بعد فليل في هذا الباب شرح للأنواع المختلفة من هـــذه التوسيلات وطريقة رصدها . والى جانب ذلك يجب معرفة عدد اللفات في كل ملف ، ومعرفة مساحة مقطع السلك ، وذلك باستعمال معاير سلك ، أو ميكرومتر . وهذه التفصيلات يمكن ملاحظتها أنناء حل الملفات في العضو الثابت .

#### حل العضو الثابت

اذا كان من اللازم تغيير ملفات البدء فقط ، فمن الممكن رفعها بسهولة ، بأن نقطع الاسلاك على أحد جانبى العضو الثابت ، وتسحب من المجارى من الناحية الأخرى ، ويمكن في بعض الأحيان رفع الاسلاك من المجارى ، وذلك بعد رفع الخوابير التي تحفظها في مكانها ، ويستعمل سلاح منشسار يدوى لرفع الخوابير ، كما هو مبين يشكل ١ — ١٨ ، وفي هذه الحالة يدق سلاح

المنشار ١ بالمطرقة ٢ حتى تنفرس الاسنان في الخابور ، ثم يدفع المنشار والمطرقة الى الخارج في اتجاه الاسنان .

اذا كان من اللازم حل ملفات العضو الثابت كلها ، فان الطريقة المتبعة في معظم محال التصليح تكون بحرق العضو الثابت في فرن معد لهذا الفرض، أو تطرية الورنيش عن طريق تعرير تيار كبير في الملفات ، وذلك لأنها تكون في العادة متماسكة ومتصلبة جدا ، بسبب تشرب الاسسلاك بكميات كبيرة من الورنيش . وقد يحتاج الامر الى وقت طويل لرفع الاسسلاك بدون حرق الورنيش مقدما .

يجب في اثناء حل الملفات عد اللفات في ملفات قطب او قطبين من ملفات الحركة وملفات البدء . وتسجل النبيجة في المكان المخصص المسافى اللوحة بشكل ١ – ١٥ ا ، والى جانب الأقواس التى تمثل خطوة الملفات . وفي نفس الوقت يمكن قياس مقطع السلك في ملفات الحركة وملفات البدء وتدوينه ، وكذلك يمكن تحديد نوع العسازل الذي يغطى السلك . فاذا كان السلك رقم ١٨ مكسوآ بطبقسة واحسدة من القطن فوق المينسا يسجل بأنه الرمة م ١٨ م.ق.م. » (مفرد قطن مينا) . وتستعمل معطم محال التصليح الآن سلك ماجنت مفطى بعازل من الفورمقار أو الفورمكس ، وهسو عازل يشغل حيزا اقل مما يشغله م.ق.م. وهو علاوة على أن درجة عسزله يعطى الملفات صلابة وتماسكا ، مما يجعله يحظى بتفضيل كبير . عالية ، يعطى المفات صلابة وتماسكا ، مما يجعله يحظى بتفضيل كبير . وعند تسجيل هذا النوع من العازل يستعمل الرمز « رقم ١٨ فورمغار » . بعد رفع المفات من المجارى يجب تنظيف المجارى جيدا من بقايا العازل. وفاذا كان العازل متضحما ، فان من السهل ازالته ، لأنه سوف يتساقط عند رفع الأسلاك . أما اذا كان العازل ملتصقا بجدران المجارى ، فيمكن استعمال رفع الأسلاك . أما اذا كان العازل ملتصقا بجدران المجارى ، فيمكن استعمال مكين أو أداة حادة لازالته .

الخطوة التي تنخذ في العادة بعد رفع الملفات تكون بنفخ كل ما يمكن ان يكون متبقيا في العضو الثابت من أقذار أو أتربة أو مواد غريبة ، ويتم هذا باستعمال مضخة هوائية ، فيعمل ضغط الهواء الذي ينساب من فتحة صغيرة على تنظيف العضو الثابت تماما ، وأذا كان بالعضو الثابت آثار شحومات، يجب غسله بسائل تنظيف ، ويفضل أن يكون غير قابل للاشتعال .

#### عزل المجارى

بانتهاء العملية السابق وصفها يكون قد تم تفكيك المحرك ، ويمكن حينئلا البدء باعادة اللف . وقبل انزال الملفات في المجاري يجب وضع عازل ، حتى لا تتلامس الاسلاك مع اى جزء من القلب الحديدي ، وتستعمل عدة انواع

من المواد العازلة لهذا الفرض ، بعضها ، وهى النسائعة الاستعمال (١) ورق المو ، وهو ورق قماشى متين ينثنى بدون ان ينكسر (٢) كامبرك مدهون بالورنيش ، وهو عازل لا يتأثر بالزيوت او الرطوبة ، ودرجة عزله للكهرباء عالية ، (٣) عزل مزدوج باستعمال العازلين معا . وعنسد اعادة عزل قلب حديدى ، فان خير ما يتبع هو استعمال نفس نوع وسمك الطبقة العازنة التى كانت مستعملة مع الملفات الأصلية .

يقطع المازل بمقاس اكبر من طول المجرى بحوالي يلا بوصة (كما هو مبين بشكل ١ ــ ١٩) ثم يشكل على مقاس جدران المجرى ، وكثير من عمال اللف والصناع يثنون العازل عند الجوانب ، كما هو مبين ، وذلك لمنعه من الانزلاق في المجرى ، مما يؤدى الى توصيل بعض الملفات بالأرض ، وبالنسبة للمحركات ذات القدرة الكسرية ــ الحضان ، في المتوسط ، يستعمل ورق ارمو سمك ١٥، ر. من البوصة ، على وجه التقريب ، لعزل المجارى ، ويفصل بين ملفات البدء وملفات الحركة عادة كامبرك مدهون بالورنيش بسمك بين ملفات البدء وملفات الحركة عادة كامبرك مدهون بالورنيش بسمك مادة عازلة لكى يفطى حواف المجرى اتناء عملية اللف ، ويمكن ازالة هذا الشريط بعد انتهاء العملية ، أو يثنى طرفاه بعضهما فوق بعض ، ويترك في المجرى .

#### . اعادة اللف

توجد ثلاث طرق للف المحرك ذى الوجه المسطور ، وهى (١) اللف اليدوى ، (٢) اللف على ضبعة ، (٣) اللف بالحزمة ، وتستعمل كل هذه الطرق في الحياة العملية ، ولكل منها مميزاته الخاصة ، وفي جميع الحالات توضع ملفات الحركة بأكملها في مكانها من المجارى ، أولا ، ثم تلف فوقها بعد ذلك ملفات البدء . ويجب ، بطبيعة الحال ، وضع عازل مناسب بين نوعى الملفات .

اللف اليدوى: يمكن استعمال اللف اليدوى مع كل من. ملفات البدء وملفات الحركة ، وفي هذه الحالة تدخل الأسلاك في المجارى لفة بعد لفة ، مبتدئين بالملف الداخلى ، ثم يتتابع بعد ذلك اللف حتى تنتهى ملفات القطب الواحد . ولتوضيح الأمر نضرب فيما يلى مثالًا بلف عضو ثابت ذى ٣٢ مجرى .

- ا ساله العضو الثابت والى جانبه بكرة السلك ، كما هو موضح بشكل ا ساله .
   ا وتدخل نهاية السلك فى قاع المجرى ، ثم يلف اللف الداخلى « ١ ، ٤ » بعدد اللفات المطلوبة .
- بعد استكمال عدد لفات الملف الداخلي ، يلف الذي يليه بخطوة «۱٬۱» في نفس الاتجاه كما هو مبين بشكل ١ ٢١ . ويتابع اللف بهذه الطريقة حتى يتم ادخال جميع ملفات القطب في مجاريها ؛ ويجب عدم قطع السلك قبل أن ينتهي القطب . ومن المستحسن أن يوضع في المجاري عند محور القطب موجهات خشبية (أو خوابيز من الخشب) قبل بدء اللف ، كما هو مبين بشكل ١ ٢٢ . ثم يلف السلك من تحت نهايات هذه القضبان. وتمنع هذه الطريقة اللفات من المجاري في أنناء لنها .
- بعد الانتهاء من لف القطب توضع خوابير من الخشب او الفبر في المجارى فوق السلك حتى لا تخرج الملفات من المجارى و ترفع الموجهات الخشبية .
- ؟ -- تلف الأقطاب الأخرى بنفس الطريقة التي ت بها لف أول قطب.

اللف على ضبعة: في هذه الحسالة يتم لف كل ملف أولا على اطسار من الخشب أو العدن بنفس الشكل والمقاس كما في المحرك (ضبعة). أم يرفع من فوقه ويوضع في المجاري كما هو.

التابت ، فتشكل قطعة من السلك الفليظ على شكل اللفية الثابت ، فتشكل قطعة من السلك الفليظ على شكل اللفية الداخلية ، خطوة « ١٠٤» كما هو مبين بشكل ١ ــ ٢٣ ، مع زيادة الطول ب إبوصة خارج المجرى من كل ناحية . ثم تكرر العملية مع الملف الأكبر ، وهو الملف التالي ، على أن يمتد الى خارج المجرى من الناحيتين ، بحيث تصبح المسافة بينه وبين الملف الأول حوالي جمم من البوصة . ويمكن الحصول على مقاس كل من الملفين الباقيين بنفس الطريقة .

تعد بعد ذلك كتل من الخشب بالمقاسات المختلفة ، على ان يكون سمك كل منهما يعادل إعمق المجرى ، ثم تربط معا بمسمار وصامولة ، كما هو مبين بشكل ١ \_\_ ٢٤ .

- ۲ \_\_\_ یلف السلك بعد ذلك على كتل الخشب عدد المرات المطلوبة ،
   مبتدئین بالصفرى ، ثم تربط كل وحدة بالدوبارة ، حتى يمكن
   حفظ لفاتها معا ، وترفع من فوق الاطار .
- ٣ \_\_ توضع الملفات بعد ذلك في المجاري وتدفع جيدا حتى تستقر على القياع .
- ۲ تحفظ الاسلاك داخل المجارى بوساطة خوابير من الخشب أو
   الغبر .

اللف بالحزمة: طريقة اللف بالحزمة تستغمل أصلا في ملفات ألبدء ، ويكون الملف في هده الحالة كبيرا بحيث يمكن وضعه في أي من المجارى المخاصسة بالأقسام المختلفة للقطب ، وتمتساز هذه الطريقة بأنها تمكننا من وضع عدد كبير من الاسلاك في المجرى في نفس الوقت ،

- الحرك: وملف الحزمة عادة من الملفات الأصلية عند تفكيك المحرك: وملف الحزمة تسهل معرفته عند رؤيته ، اذ يمكن معه رفع القطب بأكمله كملف واحد . واذا لم يتيسر الحصول على مقاس ملف الحزمة بهذه الطريقة ، فيمكن ايجاده بلف قطعة واحدة من السلك في المجارى ، كما هو مبين بشكل ا ٢٥ . وتجب العناية بترك مسافات كافية حتى لا تصبح الملفسات مزدحمة عند وضعها . ثم يلوى الطرفان معا ، ويرفع السلك من المجارى .
- ٢ \_\_\_ يشكل السلك على هيئة مستطيل ، كمــا هو مبين بشكل
   ١ \_\_\_ ٢٦ ، ثم تدق اربعة مسامير في لوحة خشبية ، كما هو موضح بشكل ١ \_\_\_ ٢٧ .
- سيلف السلك حول المسامير عدد اللفات المطلوبة في ملف الحرمة ،
   مع الاحتفاظ بطرفي السلك طليقين ، كمسا هو ظاهر بشكل
   ١ ٢٧ . وقبل رفع الملف من الاطار يجب ربطه عنسد عدة نقط حتى لا ينحل .

وفى طريقة اخرى تستعمل بكرتان فارغتان ، تدقان على جانبى المنضدة وتفصلهما المسافة المرغوبة ، ثم تلف اللفات حول هاتين البكرتين .

تغيير اللف اليدوى الى لف بالحزمة: يستحب فى كثير من الأحبان تغيير ملفات السفو الثابت من اللف اليدوى الى اللف بالحزمة، وخصوصا اذا لم يكن مقاس السلك أكبر من رقم ٢١ م. س.! (معيار ساك أمريكي) ، اذ ليس من الحكمة اجراء التغيير اذا زاد مقاس السلك عن ذلك ، حيث يسبح من الصحب اى الملف .

ولتوضيح كيف يتم اجراء ذلك ، نضرب مثلا بقطب يحتوى على عدد لفات ٨٥ ، ملفو فة باليد ، منها عشرون في الخطوة « ١٠١ » و ٣٨ في الخطوة و ٢٠١ » و ٢٧ في الخطوة و ٢٠١ » و ٢٠ أكما أن عدد اللفات على مجرى واحد يجب أن يظل كما كان في الملفات الاصلية على عجه التقريب . لذلك تلف الحزمة ٢١ لفة وتوضع في المجارى على خطوة «٢٠١ » مرة ، وعلى خطوة «٢٠١ » مرة ، كما هو مبين التقريب . لذلك تلف الحزمة ٢١ لفة وتوضع في المجارى على خطوة «٢٠١ » وعدد مرة ، وعلى خطوة «٢٠١ » وعدد اللفات في الخطوة «٢١ » وعدد اللفات في الخطوة «٢١ » هو ٢١ . وعدد اللفات في الخطوة «٢١ » هو ٢١ . وعدد ويب اللفات في الخطوة «٢٠ » وهذا العدد قريب مما فيه الكفاية من العدد الأصلى ٥٠ . كذلك عدد اللفات على المجرى الواحد قريب جدا من العدد الأصلى ، بما يجعلنا نطمئن الى تشفيل المحرك بسورة مرضية . وللحصول على مقاس الحرمة تتبع نفس الطريقة الموضحة بشكل مرضية . وللحصول على مقاس الحرمة تتبع نفس الطريقة الموضحة بشكل مرضية . وللحصول على مقاس الحرمة تتبع نفس الطريقة الموضحة بشكل مرضية . وللحصول على مقاس الحرمة تتبع نفس الطريقة الموضحة بشكل مرضية . وللحصول على مقاس الحرمة تتبع نفس الطريقة الموضحة .

#### توصيل الملفات

بعد أن يتم لف كل أقطاب المحرك ، تصبع الخطوة التالية توصيل الملفات بعضها ببعض ، ويجب أن يكون كل قطبين متجاورين مختلفي القطبية ، مهما كان عدد الأقطاب ، ويحدث هذا أذا كان توصيل الملفات بطريقة تجعل النيار

يمر فى ملفات القطب الأول فى اتجاه عقربى الساعة ، وفى ملفات القطب الثانى فى عكس اتجاه عقربى الساعة ، وهكذا بالتتابع باتجاهات متفيرة فى باقى الأقطاب ، كما هو مبين بشكل ١ ـــ ٣١ .

يكثر في هذه الأيام استعمال المحركات ذات الأربعة الأقطاب الموصلة على التوالى ، لذلك سوف نقوم بشرح هذا النوع من التوصيل ، ويجب أن يكون مفهوما أنه أذا كانت ملفات الحركة متصلة على التوالى ، فأن ملفات البدء تكون متصلة بنفس الطريقة ، وهناك حالات تشد عن ذلك ، ولكنها لا تقابلنا كثيرا .

التوصيل على التوالى الربعة اقطاب في ملغات الحركة: توصل الأسلاك كما هو مبين بشكل 1 — ٣١ أى يوصل الطرف النهائي للقطب ٢ بالطرف النهائي للقطب ٢ ، ثم يوصل الطرف الابتدائي للقطب ٣ ، كما هو موضح بشكل 1 — ٣٢ . استمر في التوصيل ، كما هو موضح بشكل 1 — ٣٢ . استمر في التوصيل ، كما هو موضح بشكل 1 — ٣٢ ، استمر في التوصيل ، كما هو القطب ٤ ، ثم صل طرفي خط القدرة بالطرف الابتدائي للقطب ١ والطرف الابتدائي للقطب ١ والطرف الابتدائي للقطب ١ والطرف بعد تمثيل كل قطب بشكل مستظيل ، كما هو مبين بالأشكال ١ — ٣٤ الى بعد تمثيل كل قطب بشكل مستظيل ، كما هو مبين بالأشكال ١ — ٣٤ الى

ويمثل شكل ١- ٣٧ كلا من شكلى الملفات بالتفصيل ، والشكل المبسط للفات الحركة بأكملها ، في محرك ذي ٣٦ مجرى واربعة اقطاب ، وذلك بقصد المقارنة . ويلاحظ أن كل الأقطاب ملفوفة بنفس الطريقة ، ولكنها متصلة فيما بينها بشكل يجعل الأقطاب المتجاورة تختلف في قطبيتها .

بعد أن يكتسب الطالب الخبرة الكافية في لف أقطاب ملفات الحركة ، يصبح قادرا على لف كل الأقطاب مرة وأحدة بدون أن يقطع السلك عند انتقاله من لف قطب الى لف آخر ، وهنا تجب مراعاة تغيير أتجاه اللف من قطب الى آخر ، فيلف القطب الأول في أتجاه عقربي الساعة ، والشاني في عكس أتجاه عقربي الساعة ، والثالث في أتجاه عقربي الساعة ، وهكذا .

ولكى نعرف مفطسة الأقطاب اصحيحة هى ام لا بعد انتهاء عمليسة التوصيل ، يمرر فى الملفات تيار مستمر ذو جهد منخفض ، وتنقل بوصلة فى داخل العضو الثابت من قطب الى الذى يليه ، فينعكس اتجاه ابرتها عند كل قطب اذا كانت التوصيلات صحيحة .

#### توصيل ملفات البدء على التوالي

توصل ملفات البدء هى الأخرى ، بحيث تختلف القطبية فى الأقطاب المتالية أيضا . وطريقة توصيل الأقطاب بعضها ببعض هى نفسها التى سبق شرحها مع ملفات الحركة ، مع فارق وحيد ، وهو توصيل مفتاح الطرد المركزى اما على التوالى مع الطرف الخارج من القطب  $\}$  ، أو بين القطبين 7 ، 7 . ويبين شكلا 1 — 7 و 1 — 7 التوصيلات الصحيحة لكل من ملفات الحركة وملفات البدء . وفى شكل 1 — 7 نرى توصيل مفتاح الطرد المركزى عند نهاية ملفات البدء ، وفى شكل 1 — 7 نراه موصلا عند منتصف الملفات . شكل 1 — 1 يبين كلا من نوعى الملفات ممثلة على شكل دائرى ، كما هى فى الواقع بداخل العضو الثابت .

ويمكن توضيح التوصيلات بصورة مبسطة على رسم تخطيطى ، كما هو مبين بشكل ١ ـــ ١١ ، وليس الفرض من مثل هذا الرسم بيان عدد الأقطاب ولكنه يبين كيفية توصيل اطراف الملفات الى خط القدرة ، ويظهر في الشكل خروج سلكى توصيل مباشرة من ملفات الحركة ، كذلك يخرج سلكا توصيل من ملفات البيدء ، ويمكن تغيير اتجاه دوران المحسرك بتبديل توصيل طرفى ملفات الحركة ، او طرفى ملفات البدء ، مع الخط .

ویکون توصیل محرك ذی ستة اقطاب بنفس طریقة توصیل محرك بأربعة افطاب ، فیما عدا آنه یجب اضافة قطبین . شکل ۱ — ۲۶ یبین کیفیة توصیل محرك ذی وجه مشطور بستة اقطاب .

#### التوصيل على التوازي

على الرغم من أن معظم محركات الوجه المشطور موصلة على التوالى ، فما زال بعض الصناع يوصلون عددا منها على التوازى ، وهى التوصيلات التى تعرف باسم توصيلات التوازى المزدوجة ( أو مزدوجة الدائرة ) . وفي توصيلات التوازى المزدوجة توجد دائريا توصيل لكل نوع من الملفات ، كما هو مبين بشكلى ١ — ٢٤ ، ١ — ٢٤ ، وعلى كل حال ، فأنه بصرف النظر عن عدد دوائر التوصيل في ملغات الحركة ، يجب أن تكون التوصيلات بحيث تصبح الاقطاب المتجاورة مختلفة في قطبيتها .

### طريقة عمل وصلة أطراف مفتولة ولفها بالشريط

توجد طريقة لعمل وصلة بين اطراف توصيل الأقطاب ، وذلك بأن يزال العازل على كل من الطرفين لمسافة تقرب من بوصتين ، ويلوى الطرفان معا باحكام ، ثم يلحمان بالقصدير . بعد ذلك يلف شريط عازل حول الوصلة .

وشكل ١ ــ ٤٥ يوضح هذه الطريقة ، حيث يتصل طرف القطب ١ مع طرف القطب ٢ ٠

توجد طريقة آخرى أفضل بكثير ، يستعمل فيها غلاف مدهون بالورنيش بدلا من الشريط ، شكل ١ ــ ٤٦ يوضع طريقة عمل هذا النوع بالتفصيل ، حيث تتم العملية على خمس خطرات :

أولا – أزل العازل مسافة تقرب من بوصة من طرف توصيل القطب ا وطرف توصيل القطب ا ثانيا – ضع ما يقرب من طول بوصة من الغلاف ، أو ما يزيد عن ذلك إذا نزم الأمر ، فوق كل من طرفى التوصيل و ثالثا – ضع ما يقرب من بوصتين من غلاف أوست على أحسد الغلافين الصنغيرين وابعا – افتل طرفى التوصيل معا مستعملا طريقة الوحدة الغربية Western union والعاربية Straight splice في الفتل ، ثم المم بالقصيدير و الطريقة المعتدنة المعتدنة الوصلة ، والغلاف الواسع فوقها خامسا – حرك الغلافين الصغيرين ناحية الوصلة ، والغلاف الواسع فوقها حتى يغطيها تماما و و وحدة اكثر اتقانا و الشريط ، و وتنتج وصلة اكثر اتقانا و

يجب استعمال احدى الطريقتين المذكورتين في وصل الملفات بعضها بعض في كل من ملفات الحركة وملفات البدء و بعد توصيل الملفات توصيلا مضبوطا ، تزود آسلاك توصيل كل من ملفات البدء وملفات الحركة مع خط القدرة باطراف مطاوعة ، ويفضل حيننذ ربط الاسلاك بالاطراف المطاوعة بعمل الوصلة التي يستخدم فيها الغلاف المدعون بالورنيش ، وبالاضافة الى بعمل الوصلة التي يستخدم فيها الغلاف المدعون بالورنيش ، وبالاضافة الى ذلك تجب العناية بربط الاطراف مع الملفات بالدوبار ، كما هسو موضع بشكل ١ ــ ٤٧ ، وذلك حتى لا تنقطع من الملفات ، اذا حدث وتعرضت للشد لاى سبب من الاسباب .

#### اختبساد الملفسات الجسديدة

بعد اتمام اعادة اللف وعمل التوصيلات ، يصبح من اللازم اختيار الملفات والوصلات بدقة للتأكد من عدم وجسود دوائر قصر أو دوائر مفتوحة ، أو توصيلات غير صبحيحة • ويجب أن يكون ذلك قبل الدهان بالورنبش والتحميص ، حتى اذا ما كشف أى خطأ ، يكون اصلاحه أسهل • وسبوف تجد فيما بعد في صندا الباب تفصيلا للتوجيهات اللازم اتباعها عند اجراه هذه التجارب ، وذلك مع انجزء الخاص بتحديد الخلل والتصليح •

### التحميص والدهان بالورنيش

بعد اتمام عمل التوصيلات كلها بين الأقطاب في الملفات ، واختبارها ، وبعد اضافة الوصلات المطاوعة ، التي ستوصل بخط القدرة ، يجب وضع العضو الثابت في فرن تحميص ، تقرب درجــة حرارته من ٢٥٠ درجــة فهرنهيت ، لمدة ثلاث سساعات ، نكى يتحمص ، ثم يرفع من الفرن ويدهن بورنيش أسود مضمون ، ويجب تركه مدة سساعة تقريبا لكي يتساقط منه الورنيش انزائد ، ثم يوضع مرة ثانية في الفرن ، ويحمص لمدة بضع ساعات ، وخلك وعند خروجه من الفرن يجب كشط انسطح الداخل للعضو الثابت ، وذلك لازالة الورنيش المترسب عليه ، فيصبح هناك الفراغ الكافي ، الذي يمكن للعضو اندائر من أن يدور داخل العضو انثابت بحرية ،

# عكس أتجاه الدوران في المحرك ذي الوجه المشطور

هذه عملية سهلة ، حيث انه يعكن تغيير اتجاه دوران المحرك ذى الوجه المسطور بعكس توصيل الأطراف فى أى من ملفات الحركة أو ملفات البدء . شكل ١ ــ ٤٨ يبين أسسلاك التوصيل لملفات البدء بعد عكسها ، ويمسكن مقارنتها بتلك التى تظهر فى شكل ١ ــ ٤١ .

يوجد بكثير من محركات الوجسة المسطور لوحة نهايات (أو صندوق نهايات) مثبتة في الغطاء الجانبي و وبدلا من آخذ كل أطراف الاسسلاك الى خارج المحرك ، توصل هذه الأطراف كلها الى لوحة النهايات ، كما هو مبين بشكل ١ – ٤٩ وفي هذا النوع من المحركات يثبت في اللوحة نفسها عادة الجزء الساكن من مفتاح الطرد المركزي وعند عكس اتجاه دوران محرك به لوحة نهايات ، فأن أطراف ملفات الحركة على النهايات يكون أسهل من عكس أطراف ملفات البدء ، حيث يكون من الضروري في بعض الحالات رفع الغطاء الجانبي لعكس هذه الأسلاك .

# محركات الوجه المشطور ذات السرعتين

حیث آن سرعة المحرك التأثیری تتوقف علی عدد أقطابه (باعتبار آن التردد ثابت لتیار الخط) ، فأن تغییر سرعة محرك ذی وجه مشطور یستلزم تغییر عدد أقطابه ، وهذا یمكن عمله بعدة طرق • تحتاج احدی هذه الطرق الی استعمال ملفات بده استعمال ملفات بده أخری • وفی طریقة أخری نحتاج الی وحدتین من ملفات الحركة ووحدتین

من ملفات البدء · وفى طريقة ثالثه تستعمل توصيلات خاصه ، تعرف بتوصيلات الاقطاب المتعاقبة ، وذلك بدون الحاجه الى استعمال ملفات حركة أو ملفات بدء اضافية ·

#### وحدتان من ملفات اخركة ، ووحسدة من ملفات البدء

نحتاج في هذا النوع من المحركات ذات السرعة المتغيرة الى ثلاث وحدات من الملفات: اثنتين للحركة ، وواحدة للبدء • وتلف هذه المحركات عادة بستة وثمانية أقطاب ، وتدور بسرعتين واحدة تقرب من ١١٥٠ والثانية من ١٧٥ لفة في الدقيقة على الترتيب • وهي تستعمل على نطاق واسع في المراوح الكهربية • يجب وضع الملفات في المجاري الصحيحة عند اعادة لف المحرك ، ولذلك تجب العناية بملاحظة مكان الملفات الأصلية بانضبط عند حل ملفات المحرك • شمل ١ ـ • • يبين رسما تخطيطيا لتحديد مكان الملفات بنسمة بعضها الى بعض •

شكل ١ - ١٥ يبين طريقة توصيل الأسلاك في محرك وجه مشطور ذي سرعتين ، ويبين شكل ١ - ٥٢ رسما تخطيطيا لدائرة التوصيل في مثل هذا المحرك ويلزم وجود مفتاح طرد مركزي مزدوج التلامس ، وهو يشبه في عمله عمل مفتساح يدوى مفرد التوصيل بناحيتين ، وذلك لتوصيل ملفات الحركة ذات التمانية الأقطاب مع خط القدرة ، عند الرغبة في ادارة المحرك على انسرعة المنخفضة ، وتوضح دائرة المتوصيل في شكل ١ - ٥٢ أن مثل هسنذا المحرك يبدأ دورانه على السرعة المرتفعة ، بصرف النظر عما اذا كان المفتاح في وضع السرعة المرتفعة ، بصرف النظر عما اذا كان المفتاح في وضع السرعة المرتفعة ، فان مفتاح الطرد المركزي يفصل ملفات الحركة للسرعة المرتفعة ، ويوصيل ملفات الحركة للسرعة المنخفضة عند وصول المحركة للسرعة معينة ،

#### وحدتان من ملفات الحركة ، ووحدتان من ملفات البدء

عند اعادة لف محرك به أربع وحدات من الملفات ، يجب وضع الملفات في المجارى الصحيحة بالنسبة الى يعضها بعضا • شكل ١ – ٥٣ يبين عرضا مثاليا لمحرك يجمع بين ستة أقطاب وثمانية أقطاب ، كما يبين شكل ١ – ٥٤ رسم التوصيلات لكا من ملفات الحركة وملفات البدء ، وذلك للوحسدات ذات الأقطاب السد فقط ، وتحتوى ملفات الباء على ثلاثة أقطاب فقط ، وهي توصل بحيث تكون قطبيتها واحدة • وعند مرور التيار ينتج في اطار العضو

الثابت بين كل زوج من هذه الأقطاب المتماثلة قطب مخالف ، وبذلك يصبح عدد الأقطاب المفاطيسية الموجسودة ضعف عدد الأقطاب الملفوفة ، وينتج عن ذلك أن تصبح ملفات البدء ذات ستة أقطاب بالفعل • وتسمى الأقطاب المتعاقبة • وتسمى المتعاقبة •

وفى الجزء الحاص بانتمانية الأقطاب فى المحرك ، يكون توصيل الأقطاب الأربعة فى ملفات البدء بحيث تعطى نفس القطبية ، ويتضاعف عدد الأقطاب فى هذه الملفات ننفس الأسباب المذكورة سلفا .

شكل ١ ـ ٥٥ يبين رسما توضيحيا لتوصيلات مفتاح الطرد المركزى ، والتوصيلات مع خط القدرة ، لمثل هذا النوع من المحركات ذات السرعتين • ويكشف هذا الرسم عن أن مفتاح الطرد المركزى يقوم بفصل ملفات البده فقط عندما يصل المحرك الى سرعة معينة ، كما أن المحرك يسكن أن يبسلا ويدود على السرعة المنخفضة ، دون الحاجة الى البدء على السرعة المرتفعه •

# وحسدة من ملفات الحركة ووحسدة من ملفات البدء توصيلة الاقطاب التعاقبة

سبق أن شرحنا أنه عند توصيل الأقطاب المتجاورة بحيث تكون متماثلة في النوع ، يكون التأثير المغناطيسي لها بحيث ينتج عدد من الأقطاب ضعف عدد الأقطاب الملفوفة • ويوضع شكل ١ ــ ٥٦ الطّريقة التي يتم بها ذلك • بهذا يمكن انتاج محرك ذى سرعتين بعمل ترتيبات خاصة في التوصيل بين الأقطاب، بحيث يمكن لمفتاح خاص بالسرعة ، حين يكون في وضع معين ، أن يوصل بعض الاقطاب ببعضها الآخر بطريقة ينتج عنها أن الاقطاب المتجاورة تختلف في قطبيتها ، وبذلك يتم تشغيل المحرك باربعة اقطاب • وعندما يكون مفتاح السرعة في الوضع الضاد ، يعمل على توصيل الاقطاب بعضها بيعض بحيث تصبيح متماثلة النوع ، وبذلك يتم تشغيل المحرك بثمانية اقطاب مطريقة الأقطاب المتعاقبة ( انظر شكل ١ - ٥٥ أو ١ - ٥٧ ب ) • للتشغيل على السرعة المرتفعة يوصل الطرفان ب ، د معا الى أحد سلكي الخط ، كما يوصيل الطرفان أ ، ج معا إلى السلك الثاني للخط • لاحظ أنه في هذه المالة تصبيح ملفات الحركة مزدوجة التوصيل على التوازى • وللتشميغيل على السرعة المنخفضة يوصل الطرف آالي أحد سلكي الحط ، ويوصل الطرفان ج، د معا الى السلك الثاني ، وبهذا التوصيل تكون ملفات الحركة متصلة على التوالى متماقبة ؛ ومع كل من السرعتين تكون ملفات البدء متصــلة على التوالى متعاقبة •

#### تحديد الخلل وإصلاحه

#### الاختبسارات

لكشف العيوب في محرك الوجه المشطور يجب اختبار ملفات الحركة وملفات البدء لتحديد (١) التماس الأرضى (٢) الدوائر المفتوحة (٣) دوائر القصر (٤) التوصيلات المعكوسة •

التهاس الأرضى: توصف الملفات بأنها متماسكة مع الأرض عندما يحدث تلامس كهربى بينها وبين حديد المحرك ويمكن حدوث التماس الأرضى عن طريق عدة عوامل ، فيما يلى أكثرها شيوعا (١) يمكن أن تتلامس المسامير التي تربط الغطاء الجانبى في الاطار مع الملفات ، ويحدث هذا نتيجة لأن الملفات تبرز مسافة أكثر مما يجب من المجارى (٢) تلامس الأسسلاك مع الرقائق عند أركان المجارى ، ويحتمل حسدوث ذلك أذا تحرك العازل في المجرى ، أو تمزق ، أو حدثت به شدوخ في أثناء عملية اللف ، (٣) يمكن حدوث التماس الأرضى بين مفتاح الطرد المركزى والغطاء الجانبى ٠

ولمعرفة ما اذا كانت الملفات متماسكة مع الأرض يمكن استعمال مصباح اختبار ، فيوصل أحد طرفى دائرة المصباح مع الملفات ، ويوصل الطرف الآخر الى القلب الحديدى للعضمو الثابت ، كما همو مبين بشكل ١ ــ ٥٨ ، فاذا أضاء المصباح ، تكون الملفات متماسكة مع الأرض .

اذا تأكد لديك أن الملفات متماسة مع الأرض ، حاول أولا أن تحدد مكان التماس بمجرد النظر ، أو بمعنى آخر ، اختبر الملفات عن قرب ، لترى ما أذا كان آحد الأسسلاك يلامس القلب الحديدى · حاول تحريك الملفات فى مكانها ألى الأمام والحلف أثناء عمل الاختبار بمصباح الاختبار ، لترى ما أذا كان الضوء يتذبذب · ويعنى تذبذب الضسوء في هذه الحالة أن الاتصبال الأرضى يزول وقتيا ، ويلاحظ عادة ظهور شرارة عنسد مكان التماس مع الأرض -

اذا لم يمكن التخلص من التماس الأرضى أثناء عمل هذا الاختبار ، فمن الضرورى حل الوصلات بين الأقطاب واختبار كل قطب ، بعد فصل الأقطاب بعضها عن بعض ، اختبر كل قطب على حدة كما شرح آنفا ، حتى تعثر على

مكان الحطأ · اذا ما تم العثور على القطب المتماس مع الأرض حسد النقطة التي حدث عندها التماس ، ثم تخلص منه بأن تعيد العزل أو تعيد اللف عند هسندا المكان ، وقد يكون من اللازم حل ملفات القطب بأكملها ، واعادة لغه بعناية أكبر ·

الدوائر الفتوحة: السبب المعتاد لحدوث دائرة مفتوحة في المحرك ذي الوجه المشطور هو وجود توصيلة محلولة أو متسخة ، أو وجود سلك مقطوع م وقد يحدث هذا في ملفات الحركة ، أو ملفات البدء ، أو في مفتاح الطرد المركزي .

لمعرفة ما اذا كانت ملفات الحركة مفتوحة ، يوصل طرفا دائرة مصباح الاختبار بطرفى الملفات كما هـو موضح بشكل ١ \_ ٥٩ ، فاذا أضاء المصباح تكون الدائرة متصلة ، واذا لم يضىء المصباح ، كان هـذا يعنى وجـود فتح في الدائرة ، كما هو مبين بشكل ١ \_ ٠٦٠ .

ويمكن تحديد مكان الفتح في الدائرة بتوصيل طرف من طرفي دائرة الاختبار مع طرف من طرفي الملفات ثم وضيع طرف الاختبار الآخر على كل طرف من أطراف الاقطاب على حدة ، عند النقط المبينة ب ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ في شكل ١ \_ ، ٢ ، فاذا لم يضي المصيباح عند النقطة ١ يكون ملف القطب الأول مفتوحا • واذا أضاء المصباح عند النقطة ١ ولم يضي عنيد ٣ يكون الفتح في الملف الثاني • واذا أضاء المصباح عند ١ ، ٢ ولم يضيء عند ٣ يكون الفتح في الملف الثالث ، وشكل ١ \_ ، ١ يبين مثل هذه الحالة • وتجب ملاحظة آن المصباح لا يضي أيضا عند النقطة ٤ ، وليكن بعد اصلاح مكان الفتح في الملف ٣ يجب أن يضي المصباح عند النقطة ٤ ، فاذا لم يضي يكون الملف ٤ هو الآخر مفتوحا ويختاج الى اصلاح ، ويمكن العثور على مكان الفتح حينئذ باتباع نفس الطريقة ٠

قد يكون من الصعب تحديد مكان الفتح فى دائرة ملفات البدء وذلك لأن العملية لا تشمل الملفات وحدها ، ولكنها تمتد أيضا الى مفتاح الطرد المركزى ، الذى يكون أكثر احتمالا فى احداث فتح فى الدائرة ، وذلك لأن أجزاء تتأكل وتتسخ بمرور الوقت ، كما أنه اذا لم يكن ضغط الأجزاء التى تدور فى المفتاح على الأجزاء الثابتة كافيا ، فان هذا يمنع نقط التلامس من عمل التوصيل المطلوب ، وبذلك يحدث فتح فى الدائرة ،

اذا ظلت ملفات البدء متصلة بمفتاح الطرد المركزى بعد حل المحرك ، يمكن اجراء التجارب الآتية للعثور على مكان الفتح فى الدائرة : يوصل طرفا دائرة مصباح الاختبار مع طرفى ملفات البدء ، ويجب ألا يضىء المصباح فى هده الحالة ، الا عندما يحدث تلامس بين نقطتى تلامس المفتاح بالضعط عليهما ، فاذا لم يضىء المصباح على الرغم من ذلك ، يحتمل وجود الفتح فى المفت آو فى الملفات ، بتوضيل طرفى دائرة الاختبار مع طرفى الملفات مباشرة ، يمكن التأكد مما اذا كان الفتح فى الملفات ، فاذا لم يكن ، فان الفتح لابد وأن يكون فى المفتاح ، الذى يجب أن يفحص بدقة ، فتنظف كل الفتح لابد وأن يكون فى المفتاح ، الذى يجب أن يفحص بدقة ، فتنظف كل المجزء الثابت ،

اذا تم تجميع المحرك ، واحتساج الأمر الى اختبار ملفات البدء بعثا عن فتح فى الدائرة ، يوصل طرفا دائرة المصباح مع طرفى دائرة ملفات البدء ، كما هو موضع بشكل ١ – ٦٢ · ويجب أن يضىء المصسباح حينئذ ، والا فمن المحتمل أن نقطتى تلامس مفتساح الطرد المركزى مازائنا مفتوحتين ، وللتأكد من ذلك يدفع الجزء الذى يدور على طول العمود الى ناحيسة الجانب الأمامى ، وقد يتسبب ذلك فى اقفال نقطتى التلامس ، فيضىء المصسباح · للصلاح هسذا الخلل تضاف عدة ، ورد ، من الفبر على العمود من ناحيسة الطارة ، وذلك للاحتفاظ بالعضو الدائر مدفوعا الى الأمام ، وقد يكون من الضرورى رفع بعض ، الورد ، من الناحية الأمامية لهذا الغرض ، وفي جميع المحالات يجب التأكد من استواء جانبي قلب العضو الدائر مع العضو الثابت ،

اذا أظهرت التجارب أن العيب ليس في مفتاح الطرد المركزي ، يكون الفتح موجودا في دائرة ملفات البدء ، فاذا كان هذا صحيحا ، يجب اختبار ملفات البدء واصلاحها بنفس الطريقة التي اتبعت مع ملفات الحركة .

دوائر القصر: اذا اتصلت لفتان آو آكثر ببعضهما كهربيا ، نتج عن ذلك دائرة قصر ، ويمكن أن يحدث هذا في ملفات جديدة اذا كان انلف محبوكا ، وكان من الضروري ضغط الأسلاك كثيرا لوضعها في مكانها وفي احوال اخرى تسبب زيادة الحرارة الناشئة عن تعدى الحمسل في تلف المادة العازلة ، فتحدث دائرة قصر ، وعندما تدخن الملفات اثناء تشغيل المحرك ، أو عندما يسحب المحرك تيارا زائدا وهو دائر بدون حمل ، فان هذا يسنى عادة وجود دائرة قصر ،

يمكن استخدام عدة طرق في الحياة العملية لتحديد الملف الذي به القصر في محرك الوجه المسطور • ومن بين هذه الطرق ما يأتي :

- ۱ \_ أدر المحسرك فترة قصسيرة ، ثم ابحث عن أسخن ملف ، بأن تتحسس الأقطاب ، فيكون هو الملف الذي به القصر عادة .
- استعمل الزوام الداخلى ويتكون الزوام من ملف من السلك ملفوف على قلب حديدى من الرقائق ، ومتصل بينبوع تيار متردد جهده ١١٠ فولت وبعد فك أجزاء المحرك يوضع الزوام على القلب الحديدى للعضو الثابت ، وينقسل من مجرى الى مجرى وسوف يستدل على وجسود قصر فى ملف ما عند حدوث المتزازات سريعة فى قطعة معدنية ، كسلاح منشار يدوى ، موضوعة عند الجانب الآخر من الملف ، كما هو مبين بشكل موضوعة عند الجانب الآخر من الملف ، كما هو مبين بشكل ا ٦٣ .
- ٣ ـ استخدم تجربة سقوط الجهد توصل الملفات الى ينبوع تيار ثابت ذى جهد منخفض ، وتؤخذ قراءة الجهسد بين طرفى كل قطب ، والقطب الذى يكون عنسده أقسل جهد هو الملف الذى به القصر •
- استخدم تجربة قوة المجال أمسك بقطعــة من الحديد مقابل القلب الحديدى عند كل قطب ، وذلك أثناء مرور تيار في الملفات من ينبوع تيــار ثابت ضعيف ، والقطب الذي يبـذل أضعف جذب على قطعة الحديد ، هو القطب الذي به القصر •
- ه ــ استعمل أمبير متر وتستخدم هذه الطريقة أذا آمكن تشغيل
   المحرك بدون حمل •

يمكن قياس التيار بدون التعرض لأى من اطراف التوصيل ، وذلك باستعمال أمبير متر من اثنوع الماسك ، وهو جهاز قياس له مقبض يوضع حول طرف واحد من السلك ، فيبين مؤشره مقدار التيار الذي يمر في الدائرة ، فاذا كانت القراءة أعلى من قيمة التيار الموجود على لوحة تسمية المحرك ، أمكن اعتبار هذا دليلا على وجود قصر بالملفات ،

لاصنلاح قطب به قصر يتحتم رفع الملف واعادة لفه ، وذلك اذا لم يتيسر تحديد مكان القصر ، وعزله عزلا تاما ، بدون الحاجة الى اعادة اللف ·

عكس التوصيلات : ينتج العكس من خطأ فى التوصيلات بين الأقطاب ، وخير وسيلة لاكتشافه تكون بالكشف على نوع الأقطاب ، وتستعمل لذلك طريقتان ، طريقة البوصلة وطريقة المسمار ٠

عند استعمال طريقة البوصلة يوضع العضو الثابت في وضع أفقى ، ويوصل جهد مستمر منخفض بين طرفى الملفات ، ثم يمسك بالبوصلة بداخل العضو الثابت ، وتنقل ببطء من قطب الى آخسر ، فينعكس وضع ابرة البوصلة من تلقاء نفسها عنسد كل قطب ، كما هو مبين بشكل ١ ع ٦٤ ، وذلك اذا كان توصيل الملفات صحيحا ، أما اذا جذب نفس الطرف من الإبرة الى قطبين متجاورين ، فان هذا يعنى وجود قطب معكوس .

وعند استعمال طريقة المسمار ، يوضع العضو الثابت على جانبه ، ويوصل طرفا الملفات على جهد منخفض ، متردد أو مستمر ، ثم يوضم مسمار فوق القلب الحديدى بحيث يعتد من محور أحد الاقطاب الى محور القطب الذي يليه ، فاذا كانت قطبية القطبين المتجاورين صحيحة ، فسوف يجنب المسمار الى كل منهما ، أما اذا كانت قطبيتهما غير صحيحة فان أحد طرفى المسمار سوف ينفر من القطب المواجه ته ،

اذا ثبت أن قطبية أحد القطبين غير صحيحة ، يمكن أصلاح هذا الخطأ بعكس طرفى التوصيل إلى هذا القطب · وفي حالة ما إذا كانت القطبية في أكثر من قطب واحد غير صحيحة ، يجب الرجوع ثانية إلى شكل ١ - ٣٧ ، وتوصيل الاقطاب كما هو مبين فيه ·

#### التصليعات:

اصبح من المكن الآن آن نبحث أنواع الخلل المختلفة ، التي تظهر في محركات الوجه المشطور ، وتذكر كيف يمكن اصلاحها · وسوف نقسم أنواع الخلل وعلاجها ، عند شرحها ، الى أربعة أقسام ، على الوجه التالى :

١ \_ المحرك عاجز عن الحركة ، ٢ \_ المحرك يدور بسرعة أقل من السرعة العادية ، ٣ \_ ارتفاع درجة حرارة المحرك جدا وهو دائر ، ٤ \_ المحرك يدور بضوضاه •

المحرك يعجز عن العركة: اذا وصل المحرك الى شبكة تغذية ذات جهد مضبوط، ثم عجز عن آن يبدأ الدوران، فقد يرجع ذلك الى (١) أن ملغات الحركة مفتوحة، (٢) أنه يوجد تماس أرضى بالملفات، (٤) ان الملغات محترقة، أو أن بها قصرا، (٥) أن جهاز ضبط تعدى الحمل مفتوح، (٦) زيادة كبيرة فوق الحمسل، (٧) أن هناك كرسيا متأكلا أو مشحوطا، (٨) أن الغطاءين الجانبيين مثبتان بطريقة غير سليمة، (٩) وجود انحناه في عمود العضو الدائر،

وسوف 'نبحث كل حالة من هذه الحالات بالترتيب الذي ذكرت به ٠

- ا حملفات الحركة مفتوحة · يمكن كشف الفتح في ملفات الحركة ، وذلك باختبارها بمصباح اختبار · فاذا ثم يضيء المصباح المحباد دل هذا على وجود فتح بالملفات · ويتم تحديد مكان الفتح بالضبط بالطريقة ائتى سبق شرحها في اختبار المحرك ذي الوجه المشطور ، ثم يكون التصليح باعادة اللف اذا لزم الأمر ·
- ٢ ـ ملفات بد، العركة مفتوحة يمكن باجراء ثلاث تجارب عملية معرفة ما اذا كان هناك فتح في دائرة ملفسات البد، وتنص احدى هسنده الطرق على توصيل المعرك مع شبكة التغندية ، ووجسود فتح في دائرة ملفات البد، سوف يجعسل المحرك حينلذ يطن •

وفى طريقة ثانية يدار المحرك باليد ، ويمكن عمل ذلك بلف حبل حول عمود العضو الدائر ، كما هو مبين بشكل ١ ــ ٦٥ ، ثم شد الحبل لكى يدور العضو الدائر ، وفى أثناء دورانه بهذه الطريقة ، يقفل مفتاح التوصيل معخطى التغذية ، فاذا استمر المحرك فى الدوران ، يكون الخلل فى داترة ملفات البدء ٠

والاختبار الثالث نلعثور على دائرة الفتح في ملفات البدء يتم باستعمال مصباح اختبار ، فاذا ثبت أن هناك فتسلحا في الدائرة ، يكون الخلل اما في مفتاح القوة المركزية الطاردة ، أو في ملفات البدء نفسها .

ويجب فحص مفتاح القوة المركزية الطاردة أولا، حيث أنه من المحتمل جدا أن يكون هو السبب في الخلل و وبتحريك عمود العضو الدائر الى ناحية الغطاء الجانبي الأمامي ، فقد يمكن احداث التلامس عند نقطتي المفتاح ، وذلك اذا ما كان الخال في هذا المكان ، وسوف يتسبب حدوث التلامس في اضاءة مصباح اختبار موضوع في الدائرة ، وقد يكون في استطاعة العضو الدائر أن يتحرك حركة محورية زائدة ، ويمكن معرفة ذلك بتحسريكه الى الخلف والى الأمام ، ويجب ألا تزيد اكبر مسافة يتحركها محوريا حينئذ عن الخلف والى الأمام ، ويجب ألا تزيد اكبر مسافة يتحركها محوريا حينئذ عن ورد » من المبر على العمود ، وذلك حتى يأخذ العضو الدائر وضعا متماثلا مع وضع العضو النابت ، فاننا لو سمحنا بوجود حركة محورية زائدة فقد يتحرك العضو الدائر حتى يصسل الى وضع تظل فيه نقطتا تلامس مفتاح يتحرك العضو الدائر حتى يصسل الى وضع تظل فيه نقطتا تلامس مفتاح الطرد المركزي مفتوحتين ، وإذا أجريت كل هذه التجارب ، وظلت الدائرة مع ذلك مفتوحة ، يفك المحرك ، ويستخدم مصباح اختبار لاختبار حائة تشغيل

مفتاح الطرد المركزى ، فأذا وجد به خلل ، ينظف بعنساية ، وتضبط جميع أحزائه .

تختبر ملفات البدء بعد ذلك ، اذا ثبت أن مفتاح الطرد المركزى في حالة جيدة ، وتفحص أولا الوصلات المطاوعة المتصلة بأطراف أسلاك الملفات ، والتي يتم بها التوصيل الى خط التغذية ، وتستبدل بغيرها اذا كانت تالفة ، واذا كان هناك خلل بملفات البدء ، فيمكن تحديد مكان الفتح بالطريقة المذكورة مقدما في هذا الباب ، الخاصة بتحديد الفتح في الدائرة ، وعلى الرغم من أنه يمكن اصلاح القطع في أي ملف ، اذا كان الملف محترقا وصلة مفتولة، فقد يكون من الضروري اعادة اللف ، اذا كان الملف محترقا أو به عطب شديد ، فاذا تحتم اعادة لف ملفات البدء ، فمن الحكمة فحص ملفات الحركة بدقة ، لاحتمال وجود عيوب بها ، وذلك قبدل وضع ملفات البدء الجديدة فوقها ،

- ٣ تماس الملفات مع الأرض ١٠ ان حدوث التماس مع الأرض عند نقطة واحدة في المحرك قد لا يمكن ملاحظته ، مادام لا يؤثر على حالة المحرك اثناء تشغيله ، وهو ما يعنينا ، ولكن حدوث التماس عند نقطتين أو أكثر في الملفات يعد متكافئا لقصر في المدائرة ، وهذا قد يتسبب في انفجار المصهر ، أو يمكن أن يتسبب في تصاعد الدخان من الملفات ، ويتوقف ذلك على مدى استفحال التماس مع الأرض وتحدد نقط التماس بالطريقة التي سبق شرحها ، ويتم اصلاحها باعادة العيزل أو باعادة اللف ولمس الملفات المتماسة مع الأرض قد يتسبب في احداث صدمة كهربية ، وهو لذلك خطر وفي العادة ينفجر المصهر قبل حدوث أي ضرر •
- ٣ \_ احتراق الملفات آو حدوث قصر بها تتسبب الملفات المحترقة او التي بها قصر في انفجار المصهر عادة ، عند توصيل المحرك الى الخط فاذا لم ينفجر المصهر ؛ تصاعد الدخان من الملفات ، وفي كل حالة يجب فك المحرك وتسهل معرفة الملفات المحترقة من رائحتها ومن مظهرها المحروق والعالج الوحيد هو استبدال الملفات المحترقة بغيرها وفي كثير من الحالات تحترق ملفات البدء وحدها ، فاذا كان هذا صحيحا ، فسوف نحتاج الى اعادة لف ملفات البدء فقط ويجب على كل حال فحص

- ملفات الحركة ، للتأكد من عدم وجود عيوب بها ، قبل وضع ملفات البدء الجديدة في مكانها · فاذا لم تكن الملفات محترقة ، وكان هناك قصر فقط موجود بالدائرة ، أمكن تحديد مكان القصر واصلاحه ، كما شرح مقدما في هذا أنباب ·
- فتح فی دائرة جهاز ضبط تعدی الحمل ، تزود بعض المحركات بجهاز ضبط زیادة الحمل ، وهو یحتوی علی خوصة من المعدن ، تتمدد عند تسخینها ، وتتسبب فی فتح نقطتی تلامس مشترك ویوصل هذا الجهاز مع المحرك علی التوالی ، كما هو مبین بشكل ا ـ ٦٦ ، و تفتح نقطتا تلامسه عندما تحدث زیادة فوق حمل المحرك ، أو عندما تحدث زیادة كبیرة فی شدة التیار المار بالملفات لأی سبب من الاسباب ، وعلی العموم یجب آن تقفل نقطتا التلامس بعد أن یبرد المحرك أو عندما تختفی الزیادة فی الحمل ، التلامس بعد أن یبرد المحرك أو عندما تختفی الزیادة فی الحمل ، افعص نقطتا التلامس بقصید اكتشاف وسیاخه أو عطب أو احتراق بهما فاذا كانتا فی حالة سیئة ، وجب استبدالهما بغیرهما جدیدتین ،
- 7 زيادة كبيرة فوق الحمل · اذا حمل محرك بزيادة كبيرة ، ولم يكن بدائرته جهاز ضبط تعدى الحمل ، فان المحرك سوف يطن ويتوقف عن الدوران · ويمكن معرفة حالة تعدى الحمل بسهولة بتوصيل أأمبير متر في الدائرة ، كما هو مبين بشكل الحرك ، وملاحظة ما اذا كان الأمبير متر يسجل قراءة لشدة التيار ، تزيد بكثير عن القيمة الموجودة على لوح تسمية المحرك · ويتسبب قصر الملفات أيضا في تسجيل قراءة كبيرة ، ولكننا نفترض ، على كل حال ، أن الاختبارات السابقة قد اثبتت انه لا يوجد قصر أو تماس مم الأرض في دوائر الملفات .
- ۷ تأكل أو شخط في كرسي يظهر عادة الخلل في كراسي المحركات بعد أن يكون قد مضي على استعمالها مدة طويلة ويمكن معرفة التأكل في كرسي جلبة بمحاولة تحريك انعسود الى أعلى والى أسفل بالطريقة المبينة في شكل ١ ٦٨ فاذا تحرك العمود ، كان هذا يعني أن الكرسي متأكل ، ويحتمل أن يكون عمود العضو الدائر هو المتأكل ، كما هو مبين بشكل ١ ٦٩ وفي أي الحائر هو المتأكل ، كما هو مبين بشكل ١ ٦٩ وفي أي الحائم تحتاج الى كراسي جديدة وحركة انتقائية صغيرة في

الكراسي سوف تسمح للعضو الدائر أن يلمس العضو الثابت، كما هو مبين بشكل ١ ـ ٧٠ ، وسوف تمنع المحرك بذلك من أن يمور • وفي كثير من الأحيان تتراكم الأوساخ في الجزء المتأكل من الكرمى ، وقد تمنع حركة العمود الى أعلى والى أسفل ، وفي هذه الحالة يفك المحرك ، ويترك العضــو الدائر مرتكزا في غطاء جانبي واحد ، فاذا أمكن قلقلة انغطاء الجانبي الى الأمام والى الخلف ، يكون العمود أو الكرسي متأكلا • ويمسكن رفع كرسى جلبة من مكانه بوضع قطعة أسطوانية من المعدن على الكرسى في مكان نزوله في الغطاء الجانبي ، وضغطه الى الحارج بوساطة د شاقة ، أو بأى أداة ضغط أخرى ٠ وتستعمل لهدا الغرض أداة مناسبة ، وهي عبارة عن قطعة اسطوانية من المعدن تم خرطها على المخرطة بحيث تلائم المقاسات المختلفة للكراسي ، كما هو مبين بشكل ١ ـ ٧١ . وتجب العناية بضغط الـكرسي القديم واخراجه من مكانه من ناحية الغطاء الجانبي ذي الفتحة الأوسع ، وان ترفع أي مسامير محواة أو أشرطة مزينة ، يمكن أن تمنع الكرسي من أن يخرج من مكانه بسهولة ٠ ويوضع كرسي الجلبة الجديد في مكانه بمساعدة قطعة المعدن الاسطوانية ، كما سبق ، ثم يضغط الكرسي في الغطاء الجانبي ، ويكون الضغط على الكرسى ، بحيث يدخل المسافة المضغوطة ، من ناحية الغطاء الجانبي ذات انفتحة الأوسع • ويجب أن ينطبق وضع فتحات الزيت في الكرسي مع وضع فتحات الزيت في الغطاء الجانبي ٠ ويجب عدم تجريح الكراسي والمحافظة عليها أثناء تركيبها .

وتصنع كراسى الجلبة الجديدة فى العادة أقل من المقاس بمقدار بضعة أجزاء من الالف من البوصة وتحتاج الى توسيع حتى تصل الى المقاس المضبوط ، ويتم ذلك بأن توضع الأغطية المجانبية على العضو الثابت بعد ضغط الكراسى فيها ، ولكن قبل وضع العضو المائر ؛ ثم يستعمل « دشلك » لتوسيع الفتحات • ويمرر « الدشلك » أولا خلال الكرسى فى أحمد الغطاءين الجانبين ، ثم يدفع خلال العضو الثابت حتى الغطاء المجانبي الآخر • وبهذه الطريقة يتم توسيع الكرسيين على نفس المقاس ، كما تصبع محاورهما على استقامة واحدة • ويحتاج الأمر الى استعمال « دشلكين » منفصلين بمقاسين مختلفين ،

اذا كان عمود العضو الدائر في حاجسة الى كرسيين بمقاسين مختلفين عند طرفيه · وفي مثل هذه الحالات تجب العناية بجعل محورى الكرسيين على استقامة واحدة ·

اذا كان العمود متأكلا ، فقد يمكن اعادته الى حالته الأصلية من حيث الاستدارة والنعومة بادارته على مخرطة ، وفي هسذه الحالة يجب تزويده بكرسي جديد ذي مقاس أصغر ، وقد يمكن اعادة العمود الى مقاسه الأصلى بتثبيت كمية من المعدن المنصهر عليه بطريقة تسمى التعدين • واذا استعملت هذه الطريقه ، فان العمود المكسو بالمعسدن يخرط على مخرطة الى المقاس الصحيح ، ثم يستعمل كرسى بالمقاس المضبوط بدلا من الكرسى القديم •

اذا نقص الزيت في الكرسي وترك حتى يجف ، فقد يسخن عمود المحرك ويتمدد حتى يلتحم من نفسه بالكرسي ، وتعرف هذه الحاتة بالكرسي المتجمد · ولاصلاح كرسي متجمد ، يجب الطرق على الغطاء الجانبي والكرسي حتى ينفصلا عن العمود ، أو يجب فصلهما باستعمال البوري · بعدد ذلك يجب تنعيم العمود ، وتركيب كرسي جديد ·

الغطاءان الجانبيان مثبتان بطريقة غيير صحيحة : عندما يكون الغطاء الجانبي غير محكم التثبيت حول محيطه كله ، كما هو مبين بشكل ١ - ٧٢ ، فأن محوري الكرسيين لا يكونان على استقامة واحدة • ويمكن حينئذ ادارة العضيو الدائر باليد بصعوبة ، أو لا يمكن ادارته على الاطلاق • وعند طرق الغطاء الجانبي بمطرقة خشبية ، أو بمطرقة من الرصاص ، يجب أن يصدر عنه صوت آصم ، كما يجب أن يلائم العضو الثابت عند كل النقط ملائمة تامة ، فاذا ثم يكن متلائما معه ، يجب حل كل المسامير المحواة ، ثم ربطها كلها معا ربطا تدريجيا ، بحيث ينطبق الغطاء الجانبي بانتظام وباحكام على العضو الثابت • عند تجميع المحرك اذن لا تحكم ربط المسيمار المحوى الأول على الغطاء الجانبي ، ثم تحكم ربط الذي يليه ، وهكذا ، فان احكام ربط المسامير بهذه الطريقة يجعل الناحية المقابلة من انغطاء الجانبي لا تنطبق على العضو الثابت باحكام •

انحناء عبود العضو الدائر: يحتمل انشك في وجبود انحناء بالعمود كالمبين بشكل ١ – ٧٣ ، اذا لم يلف العضو الدائر بسهولة باليد ، وذلك بعد التأكد من أن انغظاء ين الجانبيين مثبتان تثبيتا صحيحا · ولمعرفة ما اذا كان العمود منحنيا ، يرفع العضو اندائر من المحرك ويربط على مخرطة ، وعند دوران المخرطة ببطء ، يمكن في العادة رؤية العضو الدائر يتأرجع الى أعلى والى أسفل اذا كان هناك انحناء بالعمود · ولتحديد مكان الانحناء ، يمسك بمعاير مصنوع خصيصا لهذا الغرض ، قريبا من العمود آثناء دورانه على المخرطة · فاذا لم يتيسر الحصول على مثل هذا المعاير ، يمكن امساك قطعة من الطباشير قريبا من العمود ، فتحتك قطعة الطباشير بانجزء المنحني من العمود اثناء الدوران ، وتترك عليه علامة ·

ويمكن اصلاح عمود منحن بأن يربط العضو الدائر باحكام بين المركزين على مخرطة ، ثم يدخل قضيب أو قطعة طويلة من ماسورة تحت الجزء المنحنى ، للحصول على قوة الرفع اللازمة ، وتحب العناية بضبط مقدار الضغط المبذول فى ثنى العمود ، لاعادته الى الوضع الأصلى ، وفى العادة يتم اجراء عملية الثنى على دفعات ، حتى يصبح العمود مستقيما ، ويجب استعمال عند الطريقة مع المحركات الصغيرة فقط ، والا فقد يصاب مركزا المخرطة بتلف ،

المحرك يدور ابطأ من السرعة المعتادة: اذا لم يصل المحرك الى سرعة الدوران العادية ، فمن المحتمل أن يكون به عيب أو أكثر من العيوب الآتية: (١) قصر في دائرة ملفات الحركة • (١) بقاء ملفات البحد في الدائرة • (٣) أقطاب ملفات الحركة معكوسة • (٤) توصيلات أخرى خاطئة في دائرة العضو الثابت • (٥) كراسي متأكلة • تفكك في قضبان العضو الدائر •

۱ ـ قصر فی دائرة الحركة : يتسبب وجسود قصر فی دائرة ملفات الحركة فی أن يدور المحرك بسرعة اقل من تلك التی صنع لها ، وأن تصدر عنه ضجة ذات آزيز أو تشبه الزوم ، والقطب الذی يحدث به القصر ، كالمبين بشكل ۱ ـ ۷۶ ، يصبع عادة ساخنا جدا ، وقد يتصاعد منه الدخان ، لو ترك المحرك دائرا عدة دقائق ، ويستخدم « زوام » داخلي لتحديد القطب الموجود

به القصر ، أو يمكن تحديده بمجرد جس الملف الساخن ، وعلاج الملف الذى به أقصر يكون بالعثور على مكان القصر ، ثم عزله نو أمكن و فاذا لم يمكن عزله ، يعاد لف الملف ، أوالملفات كلها .

٢ ــبقاء ملفات البدء في الدائرة • دلائل هذا العيب هي نفسها دلائل ملفات الحركة المقصورة ، ولاستنتاج أن ملفات البدء تبقى في الدائرة ، فك أحد طرفى الملفات ، وابدأ تشغيل المحرك باليد كما هو مبين بشكل ١ ــ ٦٥ ثم صله مع خط التغذية ، بعد أن يلف العضو الدائر • فاذ المحرك حينئذ على الوجه المضبوط ، يكون مفتاح الطرد المركزي لا يفصل ملفات البده في الوقت المناسب •

قد تلتجم نقطتا تلامس مفتاح الطردالمركزى او تلتصقان، وقد تسبب عيوب بأجزاء أخرى فى آن تظل نقطتا التلامس مقفلتين ، أو يمكن ألا تفتح الأجزاء الدائرة فى المفتاح نقطتى التلامس الموجودتين فى الجزء الثابت ، وذلك لأن « ورد » الفبر موضوعة بطريقة خطأ على عمود العضو الدائر ، وفى أى حالة من هذه الحالات ، يصلح المفتاح كما سبق شرحه ، أو يركب مفتاح جديد ، أو توضع « ورد » الفبر على عمود العضو الدائر ، بالطريقة التى تجمل المفتاح يقفل ويفتح على الوجه المضبوط ،

- " اقطاب معكوسة بعلفات الحركة ، اذا وصلت الاقطاب بطريقة ينتج منها قطبية غير صحيحة ، فان المحرك سوف يدور ببطء ، هذا اذا دار على الاطلاق ، كما أن دورانه سوف يكون مصحوبا بضجة ، ولكى يكون التحليل أكثر تحديدا ، يحتاج الامر الى فك المحرك ، واختيار كل قطب ، لمعرفة ما اذا كانت قطبيته صحيحسة ، وذلك بتجارب البوصلة أو المسمار التى سبق شرحها ، وعند تحديد القطب ذى القطبية الخطأ ، تحل أطراف الأسلاك الموصلة اليه ، وتعكس ، ثم يعاد توصيلها ،
- ع توصیلات اخسری خاطئة فی دائرة العضو الثابت و تتسبب التوصیلات الخاطئة بین الأقطاب فی ای من ولفات الحركة أو البده فی مرور تیارات تأثیریة فی ملفات القطاب و مما یؤدی الی تسخین الملفات تسخین الملفات تسخین الملفات تسخین الملفات الدخان و المناس الدخان و المناسخین الملفات المناسخین الملفات الدخان و المناسخین الملفات المناسخین المناسخین الملفات ا

ويحتمل أن تحترق وعند حدوث هذه الحالة يجب فك المحرك ، واعادة عمل التوصيلات بعناية ، بالطريقة التي تم شرحها مقدما في هذا الباب ، في بند توصيلات المحرك ذي الوجه المشطور ويرتكبهواة التصليح أحيانا بعض الأخطاء في توصيل الملفات في هذا النوع من المحركات ، منها، وهي أكثر شيوعا، أنهم يوصلون قطبين على التوالى ، والباقى في دائرة مقفلة ، بنفس الطريقة الموضحة بشكل ١ ــ ٧٥ ويجب بذل عناية بالغة بتوصيل الأقطاب بانضبط كما هو مطلوب ٠

- الكراسي المتأكلة و يصدر عن المحرك أثناء تشغيله ضجة اذا كان به كرسي متأكل أو كان العمود متأكلا ، كما أنه يكون متثاقلا في دورانه ، والسبب في ذنك أن العضو الدائر يحتك بالعضو الثابت أثناء الدوران ، كما هو مبين بشكل ١ ـ ٧٠ ويمكن التثبت من وجود حالة تأكل في الكرسي أو في العمود بملاحظة ما اذا كان في الاستطاعة تحريك العمود الى أعلى والى أسفل في أثناء تجميع المحرك وفي أي من الحالتين يجب أن يجسري التصليح بالطريقة انتي سبق شرحها في هذا الباب ،
- بعض القضبان فی العضو الدائر محلونة يستدل علی ان بعض القضبان فی العضو الدائر تكون دائرة مفتوحة ، عندما يدور المحرك بقدرة منخفضة ، ويصدر عنه ضجيج ويجب حينئذ رفع العضو الدائر من المحرك لمتابعة اختباره وقد يمكن العثور علی القضبان المحلولة بمجرد انفحص بالنظر ، وخصوصا اذا أمكن تحريكها من ناحية الحلقات الجانبية ، فاذا لم يتيسر ذلك يجب اختبار العضو الدائر علی زوام عضو الاستنتاج ويتكون هذا الزوام من قنب حديدی مصنوع من الرقائق ملفوف حوله ملف من السلك ثم يوصل الملف الی خط متردد الجهدد ، ملف من السلك ثم يوصل الملف الی خط متردد الجهدد ، القلب الحديدی ، كما هو مبين بشكل ١ ٧٦ ، ويدار فاذا حدث تغيير فی شدة استضاءة مصباح متصل علی التوالی مع الزوام ، كان هذا دليلا علی وجود قضبان مفتوحة وعند العثور علی القضبان المفتوحة فانها تلحم بالحلقات الجانبیة •

## ازدياد سخونة المحرك وهو دائر

- ا \_ ملغات مقصوره اذا كان هناك قصر في دائرة ملغات الحركة او ملغات البده ، فإن القطب المقصور تزداد حرارته كثيرا عندما يكون المحرك دائرا ، وبالإضافة الى ذلك يكون دوران المحرك مصحوبا بضجيج وتسخن الملفات تبعا لذلك الى درجه تؤدى الى تلف المحرك لو ترك دائرا وهو على هذه الحال والطريقة التي تتبع لمعرفة ما اذا كانت توجد دائرة قصر ، وتحديد مكان وجودها ، قد تم شرحها في بند اختبار المحرك المشطور الوجه واذا تم يتيسر اصلاح القصر وعزله ، بعد تحديد مكان وجوده يجب اعادة نف القطب أو الملفات كلها •
- ۲ ـ تماس الملفات مع الأرض و ان حدوث تماس بين الملفات والأرض عند نقطين و أكتر يعد مكافئا لقصر في الملفات ويتسبب في أن يسخن المحرك جدأ وهو دائر وسوف يؤدي تبعا لذلك الى حدوث تلف شديد بالمحرك وتحدد نقط التماس مع الأرض بالطرق التي سبق شرحها ويتم اصلاحها باعادة العزل لوأمكن ذلك وفاذا كانت عملية اعادة العزل مستحيلة و ظهر أنها غير حكيمة و يجب اعادة لف القطب انذي به انتماس و عبر حكيمة و يجب اعادة لف القطب انذي به انتماس و المناس و المنا

واذا كان التماس مع الأرض قد حدث عند نقطة واحسدة فقط في المحرك ، فمن المحتمل الاحساس بصدمة كهربية عند لمس المحرك وهو دائر • ولما كان هذا خطرا على العمال ، فمن الضروري اصلاح المحرك في الحال •

٣ ـ حدوث دائرة قصر بين ملفات الحركة وملفات الباء • يتسبب حدوث دائرة قصر بين نوعى الملفات في مرور تيار في جنوء من ملفات البدء باستمرار أثناء دوران المحرك ، وبمرور الوقت يحرق هذا التيار ملفات البدء • ولتحديد المكان الذي حدث عنده انقصر تحل أطراف الملفات عند النهايات ، ثم يوصل اأحد

طرعى مصباح احببار ( متصل مع الخط ) بملغات الحسركة ، ويوصل طرف مصباح الاختبار الآخر بملغات البدء ، وسوف يضى المصباح حبنئذ ، لأن التيار ينتقل من ملغات الحركة الى ملغات البدء عند نقطة القصر ، تبعد بعد ذلك ملغات الحركة عن ملغات البدء عند نقط مختلفة بالعضسو الثابت ، فاذا تحركت تبعا نذلك نقطة القصر ، فقد تتغير شدة استضاءة المصباح أو ينطفى ، وإذا لم يتيسر تحديد مكان القصر بهذه الطريقة ، فمن الضرورى أن ترفع منفات البدء واحدة فواحدة حتى يمكن العثور عليه ،

ويمكن في العادة اصلاح القصر بادخال شريط من ماس كامبرك مدهمون بالورنيش ، أو من ورق و ارمو ، بين توعو، الملغات في المحرى .

- الكواس المناكلة ، عندما الماكن الكواسي الدرجة المجمل العضو اللهائر بحنك بالعصو المنابت ، فان المحرك يصبح ، نشر سخونة من المعماد بعد نشغيله فنوه قصارة من الموقت ، ويمكن معسوقة وجود فراسي مناكلة إمحاولة الحراك عمود العضو المائر الى أعلى والى اسفل الناء الجميع أحزاء المحرك ، فاذا أمكن الحريك العمود بهذه الطريقة ، كان هذا بعني أن الكراسي مناكلة ، واذا رفع العضو المدر من مكانه ورجد أن بسطحه بعض أجسزاه لامعة ، كان هذا دليلا على احتمال أن العضو المدائر يحتك بالعصو المائرة وبمكن علاج هذه الحائه باستبدال الكراسي بنعرها ،
- ه ـ بعدى لحمل تسبب تعدى الحمل على المحرك في جعله بسحب بيارا يزيد عن المعناد ، مما يؤدى الى زيادة كبيرة في سحونه ويوصل أمبير متر في العائرة لاستكشاف وجود تعد في الحمل فاذا سجل الأمبير متر قراءة أكبر من الرقم الموجود على لوحة تسمية المحرك ، يجب تخفيض الحمل أو استبدال المحرك بالخسر أكبر منه ويفترض في هذا الاختبار أن هناك تعديا في الحمل الموضوع على المحرك .

# المحرك يدور مصحوبا بضجة

مناك عدة أسباب تؤدى الى صدور ضبعة غير عادية عن المحرك السطور الوجه أثناء شدخينه الوالتو هذه الأسباب شياء عا هي ١١٠) المفات الاصورة

(٢) التوصيل الخاطئ بين الاقطاب (٣) القضبان المحلولة في العضو الدائر
 (٤) الكرسي المتأكل (٥) مفتاح القوة المركزية المتأكل (٦) زيادة كبيرة في المحورية (٧) وجود مواد غريبة في المحوك .

وينتج عن الحالات الثلاث الأولى المذكورة آنفا طنين مغناطيسى أثناء دوران المحرك و فعند ملاحظة وجود مثل هذا الطنين ، يمكن للكهربي أن يتأكد من وجود أحد هذه العيوب وقاء سبق شرح الاختبارات الأخرى التي يصلح أجراؤها لمعرفة هذه العيوب وطرق اصلاحها و

وتتسبب انكراسى الشديدة التأكل في أن يحتك العضو الدائر بالعضو الثابت أثناء دوران المحرك ، مما ينتج عنه ضجة عالية · وتعمل الاختبارات اللازمة لكشف هذا العيب ، ثم تجرى الاصلاحات الواجبة بالطريقة التي سبق شرحها ·

وقد يتسبب مفتاح الطرد المركزى المتأكل في صدور ضجة ملحوظة عن المحرك أثناء تشغيله وحيث ان جزءا من المفتاح موجود على العضو الدائر بجزء فانه يدور بسرعة عالية ، وقد يحتك عضو محلول من الجزء الدائر بجزء آخر من المحرك أو يرتطم به ، مسببا بذلك الضجة ، وعند الشك في وجود مثل هذا العيب يجب رفع العضو الدائر من داخل العضو الثابت وفحص المفتاح بعناية ، وقد نجد آنه من المكن اصلح العيوب الموجودة ببعض الأجزاء ، والا فانه يجب تركيب مفتاح جديد ،

وقد تنتج انضجة أثناء انتشغيل عن وجود حركة معورية يعملها العضو الدائر وتزيد عن ﴿ ﴿ ﴿ مَنَ الْبُوصَةِ ﴿ وَتُوضَعِ ﴿ وَرَدَ ﴾ مِنَ الْغَبِرِ عَلَى عَمُود الْعَلْمُ الْمُكَنَةُ الْمُنَاسِبَةُ لَعَلَاجٍ هَذَا الْعَيْبِ ﴾

ويحتمل في بعض الأحيان أن تكون مادة غريبة ، كقطعة من عاذل الأسلاك ، مدفونة بين الملفات أو في أحد المجاري وتبرز منها لدرجة تجعل العضو الدائر يحتك بها ، فيتسبب هذا في صدور ضجة غير مرغوب فيها ، ويمكن العثور على هذه المادة بعد حل المحرك وفحص كل الملفات والمجاري بعناية ، ثم تزال المادة الغريبة بعد العثور عليها عادة بزرادية أو بمفك ، ويجب العناية في أثناء ذك بعدم اتلاف العازل على الأسلاك وبين الملفات ،

# الباب-الثاني

# المحرك ذو المكشف

يشتغل المحرك ذو المكثف بالتيار المتردد ، وهو يصنع بأحجام تتراوح بين بلم من الحصان و ١٠ حصان ، ويستعمل على نطاق واسع لادارة أجهزة تكييف الهواء ، والمكابس ، ومواقد الزيت ، وآلات الغسل •

والمحرك ذو المكثف يشبه محرك الوجه المشطور في تركيبه ، الا أن به وحدة اضافية ، يطلق عليها المكثف ، توصل على التوالى مع ملفات البدء ، أو الملفات المساعدة •

ويكون المكثف عادة مثبتا بأعلى المحرك ، كما هو مبين بشكل ٢ - ١ ، وقد يركب في أمكنة أخرى خارجة أو بداخل غلاف المحرك ، ويعطى المحرك ذو المكثف عزم دوران عند بدء الحركة أكبر من ذلك الذي يعطيه محرك الوجه المشطور ، مع أنه يستهلك تيارا أصغر مما يستهلكه هذا الأخير ، ويتغذى المحرك ذو المكثف عادة من دائرة أنازة أو دائرة قوى، ذات وجه واحد ،

### المسكشف

يستعمل لفظ المكثف على نطاق واسع ، وهو يصف طريقة تشغيل الجهاز ، فهو يعمل على تكثيف الكهربا وخزنها ، أى انه يعمل كوحدة للتخزين ، وكل المكثفات تمتلك هذه الخاصية ، وكلها ذات خواص كهربية واحدة ، وتختلف فقط في تركيبها الميكانيكي .

### المكثف الورقي

يتكون المكثف من موصلين ، عادة من المعدن ، يفصلهما عازل ، كالورق المشبع ، والمكثف الورقى يتكون بهذه الكيفية ويحتوى على شرائط عديدة من صفائح معدنية يفصل بينها واحد أو أكثر من أشرطة الورق المشبع ،

وتلف الأشرطة أو تثنى معا لكى تكون وحدة متماسكة ، ثم توضع فى اناء معدنى لاستعمالها في المحركات • ويكون هذا الاناء اسطوانيا ، أو على

شكل متوازى المستطيلات ويربط بمسامير عادة بأعلى المحرك ، ويزود بالميتين ، أو طرفى سنك ، لعمل التوضيلات • شكل ٢ ـ ٢ ببين مكتفا ورفيا

### المكثف المملىء بالزيت

تصنع بعض المكتفات من الورق المشبع بالزيت ، ثم توضع في الله ممثر، بالزيت ، وهذا يؤدي الى زيادة خاصمة العزل في الورق المادة بسراعد عنى حفظ المكتف من السحوالة الزائدة ، وبدين شكر ٢ ـ ٣ كتفه المناذة بالروب

### المكتف ذو السائل الكهربي

يستخدم المكثف ذوالسائل الكهربي في كثير من المحركات ذات المكثفات ويتكون هذا الدوع من المكثفات من فرخين من صفائح الالومندرم تفصل بينهما طبقة أو أكثر من الشاش المشبع بمحلول كيموى ، يطلق عبه السائل الكهربي ، وهو بكون طبقة رقيقة نقوم مقام العازل في المكثف ذي السائل الكهربي ، وبلف هذه الطبقات بقطعة من الشاش معا وتعد أن المائل الألومنيوم وشكل ٢ حد يبن مكثفا ذا سائل كهربي ويجب عدم المناط بهذا النوع من المكثفات في المدائرة آكثر من نوان معدودة في كن مرة عدد ادارة المحرك ، وذنك لأنها مصنوعة على أسابس التسغيل المنقطع وذنك لأنها مصنوعة على أسابس التسغيل المنقطع و

#### السعة

تقاس المكتفات بالميكروفاراد (وتخنصر الى م م ف ) ، وننوفف سعة المكثف على حجمه ونوعه ، وقد تبلغ ١٠ م ف أو ١٥٠ م ف وقد يفقد المكثف خواصه المميزة نتيجة لكثرة الاستعمال ، او للسخرنة الزائدة ، اوالأى سبب آخر ، ويجب عنداذ استبداله بآحر له نفس السعة تقريبا ، والا فان المحرك قد لا يستطيع أن يولد عزم الدوران المطلوب عند البدء ،

ويستخدم المكثف في بعض المحركات كجهاز لبدء الحركة ، ويطلق عليها، في هذه الحالة ، المحركات ذات مكثفات البدء ، وفي أنواع أخرى من المحركات يستعمل المكثف أثناء البدء . مم يظل في الدائرة طوال فترة التنسفيل ، ويطلق على هذا النوع المحرك ذو مكثف البدء والحركة ،

### تركيبه

يشبه هذا المحرك في تركيبه المحرك المشطور الوجه ، الا فيما يختص بالمكتف و ينركب المحرك ذو مكثف البدء من الأحزاء الرئيسية الآتية : (١) العضو النابت به المجارى ، وفيها ملغات البدء وملغات الحركة (٢) العضو الدائر من نوع الفقص السنجانى (٣) غطاءان جانبيان (٤) المفتاح ، وهو عادة من نوع القوة المركزية ، وينكون من جزء سأكل منت في الغطاء الجانبي الأمامي وجزء دائر متبت في العضو الدائر و (٥) المكثف ، وهو ذير سائن كهربي عمرما .

### طريقة التشغيل

یبین شکل ۲ ـ ه دائرة توصیل محرك ذی مكثف بدء ۱۰ اثناء فترة البدء توصل ملغات الحركة وملغات البدء مع الحط ، حین یكون مفتاح الطرد المركزی مقفلا ۱۰

وعندما يصل المحرك الى ٧٥٪ تقريباً من السرعة الكاملة ينفتح مفتاح الطرد المركزى ، وبذلك تنفصل ملفات البدء والمكثف عن دائرة الخط ، وتبقى ملفات الحركة وحدها موصلة على الحط .

لكى يتولد عزم دوران ابتدائى فى محرك المكثف ، ينبغى تكوين مجال مغناطيسى دائر بداخل المحرك ولعمل ذلك توضع ملفات البدء مرحلة عن ملفات الحركة بزاوية مقدارها ٩٠ درجة كهربية ويستعمل المكثف لكى يساعد التيار فى ملفات البدء على لوصول الى أقصى قيمته قبل أن يصل التيار فى ملفات الحركة أقصى قيمته وبمعنى آخر يستعمل المكثف لكى يساعد التيار فى ملفات البدء على أن يسبق التيار فى ملفات الحركة ، وينتج عن هذه الحالة تولد مجال مغناطيسى دائر فى العضو الثابت ، ويعمل هذا المجال على انتاج تيار كهربى بالنائير فى ملفات العضو الدائر ، وتبعا لذلك فان المجال المغناطيسى يؤثر بطريفة تؤدى الى توليد حركة الدوران فى العضو الدائر

#### اعادة اللف

تحتوى معطم الأنواع الشائعة الاستعمال من محرك مكتب البدء على نوعين من الملقات في العضو الثابت ، تماما كما بوجد في محرك الوجسه

المسطور ، وهـو ملفات الحركة وملفات البدء · وتوضع ملفات الحركة باستمرار في قاع المجارى ، ثم توضع فوقها ملفات البدء مرحلة عنها بزاوية قدرها · و درجة كهربية · وبمعنى آخر تأخذ أقطاب ملفات البدء الأوضاع المتوسطة بين أقطاب ملفات الحركة · وعند فحص ملفات البـد في محرك مكثف انبدء نجد أنها تلف عادة من سلك أصغر مقاسـا من سلك ملفات الحركة ·

وتوضع ملفات محرك مكثف البدء في المجارى بنفس الطريقة التي توضع بها الملفات في محرك الوجه المشطور ، كما يمكن استعمال طريقة اللف باليد ، أو اللف على قالب (ضبعة ) ، آو اللف بالحزمة ، ويتوقف الأمر في ذلك على نوع المحرك .

### توصيلات محرك مكثف البــــــ

نذكر فيما يلى بعضا من الأنواع المتعددة للمحرك ذى المكثف ، ونكل منها طريقة مميزة فى توصيل الملفات ، وقد صمم بعض منها ليشتغل على جهد واحد ، والبعض الآخر يمكن تشغيله على جهدين مختلفين ، وكثير منها يمكن عكس اتجاه دورانه من الخارج ، وبعضها لا يمسكن ذلك الا من الداخل ، وسوف نقوم بوصف المحركات الآتية ، مع اعطاء رسم لتوصيلاتها ، لايضاح طريقة تشغيلها :

- ١ ـ بجهد واحد ، ويمكن عكس اتجاه الدوران من الخاوج ٠
  - ۲ ـ بجهد واحد ، وغير ممكن عكس أتجاه الدوران ٠
- ۳ ـ بجهد واحد ، یمکن عکس اتجاه دورانه ، وبه منظم حراری ۰
- عیر ممکن عکس اتجاه دورانه ، وبه مفتاح مغناطیسی ۰
  - ه ـــ بجهدین ، لا یمکن عکس اتجاه دورانه ۰۰
  - ٦ ـ بجهدين ، ويمكن عكس اتجاه دورانه ٠
    - ۷ ـ بجهدین ، و به منظم حراری ۰
- ۸ بجهد واحد ، نه ثلاثة أطراف أسلاك ، ويمكن عكس اتجاه دورانه .
  - ٩ ــ بجهد واحد ، ويمكن عكس اتجاه دورانه في الحال ٠
    - ۱۰ ـ بسرعتين ٠
    - ۱۱ ـ بسرعتين ، وبه مكثفان ٠

عند رسم التوصيلات لهذه المحركات ، تبين أطراف الأسلاك خارجة من المحرك ، وهذا لا يحدث في الواقع في جميع الحالات ، اذ أن هذه الأطراف كثيرا ما توصل الى نهايات موضوعة من داخل الدعامة الجانبية الأماميسة .

وتتبت النهايات في كشير من المحركات على الجزء الساكن من مفتاح الطرد المركزي ويستعمل المكثف ذو السائل الكهربي في كل محركات مكثف البدء الآتي ذكرها و

۱ – محرك مكثف البدء المفرد الجهد والممكن عكس اتجاه دورانه من الخارج ولهذا المحرك أربعة أطراف أسلاك تمتد الى خارب : اثنان منها تأتى من دائرة ملفات الجركة ، واثنان من دائرة ملفات البدء ، ونحتاج الى هذه الأسلاك الأربعة اذا أردنا عكس اتجاه الدوران من الخارج ويتصل مفتاح الطرد المركزى داخليا على التوالى مع ملفات البدء والكثف ويبين شكل ٢ – ٦ طريقة توصيل الملفات في حالة الدرران في اتجاه عقربي الساعة، في حين يبين شكل ٢ – ٧ نفس الملفات موصلة لاعطاء دوران في عكس اتجاه عقربي الساعة ، أو الاتجاه المضاد ويتضح من الرسم أنه لعكس اتجاه المعوران في هذا المحرك أو في أي نوع آخر من المحركات ذات المكثف ، يتحتم علينا فقط أن نعكس توصيل أطراف ملفات البدء بالنسسبة لاطراف ملفات المركة ، أو بالعكس و

وتتوقف سرعة هذا المحرك ، كما هى الحال فى الأنواع الآخرى من المحركات ، على عدد الأقطاب فيه : فكلما زاد عدد الأقطاب قلت السرعة ، وكلما قل عدد الأقطاب ازدادت السرعة ، وتوصل ملفات الأقطاب على التوالى أو على التوازى ، كما هى الحال مع المحرك مشطور الوجه ، وانما تجب العناية عند توصيل ملفات الأقطاب مع بعضها بأنه ينتج قطبية مختلفة فى الأقطاب المتجاورة ، ولما كان المحرك ذو أربعة الأقطاب هـو أكثر هـذه المحركات شيوعا ، فسوف نبدأ ببيان الرسم الخاص بمحرك ذى أربعة أقطاب متصلة على التوالى ، ثم بيان الرسم الخاص بمحرك ذى أربعة أقطاب متصلة على التوالى ، ثم بيان الرسم الخاص بمحرك ذى أربعة أقطاب متصلة على التوالى ، ثم بيان الرسم الخاص بمحرك ذى أدبعة أقطاب محركا ذا مكثف بأربعة أقطاب بدء بدائرتى توصيل وأربعة أقطاب " وفى كل من الشكلين ٢ ـ ٩ و ٢ ـ ١١ محركا ذا مكثف نجد النهايتين ت ، ، ت ، متصلتين معا بطرف الخط ل ، وتتصل النهايتان ت ، ، ت ، متصلتين معا بطرف الخط ل ، وتتصل النهايتان ت ، ، معا بطرف الحط ل ،

٢ - المحرك ذو مكثف البدء المفرد الجهد • وغير ممكن عكس اتجاه دورانه • اذا كانت أطراف ملفات الحركة متصلة داخليا مع أطراف ملفات البدء ، أصبح عكس اتجاه المدوران غير ممكن الا بعد أن يفك المحرك ، وتعكس توصيلات الأطراف • وتصلف بعض المحركات بهذه الطريقة ، لأن استعمالها لا يحتاج الا الى دوران في اتجاه واحد • وشكل ٢ - ١٢ يبن دائرة التوصيل لمحرك من هذا النوع بطرفي توصيل خارجيين •

٣ ـ المحرك ذو مكثف البدء المفرد الجهد الممكن عكس أتجام الموران فيه ، وبه منظم حراري • تزود المحركات ذات مكثف البدء في الغالب بجهاز يطلق عليه اسم المنظم الحراري ، وهو يستخدم بغرض حماية المحركات من تعدى انحمل ، وزيادة السخونة ، ومن دوائر القصر ، وهسكذا • ويتكون هذا الجهاز أصلا من وحدة مكونة من معدنين مختلفين ، توصل على التوالي من الخط ، وتركب عموما على المحرك • وتصميع همذه الوحدة المزدوجة المعدن من معدنین یمتدد کل منهما بمعدل یختلف عن الآخر عند تسخینهما ٠ ويلحم هذان المعدنان معا بطريقة الصهر عند الطرفين ، وبذلك يحدث انحناء في الوحدة عند تسخينها • وفي العادة يكون أحد طرفي الوحدة مثبتا ، بينما يستخدم الطرف الآخر لعمل نقطة التلامس • شمسكل ٢ - ٢٣ يبين دائرة التوصيل لمحرك به جهاز تعدى الحمل ذي معدن مزدوج • وعندما يمر تيار زائد الشدة في المحرك لفترة قصيرة من الوقت ، يتسبب عن مروره تسخين الوحدة لدرجة غير عادية ، مما يؤدى الى انحنائها لدرجة تكفى لفتح نقطتى التلامس ، وبذلك تفتح دائرة التوصيل • وفي بعض أنواع هــذه الوحدات المرارية تقفل نقطتا ائتلامس آليا عنهما تبرد الوحمدة مزدوجة المعدن • رفي وحدات أخرى يجب الضــفط على زر أعادة ، لارجاع المحرك الى حالة النشفيل وفي بعض أنواع الوحدات الحرارية توجد وحدة تسخين لتزويد المعدن المزدوج بالحرارة ، وتوصل وحمدة التسخين في هذا النوع مع الخط على التوالى • وعندما يمر تيار زائد انشدة في وحدة التسخين نتيجة لتعدى الحمل ، تفتح وحدة المعدن المزدوج الدائرة • وتوضع وحدة المعدن المزدوج اما بداخل وحدة التسخين أو ألى جانبها •

ونى كل المحركات التى يراد وقايتها من الحرارة الزائدة ، تجب العناية بتوصيل وحدة المعدن المزدوج على التوالى مع خط • وشكل ٢ ــ ١٤ يبين رسما لمحرك ذى مكثف بقطبين ، وبه جهاز وقاية ضد الحرارة الزائدة •

### المكثف ذو صندوق النهايات:

بوجد بكثير من محركات أجهزة التكييف صندوق للنهايات منبت مع المكنف وتعلم ثلاث النهايات بالحروف ت ، ت ل ، ل كما هو مبين بشكل الله الحط ل ، ل بالنهايات ل ، ل ت ، كما توصل الاسلاك الخط ل ، ل بالنهايات ل ، ل ت ، كما توصل الاسلاك التى تتصل بالمنظم الحرارى بداخل جهاز التكييف بالنهايات ت ل ، تحميل علامة ، في حين ت ويوصل أحد طرفى المكثف بالنهاية التي لا تحميل علامة ، في حين

يوصل الطرف الثاني للمكنف بالنهاية ل · ويبين شكل ٢ ـ ١٦ هذا المكنف متصلا مع محرك ذي مكنف بده ·

٤ - المحرك ذو مكثف البده ، مفرد الجهد ، غير ممكن عكس اتجاه دورانه ، وبه مفتاح مغناطيسي ، يستخدم في أنراع مخصوصة من أحهارة التكييف محركات تشتغل في سائل مكيف ، لا يسمح باستخدام مفتاح الطود المركزي ، ويستعمل في مثل هذه المحركات مفتاح يشتغل بالمغناطيسية ، وهو يعمل على فصل ملفات البده من الدائرة ، ويعنمد المفتاح المغناطيسي في طريقة تشغيله على أساس أن شدة تيار البدء للمحرك ذي مكثف البده تبلغ نسعف أو ثلاثة أمثال تيار التشغيل ويتكون المفتاح من ملف مغناطيسي ( يوصل على التوالي مع ملفات الحركة ) وغاطس ، ونقطتي تلامس ، كما هو مبين بشكل ٢ - ١٧ .

وعندما يمر التيار من الخط عند البدء يصبح الملف مشحرنا بالطاقة ، ويؤدى ذلك الى رفع الغاطس الذي يقفل نقطتي تلامس ، تكونان في العاده مفتوحتين ، وهما متصلتان على التوالى مع ملفات البدء ، وتبعا لذلك فان كلا من ملفات البدء وملفات الحركة تكون داخلة في الدائرة عند بدء حركة المحرك ، ولكن عندا تنخفض قيمة التيار العالبة عند البدء الى قيمتده المعتادة أنماء النشعيل ، تصبح شدة التيار المار في المنف المغناطيسي عبركافية لعنظ الغاطس في مكانه العلوى ، فيسقط فاتحا نقطني التلامس ، وتاركا دائرة علفات البدء مفتوحة ،

ولا توصل هذه المحركات عادة على اعتبار أنها ستعكس اتجاء دورانها ، ولا بد من اخراج أربعة أسلاك من المحرك اذا أردنا عكس اتجاه الدوران ،

ويكمن أحد عيوب هذا النوع من المحركات في أن أي تعد بسيط للحمل قد يتسبب في تشغيل الملف المغناطيسي وتوصيل ملفات البده مع الخط ، وبذلك يمكن أن تحترق هذه الملفات ، لأنها في العادة لا تحتمل التشغيل الالمدة ثوان معدودة .

م المحرك ذو مكنف البده ، مزدوج الجهد وغير ممكن عكس اتجاه دورانه ، يمكن استعمال هذا النوع من المحركات على جهدى تيار متردد مختنصين ، رهما عادة ١١٠ ، ٢٢٠ فولت أو ٢٢٠ ، ٢٤٠ فولت ، وتحتوي

المحركات التى من هسندا النوع عموما على وحدتين من الملفات الرئيسية ، ووحدة ملفات بد، واحدة ، مع خروج عدد كاف من أطراف الأسلاك يسمع بالتغيير من جهد الى آخر ( تحتوى بعض المحركات على وحسدة واحدة من الملفات الرئيسية مقسمة الى قسمين ) • فاذا اشتغال المحرك على جهسد قدره ٢١٠ فولت توصل وحدتا ملفات الحركة على التوازى كما هسو مبين بشكلى ٢ - ٢٠ ، ٢ - ١١ • واذا أردنا التشغيل على جهد قدره ٢٢٠ فولت توصل وحدتا ملفات الحركة على التوالى ، كما هو موضح بشكلى ٢ - ٢٢ ، توصل وحدتا ملفات البد، في كل من الحالتين على الجهد المنخفض ، وتوصل لهذا الغرض مع طرفى أحد قسمى الملفات الرئيسية • وتستخدم ووائر مماثلة في حالة التشغيل على ١٢٠ ، ٢٤٠ فولت •

يبين شكلا ٢ ـ ٢٤ ، ٢ ـ ٢٥ رسمين لتوصيلات العضو الثابت لمحرك مردوج الجهد ذى أربعة أقطاب ويمكن عكس اتجاه دوران هذا المحرك بعد رفع الغطاء الجانبي وعكس توصيل أطراف ملفات البدء ، وتوجد أربعة أطراف ممتدة الى خارج المحرك ، اثنتان لكل وحدة من ملفات الحركة .

والمعلومات التالية أخسات المحرك مثالى: وهسو محرك ذؤ مكثف بدء مزدوج الجهد تبلغ قدرته وصان وبفحصه وجسد أنه يحتسوى على ٣٦ مجرى وثلاث طبقات من الملفات وتتكون هذه الطبقات من وحدتين متسابهتين من ملفات المحركة الموضوعة معا في نفس المجسارى والمعزولة بعضها عن بعض ، ووحدة من ملفات البدء موضوعة على ٩٠ درجة كهربية من ملفات الحركة وكانت ملفات الحركة متصلة على التوازى كما أن ملفات البدء كانت متصلة على التوالى وتخرج من المحرك خمسة أطراف أسسلاك ليمكن عن طريقها التوصيل على ١١٠ أو ٢٢٠ فولت ولعكس اتجساه الدوران يرفع الغطاء ألجانبى الأمامي وتعكس أطراف آسلاك ملفات البدء على لوحة النهايات التي على مفتاح القوة المركزية و

شكل ٢ ـ ٢٦ يبين توصيلات الملفات للتشغيل على ١١٠ فولت ، أما التوصيلات الداخلية بين اقطاب هذا المحرك فهي مبينة في شكل ٢ ـ ٢٧ .

وقد تم تسجيل الملفات وعدد اللفات ومقاس السلك آثناء الحل • وهذه المعلومات مبينة بشكل ٢ ــ ٢٨ •

وقد أعيد هذا المحرك بنفس مقاس السلك ونفس عدد الملفات · الا أنه بدلا من لف الوحدة الأولى من ملفات الحركة ثم لف الوحدة الثانية فوقها ، ثم وضع الملفين في نفس الوقت باستعمال سلكين منفصلين · وقد استخدمت طريقة اللف اليدوى ·

تصمم المحركات المزدوجة الجهد أيضا لكى تشتغل بوحدة واحدة من ملفات الحركة ووحدة من ملفات البدء ، وتتكون ملفات الحركة في هذه الحالة من قسمين ، ولكل قسم سلكان يمتدان الى خارج المحرك في محرك ذي مكثف بدء مزدوج الجهد وله أربعة أقطاب يكون بملفات الحركة قطبان متصلان على التوالى ، وممتد نهما سلكان الى خارج المحرك ويوصل القطبان الباقيان على التوالى مع اخراج سلكين منهما ليصبح مجموع الاسلاك الحارجية كلها أربعة ، فعند التشغيل على الجهد المنخفض يوصل القسمان على التوالى ، وعند التشغيل على الجهد المرتفع يوصل القسمان على التوالى ، وعند التشغيل على الجهد المرتفع يوصل القسمان من ملفات الحركة ، شكل ٢ - ٢٩ يبين هذا كله ، والأساس في طريقة تشغيل هذا المحرك هو نفسه الذي شرح في المحرك السابق ، ويبين شكلا تشغيل هذا المحرك هو نفسه الذي شرح في المحرك السابق ، ويبين شكلا باربعة أقطاب ، وملفات هذا المحرك تشبه مثيلتها في محرك مكثف بدء مفرد باربعة أقطاب ، وملفات هذا المحرك تشبه مثيلتها في محرك مكثف بدء مفرد الجهد ذي اربعة أقطاب ،

7 - المحرك ذير مكثف البدء والممكن عكس اتجاه دورانه ، ومزدوج الجهد : يراعى فى هذا المحرك امكان عكس الدوران من الخارج وذلك بمد سلكين أضافيين الى خارج المحرك مأخوذين من دائرة ملفات البدء ، ويبين شكلا ٢ - ٣٢ ، ٢ - ٣٣ التوصيلات اللازمة للدوران فى اتجاه عقربى الساعة وعكس اتجاه عقربى الساعة ١١٠ فولت ، ويبين شكلا ٢ - ٣٤ ، ٢ - ٣٥ التوصيلات اللازمة للتشغيل على ٢٠٠ فولتا ،

۷ ـ المحرك ذو مكثف البدء ، مزدوج الجهد وبه جهاز حماية من تعدى الحمل • المحرك ذو مكثف البدء المزدوج الجهد والذى لا يمكن عكس اتجاه دورانه ، والموصوف في البند الخامس (ص ٤٨) ، كان يحتوى على جهاز تنظيم حرارى لحمايته من تعدى الحمل ، وهو يتكون من شريط من معدن مزدوج ونقطتي ثلامس متصلة كما هو مبين بشكل ٢ ـ ٢٦٠ •

۸ – المحرك ذو مكثف البدء ، مفرد انجهد ، ممكن عكس اتجاه دورانه ، وله ثلاثة أطراف ، لا يمكن عكس اتجاه دوران محرك ذى مكنف بدء عادى من الخارج اذا كانت هناك ثلاثة أطراف فقط ، ويمكن عكس اتجاه الدوران بسهولة ، على كل حال ، اذا استخدمنا ملفات حركة ذات قسمين ، كما هى الحال فى المحرك المزدوج الجهد ، ولكى يصبح ذلك ممكنا يوصل القسمان على المتوالى داخليا كما هى الحال فى المتوصيل على ٢٢٠ فولتا لمحرك مزدوج الجهد ، ويؤخذ الطرفان الباقيان خارج المحرك للتوصيل الى خط التغذية المجهد ، ويؤخذ الطرفان الباقيان خارج المحرك للتوصيل الى خط التغذية

(كما هو موضع بشكل ٢ . ٣٦) • وبوصل أحد طرفي ملك مده داخليا عنه. المنتصف بين فسمى ملفات الحسركة • وبؤخذ الطرف عابي لدائرة ملفات البدء الى خارج المحسرك • ويؤدى هذا الترتيب الى توصيبن دائرة ملفات البدء على التوازي مع القسم ، من ماغات الحركة للدوران في أحسد الاتجاهين كما في شكل ٢ ـ ٣٦ •

وللحصول على دوران في الاتجاه العكسى ينقل طرف التوصيل الحارج الدائرة ملفات البدء الى الوضع المبين بشكل ٢ ــ ٢٧ : حيث تصبح ملفات البدء موصلة على التوازى مع القسم ٢ من ملفات الحركة ، وهذا يؤدى الى تكس اتجاه النيار في ملفات البدء -

ويبين شكل ـ ـ ٣٨ ربيما تخطيطيا للملفات خارجا منها ثلاثة أطراف بغرض عكس أتجاء الدوران •

9 ـ المحرك ذو مكثف المدء ، مفرد الجهد ، ويمكن عكس اتجاه دورانه في الحال ، في احوال التشغيل العادية بجب أن بتوقف المحرك ذو مكثف البدء عن الدرران تماما قبل أن ينهكن من بعد المدران في الاتجاه المضاد ، وذلك لأن مفتاح الطرد المركزي لا بمكن أن يقفل الا بعد أن يكون المحرك قد توقف تقريبا عن الدوران ، رحيث أن ملفات البدء نكون خارج الدائرة عندما يكون المفتاح في الوضع المفتوح ، فإن عكس طرفي هذه الملفات ليس له تأنير على تشغيل رالمرك عندما يكون دائرا

یوجد ببعض محرکات مکنف آلبده مفتاح عاکس یوصل کما هو مبین باشکل ۲ .. ۳۹ و راید: النتاح اللاب شغرات ، او اقطاب ، وهی تتحسرك مما توحده الی ای من الوضعین ، وینتج دوران فی اتجاه عقربی الساعة فی احد مذین الوضعین ، اما هو موضح بالرسم ، وفی الوضع الثانی ینعکس ترصیل اطراف ملفات ابده ، فینتج دوران فی اتجاه ضد عقربی الساعة ،

ولكى تعكس اتجاه دوران هذا النوع من المحركات يجب أن تنتظر حتى تهدأ سرعة المجراك ألى المدرحة الشي يقفل عندها مفتاح الطرد المركزى ، ثم توصيل ملفات البدء الى الحلط .

عكم اتجاه الدوران في الحال: في أنواع معينة من الأشغال قد يهضى وقت غير قصير في انتظار توقف العصو الدائر عن الدوران قبل أن يمكن عكس الاتجاه ولكي يمكن عكس اتجاه الدوران في الحال وفي أثناء تشغيل المحرك بسرعته الكاملة يرضع متمم في الدائرة لكي يقصر الدائرة عبر المفتاح المركزي ويوصل منفات البدء في الدائرة في الاتجاه العكسي و

ويبين شكل ٢ ـ ٤٠ مثل هذا المحرك ذى مكثف البد ألذى يمكن عكس اتجاه دورانه في الحال ، ربه مفتاح عاكس وفي حالة السكون يكون مفتاح الطرد المركزى ذا نقطتي التلامس في وضع البدء ، حيث يكون المكثف وملفات البدء متصلة على التوالي مع الحط ، وفي نفس الوقت يكون ملف المتمم ، وهو في العادة مقفل ، متصلا بين طرفي المكنف وعندما يكون المنائح البدوى في وضع الى الامام تكون ملفات الحركة موصلة على الحط ، ويكون المكثف وملفات البدء متصلة على التوالي مع الحط ، كما يكون ملف المنم متصلا بين طرفي المكثف .

ويصبح الجهد الموجود بين ظرفى المكثف مسلطا على ملف المتمم ، مما يؤدى الى فتح نقطتى تلامس المتمم ، وهما اللتان تكونان فى العادة مقفلتين ، وبعد أن يبدأ المحرك حركته ثم ترتفع سرعته ينتقل مفتاح الطرد المركزى الى وضع انتشغيل ، وهذا يؤدى الى فصل المكثف من الدائرة تاركا ملفات البده متصلة على النوالى مع ملف المتمم ، ولما كانت مقاومة ملف المتمم عالية ، فانه لا يسمح بمرور تيار فى ملفات البده الا بالقيمة التى تكفى فقط لأن تحفظ نقطتى ثلامس المتمم مفتوحتين ،

وفى أثناء الفترة ، التى تقدر بجزء صغير من الثانية ، والتى ينقل فيها المفتاح اليدوى من وضع الى الأمام الى وضع بالعكس لا يمر أى تيار فى ملف المتمم ، وتبعا نذلك تقفل نقطتا تلامس المتمم ، وعندما يصل المفتاح الى وضع بالعكس يمر تيار خلال نقطتى تلامس المتمم المقفلتين الى ملغات البدء ، ولكن فى الاتجاه المعكوس ، وهذا يولد عزم دوران فى عكس اتجاه المعروان مما يؤدى الى توقف المحرك عن الدوران فى الحال ، فيعود مفتاح الطرد المركزى الى وضع البدء ، عاملا على توصيل المكثف مع ملغات البده على التوالى ، ويبدأ العضو الدائر فى الدوران فى الاتجاه المضاد ، وتصمم الملغات والعضو الدائر فى الدوران فى الاتجاه المضاد ، وتصمم الملغات والعضو الدائر فى مذا النوع من المحركات بحيث يمكنها تحمل الاجهاد الناشىء عن العكس السريع ،

10 معرك مكثف البدء المزدوج السرعة واحدى الطرق المستعملة لتغيير سرعة معرك ذى مكثف بدء تكون بتغيير عدد الاقطاب فى الملفات ولعمل ذلك توضع وحدتان منفصلتان لملفات الحركة فى المجارى وهى تتكون عادة من ملفات ذات ستة اقطاب وملفات بثمانية اقطاب وتستعمل وحدة واحدة من ملفات البدء وهى تعمل بالتزامل مع ملفات الحركة ذات السرعة العالية ويكون مفتاح الطرد المركزى من النوع المزدوج القفل او الانتقالى وتوجد نقطتا تلامس فى ناحية البدء من المفتاح و ونقطة تلامس

واحدة في ناحية التشغيل من نفس المفتاح · ويستعمل مفتاح خارجي لتغيير سرعة المحرك · وشكل ٢٠ ــ ٤١ يوضح رسما تخطيطيا لمحرك ذي مكثف بدء مزدوج السرعة ·

ويبدأ هذا المحرك دورانه على السرعة العالية بصرف النظر عما اذا كان مفتاح السرعة على الوضع عاليا أو منخفضا ، فاذا وضع حمذا المفتاح على ناحية منخفضا فان ملفات البدء وملفات الحركة للسرعة العالية سوف تقطع من الدائرة بوساطة مفتاح الطرد المركزى عندما يبلغ المحرك سرعته ، وفي نفس الوقت يعمل مفتاح الطرد المركزى على توصيل ملفات الحركة للسرعة المنخفضة ،

وتوجد أنواع الملفات الثلاثة المستعملة في هذا المحرك في أوضاع محددة بالنسبة الى بعضها في المجاري كما هو مبين بشكل ٢ ــ ٤٢ ، وهو يمثل عرضا مثاليا لخطوة الملفات في محرك به ٢٦ مجرى .

۱۱ - المحرك ذو مكثف البدء المزدوج السرعة والمحتوى على مكثفين . يحتوى هذا المحرك على وحدتين من ملفات آلحركة ، ووحدتين من ملفات البدء ، ومكثفين . ويستعمل آحد المكثفين عند التشغيل على السرعة العاليه ، والآخر تلتشغيل على السرعة المنخفضة ، ويعمل مفتاح طرد مركزى مزدوج على فصل وحدتى ملفات البدء من الدائرة بعد بدء الدوران . ويبين شكل على دسما لهذا النوع من المحركات .

# المحرك ذو مكثف البد. والحركة

يدور المحرك ذو مكثف البدء والحركة بهدوء ويسر وهو يشبه محرك مكثف البدء ، فيما عدا أن ملفات البدء والمكثف يظلان متصلين في الدائرة طوال وقت التشغيل و وتبدأ بعض المحركات دورانها ثم تثنتغل بقيمة واحدة للمكثف الموجود بالدائرة ، ويطلق عليها محركات مكثف الحركة المفرد القيمة والبعض الآخر من هذه المحركات تبدأ دورانها بقيمة عالية للمكثف ، وهذه ثم بفعل مفتاح معد لهذا الغرض تشتغل بقيمة منخفضة للمكثف ، وهذه تعرف بمحركات مكثف الحركة المزدوج القيمة .

# المحرك ذو مكثف الخركة المفرد القيمة

بعض أنواع المحركات المفردة القيمة هي :

١ ــ مفرد الجهــد ٠

٢ ــ مزدوج الجهــد ٠

- ٣ \_ مفرد الجهد ، قابل للعكس ٠
- ٤ ــ مزدوج السرعة ، مفرد الجهد ٠
- ه \_ ثلاثي السراعة ، مفرد الجهد •

وسوف نقوم بشرح هذه المحركات وتوصيلاتها في الفقرات الآتية :

١ - المحرك ذو مكتف الحركة المفرد القيمة والمفرد الجهد ويسبه هذا المحرك محرك مكتف البدم من جميع النواحي ويما عدا أنه لا يحتوى على مفتاح طرد مركزي وتوجد به وحدتان من الملفات واحدة للحركة وواحدة للبده وهما موضوعتان بحيث تفصل بينهما مسافة قدرها ٩٠ درجة كهربية ويكون المكتف مركبا باعلى المحرك أو موضوعا على حدة وتكون صعة المكتف عموما صغيرة وتتراوح قيمتها بين ٢ ، ١٦ م و ف على وجه التقريب ويكون المكتف في العادة من النوع المعزول بالورق وقد يكون من النوع المهتل بالزيت و

ينتج عن صغر سعة المكثف آن عزم الدوران عند البده يكون ذا قيمة متوسطة ، وعلى هذا فأن هذا المحرك يستممل فقط فى الأحوال التى يلائمها ذلك ، وهي تشمل مواقد الزيت ومنظمات الجهد والمراوح • وتعمسل محركات مكثف الحركة المفرد القيمة في هدو ويسر •

تكون توصيلات الملفات كمثيلتها في محرك مكثف البدء ، فيما عدا ان مفتاح الطرد المركزي غير موجود ، وشكل ٢ - ٤٤ يبين رسما تخطيطيا لمحرك مكثف حركة مفرد القيمة ٠

ولعكس اتجاه دوران المحرك المبين بشكل ٢ - ٤٤ يجب رفع الغطاء المجانبي وعكس اطراف توصيل ملفات البده بالنسبة الى ملفات الحركة ولكي نتجنب عملية رفع الغطاء الجانبي في المستقبل يمكن مد أربعة أسلاك الى خارج المحرك أو الى لوحة النهايات على المحرك ، كما هو مبين بشكل ٢ - ٥٥ .

٢ - المحرك نو مكتف الحركة المفرد القيمة ، المزدوج الجهد و يختلف منا المحرك ، وهو المبين بشكل ٢ - ٤٦ ، عن محرك مكتف البدء المزدوج الجهد في عدم وجود مفتاح طرد مركزى به ، وتوجد به وحدتان من ملفات الحركة ( أو وحدة ملفات حركة ذات قسمين ) ووحدة ملفات بده و وتوصل ملفات الحركة على التوالى في حالة التشغيل على الجهد المرتفع وعلى التواذى مع الجهد المنخفض ، وفي كل من الحالتين توصل ملفات البدء دائما مع طرفى وحدة من ملفات الحركة وكما هي الحال في المحرك ذي مكثف البدء يكون

قسما ملفات الحركة متشابهين ، ويمكن نقهما معا بسلكين منفصلين بطريقة اللف اليدوى ·

٣ - المحرك ذو مكثف الحركة ، قابل نعكس اتجاه الدوران ومغرد الحهد ، يتولد في هذا المحرك عزم دوران ابتدائي متوسط القيمة ، ويستعمل للتحكم في الصمامات والمقاومات ، وهو يحتوى على وحدتي ملفات رئيسية موضوعة وبين الواحدة منها والأخرى ٩٠ درجة كهربية ، وهاتان الوحدتان متشابهتان ، وتستعمل واحدة منهما كملفات حركة والثانية كملفات بدء لأحد اتجاهي الدوران ، وفي اتجاه الدوران العكسي تستعمل ملفات الحركة السابقة كملفات بدء ، بينما تستعمل تلك التي كانت ملفات بدء كملفات حركة ، ويمكن أن تشكل هذه الملفات بنفس طريقة ملفات المحسرك ذي مكثف البدء ،

والأساس في طريقة تشغيل هذا المحرك يتوقف علىحقيقة أن اتجاهدوران العضو الدائر يكون دائما من قطب في ملفات البدء الى القطب الذي يجاوره في ملفات الجركة والذي له نفس القطبية و وبتتبع الدائرة المبينة بشكل لا - ٤٧ نجد أنه عندما يكون المفتاح في الوضع الأمامي يمر التيار عن طريق الملفات بالى الطرف الثاني من الخط ، وفي نفس الوقت يمر التيار عن طريق أخر خلال المكنف والملفات أ راجعا الى الحط ، وبذلك تعمل الملفات المحلفات بدء والملفات بالمحلفات حركة منتجة دورانا في أحد الاتجاهين ،

وعندما يكون المفتاح في الوضع المعكوس تصبح الملفات أ ملفات حركة . و ب ملفات بدء وبذلك يدور المحرك في الاتجاه العكسي .

٤ - المحرك ذو مكثف الحركة المفرد القيمة ، مفرد المجهد ومزدوج السرعة في أننا السرعة و يختلف هذا المحرك عن محرك مكثف البدء المزدوج السرعة في أننا لانحتاج الى تغيير عدد الأقطاب لكي نحصل على تغيير في السرعة ، اذ نستفيد بدلا من ذلك من حقيقة أن سرعة دوران العضو المنائر لا يمكن أن تكون بنفس قيمة سرعة دوران المجال المغناطيسي الذي يولده العضو الثابت ويطلق على قيمة الفرق بين هاتين السرعتين نفيظ الانزلاق ، بديؤدي أي انخفاض في قوة المجال المغناطيسي الى ارتفاع في قيمة الانزلاق مما يتسبب عنه انخفاض في سرعة العضو الدائر .

ولكى نحصل على انخفاض فى اقيمة الجهد على ملفات الحركة ، توصل ملفات حركة مساعدة على التوالى مع ملفات الحركة الرئيسية • وتلف ملفات الحركة المرئيسية وتوضيع الحركة المساعدة فى نفس المجارى مع ملفات الحركة الرئيسية وتوضيع ملفات البدء على زاوية قدرها ٩٠ درجة كهربية من ملغات الحركة •

يظهر من الرسم المبين بشكل ٢ ــ ٤٨ انه عندما يكون مفتاح السرعة على الوضع منخفضاتكون مافات الحركة المساعدة والرئيسية متصلة على التوالى معا على الخط ، وتبعا لذلك فان جهد الخط يصبح موزعا على الوحدتين ، وتكون ملفات الحركة الرئيسية متأثرة بجزء فقط من الجهد الكلى للخط ، ويؤدى انخفاض الجهد على ملفات الحركة الى التقليل من قوة المجسال المغناطيسى ، مما يتسبب عنه خفض في قيمة السرعة ، وتكون ملفات البده في حالة التوصيل على السرعة المنخفضة متصلة على التسوالى مع المكثف الى الخط ،

وعندما يكون مفتاح السرعة على الوضع عاليا تكون ملفات الحسركة الرئيسية متصلة مباشرة على الخط ، في حين تكون الملفات المساعدة متصلة على التوالى مع ملفات البدء والمكثف ، وبذلك يكون الجهد الكامل موجودا على الملفات الرئيسية ، وتكون قوة المجال المغناطيسي أكبر مما مضي ، وهذا يؤدى الى انخفاض في قيمة الانزلاق وارتفاع في سرعة دوران العضو الدائر • وبين شكل ٢ ـ ٤٩ رسما نتوصيلات هذا المحرك •

ويمكن لف المنفات المساعدة بسلك مختلف في مقاسسه عن السلك المستعمل في نف ملفات الحركة الرئيسية ، ولكنهما يوضعان معا دالما في نفس المجارى • وتتم عقلية اللف بوضع الملفات الرئيسية في المجارى أولا ، ثم تأتى بعدها الملفات المساعدة ، وأخسيرا ملفات البدء على زاوية قدرها ٩٠ درجة كهربية من الملفات الأخرى • ويجب عمل أنعزل المناسب بين الملفات وبعضها •

لعكس اتجاه دوران هذا المحرك نعكس أطراف توصيل ملفات البدء • ويبين شكل ٢ ـ ٥٠ رسم الملفات لمحرك ذى مكثف حسركة مفرد القيمة • وهو موصل للحصول على السرعة المرتفعة •

٥ ــ المحرك ذو مكثف الحركة المفرد الجهد الثلاثي السرعة • هـنا المحرك يشبه المحرك السابق ، فيما عدد الله توجد نقطة تقسيم عند منتصف الملفات المساعدة ، كما هو مبين بشكل ٢ ــ ٥١ ، وبذلك تصبح عندنا وحدة من ملفات الحركة ووحدة من الملفات المساعدة ذات قسمين ١ ، ٢ ثم وحدة من ملفات البدء •

ويبين الرسم التخطيطى بشكل ٢ ــ ٥١ أيضا كيف يتم توصيل الملفات للحصول على ثلاث مرعات وفي الوضع عالى السرعة تكون ملفات الموكة متصلة على الخط ويكون القسامان ١ ، ٢ من الملفات المساعدة

ومعها دائرة ملفات البدء متصلة على التوالى مع الخط وفى الوضع متوسط السرعة تكون ملفات الحركة ونصف الملفات المساعدة (قسم ١) متصلة على التوالى مع الخط ، بينما يكون النصف انشائى من الملفات المساعدة (قسم ٢) متصلة على التوالى مع دائرة ملفات البدء على مالحط ، وفى الوضع منخفض السرعة تكون ملفات الحركة متصلة على التوالى مع قسمى الملفات المساعدة على الحط ، كما تكون دائرة ملفات البدء واصلة على الخط ، وفى كل الأنواع الثلاثة للتوصيل يظل المكثف متصلا على التوالى مع ملفات البدء وم ملفات البدء وم ملفات البدء و المداد و التوالى مع ملفات البدء و المعالى المكتف متصلا على التوالى مع ملفات البده و المداد و المدا

شكل ٢ ــ ٥٣ يبين رسما لملفات هذا المحرك ، وشكل ٢ ــ ٥٣ يبين عرضا مثاليا للاقطاب في محرك من هذا النوع .

## نوع من المحركات ذات مكثف الحركة مزدوج القيمة

يبدأ المحرك نو مكثف الحركة المزدوج القيمة حركته بمكثف ذى سعة عالية متصل على التوالى مع ملغات البدء ، وهذا يؤدى الى توليد عزم دوران ابتدائى كبير ، وهو ما نحتاج اليه فى عملية تقليب الأفران والمكابس وهكذا ، وفي أثناء التشغيل تستبدل سمة المكثف بأخرى أقل قيمة بوساطة مفتاح القوة المركزية ، وتظل كل من ملغات الحركة وملغات البدء في الدائرة طوال الوقت ،

ويمكن الحصول على قيمتين للسعة باستعمال مكثفين متصلين على التوازى عند البده ، وفصل احدهما عن الدائرة عند الرغبة في التشغيل على قيمة آقل للسعة ، أو يمكن استعمال محول مع مكثف واحد حتى نستطيع رفع قيمة السعة الفعلية للمكثف، عند البده •

استخدام وحدة مكثف محول · تستخدم بعض المحركات محولا ذاتيا مع مكثف واحد لاعطاء السعة العسالية اللازمة عند البيه ، وذلك بدلا من استخدام مكثفين · ويرفع المحول قيمة الجهد الموصل على المكثف ، ثم يحول مغتاح الطرد المركزئ توصيل الدائرة بحيث تنخفض قيمة الجهد أثناء التشغيل · ويمكن وضع الجهد المرتفع على المكثف لمدة ثوان قليلة فقط ، والا فانه مسوف يسبب تلفا في عازل المكثف مما ينتج عند حدوث دائرة قصر ·

يتكون المحول الذاتي من قلب من رقائق الحديد ملغوف عليه ملف من مملك النحاس به نقط تقسيم عديدة كما هو مبين بشكل ٢ ــ ٥٤ ، ويوصل

المكثف عادة بالبقطتين أ ، د وهما طرفا ملف المحول ، كما يظهر بشكل ٢ - ٥٥ • فاذا كانت ب هي نقطة التقسيم المتوسطة ، ووصل الخط بين نقطتي التقسيم أ ، ب يكون ضعف قيمة جهد الحط موصلة على المكثف •

عندما يكون ضعف القيمة العادية للجهد تقريبا موصلة على المكثف ، تزداد قيمة السعة الفعلية كمربع نسبة تحويل الجهد وهي ٢ : ١ • وعلى ذلك فان السبعة الفعلية سوف تزداد الى ٢ × ٢ أو أربع مرات • فأذا كانت قيمة سعة المكثف ٤ م • ف ، فسوف تصبع السعة الفعلية بعمه اضافة المحول الى الدائرة ٤ × ٤ أو ١٦ م • ف •

واذا كانت نقطة التقسيم ب تقع عند ربع عدد اللفات بين النقطة ا والنقطة د ، فسوف تصبح نسبة جهد المكثف الى جهد الخط ٤ الى ١ ، وعلى ذلك فسوف تصبح السعة الفعلية ست عشرة مرة مثل السعة العادية وهى ٤ م٠ ف٠ أو ٤ × ١٦ = ٦٤ م٠ ف٠

اذا استعملت نقطة التقسيم في المحول التي تجعل نسبة جهد المكثف الى جهد الحط ٤: ١: فان مكثفا ذا سعة قدرها ٦ م • ف • سوف يعطى سعة فعلية قدرها ٩٦ م • ف • روهي قد تكفي لتوليد عزم دوران ابتدائي مرتفع • وتتغير نسبة تحويل الجهد بفعل مفتاح الطرد المركزي الذي يتحرك الى نقطة تقسيم أخرى ، وذلك عندما تصل السرعة الى ٧٠ في المائة تقريبا من انسرعة الكاملة ، فيشتغل المحرك بالسعة العادية للمكثف ويبين شكل ٢ ـ ٥٦ دائرة التوصيل •

تستخدم فى العادة مكنفات معزولة بالزيت ذات سعة تبلغ ٤ الى ١٦ م، ف، على وجه التقريب فى هذا النوع من المحركات ، ويكون المسكنف والمحول مغلقين معا فى صندوق مستطيل من الحديد يوضع بأعلى المحرك ، وشكل ٢ - ٥٧ يوضع رسم توصيلات العضو الثابت لهذا المحرك

ومحركات مكثف الحركة المزدوج القيمة الآتية يستخدم فيها كلها كللها النوعين السمابقين من المكثفات المزدوجمة القيمة والمكثفات ذات المحولات •

- ١ \_ مفرد الجهد ، غير قابل لمكس اتجاه الدوران ٠
  - ٢ ـ مفرد الجهد، قابل تعكس اتجاه الدوران •
- ٣ \_ مزدوج الجهد ، غير قابل لعكس اتجاء الدوران ٠
  - ٤ \_ مزدوج الجهد ، قابل نعكس اتجاه الدوران ٠
    - ه \_ مزدوج الجهد ، بمقاومة متغيرة .

۱ معسرك مكثف الحرك على نوعين من الملفات ، ملفات الحركة المدوران و يعتسوى هسذا المحرك على نوعين من الملفات ، ملفات الحركة وملفات البدء وهما موضوعان على زاوية قدرها ٩٠ درجسة كهربية من بعضهما ، ويركب المكثفان بأعلى المحرك وأحدهما ، وهسو ذو السعة المنخفضة العالية ، من النوع ذى السسائل الكهربي ، والشاني ذو السعة المنخفضة من النوع المعزول بالورق ويوصل المكثفان مع بعضهما عنسد البدء على التواذي ثم يوصلان معا على التوالي مع ملفات البدء ، كمسا هسو مبين بشكل ٢ ـ ٥٠ وعندما يصل المحرك الى ما يقرب من ٧٥ في المائة من سرعته الكاملة ينفصل المكثف ذو السسائل الكهربي من الدائرة بوساطة مفتاح الطرد المركزي ، تاركا المكثف الورقي وحده في الدائرة وتوصل ملفات الحركة على التوازي مع الخط ٠

٢ - محرك مكثف الحركة المفرد الجهد والقابل لعكس اتجاء الدوران هـذا المحرك يشبه المحرك الموصوف توا بعاليه ، فيما عدا أنه يستخدم وحدة مكثف محول • وتمتد أربعة أسلاك الى خارج المحرك لتجعل في الامكان عكس اتجاه دورانه خارجيا ، واثنان من هـذه الأطراف تجيء من دائرة ملفات البـد • ولعكس اتجاه دوران المحركة ، واثنان من دائرة ملفات البـد • ولعكس اتجاه دوران المحرك يكون من اللازم تبديل الطرفين ت ، ت ، كما هـو مبين بشكل ٢ ـ ٥٩ •

٣ - محرك مكنف الحركة المزدوج انجهد وغير القابل لعكس اتجاه الدوران وهو يشبه محرك مكنف البدء المزدوج الجهد ، فيما عدا أنه يستعمل مكنفين عند البدء وتوجد به وحدتان من ملفات الحركة ووحدة من مافات للبدء ، وتوصل ملفات البدء دائما على التوازى مع وحدة من الملفات الرئيسية ، وشكل ٢ - ٦٠ يبين توصيلات ملفات هذا المحرك على جهد قدوه ١١٠ فولت ، في حين يبين شكل ٢ - ١٦ انتشعيل مع معنت فولت ، وعند البدء يوصل المكنفان على التوازى معا ، ثم بالتوالى مع ملفات البدء ، ويوصل المكنف ذو السائل الكهربي على التوالى مع مفتاح الطرد المركزى ، وعند ممتاح الطرد المركزى ، وعند ممتاح الطرد المركزى ويفصل هذا المكنف عن الدائرة ، ويبقى المكنف الورقى في المدائرة كما تبقى ملفات البدء ، ولكي يصبح في الإمكان المكنف الورقى في الدائرة كما تبقى ملفات البدء ، ولكي يصبح في الإمكان عكس اتجاه الموران خارجيا يجب أخذ طرفي ملفات البدء الى الخارج كما عمين بشكل ٢ - ٢٠ .

ويستعمل في بعض أنواع المحركات المزدوجة القيمة مكثفان مصنوعان بحيث يمكن الأحدهما أن يوضع بداخل الآخر ، فيصلنع مكثف السائل الكهربي على شكل أسطوانة جوفاء ، بينما يصنع مكثف الحركة على شكل أسطوانة يمكن أن توضع بداخل مكثف السائل الكهربي كما همو مبين بشكل ٢ ـ ٦٣ أ ، ثم تغلق الوحدتان في وعاء واحد ، وشكل ٢ ـ ٦٣ ب يوضع رسما لمحرك به مكثف ذو وحدة مزدوجة موضوع بأعلى المحرك .

٤ ـ المحرك ذو مكثف الحركة ، المزدوج الجهد وبه مكثف محول وهو يحتوى على ملفات تشبه تلك اثتى بالمحرك السابق عليه ، ويختلف عنه فقط في نوع وحدة المكثف المستعملة • عند البدء يعمل مفتاح الطرد المركزى ذو التلامس المزدوج على رفع الجهد على المكثف ، مما يؤدى الى رفع سعته الفعلية • وعندما يصل المحرك الى السرعة المناسبة يحول مفتاح الطرد المركزى نقطتى التلامس على وضع التشغيل ، فيصبح الجهد على المكثف عاديا ، وتبقى وحدة مكثف المحول في الدائرة • شكل ٢ ـ ٦٤ يبين رسما لهذا المحرك • ويمكن عكس اتجاه دوران المحرك بتبديل توصيل طرفى ملفات البدء •

٥ \_ محرك مكثف الحركة المزدوج الجهد ذو المنظم الحرارى · توصل وحدة الحماية ضد تعدى الحمل على التوالى مع الخط في أي محرك من هذا النوع كما هو مبين بشكل ٢ \_ ٦٠ ·

تختلف طريقة اعادة اللف فى المحرك المزدوج الجهد قليلا عنها فى المحرك المفرد الجهد وذلك لوجود ملفات حركة اضافية وتلف أولا ملفات حركة كاملة بالطريقة المتبعة ، ثم تلف ملفات حركة أخرى كاملة فوق الأولى بنفس عدد اللفات ونفس مقاس السلك وفى نفس المجارى وبذلك يصبح موضوعا فى نفس المجارى وحدتان كاملتان ومتشابهتان من الملفات كل على حدة ، وهما معزولتان عن بعضهما لمنع حدوث قصر بينهما وهناك طريقة أخرى ، توضع فيها وحدتا الملفات فى المجارى فى نفس الوقت ، ويمكن عمل ذلك بلف سلكين معا فى نفس الوقت ، كل سلك منهما يمثل وحدة ملفات حركة وسلكين معا فى نفس الوقت ، كل سلك منهما يمثل وحدة ملفات حركة و

توضع ملفات البدء في المجارى على زاوية قدرها ٩٠ درجــة كهربية من ملفات الحركة ، وتوصئل على التوالى مع المكثف ومفتاح الطرد المركزى ، تم توصيل المجموعة كلها على التوازى مع أحد ملفات الحركة ٠

# تحديد الحلل وإصلاحه

#### الاختبسار

يعتبر حدوث تلف بالمكثفات من المتاعب التى تتكرر فى المحركات ذات المكثفات ، فقد يحدث بها دوائر قصر ، أو فتح ، أو تبلى ، مما ينتج عنه تغيير فى سسعتها ، واذا حدثت بالمكثفات دائرة قصر فقه تحترق ملفات المحرك ، كما أنه اذا حدث فتح فى الدائرة عن طريق المكثف أو اذا تغيرت سعته ، فقد ينتج عن ذلك أن يبسدأ المحرك حركته بصسورة غير مرضية أو لا يشتغل بالطريقة المضبوطة ،

وبينما يستعمل كل من المكثفات الورقية والمكثفات ذات السائل الكهربي في المحركات ذات المكثفات ، فإن المكثفات ذات السائل الكهربي أكثر النوعين شيوعا في الاستعمال ويكون اختبار كلا النوعين بنفس الطريقة في مكانه وفيما يلي فكرة عامة عن طريقة الاختبار و نبدآ أولا برفع جميسم الاسلاك الموصلة الى نهايات المكثف قبل عمل الاختبار ، ثم يوصل المكثف على التوالي مع مصهر ١٠ أمبير عبر خط جهده ١١٠ فولت وتردده ٦٠ ذبذبه ، كما همو مبين بشكل ٢ ـ ٦٦ وفاذا احترق سلك المصهر يكون المكثف مقصور اندائرة ويجب استبدائه بوحدة جمديدة واذا لم يحترق سلك المصهر فإن المكثف سوف يشحن في ثوان معدودة ، يرفع بعدها طرفا الخط من نهايتي المكثف ، اللتين لا يجب لمسهما بعد عملية الشحن ، والا نتج ضرر كبير و

بعد ابعاد طرفی الخط عن نهایتی المکثف ، تعمل علیهما دائرة قصر بوساطة مفك قلاووظ ، مع العنایة بامساكه أثناء ذلك من الجزء الخشبی فقط ویبین شكل ۲ ـ ۷۷ هسده الطریقة ویجب ظهور شرارة فاذا لم یتمكن المکثف من عمل شرارة ، یحتمل حدوث انخفاض كبیر فی سعته أو قد یكون مفتوحا و یجب عمل هذا الاختبار عدة مرات للتأكد من أن المكثف قد تم شحنه فعلا من شبكة انتغذیة للتیار المتردد و

وظهور شرارة عند عمل دائرة قصر على المكثف لا يعنى دائما أنه في جالة جيدة ، وذلك لأن المكثف الذي انخفضت سعته قد يعطى أيضا شرارة صغيرة ، وهذا صحيح على الأخص بالنسبة لمكثف السائل الكهربي ، وهو عرضة لأن يبلى وتنخفض سعته بسبب احتوائه على مواد كيموية ،

اذا انتابنا الشك بعد اجراء هذه الاختبارات البسيطة على المكثف في مكانه أنه معطوب ، فمن الحكمة أن نسستبدله بغيره · ويحمل المشرف على

تشغيل المحرك مكنفات اضمافية معه عادة لهذا الغرض · فاذا حمدت بعد تغيير المكنف أن المحرك بدأ دورانه على ما يرام وأعطى عزم الدوران المضبوط، يمكن الاستنتاج أن المكنف كان تاتفا ·

ويمكن استخدام نفس الطريقة في محل التصليح • وعلى العموم اذا كانت هناك رغبة في معرفة العيب ، يمكن اجراء أربع تجارب ، نستطيع أن نعرف بها مدى صلاحية المكثف وهذه التجارب الأربع للتحرى عن السعة ، دوائر القصر ، الفتع في المكثف ، ونقط التماس مع الأرض •

#### اختبسار السعة

لمعرفة قوة مكثف بالميكروفاراد يلزم استخدام فولتمتر تيار متردد وأمبير متر تيار متردد وأمبير متر تيار متردد وأمبير النهايات قبل عمل الاختبار وصل المكثف الى خط متردد الجهد ١١٠ فولت وبذبة في الثانية مع وضع مصهر مناسب في الدائرة وصل أمبير متر بالتوالي مع المكثف وفولتمتر عبره كما هو مبين بشكل ٢ - ٦٨ وفي الاختبارات الآتية يجب الاختفاظ بمكثف السائل الكهربي لفترة قصيرة فقط في الدائرة و

يمكن حساب سعة المكثف بالميكروفاراد باستخدام قراءتي جهاز القياس من المعادلة الآتية :

وتستعمل هـذه المعادلة عندما تكون ذبذبة التيار المستعمل فى الاختبار ٦٠ ويجب أن تكون السعة المحسوبة بالمعادلة تساوى على وجها التقريب السعة المقررة للمكثف ، فاذا كانت أقل بما يزيد على ٢٠٪ يجب استبدال المكثف .

### اختبسار الفتحات

يمكن اجراء هذا الاختبار باستعمال نفس الطريقة السابقة · فأذا لم يسمسجل الأمبير متر قراءة ما دل همسذا على وجمسود فتح في المكثف ويجب استبداله بغيره ·

### اختبسار القصر

اذا احترق مصهر اثناء اجراء التجربة السابقة دل هــذا على أن المكثف مقصور · وعلى العموم يمسكن اسمستعمال مصمسباح اختبار على التوالى مسع

خط تيار مستمر ١١٠ فولت لعمل اختبارات القصر ، ويوصل المكثف مع طرفى دائرة الاختبار كما هو مبين بشكل ٢ \_ ٦٩ ، فاذا أضاء المصباح دل هذا على وجود قصر • ولا يصبح استعمال تيار متردد في هـذا الاختبار ، حيث أن المصباح سوف يضيء حتى ولو كان المكثف في حالة جيدة •

# اختبسار التماس مع الأرض

يمسكن اختبار مكثف للتحرى عن نقط تماس مع الأرض باستخدام مصباح اختبار مع تيار متردد أو تيار مستمر • ويوضع احسد طرفى دائرة الاختبار على احدى نهايتى المكثف ، فى حين يوضع الطرف الآخر لدائرة الاختبار على وعاء الألومنيوم ، كما هسو مبين بشكل ٢ ـ ٧٠ ، فاذا أضاء المصباح دل هذا على وجود تماس أرضى • فاذا لم يضىء المصباح فانه يجب اعادة هذا الاختبار باستعمال النهاية الأخرى للمكثف •

وظهور أى عيب ، ولو كان بسيطا ، آثناء هـذه الاختبارات كلها ، يستلزم تغيير المكثف ، والا فان تشغيل المحرك لن يكون على ما يرام .

### اختبسار اللفات

اذا تم استبدال المكثف بغيره وظل المحرك لا يدور ، أو يدور بطريقة غير مرضية ، أصبح من اللازم اختبار ملفات المحرك ، وملفات المحرك ذى المكثف تشبه من جميع النواحى تقريبا ملفات المحرك ذى الوجه المشطور ، وعلى ذلك يمكن اجراء نفس انتجارب عليها ، وتشمل الاختبارات تلك التى للتماس الأرضى ، ودوائر انقصر ، والفتحات ، وعكس التوصيل ، وتعمل عادة فى محل التصليح أكثر مما تعمل فى مكان التشغيل ، ارجع الى الجزء الخاص بطريقة اختبار الملفات فى باب المحرك ذى الوجه المشطور ،

## التصليحات

ان أحسن قاعدة يمكن اتباعها في اختبار محرك مكثف البعد، والمحرك ذي المكثفين المزدوج القيمة هي استبدال المكثف ثم محاولة تشغيل المحرك وحاول عمل هذا الاختبار دائما اذا أثبت لفحص أنه لا توجد عيوب أخرى واذا عجز محرك مكثف البدء عن الدوران ، فإن الخلل قد يرجم الى تلف المكثف أو احتراق المصهر وقد يكون سمب الخلل ، بالاضافة الى ذلك ، ملفات مفتوحة ، أو مفتاح الطرد المركزي ، أو ملفات مقصورة ، أو كراسي متاكلة أو تعدى الحمل وحيث ان هذه الأرواع من الخلل وعلاجها توجمه

أيضا مع محرك الوجه المسطور، فقد تمت مناقشتها بالتفصيل في الباب الأول .

اذا أصدر المحرك طنينا ، ثم انفجر المصهر بعد توصيل التيار بفترة قصيرة يجب الشك في وجود مكثف تالف ، وهذا التلف قد يكون قصورا ، أو فتحا ، أو فقدا في السعة ، وفي أي حال سوف تكون دائرة ملفات الحركة عاطلة ، وبذلك يمتنع المحرك عن الدوران ، للتأكد من أن المكثف هو سبب العطل ، استبدله بغيره له نفس المعدل ، كما هو مبين يشكل ٢ - ٧١ ، فاذا بها المحرك دورانه بغزم الدوران المضيبوط ، فلا داعي للبحث بعد ذلك عن أعطال ،

اذا ثم يكن هناك مكثف آخر لاجراء عملية الاستبدال ، يدار العضو الدائر بوسيلة ميكانيكية ، ثم يقفل المفتاح على وضع التشغيل ، فاذا استعر المحرك دائرا ، يكون الخلل في دائرة ملفات البدء ، وهي تشمل المكثف •

وهذا لا يؤكد بصورة قاطعة وجود عيب بالمكثف ، ولكنه دلالة لها قيمتها على وجود مثل هذا الخلل ·

### المحرك ذو مكثف

وكما هي الحال بالنسبة للمحرك ذي الوجه المشطور ، يمكن ارجاع أسباب الخلل في المحرك ذي المكثف الى وجسود عيب في دائرة ملفات البده أو في مفتاح الطرد المركزي ، وقد تم اعطاء معلومات مفصلة عن هذه العيوب في الباب الأول ،

# المعرك ذو مكثف العركة المزدوج القيمة

فى المحرك ذى المكتفين، يمكن أن يتلف مكتف السائل الكهربى ويمنع المحرك من البعد، وفاذا دار المحرك بصحورة مرضية ، بعد ادارته مبدئيا بطريقة ميكانيكية ، يجب استبدال مكتف البدء بوحسدة أخرى جديدة ، والتحرى عما اذا كان المحرك يعطى عزم دوران ابتدائى مضبوط واذا نم يدر المحرك بصورة مرضية بعد ادارته مبدئيا بطريقة ميسكانيكية ، يجب استبدال مكتف انحركة أيضا .

وفى النوع من المحركات التى يستعمل فيها مكثفان فى وعاء واحد ، يكون مكثف السائل الكهربى هنو الذى يصنبح تالفا فى العادة • ومكثف السائل الكهربى هو الجزء الخارجى فى الوحدة المزدوجة ، فاذا أصيب بنلف يجب تغيير الوحدة بأكملها ، أو نظرا لأن ذلك يعنى نفقات باهظة ، حسر

مراعاة للاقتصاد وضع مكثف ذى سائل كهربى آخر على المعرك مكان المكثف انقديم •

ونتبع طريقة أخرى للتصليع وذلك بازالة الوحدة ، ووضع مكثف ذى سائل كهربى عوضا عنها ، تكون سعته مساوية على وجه التقريب لسعة الوحدة المزدوجة ، وهذا يحول المحرك من النوع ذى مكثف الحركة المزدوج القيمة الى نوع مكثف البده ، وهذا التغيير يؤدى الى انخفاض طفيف فى جودة المحرك ، ولكن ليس الى اندرجة التى تؤثر على تشغيله ،

اذا كان مكثف الحركة في محرك ذي مكثفين تالفا ، فان طريقة اصلاحه تتلخص ببساطة في فصل مكثف الحركة من الدائرة ، كما هو مبين بشكل ٢ - ٧٢ • ويشتغل المحرك بعد ذلك كمحرك مكثف بدء مع انخفاض طفيف في الجودة ، مع الافتراض بأن باقي أجزاء المحرك في حالة جيدة •

# المحرك ذو مكثف ـ محول مزدوج القيمة

عندما يعجز هذا المحرك عن الدوران يكون الخلل عادة بسبب تلف وحدة المكثف محول و ويحتمل أن يصاب المكثف أو المحول بانهيار ، مما ينتج عنه انخفاض كبير في عزم الموران الابتدائي ، هسنا أذا دار المحرك أصلا وعملية اصنلاح المحول تستغرق وقتا طويلا ولا ننصح بها ، وخير من ذلك أن يستبدل المحول بمكثف ذي سائل كهربي كما هو موضح بشكل ٢ – ٧٧ ، آلاك يصبح تدينا محرك ذو مكثفين ، مزدوج القيمة ، أذا كان المكثف الورقي في حالة جيدة ، وهناك طريقة أخرى للتصليح بأن يرفع كل من المحول والمكثف من الوعاء الحديدي ويوضع بدلهما مكثف ذو سائل كهربي تكون سعته مساوية للسعة الفعلية للوحدة ، وبهذا ينتج محرك ذو مكثف بدء له عزم الدوران الابتدائي المطلوب ، وسسوف تكون جودته أقل قليلا ، بدء له عزم الدوران الابتدائي المطلوب ، وسسوف تكون جودته أقل قليلا ، ونذلك يضطر انكهربي الى عمل الاستبدال بمكثف من المكثفات التي تستخدم عادة في المحركات التي لها نفس القدرة ، ويراقب المحرك بعناية تامة عند تشغيله بالمكثف الجديد ، لمرفة ما اذا كان عزم الدوران الابتدائي وتيار البدء تشغيله بالمكثف الجديد ، لمرفة ما اذا كان عزم الدوران الابتدائي وتيار البدء تصودهما المطلوبة ،

بعض المحال عندها مجبوعة تدريجية حيث يمكن ادخال مكثفات مختلفة السعة في الدائرة ، ويوصل أهبير متر على التوالى مع الخط حتى يمكن قياس التيار المار ، ويكون مقدار السعة التي تعطى أكبر عزم دوران مع اقل تيار يبر هي عبوما التي يجب استخدامها ، ويكون هذا الاختبار بالمجموعة

التدريجية ذا قيمة خاصة عندما يؤتى بمحرك ذى مكثف بدء الى المحل لاصلاحه دون أن يكون به المكثف ·

والأعطال الأخرى التى تصاب بها المحركات المزدوجة القيمة تشبه تلك التى تصاب بها محركات الوجه المشطور • وفيما يلى كشف ، يمكن الرجوع اليه ، عن أنواع الخلل المختلفه ، والدلائل التى تبينها • وعلاج هذه الأنواع من الخلل موجود بالباب الأول ، وبهذا الباب •

١ \_ اذا كان عزم الدوران الابتدائى للمحرك منخفضا ، أو كان المحرك يبدأ دورانه بصعوبة ، فقد يرجع العطل الى أحد الأسباب الآتية :

- (1) تلف المكثف •
- (ب) تأكل الكراسي •
- ( ج ) قصـــؤر في الملفات ٠
- (د) تفكك قضبان العضو الدائر .
  - ( ه ) خطأ في التوصيلات ٠
- ٣ \_ أذا احترق المصهر عند توصيل التيار للمحرك ، ابحث عن :
  - ( أ ) ملفات مقصـــورة •
  - (ب) مکثف مقصـــور ۰
  - ( ج ) ملفات مفتــوحة ٠
  - ( د ) ملفات متماسة مع الأرض
    - (ه) تعدى الحمل •
  - ( و ) كراسي متأكلة الى درجة سيئة •
  - ( ز ) عيوب بمفتاح الطرد المركزى ٠
  - ٣ ـ عندما يطن المحرك ولا يدور ، تشكك في :
    - (۱) تلف بالمكثف
  - ( ب ) فتح في ملفات البدء أو ملفات الحركة ٠
    - ( ج ) تعدّى الحمل ٠
  - ٤ \_ تصاعد الدخان من المحرك أثناء دورانه قد يرجع الى :
    - (۱) ملفات مقصورة ٠
- (ب) عيب في مفتاح الطرد المركزي يمنعه من فتح داثرة ملفات البدء ٠
  - ( ج ) خلل بالكراسي ٠
    - (د) تعدى الحبل •
  - (ه ) عطل بالمحول الذاتي .

# البابالثالث

# المحركات التنافرية النوع

يمسكن تقسسيم المحركات التنافرية عموما الى ثلاثة أنواع مختلفة . وهذه هي :

- ١ المحركات التنافرية البدء ، التأثيرية الحركة .
  - ٢ ـ المحركات التنافرية ٠
  - ٣ ـ المحركات انتنافرية انتأثىرية .
  - وفيما يلي وصف تفصيلي لكل منها .

ويخلط المبتدى، في الغالب بين هسده الأنواع الثلاثة بسبب تشابه السمائها ، ولكن كلا منها مختلف عن الآخر ، وله خواصه المميزة واستعمالاته المخاصة ، وعلى كل حال فانها تشترك جميعها في خاصية واحسدة ، وهي أن لها عضوا دائرا يحتوى على ملفات متصلة بعضو توحيد ( او موحد ) ، وسسكل ٣ – ١ يبين محركا تنافريا – تأثيريا ، وتتغدى هسذه المحركات عادة من دائرة اضاءة أو دائرة قدرة ذات وجه واحسد ، على حسب حجم المحرك ،

# النكوين

تتكون جميع المحركات التنافرية من الاجزاء ألاتية :

۱ ـ عضو ثابت يحتوى على وحدة ملفات تشسبه الملفات الرئيسية أو ملفات العركة في محرك الوجه المشطور ويحتوى العضو الثابت في بعض المحركات القديمة الصنع على وحدتى ملفات ، سيوف نشرح الغرض منها فيما بعد ويبين شكل ٣ ـ ٢ عضوا ثابتا لمحرك تنافرى ـ تأثيرى و

۲ - عضو دائر وهو عبارة عن قلب حدیدی به مجار تحتوی علی ملفات متصلة بعضو التوحید و یشبه العضو الدائر فی تکوینه عضو الاستنتاج (المنتج) فی محرك التیار المستمر، ولذلك سوف یذكر باسم المنتج او عضو الاستنتاج و وتكون المجاری عموما مائلة لكی تعطی نفس عزم الدوران

الابتدائی بصرف النظر عن موضع المنتج ، ولکی تقلل من الطنین المغداطیسی . ویبین شکل ۳ ـ ۳ منتجا لمحرك تنافری ـ تأثیری .

يمسكن أن يكون الموحد أحسد نوعين : موحد محورى بقضبان موازية للعمود ، أو موحد قطرى بقضبان عمودية على العمود .

٣ ـ غطاءان جانبيان يحملان الكرسيين اللذين يجب أن يدور بينهما محور العضو المنتج ٠

٤ - فرش مصنوعة من الكربون مركبة في حوامل الفرش • وترتكن الفرش على الموحد ، وتستعمل لنقل التيار الى ملغات المنتج .

حوامل ألفرش ، وهي تركب أما على المطاء المجانبي الأمامي أو على
 محور المنتج ، ويتوقف هذا على نوع المحرك .

# المحرك التنافري - البدء ، التأثيري - الحركة

وهو محرك ذو وجه يتراوح في الحجم بين ب- من الحسان الى ٢٠ حسانا على وجه التقريب ، وله عزم دوران ابتدائي مرتفع ومن خواصه أن سرعته ثابتة ، ويستعمل في أجهزة التكييف التجارية ، وفي المكابس والمضخات ، وغيرها من الاستعمالات التي تحتاج الى عزم دوران ابتدائي مرتفع .

ويوجد نوعان مختلفان في التصميم في المحركات التنافرية البدء ، التأثيرية ـ الحركة • تحدمها ، وهو المعروف بالنوع ذي الفرش المرفوعة ، ترفع فيه الفرش بعيسدا عن الموحد عنسدها يصل المحرك الى ٧٥ في المائة تقريبا من انسرعة الكاملة • وموحد هذا النوع يكون عموما من النوع القطري (شكل ٣ ـ ٤) • والنوع الثاني ويسمى بذي الفرش الراكبة ، ترتكز فيه الفرش على الموحد طوال الوقت ، كما هو مبين بشكل ٣ ـ ٣ •

وتستعمل طريقة الفرش الراكبة في المحركات الصفيرة فقط تقريبا ، غي حين تستعمل طريقة الفرش المرفوعة في كل من المحركات الصفيرة والكبيرة • وبالنسبة الأسسس التشغيل الأخرى في كل منهما ، يتشسابه مذان النوعان من المحركات •

طريقة تشغيل اللحرك التنافري بالله ، التاليي بالعركة ، المرفوع الفرش

للمحسول على عرم دوران ابتدائى مرتفع ومعتول في المحرك التنافرى ، توضع ملفات على المنتج • وعنسه تغذية العضسو الثابت بتيار من اللغط ،

يتولد فيض مغناطيسى ينتج تيارا بالتأثير في ملفات عضو الاستنتاج ويكون للأقطاب التي تتولد على العضو الثابت وعلى المنتج نفس القطبية ، مما يؤدى الى حدوث عزم دوران تنافرى ، وهو اللذى يستمد المحرك تسميته منه .

بعد أن يصل المحرك الى ما يقرب من ٧٥ فى المائة من سرعته الكاملة تحدث دائرة قصر على قضبان الموحد المتصلة بملفات المنتج بوساطة جهاز يعمل بطريقة الطرد المركزى ، وبذلك يعمل المنتج كعضو دائر ذى قفص منجابى ، ويستمر المحرك فى دورانه كمحرك تأثيرى ، تماما كما يفعل محرك الوجه المشطور (انظر الباب الأول) .

#### جهاز القصر المركزي ب الطردي ﴿ جهاز الطرد المركزي )

يتكون جهاز الطرد المركزى من بضعة أجزاء موضوعة فى المنتج ، وهي موضحة بشكل ٣ ــ ٥ وتتكون من :

١ \_ الأوزان الضابطة ٠

۲ \_ عقد القصر ٠

٣ ــ الحلقة اللولبية ٠

٤ ــ اللولب •

القضيان الدافعة

7 ــ حوامل الفرش والفرش ٠

٧ ـ ورد التثبيت ٠

وهذه الأجزاء تظهر وهي مجمعة في شكل ٣ ــ ٦ وهــو يبين عضــوا دائرا كاملا مفصـل الشكل .

وعندما يصل المنتج الى ٧٥ فى المائة تقريبا من السرعة الكاملة تنقذف الأوزان الضابطة الى الخارج فتتحرك القضيبان الدافعة الى الامام وتدفع الى الأمام بدورها الحلقة اللولبية التى تعمل على أن يتماس عقيد القصر مع قضبان الموحد ويقصرها • وفى نفس الوقت تتحرك حوامل الفرش والفرش بعيدا عن الموحد لكى توفر التأكل الذى لا لزوم له فى الفرش والموحد ، وتمنع أى ضجة غير مرغوب فيها قد تصدر من الفرش •

عند تجميع جهاز الطرد المركزى يجب وضع كل جزء في مكانه المضبوط • ويبين شكل ٣ ــ ٦ الأجزاء بالترتيب الذي يجب أن توضيع به في أمكنتها • لاحظ أن حامل الفرش من الأجزاء التي تجمع مع المنتج •

يمكن أن تستعمل بعض المصانع أجزاء تختلف عن الأجزاء الموضعة ، ولكنها أساسا تماثلها وتأخذ الأوضياع المناظرة في المنتج ، وبعد أن يتم تجميع الجهاز يجب أن تكون حوامل الفرش على مسافة قدرها ٢٠٣٠، من الموحد تقريبا ، وتختلف هيذه المسافة على حسب حجم المحرك وطريقة صنعه ،

فى كنسير من المحركات التنافرية ـ البدء ، التأثيرية ـ انحركة يكون تركبب الفرش على الغطاء الجانبي عند التجميع بدلا من على المنتج ، ولكسن طريقة التشغيل في هذا المحرك تشبه من جميسع النواحي طريقة تشغيل المحرك الآخسر ، وبدلا من حركة حوامل الفرش الى الامام تتحرك اللوالب الضاغطة على الفرش بعيدا عنها ، وهذا يكافى، تحريك لفرش بعيدا عنها الموحد ، وكما سبق ذكره ، يشتغل جهاز الطرد المركزي بوساطة ضابط ، المواندي يحرك القضبان الدافعة الى الامام ويجعل العقد يعمل دائرة قصر على الموحد ،

وبدلا من ورد التثبيت ، فقد يستعمل عمود مقلوظ وصامولة لحفظ جهاز الطرد المركزى في مكانه ، وعند حل هذا الجهاز ، لابد من عد أسنان القلاووظ قبل رفع الصامولة ، حتى يمكن ، عند اعادة تجميع الجهاز ، من عمل الضغط المضبوط على اللولب الفسابط ، ويبين شكل ٣ ــ ٧ الترتيب الذي يتم به تجميع هذه الأجزاء ،

# المحرك التنافري ـ البدء ، التأثيري ـ الحركة ، ذو المغرش الراكبة

یستعمل فی هذا المحرك موحد محوری تركب علیه الفرش ، ویبین شنكل ۳ ــ ۸ مثل هذا الموحد ·

يتكون جهاز الطرد المركزى المستعمل عموما في هذا المحرك من عدد من قطع النحاس ممسكة في وضعها بلونب دائرى رابط كما هيو مبين بشكل ٢ - ٩، وتوضع المجموعة في مكان مقارب للموحد، وذلك حتى يمكن، عند سرعة معينة ، أن تتسبب القوة المركزية الطاردة من جعل قطع النحاس تعمل دائرة قصر على قضبان الموحيد ، وتعود انقطع النحاسية الى وضعها الأصلى بوساطة اللونب المرابط عندما يتوقف المحرك عن الدوران ، ويدور المحرك بطريقة المحرك التأثيرى عندما يكون الموحد مقصورا ، وهناك أنواع المحرك بطريقة المحرك التأثيري عندما يكون الموحد مقصورا ، وهناك أنواع كثيرة من أجهزة القصر تستخدم مع هذا المحرك ، ونكن طريقة عملها أساسا واحدة فيها كلها ،

فى نوع المحركات التنافرية \_ البدء ، التأثيرية \_ الحركة ذات الفرش الراكبة ، لا يمر أى تيار فى الفرش بعد أن يصل المحرك الى سرعته ، على الرغم من أنها تركب على الموحد ٠

يتوقف عدد الفرش انراكبة على الموحـــد عادة على عــدد الأقطاب في الموحد ، فيختوى محرك ذو أربعة أقطاب على أربع فرش ( شكل ٣ ــ١٠ ) .

وتكفى فرشتان اذا كان المنتج ملفوفا لفا تموجيا ، أو به توصيلات متقاطعة ، كما سيأتي شرحه فيما بعد في هذا الباب شكل ٣ ـ ١١ ·

# ملفات العضو الثابت والتوصيلات

يعتوى العضو الثابت للمحرك التنافرى – البدء ، التأثيرى – الحركة على وحدة من الملفات تشبه ملفات الحركة في محرك الوجه المشطور والمحرك ذي المكثف و ولملفات كل قطب محور واحد وهي توضع في المجارى بنفس الطريقة التي تتبع في حالة محركات الوجه المشطور و ولما كان اللف بالحزمة غير عملي بسبب تعدد اللفات وكبر مقاس السلك المستعمل ، فان طريقتي اللف باليد وعلى الضبعة هما اللتان تستعملان عموما ويوضع في المجارى عازل بمقاس وسمك مناسبين لكي يمنع التماس الأرصى و

#### ألجهد المزدوج

تصنع معظم المحركات التنافرية \_ البدء للتشسخيل على ١١٠ ، ٢٢٠ فولتا ، بصرف النظر عن عدد الاقطاب وعدد ذبذبات التيار ، والطريقة المعتادة في توصيل المحرك تكون بتوصيل الأقطاب كلها على التوالى عند النشغيل المجهد العالى ، وتوصيلها في فرعين على التوازى عند النشغيل على الجهد المنخفض ، شكل ٣ \_ ١٢ يبين عضوا ثابتا ذا أربعة أقطاب موصل للتشغيل على ٢٢٠ فولتا ، وشكل ٣ \_ ١٣ يبين نفس المحرك موصل للتشغيل على ١١٠ فولت ، وبكل المحركات المزدوجة الجهد أربعة أسلك تؤخذ الى خارج المحرك لكي تسمع بالتغيير من جهد الى آخر ،

بعض المحركات المزدوجة الجهد توصيل بفرعين على التواذي عنيه التشغيل على التشغيل على التشغيل على الجهد المرتفع وأربعة فروع على التواذي عنيه التشغيل على الجهد المنخفض • وتبين الأشكال ٣ – ١٤ أ ، ب و ٣ – ١٥ أمثلة على طرق التوصيل هذه •

تلف معظم المحركات التنافرية \_ انبده ، التأثيرية \_ الحركة باربعة أقطاب وتشتغل على سرعة قدرها ١٧٥٠ لفة في الدقيقة ، وقد يلف بعضها لتشمينها بستة أو ثمانيمة أقطاب • ولسكى يتعرف الطالب على أنواع التوصيلات المختلفة المستعملة في هذه المحركات ، أوردنا رسومات توضيعية لمحركات ذات ستة وثمانية أقطاب • يبين شكل ٣ \_ ١٦ ملفات العضمو الثابت لمحرك ذي ستة أقطاب ، ويبين شكل ٣ \_ ١٧ ملفات محرك ذي ثمانية أقطاب • ويبين كل رسم للأسلاك آربعة أطراف خارج المحرك وهي المرقومة

ت، ت، ت، ته، ت، في المتشخيل على ٢٢٠ فولتا يوصل الطرفان ت، ت، ت، ت، ته معا ويلفان بالشريط، ويوصل طرفا الخط الى ت، ت، ت، وللتشخيل على ١١٠ فولت يوصل ت، ت، ته معلا الى طرف الخط ل، ، ثم يوصل ت، ت، معا الى ل، ،

#### أخسد المعسلومات

عندما يصبب من الضرورى اعادة لف العضو الثابت بمحرك تنافرى البدء ، تأثيرى \_ الحركة ، تجب العناية بتسجيل المعسلومات المناسبة ، ومن ضمنها خطوة كل ملف على حسدة ، وعدد اللفات ، ومقاس السلك ، وتسجيل موضع الأقطاب في العضب الثابت يعتبر أمرا بالغ الأهمية ، اذ يجب وضع ملفات كل قطب في نفس المجارى التي كانت موجودة بها قبل حل الملفات ، فاذا وضعت في مجار أخرى ، فقد لا يدور العضب والمنتج ، واذا دار فقد لا يولد عزم الدوران المطلوب .

# لوحسة معسسلومات لمحرك تنافري

# اسم الصبائع

الامبير		الفولت			اللفات في الدقيقة		المدرة بالحصان		
طريقة صنعه		الاطار				النوع		الذبذبات	
الوجه		الرقم المسلسيل		ا طراز		درجة الحرارة			
انطباقی	ی	تموجي		خطوة الم	المجارى		القضبان		العضو الدائر
			ىك	مقاس السد	الملفات مجري	ļ		عدد	خطوة الطرف
						خطوة التوصيلات المعادلة			خطوة التو
عدد الدوائر	اس السلك		مقا	المجارى			الاقطاب		العضو الثابت
	_1								رقم المجرى
									الملفات

ويمكن تحديد مكان الملفات الأصلية بطريقة بسيطة ، بعمل علامة بالذنبة على المجرى أو المجارى المتوسطة لكل قطب انظر شكل ٣ - ١٨ ٠ وفي طريقة أخرى يكون ذلك بعمل رسم تصويرى يبين موضع الاقطاب بالنسبة للاطار ٠ ويحتوى العضو الثابت بكشير من المحركات على مجار مصنوعة بطريقة تجعل من المستحيل ارتكاب أى خطأ أثناء عملية اللف ، ويكون مقطع القلب الحديدى في هذه المحركات عند منتصف انقطب أعرض منه في الأماكن الأخرى ، ويبين شكل ٣ - ١٩ هذه الطريقة في الصنع و وتشبه طريقة تسجيل المعسلومات عن الملفات الطريقة المستعملة في الأنواع الأخرى من المحركات ذات الوجه الواحد التي نوقشت حتى الآن ٠ ويبين شكل ٣ - ٢٠ طريقة تسجيل المحطوة لمحرك ذي أربعة أقطاب و ٢٤ مجرى ، وتوجه على صفحة (٧٥) لوحة تسجيل معلومات مثالية ٠

# ملفات المنتج في المحركات التنافرية البدء 4 التأثيرية الحركة

سوف يأتى شرح لف المنتج بالتفصيل فى الباب السادس ، وهو عن ملفات المنتج للتيار المستمر ، وعلى العموم فان بعض النقاط المهمة فى دراسة المحركات التأثيرية ، مثل التوصيلات المتقاطعة وحلقات التعادل ، سوف تناقش فى هذا الباب ، وهذه المسائل لا تختص بالمحركات التنافرية \_ البدء ، التأثيرية \_ الحركة وحدها ، وانما تعنى أيضا المحركات التنافرية والتنافرية .

#### تكوين المنتج

يبين شكل ٣ ـ ٢١ تفاصيل العضو المنتج ويتكون القلب من رقائق مصنوعة من صفائح صلب مخمر ذى خواص كهربية عائية وتكون مجارى القلب عموما مائلة لتقليل الطنين وللحصوصول على عزم دوران ابتدائى لا تتوقف قيمته على الأوضاع المختلفة للعضو الدائر و تثبت الموحدات من النوع القطرى على العمود اما بضغطها عليه أو بربطها بالقلاووظ ، على حسب نوع المحرك وطريقة صنعه وفى العادة يستعمل التثبيت بطريقة الضغط فى المحركات الصغيرة ، ويستعمل الربط بانفلاووظ فى المحركات الكبيرة وعند استبدال موحد مثبت بطريقة الضغط ، تجب العناية بتوزيع الضغط على العمود ، وذلك منعا لتقوس الموحد ، والا فسوف يستلزم الامر أن تخرط جزءا كبيرا من الموحد على المخرطة ، حتى نحصل على استدارة حقيقة ويمثل شكلا ٣ ـ ٢٢ و ٣ ـ ٢٣ رسمين لهذين الموحدين و

يمكن اعادة عزل بعض الموحدات بعد فك أجزائها ، ولكن معظم الموحدات مصنوعة بطريقة تجعل اعادة عزلها مستحيلة • وهذه الموحدات مجمعة مع أجزاء من البكاليت ، أو مواد أخرى ، قد تتكسر عند تعرضها لحرارة زائدة نتجت بسبب حدوث دوائر قصر • وعندما يستلزم الأمر اعادة لف محرك تنافرى \_ البدء تأثيرى بسبب الاحتراق ، نجد في الغالب أنه يجب استبدال الموحد أيضا •

#### لف المنتج

ملفات المنتج تكون اما انطباقية أو تموجية • شكل ٣ ـ ٢٤ يبين لفا انطباقيا ، وفيه يوصل الطرف النهائى للملف الى قضيب الموحد المجاور للطرف الابتدائى لنفس الملف •

فى حالة اللف التموجى يوصل الطرف الابتدائى للملف والطرف النهائى له الى ناحيتين متقابلتين من الموحد ، عندما يكون المحرك ذا أربعدة أقطاب ، واذا كان المحرك ذا ستة أقطاب ، يوصل الطرف الابتدائى للملف والطرف النهائى له الى قضيبين على الموحد ، يفصلهما عن بعضهما ثلث عدد القضبان تقريبا ، ويفصلهما فى حالة الثمانية الأقطاب ربع عدد القضبان .

قد یکون عدد الملفات مساویا لعدد المجاری ، وفی هذه الحالة یجب ان یکون عدد قضبان الموحد مساویا لعدد المجاری او الملفات ، ویوصف اللف بأنه ذو ملف واحد لکل مجری ، ویبین شکلا ۳ ــ ۲۶ ، ۳ ــ ۲۰ مثل هذه الملفات ، وقد یکون عدد الملفات مساویا لضعف عدد مجاری المنتج ، وفی هذه الحالة یکون عدد قضبان الموحد مساویا لضعف عدد المجاری ، ویوصف هذا النوع من اللف بأنه ذو ملفین لکل مجری ، وهو شائع الاستعمال فی المحرکات الصغیرة ، وهو مبین بشکلی ۳ ـ ۲۲ و ۳ ـ ۲۷ ، وعندما یحتوی کل مجری علی ثلاثة ملفات ، یکون عدد قضبان الموحد مساویا لثلاثة اضعاف عدد المجاری ، وهذا یدعی لفات اذا ثلاث ملفات لکل مجری ، وهو مبین بشکلی المجاری ، وهو مبین بشکلی ۳ ـ ۲۸ ، ۳ ـ ۲۹ ، ۲۸ ، ۳ ـ ۲۹ ،

#### طريقة اللف

نفرض أنه يراد عمل لف انطباقى ذى ملفين بكل مجرى ، عندما يكون عدد الأقطاب أربعة ، وعدد المجارى ٢٨ ــ فى هذه الحالة تكون طريتة لف المنتج كما يلى :

١ ـ ضع علامة على القلب الحديدى بالذبه أو بالمبرد عند كل من جانبى أحد الملفات ، وتتبع طرفى هذا الملف ، الى أن تصل الى قضيبى الموحد المتصلين به ، ضع علامة على هذين القضيبين أيضا ، احسب بالقياس عدد قضبان الموحد ألتى عن يمين أو عن يسار المجرى الذى يأتى منه طرفا هذا الملف ، ويمكن عمل ذلك بمد خيط من منتصف المجرى الى الموحد لتحديد قضيب الموحد الذى يكون على خط مستقيم مع المجرى ، ويسجل عدد القضبان التى على اليمين أو على اليسار كما هو مبين بشكل ٣٠ - ٣٠ .

حل المنتج وسجل كل المعلومات الضرورية ، كالخطوة ، وعدد الملفات ونوع اللف ( انطباقي أو تمويجي ) ، وعدد الملفات في كل مجرى ( واحدد ، اثنان أو ثلاثة ) ، وخطوة الاطراف ، ومقاس السلك ، النع .

بعد حل المنتج واخذ المعلومات اختبر الموحد بعثا عن عيوب فيه ، فاذا كان من النوع القطرى ويلزم استبداله ، فان الجزء من الموحد ، الذى سوف يستقر فيه جهاز عمل دائرة القصر ، يجب أن يفرغ ويوسع ، لسكى يتسع للعقد ، ويمكن القيام بذلك على المخرطة بوساطة أذاة تفريغ ، اما قبل أو بعد اللف ، ويجب بذل عناية كبيرة أثناء ذلك كله ، لان بعض الموحدات تتكسر يسهولة ، أذا لم تعامل بحرص .

قبل وضع العازل الجديد في المجارى أزل العازل القديم كله ، ويكفي عازل ، أرمو ، بسمك قدره ١٠٠٥ من البوصة عادة في المحركات التي أقل من ثلاثة أحصنة ، ويجب أن يمتد العازل بعسد القلب الحديدي على الجانبين ما يقرب من لم بوصة ، ويمكن قطعه بمقدار صغير تحت مستوى قمة المجرى أو أعلى من المجرى بما يقرب من لم بوصة ، ويتوقف هذا على الحبرة المخاصة ، وعلى العموم فأن أحسن طريقة تتبع تكون بوضع العازل بنفس المقاس الذي كأن في المحرك أصلا .

٢ - ضع المنتج على حاملين في الوضع المبين في شكل ٣ - ٣١ وابداً اللف مستعملا سلكين و لعرفة السلكين أحدهما من الآخر ، فقد يستحسن استعمال بكرة من السلك المغطى بعازل من القطن والمينا ، وبكرة أخرى من السلك المعزول بالفورمفار ، وهذا يوفر ضرورة البحث عن طرف كل سلك عند وضعه في قضيب الموحد ، فاذا استعمل سلكان متشابهان في العازل فيمكن استخدام غلافين مختلفي اللون للتفسيريق بين طرفيهما ، أو قطع الطرفين بطواين مختلفين ،

ضع الطرفين الابتدائيين للسلكين في فجوتي قضيبي الموحد الصحيحين حسب المعلومات المأخوذة ويطرق على هسده الاسلاك عادة طرقا خفيفا

بالسنبك للتأكد من استقرارها في الفجوات ، ويجب التأكد من ازالة العازل ازالة تامة من فوق كل سلك قبل وضعه في الفجوة • لف العدد المضبوطة من اللفات ثم اقطع السلك عند تقرب مجرى اليك ، تاركا طولا كافيا في الأطراف للتوصيل الى قضبان الموحسد • اثن الاسللك الى الخلف فوق القلب •

٣ ـ أبدأ بلف الملفين التاليين في المجريين المفتوحين التاليين ، وضع طرفيهما الابتدائيين في قضيبي الموحد التاليين ، كما هو مبين بشكل ٣ ـ ٣٢ • لف العدد المضبوط من اللغات ، ثم اقطع السلكين واثنهما الى الخلف على القلب ، كما فعلت مع الملفين السابقين • وكرر هذه العملية حتى يتم لف المنتج بأجمعه •

٤ - عندما ينتهى لف كل الملغات ، يكون الطرفان النهائيان لكل منهما موضوعين على القلب استعدادا لتوصيلهما الى قضبان الموحد ، ضع كل طرف نهائى فى فجوة قضيب الموحد المجاور للقضيب الذى به الطرف الابتدائى لنفس الملف ، كماهو مبين بشكل ٣ - ٣٣ ، وبذلك يصبح فى كل فجوة طرفان: طرف ابتدائى فى القاع ، وطرف نهائى فوقه ، ويوضع خابور فى كل مجرى فوق الاسلاك لكى يحفظها من أن تقذف الى الخارج بفعل القسوة المركزية الطاردة عندما يدور المنتج ،

اذا كان المنتج ملفوفا بالملف ، أى أنه اذا كانت الملفات تلف على ضبعة ثم توضع في المنتج ، فأن طريقة وضع الملفات في المجاري تكون مختلفة قليلا • فعندما يكون المنتج ملفوفا بالملف ، يوضع الجانب السغلي فقط لكل ملف في المجاري بالنسبة للربع الأول من العدد الكلي للمجاري ، ثم يوضع الملف بعد ذلك بأكمله في المجاري ، وبعبارة أخرى لا يمكن وضع الجانب العلوي من ملف في مجرى قبدل شغل النصف السفلي من المجدى بجانب ملف آخر •

تأكد من أن الأطراف العلوية موصلة بالترتيب الصحيح لتجنب وجدود ملف معكوس • بعد توصيل جميع الأطراف ، أكمل عملية اللف بلحام كل الأطراف ، وعمل الاختبارات اللازمة ، والدهان بالورنيش ، واستحمال استدارة الموحد •

#### التوصيلات المعادلة أو المتقاطعة

التوصيلات المتقاطعة عبارة عن أطوال من السلك المعزول تصلل بين قضبان الموحد التي لها نفس الجهد · ففي محرك ذي أربعة أقطاب تكون

الزاوية بين قضبان الموحد هذه ١٨٠ درجة ميكانيكية ، وفي محرك ذى ستة اقطاب توصل القضبان التي يفصلها عن بعضها ١٢٠ درجة • وتوضع هذه التوصيلات عادة خلف قضبان الموحد ويجب عملها من سلك له نفس مقاس سلك ملفات المنتج • ويستعمل مع الموحد الجديد في الغالب التوصيلات المتقاطعة الموجودة على الموحد القديم •

يستعمل مع المنتج الملفوف لفا انطباقيا في المحركات التنافرية ، توصيلات متقاطعة في أغلب الأحوال تقريبا · وبذلك تقل التيارات المحلية بين العضو الثابت والمنتج التي تنشأ عن عدم تساوى الفتحة الهوائية بينهما ·

وهذه التيارات تنتج عندما يتأكل آحد الكراسى فيصبح الجانب السفل من المنتج أقرب الى العضو المثابت من انجانب العلوى • وبالاضافة الى ذلك يصبح استعمال فرشتين في محرك ذي أربعة أقطاب ، بدلا من أربع فرش ، جائزا • وفي بعض الأحيان تقفل التوصيلات المتقاطعة دائرة المنتج •

لتحديد القضبان انتى توضع فيها موصلات متقاطعة يجب معرفة عدد القضبان وعدد الأقطاب ، وما اذا كان الموحد بأكمله سيوصل تقاطعيا ، ويكون الموحد موصلا بأكمله تقاطعيا اذا كانت كل قضبانه تحتوى على أسلاك معادلة ،

ولمعرفة عدد القضبان الواقعة في المسافة بين طرفي كل توصيلة متقاطعة تستعمل المعادلة الآتية :

وعلى سبيل المثال ، اذا كان الموحد يحتوى على ٥٠ قضيبا وكان عدد الأقطاب أربعة يكون :

ولكى نعبر ٢٥ قضيباً تكون التوصيلة المتقاطعة الأولى بين القضيبين  $10.7 \, \mathrm{pr}$  وتكون التوصيلة الثانية بين  $10.7 \, \mathrm{pr}$  وهكذا واذا كان المحرك ذا ستة أقطاب وعدد قضبان الموحد ٨١ تكون قفزة التعادل هي  $10.7 \, \mathrm{pr}$  قضيبا وتعمل توصيلات تقاطعية بين القضييين ١ و ٢٨ ، وبين ٢ و ٢٩ ، وبين ٣ و  $10.7 \, \mathrm{pr}$  التوصيلات و  $10.7 \, \mathrm{pr}$  التوصيلات المتقاطعة لموحد ذي  $10.7 \, \mathrm{pr}$  قضيبا في حالات أربعة وستة وثمانية أقطاب و المتقاطعة لموحد ذي  $10.7 \, \mathrm{pr}$ 

فى حالة اللف الانطباقى بدون توصيلات متقاطعة يصبح من اللازم استعمال عدد من الفرش مساو لعدد الأقطاب ، وفى الموحدات الموصلة تقاطعيا يلزم استعمال فرشتين فقط ، وعلى الرغم من ذلك فقد يستعمل أكثر من فرشتين •

عند اختبار منتج موصل تقاطعیا علی الزوام للکشف عن دوائر قصر یهتز سلاح المنشار الیدوی فی کل الاوضاع علی محیط المنتج باکمله ، مشیرا الی وجود دائرة قصر • ونکن هذا لیس حقیقیا ، ولمعرفة ما اذا کان المنتج مقصورا أم لا نه یلزم عمل اختبار بامبیر متر للقیاس • وتوجد طریقة أخری مشروحة علی صفحة (۸۸) لاختبار المنتج ، ومعرفة ما اذا کان مقصورا •

# اعادة لف منتج ذي لف تموجي

تشبه طريقة اللف لمنتج ذى لف تموجى تلك التي استعملت لمنتج ذى لف انطباقى ، الا فيما يختص بموضع الأطراف في الموحد • شكل ٣ – ٣٧ يبين موحد المنتج ذى ٣٣ مجرى وأربعة أقطاب ، وعدد قضبانه ٤٥ • يوجد ملفان بكل مجرى ، ويراد عمل الملفات من النوع التموجي المتقهقر • وتكون طريقة لف هذا المحرك كما يأتي :

١ - سجل كل المعلومات اللازمة ، مع العناية بملاحظة خطوة الموحد •
 والمعادلة التي تحسب منها خطوة الموحد في اللف التموجي المتقهقر هي :

یجب أن یکون عدد قضبان الموحد فردیا مع ای منتج ذی انف تموجی و اربعة اقطاب ، فاذا کان عدد القضبان زوجیا یجب قصر اثنین منها .

حيث أن عدد الملفات بالمجرى أثنان ، يكون عدد الملفات في المنتج هو ٢× ٢٪ أو ٤٦ ملفا • وعلى العموم لا يمسكن توصيل سوى ٤٥ ملفا الى ك قضسيبا على الموحد ، وعلى هذا يصبح ملف واحد غير موصل في دائرة المنتج ، وعلى الرغم من ذلك يجب بقاء هـذا الملف على المنتج ، نكى يحفظ توازنه الميكانيكي ( انظر شكل ٣ – ٣٨) .

فى كل المنتجات التموجية اللف ، بملفين لكل مجرى ، ذات الاربعة الأقطاب ، يكون من اللازم اضافة ملف على شكل طرف قافز عندما يكون عدد القضبان يزيد واحدا عن عدد الملفات • وعلى سبيل المشال اذا كان بالمنتج ٢٢ مجرى بدلا من ٢٣ أمكن لف ٤٤ ملفا فقط على المنتج ، ولما كان

المعدد اللازم هو ٤٥ ، أصبح من الواجب وضع ملف زيادة على المنتج ، وذلك بتوصيل فافزبين بين قضيبى الموحد اللذين كان من المفروض توصيل الملف الخامس والأربعين بينهما • شكل ٣ – ٣٩ يبين توصيل مثل هدا الطرف القافز •

٢ - ابدأ لف المنتج لفا يدويا بسلكين ، وضع الأطراف السفل في القضبان المضبوطة حسب المعلومات • توضع الأطراف بعيدا عن محور الملف ، كما هو مبين بشكل ٣ - ٤٠ ، وهذا هو المنبع دائما في حالة المنتجات الملفوفة لفا تموجيا •

لف العدد المضبوط من اللفات في كل ملف ، ثم اقطع السلكين ، أحدهما قصير والآخر طويل ، للتمييز بينهما ، واثنهما الى اخلف على القلب • واذا كان المنتج ملفوفا بالملف ، ضع غلافا ملونا على كل طرف ، قبل وضعه في مجارى المنتج •

٣ \_ صل الطرفين الابتدائيين الى قضيبى الموحد ، ثم لف الملفين التاليين ، كما يظهر فى شكن ٣ \_ ٤١ · وإذا كان المنتج ملفوفا بالملف ، يوضع الملف فى المجارى قبل توصيل الطرف الابتدائى الى قضيب الموحد ·

٤ – بعد لف الملفات توضع الأطراف النهائية فى قضبان الموحد فوق الأطراف الابتدائية ، كما ظهر فى شكل ٣ – ٤٢ • ويختبر أول طرف علوى عادة للتأكد من أنه موضوع فى قضيب الموحد الصحيح ، وتوضع الأطراف الأخرى كلها بانتتابع ، حيث أن كلا منها مهيز ، أما بطوله ، أو بلونه • ومن الضرورى استخدام الخطوة المضبوطة للموحد ، والا فقد لا يشتغل المنتج • وفى هذا الملف التمويجي يفترق الطرفان العلوى والسفلي بعيدا عن بعضهما ، في حين يتجه الطرفان فى اللف الانطباقى نحو بعضهما •

ه ـ بعد ذلك تتبع نفس الطريقة المعطاة في الباب السادس والخاصة بمنتجات التيار المستمر ويمكن اختبار المنتج على الزوام للتحسري عن دوائر انقصر ، كما هو موصوف على صفحة (١٨٦) .

# عكس اتجاء الدوران في المحرك التنافري به البدء ، التأثيري به الحركة

اذا وضع ملف مقفل من السلك في مجال قطب مغناطيسي ، وفي نفس مستواه ، وكان التيار المغذى لملف القطب متغيرا ، فان الملف المقفل سوف يتحرك حتى يصبح في وضع عمودي على مستوى مجال القطب المغناطيسي ، كما هو مبين بشكل ٣ – ٤٣ ، لكي يحدث هذا يجب وضع الملف في اتجاه ماثل قليلا عن الوضع المذكور ، والا فسوف يؤثر عليه عزم الدوران في اتجاه عقربي الساعة وفي عكس اتجاه عقربي الساعة ، مما يؤدي الى عدم دوران

الملف على الاطلاق · ويتسبب التيار الناتج في الملف بالتأثير في تكوين قطب مغناطيسي مشابه في قطبيته للقطب الاصلى ، ونتيجة لذلك يتنافر القطبان معاحتي يأخذ القابل للحركة منهما وضعا أفقيا ·

شكل ٣ – ٤٤ يبين المنتج في محرك تنافري ، وقد استبدل به الملف المقفل • اذا قصرنا الدائرة بين فرشتي المحرك ذي القطبين ، كما هو مبين بالخط الثقيل في شكل ٣ – ٤٤ ، يتكون من ملفات المنتج دائرتان متساويتان، ويصبح كما لو كان هناك ملفان مقفلان في مستوى رأسي ، ولا تحدث حركة لأن عزم الدوران متساو في الاتجاهين •

اذا تقلت الفرشتان الى اليمين أو الى اليسار (كما هو مبين بالخطوط المتقطعة) يدور المنتج بنفس الطريقة التى حدثت مع الملف المقفل • اذا تقلت الفرشتان في عكس اتجاه عقربي الساعة ، يدور المنتج في هذا الاتجاه ، وعلى ذلك فان عكس اتجاه دوران المحرك التنافري يكون بنقل الفرش • ويوجد في العادة علامتان على الغطاء الجانبي تناظر كل منهما اتجاها للدوران ، كما عو مبين بشكل ٣- ٤٥ • ولعكس اتجاه دوران المحسرك ، يفك مسمار محوى على ذراع حامل الفرش وينقل حامل الفرش في حذاء أي من العلامتين • ويجب ربط المسمار قبل ادارة المحرك • وهذه الطريقة في عكس اتجاء الموران تستخدم في نوعي المحركات ، ذات الفرش الراكبة ، ودات الفرش المراكبة ، ودات الفرش المراكبة ، ودات الفرش

#### حوامل الفرش الثابتة:

كثيرا من المحركات ، وبخاصة ذات الفرش الراكبة ، تحتوى على فرش غير قابلة للحركة ، اذ قد تكون الفرشة مصبوبة كجزء من الغطاء الجانبي ، ولا يمكن لذلك تحريكها · وتصنع بعض هذه المحركات بحيث يكون وضع أقطاب المجال غير منطبق مع المجاور ، فاذا عكس وضع اطار الاقطاب بأكمله ، يحدث نفس التأثير الناتج من نقل الفرش · تزود بعض المحركات بثقوب أضافية للمسامير في العضو الثابت لكي يصبح في الامكان تحريكه · ولعكس اتجاه دوران مثل هذا المحرك ، يرفع الغطاءان الجانبيان ، ويعكس وضع الاطار من ناحية الى الناحية المقابلة ، ثم يعاد تجميع المحرك · ويبين شكل الاطار من ناحية الى الناحية المقابلة ، ثم يعاد تجميع المحرك · ويبين شكل الحرك و سبين المذكورين ·

# حوامل فرش کارتریدج :

فى نوع آخر من المحركات يوجد حاملان للفرش فى وضع غير محورى ، ويمكن تحريكهما كل على حدة • ولعكس اتجاء دوران مثل هذا المحرك ، يحرك كل حامل للفرش ١٨٠ درجة ميكانيكية • وفي بعض المحركات يرفع حامل الفرش من مكانه ، ثم يعاد وضعه بعد نقله مسافة قدرها ١٨٠ درجة ميكانيكية • وفي محركات أخرى يفك مسمار ضابط مقلوظ صغير ، ويلف حامل الفرش باستعمال مفك قلاووظ ، ويبين شكلا ٣ ــ ٤٨ و ٣ ــ ٤٩ هذا النوع من حوامل الفرش • ويوجد على الطاقية عادة سهم يبين اتجاه الدوران • بادارة حوامل السرش غير المحورية تنتقل الفرش الى وضع جديد على الموحد وينتج انعكاس في اتجاه الدوران •

تصنع بعض المجركات لكى تدور فى اتجاه واحد فقطى وفى هذا النوع من المحركات لا يمكن نقل حوامل الفرش من مكانها ، ولا يمكن تحريك العضو الثابت ، توجد طريقة جيدة لعكس اتجاه الدوران فى مثل هذه المحركات ، وتكون بحل المحام من أطراف الاسلاك على الموحد ونقل الاطراف مسافة تقدر بعدة قضبان ، ولكن هذا لا يمكن عمله دائما ، وفى طريقة أخرى يعاد لف العضو الثابت بحيث ينتقل محور كل قطب مسافة تقدر بمجرى واحد على الاقل من موضعه الاصلى ،

تغییر نوع اللف من متقهقر الی متقدم لا ینتج عنه فی العادة عکس اتجاه دوران المحرك ، كما یحدث مع منتج التیار المستمر • وعلی كل حال ینتج انعكاس اتجاه الدوران فی بعض المحركات •

#### تحديد نقطة التعادل:

اذا أردنا وضع علامتين جديدتين على الغطاء الجانبي لتعيين الدوران في اتجاه عقربي الساعة ، وفي عكس اتجاه عقربي الساعة ، يجب أن نبدأ أولا بتحديد نقطة التعادل ، أو موضع التعادل للفرش • وعند هذا الوضع سوف لا يدور المحرك في أي الاتجاهين • في المحركات التنافرية ـ البدء ، التأثيرية ـ الحركة انعادية ، نعثر على نقطتي تعادل : احداهما يكون عندها الموضع الصحيح ، وتمثل الثانية موضعا خطأ للفرش • ولمعسرفة النقطة الصحيحة فيهما ، حرك الفرش الى نقطة لا يدور عنسدها المحرك في أي الاتجاهين ، ثم انقل حامل الفرش قليلا الى يمين هذه النقطة ، ويجب أن يدور المحرك حينئذ في عكس اتجاه الله الشمال من نقطة التعادل ، ويجب أن يدور المحرك حينئذ في عكس اتجاه عقربي الساعة • اذا كانت نقطة التعادل المستعملة هي النقطة الخطأ ، فان نقل حامل الفرش الى اليمين سوف ينتج دورانا في عكس اتجاه غقربي

# المحرك التنــافري

یختلف هذا المحرك عن المحرك التنافری ـ البدء ، الناثیری ـ الحركة فی أنه یصنع بلا استئناء من النوع ذی الفرش الراكبة ، ولیس به أی جهاز یعمل بالقوة المركزیة الطاردة ، وهذا المحرك یبدأ حركته ثم یدور علی أساس التنافر ، وهو مثل محرك التوالی للتیار المستمر نه عزم دوران ابتدائی مرتفع وخاصیة تغیر السرعة ، ویعكس اتجاه دررانه بنقل حامل الفرش الی أی الناحیتین من وضع التعادل ، كما تقلل سرعته بتحریك حامل الفرش علی مسافة بعیدة من وضع التعادل ، ویطلق علی هسندا المحسرك فی بعض الاحیان محرك توالی ـ تأثیری ،

يشبه العضو الثابت في المحرك التنافري نظيره في المحرك التنافري \_ البعه ، التأثيري \_ الحركة ، كما أن أقطاب العضو الثابت توصل بطريقة واحدة في المحركين • ويلف العضو الثابت عموما لاربعة ، سبتة ، أو ثمانية أقطاب ، وتمد أربعة أطراف الى خارج المحرك عادة للتشغيل على جهسد مزودج •

یتکون العضو الدائر من منتج مصنوع بنفس طریقة صنع منتجات التیار المستمر وهو یصنع من الرقائق و تکون مجاریه عموما مائلة وقد یکون اللف فیه بالید أو بملفات ملفوفة ، کما أنه قد،یکون تموجیا أو انطباقیا. والموحد من النوع المحوری و ترکب الفرش علیه دائما و توصل الفرش کلها معا کما یحدث فی المحرك التنافری دائبه و شکل ۲ ده بین رسما لمحرك تنافری ذی أربعة أقطاب و

#### ملفات التعويض:

يستعمل في بعض المحركات التنافرية منفات اضافية يطلق عليها ملفات التعويض ، ويكون الغرض منها رفع معامل القدرة ، وتحسين طريقة تنظيم السرعة ، وملفات التعويض أصغر بكثير من الملفات الرئيسية ، وتلف عادة في المجارى الملاخلية لكل قطب ثم توصل على المتوالى مع المنتج ، شكل ٣ \_ ١٥ يبين ملفات النعويض وتوصيلها الى الفرش ، ويستلزم الامر استعمال أربع فرش ، اثنتان منها توصل معا ، والاثنتان الاخريان توصيلان على التوالى مع ملفات التعويض ، والمحرك المرسوم يمكن توصيله للتشغيل على التوالى مع ملفات التعويض ، والمحرك المرسوم يمكن توصيله للتشغيل على التوالى مع ملفات التعويض ، والمحرك المرسوم يمكن توصيله للتشغيل على التوالى مع ملفات التعويض ، والمحرك المرسوم يمكن توصيله للتشغيل على التوالى مع ملفات التعويض ، كما يجب نقل حامل الفرش ، وشكل ٣ \_ ٥٢ يبين رسما مثاليا

لعرض المعلومات عن محرك من هذا النوع يحتوى على ٣٦ مجرى وذى سِنة أقطاب ·

# المحرك التنافري ــ النا ثيري

من المستحيل في بعض الاحيان أن نفرق بين المحرك التنافري ــ التأثيري والمحرك التنافري من المظهر الخارجي لكليهما • وعلى العموم فان المحرك التنافري ــ التأثيري يحتوى على ملفات قفص سنجابي على المنتج بالاضافة الى الملفات العادية ، وتوضيع ملفات القفص السنجابي تحت المجاري في المنتج ، كما هو مبين بشكل ٣ ـ ٥٣ • ويلف المنتج عادة نفا انطباقيا • ويستعمل معه توصيلات متقاطعة •

لمعرفة ما اذا كان المحرك تنافريا ، او تنافريا ـ تاثيريا ، وصلله الى الخط ، ودعه يبلغ سرعته الكاملة ، ثم ارفع جميع الفرش بحيث تصبح غير متماسة على الاطلاق مع الموحد ، فاذا استمر المحرك يدور بسرعته الكاملة ، فهو محرك تنافري ـ تأثيري ٠

تصنع المحركات التنافرية التأثيرية بأحجام تصل الى ١٠ أحصنة تقريبا ، وهي من النوع المزدوج الجهد ، ويمكن استعمالها في الاشغال ذات الاغراض العامة • شكل ٣ ـ ٥٤ يبين توصييلات هذا المحرك للتشغيل على ٢٢٠ فولتا • وقد يصبح هذا النوع شائع الاستعمال في مجال المحركات التنافرية نظرا لما له من خواص جيدة تناسب معظم الاغراض ، وهي خواص مكن مقارنتها بتنك التي يمتنكها المحرك المركب لمتيار المستمر •

تنحصر ميزة هذا المحرك في عدم استعمال أي جهاز قضريعمل بالقوة المرازية الطاردة معه وهو يمتلك عزم دوران ابتدائي مرتفع ، ونتيجه لوجرد ملفات القغص السنجابي ، فإن الانخفاض في السرعة يكون ثابتا الى حد كبير ، وتصنع هذه المحركات أيضا بملفات تعويض لرفع معامل قدرة دائرة المحرك وبين شكل ٣ \_ ٥٥ رسما لمحرك تنافري \_ تأثيري بماغات تعويض ، موصل للتشغيل على ١١٠ فوتت ،

# تحديد الخلل وإصلاحه

#### الاختبار

تختبر المحركات التنافرية ، شأنها فيذلك شأن باقي المحركات ، للمنحرى عن نقطة التماس ، دوائر القصر ، الفتحات ، والتوصيبلات المعكوسة . ويجب اختبار كل من العضو الثابت والمنتج على حد سواء .

### اختبار التماس الارضى:

الطريقة المعتادة في اختبار العضو الثابت للتحرى عن نقط تماس أرضية تكون باستعمال مصباح اختبار وصل أحد سلكي دائرة الاختبار معالاطار، والسلك انثاني مع طرف ملفات العضو الثابت ، فاذا أضاء المصباح دل ذلك على وجود تماس أرضى وطريقة تحديد مكان التماس واصلاحه هي نفسها التي شرحت في حالتي محركات الموجه المشطور والمحركات ذات المكثف .

ويختبر الموجد وملفات المنتج بحثا عن تماس أرضى بنفس الطريقة تماما ولما كانت حوامل الفرش في بعض المحركات متصلة بالارض عن طريق الغطاء الجانبي ، يجب قبل اختبار المنتج للتماس الارضى رفع الفرش بعيدا عن الموحد و اذا ظهر وجود تماس أرضى في المنتج ، أجر اختبارا لتحديد مكانه بطريقة القياس كما هو موصوف في الباب السادس واذا وصلنا جهدا قيمته تقرب من ١٠٠٠ فولت بين الملفات والارض ، فقد تحدث شرارة عند نقطة التماس مع الارض مبينة مكانها و

### اختبار تحديد دوائر القصر:

يختبر العضو الثابت بحثا عن دوائر القصر باسستعمال زوام داخلي أو بقياس مقدار سسقوط الجهد على كل قطب ، أو بقياس مقاومة ملفات كل قطب ، أو بتحسس أسخن ملف بعد تشغيل المحرك وقتا قصيرا ويمكن استكشاف الملف المقصور أيضا بتمرير تيار مستمر في الملفات وقياس قوة مجال كل قطب بقطعة من الحديد ، ويكون القطب المقصور هو الذي يبذل أقل شد أو جذب عليها • واذا احترق ملف أو تفحم فان الفحص بالنظر فقط سوف يكشف عن مكانه •

یختبر العضو المنتج بحثا عن دوائر القصر بوساطة ملی فولتمتر ، أو یمکن اختباره علی جهاز زوام ، اذا کان المنتج ذا لف تموجی و تجب مراعاة أن المنتجات ذات اللف الانطباقی ، والتی تحتوی علی توصیلات متقاطعة ، لا یمکن اختبارها علی جهاز الزوام و الملفات المقصورة تنتج قراءة منخفضة علی المللی فولتمتر ، واذا اختبرت علی السزوام تسبب اهتزاز فی سلاح منشار یدوی وهذا کله مشروح فی الباب السادس .

يبين شكل ٣ – ٥٦ رسما لطريقة مُرضية جدا تتبع في اختبار دائرة القصر في منتج المحرك انتنافري • ارفع الفرش أو امنع اتصالها بالموحد • وصل المحرك على خط انتغذية • لن يدور المحرك والفرش مرفوعة • ادر المنتج باليد ، فاذا كان هناك ملف مقصور عليه فسوف يظهر ميلا للثبات عند نقط معينة ، والا فان المنتج سوف يدور بسهولة وحرية • هذا الاختبار يصح عمله في حالة ما اذا كانت الكراسي في حالة جيدة •

اختبار الفتحات والتوصيلات المعكوسة: تختبر ملفات العفسو الثابت للمحرك التنافرى للفتحات والتوصيلات المعكوسة كما سبق وصفه فى البابين السابقين، ويختبر المنتج لمثل هذا الخلل بالطريقة المشروحة فى البسباب السيادس •

التصليحات: يختص هـذا الجـز، بكل الانواع الشلائة للمحركات التنافرية وفيما يلى علامات الخلل التى تظهر على هذه المحركات في الحياة العملية، ومع كل منها قائمة الاحتمالات المختلفة لحقيقة نوع الخلل ويشير المعدد الموضوع بين قوسسين بعـد كسل خلل الى رقم العلاج المناسب له، خي قائمة طرق العلاج الموجودة في الصفحات التالية و

حيث ان المحرك التنافرى ـ البدء ، التأثيرى ـ العركة هو الوحيد الذي على جهاز قصر يعمل بالقوة المركزية الطاردة ، فسوف يشار الى هذا النوع فقط عند ذكر مفتاح الطرد المركزى •

١ \_ اذا عجز المحرك عن البدء في المعوران عند قفل المفتاح ، فقد يكون المخلل :

- ( أ ) احتراق المصهر •
- (ب) تأكل الكراسي (١) ٠
- (ج) التصاق الفرش بالحامل (٩) :
  - ( د ) تأكل الفرش (٩) ·
- (م) فتح في دائرة العضو الثابت أو المنتج (٢) ٠
  - (و) خطأ في وضع حامل الفرش (٥) ٠
    - (ز) قصور في دائرة المنتج (٣)٠٠
  - رح) قذارة الموحد (٩)، (١٢)، (١٧).
    - (ط) خطأ في توصيل الاطراف (٦) .
  - (ى) العقد يعمل قصرا على المنتج (١١) .

٣ ... اذا لم يبدأ المحرك دورانه على مايرام ، فقد يكون الخلل :

- (1) تأكل الكراسي (١) ٠
- (ب) اتساخ العقد أو الموحد (٩) ، (١٢) \*
- (جـ) رفع الفرش من فوق الموحد قبل الاوان المناسب (١٠)
  - (د) جهاز الطرد المركزي مجمع بطريقة غير صحيحة (١٤) ٠

- (هـ) خطأ في وضع حامل الفرش (٥) ٠
- (او) جهساز القصر متأكل ، مكسور ، او مجمع بطريقة غير صحيحة (١٤)
  - (ز) الاززان الضابطة غير حرة انحركة (١٥) .
  - (خ) مقدار الشد في اللولب غير مضبوط (١٦).
    - (ط) قصور في دائرة المنتج (٣) ٠
      - (۵) حركة محورية زائدة (۸)
        - (ك) تعدى الحمل (V) ·
    - (ل) قصور في دائرة العضو الثابت (٤) ٠
      - (م) تأكل في شفة حامل الفرش (١٨) ٠
  - ٣ اذا أصبح المحرك ساخنا بصورة زائدة ، فقد يكون الخلل :
- (1) المحرك موصل للتشغيل على ١١٠ فولت ، ولكنه يشتغل على ٢٢٠ فولت ٠
  - (ب) قصور في دائرة العضو الثابت أو المنتج (٣) ، (٤) .
    - (ج) تعدى الحمل (٧) ٠
    - (١) تأكل الكراسي (١) .
    - (هـ) كسر أو احتراق العقد (۱۲) ، (۱۳) .
      - (و). خطأ في وضع حامل الفرش (٥) .
  - ٤ ـ اذا كان تشغيل المحرك مصحوبا بضجة ، فقد يكون سبب ذلك :
    - ( أ ) تأكل اكراسي أو المحور (١) ٠
    - (ب) جهاز الطود المركزي غير مثبت جيدا (١٤).
      - (جـ) ملف مقصور بالعضو الثابت (٤) .
        - (د) حركة محورية زائدة (٨)
        - (م) اتساخ جهاز القصر (۱۲) .
  - اذا تسبب المحرك في جرق المصهر ، فقد يكون السبب في الخلل :
     (أ) تماس أرضى في ملفات الاقطاب (١٩) .
    - (ب) توصیلات غیر صحیحة (٦) ٠
    - (ج) الفّرش غير متلامسة مع الموحد (٩) .
      - (د) قصور في دائرة المنتج (٣) .
      - (هـ) موضع الفرش غير صحيح (٥) ٠
        - (و) تجمد الكراسي ٠

# ٦ \_ اذا صدر عن المحرك طنين دون أن يدور ، فقد يكون الخلل :

- ( أ ) خطأ في توصيلات الاطراف (٦) ٠
  - (ب) تأكل انكراسي (١) ٠
  - (ج) موضع الفرش غير صحيح (٥)
    - (د) قصبور في دائرة المنتج (٣) ٠
- (هـ) قصر في دائرة العضو الثابت (٤) ٠
- (ز) التصاق الفرش أو عدم تلامسها مع الموحد (٩)
  - (ح) اتساخ الموحد (٩)، ، (١٢) .

# ٧ \_ اذا لم يصل المحرك الى سرعته المعتادة ، فقد يكون الخلل :

- (أ) خطأ في قوة ضغط اللولب على الفرش (١٠)، (١٦) .
  - (ب) اتساخ او احتراق العقد (۱۲) .
    - (ج). اتساخ الموحد (٩) •
    - (د) قصر في دائرة المنتج (٣) ٠
  - (هـ) قصر في أحد ملفات العضو الثابت (٤)،
    - (و) تأكل الكراسي (١). •
    - (ز). القضيان الدافعة أطول من اللازم (١٠) ٠

# ٨ \_ اذا حدثت شرارة بداخل المحرك ، فقد يكون الخلل :

- (١) فتح في ملفات المنتج (٢)
  - (ب) اتساخ الموحد (٩) .
- (ج)، ارتفاع سطح الميكا عن سطح الموحد (٢٠) .
  - (د). التصاق الفرش أو قصر طولها (٩) ٠

الدائر يلمس العضو الثابت ، فان المحرك سوف يصدر طنينا عند قفسل الدائر يلمس العضو الثابت ، فان المحرك سوف يصدر طنينا عند قفسل المفتاح ، وسوف يكون احتمال دوران المنتج ضئيلا فقط ، اختبر المحرك ، بدون توصيل الجهد اليه ، محاولا تحريك العمود رأسيا ، فاذا تحرك معك ، فان هذا يعنى أن الكراسي متأكلة ، والعلاج في هذه الحالة يكون بوضع كراسي جديدة ، وعندما تكون الكراسي في مثل هذه الحالة يتكون على سطح قلب المنتج أجزاء متأكلة وناعمة ، مما يعنى أنها تحتك بانعضو الثابت ،

واذا كانت الكراسي متأكلة قليسلا ، يصدر عن المحرك أثناء دورانه ضبجة ويسخن ، وفي بعض الاحيان يدور أبطأ من سرعته المعتادة .

٢ - فتح فى دائرة المنتج أو العضوالثابت: لتحديدمكان الفتح استعمل مصباح الاختبار وتصرف بالطريقة المشروحة فى الباب الاول ، محركات الوجه المشطور • بعد تحديد مكان الفتح ، أصلح أو أعد اللف على حسب ما يقتضيه الحال •

عند عمل اختبار الفتحات على العضو الثابت في المحرك التنافري • يجب التأكد من اجسراء الاختبار على دائرتين ، وذلك لأن كل المحركات التنافرية مزدوجة الجهد تقريبا ، وتخرج منها أربعة الطراف ، اثنان لكل مجموعة من الاقطاب •

تختبر الفتحات في المنتج وتحدد بوساطة جهاز قياس ، كما هي الحال مع منتجات التار المستمر ، ووجود بقعة محترقة على الموحد سوف يؤدى الى تحديد مكان الملف المفتوح ، ويكون العلاج باصلاح الفتح ، وذلك باعادة توصيل السلك المكسور أو ، اذا لم بسهل الوصول الى مكان الكسر ، باعادة لف الملف أو المنتج بأجمعه ،

٣ - قصر فى دائرة المنتج: اذا كانت معظم ملفسات المنتج مقصورة ، فسوف يقوم المحرك بمحاولة ضئيلة للدوران ، ثم يصدر طنينا ويظلسل ساكنا · أما اذا كان حناك ملف أو ملغان مقصوران فقط ، فان المحرك سوف يبور ، ولكن عزم دورانه الابتدائى سوف يكون ضعيفا · وسوف يسخن الملف المقصور عند البده ، ثم يتصاعد منه الدخسان لو طالت فترة دوران المحرك ·

وتوجد طريقة جيدة لاختبار المنتج من ناحية الملغات المقصورة ، وتكون برفع الغرش وادارة المنتج أثناء مرور التيار في العضو الثابت ، فاذا دار المحرك بحرية ، وبدون معاولة الثبات عند بعض النقاط ، يكون في حسالة جيدة ، ويكشف الفحص بالنظر لملفات المنتج عادة عن مكان الملفات المقصورة في المحرك التنافري ، وقد يكون المنتج عموما محترقا احتراقا تاما ومتفحما ، بحيث تكون رائحة العازل المحروق واضحة ،

ان قطع بعض الملفات وتغيرها في المحسوك التنافري لا يعتبس تصرفا حكيما ، وانها يجب اعادة لف المنتج بأكمله ، لو ثبت وجود ملف أو بعض الملغات مقصورة • وقبل اعادة لف المنتج ، يجب التأكد من أن الموحد على ما يرام •

٤ ــ قصر فى دائرة العضو الثابت: ان حدوث قصر فى ملفات العضو الثابت سوف يتسبب فى أن يدور المحرك ببطء عن سرعته المعتادة ، وصدور ضجيج عنه • وبالاضافة الى ذلك فان الملفات المقصورة سوف تسخن ويتصاعد منها الدخان • وفى بعض الاحيان لا يصل المحرك الى السرعة اللازمة لتشغيل جهاز الطرد المركزى ، مما يؤدى الى جعل المحرك يسحب تيارا زائدا ويحرق المصهر • اختبر المحرك لمثل هذه الحالة بالزوام الداخل •

ه \_ خطأ في موضع حامل الفرش: لكي يدور المحرك التنافري ، يجب وضع حامل الفرش في موضع محدد • فاذا تحرك الحامل من هذا الموضع ، فأن عزم الدوران الابتدائي للمحرك سوف يكون ضلعيفا ، أو قد لا يدور الرائ على الاطلاق ، متسببا في حرق المصهر • وسوف تحدث هذه الحالة عدما ينحل المسدار المحوى الضابط الذي يمسك الفرشة ويقيسدها في مكانها ، فيسمح للحامل بالانتقال •

وتقع حالة مشابهة عندما يعاد نف المنتج ، ولا توضع الاطراف في قضبان الموحد المضبوطة ، فاذا وضعت الاطراف بعيدة عن المكان المضبوط بمقدار قضيب أو قضيبين ، يجب تحديد نقطة تعادل جديدة ،

ويحدث هذا آيضا اذا أعيد ثف العضو الثابت ووضعت الملغات بعيدة عن مكانها الاصلى بعقدار مجرى واحد • وفي كلتا الحالتين يجب تعيين نقطة تعادل جديدة ، ومن ثم يعين الوضعان الجديدان للدوران ، في اتجاه عقربي الساعة ، وفي عكس اتجاه عقربي الساعة • ويمكن عمل ذلك بنقل حامل الغرشة الى الخلف والى الامام ، حتى يعطى المحرك عزم الدوران المطلوب •

٢ ـ خطأ في توصيلات الاطراف: يبين شكلا ٣ ـ ٥٧ ، ٣ ـ ٥٨ الاخطاء التي يرتكبها أحيانا المبتدئون عند توصيل أربعة أطراف خارجة لمحسوك تنافري ، وفي كلتا اتحالتين سوف يصدر المحرك طنينا عند توصيل التار اليه ، ويكون العلاج بعكس توصيل طرفي المحرك في أحدى المجموعتين .

يرتكب خطأ آخرق عمل التوصيلات ، ويكون بتوصيل الطرفين ت ، ت ، مما الى طرف الخط مما الى طرف الخط ل ، و توصيل الطرفين ت ، ت ، مما الى طرف الخط ل ، و بدراسة الرسم فى شكل ٣ ــ ٥٩ يتضع أن التوصيل بهذه الطريقة ينتج دائرة مفتوحة ، واذا وصل المحرك الى الخط وهو موصل بهذه الكيفية ، فسوف لا يصدر عنه حتى مجرد الطنين ،

۷ – حمل ذائد: يؤدي تعدى الحمل على المحرك الى منعه من الدوران عند السرعة المطلوبة كما يتسبب في مرور تيار ذائد فيه ، وفي المحسرك التنافري – البده ، التأثيري – الجركة سوف لا يعمل جهاز الطرد المركزي ، لان السرعة ليست كافية ، وبدلا من ذلك فسوف يحاول المحرك أن يشتغل كمحرك تنافري ، فيسخن جدا وتصدر عنه ضجة ،

 $\Lambda = -c \sqrt{5}$  محوریة زائدة : فی بعض المحرکات التبافریة – البیده ، التاثیریة – الحرکة والتی تحتوی علی موحدات قطریة ، تتسبب الحرکة المحوریة انزائدة فی رفع حامل الفرش مسافة کبیرة من فوق الموحد ، مسایقودی الی ضعف الضغط علی الفرش ، وینتج عن ذلك حدوث شرارة کما انه یمنع المحرك من الوصول الی سرعته المعتادة ، اسمع لحسرکة محسوریة مقدارها  $\frac{1}{12}$  من البوصة علی أکثر تقدیر بالحدوث ، وذلك بوضع ورد علی عمود المنتج ، وعلی العموم یجب آن تتأکد من آن الورد موضوعة بحیث یکون جانبا القلب الحدیدی نکل من المنتج والعضو الثابت فی مستوی واحد ، وغالبا ما تتسبب الحرکة المحوریة الزائدة فی صدور ضبعة عن المحرك اثناء وغالبا ما تتسبب الحرکة المحوریة الزائدة فی صدور ضبعة عن المحرك اثناء التسغیل ،

9 معدم تلامس الفرش مع الموحد: اذا كانت الفرش ملتصقة بالحامل أو متأكلة ، فقد لا تتمكن من لمس الموحد ، ولا يستطيع المحرك البدء • ويؤدى الساخ الموحد أو ضعف ضغط المؤلب على الفرش الى نفس النتيجة • واذا دار المحرك فغلا ، فسوف تحدث شرارة كبيرة • ويمكن كشف هذه العيوب بسهولة عن طريق الفحص ؛ ويكون العسلاج بتنظيف الموحد ، أو استبدال الفرش أو اللونب ، أو كليهما معا ، بوحدات جديدة •

۱۰ - رفع الفرش من فوق الموحد قبل الاوان المناسب: يعمل المحرك المتنافرى - أنبده ، التأثيرى - الحسركة كمحرك تنافرى حتى يصل الى ٥٠ فى المائة تقريبا من سرعته الكاملة ، ثم يصل الى السرعة الكاملة وهو يعمل كمحرك تأثيرى • ومن الواضع أنه أذا رفعت الفرش من فوق الموحد ، قبل أن يصل الى هذه السرعة ، فأنه لن يصل الى سرعته الكاملة ، وأنها. سؤف تبطى وسرعته بدلا من ذلك ، مما يتمبب في عودة الفرش الى الركوب على الموحد مرة أخرى ، ويحتمل وقوع هذه الدورة من الاحداث عدد لانهاية له من المرات •

قد يكون رفع الفرش المبكر من فوق الموحد بسبب ضغط اللولبعليها و وفي نوع المحركات التي يكون تجميع حامل الفرش فيها على المنتج ، قد يكون من الضروري تغيير اللولب وفي النوع الآخر يصـــــــ زيادة الضــغط على اللولب باحكام ربط الصامولة .

اذا كانت القضبان الدافعة أطول من اللازم ، يصبح حامل الفرشة على بعد أكبر مما يجب عن الموحد ، فعند البدء يجب أن يكون حامل الفرشة على بعد ٢٠٠٠ من البوصة تقريبا من الموحد ، ويجب تقصير القضبان الدافعة ان خرط الموحد على المخرطة ، واذا تم تجميع جهاز الطرد المركزى بطريقة غير صحيحة فسوف يؤدى ذلك الى رفع حامل الفرشة في وقت مبكر ،

١١ \_ قصر دائرة المنتج بوساطة العقد : عندما يقصر العقد دائرة المنتج يكون الخطأ في التجميع • ويمكن اصلاح هذا الخطأ بسهولة بعد الرجوع الى شكل ٣ \_ ٦ واعادة تجميع الأجزاء بالنظام المضبوط ، كما هو مبين بالشكل •

فى المحرك التنافرى - البدء ذى الفرش الراكبة يحتمل أن تلتحم قطع جهاز القصر مع الموحد ، أو يحتمل حدوث تماس بين قضبان الموحد والأرض •

17 \_ اتساخ عقد الطرد المركزى أو الموحد: اذا كان العقد متسخا أو مكسورا ، أو اذا كان الجزء من الموحد ، الذى يحدث عليه القصر بوساطة العقد ، متسخا ، فان الموحد ثن يصبح مقصورا فى الوقت المناسب ، وتبعا لذلك فسوف يدور المحرك بطريقة تشبه تلك التي يدور بها محرك ذو قفص سنجابي بقضبان مفتوحة ، ومثل هذا المحرك لن يستطيع جر الحمل وسوف يبطىء ، وتزداد سخونته ، كما أنه سوف يصدر ضجيجا ، والنوع ذو الغرش المرفوعة سوف يبطى لمدرجة تجعل الفرش تعود الى الركوب على الموحد ، وهذا سوف يؤدى بدوره الى زيادة سرعة المحرك ، ولكن بمجرد ما يوضع عليه الحمل ، يعود الى الابطاء مرة أخرى ، وتتكرر هسذه العملية من تلقاء نفسها ، حتى ينفجر المصهر ،

والعلاج يكون برفع جهاز القصر بأكمله ، ثم تنظيف العقد ، وتغيير بعض الاجزاء لو لزم الامر ، كما يجب تنظيف الموحد تنظيفا تاما .

۱۳ ـ عقد انقصر مكسور آو لا يعمل على الوجه المضسبوط : اذا كان المقد من النوع الذي يتكون من قطع عديدة منفصسلة من النحاس ، يربطها

ببعضها طول من السلك يمر في تقوب في القطع ، فلابد من التأكد من انه موضوع على حامله ، بحيث تكون الثقوب تجاه الناحية الخلفية للموحد .

ويكون لكل قطعة نحاسية شفة يجب أن تكون موضوعة بحيث تتلامس مغ الموحد .

اذا كان انعقد من النوع الذى يتكون من قطعة واحدة ، يكون مصنوعاً بحيث يمكن أن ينحنى • ومن المهم جسدا أن يكون تركيبه على بكرة العقد بحيث يتلام مع استدارة البكرة •

واذا كان انعقد مكسورا محترقا ، أو مجمعا بطريقة غير مضبوطة ، فقله لا يكون القصر على المنتج كاملا بعد وصلوله الى السرعة المطلوبة • وتكونه النتيجة أن يعمل المحرك كمحرك تنافرى طول الوقت ، ويكون العلاج بوضليم عقد جديد ، أو تجميع انعقد بالطريقة المضبوطة •

18 - جهاز الطرد المركزى مجمع بطريقة غير سليمة : اذا كان العقسد مجمعا بطريقة تجعله يقصر الموحسد دائما ، فان المحرك نن يدور ، واذا كان اللولب الخلفى مجمعا بطريقة غير مضبوطة فان الجهاز سوف لا يصبح حر المحركة ، واذا كان الشد في اللولب غير مضبوط ، فان ذلك سوف يؤدى الى رفع الفرش من فوق الموحسد اسرع أو أبطا من اللازم ، والجهاز المجمع بطريقة غير سليمة قد يكون أيضا مفككا ، ويتسبب في حدوث هسذه الحالة أثناء التشغيل ،

اذا كان الشك يحوم حول جهاز الطرد المركزى ، حله بأكمله ، ونظف كل الأجزاء فيه ، وتأكد من أن كل جزء في حالة جيدة ، ثم اعد تجميعه على الوجه الصحيح ، استعمل شكل ٣ ـ ٦ للتوجيه .

۱۰ – أوزان الطرد المركزى غير حرة المعركة : عنسدما تلتصق الأوزان المركزية انطاردة ، فان المحرك يعمل كمحرك تنافرى طوال الوقت ، وسسوف يصدر ضجيجا ويكون عزم دورانه ضئيلا • فاذا التصقت الأوزان ، عجزت القضسبان الدافعة عن العمل ، مما يؤدى الى جعل جهساز انقصر غير قابل للتشغيل • وعلاوة على ذلك فان الفرش سسوف تظل راكبة على الموحسد طول الوقت •

١٦ ـ مقدار الشد في اللولب غير مضبوط: اذا كان الشد في اللولب.

غير كاف ، قسوف يحدث القصر على الموحد عند سرعة منخفضة جدا ، كما أن الفرش سوف ترفع من فوق الموحد بسرعة ، وسوف يؤدى ذلك الى ضعف عزم المدوران الابتدائى ، كما أن المحرك سيسوف يصبح عاجزا عن الوصول الى السرعة التى ينتقل عندها من حالة تنافرى \_ البدء الى حالة تأثيرى \_ الحركة ، وقد يكون من اللازم تغيير اللولب ، أو ضبطه على الشد المناسب ،

اذا كان الشد في اللولب أكثر من اللازم ، فسوف لا يرتفع الفرش ، كما ال المنتج سوف لا يصبح مقصورا ، وسيكون من نتيجة ذلك أن يدور المحرك كمحرك تنافري طول الوقت ، مما يؤدي الى صدور ضجيج منسه وحدوث شرارة ، ويكون علاج هذا العيب بضبيط الصامولة حتى يعدث السد المناسب .

۱۷ ــ اتساخ الموحد: تشبه هذه الحالة حالة التصاق الفرش بالحامل ؛ اذ لا يمر التيار في المنتج ، اذا كانت الاقذار على الموحد تمنع الفرش من عمل التماس المطلوب مع الموحد ، اذا نشأت هسذه الحالة ، فإن المحرك سسوف يصدر طنينا ، كما يحتمل حدوث شرارة بين الفرش والموحسد ، والعلاج يكون بتنظيف الموحد بقطعة نظيفة من القماش وبالصنفرة ،

11 ـ تأكل الشيغة على حامل الفرشية: وجبود تأكل في شفة حامل. الفرش يعد سيببا عاديا من أسباب الخلل ، وعلى الأخص اذا كان الحامل مصنوعا من المعدن الأبيض • وتتسبب الشغة المتأكلة في جعل الحامل يهتز ، كمسا أنها تجعل تماس الفرش مع الموحد ضعيفا • والعلج يكون بتغيير حامل الفرشة •

19 ـ تماس ملفات الاقطاب مع الأرض: اذا كان بعلفات الاقطاب تماس أرضى عند و نقطة واحدة ، فسوف يصلب العامل بصدمة عند لمس المحرك و فاذا كان الاطار موصعلا بالأرض طبقا للتنظيمات القانونية ، فان المصهر سوف ينفجر و وحدوث تماس أرضى عند نقطتين أو أكثر بعلفات الاقطاب يكافى وائرة قصر ويؤدى في كل انحالات تقريبا الى انفجار المصهر و وقد يصدر المحرك طنينا لفترة قصيرة قبل أن ينفجر المصهر و

۲۰ ــ ارتفاع الميكا عن سطح الموحد: عندما تتأكل قضبان الموحد اكثر من شرائط الميكا التى تفصل بينها ، تنتج حالة ارتفاع الميكا عن سيطح الموحد ، وارتفاع الميكا لا يسمح تلفرش بعمل تماس جيد مع الموحد ، مما يؤدى الى حــدوث شرارة ، والعلاج يكون بخرط الموحــد على المخرطة ثم قطع الميكا الزائدة ،

# الباب السرابع

# المحركات ذات الأوجه المتعددة (المتعددة الأوجه)

المحركات ذات الأوجسه المتعددة هي محركات تيار متردد ، وتصمم للتشغيل بوجهين و بثلاثة أوجه ، وكلا النوعين متشابهان في الصلنع ، وانها تختلف فيهما التوصيلات الداخلية للملفات ،

# المحركات ذات الثلاثة الآوجه ( الثلاثية الوجه )

تختلف احجام المعركات ذات الثلاثة أوجه كشيرا ، وتتراوح قدرتها فيما بين كسور من الحصان وعدة آلاف من الأحصنة ، همذه المعركات لها خاصية ثبوت السرعة الى حد كبير ، كما أنها تصمم بحيث تختلف خواص عزم الدوران في الأنواع المختلفة منها ، فتمتلك بعض المعركات الثلاثية الوجه عزم دوران ابتدائي مرتضع ، ويمتلك بعضها الآخر عزم دوران ابتدائي منخفض ، وبعضها يصمم بحيث يسحب تيارا ابتدائيا معتدلا ، وبعضها الآخر يسحب تيارا ابتدائيا كبيرا ، ومي تصنع لكل قيم الجهد والتردد القياسية ، وتكون في الغالب معركات مزدوجة الجهد ، وتستخدم المعركات الثلاثية أنوجه لادارة ماكينات الورش ، والمضخات ، والمراوح ، والأوناش ، والروافع ، والمصاعد ، والهوايات ،

تكوين المحرك الثلاثى الوجه: يبين شكل ٤ ـ ١ محركا ثلاثى الوجه ، وهو يتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية: انعضو الثابت ، والعضو الدائر ، والغطاءان الجانبيان ، وهو يشبه فى تكوينه محرك الوجه المشطور ، ولكنه لا يحتوى على مفتاح طرد مركزى ،

يبين شكل ٤ ـ ٢ العضو الثابت، وهو يتكون مناطار من الصلب وقلب حديدى من الرقائق، يشبه نظيره في محركات الوجه المشطور والمحركات التنافرية، ثم من لف يتكون من وحدات من الملفات موضوعة في المجارى وقد يكون العضو الدائر من نوع القفص السنجابي أو من النوع الملفوف وقد يكون العضو الدائر من نوع القفص السنجابي أو من النوع الملفوف و

وكلا النوعين يحتوى على قلب من الرقائق مضسغوط على العمود · ويبين شكل ٤ ـ ٣ العضو الدائر ذا القفص السنجابي ، وهو يشبه نظيره في المحرك ذي الوجه المشطور · ويبين شكل ٤ ـ ٤ عضوا دائرا ملفوفا ، وهو يحنوي على ملفات موضوعة على القلب ، ومتصلة بثلاث حلقسات انزلاق مركبة على العمود ·

يربط الخطاءان الجانبيان مع اطار العضو الثابت من الناحيتين بمسامير دات صواميل ، وهمسا يحتويان على الكرسيين اللذين يدور فيهما المحور . تستعمل الكراسي ذات « الجلبة » . • تستعمل الكراسي ذات « الجلبة » .

تشغيل المحرك الثلاثي الوجه: يكون توصيل الملفات التي في مجاري العضو الثابت، بحيث تتكون ثلاث وحدات مستقلة من الملفات، يطلق عليها الأوجه، وهي موضحة بشكل ٤ ـ ٥ ويتم توصيل الأوجه بحيث يتكون مجال مغناطيسي بداخل العضو الثابت، هو الذي يتسبب في جعل العضو الدائر يلف بسرعة معينة ٠

اعادة لف المحرك الثلاثي الوجه: تتم عملية اعادة لف محرك ثلاثي الوجه على خطوات متعددة ، كما ياتي :

- - ٢ ـ حل الملفـات ٠
- ٣ \_ عزل العضو الثابت
  - ٤ ــ لف الملفات ٠
- ٥ ... وضع الملفات في المجاري ٠
  - ٦ توصيل الملفات ٠
  - ٧ أختبار الملفات ٠
- ٨ ـــ ألدهان بالورنيش والتحميص

#### أخسد المعسلومات

تدون المعلومات الآتيسة: (١) المعلومات التي على لوحة التسمية ، (٢) عدد المجارى ، (٣) عدد الملفات ، (٤) نوع التوصيل ، (٥) عدد الملفات في الملف ، (٦) مقاس الملف ، (٧) خطوة الملف ، (٨) نوع العازل ، (٩) نوع ومقاس السمك .

#### توحية معيلومات لمحيرك متعيدد الاوجيه

#### اسم الصبانع

الأمبير		الفولت	في الدقيقة	اللفات	القدرة بالحسان	
طريقة صنعه	لاطار		النوع		الذبذبات	
الوجه	الرقم المبلسل		الطراز		درجة الحرارة	
التوصيل			عدد المجارى		عدد الملفات	
المجموعات	عدد		عدد اللفات	مقاس السلك		
: الملف	خطوة		عدد الأقطاب	الملفات في كل مجموعة		

ويجب تسجيل هذه المعلومات بصورة مستوفاة بما فيه الكفاية ، حتى يتمكن القائم باصلاح المحرك من اعادة لفه بدون أضاعة الوقت .

شكل ٤ ــ ٦ يبين مظهر العضـــو الثابت لمحرك ثلاثي الوجه من أكثر الأنواع شيوعا ٠

لو أمكن شق العضو الثابت وبسط مجموعة المجارى على مسستوى أفقى ، فسوف يكون مظهرها كمسا هسو مبين بشكل ٤ ـ ٧ · ويبين شكل ٤ ـ ٨ رسما مبسطا لها · ويتضح من الرسم أن عدد الملفات يساوى عدد المجارى · ثذلك يجب عد المجارى وتسجيل العدد · وفي بعض المحركات يكون عدد الملفات نصف عدد المجارى · وهذا النوع يعرف بملفات السلة · وفي هسندا الباب سوف نتناول بالبحث المحركات التي تحتوى على عدد من الملفات يساوى عدد المجارى ·

#### حل الملفسات

يمكن الحصول على الجزء الباقى من المعسلومات اللازم أخذها أى أثناء عملية حل الملفات و يجب تسجيل نوع التوصيل فى العضو الثابت ، قبل رفع الأسلاك منه ولتحديد نوع التوصيل فى العضو الثابت ، يجب أن تتوافر المعرفة التامة بمختلف أنواع التوصيلات المستعملة فى الاعساساء الثابتة ومناقشة هذه التوصيلات سوف تأتى مؤخرا فى هذا الباب

تحتوی المحرکات الثلاثیة الوجه الکبیرة علی مجار مفتوحة فی العضو النابت ، کما هو واضح بشکل ٤ ــ ٩ أ ٠ رفی هذا النوع من المحرکات ، یلزم فقط رفع الخوابیر التی تقفل المجاری ، واخراج الملفات ، کل علی حدة ، وتحتوی الأعضاء الثابتة الصغیرة والمتوسطة الحجم علی مجار نصف مقفلة ، کما یظهر فی شکل ٤ ــ ٩ ب ، وحل الملفات فی مثل هذه الحالة یکون اکش صعوبة ولما کانت الملفات صلبة نتیجة تتحمیصها ، فأنه یصبح من اللازم فی معظم الحالات قطعها علی أحد جانبی العضو الثابت ، وسحب الأسلاك من الناحیة الأخری ( انظر شکل ٤ ــ ۱۰ ) ، ویؤدی توجیه لهب بؤری علی الملفات أو تسخینها فی فرن الی تلیین المادة العازلة ، معا یسهل عملیة الحل ،

يجب الاحتفاظ بأحد الملفات لكى نحصل منه على مقاسات الملفات المعديدة وفى أثناء حل الملفات يجب تسبجيل خطوة الملفات ، وعدد اللفات فى كل ملف ، ومقاس الملف ، ونوع رمقاس السلك .

من المهم جدا قياس الحيز الجانبي للملفات قبل رفعها من المجارى • هسنده المسافة يجب تسجيلها ، وملاحظة أن الملفات الجديدة لا تمتد خارج المجارى مسافة أكبر منها •

## عزل العضسو الثابت

عند استبدال العازل في العضو الثابت يستعمل نفس النوع والكمية الموجودة في المجاري وقت حل الملفات • ويقطع الورق العازل باآلة لقطع الورق على المقاس المضبوط ، ثم يشكل لكي يلائم جوانب المجاري • وتستعمل كثير من المحلات آلة صغيرة لهذا الغرض يطلق عليها مشكل العازل •

#### لف الملفيات

عند فحص ملف مأخوذ من عضو ثابت ، يتضع أن له ستة جوانب ، كما يظهر في شكل ٤ ـ ١١ • ويطلق على هذا النوع الملف الماسي ، كما أن اللف يطلق عليه لف بالملفات المنسية • في المحرك الثلاثي الوجه الكبير تكون المجاري عموما مفتوحة ، وتكون الملفات عادة ملفوفة بالشريط لفا كاملا ، كما يظهر في شكل ٤ ـ ١١ • ويستعمل غالبا شريط من قماش قطني لهذا الغرض ، ولو أنه يفضل الكامبرك المدهون بالورنيش والميكا في المحركات الكبيرة •

تكون المجارى عموما نصف مقفلة في المحركات المتوسطة الحجم ( حتى ٥٠ حصانا ) وفي مثل هذه المحركات لا يمكن لف الملفات بالشريط لفسا

كاملا لأن انزال الملف في المجرى يستلزم في الغالب ادخال لفاته واحدة فواحدة من فتحة المجرى ويلف بالشريط الجزء من الملف الذي يمتد على جانبي المجارى فقط ، وشكل ٤ - ١٢ يبين ملفا من هذا النوع وفي كثير من المحلات لا يلفون الملفات بالشريط على الاطلاق ، وانما يربطونها بالخيط على الجانبين لكيلا تنحل وفي المحرك الثلاثي الوجه الذي قدرته كسر من الحصان لا تلف الملفات بالشريط بسبب صغر حجمها (انظر شكل ٤ - ١٣) .

يمكن عمل ملفات المحركات الصفيرة على شكل مستطيل ، ثم تحول الى الشكل المآسى بوساطة شدها عند المنتصف في جانبين متقابلين ، كما يظهر في شكل ٤ ـ ١٤ • تلف الملفات على ضبعات تؤخذ ابعادها من الملف القديم وشكل ٤ ـ ١٥ يبين طريقة الحصول على الشكل الماسى بدق ستة مسامير ، أو ما يشبهها ، على قطعة من الخشب ، واذا ثنيت المسامير كما يظهر في الشكل ، أمكن رفع الملف بسهولة ، ويمسكن تثبيت الضبعة على محور يدور باليد أو بمحرك في اثناء عملية اللف .

#### اللف الجمساعي

تستعمل طريقة اللف على ضبعة آيضا في المحركات الكبيرة والطريقة المعتادة ، وهي التي يطلق عليها اللف الجماعي ، تكون بلف عدة ملفات قبل قطع السلك ويبين شكل ٤ ــ ١٦ ضبعة لف خاصة لهذا الفرض ويلف السلك حول ست عجلات مركبة على محاور وترفع هذه العجلات لكي يمكن اخذ الملفات الجاهزة من الضبعة وتوجد أنواع أخرى متعددة من الضبعات ، ولكن التي تستعمل منها تماثل تقريبا الطريقة المذكورة في التكوين ويقتصر استخدام الملفات الجماعية اللف تقريبا على المحركات المتعددة الأوجه الصغيرة والمتوسطة الحجم وشكل ٤ ــ ١٦ يبين ثلاثة ملفات جماعية اللف و

يستعمل نوعا الملغات المبينة حتى الآن فى الاعضاء الثابتة التى تحتوى على مجار نصف متغلة • وتثوقف مسألة لف مسفه الملفات بالشريط ، أو عدم لغها ، على القائم بلغها • فاذا ثم تلف الملفات بالشريط ، يوضع عازل من الكامبرك المدمون بالورنيش عادة بين الملفات عند ادخالها فى المجارى • ومن الضرورى وضع عازل بين ملفات الأوجسه المختلفة ، وسوف نعود الى شرح هذه الفقرة فيما بعد •

تحتاج الملفات ، التي تعد للأعضياء الثابتة ذات المجارى المفتوحة ، الى ضبعة خاصية ، ويجب تفها بحيث تتلام مع شكل المجرى • فيجب

تتكون الضبعة لهذا النوع من الملفات من قطعة مركزية مصسنوعة من الخشب أو الفبر ، مشكلة كما يظهر في (1) من رسومات شكل ٤ ـ ١٧، ومن قطعتين جانبيتين ، مربوطتين عسلى جانبي القطعة المركزية ، مهمتهما حفظ شكل الملف في أثناء عملية اللف ، وتدور الضبعة على عمود ، وتنتظم لفات الملف في طبقات ، بعد اتمام الملف ، يربط بالخيط عند نقط متعددة ، وذلك حتى يمكن حفظ المفات معا ، ثم يشكل الملف بعد ذلك بوساطة مكعبات وذلك حتى يمكن حفظ المفات معا ، ثم يشكل الملف بعد ذلك بوساطة مكعبات الشد ويلف بالشريط ، واسستعمال مكفبات الشد مبين عند (ب) من شكل ٤ ـ ١٧ ، ويمكن تغطية الملف بالشريط أولا ، ثم تشكيله ، ويتوقف ذلك على خبرة المحل في هذا الشأن ، وقد يتم التشكيل أيضا بوساطة الة للتشكيل .

اذا أردنا تغطية ملف بالشريط بعد لفه ، فانه يمكن استخدام الطريقة الآتية : أبدأ لف الشريط بجوار الطرف النهائي للملف ، كما يظهر في شكل ٤ ـ ١٨ • استمر باللف حول الملف حتى تصل الى الطرف الثاني . تأكد من أن كل لفة من الشريط تغطى جانبا من اللفة التي قبلها ، وينب أن يكون مقدار التغطية مساويا لنصف عرض الشريط .

غط الطرف الثانى بالشريط وكذلك الغلاف الذي عليه لمسافة غرب من بوصة واحدة • استغر في تغطية الملف بالشريط حتى تصل الى العرب الأول • غط هـذا الطرف بالشريط لمسافة تقرب من بوصة حتى تصل الى نقطة البداية • اربط بالشريط او بالدوبار •

تغطى ملفات المجارى المقفلة نصفيا بالشريط بطريقة مشابهة ، فيما عدا أن الأجزاء الطرفية فقط هي التي تلف بالشريط ، أما الجزء من الملف الذي يدخل في المجسرى ، فانه يترك بدون تغطية • وتغطى الملفسات بالشريط بوساطة اليد ، أو بوساطة آلات لف الشريط ، أو بوساطة قاذفات الشريط المدوى •

# وضسع الملفسات في المجساري

تنزل الملفات في المجاري النصف مقفلة عن طريق ادخال لفاتها واحدة بعد واحدة وتغطى الأجزاء الطرفية بالشريط في بعض الأحيان بعد وضع الملف في المجرى .

استعمل الطريقة الآتية : افرد اللغات كما تفرد المروحة على أحد جانبي الملف ، وامسك بالملف على زاوية بحيث يمكن انزال كل اللغات في المجرى ، شكل ٤ ــ ١٩ يبين هذه الطريقة ، تأكد من أن كل لغة قد وضعت بداخل

العازل ، اذ يحتمل في بعض الأحيان نزول الأسلاك بين العازل والقلب الحديدي خطأ ، فيؤدي ذلك الى حدوث حاس أرضى .

استحب جانب الملف في داخل المجرى حتى تستقر كل اللفات فيه ٠ لا يزال الجانب الآخر للملف باقيا في الخارج كما هو مبين بشكل ٤ ـ ٠٢٠ لاحظ أن جانب الملف يحتل نصف مجرى ٠

استمر في العملية بأن تضع أحد جانبي الملف التالي في المجرى الذي يلى الأول ، كما يظهر في شكل ٤ - ٢١ · توضع الملفات التالية بنفس الطريقة حتى يصبح في المجارى التي تقع في حدود خطوة الملف جانب واحد من كل ملف ويترك الجانب الآخر لكل ملف في الخارج الى أن يستغل النصف الأسفل من كل مجرى بواسطة جانب ملف • ثم يوضع الجانب الثاني لكل ملف فوق الجانب الأول لملف آخر على بعد عدة مجار ، على حسب خطوة الملف •

فى هذه الطريقة يكون أحد جانبى كل ملف فى النصف الأسفل من مجرى ، على حين يكون الجانب الآخر لنفس الملف فى اننصف الأعلى من مجرى آخر ، على بعد عدة مجار ، وذلك على حسب خطوة الملف ، يكون عدد اللغات التى يترك الجانب العلوى منها بالخارج عادة أكثر بواحد أو اثنين من خطوة الملف ، ولا توضع فى المجارى حتى يتم لف العضو الثابت تقريبا ، تأكد من أن كل ملف يمتد على جانبى المجرى من الناحيتين ، وأنه ليس محشورا فى القلب الحديدى عند الجوانب ، شكل ٤ – ٢٢ يبين الحالتين ، وفى نوع ملفات السئة يحتل كل جانب ملف مجرى بأكمله ،

قبل وضع الجانب الثانى لكل ملف يجب عزله عن جانب الملف الموجود في المجرى من قبل • وللغزل بين جانبي الملف في نفس المجرى ، تتبع الطريقة المبينة بشكل ٤ ـ ٢٣ في كل من حالتي المجارى المفتوحة والنصف مقفلة •

شكل 3 - 75 يبين طريقة أخرى للعزل بين الملفات في نفس المجرى وضع شريطا سمكه 7.0.0 من البوصة من ورق أرمو أو خابور فبر فوق الملفات السفلية في المجرى و اقطع الورق بحيث يصبح أعرض من المجرى بما يقرب من  $\frac{1}{2}$  بوصة و وبذلك يغطى الورق الملف تغطية كاملة من فوق وتغطية جزئية على الجانبين ويجب قطع الشريط بحيث يمتد أيضا على جانبي الملف بما لا يقل عن نصف بوصة و

توصیل المحرك الثلاثی الوجه: نستعرض فیما یلی مناقشة حالة محرك ذی آربعة أقطاب می علی ۳۸ ملفا ، ونبین طریقة توصیله كمحرك ثلاثی الوجیه .

كل المحركات الثلاثية الأوجه تلف بعدد من الملفات ، ويكون هذا العدد عادة مساويا تعدد المجارى · وتلف هذه الملفات بطريقة ينتج عنها ثلاث وحدات منفصلة من الملفات ، يطلق عليها الأوجه ، ويجب أن يحتوى كل منها على نفس العدد من الملفات · وبذلك يكون عدد المنفات في كل وحدة مساويا لثلث عدد منفات العضو الثابت ·

وعلى ذلك ، ففى المحرك الثلاثى الوجه الذى يحتوى على ٣٦ ملفا ، يكون فى كل وجه ١٢ ملفا ، ويطلق على هذه الأوجه عادة الوجه أ ، والوجه ب ، والوجه ج ٠

#### المقاعدة الأولى

لكى تحصل على عدد الملفات في كل وجه ، اقسم العدد الكلى للملفات في الحرك على عدد الأوجه .

ترتب الأوجه في جميع المحركات الثلاثية الوجه اما بتوصيلة النجمة أو بتوصيلة الدلتا ·

فى المحرك الثلاثي الموصل نجمة توصل الأطراف النهائية للأوجه الثلاثة معا، وتوصل الأطراف الابتدائية لكل وجه الى الحط ويبين شكل ٤ ــ ٢٥ توصيلة النجمة و ونتيجة للشكل المتكون من تمثيل الأوجه على الرسم يطلق على هذه الدائرة أيضا توصيلة ٧ .

رفى توصيلة الدلتا يوصل الطرف النهائى نكل وجه الى الطرف الابتدائى للوجه الذى يليه • شكل ٤ – ٢٦ يبين الطرف النهائى للوسلم متصلا متصلا متصلا الطرف الابتدائى للوجه ب متصلا بالطرف الابتدائى للوجه ج ، ثم الطرف النهائى للوجه ج متصلا بالطرف الابتدائى للوجه أ ، ومن كل توصيلة يخرج سلك يوصل الى الحط • وفي طريقة أخرى توصل نهاية أ بابتداء ج ، ونهاية ج بابتداء ب ، ونهاية ب بابتداء أ

#### الأقطساب

توصل الملفات في المحرك الذي نناقشه بحيث تنتج أربعة أقطاب ، وعلى ذلك ففي المحرك ذي الأربعة الأقطاب ، الذي يحتوى على ٣٦ ملفا ، يكون كل قطب محتويا على ٩ ملفات ، كما هو موضح تخطيطيا في شكل ٤ ــ ٢٧ .

#### المقاعدة الثانية

لايجاد عدد الملفات في كل قطب ، اقسم العدد الكالي للملفات على عدد الأقطاب . الأقطاب .

يظهر شكل الملفات للعين كما هو مبين في شكل ٤ - ٢٨ • ولتبسيط عملية التوصيل ، يحذف كل ملف من الرسم بحيث يتبقى طرفا توصيل، فقط كما هو مبين • وشكل ٤ - ٢٩ يبين مثل هذا الرسم المبسط •

#### الجموعات

تعرف المجموعة بأنها عدد محدد من الملفات المتجاورة متصلة على التوالى ويوجد في جميع المحركات الثلاثية الأوجه دائما ثلاث مجموعات في كل قطب ، واحدة من كل وجه ، اى مجموعة من الوجسه أ ، ومجموعة أخرى من الوجه ب ، ومجموعة ثائثة من الوجه ب .

وعلى ذلك ، فاذا كان فى انقطب تسعة ملفات ، يجب أن يكون فى كل مجموعة ثلاثة ملفات • ويطلق على هذا القسم من الملفات الثلاثة غالبا مجموعة قطب ــ وجه • يبين شكل ٤ ــ ٣٠ ثلاث مجموعات فى قطب واحد •

وتصل الملفات في أي مجموعة دائما على التوالى ، وشكل 3-7 يوضع ذلك ، في هذه الحالة نجد نهاية الملف الموصلة ببداية الملف 7 ، وكذلك نهاية الملف 7 موصلة ببدايه الملف 7 ، وتكون بداية الملف 1 ونهاية الملف 1 هما طرفا المجموعة للتوصيل مع الملفات الأخرى ، ويبين شكل 1-7 منظرا آخر لنفس طريقة التوصيل 1-7

توصل الملفات في محموعة عندما يكون كل منها ملفوفا على حدة • أما في حالة الملفات التي تكون ملفوفة بطريقة اللف الجماعي ، فإن المجموعات تتكون بطريقة آلية بطبيعة نوع اللف ، كما هو مبين بشكل ٤ - ١٦ •

توصيل الملفات في مجموعات · عندما يكون عدد الملفات في كل مجموعة معروفا ، يمكن توصيل الملفات في مجموعات ، كما هـو مبين في الرسم بشكل ٤ ــ ٣٣ ·

#### القاعدة الثالثة:

لایجاد عدد المجموعات بطریقة سهلة نضرب عدد الاقطاب فی عدد الاوجه، ففی المحرك الذی نناقشه ، علی سبیل المثال : ٤ أقطاب × ٣ أوجه عدم مجموعة ، أوالمجموعات = الاقطاب × الاوجه .

اذا كان عدد المجموعات معروفا ، فمن السمال ايجاد عدد الملفات في كل مجموعة .

#### القاعدة الرابعة:

عدد الملفات في كل مجموعة يساوى انعدد الكلى للملفات في المحرك مقسوما على عدد المجموعات ·

عند توصیل محرك ثلاثی الوجه ، یجب ایجاد عدد المجموعات اولا ، ثم حساب عدد الملفات فی كل مجموعة • فمثلا ، محرك ثلاثی الوجه ، ذو ستة أقطاب ، ویحتوی علی ٥٤ ملفا ، سوف یحتوی علی 7 أوجه 7 أقطاب أو 7 مجموعة ، وحینئذ فان ٥٤ ملفا 7 مجموعة یساوی ثلاثة ملغات لكل مجموعة .

#### توصيلة النعمة:

یمکن الآن توصیل ملفات المحرك ، ولنفرض أنه توصیلة نجمة ، ذواربعة أقطاب ، ویحتوی علی ۳۶ مجری · تكون الطریقة كما یلی :

۱ – صل الملفات في مجموعات · يوجد في كل مجموعة ثلاثة ملفات ، وتوصل ملفات كل مجموعة مع بعضها على التوالى · وشكل ٤ – ٣٣ يبين ذلك · اذا كانت الملفات جماعية التوصيل ، فانها تكون متصلة ببعضها من قبل ·

٢ ـ صل مجموعات الوجه أ معا ، كما هو مبين بشكل ٤ ـ ٣٤ ، ويجب توصيل المجموعات بحيث يمر التيار في المجموعة الأولى بالوجه أ في اتجاه عقربي الساعة ، وفي المجموعة الثانية بالوجه أ في عكس اتجاه عقربي الساعة ، وهكذا • وسوف ينتج عن ذلك توليد أقطاب تختلف من شمالي الى جنوبي بالتتالى •

تعمل وصلة مفتولة مع طرف مرن ( مطاوع ) من السلك عند ابتداء الوجه أ ، وتؤخذ الى خارج المحرك • وتوصيل نهاية الوجه أ فيما بعد مع نهايتي الوجهين ب ، ج ، ثم تلف بالشريط •

٣ \_ صلى ملفات الوجه جا مثل الوجه أ بالضبط · لتبسيط التوصيلات ، دع جانبا الوجه ب · شكل ٤ \_ ٣٥ يبين توصيلات الوجه ج ·

٤ ـ صل الوجه ب بنفس الطريقة التي وصل بها الوجهان أ ، ج · في شكل ٤ ـ ٣٦٠ يظهر أن ابتداء الوجه ب يبدأ عند المجموعة الحامسة · هذا النوع من التوصيل حيث تتخطى مجموعة لكى يمكن البدء في توصيل الوجه التالي يطلق عليه التوصيل بطريقة المجموعة المتخطأة · في شكل ٤ ـ ٣٦ تشير الأسهم في كل مجموعة الى أتجاهات متضادة · أى ان السهم الأول يشير في اتجاه عقربي الساعة ، والثاني في عكس اتجاه عقربي الساعة ، والثالث في العربي الساعة ، والرابع في عكس اتجاه عقربي الساعة ، وهذه احدى الطرق لمراجعة التوصيلات ، والتأكد من أن القطبية صحيحة في كل المجموعات المختلفة ،

ولتبسيط هــذه الرمـومات يمكن تمثيل كل مجموعة بمستطيل ، كما يظهر في يظهر في شكل ٤ ــ ٣٧ وهي ترتب عادة على شكل دائري ، كما يظهر في شكل ٤ ــ ٣٨ ٠

في هذه الأشكال نرى أن الأسهم التي على أطراف الخط تشير كلها في اتجاه واحد ، وفي الحقيقة يمر التيار في احدى اللحظات بحيث يكون داخلا عند أحد أطراف الخط ، وخارجا من الطرفين الآخرين ، وفي اللحظة التالية يكون داخلا عند طرفين ، وخارجا من الطرف النسالث ، للتأكد من صحة التوصيلات سوف ترسم الأسهم مشيرة الى الداخل ، في كل الأشكال التي مثلت الآن نجد السهم في الوجه ب ، أو الوجه المتوسط ، مرسوما في عكس اتجاه السهمين في الوجهين الآخرين ، بهذا يمكن مراجعة صحة التوصيلات في المحركات الثلاثية الوجه ،

شكل ٤ ـ ٣٩ يبين رسما تخطيطيا لمحرك نجمة بالتوالى ، ذى ثلاثة أوجه وأربعة أقطاب ، يتكون كل وجه فى هذا الرسم من أدبع مجموعات ، وهذا العدد يحدد الأقطاب فى المحرك ، فاذا كان فى كل وجه أربع مجموعات ، فهو محرك ذو أربعة أقطاب ، بالنظر الى الرسم التخطيطى يصبح من الممكن معرفة عدد الأقطاب فى المحرك ، وذلك بحساب عدد المجموعات فى كل وجه ،

تشير نقطة النجمة الى أنه محرك بتوصيلة نجمة ، كما يظهر من الرسم أيضا أن المجموعات في الرسم متصلة على التوالى ، وعلى ذلك فأن الرسم التخطيطي بشير الى أن المحرك ثلاثي الوجه ، ذو أربعة أقطاب بتوصيلة نجمة على التوالى .

#### توصيلات الدلتا:

سوف تكون الخطوة التانية توصيل نفس المحرك بحيث يكون باربعة أقطاب ، وبتوصيلة الدلتاعلى التوالى • ونكى يتيسر فهم ها الطريقة بصورة راضحة ، يستحسن دراسة الرسم التخطيطى فى شكل ٤ - • ٤ قبل عمل التوصيلات • وهذا الرسم يبين أن المجموعات متصلة على التوالى ، وحيث أن عدد المجموعات فى كل وجه أربع أيضا ، فهو محرك ذوأربعة أقطاب • وبما أنه لا يوجد نقطة نجمة ، كما أنه موصل بضم نهاية الوجه أ الى بداية الوجه ج ، وهكذا ، فهو بتوصيلة الدلتا • وعلى ذلك فهذا محرك ثلاثى الوجه ، ذو أربعة أقطاب ، بتوصيلة دلتا على التوالى •

ركما هي الحال في توصيلة النجمة ، تكون الخطوة الأولى بتوصيل الملفات في مجموعات ، وحيث أن هذا المحرك ثلاثي الوجه ، ذو أربعة أقطاب ، فسوف يحتوى على ٣ أوجه × ٤ أقطاب = ١٢ مجموعة بكل منها ٣ ملفات وليس من الضروري بيان شكل كل ملف على حدة ، حيث قد تم شرح هذه السألة في رسومات توصيلة النجمة ، كل مجموعة تحتوى على ثلاثة ملفات متصلة على انتوالى ، ويستحسن عند عمل هذه الرسومات وضع الحروف المميزة للوجه فوق المجموعة ، ووضع السهم تحت المجموعة ، الخطوة التالية تكون بتوصيل مجموعات الوجه أ بحيث تعطى القطبية المضبوطة ، كما هو مبين بشكل ٤ – ٤١ ، ارسم السهم الأول في اتجاء عقربي الساعة ، والسهم الثاني في عكس اتجاه عقربي الساعة ، والسهم الثانة في اتجاء عقربي الساعة ، والسهم الشاعة ، وال

١ ــ صل الوجه أ بنفس الطريقة كما في ترصيلة النجمة •

٢ - صل الوجه جحيث يعطى القطبية المضبوطة ، كما في شكل
 ٤ - ٤٢ · توصل المجموعات بحيث يمر التيار داخلا المجموعات في اتجاه الأسهم · صل نهاية الوجه أ ببداية الوجه جح · وللمراجعة على القطبية تأكد من أن كل الأسهم على أطراف الخط تشير في نفس الاتجاه ·

٣ - استمر بأن تصل نهاية الوجه ج ببداية الوجه ب ، وهذه التوصيلات مبينة في شكل ٤ - ٤٣ · عند تتبع هذا الرسم ابدأ عند بداية الوجه الوتبع التيار خلال هذا الوجه حتى بداية الوجه ج ، وخلال الوجه ج ، وأخيرا خلال الوجه ب حتى بداية الوجه ا

حيث أن الملفات والمجمسوعات مرتبة على محيط دائرة ، فأن الرسم في شكل ٤ ــ ٤٤ يبين وضعها الحقيقي في المحرك · طريقة توصيل المحرك نجمة أو واحدة ، الا فيما يختص بالمنقطة التى توصل عندها نهايات الاوجه ، ففى حالة توصيلة النجمة توصيل نهاية الاوجه معا لعمل نقطة النجمة ، أما فى توصيلة الدلتا ، فتوصل نهاية كل وجه ببداية وجه آخر .

توصيلات النجمة والدلتا المبينة حتى إلآن قد وصلت حسب طريقة المجموعة ويمكن توصيل هذه المحركات بدون تخطى أى مجموعة شكل ٤ \_ ٤٥ يبين توصيلة نجمة ، رفيها وصلت الاوجه أ ، ب ، ج بنفس هذا الترتيب •

وعلى الرغم من أن هذه التوصيلة تماثل تقريبا التوصيل بطريقة المجموعة المتخطاة ، فأن معظم القائمين باللف والاصللاح يفضلون هذه الطريقة الاخيرة نسهولتها في التوصيل .

### التوصيلات على التواذي

تصمم معظم المحركات الثلاثية الوجه بحيث يكون لكل وجه دائرتان أو طريقان يمر فيهما التيار ، ويطلق عليها التوصيلات الثنائية الدائرة ، أو الثنائية على التوازى ، وللمقارنة يبين شكلا ٤ – ٤٦ ، ٤ – ٤٧ رسمين تخطيطيين لتوصيلة نجمة على التوالى وتوصيلة نجمة ثنائية على التوازى ، وتوصيل المجموعات على التوازى في كل وجه يجعل التيار يمر في طريقين ، وشكل ٤ – ٤٨ يوضح رسما بالمستطيلات للوجه أ في توصيلة نجمة ثنائية على التوازى : ومبين فيه المجموعات ، أبدأ بتوصيل أحد أسلاك الحط الى المجموعتين ، ، ٣ من الوجه أ ، استمر كما هو مبين بالرسم ، بعد توصيل الوجه أ ، صل الوجه ج كما هو مبين بالشكل ٤ – ٤٩ ، والى هنا تكون أربعة أطراف قد وصلت الى نقطة النجمة ، وشكل ٤ – ٥٠ يبين رسما كاملا لتوصيلة نجمة ثنائية على التوازى لمحرك بأربعة أقطاب وثلاثة أوجه ، كاملا لتوصيلة نجمة ثنائية على التوازى لمحرك بأربعة أقطاب وثلاثة أوجه ، شكل ٤ – ٥٠ يبين إثرسم على شكل دائرى لنفس المحرك ،

### طريقة التعرف على نوع التوصيل

سبقت الاشارة الى أن تحديد نوع التوصيلات على محرك ثلاثى الوجه ، أثناء حل ملفاته ، أمر هام جدا ، ويستوجب دراية بطرق التوصيلات المختلفة ، وتحتاج احدى الطرق السهلة في أخذ المعلومات عن التوصيل الى أن القائم باللف أو الاصلاح يتصور في ذهنه الرسم التخطيطي لكل نوع من المحركات ،

عد أولا عدد المجموعات الموصلة الى كل طرف للخط ، فمثلا فى شكل عدد الذى يبين توصيلة نجمة على التوالى ، نجد أن كل طرف من أطراف الخط موصل الى مُجموعة واحدة ، وهذا لا يحدث فى أى توصيلة أخرى للمحركات .

اذا كان كل طرف من أطراف الخط موصل الى مجموعتين ، يمكن الحكم بأن التوصيل اما دلتا على التوالى ، او نجمة النائي على التوازى ، وشكل ٤ ـ ٥٣ يبين كلا من الدائرتين ولتمييز توصيلة النجمة الثنائية على التوازى ، ابحث عن نقطة النجمة ، حيث توصل اطراف ست مجموعات معا ، فاذا تعذر الحصول عليها ، فلابد وأن التوصيلة دلتا على التوالى ، وفي بعض الأحيان يوجد نقطتا نجمة ، يوصل عند كل منها اطراف اللاث مجموعات معا ،

اذا كان كل طرف من أطراف الخط متصلا بثلاث مجموعات ، كما هو مبين بشكل ٤ ــ ٥٤ ، فلا يمكن أن يكون توصيل المحرك سوى نجمة ثلاثية على التوازى ، ولا يوجد أى نرع آخر بهذا الشكل .

اذا كان كل طرف من أطراف الخط يتصل بأربع مجموعات ، كما هو مبين في الدائرتين بشكلي ٤ ـ ٥٥ ا ، ٤ ـ ٥٥ ب ، فقد تكون توصيلة المحرك اما دلتا ثنائية على التوازى ، أو نجمة رباعية على التوازى ، وتكون التوصيلة نجمة رباعية على التوازى اذا وجدت نقطة نجمة تتصل عندها أطراف أثنتي عشرة مجموعة ، تبين هذه الأمثلة أنه اذا أمكن تصور الرسم التخطيطي في الذهن ، يصبح من السهل معرفة نوع التوصيل ،

يمكن استخدام عدة طرق مختلفة لتحديد عدد الاقطاب: اذا كانت سرعة المحرك معروفة ، فانه يصبح من السهل ايجاد عدد الاقطاب ، حيث أنه توجد علاقة ثابتة بين قيمة السرعة وعدد الاقطاب في المحرك الثلاثي الوجه ، وقد شرح ذلك في نهاية انباب الأول ، وعلى ذلك فاذا كانت السرعة المسجلة على لوحة التسمية هي ١٧٢٥ لفة في الدقيقة ، فهو محرك ذو أربعة أقطاب ، واذا كانت ١١٥٠ لفة في الدقيقة ، فهو محرك ذو ستة أقطاب ، وهكذا ،

طريقة أخرى لتحديد عدد الأقطاب تكون بحساب عدد المجموعات ، وقسمة هذا العدد على عدد الأوجه ، فاذا وجدت ١٢ مجموعة ، مثلا ، اقسم ١٢ على ٣ أوجه ، فتكون النتيجة ٤ أقطاب ، وتسهل معرفة المجموعات ، لان لكل مجموعة طرفين بارزين .

طریقة أخرى تکون بعد عدد الوصلات البارزة • فمثلا ، اذا وجد أن المحرك موصل نجمة ثنائیة على التوازى ، وتوجد ست وصلات ، دل هذا على أنه محرك بأربعة أقطاب ، وموصل كما في شكل 3-70 • تشير الاعداد في هذا الرسم إلى الوصلات •

### نوصيل المحركات الثلاثية الوجه للعمل على جهدين

تصنع المحركات الثلاثية الوجه بحيث يمكن توصيلها للتشغيل على أحد جهدين • والغرض من عمل المحرك بجهدين • التمكين من استعمال نفس المحرك في المناطق التي يختلف فيها جهد خط القدرة •

ويمكن في العادة توصيل الاطراف التي تخرج من المحرك بحيث تصبح توصيلته على التوالى في حالة الجهد المرتفع ، وثنائية على التوازي في حالة الجهد المنخفض •

يبين شكل ٤ - ٥٧ أربعة ملفات ، عند توصيلها على التوالى يمكن استخدامها على ينبوع قدرة ، تيار متردد ، ٤٤٠ فولت ، فيأخذ كل ملف ١١٠ فولت ، فاذا وصلت الملفات الاربعة ثنائية على التسوازى إلى خط قدرة ، ٢٢٠ فولت ، كما هو مبين بشكل ٤ - ٥٨ ، فمه زال كل ملف يأخذ وهي توصيلة رباعية على التوازى لتشغيل المحرك على ١١٠ فولت ، وما زال كل ملف يأخذ ألل ملف يأخذ فيها ١١٠ فولت ، وعلى ذلك فان الملف يأخذ نفس الجهد ، وصرف النظر عن جهد الخط ، وهذا همو المبدأ المستعمل في كل الآلات بصرف النظر عن جهد الخط ، وهذا همو المبدأ المستعمل في كل الآلات أثنائية الجهد ، وعلى هذا ، اذا كانت أربعة أطراف خارجة من محسرك ذي وجه واحد مصمم للتشغيل على ٤٤٠ فولت ، ، فان من المكن توصيله بدون مشقة على أحد الجهدين ، وشكل ٤ - ٢٠ يبين التوصيل على التوالى للتشغيل على ٤٤٠ فولت ، وشكل ٤ - ٢٠ يبين التوصيل على التوالى للتشغيل على ٤٤٠ فولت ، وشكل ٤ - ٢٠ يبين التوصيل على التوالى للتشغيل على ٢٢٠ فولت ،

ويبين شكل ٤ - ٦٢ محركا ثلاثى الوجه ذا أربعة أقطاب بتوصيلة نجمة ، ومطبقا عليه مبدأ تقسيم الجهد بين الملفات ، فهو بتوصيلة نجمة على التوالى للاستعمال على ٤٤٠ فولت ، وعند استعماله على خط بجهد ١٢٠ فولت يوصل ثنائى على التوازى ، كما هو موضح بشكل ٤ - ٦٣ وشكل ٤ - ٦٤ بين توصيلة أخرى بستعمل فيها نقطتا نجمة ، وكل من الرسمين صحيح .

### توصيل محرك نجمة ثنائي الجهد

يوجد بالمحركات الثلاثية الوجه ، الثنائية الجهد ، عادة تسعة اطراف خارجة من المحرك ، كما هو مبين بشكل ٤ \_ ٥٠ • وللتوصيل على الجهد العالى ، توصل المجموعات على التوالى ، كما هو واضح بالرسم • استعمل الطرق الآتية : صل الطرفين ٢ ، ٩ وغطهما بالشريط • صل الطرفين ٤ ، ٧ وغطهما بالشريط • صل الاطراف وغطهما بالشريط • صل الاطراف ٢ ، ٢ ، ٣ الى الخط الثلاثي الوجه •

ولتوصيل نفس المحرك على المجهد المنخفض ، توصل المجموعات ثنائيا على التوالى ، كما هو مبين بشكل ٤ ـ ٦٦ · استعمل الطريقة الآتية : صل الطرف ٧ بالطرف ١ ثم صلهما بطرف المخط ١ · صل الطرف ٨ بالطرف ٢ ثم صلهما بطرف ٢ ثم صلهما بطرف ١ ثم صل الاطراف ٤ ، ٥ ، ٦ معا لتكوين نقطة نجمة خارجية ٠

توصل محركات الدنتا أيضا للتشغيل على جهدين ، ويبين شكل 3-7 رسما تخطيطيا لتوصيلتي الجهد العالى والجهد المنخفض • للتشغيل على الجهد العالى : صل الطرف 3 بالطرف 7 ، وصل الطرف 8 بالطرف 8 ، وصل الطرف 1 ، 1 ، 1 ، 1 كلا بأحد أطراف الخط •

للتشغيل على الجهسد المنخفض: صل الاطراف ١،٧،٦ الى طرف الخط ١،٥٠١ مصل الاطراف ٢،٥،٩ الى طرف الخط ب، ثم صل الاطراف ٣،٥،٩ الى طوف الخط ب، ثم

شكل 3-77 يبين رسما خطيا أو بالمستطيلات لمحرك ذى أربعة أقطاب ثنائى الجهد بتوصيلة نجمة ، وهر موصل بنفس الطريقة التى شرحت مع المحرك المبين بشكل 3-77. نرى فى شكل 3-77 رسما خطيا لمحرك ذى أربعة أقطاب ، ثنائى الجهد ، بتوصيلة دلتا ، وهو موصل بنفس الطريقة التى شرحت مع المحرك المبين بشكل 3-77.

الوصلات القصيرة والوصلات الطويلة · استخدمت في كل التوصيلات المبينة حتى الآن وصللات قصيرة ، وفيها توصل نهاية احدى المجموعات بنهاية المجموعة التي تليها في نفس الوجه ، أو بتعبير آخر توصيلة نهاية بنهاية أو بداية ببداية ، كما هو مبين بشكل ٤ ـ ٧٠ ، الذي يوضح توصيل وجه واحد فقط لمحرك موصل نجمة · وتعرف هذه أيضا بتوصيلات القمة بالقمة ،

وفى التوصيلات بالوصلات الطويلة توصل نهاية المجموعة الاولى ببداية المجموعة الثالثة فى نفس الوجه ، كما هو مبين بشكل ٤ - ٧١ • وتعرف هذه أيضا بتوصيلات القمة بالقاع ، وتستعمل الوصلات الطويلة أساسا فى المحركات الثنائية الجهد •

## المحركات الثلاثية الوجه الثنائية السرعة

سبقت الاشارة الى أن سرعة المحركات الثلاثية الوجه تتوقف على عدد الاقطاب وعدد ذبذبات التيار • فاذا بقى عدد الذبدب ثابتا ، وجب تغيير عدد الاقطاب للحصول على سرعات مختلفة من المحرك الثلاثى الوجه ، ويمكن عمل هذا التغيير بتعديل التوصيل بين المجموعات • فاذا وصل وجه فى محرك ذى أربعة أقطاب بالطريقة المعتادة مثلا ، كما هو مبين بشكل ع – ٧٢ ، نتجت أربعة أقطاب وكانت السرعة أقل قليلا من ١٨٠٠ لفة فى الدقيقة • واذا وصلت الاربعة الاقطاب نفسها بعيث تنتج فيها قطبية متماثلة ، كما هو مبين بشكل ٤ – ٧٣ ، نتجت أربعة أقطاب اضافية ، بحيث يصبح مجموع الاقطاب كلها ثمانية ، وتكون السرعة أقل قليلا من ١٩٠٠ لفة فى الدقيقة • شرحت نظرية هذه العملية فى الباب الاول ، وقد أطلق على هذا النوع من التوصيلات اسم توصيلة الاقطاب المتعاقبة ، وفى جميع المحركات التى تحتوى على هذه التوصيلة للحصول على أكثر من سرعة واحدة ، يجب استعمال توصيلات بوصلات طويلة •

يمكن توصيل المحرك الثلاثي الوجه ، الثنائي السرعة بحيث تكون قدرته بالحصان ثابتة عند كلتا السرعتين ، كما يمكن أن يكون عزم دورانه ثابتا عند كلتا السرعتين ، أو يكون عزم الدوران ثابتا عنسد السرعتين . يوصسل المحرك عادة ، لكى يكون عزم الدوران ثابتا ، نجمة ثنائي على التوازي للسرعة انعالية ، ودلتا على التوالي للسرعة المنخفضة ، شكل ٤ – ٧٤ يبين توصيل الوجه أ للتشغيل على السرعة العالية لمحرك ذي أربعة وثمانية أقطاب ، ثلاثي الوجه ، بحيث يظل عزم الدوران ثابتا ، عند تتبع الدائرة ابتداء من ل ، ٧ حظ تغير اتجاه التيار في المجموعات المتجاورة للوجه أ ، ما يعني أن المحرك فو أربعة أقطاب أو عالى السرعة ، وأن الدائرة موصلة منائي على التوازي ، شكل ٤ – ٧٥ يبين نفس المحرك عندما يكون التيار داخلا عند الطرف ل ، وفي هسذه الحالة تكون كل المجموعات متماثلة ، ما يؤدي الى تكوين أربعة أقطاب متعاقبة منتجة ثمانية أقطاب في المجموع ،

وهذا يؤدى الى تشغيل المحرك على السرعة المنخفضة • ل، لا تستعمل في توصيلة الدلتا على التوالى •

للحصول على محرك قدرته بالمحصان ثابتة يكون التوصيل نجمة ثنائى على التواذى للسرعة المنخفضة ، ودلتا على التوالى للسرعة المرتفعة ، شكل ٤ – ٧٦ يبين توصيل الوجه أ في محرك ذي أربعة وثمانية أقطاب ، ثلاثي الوجه ، ثابت القدرة بالمحصان ،

تتبع النيار ، في حالة السرعة المنخفضة ، ابتسداء من ل، ولاحظ أن قطبية متماثلة تتكون في هــــذا التوصيل الثنائي على التوازي • وفي حالة السرعة المرتفعة تتبع الدائرة في شكل ٤ ـ ٧٧ ابتداء من ل، وهنا تجد قطبية مختلفة بالتتالى في كل مجموعة من الوجه أ ، مما ينتج محركا ذا أربعة أقطاب • لاحظ أن هذه توصيلة على التوالى • شكل ٤ ـ ٧٨ يبين التوصيلة الكاملة لمحرك ذي أربعة وثمانية أقطاب ، عزم دورانه ثابت ، تخرج من المحرك سنة أطراف • للتشغيل على السرعة العالية توصيل ل، ، ل، ، ل، الى ينبوع القددرة الثلاثي الوجه ، وتوصل لى ، لى ، كى معا وتغطى بالشريط ، وللتشغيل على السرعة المنخفضية توصيل ل، ، له ، له لينبوع القدرة الشملائي الوجه ، وتغطى كال من ل، ، ل، ، ل، على حادة بالشريط ولا تستعمل • يبين شكل ٤ ــ ٧٩ محركا ذا أربعة وثمانية اقطاب، ثابت القدرة بالحصان و للتشغيل على السرعة المنخفضة توصل ل، ، ل ، ، ل، الى خط القدرة ، وتوصيل ل، ، ل، ، له ، معيا وتغطى بالشريط ٠ وللتشغيل على السرعة المرتفعة توصل لى ، لى ، له الى ينبوع القدرة ، وتغطى كل من لى ، له ، له بالشريط على حدة ، ولا تستعمل • ويمكن بطبيعة الحال تشعيل المحركات الثنائية السرعة بوحدتين منفصلتين من الملفات ، تحتوي كل منها على عدد مختلف من الاقطاب و

#### اختلاف المجموعات

تستعمل عبارة اختلاف المجموعات عندما يكون عدد الملفات في كل مجموعة مختلفا • فمثلا ، في محرك ثلاثي الوجه ذي سنة أقطاب ، و ٤٨ ملفا يمكن أيجاد عدد الملفات في كل مجموعة باستعمال المعادلة :

وبسبب وجــود الكسر ، فسوف يصبح من اللازم أن تحتوى بعض المجموعات على ثلاثة ملفـات : وبعضها الآخر على ملفين · ويمكن ايجاد عدد الملفات في كل مجموعة بطريقة سهلة كما يأتي :

1 - 1 اوجد العبد الكلى للمجموعات : 7 أقطاب  $\times$  7 أوجه = 11 محموعة .

 $\gamma$  س باستخدام الكسر  $\frac{\gamma}{N}$  ، يحدد البسط ۱۲ عدد المجموعات التى تحتوى على العدد الاكبر من الملفسات، أى أن ۱۲ مجموعة تحتسوى كل منها على  $\gamma$  ملفات •

٤ ــ تحتوى كل واحدة من المجموعات الباقية ، وهي ٦ مجموعات ،
 على ملفن ٠

مثال ۱ : يراد تقسيم آلة ثلاثية الوجه ذات اربعة اقطاب ، وتحتوى على هجرى ، الى مجموعات · كم عدد الملفات بكل مجموعة ؟ ·

١ \_ أوجد عدد المجموعات : ٤ أقطاب × ٣ أوجه == ١٢ مجموعة ٠

٢ ـ اوجد عدد الملفات في كل مجموعة :

lála  $T \cdot = 0 \times 7 - 8$ lála  $T \cdot = 8 \times 7$ lála  $\overline{0} \cdot 8$ 

بعد ایجاد عدد المنفات بكل مجموعة ، تكون الخطوة التالية ترتیب المجموعات بحیث یصبح فی كل وجه عدد متساو من الملفات ، فی هذه المسالة

سوف يكون في كل وجه في الر ١٨ ملفا ، استمر برسم المجموعات كما هو موضح بشكل ٤ ـ ١٨ ، ولذلك فان الوجه أ يتكون من أربع مجموعات ، كما أنه يجب أن يحتوى أيضسا على ١٨ ملفا ، حيث أنه يوجد ٥٤ ملفا في الاوجه الثلاثة ، فاذا استعملنا أربعة ملفات في المجموعة الاولى للوجه أ ، وخمسة ملفات في المجموعة الثالثة ، وأربعة ملفات في المجموعة الثالثة ، نفس الطريقة الوجه ب ، فيما عدا أن نبدأ بخمسة ملفات ، ويمكن تجميع الوجه ج بنفس طريقة الوجه أ تماما ، فيكون الترتيب الكلى :

مثال ۲: يراد عمل المجموعات في محرك ثلاثي الموجه ، ذي ستة اقطاب ويحتوى على ٤٨ ملفا ٠

1 - 1 وجد العدد الكلى للمجموعات : الاقطاب × الاوجه =  $7 \times \%$ 

۳ – وعلى ذلك يوجد ۱۲ مجموعة بكل منها ۳ ملفات ، و ٦ مجموعات
 بكل منها ملفان ٠

وأفضل طريفة لترتيب المجموعات أن نضع ثلاتة ملفات في كل مجموعة ، ثم نطرح ملفا من كل من سنت مجموعات · تأكد من انك طرحت عسسبدا متساويا في كل وجه ·

تأكد من أن كل المجموعات الفردية العدد تحتوى على عدد متساو من الملفات في كل وجه ، وأن المجموعات موزعة بطريقة متماثلة .

واذا لم يتيسر توزيع العدد الكلى لملفات المحرك على الأوجه بالتساوى ، فقد نحتاج الى حذف بعض المنفات • فمثلا فى المحرك الثلاثى الوجه الذى يحتوى على ٣٦ مجرى ، يجب ايجاد عدد الملفات بكل وجه أولا • فاذا كان فى كل وجه ، فى هذه المسألة عشرة ملفات ، يكون العدد الكلى للملفات .٣ ملفا • وعلى ذلك يجب ترك ملفين خسارج الدائرة • ويبقى الملفسان على ملفا • وعلى ذلك يجب ترك ملفين خسارج الدائرة • ويبقى الملفسان على

المحرك ، ولكن يغطى طرفاهما بالشريط ولا يوصلان ، فيترك ملفان متقابلان على ناحيتي العضــو الثابت خارج الدائرة ، كما هو مبين بشكل ٤ - ٨١ · بعد حذف الملفين نستمر كما سبق ·

۳ \_ وبذلك سوف يكون هناك ٦ مجموعات بكل منها ٣ ملفات ، ٦ مجموعات بكل منها ملفان ٠

#### نظام المجموعات

#### تحسدير:

فى المحركات المتعددة الاوجه ، الموصلة غلى التوازى ، والتى تحتوى على مجموعات عددها فردى ، منل توصيلة النجمة أو الدلتا الثنائية الدائرة على التوازى ، يجب أن تحتوى كل دائرة على نفس العدد من الملفات ، وارتكاب الاخطاء فى هذا الصدد محتمل جدا فى هذا النوع من المحركات ، لذلك تجب مراجعة كل الدوائر ، والتأكد من أن كلا منها يحتوى على نفس العدد من الملفات ،

### المحركات الثنائية الوجه

تشبه المحركات الثنائية الوجه المحركات الثلاثية الوجه من جميسع النواحى ، الا فيما يختص بعدد المجموعات والتوصديلات بين هدذ المجموعات وكما هو الشان في المحركات الثلاثية الوجه ، فان عدد المجموعات يسارى عدد الأوجه مضروبا في عدد الاقطاب .

فی محرك ثنائی الوجه ، ذی أربعة أقطاب ، ویحتوی علی 1 ملفا ، یوجد 1 وجه 1 وجه 1 مجموعات 1

توصل الملفات في المحرك الثنائي الوجه بحيث تنتج وحدتان من الملفات بدلا من ثلاث ، وهاتان الوحدتان هما الوجه أ والوجه ب ويبين شكل على حكم طريقة تنظيم المجموعات ، وفي كل رسوهات المحركات الثنائية الوجه يكون السهمان المتجاوران في اتجاه عقربي الساغة ، والسهمان التأليان في عكس اتجاه عقربي الساعة ، وهكذا ،

ويبين شكل ٥ – ٨٣ توصيلات المجموعات في المحركات الثنائية الوجه ، وهي تشبه تماما التوصيلات في المحركات ذات الوجه المشطور • قتوصيل الوجه آ يشبه توصيل ملفات الحركة ، ويشبه توصيل الوجه ب توصيل ملفات البدء • وعلى كل حال ، فلا يوجد مفتاح طرد مركزي في المحرك الثنائي الوجه ، ويظل كلا الملفين متصلين بالجهد طوال الوقت •

تحتوی المحرکات الثنائیة الوجه علی ملفات متصلة علی التوالی ، کما هو مبین بشکل ٤ ــ ۸۳ ، أو علی التوازی ، ویتوقف ذلك علی تصمیم المحرك . شکل ٤ ــ ۸۶ یبین محرکا ثنائی الوجه ، ذا أربعة أقطاب ، موصل علی التوالی کما یبین شکل ٤ ــ ۸۵ محرکا ثنائی الوجه ، ذا أربعة أقطاب ، موصل ثنائیا علی التوازی ، ویبین شکلا ٤ ــ ۸٦ و ٤ ــ ۸۷ الرسمین المدائریین للنوعین ،

## اعادة توصيل المحركات المثنائية الرجه لتشغيلها للاثية الوجه

تحول المحركات الثنائية الوجه الى ثلاثية الوجه في أغلب الأحيان، نظرا لأن التشغيل حينتذ يكون أكثر اقتصادا .

سنفترض أنه يراد تحويل محرك ننائى الوجه ، موصل على التوالى ، ذى أربعة أقطاب ، ويحتوى على 24 ملفا ، الى محرك ثلاثى الوجه 24 ويمكن عمل ذلك بوسساطة التوصيلة على شسكل 24 ، أو توصيلة سكوت ، بعمل توصيلات ثلاثية الوجه على نفس الملفات ، أو باعادة اللف 24

التوصيل على شسكل T: في توصيلة T ، او سكوت ، توصيل نهاية الوجه أ بمنتصف الوجه ب •

ويبين شكل ٤ ـ ٨٨ رسما تخطيطيا لمحرك ثنائي الوجه محول الى ثلاثي انوجه بواسطة توصيلة .

الطريقة المعتادة عند عمل توصيلة سكوت ، تكون بحل ما يقرب من ١٦ في المائة من الملفات في المائة من الوجه ب • وتوذع الملفات المتروكة من الوجه أ على المجموعات في الوجه أ بالتساوى •

يلبعا الى توصيلة سيكوت لتحويل نوع المحرك كوسيلة مؤقتة فقط ، ولا ينبغى اعتبارها وسيلة للاصلاح الدائم على الاطلاق • وقد اعطينا مثلا للطريقة المتبعة عند تحويل محرك ثنائى الوجه ، موصل على التوالى ، ويحتوى على ٤٨ ملفا الى محرك ثلاثى الوجه • شكل ٤ ــ ٨٩ يبين المحرك الثنائى الوجه قبل اعادة توصيله •

تكون الطريقة بحل ١٦ في المائة من الوجه آ: ولما كان المحرك بأكمله يحتوى على ٤٨ ملفا ، فإن ما يخص الوجه أ منها هو ٢٤ ملفا ، و ١٦ في المائة منها هي ٨ر٣ ملفا ، أو أربع ملفات • وعلى ذلك يفصل ملف واحد من كل مجموعة في الوجه أو يترك خارج الدائرة • وشمسكل ٤ – ٩٠ يبين الدائرة الجديدة • ويكون هذا عمليا فقط ، اذا لم تكن الملفات ملفوفة جماعيا •

### التوصميل ثلاثي الوجه

تفضل انطريقة التي يحول فيها المحرك الثنائي الوجه الى محرك ثلاثي الوجه بتوصيلة نجمة • الخطوة الاولى في همنه الطريقة تكون بازالة كل الوصلات لتكوين الدائرة المبينة في شكل ٤ ـ ٩١ • الخطوة التالية تكون بحساب عدد الملفات التي يجب فصلها ، أي ما بين ١٥ ، ٢٠ في المائة من العدد الكلي للملفات في المحرك ، وقد نحتاج الى تغيير هذا الرقم ، بحيث تكون الملفات المفصولة أقل من ١٥ في المائة ، ويتوقف ذلك على احتياجات المحسرك • في همنه المسألة يكون عسدد الملفسات المراد فصسلها المحسرك • في همنه المسألة يكون عسدد الملفسات المراد فصسلها حلف نفس العدد من الملفات من كل وجه ، يجب اختيار أقرب عدد صحيح الى ٢٠٧ يقبل القسمة على ٣ ، وفي هذه الحالة يكون هذا العدد هو ٢ • ويمكن آيضا فصل ٩ ملفات ، وهي عبارة عن ٢٠ في المآثة تقريبا ، من هذا المحرك ، ونحصل على نتائج جيدة أيضا • اذا فصلنا ٦ ملفات يتبقى ٢٢ ملفا ، أو ١٤ ملفا لكل وجه في التوصيل الثلاثي الوجه الجديد • وسوف ما المنا ، أو ١٤ ملفا لكل وجه في التوصيل الثلاثي الوجه الجديد • وسوف

یوجد ۱۲ محموعة بکل منها \_\_ = \_ ۳ \_ ملفات ، أو ٦ مجموعات بکل ۱۲ ۱۲ منها ٤ ملفات و ٦ مجموعات بكل منها ٣ ملفات ، وبذلك نستطيع الآن الاستمرار في عمل التوصيلة الجديدة ، فاصلين ملفين من كل وجه •

بهذه الارقام نستطيع عمل نظام المجموعات للتوصيل نجمة على التوالى . كما هو مبين بشكل ٤ ـ ٩٢ .

#### اعسادة اللف

الطريقة الثانثة لتحويل محرك ثنائى الوجه الى ثلاثى الوجه تكون باعادة لف الملفات مع استعمال عدد من اللفات بكل ملف أقل بمقدار ٢٠ فى المائة تقريبا واستعمال سلك بمقياس أكبر ، فمثلا اذا كان محرك ثنائى الوجه ملفوفا ب ٣٠ لفة من سلك الماجنت رقم ٢١ م ٠ س ١٠ فى كل ملف ، يكون بكل ملف من الملف من الملفات الجديدة ٢٤ لفة من السلك رقم ٢٠ ويمكن حساب ذلك بالطريقة الآتية ١ اطرح ٢٠ فى المائة من ٣٠ لفة ، وهو يساوى لا لفات ، وعلى هسذا ٦ مطروحة من ٣٠ يتبقى ٢٤ لفة ٠ والسلك الاكبر درجة فى المقاس من رقم ٢١ وهو رقم ٢٠ لذلك تستعمل ٢٤ لفسة من السلك رقم ٢٠ الشر ٢٠ السلك رقم ٢٠ و السلك رقم ٢٠ السلك رقم ١٠ السلك رقم ٢٠ السلك رقم ٢٠ السلك رقم ١٠ السلك رسلك رسلك رسلك السلك رسلك رسلك السلك رسلك السلك رسلك السلك رسلك رسلك السلك السلك رسلك السلك السلك

### إعادة لف وإعادة توصيل المحركات المتعددة الأوجه

### اعادة التوصيل عند تغيير الجهد

غالبا ما ترسل المحركات الى محلات التصليح لاجراء تغييرات بها ، حتى يمكن تشغيلها على جهد آخر يختلف عن الجهد الموجود على لوحة التسمية ، فمثلا قد يكون المحرك ثلاثى الوجه ، ٢٢٠ فولت ، ويراد تحويله لكى يشتغل غلى ٤٤٠ فولت .

وتوجد عدة طرق لاجراء التغيير المطلوب، ويتوقف الامر على طبيعة التوصيلات الاصلية في المحرك وفاذا كان المحرك موصلة في الاصل على التوالى، أمكن تحويله لكي يشتغل على نصف الجهد، وذلك بتوصيله ثنائي على التواذي وإذا كان المحرك في الاصل موصلا ثنائيا على التواذي، أمكن تحويله لكي يشتغل على ضعف الجهد، وذلك بتوصيل الملفات على التوالى وتحويله لكي يشتغل على ضعف الجهد، وذلك بتوصيل الملفات على التوالى وتحويله لكي يشتغل على ضعف الجهد،

وعلى ذلك فان المحرك ذا السبستة الاقطاب ، الثلاثى الوجه ، الموصل نجمة على التوالى ، ٤٤٠٠ فولت ، يمكن تحويله لكى يشتغل على ٢٢٠٠ فولت باعادة توصيله بستة أقطاب ، نجمة ثنائى على التوازى ، وإذا كان ذا ستة

أقطاب، ثلاثى الوجه، نجمة ثنائية على التوازى، ويشتغل على ٢٢٠ فولت، أمكن تحويله الى نجمة على التوالى لجهد ٤٤٠ فولت .

والمبدأ الذي تقوم عليه جميع التوصيلات ، هو آن يظل جهد الملف ثابتا ، على الرغم من أي تغيير يلحق بجهد الخط ، وقد سبق شرح هذا المبدأ عند مناقشة المحركات الثنائية الجهد ، ويمكن اعادة توصيل المحركات الموصلة دلتا أيضا من التوالى الى التوازى للتشغيل على الجهد الاصغر ، ومن التوازى الى التوالى للتشغيل على الجهد الاكبر .

يمكن عند اعادة توصيل المحركات الثلاثية الوجه ، بسبب تغيير الجهد ، تحويلها من نجمة الى دلتا وبالعكس ، وتوجد لذلك تحويلات كثيرة ممكنة ، فمثلا من دلتا على التوالى الى نجمة ثنائى على التسوازى ، ومن دلتا على التوازى الى نجمة على التوالى ، وهكذا ، وبعد عمل بعض هذه التعديلات بحتمل الا يصبح الجهد اللازم لتشغيل المحرك عددا مضاعفا أو كسرا بسيطا من الجهد الاصلى ، فالمحرك الذي كان في الاصل موصلا نجمة ، ثم تحول الى دلتا ، يجب تشغيله على ٥٨ في المائة فقط من الجهد الاصلى ، واذا تحول المحرك الموصل دلتا الى نجمة ، يجب تشغيله على ١٧٣ في المائة من الجهد الاصلى .

لن نحاول في هذا الكتاب الاحاطة بكل هذه التوصيلات المعادة بالتفصيل، حيث ان كثيرا من الكتب الممتازة قد تناولت هذا الموضوع بالبحث الدقيق، مثال : ما هو الجهد اللازم استخدامه مع محرك بعد تحويله من دلتا، ثنائي على التوازي، ٢٢٠ فولت، الى نجمة على التوالى ؟ ٠٠

الحل: بعد تحويل المحرك الى دنتا على التوالى يحتاج الى ٠٤٠ فولت، والتحويل الى نجمة على التولل يحتاج الى ٤٤٠ × ١٧٧٧ = ٧٦٠ فولت، ان تغيير الجهد عن طريق اعادة التوصيل ليس ممكنا في كل الحالات وفمثلا المحرك ذو الأربعة الاقطاب، الموصل نجمة على التوالى ٢٢٠ فولت لا يمكن تحويله للتشغيل على جهد أعلى، اذ لو وصل الجهد المرتفع الى الملفات الموصلة على التوالى، فسوف يمر فيها تيار أكبر من الذي صممت له، ولذلك فسوف تحترق وكذلك المحركات ذات الأربعة الاقطاب، الموصلة نجمة رباعي على التوازى، لا يمكن اعادة توصيلها لجهد أقل، لأنه لا يمكن أن يوجد عدد أكثر من أربعة فروع على التوازى في محرك ذي أربعة أقطاب والمناس يوجد عدد أكثر من أربعة فروع على التوازى في محرك ذي أربعة أقطاب والمناس والمن

اعادة اللف عند تغيير التجهد يمكن أيضا اعارة لف المحركات الثلاثية الوجه عند عمل تغيير في الجهد، وتنحصر التغييرات اللازمة في تلك الحالة في عدد اللفات ومقاس السلك • مثال: عند اعادة لف محرك ٢٢٠ فولت لتشغيله على ٤٤٠ فولت، استعمل ضميعه عمدد اللفات في كل ملف، وسلك مساحة مقطعه تساوى نصف مساحة مقطع السلك الموجود و بعبارة أخرى ، اذا كان المستعمل في المحرك الاصلى أربعين لفة من السلك رقم ١٧ ، تستعمل عند اعادة اللف ثمانون لفة من السلك رقم ٢٠ ،

## اعادة توصيل المحرك المتعدد الاوجه لتغيير سرعته

سبقت الاشارة الى أن سرعة المحرك الثلاثى الوجه تقل اذا زاد عدد الاقطاب، وبالعكس، (ينتج التغيير في السرعة أيضا عند تغيير عدد ذبذبات الخط) وتتضمن معظم الطرق المستعملة لتغيير السرعة ، اعسادة لف الملفات وتغيير خطوة الملف وعلى كل حال ، فإن احدى الطرق المستعملة للحصول على سرعة مختلفة ، تكون بتغيير عسدد الاقطاب عن طريق اعادة التوصيل وفاذا ظل الجهد المستعمل كما هو ، عند التغيير من السرعة المنخفضة الى السرعة المرتفعة المرتفعة ، يجب تقليل عدد اللغات لكل وجه ، وعنسد التغيير من المرتفعة الى السرعة المنخفضة ، يجب زيادة العدد ،

مثال: يراد اعادة توصيل محرك ذى ستة اقطاب ، موصل دلتا ثنائى الدائرة ، ٢٢٠ فولت ، فما هى طريقة التوصيل الواجب اتباعها ؟

### استخدم الطريقة الآتية:

۱ ـ أعد عمل مجموعات الملفات لـ ٣ أوجه × ٤ أقطاب = ١٢ مجموعة ٠ ٢ ـ اذا أعيد التوصيل مثل الاصل ، أى دلتا ثنائي إلىدائرة ، يجب تشغيل المحرك على ببه ١٢ = ١٥٠ في المائة من الجهد الاصلى ، أى ٣٣٠ فولت ٠

۳ ـ لتشغيل المحرك على ۲۲۰ فولت ، حـول التوصيل من دلتا ثنائي الدائرة الى ذلتا رباعى الدائرة ، وذلك لان النجمة رباعى الدائرة يحتاج الى ٣٠٠ × ٦٦٦ = ٢٨٦ فولت ، وهذه نتيجة مرضية ، وذلك لان خطـوة الملفات لم تتغير ،

اعادة اللف لتقيير السرعة: لحل المسلمائل السابقة باعادة اللف، اتبع ما يأتي:

عدد الملفات

۱ \_ غير خطوة الملف الى « ۱ ، ------ -- ۱ » • وعلى ذلك فان عدد الاقطاب

٢ \_ أعد لف كل ملف مستعملا عددا من اللفات يساوى:

السرعة الأصلية

العدد الأصلى للفات  $=\frac{1}{1}\frac{1}{1}$  = ٦٦ في المائة  $\times$ 

السرعة الجديدة من اللفات الأصلية •

٣ ـ استعمل مقاسا من السلك يسداوي

السرعة الأصلية

السرعة الجديدة × مساحة مقطع السلك الأصلى × : : ١٠٥ = ٥١٥ السرعة الجديدة

٤ - استعمل طريقة التوصيل الأصلية •

### التفيير للابلابات جديبة:

يمكن تحويل المحركات المتعددة الأوجمة لتشغيلها بذبذبات جديدة ، وذلك باعادة التوصيل أو باعادة اللف ، ويفضمل عادة استعمال الطريقة الأخيرة ، ويمكن في بعض الأحيان تشغيل محرك على ذبذبات مختلفة ، وجهد خط مختلف ، فمثلا يمكن تشغيل محرك ٢٥ أو ٣٠ ذبذبة في الثانية ، ١١٠ فولت على ٦٠ ذبذبة في الثانية عند ٢٢٠ فولت ، وهذا يؤدى الى مضاعفة السرعة الأصلية على وجه التقريب ،

اذا أريد تغيير الذبذبات بدون تغيير محسوس في السرعة ، فسوف يكون من اللازم أعادة لف المحرك ·

مثال : يراد تحويل محرك ذى أربعة أقطاب ، ٢٥ ذبذبة ليشتغل على ٦٠ ذبذبة بنفس السرعة تقريبا •

۱\_3 اقطاب ، ۲۰ ذبذبة = ۷۰۰ لفة في الدقيقة (ل · ف · د · ) · ٨ اقطاب ، ٦٠ ذبذبة = ۹۰۰ ل · ف · د ·

٢ ـ غير خطوة الملف بحيث تصبح لمحرك ذي ثمانية أقطاب ٠

 $\Upsilon$  عدد اللفات في كل ملف يساوى  $\Upsilon$   $\Upsilon$  =  $\Upsilon$  في المائة من عدد اللفات الأصلية • وعلى ذلك يجب لف كل ملف بعدد من اللفات يساوى  $\Lambda$  في المائة تقريبا من عدد اللفات الأصلية •

٤ - استعمل سلكا أكبر مقاسا بالرقم التالي مباشرة .

اذا كان المحرك يحتوى على ٤٨ مجرى و٥٠ لفة من السلك رقم
 ١٨ ، يجب اعادة اللف باعادة لفات مقداره ٤٢ من السلك رقم ١٧ ، واستعمال الخطوط د ١ ، ٦ ، ٠

## تغيير اتجاه اللوران في المحركات الثنائية والثلاثية الأوجه:

يبين شكل غ - ٩٣ الأطراف الثلاثة لمحرك ثلاثى الوجه ، موصل على خط قدره ثلاثى الوجه ، للدوران فى اتجاه عقربى الساعة • لكى نعكساتجاه دوران محرك ثلاثى الوجه ، يلزم تبديل توصيل أى طرفين من أطراف المحرك فقط ، كما هو مبين بشكل ٤ - ٩٤ • ويمكن عكس اتجاه الدوران أيضا بتبديل توصيل طرفين من أطراف خط القدرة •

ویکون عکس اتجاه دوران محرك ثنائی الوجه بتبدیل توصیل طرفی أحد الوجهین مع خط القدرة • یبین شکل ٤-٩٥ التوصیل للدوران فی اتجاه عقربی انساعة ، کما یبین شمکل ٤ - ٩٦ التوصل للدوران فی عکس اتجاه عقربی الساعة • ولعکس اتجاه دوران محرك ثنائی الوجه بثلاثة أسلاك ، یجب تبدیل توصیل السلکین الخارجیین المرقومین ۱ و ۲ فی شکل ٤ - ٩٧ •

### تجديد الخلل وإصلاحه

#### الاختبسار ة

يجب اجراء بعض المتجارب على المحرك الثلاثى الوجه بعد لفه أو اصلاحه، وذلك للتحرى عن العيوب الآتية : التماس الأرضى ، الفتحات ، القصورات ، والمعكوسات .

### التماس الأرضى:

استعمل دائرة مصباح الاختبار ، أو دائرة الاختبار ، كما هو مبين بشكل ٤ ـ ٩٨ · صل أحد طرفى الاختبار الى اطار المحرك ، وطرف الاختبار الآخر مع أحد أطراف المحرك ، فاذا آضاء المصباح ، يكون أحد الملفات متماسا مع الأرض • وللقيام بالاختبار على الوجه الأكمل ، جرب هسذه العملية مع كل طرف من أطراف المحرك •

اذا كان بالمحرك تماس ارضى ، فسوف يصبح من اللازم تحديد مكانه ، ثم ازالتـــه ، قبــل أجراء الاختبارات الأحرى · وكما فعلت في المحركات

السابقة ، حاول تحديد مكان التماس أولا بالفحص ، فاذا تعذر الحصول عليه بهذه الطريقة ، حدد مكانه بأن تفصل كل وجه وتختبره على حدة •

واذا كان المحرك موصلا نجمة ، أفصل الأوجه عند نقطة النجمة ، واختبر كل وجه على حدة ، كما هو مبين بشكل ٤ ــ ٩٩ .

اذا كان المحرك موصلا دلتا ، افضل الأوجه عند توصيلات الأطراف ، واختبر كل وجه على حدة ، كما هو مبين بشكل ٤ ــ ١٠٠٠

بعد تحدید الوجه الموجود به التماس ، یصبح من الضروری تعیین الملف المتماس مع الأرض ، یصبح من اللازم اعادة عزل المجری ، أو وضع ملف المجموعات فی الوجه الذی به انتماس ، واختبر كل مجموعة علی حدة ، كما هو مبین بشكل ٤ ـ ١٠١ · بعد تحدید المجموعة ، یمكن تعیین الملف الذی به العیب بسهولة ، وذلك بفك الوصلات المفتولة بین الملفات ، كما هو مبین بشكل ٤ ـ ١٠٢ ، ثم اختبار كل ملف علی خدة ، بعد العثور علی الملف المتماس مع الارض ، وتكون الطریقة كما یلی : افصل الوصلات التی بین جدید فی العضو انثابت ، فی بعض الأحیان تكون احدی الرقائق خارجة عن مكانها ، مما یجعل اطرافها الحادة تقطع الأسلاك ، ویمكن علاج ذلك بضغط علمانها ، مما یجعل اطرافها الحادة تقطع الأسلاك ، ویمكن علاج ذلك بضغط الماقید حتی تعود الی مكانها الصحیح ، وغالبا ما یتبین أن العیب یكمن فی المحازل الموجود بالمجری ، كما یمكن أیضا وضع السلك خطأ بین العازل وجداد المجری ، آو یحتمل أن یكون العازل قد انتقل من مكانه ، وترك الحدید فی المهری عاریا ،

### الدوائر المفتوحة :

قد يكون السبب في وجود دائرة مفتوحة في المحرك الثنائي أو الثلاثي الوجه حدوث كسر في احد الملفات ، أو تفكك التوصيلات عند الوصلات ، معواء أكانت مفتولة أم ذات جراب ولتحديد مكان الفتح ، اتبع الطريقة الآتية : استعمل مصباح الاختبار ليتعين الوجه المفتوح ، فاذا كان المحرك موصلا نجمة ، ضع أحد طرفي الاختبار عند نقطة النجمة ، وضع طرف الاختبار الآخر بالتتابع عند كل طرف من الأطراف الثلاثة الباقية للأوجه ، كما هو مبين بشكل ٤-٣٠٢، ويجب أن يضيء المصباح عند الاسلاك الثلاثة ، فاذا لم يضيء المصباح عند لمسه أحد الأسلاك ، فهذا الوجه مفتوح ، واذا كان المحرك موصلا دلتا ، افصل الأوجه ، واختبر كل وجه على حدة ، كما هو مبين بشكل ٤-٤٠٤ ، وسوف لا يضيء المصباح عند اختبار الوجه المفتوح ،

اذا أمكن الحصول على الوجه المفتوح ، اصبح من السهل تحديد مكان الفتح : ولنفرض أن الفتح موجود بالوجه أ • ضع أحد طرفي الاختبار على الطرف الابتدائي للوجه أ ، والمس بطرف الاختبار الآخر نهاية كل مجموعة بالتتابع ، كما هو مبين بشبكل ٤ ــ ١٠٥ ، فاذا أضاء المصباح عند نهاية المجموعة الأولى ، ولم يضىء عنسد نهاية الثانية ، كان العيب في المجموعة الثانية • استمر بهذه الكيفية حتى تعثر على المجموعة التي بها الخطأ • ومن المحتمل أن يكون الخطأ عنسد أحدى التوصيلات ، وفي هذه الحالة يعاد توصيل الأسلاك ، ولحامها بالقصدير • عند العثور على المجموعة المفتوحة ، يمكن تحديد الملف المعيب بفتح التوصيلات المفتولة عند أطراف الملفات . واختبار كل ملف على حدة ، وشكل ٤ ــ ١٠٦ يبين ذلك . واذا كان الخلل نتيجة لتفكك التوصيل عند احدى الوصلات ذات الجراب ، أعد اللحام ، ثم غط التوصيلة بالشريط • واذا كان الخلل نتيجة لكسر السلك في أحد الملفات فأسستبدل الملف بغيره أو أخرجه من الدائرة ، وإذا كان المحرك موصلا نجمة ثنائيا على التوازي ، فسوف يكون من اللازم تحديد الدائرة الموجودة بها الفتح ، ويمكن الوصول الى ذلك بتوصيل أحد طرفي الاختبار عند نقطة النجمة ، كما هو مبين بشكل ٤ ــ ٢٠٧ ، وتوصيل طرف الاختبار الآخر الى كل من القسمين في كل وجه ، على التتابع . يستمر العمل بعد ذلك بنفس الطريقة التي اتبعت مع توصيل النجمة المفرد الدائرة ١ اذا كان المحرك موصلا دلتا ، ثنائي الدائرة ، يجب فك توصيل كل الملفات الموصلة على التوازى: لكى يمكن تحديد القسم المفتوح.

#### القصورات:

ان وضع الملفات في المجارى بطريقة تنقصها المهارة الفنية ، هو المسئول عن القصورات التي تحدث نتيجة لتداعي عازل السلك ويمكن تحديد مكان اللفات المقصورة في المحركات المتعددة الأوجه ، بنفس انطريقة التي أتبعت مع المحركات المشطورة الوجه والطريقة المعتادة تكون باستخدام زوام داخلي ، كما هسو مبين بشكل ٤ ـ ١٠٨ ، وذلك لتعيين الملف ، أو المجموعة المقصورة ، بملاحظة اهتزازات سلاح المنشار اليدوى ويجب التنبه الى أن الزوام لا يكون فعالا في حالة المحركات الموصلة على التوازى ، اذ يجب فصل كل المتوازيات لكي يمكن اختبار الملفات بالزوام و قاذا ظل الزوام في مكانه لبضع دقائق ، فان الملف ، أو الملفات المعيبة ، سوف تصبح ساخنة ،

توجد طريقة أخرى لايجاد الملف أو المجموعة المقصورة ، وتكون بتشغيل المحرك لبضع دقائق ، وسوف يصبح الملف المعيب أكثر سنخونة من الملفات الأخرى ، ويمكن معرفته بسهولة بوساطة اللمس •

وما زالت هناك طريقة أخرى لمعرفة ما اذا كان المحرك المتعدد الأوجه مقصورا ، ويكون ذلك بتوصيل المحسرك الى خط الاثى الوجه ، وقياس التيار في كل وجهه بوساطة أمبير متر (يفضل استعمال النوع الماسك) ، ويجب أن يكون التيار متساويا في الأوجه الثلاثة ، ويطلق على ذلك اختبار التوازن ، فاذا كانت القراءة في أحد الأوجه أعلى منها في الوجهين الآخرين ، دل هذا على أن الوجه مقصور ، ويجرى هذا الاختبار عادة أاثناء تشغيل المحرك ،

### المعكوسات:

تنشأ المعكوسات عندما يسكون ملف ، أو مجموعة ، أو وجه موصلا بطريقة غير سليمة • وفي كل الحالات يحدث ذلك نتيجة لخطأ أو نقص في المعرفة من جانب القائم باللف • والمعكوسات في المحركات المتعددة الأوجه قد تنشأ في (١) الملفات ، (٢) المجموعات ، (٣) الأوجه •

### الملفات المعكوسة:

فى المحركات المتعددة الأرجه توصل ملفات كل مجموعة بحيث يس التيار خلال كل ملف فى نفس الاتجاه · ويحتمل أن يكون القائم باللف قد وصل هذه الملفات بطريقة غير صحيحة ، بحيث ان التيار فى كل ملف لا يمر فى نفس الاتجاه · وهذه الحالة لا يمكن أن تنشأ فى المخركات ذات اللف الجماعى ، ما لم تكن الملفات قد وضعت فى المجارى فى الاتجاه الخطأ ·

الفحص بالنظر هو أحسن طريقة لمعرفة الملف المعكوس ، وليس هذا دائما ممكنا ، على كل حال ، وأدق طريقة لمراجعة النتيجة تكون بامرار تيار مستمر على جهد منخفض من بطارية خلل كل وجله ، ووضع بوضلة أثناء ذلك في مقابلة القلب ، يجب أن ينعكس وضع الابرة عند كل مجموعة في الوجه الواحد ، فتشير الىالشمال عند مجموعة ، والى الجنوب عند المجموعة التي تليها ، الخ ، فاذا كان اتجاه ابرة البوصلة عند أي مجموعة غير محدد ، فقد يكون هناك ملف معكوس في هذه المجموعة والملف المعكوس

يحدن مجالا مغناطيسيا في عكس اتجاه المجال المتولد من الملفات الأخرى ، فيؤدى ذلك الى اضعاف المجال السكلي ، الذي يصبح تأثيره على ابرة البوصلة ضشيلا .

### مجموعات الملفات المعكوسة:

للكشف عن المجموعات المعكوسة ، صل أحسد طرفى خط تيار مستمر منخفض الجهد الى نقطة النجمة ، وصل الطرف الآخر الى كل وجسه على الترتيب ، حرك بوصلة بداخل العضو الثابت لسكى تعين قطبية كل مجموعة فأذا انعكس وضع ابرة البوصلة عند كل مجموعة ، كما هو مبين بشكل على أن القطبيسة صحيحة ، ولاختبار محرك موصل دلتا للتحرى عن المجموعات المعكوسة ، افتح احدى نقط الدلتا ، وصسل بين السلكين مصدر تيار مستمر منخفض الجهد ، اذا انعكس وضع الابرة عند كل مجموعة ، فالقطبية صحيحة ،

### الأوجه المعكوسية:

احدى الغلطات الشائعة في توصيل المحركات الثلاثية الوجه تكون في توصيل الوجه الأوسط بطريقة خطأ ويمكن العثور على هذا الخطأ بسهولة بوساطة بوصلة وصلة وصل الأوجه مع مصدر التيار المستمر المنخفض الجهد كما حدث في اختبار المجموعات ، وحرك البوصلة من مجموعة الى مجموعة متتبعا انعكاس وضع الابرة و اذا أشارت الابرة الى ثلاثة أقطاب شمالية وثلاثة أقطاب جنوبية ، بالطريقة المبينة بشكل ٤ ـ ١١٠ ، دل هذا على أن الوجه الأوسط موصل بطريقة خطأ وعكس الوجه ب ، أو الأوسط ، لكي تحصل على التوصيل الصحيح و

بعد اختبار المحرك ، أدخله في فرن لكي يتحمص لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات ، عند درجة حرارة ٢٥٠ درجة فهرنهيت تقريبا ، اغمسه في نوع جيد من الورنيش لمدة خمس دقائق ، ثم اتركه لكي يتساقط منه الورنيش الزوئد ، ضعه في انفرن مرة أخرى ، واتركه يتحمص عنسد نفس درجة الحرارة لمدة ثلاث ساعات ،

### الأعطال العامة واصلاحها:

فيما يلى مظاهر الخلل التي تصادفنا في المحركات الثنائية والثلاثية الوجه المعينة ، وتحت كل مظهر من المظاهر أوردنا قائمة بأنواع الخلل

المحتملة • والعدد الموجود بين قوسين بعد كل خلل ، يبين رقم العلاج الملائم ، والموجود في الصفحات التالية :

١ ــ اذا عجز المحرك المتعدد الاوجه عن البدء ، فقد يكون العيب :

- (أ) احتراق المصهر (١) ٠
- (ب) تأكل الكراسي (٢) .
  - · (٣) تعدى الحمل (٣)
  - ( د) وجه مفتوح (٤) ·
- (ه) ملف أو مجموعة مقصورة (٥)
- (و) تفكك في قضبان العضو الدائر (٦) ٠
  - (ز) خطأ في التوصيلات الداخلية (V) ·
    - (ح) کرسی متجمد (<sup>۸</sup>)
      - (ط) منظم معیب (۹) .
    - (ى) ملفات متماسة مع الأرض (١٠) ٠

٢ \_ اذا لم يدر المحرك المتعدد الأوجه بالطريقة الملائمة ، فقد يكون

#### العيب:

- ( 1 ) احتراق المصهر (١)
  - (ب) تأكل الكراسي (٢) .
  - (ج) ملف مقصور (**٥**) ·
  - (د ) وجه معکوس (۱۱) ·
    - (۵) وجه مفتوح (٤) ٠
- (و ) فتح في التوصيل على التوازي (١٢)
  - (ز) ملفات متماسة مع الأرض (١٠)
  - (ح) تفكك في قضبان العضو الدائر (٦) .
    - (ط) الجهد أو الذبذبات غير مضبوطة •
- ٣ \_ اذا دار المحرك ببطء ، فقد يكون العيب :
  - (١) ملف أو مجموعة مقصورة (٥)٠٠
  - (ب) ملفات أو مجموعات معكوسة (٧) .
    - (ج) تأكل الكراسي (٢)
      - (د ) تعدى الحمل (٣) ··
  - (مـ) توصيل خطأ ( وجه معكوس ) (١١)
    - (و) تفكك قضبان العضو الداثر (٦) •

## ٤ - اذا سنخن المحرك بصورة زائدة ، فقد يكون العيب :

- · (١) تعدى الحمل (١)
- (ب) تأكل الكراسى (٢) ، أو كرسى مشحوط (٨) .
  - (ج) ملف مقصور أو مجموعة مقصورة (٥) .
    - ( د) المحرك يشتغل بوجه واحد (٤) .
    - (هـ) تفكك قضبان العضو الدائر (٦) .

۱ – احتراق المصهر · ارفع المصهرات ، واختبرها بعصباح الاختبار ، كما هو مبين بشكل ٤ – ١١١ · اذا أضاء المصباح ، يكون المصهر في حالة جيدة ، ويستدل على وجود مصهر محترق عندما لا يضيء المصباح ·

لاختبار المصهرات بدون رفعها من حواملها ، ضع دائرة مصباح الاختبار عبر كل مصهر والمفتاح مقفل ، كما هـو مبين بشكل ٤ ـ ١١٢ ، والمصهر الذي يضيء عنده المصباح ، هو المصهر المحترق .

اذا احترق مصهر في أثناء اشتغال محرك متعدد الأوجه ، فسوف يستمر المحرك في الاشتغال ، ولكن كمحرك بوجه واحد ( انظر شكلي ٤ ــ ١١٣ و ٤ ــ ١١٤) ، وهذا يعنى آن جزءا من الملفات فقط هو السذى يحمل كل الحمل ، اذا استمر المحرك يشتغل بهذه الطريقة ، حتى ولو كان لفترة قصيرة ، فسوف تصبح الملفات ساخنة جدا ، ثم تحترق ، وعلاوة على ذلك فسوف يصدر المحرك ضجيجا آثناء تشغيله ، وقد لا يستطيع القيام بالحمل ، ولمعرفة سبب الحلل ، أوقف المحرك ، وحاول آن تجعله يبدأ مرة ثانية : والمحرك المتعدد الأوجه لا يبدأ ، اذا وجد مصهر محترق ، يبدأ مرة ثانية : والمحرك المتعدد الأوجه لا يبدأ ، اذا وجد مصهر محترق ، لاصلاح هسذه الحالة ، ابحث عن المصهر المحترق ، واستبدل به آخسر سلمها ،

اذا كان المحرك موصلا نجمة ، ثنائيا على التوازى ، فسوف يتولد تيار بالتأثير في الوجه المفتوح ، مما يتسبب في حرق الملفات بسرعة ، ويجب منع حدوث ذلك ، لو أمكن .

٢ ـ تأكل الكراسى · اذا تأكل أحد الكراسى ، فسوف يحتك العضو الدائر على العضو الثابت ، مما يؤدى آلى حدوث ضجيج أثناء التشميل ،

وعندما يصل تأكل الكراسى · ارفع العضو الدائر وافحصه لتجد عليه بقعا ملساء متأكلة ، وتشسير حدة الى أن العضو الدائر كان يحتك بالعضو الشابت · والعلاج الوحيد هو استبدال الكراسى بغيرها جديدة ·

فى المحركات الأكبر حسا ، يمكن معرفة الكراسى المتأكلة باستعمال حساس معاير ، ويظهر هذا النوع من المعايرات فى شكل ٤ ــ ١١٦ · يجب أن تكون المسافة الهوائية بين العضو الدائر والعضو الثابت واحدة عند. كل النقط شكل ٤ ــ ١١٧ ، فان لم تكن ، يجب استبدال الكراسى ·

٣ - تعدى الحمل • لمعرفة ما اذا كان هناك تعد فى الحمل على محرك ثلاثى الوجه ، ارفع الحزام من المحرك ، وحاول ادارة عمود الحمل باليد شكل ٤ - ١١١٨ • ويتسبب جنز مكسور عادة او تعشيقة ميكانيكية متسخة فى منع العمود من الدوران بحرية •

وفى طريقة اخرى ، يوصل المبير متر على التوالى مع كل سلك من آسلاك الحط ، فاذا كانت قراءة التيار في الأمبير متر أعلى من الرقم الموجود على لوحة تسمية المحرك ، دل ذلك على وجود تعد في الحمل •

\$ - وجه مفتوح • اذا حدث فتح أثناء دوران المحرك ، فسوف يستمر في دورانه ، ولكن سوف تكون قدرته أقل • ويمكن أن يحدث الفتح في توصيل أحد الملغات أو أحدى المجموعات ، فيمنع المحرك من البدء • وقد يحدث هذا أيضا بسبب سلك مكسور ، أو توصيلة محولة •

اذا تحدد الغتم في ملف ، فقد يكون من اللازم وضم ملف جديد • وعلى كل حال ، اذا كان من المستحيل الحصول على الملف الجديد ، يفصل الملف القديم بالطريقة الآتية :

حدد الملف المغتوح • صل بداية ونهاية الملف المفتوح معا ، كما هو مبين بشكلي ٤ ــ ١١٩ و ٤ ــ ١٢٠ • هــذا حل مؤقت ، ويجب استخدامه فقط ، عندنا تكون اعادة اللف غير عملية ، ولا يمكن استخدامه عندما تكون الملفات جماعية اللف •

اذا حدث فتح في وجه أثناء تشغيل المحرك ، فسوف يستمر في الدوران، ولكنه سوف لا يبدأ ، اذا حدث الفتح وهو ساكن · وهذه الحالات تشسبه تلك التي تنشأ عن احتراق مصهر ·

ملف مقصور أو مجموعة مقصورة · تتسبب الملفات المقصورة فى صدور ضجيج عن المحرك أثناء تشغيله ، كما يتصاعد منها الدخان · وبعد تحديد مكان مثل هذه الملفات المعيبة ، بالفحص بالعين المجردة ، أو باختبار توازن ، استبدلها بغيرها جديدة · أو افصلها من الدائرة ·

عندما يتداعى عازل المينا الذي على الاسلاك ، تتماس المفات المنفصلة وتقصر ، مما يتسبب في أن يصبح الملف سياخنا جيدا ، ثم يحترق وقد تحترق ملفات أخرى أيضا ، فتكون النتيجة حدوث خلل في مجموعة بأكملها أو وجه ، ويختلف الملف المقصور عن الملف المفتوح في طريقة فصلهما من الدائرة ،

عين الملف المقصور بالنظر أو بوساطة الزوام · وينبى، شكل الملف المقصور ورائحته أنه محترق · اقطع الملف باكمله عند نقطة من الحلان ، وابرام اللغات على الناحيتين ، كما هو بشكلي ٤ ــ ١٢١ ، ٤ ــ ١٢٢ · تأكد من زوال العازل من فوق اللفات قبل برم الأسلاك معا ، وهذه الطريقة تستعمل أيضا مع الملفات الملفوفة جماعيا · وإذا كانت مجموعة بأكملها محترقة ، يجب أعادة لف المحرك ·

تفكك قضبان العضو الدائر · وهذه سوف تنتج ضجيجا اثناء التشغيل ، كما أنها سوف لا تمكن المحرك من القيام بالحمل · وقد تظهر شرارات بين القضبان والحلقات الطرفية أثناء دوران المحرك ·

وفى الأعضاء الدائرة ذات القفص السنجابى: تكون انقضبان النحاسية كلها موصلة على جانبى العضو الدائر الى حلقتين طرفيتين وفاذا حدث أن واحدا أو أكثر من هذه القضبان تفكك ، وأصبح غير متلامس مع الحلقتين الطرفيتين ، فقد ينتج عن ذلك خلل فى تشغيل المحرك وفى كثير من الأحوال لا يدور المحرك .

يمكن العثور على قضبان العضو الدائر المفككة بوضعه على الزوام ، ويجب حدوث اهتزاز في سلاح منشسار يدوى عند كل قضيب ، الاكان القضيب مفتوحا ، ويمكن أيضا كشف قضبان العضو الدائر المفتوحة بالعين المجردة ، والعلاج لهذه الحالة يكون باللحام بالقصدير أو اللحام بصهر الأطراف ،

٧ - خطأ في التوصيلات الداخلية ، توجد طريقة جيدة لمعرفة ما اذا كان المحرك المتعدد الأوجه موصلا بطريقة مضبوطة أو لا ، وتكون برفع العضو الدائر ، ووضع كرسي بلي كبير في العضو الثابت ، ثم يقفل المفتاح لامرار التيار في الملفات ، فاذا كانت التوصيلات الداخلية صحيحة ، فسوف يدور كرسي البلي حول قلب العضو الثابت ، كما هو مبين بشكل ٤ - ١٢٤ ، واذا كانت التوصيلات غير صحيحة ، فسوف يظل كرسي البلي ساكنا ، ويجب كانت التوصيلات غير صحيحة ، فسوف يظل كرسي البلي ساكنا ، ويجب استعمال جهد مخفض في حالة المحركات الكبيرة والمتوسيطة الحجم ، والا فسوف ينفجر المصهر ،

۸ - كرسى متجمد • اذا لم يوضع الزيت على الجزء من العمود الذى يدور فى الكرسى ، فسوف يسخن العمود ويتمدد لدرجة تمنع حركته فى الكرسى ، وهدذا هو ما يطلق عليه الكرسى المتجمد • وأثناء عملية التمدد ، قد يلحم الكرسى نفسه فى العمود ، ويجعل الدوران مستحيلا •

ولاصلاح ذلك ، حاول أن ترفع الغطاءين الجانبيين ، والغطاء الجانبي الذي لا يمكن رفعه بسهولة ، هو الذي يحتوى على الكرسي التالف ، ارفع الغطاء الجانبي والمنتج معا كوحدة ، أمسك بالمنتج في وضع ثابت ، ولف الغطاء الجانبي الى الأمام والى الخلف ، فاذا كان من المستحيل تحريك الغطاء الجانبي ، فك المسمار المحوى المضابط الذي يمسك بالكرسي مع الغلاف ، وحاول أن ترفع المنتج والكرسي معا كوحدة ، كن حريصا على جعل حلقة الزيت منفصلة عن الكرسي أثناء القيام بهذه العملية ، يمكن بعد ذلك رفع الكرسي بالطرق عليه خفيفا بمطرقة ،

قد يصبح من اللازم خرط العمود على المخرطة بمقاس جديد ، وعمل كرسى جديد . واذا كان المستعمل كرسى بلى ، استبدئه با خر جديد .

9 \_ عيب في المنظم · اذا كانت نقط التلامس على المنظم لا تعمل التصالا جيدا ، فسدوف يعجز المحرك عن البدء · ولتحديد الخلل واصلاح هذه الوحدة ، انظر الباب الخامس ·

١٠ \_ ملفات متماسة مع الأرض ، سوف ينتج عن هذه صدمة كهربية عند لمس المحرك ، وإذا كانت الملفات متماسة مع الارض في أكثر من مكان واحد ، فسوف تحدث دائرة قصر ، مما يؤدى إلى حرق الملفات ، ويحتمل أن ينفجر المصهر ، ابحث عن الملفات المتماسة مع الأرض بوساطة مصباح اختبار ،

وقم بالاصلاح اللازم.، باعادة اللف، أو بوضع ملف آخس بدلا من الملف المعيب ·

۱۱ ــ وجه معكوس · سوف يؤدى ذلك الى دوران المحرك بسرعة أبطأ من سرعته المعتددة ، وصدور طنين كهربى ، مشيرا الى توصيلات خاطئة ، راجع التوصيلات ، ثم أعد توصيلها على الوجه الصحيح ·

۱۲ - فتح في التوصيل على التوازى · يؤدى ذلك الى حدوث ضجيج وطنين ، كما أنه يمنع المحرك من القيام بحمله الكامل · راجع اقفال الدوائر المتوازية ·

## مفتاح المبدء ذو الزر الضاغط كالمحركات ذات القدرة الكسرية الحصان

هذا نوع بسيط من المفاتيح ، مهمته توصيل المحرك على الحط مباشرة • ويوجد على المفتاح زران ضاغطان : أحدهما للبدء ، والآخر لايقاف المحرك • عند الضغط على زر البدء تقفل نقطتا التلامس داخل المفتاح وتوصلان المحرك على الحط • عند الضغط على زر الايقاف تنفصل نقطتا التلامس ، وتفتح دائرة توصيل المحرك الى الحط • شكل ٥ - ١ يبين هذا النوع •

يزود النوع المعتاد من مفاتيح البدء ذات الزر الضاغط بجهاز حرارى لتعدى الحمل ، ويوصل على التوالى مع الخط ، وهو يفتح دائرة التوصيل الى المحرك عندما يمر تيار كبير نتيجة لتعدى الحمل ، ويستمر مروره فترة قصيرة من الوقت ، شكل ٥ - ٢ يبين أحد أنواع أجهزة تعدى الحمل ، وهو يتكون من أسطوانة صغيرة تحتوى على سبيكة من المعدن ، تنصهر عندما يستمر وجود تعدى الحمل ، ويوجد عمود صغير مدفون في المعدن ، وتركب عليم عجلة مسننة ، بعد الضغط على زر البدء يبقى محوره في وضعه الجديد بفعل لولب مربوط بالعجلة المسننة ، عندما يمر تيار زائد خلال جهاز تعدى الحمل ، تنصهر السبيكة التي في الاسطوانة فيمكن للعجلة المسننة أن تتحرك وتطلق سراح اللولب ، وينتج عن ذلك أن يقفز مفتاح البدء الى وضع عدم التوصيل ، ويفصل المحرك عن الحط ، ولبدء المحرك مرة أخرى يجب الانتظار عدة لحظات حتى تعود السبيكة الى حالة الصلابة ،

يوجد نوع آخر من المغاتيع ، يستعمل مع المحركات ذات القدرةالكسرية الحصان ، وهو من النوع العادى آندى يعمل بطريقة القطع المساجى ويحتوى هذا المفتاح على متمم حرارى لتوفير الحماية من تعدى الحمل يوصل ملف من سلك ذى مقاومة عالية على التوالى مع احد اطراف المحرك ويحيث يسخن عندما يعر فيه التيار الزائد ، ويوجد بداخل الملف طبقة من مادة لحام تنصهر بالحرارة المتولدة ، وعندما تنصهر مادة اللحام ينطلق زناد ، فتنفصل نقط التلامس على المفتاح ،

یمکن استخدام معظم هذه البادئات مع المحرکات المفردة ، آو الثنائیة ، آو الثلاثیة الوجه ، یبین شکل 0 - 1 رسما لبادی و ذی زر ضاغط لمحرك مفرد الوجه ، کما یبین شکل 0 - 7 مثل هذا البادی و موصلا الی محسرك ثلاثی الوجه ، وفی أی من الحالتین یقفل زر البده ، عند الضغط علیه ، نقط ثلاثی الوجه ، وفی أی من الحالتین یقفل زر البده ، عند الضغط علیه ، نقط

### البابالخامس

# تنظيم تشغيل محركات التيار المتردد

اذا وصل محرك تيار متردد على جهد الخط بأكمله عند البده ، فسوف يسحب تيارا يبلغ من ضعفين الى ستة اضعاف تيار التشغيل المعتدد ولما كان المحرك مصمما على أساس أن يتحمل صدمة البده ، فسوف لا يحدث أى ضرر نتيجة لمرور هذا التيار الزائد ، ويستحب في المحركات الكبيرة عموما ، على كل حال ، اتخاذ الخطوات اللازمة نحو تقليل تيار البده ، والا فقد يلحق التلف بالآلات التي يديرها المحرك ، كما يمكن أن تنشأ في الحط بعض الاضطرابات ، التي تؤثر على تشغيل المحركات الأخرى ، الموصلة على نفس الحط ،

فى المحركات الصغيرة ، أو عندُما يكون الحمل قادرا على تحمل صدمة البدء ، وحين لا تتولد فى الخط اضطرابات غير مستحبة ، يمكن استعمال مفتاح بدء يدوى أو آلى للتحكم فى المحرك ، هذا النوع من المفاتيح يوصل المحرك على الخط مباشرة ويطلق عليه « منظم البدء على الخط ، .

فى حالة المحركات الكبيرة ، التى يجب أن يتولد عزم الدوران الابتدائى فيها تدريجيا ، أو عندما يتبين أن التيار الابتدائى الكبير سوف يؤثر على جهد الخط ، يصبح من اللازم ادخال جهاز مع إلخط ، تكون مهمته تقليل تيار البده ، ويحتمل آن يكون هذا الجهاز وحدة مقاومة ، آو محولا ذاتيا ، ويطلق على المنظمات التى تستعمل هذه الطريقة في بدء المحرك اسم ، منظمات البده بجهد مخفض ، ، وتستخدم المنظمات أيضا لحماية المحسرك من السخونة الزائدة ، ومن تعدى الحمل ، ولتنظيم السرعة ، ولعكس اتجاه دوران المحرك ، ثم للحماية من انخفاض الجهد ،

فيما يلي أنواع المنظمات الشائعة الاستعمال والتي سوف نقوم بوصفها:

مفتاح البدء ذو الزر الضاغط للمحركات الصغيرة • منظم البدء اليدوى للمحركات التنافرية • منظم البدء على الخط المغناطيسى • منظم البدء بجهد منخفض ذو المقاومة • منظمات البدء المعوضة • بادىء نجمة ـ دلتا • منظم السرعة الثنائية • المنظم الفرملي ذو الأصابع •

التلامس ل، ل، ويوسل المحرك الى الخط ، فاذا حلث تعد للحمل ، فان المتمم الحرارى سوف يطلق الجاز الفاتع ، مما يؤدى الى فصل نقط التلامس ، ووقف المحرك ، ولاعادة الجهاز الفاتع الى وضعه الأصل ، يكون من اللازم اعادة الضغط على زر الايقاف ، واذا كان من الضرورى وقف المحرك اثناء تشغيله العادى ، فان نقط التلامس تنفصل بمجرد الضغط على زر الايقاف ،

## البادى اليدوى للمحركات التنافرية

فى شكل ٥ \_ ٤ يظهر بادى، يدوى هنخفض الجهد لمحرك تنافوى تأثيرى. ويمكن الحصول على الجهد المخفض بتوصيل مقاومة على النوالى مع المحرك ، ثم تقليل قيمة المقاومة الداخلة فى الدائرة بالتدريج ، وذلك بتحريك اليد الموجودة على لوحة التنظيم ، ولهذا البادى، ثلالة أطراف مؤقومة ل، ، لى وموجودة على اللوحة الامامية .

يوجد على توحة التنظيم ملف ، يوصل الى الحط بمجرد رفع اليد الى الحلى ، وعندما تصل اليد الى نقطة التلامس الاولى ، يمر التيار من لى خلال اليد الى نقطة التلامس الأولى ، ثم يمر خلال المقاومة كلها وخلال المحرك حتى يصل الى ل ، كما يوجد طريق آخر للتيار يمر بالملف ، وفي أثناء ازدياد سرعة المحرك ، ترفع اليد ببطء لمنع تزايد التيار ، وعندما تصل اليد الى آخر نقط المتلامس ، يصبح المحرك موصلا على الخط ، ويحفظ الملف اليد في هذا الوضع ، وإذا حدث لأى سبب من الأسباب أن انخفض الجهد الموجود على المنك الذي يحفظ اليد في وضعها الأخير ، فإن اليد سوف تنطلق في الحال الى وضعها الأصلى ، ويقن المحرك .

### البادىء على الخط المغناطيسي

يطلق على البادى، الذى يوصل المحرك مباشرة على الخط اسم « البادى، على الحط » • فاذا كان تشغيل هذا البادى، يتم بالتأثير المغناطيسى ، أطلق عليه اسسم البادى، على الخط المغناطيسى ، ويبين شكل ٥ - ٥ بادئا مغناطيسيا مصمما نتشغيل محرك ثلاثى الوجه ، ويوجد بهذا البادى، عادة ثلاث نقط تلامس رئيسية ، وهى التى توصل المحرك مباشرة على الخط عند اقفالها ، كما يوجد به أيضا ملف مغناطيسى حافظ ، وهو الذى يقفل نقط التلامس الرئيسية عند تغذيته بالتيار ، كما يقفل فى نفس الوقت نقطتا تلامس مساعدة أو حافظة ، وهى التى تحفظ مرور التيار فى الملف المافط ، وتكون فى المادة مفتوحة ، وترتبط نقط التلامس الرئيسية

والمساعدة عموما معا بوساطة قضيب عازل ، بحيث تقفل نقط التلامس كلها عند مرور التيار في الملف الحافظ ، ومن الواضح أنه يمكن تشغيل مفتاح مغناطيسي بأي حجم بمجرد امرار تيار صغير في الملف الخاص به .

یغذی الملف الحائط الموجود علی بادی، مغناطیسی للتیار المتردد بتیار معتغیر القیمة ، وعلی ذلك فان قوة جذبه لا تكون ثابتة ، وانما تتغیر تبعا لذبذبات التیار ، وسوف یؤدی ذلك الی حدوث رعشة ، وللتغلب علی هذه الحالة یزود قلب المغناطیس بملف مظلل تكون مهمته انتاج مجال مغناطیسی متخلف ، ویكون الملف المظلل عبارة عن ملف صغیر مكون من لفة واحدة من النحاس ، مدفون فی القلب ومحیط بجزء من حافته ، ویكفی التیار المنتج بالتأثیر فی هذا نكی یجعل المغناطیس یحتفظ بنقط التلامس مقفلة فی فترة انعكاس التیار ، تجد فی شكل ه – 7 صورة كاملة لبادی، مغناطیسی،

يمتاز البادى، المغناطيسى على البادى، اليدوى بأنه يمكن تشغيله بمجرد الضغط على الزر الضاغط ، الذى قد يوضع على مسافة كبيرة من البادى، والمحرك على حد سوا، • بهذا تتوافر الراحة والأمان في تشغيل ووقف المحرك ، وبخاصة اذا كان من النوع الذى يشتغل على جهد عال ، أو اذا كان من اللازم تشغيله من نقطة أو نقطتين بعيدتين .

### متممات تعدى الحمل

یوجد بکل البادئات المغناطیسیة تقریب جهاز لتعدی الحمل ، تکون مهمته حمایة المحرك من انتیار الزائد ، ویستخدم فی البادئات المغناطیسیة نوعان من متممات تعدی الحمل ، وهی تعتمد اما علی التاثیر المغناطیسی او التاثیر الحراری فی عملها ،

شكل ٥ - ٧ يبين متما حراريا • ويتكون هذا المتمم أساسا من ملف تسخين صغير ، موصل على التوالى مع الخط ، وهـو يولد حرارة بفعـل مرور التيار فيه ، وتتوقف كمية هذه الحرارة على قيمة التيار المار في الحط • ويوجد بجانب الملف ، أو بداخله مباشرة ، شريط يتكون من معدنين • هذا الشريط مثبت عند أحد طرفيه ، وحر الحركة عند الطرف الآخر • ولما كان معامل التمدد لكل من المعدنين المكونين للشريط مختلفا عن الآخر ، فان الشريط سوف ينحني عند تسخينه • ويفقل الطرف الحر للشريط في العادة نقطتي تلامس دائرة التنظيم ، فاذا حدث تعد للحمل ، يسخن الملف شريط المعدن المزدوج بحيث ينحني ، فيفتع نقطتي التلامس ، وهذا يؤدي الى ختم دائرة الملف الحافظ ، فيقف المحرك .

### المحطات ذات الزر الضاغط

يحدث التحكم في البادئات المغناطيسية بوساطة محطات ذات زر ضاغط و وتحتوى معظم المحطات الشائعة الاستعمال على زر للايقاف ، كما هو مبين بشكل ٥ – ٨ • عند الضغط على زر البدء ، تقفل نقطتا تلامس تكونان في العادة مفتوحتين ، وعند الضغط على زر الايقاف ، تفتح نقطتا تلامس تكونان في في العادة مقفلتين • وتعود الازرار الى وضعها الأصلى بفعل لولب ، وذلك عند رفع ضغط الأصبع عنها • ولتشغيل مفتاح مغناطيسي بوساطة محطة بدء – ايقاف ، يصبح من اللازم توصيل الملف الحافظ على نقطتي تلامس المحطة ، بحيث يمر التيار في الملف عند الضغط على زر البدء ، وبحيث تفتح دائرة الملف عند الضغط على زر البدء ، وبحيث تفتح دائرة الملف عند الضغط على زر البدء ، وبحيث تفتح دائرة الملف عند الضغط على زر البدء ، وبحيث تفتح

شكل ٥ ـ ٥ يبين بادئا على الخط مغناطيسيا ، وهو مؤود بمتمعين حرازيين لتعدى الحمل ، وموصل الى محطة بدء ـ ايقاف ذات زر ضاغط • شكل ٥ ـ ٩ يبين رسما مبسطا لنفس البادى • وفى الرسومات التالية سوف تبين دوائر المحرك بالخطوط الثقيلة ، وتبين دوائر التنظيم بخطوط رفيعة • وفيما يلى طريقة تشغيل هذا البادى • :

عند الضغط على زر البدء ، شكل ٥ - ٥ ، تكمل الدائرة من ل ١ الى نقطتى تلامس متمم تعدى الحمل المقفلة عادة ، ثم خلال الملف الحافظ الى وبذلك يمر التيار فى الملف الحافظ : فيقفل نقط التلامس أ ، ب ، ب ويوصل المحرك على الخط و وتكمل الدائرة الحافظة عن طريق النقطة ٢ ، وهى التى تحفظ استمرار مرور التيار فى الملف الحافظ بعد رفع الأصبع عن زر البدء ، وعند الضغط على زر الإيقاف تفتح دائرة الملف ، فيؤدى والله فتح كل نقط التلامس ، وإذا حدث تعد للحمل فى أثناء التشغيل ، والستمر فترة من الوقت ، فأن نقطتى تلامس متمم تعدى الحمل تفتحان ، فيمتنع مرور التيار فى الملف الحافظ ، وإذا أدت حالة تعدى الحمل الى قصعها فيمتنع مرور التيار فى الملف الحافظ ، وإذا أدت حالة تعدى الحمل الى تشغيل المتمم ، يصبح من اللازم اعادة نقطتى تلامس المتمم باليد الى وضعهما الأصلى ، قبل أن يمكن بدء المحرك من جديد ،

شكل ٥ ــ ١٠ يبين محطة البدء ــ ايقاف موصلة بطريقة مختلفة ٠ شكل ٥ ــ ١١ يبين رسما خطيا للبادىء ٠ يستخدم الملف م لاقفال نقط التلامس الرئيسية م ٠ ت ٠ ح ٠ مكان اقفال نقطتى تلامس متمم تعدى الحمل المقفلتين عادة ٠

تقوم كل مصانع أجهزة التنظيم بانتاج البادئات على الخطّ المغناطيسية ، وشكل ٥ ــ ١٢ يبين منظماً مثاليا تنتجه شركة آلن برادلي ٠

### توصيلات محطة بدء ـ ايقاف

سوف نقسوم بتوضيع عدد من دوائر التنظيم بالرسم ، وهى التى تستخدم فى مجموعات مختلفة من المحطات ذات الزر الضاغط ، ويوجد فى كل هذه الرسومات نوع واحد للمفتاح المغناطيسى ، ولكن يمكن استعمال أنواع أخرى ، وشكل ٥ ــ ١٣ يمثل مفتاحا مغناطيسيا يمكن تشغيله من أى من محطتين ، وترى الأزرار الضاغطة مبينة فى وضعين ، وشكل ٥ ــ ١٤ يبين رسما خطيا لدائرة تنظيم محطتى بدء ــ ايقاف ، وشكل ٥ ــ ١٥ يوضح دائرة تنظيم لثلاث محطات بدء ــ ايقاف ، وفى كل هذه الرسومات ، توصل أزراز البدء على التوالى ، وتوصسل أزراز الايقاف على التوالى ، وهسنا ما يجب عمله ، مهما يكن عدد المحطات ، لاحظ أن التلامس الحافظ يوصل ما يجب عمله ، مهما يكن عدد المحطات ، لاحظ أن التلامس الحافظ يوصل دائما على طرفى زر البدء ، توصل كل أزرار الايقاف على التوالى معا وعلى التوالى مع المنف الحافظ ، وذلك حتى يمكن وقف المحرك من أى مكان فى حالة الطوارىء ،

#### التنابعية

يمكن اعداد المفاتيح المغناطيسية بحيث تكون متابعة أو متقطعة · وبهذه الطريقة يمكن تشغيل المحرك أثناء الضغط على زر المتابعة فقط ، وبمجرد رفع الضغط عنه يقف المحرك ·

وزر المتابعة هو زر اضافی موجود علی محطة البدة ـ ایقاف ، وله اربع نقط تلامس ، انتان منها تكونان فی العادة مقفلتین ، واثنتان منها تكونان فی العادة مفتوحتین ، وشكل ٥ ـ ١٦ یبین الطریقة التی ترصل بها مثل هذه المجطة مع مفتاح مغناطیسی ، وفیما یل طریقة التشغیل فی هذا الرسم : عند الضغط علی زر البده ، تقفل نقطتا التلامس علیه ، وتكمل الدائرة من ل ، من خلال نقطتی تلامس زر المتابعة المقفلتین عادة ، وزر الایقاف ، ونقطتی تلامس تعدی الحمل ، والملف الحافظ ، ثم الی الخط له ، وبذلك یمر التیار فی الملف الحافظ ، فیحمدث التوصیل عند أ ، ب ، ج ، ویصبح المحمرك موصلا علی الحط ، ویعمل التلامس الحافظ علی بقاء الملف الحافظ فی الدائرة بعد رفع الاصبع من فوق زر البده ، وعند الضغط علی زر الایقاف تفتح دائرة الملف ، فیقف المحرك .

اذا ضغط على زر المتابعة ، تكمل الدائرة من ل، الى نقطتى تلامس زر المتابعة المفتوحتين عادة ، وخلال نقطتى تلامس زر المتابعة وخلال زر الايقاف ،

ونقطتی تلامس تعدی الحسل ، ثم الملف الی الخط لم ، وبذلك یمسر التیار فی الملف ، مما یؤدی الی عمل التلامس مع الخط وتوصیل المحرك الیه ، ویتم التلامس الحافظ أیضا ، ولكن الدائرة تكون مقطوعة عند زر المتابعة ، وبذلك تصبح غیر فعانة ، وعند رفع الضغط عن زر المتابعة یقف مرور التیار فی الملف الحافظ ، فیقف المحرك ، ویبین شسكلا ٥ – ١٧ و ٥ – ١٨ دائرة التنظیم فی محطة بدء – متابعة – ایقاف ، ومحطتی بدء – متابعة – ایقاف ، فیما عدا آن الأزرار موجودة فی وضع مختلف ، ویوحد فی شكل ٥ – ٢١ ورسم یبین طریقة آخری لتوصیل مثل هذه المحطة ،

فى التوصيلات التى تشتمل على زر متابعة ، ينشأ الخطر من أن البادى و يمكن أن يعلق فى الدائرة خلال نقطتى تلامس مفتاح المتابعة المقفلتين عادة ، عندما يقطع الزر عائدا بسرعة ، ولجعل التشغيل مأمونا محكن استخدام معطة بسيطة ذات زرين ، وفيها يستخدم زر البدء للمتابعة كما يستخدم للتشغيل ، ويحتوى هذا ألنوع من المحطات على مفتاح على اللوحة ، يجعل من الممكن استعمال زر البدء أما كزر بدء أو كزر متابعة ، وشكل ٥ – ٢٢ من الموحة فى مثل هذه المحطة ، كما يبين شكل ٥ – ٢٣ هذه المحطة موصلة الى مفتاح مغناطيسى ، وشكل ٥ – ٢٤ يبين رسما خطيا لدائرة التنظيم ،

وتوجد طريقة أخرى للحصول على متابعة مأمونة ، وذلك باستعمال متمم متابعة ، كما يظهر في شكلي ٥ – ٢٥ و ٥ – ٢٦ • وعندما يستعمل متمم متابعة ، لا يحتاج زر المتابعة الا إلى أن تكون نقطتا تلامسه مفتوحتين عادة فقط • وميزة هذه الطريقة في المتابعة ، أنه مهما يكن اهمال العامل في استعمال آنته ، فان بادى المحرك لا يمكن أن يعلق •

عند الضغط على زر البدء يمر التيار في ملف المتمم ، وبذلك تقفل نقط تلامس المتمم مم ، مم ، مم ، تقفل مم دائرة الملف انحافظ مما يؤدى الى اقفال التلامس عند ف · ح · وبذلك تكمل الدائرة الحافظة التي تحتوى على الملف عند رفع الضغط عن الزر ، وفي نفس الوقت تتم جميع التلامسات الرئيسية ، فتقفل الدائرة الى المحرك · واذا ضغط على زر المتابعة عندما يكون المحرك ساكنا ، تتكون دائرة يدخل فيها الملف الحفظ طوال مدة الضغط على الزر فقط ، ومن المستحيل أن يعلى البادىء مهما تكن السرعة التي برفع بها الاصبع من فوق الزر ·

### محطات بدء \_ ایقاف بضوء مرشد

يكون من الحكمة في بعض الأحيان استعمال ضوء مرشد على محطة الزر الضاغط، لبيان ما اذا كان المحرك دائراً ويوضع المصباح عادة فوق المحطة، ويوصل عبر الملف الحافظ وشكلا ٥ – ٢٧ و ٥ – ٢٨ يوضحان مثل هذه التوصيلة، كما تظهر صورة المحطة في شكل ٥ – ٢٩ ٠

### البادىء العاكس على الخط

البادئات المغناطيسية المبينة حتى الآن مصممة على اساس تشغيل المحرك في اتجاه واحد ، اما في اتجاه عقربي الساعة ، واما في عكس اتجاه عقربي الساعة • فاذا كان من الضروري عكس اتجاه دوران المحرك ، يجب تغيير توصبيلاته •

وفی بعض الاستعمالات مثل وسائل النقل ، والرافعات ، وآلات الورش، والمصاعد ، وغیرها ، نحتاج الی بادی الممحرك یمکنه أن یعکس اتجاء دورانه عند الضغط علی زر ، وعلی ذلك یمکن تبدیل توصیل طرفین من أطراف الخط ، لعکس اتجاه دوران محرك ثلاثی انوجه ، بوساطة مفتاح مغناطیسی عاکس ، وشکل ه – ۳۰ یبین بادی عاکس من هذا النوع ، ویبین شکلا ه – ۳۱ وه – ۳۲ دائرة التوصیل ، لاحظ آنه یلزم استخدام محطة أمام بالعکس – ایقاف بثلاثة آزرار ، کما یلزم استعمال ملفی تشغیل ، أحدهما للدوران فی الاتجاه الامامی ، والآخر للدوران فی آلاتجاه العکسی ،

تستعمل مجموعتان من نقط التلامس الرئيسية والمساعدة ، تقفل مجبوعة منهما عندما يراد الدوران في الاتجاه العكسي • وتوصل نقط التلامس هنده بطريقة تجعل سسلكين من أسلاك الخط التي تغذى المحرك يبدلان توصيلهما عند اقفال نقط التلامس الخاصة بالدوران العكسي •

عند التشغيل بالضبط على زر الأمام ، تكمل الدائرة من ل ، خسلال نقطتى تلامس تعدي الحمل ، وزر الايقاف ، وزر الأمام ثم منف الامام الى و بذلك يمر التيار في الملف الذي يقفل نقط التلامس لتشغيل المحرك في الاتجاه الأمامي ، وتقفل نقط التلامس المساعدة في أيضا ، فتحفظ مرور التيار خلال الملف في عند رفع الضغط عن الزر ، والضغط على زر الايقاف يفتح دائرة ملف الأمام الذي يفتح بدوره كل نقط التلامس ، والضغط على زر العمس يؤدى الى مرور التيار في ملف العكس الذي يقفل كل نقط تلامس

العكس مروفي هذه الحالة تكون النهايتان تر، ته قد بدلتا توصيلهما فيعكس اتجاه دوران المحرك .

تزود البادئات العاكسة في العادة بقفل آلى على شكل قضيب تكون مهمته منع نقط تلامس العكس من القفل عندما تكون نقط تلامس الأمام مقفلة • وهذا القضيب مثبت في عمود عند منتصفه ، وعندما تقفل نقط تلامس الأمام يتحرك معها القضيب الى وضع ، يستحيل فيه أن تقفل نقط تلامس العكس •

تزود كل هذه البادئات بمتممات تعدى الحمل ، وتكون عموما من نوع المتمم الحرارى ، وبينما نجد في بعض البادئات مجموعتين من نقط التلامس المتمم ، نجد في بعض البادئات الأخرى مجموعة واحدة فقط من نقط التلامس ، تستعمل مع المتممين .

يستخدم في بعض الأحيان آكثر من معطة أمام \_ عكس \_ ايقاف للتحكم في مفتاح مغناطيسي عاكس • وتبين الأشكال ٥ \_ ٣٣ و ٥ \_ ٣٤ و ٥ \_ ٣٥ رسم التوصيلات لمحطتين من هذا النوع في أوضاع مختلفة •

يمكن اغلاق كثير من المنظمات العاكسة كهربيا خلال معطة الزر الضاغط ، الى جانب احتوائها على قفل آلى • وتكون نقط تلامس الأزرار الضاغطة في هذه المجموعة مرتبطة ببعضها بطريقة تبععل من غير الممكن مرور التيار في ملفي الأمام والعكس في وقت واحد • وبهذا الترتيب يصبح فمن الممكن أيضا غكس اتجاه دوران المحرك من أزرار الامام والعكس بدون الحاجة الى تشغيل زر الايقاف • وشكل ٥ – ٣٦ يبين رسما للاسلاك في هذه التوصيلة • لاحظ أن نكل من زرى الامام والعكس أربع نقط تلامس ، اثنتان مقفلتان في العسادة ، واثنتان مفتوحتان • ويبين شمسكلا ٥ – ٣٧ و ٥ – ٣٨ عدة دواثر للتحكم في هذا انظام ، كما يوجد رسم تخطيطي في شكل ٥ – ٣٩ •

عند التشغيل ، يضغط على زر الامام ، فتقفل الدائرة من لى ، خلال زر الايقاف : فنقطتى التلامس العلويتين لور العكس ، فنقطتى التلامس السفليتين نزر الامام ، الى ملف ، فنقطتى تلامس تعدى الحمل ثم الى لى ، وتحفظ نقطتا التلامس الحافظتان لملف الامام مرور التيار فيه بعد رفع الضغط عن الزر ، واذا ما ضغط على زر العكس أثناء دوران المحرك في الاتجاه الامامي ، تقطع الدائرة التي تحتوى على ملف الامام في الحال ، وتتكون دائرة خرى لملف العكس .

توجد تصميمات عديدة للمفاتيح المغناطيسية العاكسة ويبين شكل ٥ - ٤٠ بادئا يشبه ذلك السدى في ٥ - ٣١ ، فيما عدا أن نقط التلامس للدوران في اتجاه للدوران في اتجاه العكس موضوعة تحت نقط التلامس للدوران في اتجاه الامام بدلا من أن تكون الى اليمين ، وتشسخيل هسذا البادىء يشبه تماما تشغيل البادىء الذى فرغنا توا من وصفه ٠

#### البادىء بجهد مخفض ذو الآفاومة

اذا وصل معزك ذو قفص سنجابى مباشرة على انخط، فسوف تكون قيمة تيار البدء عدة أضعاف قيمة تيار التشغيل العادى، وقد يتسبب مرور هذا التيار غير المألوف في المحركات الكبيرة جدا في الحاق الضرر بالآلات المدارة وتندر ملاحظة هذا التأثير الضار في المحركات الصغيرة، بحيث يمكن استخدام البادئات على الخط بامان وقد يكون من اللازم في بعض الأحيان ، على كل حال ، استخدام بادىء يحفظ تيار البدء عند قيمة مأمونة العواقب و وتتوقف الحاجة الى هذه البادئات على تكوين المحرك ، وعلى الغرض الذي يستخدم فيه المحرك ، الى حد كبير و

سوف نتناول بالبحث في هذا انقسم المنظمات الآتية : بادئات المقاومة الابتدائية ، بادئات المعوضية ، بادئات المحول الذاتي \_ المعوضية بادئات النجمة \_ دلتا .

#### بادئات المقاومة الابتدائية

تنخفض قيمة التيار المار في محرك الى حد كبير اذا وضعت وحدات مقاومة على التوالى مع الخط • وسوف يبدأ المحرك دورانه ببطء ، وكلما زادت سرعته ، أنتج قوة دافعة كهربية مضادة تعمل على حفظ تيار الخط عند قيمة معتادة • ونتيجة لذك ، يمكن رفع المقاومة من الدائرة عندما يصل المحرك الى سرعة معينة ، فيشتغل على الجهاز الكامل للخط •

ويمكن استخدام بادئات المقاومة اما في دائرة العضو الثابت (الابتدائية) أو في دائرة العضو الدائر (الثانوية)، وفي هذه الحالة الاخيرة يستخدم عضو دائر ذو حلقات انزلاقية ثلاث ٠

#### بادىء المقاومة من نوع الريوستات

پوجد نوعان من بادئات المقاومة الابتدائية ، بادئات المقاومة اليدوية من نوع الريوستات ، وبادئات المقاومة الآلية • شكل ٥ ـ ٤١ يمثل بادئا من نوع الريوسستات لمحرك ثلاثى الوجه ويمكن استعماله أيضا مع محرك

ثنائى الوجه أو محرك تنافرى تأثيرى • وتوصيل المقاومة في اثنين من الخطوط الثلاثية الوجه ، كما يتكون ذراع هذا الريوستات من قسمين معزولين عن بعضهما • ويوجد تحت كل قسم شريط معدنى ، مصنوع عادة من النحاس ، وهو يركب على نقط التلامس المتصيلة بنقط تقسيم المقاومات •

وعند تحريك الذراع تنفصل أقسسام من المقاومة، مما يؤدى المازدياد سرعة المحرك • والبادىء مصنوع بطريقة تجعل قيدا متسساوية من المقاومة تنفصل عن كل خط أثناء تحريك الذراع •

نزود بعص البادئات بملف حافظ ، يحفظ الذراع عند نقطة التلامس الاخيرة ، ويستعمل الريوستات للبدء فقط ، ويمكن في بعض الحالات الاخرى بقاء الذراع عند أي وضع ، وذلك بقصد تنظيم السرعة ، وتنخفض قيمة عزم الدوران الابتدائي الى حد كبير عند استعمال بادىء المقاومة ، وذلك لان انخفاض الجهد الناتج من وجود المقاومة يحول معظم الطاقة اللازمة للبدء الى حرارة ،

### بادىء المقاومة الابتدائي الآلي

يبين شكل ٥ – ٤٢ بادىء مقاومة يعمل بالتأثير المغناطيسى • وتستعمل فى هذا البادىء ثلاث وحدات من المقاومة ، ويبين الرسم مجموعتين من نقط التلامس • عندما تقفل نقط التلامس المرقومة س ، تدخل وحدة مقاومة على انتوالى مع كل خط من الخطوط المغذية للمحرك ، وبذلك يبدأ الدوران ببطء وعلى جهد منخفض • وبعد فترة محددة من الوقت تقفيل مجموعة أخرى من نقط ائتلامس ر أيضا ، فتفصل المقاومة وتضع المحرك على الخط مباشرة أ • وشيكل ٥ – ٤٢ يبين رسما مبسطا لهذا البادىء ، وفيما يلى طريقة عمله :

عند الضغط على زر البدء تكمل الدائرة من له خلال الملف س الى الخطر له ، وبذلك يمر التيار في الملف س ، فيقفل نقط تلامس البدء ، ويبدأ المحرك دورانه ببطء ، وعند اقفال نقط تلامس البدء تقفل نقطتا تلامس القفل المساعدة لكي تكمل الدائرة خلال الملف س ، وفي نفس الوقت يبدأ وعاء احتكاك ، أو جهاز توقيت يتحرك ، وبعد وقت معلوم تقفل مجموعة أخرى من نقط التلامس وتكمل الدائرة خلال الملف ر ، وعند مرور التيار في هذا الملف يعمل على اقفال مجموعة أخرى من نقط التلامس ، وهذه تفصل المقاومة وتوصل المحرك على الخط ، وبالضغط على زر الايقاف تفتح جميع المقاومة وتوصل المحرك على الخط ، وبالضغط على زر الايقاف تفتح جميع

العوائر التي تمر بالملفات الحسافظة ، وبذلك تفتح كل نقط التلامس فسي المحرك •

اذا حدث تعد للحمل واستمر فسوف يتسبب في تسخين كل وحدات التسخين التي سوف تفتع نقط تلامس تعدى الحمل حينئذ ، مؤدية بذلك الى فتع دوائر الملف الحافظ ولبدء المحرك مرة ثانية ، يجب اعادة ضبط نقطتي تلامس تعدى الحمل قبل أن تصبع دوائر الازرار الضاغطة قابلية للتشغيل وسوف تجد وصفا لاناء الاحتكاك وطريقة تشغيله ، وكذلك لجهاز توقيت ، تحت عنوان البادئات الميكانيكية ذات الوقت المحدد ، في الباب الثامن الخاص بمنظمات التيار المستمر .

فى بادئى المقاومة اللذين فرغنا توا من شرحهما ، توضع وحدات مقاومة على التوالى مع الخط ، وبذلك ينخفض الجهد الموجود على ملفات العضور الثابت ، ويطلق على هذه بادئات المقاومة الابتدائية ، ويكون عزم الدوران الابتدائى المتولد فى المحرك صغيرا نسبيا عند استخدام هسذا النوع من المادئات .

### بادىء المقاومة الثانوية

اذا وضعت المقاومة في دائرة العضو الدائر أو الدائرة الثانوية ، أمكن رفع قيمة عزم الدوران الابتدائي بصورة ملموسة · ويمكن الوصول الى ذلك باستخدام عضو دائر للمحرك من النوع الملفوف ، ووضع المقاومة في دائرة ملفات العضو الدائر ·

ويحتوى العضو الدائر لهذا النوع من المحركات على ملفات ثلاثية الوجه، موصلة نجمة ، وتتصل أطرافها بثلات حلقات الزلاقية مثبتة على عمسود العضو الدائر ، ويوصل العضو الثابت لهذا المحرك ، الى الخط عن طريق مفتاح ذى ثلاث أفرع بها مصهرات ، أو بادى، مغناطيسى على الخط ،

### وفيما يلي أساس طريقة التشغيل :

اذا كانت الحلقات الانزلاقية انثلاث مقصورة ، فانها تعمل كما لو كان المحرك يحتوى على ملفات قفص سنجابى ، وهذا المحرك سوف يسبحب تيارا زائدا ، اذا وصل مباشرة على الخط ، واذا وصلت الحلقات الانزلاقية ، على كل حال ، مع ثلاث وحدات مقاومة ، فسوف يمر تيار أقل بقليل فى أسلاك الخط ، وسوف يبدأ المحرك الدوران ببطء ، ومع ازدياد سرعته تغصل المقاومة تدريجيا حتى يصل المحرك الى سرعته الكاملة ،

يبدا هذا النوع من المحركات دورانه دائما والمقاومة بأكملها في الدائرة وفي شكل ٥ \_ ٤٤ ، يقفل المفتاح اليدوى أولا ، ثم تحرك اليد على بادى المقاومة ببطء في اتجاه عقربي الساعة حتى تفصل المقاومة كلها من الدائرة وهذا يرفع سرعة المحرك تدريجيا الى أن يدور بسرعته الكاملة وتستخدم هذه المنظمات أيضا في تغيير السرعة ، وبذلك يمكن الحصول على أي سرعة مرغوبة ويبين شكل ٥ \_ ٥٤ بادى مقاومة يستخدم فيه مفتاح مغناطيسي للتوصيل على الخط و

تصمم بادئات المقاومة للعضو الدائر الملفوف بحيث تعمصل بالتأيير المغناطيسى، كما يمكن تشغيلها باليد وشكل ٥ – ٤٦ يبين رسما أوليا لبادى بسيط تزداد فيه السرعة على درجتين وعند التشغيل ، يضغط على زر البده ، فيمر التيار في الملف س ، وهذا يؤدى الى اقفال كل نقط التلامس س ، فيصبح العضو الثابت موصلا مباشرة على الخط ، كما يصبح العضو الدائر موصلا على التوالي مع وحدات المقاومة ويمنع جهاز نوقيت ، من النوع ذي اناء الاحتكاك ، أو ذي الرقاص ، أو من أي نوع آخر ذي وقت محدد ، نقطة التلامس س ، المتخلفة زمنيا ، من الاقفال ، الى أن يمضى وقت محدد ، وبعدها يمر التيار في الملف ر ، فتقفصل نقط التلامس ر ، وتفصل المقاومة عن دائرة العضو الدائر و وبهذا يصل المحرك الى سرعته وتفصل المقاومة عن دائرة العضو الدائر و وبهذا يصل المحرك الى سرعته الكاملة ، وعند الضغط على زر الايقاف ، أو اذا حدث نتيجة لاستصرار وجود تعد في الحمل أن امتنع مرور التيار في الملف س ، فسوف يقف المحرك ،

#### بادئات المعول الداتي ـ المعوضات

على الرغم من أن بادئات المقاومة مستعملة على نطاق واسع ، فان بادئات المجول الذاتي أكثر منها كفاية بكثير في خفض الجهد على المحرك ، وتكمن ميزتها في حقيقة أن خفض الجهد ينشأ بفعل المحول ، ولا يكون بوساطة مقاومة تفقد فيها الطاقة بشكل حرارى .

والمحول الذاتي يتكون من ملف من السلك ملفوف على قلب حديدي من الرقائق • وتؤخذ من الملف الى الخارج نقط تقسيم عديدة للحصول على جهود مختلفة • وفي نوع المعوض الشائع الاستعمال توصل ثلاث محولات ذاتية نجمة ، ويوجد واحد منها على كل وجه من الخط ، كما هو مبين بشكل ٥ – ٤٧ • واذا أخذت نقطة تقسيم من منتصف كل ملف ، ووصلت الى محرك ثلاثي الوجه ، كما هو مبين ، فان الجهد الموجود على المحرك مدوف يكون نصف جهد الخط • وهذه هي الطريقة التي يوصل بها المحرك مدوف يكون نصف جهد الخط • وهذه هي الطريقة التي يوصل بها المحرك

عند النِده • وبهذه التوصيلة تنخفض قيمة تيار الخط ، بشكل ملحوط ، عند البده •

وفى المعوض العادى ، تخرج عادة نقطتا تقسيم أو ثلاث نقط من المحول الناتى ، وذلك حتى يمكن توصيل المحرك على جهود مختلفة عند البسده • وتستخدم حينئذ نقطة التقسيم التى تعطى انسب عزم دوران ابتدائى مع أقل تيار بده ممكن •

#### بادىء المحول اللاتي الباوي

يبين شــكل ٥ ــ ٤٨ معوض محــول ذاتى يدوى مثالى • وهــو يحتوى على مجموعتين من نقط التلامس الســـاكنة ، ومجموعة من نقط التلامس المتحركة على اسطوانة معزولة مثبتة بهايد •

عندما يبدأ المحرك الدوران ، تحرك اليد بسرعة في أحد الاتجاهين ، وهذا يؤدى إلى توصيل المحرك بالمحول الذاتي ، يحيث يبدأ على جهسه منخفض ، وبعد أن يصل المحرك إلى سرعته تشد اليد بسرعة في الاتجساه المضاد ، وهذا يؤدي إلى فصل المحرك عن المحول الذاتي ، وتوصيله على الخط مباشرة ،

وفي كل المعوضات اليدوية تقريبا ، يمكن تحريك اليد في اتجاه واحد فقط عند البدء ، وهو الاتجاه الذي يبدأ عنده المحرك الدوران على جهسد منخفض ، ومن الضروري تحريك اليد بسرعة من وضع البدء الى وضسع الحركة ، والا فان المحرك سوف يبطى ، نتيجة للفتح المؤقت في الدائرة ، الذي يحدث عند تحريك نقط التلامس من البدء الى الحركة ، ونقط التلامس في معظم المعوضات تكون مغمورة في الزيت ، وذلك حتى يتسنى اخمساد القوس الكهربية التي تنشأ عند قذف اليد من وضع البدء الى وضع الحركة ، والمحافظة بذلك على نقط التلامس من التأكل ،

وبمجرد أن تصبح اليد ونقط التلامس في وضع الحركة ، يمر النيار في ملف حافظ ، موصل على نهايتين من نهايات المحرك ، فيحفظ اليد في وضعها ، ولايقاف المحرك ، يضغط على زر الايقاف ، الذي يفتح دائرة المنف الحافظ ، فيترك هذا بدوره اليد تعود الى مكالها الاول ، كوسا تعود نقط التلامس المتحركة الى وضع اللاتوصيل المعتاد بفعل لولب ، وإذا حدث أن تلاشى الجهد أو انخفض ، فإن الملف الحافظ سوف يصبح غير قادر على الاحتفاظ باليد في وضع الحركة ، وإذا حدث تعد للحمل واستمر فترة من الوقت ، فإن نقط تلامس متمم تعدى الحمل سسوف تفتيح ، فيمتنع مرور

التيار في الملف الحافظ • ولاعادة بدء المحرك يكون من الضروري ضسبط متمم الحمل بالضغط على زر اعادة الضبط • ويبين شكلا ٥ - ٤٩ و ٥ - • ٥ رسوم التوصيلات في معوض ثلاثي الوجه عادي التشغيل •

عند التشغيل ، تحرك اليد أولا الى وضع البده ، فتعمل على تلامس نقط التلامس المتحركة مع نقط تلامس البده الساكنة ، وهسذا يؤدى الى توصيل المحرك اخلال المحول الذاتى ، فيبدأ على جهسد منخفض • بعد أن ترتفع سرعة المحرك يجنب العامل اليد الى وضع الحركة ، وبذلك يصبع المحرك موصلا على الخط • ويوصل الملف الحافظ ، أو ملف انخفاض الجهد ، مع زر الايقاف ونقطتى تلامس متمم تعدى الحسل على التوالى عبسر طرفين من أطراف المحرك • لايقاف المحرك يضغط على الزر ، فيمتنع مرور التيسار في الملف ، وتقفز بذلك اليد ونقط التلامس المتحركة ثانيسة الى وضسع اللاتوصيل •

يستخدم متمم تعدى الحمل في الدائرة أثناء بدء المحرك ، وكذلك أثناء تشغيله · وتوصل بعض المعوضات بطريقة تجعل متمم تعدى الحمل يدخل في الدائرة أثناء تشغيل المحرك فقط · ويبين شكل ٥ ــ ٥١ مثل هذه الدائرة ، وتتخذ هذه الخطوة لمنع المتمم من أن يقطع الدائرة بفعل تيار البدء الزائد ،

وتصنع المعوضات أيضا بملفى محول ذاتى بدلا من ثلاثة ، وهذه يمكنأن تشغل اما محركا بثلاثة أوجه أو محركا بوجهين ، وشكل ٥ – ٥٢ يبين رسما لمعوض بملفين مستعمل لتشغيل محرك بوجهين ، ويمكن أن يستعمل هذا النوع من المعوضات لتشغيل محرك ثلاثى الوجه ، شكل ٥ – ٥٣ يبين رسما لمعوض ذى ملفين مستعمل لتشغيل محرك ثلاثى الوجه ، وطريقة عمله كما يأتى : عند قذف اليد على وضع البدء تتصل له مباشرة بالمحرك ، بينما تتصل ل ، له مباشرة مع المحولين الذاتيين ، تتصل نقطنا التقسيم على المحولين بالطرفين الآخرين للمحرك ، بحيث يبدأ المحرك على جهد منخفض ، وبعد أن ترتفع سرعته ، تقذف اليد بسرعة الى وضع الحركة ، وتظل هناك بفعل الملف الحافظ أو ملف انخفاض الجهد ، وشكل ٥ – ٥٤ يبين التوصيل بفعل المحرك دورانه ، وتعرف هذه بتوصيلة الدلتا المفتوحة ،

#### بادىء المحول اللاتي الآلي

تشبه معوضات المحول الذاتى الآلية فى أساسها النوع اليدوى الذى فرغنا توا من وصفه ، فيما عدا أن نقط التلامس تقفل بفعال التأثير المغناطيسى ، كما أنها مزودة بجهاز توقيت يوصل المحرك على الخط بعسد

تشغيله على جهد منخفض عدة ثوان · وميزة المعوض الآلى أنه يمكن التحكم فيه بمجرد الضغط على زر يوضع في مكان بعيد مناسب · وتبين رسومات هذا المعوض في قسمين ، قسم لدائرة المحرك ، والقسم الآخر لدائرة التحكم · وفي شكل ٥ ـ ٥٥ يوجد رسم لدائرة المحرك ·

اذا مر التيار في ملف البدء ، فسوف تقفل نقط تلامس البدء الست ، وتضع المحول الذاتي في دائرة المحرك ، مؤدية بذلك الى تشغيله على جهد منخفض • بعد وقت مضبوط يمتنع مرور التيار في ملف البدء ، ويمر التيار في ملف الحركة ، وتكون نتيجة ذلك اقفال نقط تلامس الحركة وتوصيل المحرك على الخط •

تستخدم أنواع مختلفة من متممات التوقيت للقيام بعملية فتح دائرة ملف البدء ، واقفال دائرة ملف الحركة • يستخدم أحد هذه الانواع ، وهو الذى تصنعه الشركة العامة للكهرباء ، محركا صغيرا بمتمم ، يأخذ فى الدوران بمجرد الضغط على زر البدء • وينظم محرك المتمم فترة الوقت التى يقضيها المحرك بالجهد المنخفض ، وذلك بادارة مجموعة من التروس التى تفتح وتقفل عدة نقط تلامس مرتبطة ببعضه ويبين شكل ٥ – ٥٦ دائرة التحكم للمعوض الآلى التى يستخدم فيها محرك متمم التوقيت • وعند الضغط على زر البدء تكمل الدائرة خسلال نقط تلامس الايقاف ، فنقط تماس البدء ، فالملف س ، فنقطتى تلامس تعدى الحمل ، ثم الى الخط مسرة أخسرى ، وبذلك يمر التيار في الملف س ، فيؤدى ذلك الى اقفال كل نقط تلامس البدء • وهذا يضع المحرك في دائرة المحول الذاتي بحيث يشتغل على جهد منخفض • وتفتح نقطتا تلامس مساعدتان ، تكونان في العسادة مقفلتين ، وهما متصلتان على انتوالى مع ملف الحركة ر ، ونتيجة لذلك يصبح من غير المحتمل اقفال نقط تلامس الحركة ر ، ونتيجة لذلك يصبح من غير المحتمل اقفال نقط تلامس الحركة عندما يكون التيار مارا في ملف البدء •

وفى نفس الوقت تتكون دائرة أخرى خسلال ملف المتمم ، وهى التى تتسبب فى اقفال نقط التلامس المساعدة رج ، فتحفظ الدوائر مقفلة عند رفع الاصبع من فوق زر البدء ·

توجد دائرة أخرى تقفل عند الضغط على زر البدء ، وهى التى تمر بمحرك المتمم ويبدأ محرك المتمم على اثر ذلك فى الدوران ، وتدور معه مجموعة من التروس التى تفتح دائرة ملف البدء بعد وقت محدد ، وتقفل دائرة ملف الحركة ، وفى نفس الوقت تفتح دائرة محرك المتمم ، وتتسبب هذه العملية فى فتح نقط تلامس البدء واقفال نقط تلامس الحركة ، فيصبح للحرك موصلا على الخط .

اذا حدث تعد مستمر للحمل ، أو اذا ضغط على زر الايقاف ، تقطع دوائر التحكم ، وتفتح نقط تلامس الحركة ، فيقف المحرك .

### بادئات النجمة \_ دلتا

تستخدم هذه الطريقة للبده بجهد منخفض في حالة المحركات الثلاثية الوجه ، الموصلة دلتا ، فقط ، اذا وصل محرك موصل دلتا على ٢٢٠ فولتا ، فسوف يأخه كل وجه ٢٢٠ فولته ، كما هو مبين بشكل ٥ - ٧٥ ومن ناحية آخرى ، لو كان المحرك موصلا نجمة واستخدمنا نفس جهد الخط ، فان كل وجه سوف يأخذ ٥٨ في المائة من ٢٢٠ ، كما هو مبين بشكل ٥٥٥٠ ،

لاستخدام هذا المبدأ على منظم ، يصبح من الضرورى اخراج سستة اطراف من المحرك ، وذلك حتى يمكن تبديلها عند تغيير التوصيل من نجمة . وقت البدء الى دلتا أثناء الحركة ، ويمكن استخدام منظمات مغناطيسية ذات زر ضاغط ، أو يدوية ، لعمل التغيير ، وشكل ٥ ــ ٥٩ يبين طريقة يدوية للبدء نجمة ــ دلتا بوساطة مفتاح ذى ثلاثة فروع بناحيتى توصيل ،

عند البدء يقفل المفتاح العمومى ، ثم يقفل المفتاح ذو الناحيتين على وضع البده ، فتتصل الأطراف ٢ ، ٤ ، ٦ معا عند قفل المفتاح ، مكونة نقطة النجمة ، بينما تتصل الأطراف ١ ، ٣ ، ٥ بالخط • ويبدأ المحرك الدوران موصلا نجمة ، ويأخذ كل وجه ٥٨ في المائة تقريبا من الجهد المعتاد • بعد ارتفاع سرعة المحرك ، يقفل المفتاح على وضع الحركة موصلا ٢ الى ٣ ، ٤ الى ٥ ، ٦ الى ١ ، وهذه توصيلة الدلتا • ويدور المحرك الآن على الجهد الكامل •

يبين شكل ه ـ ٦٠ دائرة التوصيل لبادى، نجمة ـ دلتا آلى ٠ عند الضغط على زر البدء تقفل نقط التلامس الرئيسية ، وبذلك يمر التيار فى الملف س ، فيقفل نقط التلامس س ، مؤديا بذلك الى اشتغال المحرك وهو موصل نجمة ٠ بعد وقت مضبوط يعمل متمم توقيت نتيجة لاقفال نقط التلامس الرئيسية ، فيفتح ملف البدء ، ويقفل ملف الحركة ، فيصبح المحرك موصلا دلتا ٠ زر الايقاف يفتح كل نقط التلامس ٠

#### البادئات الاسطوانية:

يبين شكلا ٥ ـ ٦١ ، ٥ ـ ٦٢ أحد الأنواع لمنظم اسطواني يدوى ، ويمكن استخدامه في بدء وعكس اتجاه دوران المحركات الثلاثية الأوجه الصغيرة • ويمكن استخدام هذا المفتاح الاسطواني أيضا مع المحركات ذات

الوجه المسطور ذوات المكثف ، والثنائية الوجه ، كمــا هو مبين بشــــكلى ٥ ــ ٦٣ ، ٥ ــ ٦٤ .

ويستخدم المفتاح من هذا النوع اذا كان المحرك موضوعا الى جانب العامل ، كما يحدث ، مثلا ، في المخارط الصغيرة وغيرها من آلات الورش ،

ويبين شكل ٥ – ٦٢ أنه عند تحريك اليد من وضع الى آخر يحدث تبديل فى توصيل سلكين من أسلاك الخط ، فينعكس اتجاه دوران المحرك . ويمكن ملاءمة هذا المفتاح واستخدامه لعكس اتجاء دوران أى محرك صغير مبواء أكان لتيار متردد ، أم تيار مستمر ، وسيعطى وصف كامل لهذا المنظم فى الباب الثامن ،

#### المنظمات

#### منظمات السرعتين:

يمكن تغيير سرعة محرك ثنائى أو تلاثى الوجه بتغيير عدد الاقطاب فيه و ويمكن الوصول الى ذلك باعادة توصيل المحرك ، بحيث يكون عدد الاقطاب الناتجة اما ضعف أو نصف عدد الاقطاب الاصلية ويعمرف هذا بتوصيلة الاقطاب المتعاقبة والمحركات الثنائية السرعة التى نسبة سرعتها ليست الاقطاب المتعوى على وحدتين منفصلتين من الملفات ، وعند توصيل احدى الوحدتين أو الاخرى الى الخط يدور المحرك بسرعتين مختلفتين بسبب تباين عدد الاقطاب في كل وحدة و

تصنع المنظمات اليدوية والمغناطيسية بغرض تغيير توصيلات المحرك للسرعات المختلفة ، كما في حالة المحركات ذات الاقطاب المتعالبة ، أو للتغير من وحدة الى أخرى حينما يكون المحرك المستعمل به وحدتان من الملفات وكل هذه المنظمات تستخدم ترتيبا للحماية من تعدى الحمل على شكل متمم حرارى أو مغناطيسي و وتستبلزم بعض الاستعمالات أن يبدأ المحرك أولا على صرعة منخفضة ، ثم ترفع سرعته ، إذا كان ذلك مرغوبا فيه ويزود المنظم لهذا الغرض بمتمم يعمل على تنفيذ هذا الترتيب و

تحتاج بعض الاستعمالات الأخرى الى أن يبدأ المحرك على سرعة منخفضة ، ثم يوصل آليا على السرعة المرتفعة ، بشرط أن يكون قد مضى وقت محدد . ويزود المنظم لهذا الغرض بمتمم توقيت بزمن محدد .

سوف نقوم بشرح منظمات السرعتين الآتية مع التوضيح بالرسم :

مغناطيسية : (١) منظم السرعتين في المحركات ذات وحدتي ملفات

(٢) منظم السرعتين في المحركات ذات الأقطاب المتعاقبة ٠

يدوى : (٣) المفتاح ذو الكامة للمحركات الثناثية السرعة •

## منظم السرعتين ذو وحدتى ملغات منفصلتين:

يبين شكل ٥ ــ ٦٥ رسم توصيلات الاسلاك في منظم سرعتين لتشغيل محرك ثلاثي الاوجه ذي وحدتي ملفات منفصلتين • عند الضحفط على ذر عالى السرعة يمر التيار في الملف ه متسببا في اقفال نقطتي التلامس ه ، وموصلا بذلك ملفات السرعة العالية على الخط مباشرة • ويقفل التلامس الاضافي ه أيضا ، فيحفظ مرور التيار في الملف ه بعد رفع الضغط عن الزر عالى السرعة • ويتسبب الضغط على زر الايقاف في. فتح التلامس الرئيسي ، فيقف المحرك • ويحدث نفس الشيء عندما يمتنع مرور التيار في الملف ه نتيجة لحدوث تعد للحمل مستمر •

اذا ضغط على زر منخفض السرعة أثناء دوران المحرك على سرعة عالية ، فسوف يمتنع مرور التيار في الملف ه في الحال بسبب ارتباط توصيلاته بتلامسات زر منخفض السرعة وسوف يس التيار حينئذ في الملف ل ، فتوصل ملفات السرعة المنخفضة على الخط ويمكن تزويد هذا المنظم بمتمات تقوم بمهمة تغيير السرعة من منخفض الى عال آليا ، بعد مرور وقت محدد وشكل ٥ – ٦ يبين رسما خطيا لهذا المنظم و

## منظم السرعتين المستعمل مع محرك ذي ملغات باقطاب متعاقبة

يبين شكل ٥ ـ ٦٧ رسما خطيا لمنظم بستعمل لتغيير سرعة محرك ذى سرعتين ، ملفاته باقطاب متعاقبة ، وله عزم دوران ثابت ، تستعمل خمسة تلامسات للسرعة العالية ، ونحتاج الى ثمانية تلامسات رئيسية فى هــــــذا النوع من المنظمات ، وثكون طريقة العمل كما ياتى : عند الضغط على ذر منخفض السرعة . تتكون دائرة من له خلال زر الايقاف ، فالتلامسين العلويين لزر عال السرعة ، فالتلامسين السغليين لزر منخفض السرعة ، فاللف ل ، ثم من تلامسي تعدى الحمل الى له ، وبذلك بمر التيار في الملف ل فيقفل السرعة ، ويوصل المحرك دلتــا على التـــوالى للتشغيل على السرعة المنخفضة ، ويعمل تلامس مساعد على حفظ مرور التيار في الملف ل ،

عند الضغط على زر عالى السرعة يمر التيار في الملف ه ، فيقفل كل التلامسات الخمسة ه ويوصل المحرك نجمة ثنائي على التوازى على الخط للسرعة المرتفعة • وتتصل اطراف المحرك ١ ، ٢ ، ٣ معا مكونة نقطة النجمة للتوصيل نجمة ثنائي على التوازى ، في حين توصل اطراف المحرك ٤ ، ٥ ، ٣ على الخط •

يمن تزويد هذا المنظم بمتممات تعمل على بدء المحسرك على السرعة المنخفضة فقط أو ترفسع سرعته من منخفضسة الى عالية في وقت محدد ولتوصيل هذا المنظم الى محركات ثنائية السرعة ، ذات قدرة بالحصسان ثابتة ، وذات عزم دوران متغير ، يلزم تغيير توصيلات المحرك مع المنظم ، وشكل ٥ ـ ٦٨ يبين رسما خطيا لمنظم موصل مع محرك ننائي السرعة ، ذي عزم دوران ثابت .

### مفتاح ألكامة السائرة الممحركات ذات السرعتين

يشبه هذا النوع من المفاتيح نوع المفتاح الاسطواني الذي يحتوى على تلامسات ساكنة وثلامسات متحركة • وقد يعمسل بالاشستراك مع مفتاح مغناطيسي على الخط ، للحصول على الحماية اللازمة ضلم الخفاض الجهد وتعدى الحمل •

يبين شكل ٥-٦٩ رسما نهذا النوع من مفاتيع الكامةالدائرة ، يستعمل مع محرك ننانى السرعة ، ذى وحدة ملفات واحدة ، وقدرته بالحصان ثابتة • يوصل عذا المحرك نجمة ثنائى على التسوازى للسرعه المنخفضة ، ودلتا على التوالى عند التشغيل على السرعة المرتفعة • وتوجد مجموعتان من التلامسات المتحركة للسرعة المنخفضة ، ومجموعتان للسرعة المرتفعة • عندما تتحرك الكامة بحيث يعدث تلامس بين التلامسات المتحال عند ١ فى الشكل ، وبين التلامسات الساكنة ( الدرائر الصفيرة ) ، ينتج التشغيل على السرعة المنخفضة ، فاذا تحركت التلامسات المتحسركة أكسر من ذلك ، بحيث يحدث تلامس بين التلامسات الساكنة ، فسوف بحيث يحدث تلامس بين التلامسات عند ٢ والتلامسات الساكنة ، فسوف بحيث يحدث تلامس بين التلامسات عند ٢ والتلامسات الساكنة ، فسوف بحيث يحدث على السرعة المرتفعة •

### منظمات التيار المتردد سريعة الايقاف

فى كثير من استعمالات المحركات ، يكون من اللازم وجود طريقة لوقف أو فرملة المحرك بسرعة ، لتأكيد الامان في التشغيل وتوفير الوقت ·

اثناء تهدئة المحرك سرعته ، يبعث فيه تيه تيه الاتجاه الهذي سوف وتسبب في عكس اتجاه دورانه ، وحينئذ تفصل عنه القدرة في الحال .

ويطلق على ذلك التنقيل ، ويحدث بعكس التيار في طرفي التوصيل لمحرك ثلاثي الوجه .

ولعمل التنقيل ، تنشأ دائرة جديدة تكون لها قدرة العمل على عكس اتجاه دوران المحرك ، في اللحظة التي يتم فيها فتح دائرة المحرك ، وسوف يتسبب ذلك في ايقاف المحرك في الحال ، وادارته في الاتجاء المضاد ، فاذا فصل الخط في اللحظة التي يقف فيها المحرك وقوفا تاما ، ويكون على وشك أن يدور في الاتجاء العكمي ، فسوف يبقى المحرك ساكنا · ويستعمل متم تنقيل للحصول على هذه النتيجة · يوضع المتم فوق المحسرك ويشمخل بوساطة حزام يأخذ حركته من عمود المحرك · وتوجد بداخل المتم تلامسات تقفل عندما يكون المحرك دائرا ، وتكنها تمنع التشغيل في الاتجاء العكمي ، بأن تفتح حالما يحاول المحرك أن يدور في الاتجاء المعاكس · وتوجد تصميمات مختلفة لطرق تكوين هذه المتممات ، ولكن طريقة تشغيلها جميعها أساسا مثل الطريقة التي وصفناها ·

ويبين شكل ٥ ـ ٧٠ رسما لتوصيل الاسلاك في منظم ومتمم تنقيل • ويستخدم بادى، على الخط من النوع العاكس • ويمكن تتبع الرسم المبسط في شكل ٥ ـ ٧١ أثناء الشرح الآتي للدائرة :

عند الضغط على زر البده يمر التيار في الملف ف ، فيتسبب في اقفال التلامسات الرئيسية الثلاثة ف ، ويوصل المحرك على الخط ، وفي نفس الوقت يقفل التلامس المساعد ف ، وهو الذي يكون في العادة مفتوحا ، فيعمل على حفظ مرور التيار في الملف ف ، ويفتح التلامس المساعد ف إيضا ، وهو الذي يكون عادة مقفلا ، وبذلك يمتنع مرور التيار في الملف العاكس ر ، أما تلامسا متسم التنقيل فيقفلان بدوران المحرك ،

اذا ضغط على زر الايقاف ، يمتنع مرور التيسار فى الملف ف ، فتفتح تلامسات المحرك مع الخط ، وتقفل التلامسات في ، وبذلك تكمل الدائرة خلال متمم التنقيل الى الملف ر • وبمرور التيار فى الملف ر تقفل التلامسات الرئيسية ر ، فينتج عن ذلك مرور التيار فى المحرك فى الاتجاه العكسى •

يقف المحرك في الحال ، وفي اللحظة التي بعكس فيها اتجاه دورانه يفتح نلامسا المتمم ، فيمتنعمرور التيار في الملف ر ، وبذلك تفتـــح التلامسات الرئيسية ر ، وتقطع توصيل الخط الى المحرك • ويمكن استخدام هذا المنظم للتنقيل في أي الاتجاهين •

توجد طرق عديد يمكن استخدامها أوقف محرك متعدد الاوجه بسرعة ، وفي واحدة منها يمرر تيار مستمر على جهد منخفض في أحد الاوجه بعد فتح مفتاح الخط الموصل الى المحرك مباشرة ·

### تحديد الخلل وإصلاحه

منفترض في هذا القسم أن المحرك والمصهر في حالة جيدة وللتأكد من عدم وجود عيب بالمحرك ، أوصل مصابيح الجتبار عند نهايات المحسرك وتأكد من وجود التيار عند اقفال تلامسات المنظم و فاذا لم يكن هناك تيار ، يحتمل وجود الخلل في المنظم و

حيث آنه توجد عدة أنواع مختلفة وصناعات متباينة للمنظمات ، فسوف نبين الطريقة العامة لتحديد مصدر التعب ·

١ ـ اذا لم يبدأ المحرك الدوران عند اقفال التلامسات الرئيسية ، يحتمل أن يكون العيب :

- (١) فتح في ملف تسخين تعدى الحمل ، أو ضعف التوصيل •
- (ب) التلامسات الرئيسية لاتعمل ليس من المستبعد أن يتأكل أحد التلامسات أو بعضها تدرجة تجعله لا يحدث التلامسات متسخة ، أو متربة ، ويحدث نفس الشيء أيضا ، عندما تصبح التلامسات متسخة ، أو متربة ، أو محترقة .
  - (ج) كسر ، تفكك ، أو اتساخ توصيل النهايات
    - (c) تفكك أو كسر في المتوصيلات ·
  - (ه) فتح في وحدات المقاومة ، أو فتح في المحول الذاتي ٠
  - (و) عائق على قلب المغناطيس يمنع التلامسات من أن تقفل ٠
- (ز) خلل میکانیکی ، مثل الارتباط المیکانیکی ، أو المفصلات الفکیة ، أو ضعف فی شد اللولب ، وهکذا •

٢ - اذا لم تقفل التلامسات عند الضغط على زر البدء ، يحتمل أن يكون العيب :

(i) فتح في الملف الحافظ • ويمكن التحرى عن ذلك بتوصيل دائرة مصباح اختبار على نهايات الملف ، عند الضغط على زر البدء • فاذا أضاء المصباح عند الضغط على زر البدء ، ونكن الملف لم يتكهرب ، يكون العيب في الملف •

- (ب) اتساخ تلامسات زر البدء ، أو ضعف التلامس •
- (ج) فتع أو اتساخ تلامسات زر الايقاف واذا كانت عدة محطات موصيلة على نفس المنظم ، يجب مراجعة كل محطة وعند استخدام محطات أمام \_ عكس مرتبطة ببعضها ، راجع جميع التلامسات
  - (د) تفكك أو فتح توصيلات النهايات ٠
  - ( ه ) فتح تلامسات متمم تعدى الحمل
    - (و) انخفاض الجهد
      - (ز) ملف مقصور ۰
      - (ح) خلل میکانیکی ۰
- ٣ \_ اذا فتحت التلامسات عند رفع الضغط عن زر البدء ، يحتمل أن يكون العيب :
- (أ) التلامسات الحافظة لا تقفـــل اقفــــالا تاما ، أو تكون متسخة ، أو منخورة أو مفككة ·
  - (ب) خطأ في توصيل المحطة الى المنظم •
- ٤ ـ اذا انفجر مصهر عند الضغط على زر البدء ، يحتمل أن يكون

#### : العيب

- (1) التلامسات متماسة أرضيا
  - (ب) ملف مقصور ۰
  - (ج) تلامسات مقصورة ٠
- اذا صدر ضجیج من المغناطیس اثناء تشغیله ، یحتمل آن یکون العیب :
  - (أ) كسر في الفطب المظلل مما يتسبب عنه الاصطكاك .
    - (ب) اتساخ وجه القلب
- ٦ ـ اذا كان ملف المغناطيس محترقا أو مقصورا ، يحتمل أن يكون
   العيب :
  - (أ) تعد في قيمة الجهد •
- (ب) ازدیاد کبیر فی قیمة انتیار بسبب کبر المسافة الهوالیة الناتجة من القذارة ، أو عیب مبكانبکی .
  - (ج) كثرة تكرار التشغيل •

### الباب السادس

# ملفات منتج التيار المستمر

تشتمل العملية الكاملة للف المنتج على عدد من الخطوات التي تنف في بالتتابع وهذه هي أخذ المعلومات أثناء حل المنتج ، عزل القلب ، عمسل الملفات ولفها بالشريط ، وضع الملفات في المجارى تصيل أظراف الملفات الى الموحد ، لحام الاطراف مع الموحد القصدير ، الاختبار ، لف الموحسك على المخرطة ، التحميص والدهان بالورنيش .

اذا احتاجت منتجات كالمبينة بأشكال ٦ ـ ١ أ ، ب ، ج الى اعسادة لفها ، فيجب جمع المعلومات الكافية في ألنساء عملية الحسل ، لكي يتمكن الميكانيكي من اعادة نفها كما كانت ملفوفة أصلا بالضبط .

### لوحة معلومات لمنتجات التيار المستمر

لصاله

نينة تبوجي	حظــوة المو-	الطأمي		
منتصف القضبان منتصف الميكا	لتصف المجرى الى		I.J	THE CONTROL OF THE CONTROL
مقاس السلك	خطوة الملف			
عدد المجاري	عدد الفضيان		الملفات لكل محرى	
الموجه	العدد المستسل		الطواذ	درجة الحرارة
طريقة صنعه -	الاطار		النوع	المديات
الامبير	العولت	الدفيقة	اللعات في	الكينووات القدرة بالحصان
	T	<del></del>		الصانع

وما لم تكن الانواع المختلفة للملفات والتوصيلات مألوفة لدى الميكانيكى ، فسوف يصبح من المستحيل عليه تقريبا أن يسجل المعلومات الضرورية • لذلك سوف نقوم بوصف الانواع المختلفة للملفات والتوصيلات ، واعطاه التوجيهات اللازمة لاعادة نف الاكثر أهمية •

## اللف المثالي لمنتج صغير

يتكون أبسط أنواع الملفات من عدد من الملفات المتوالية ملفوفة بداخل مجارى المنتج ، وموصلة على التتابع الى الموحد ، ويبين شكل ٦ ـ ٢ ٢ رسما لهذا الملف كما يظهر الموحد مفرودا من باب التبسيط ، ويبين شكل ٦ ـ ٢ ب رسما تخطيطيا دائريا لنفس الملفات ،

وعلى كل حال ، يجب عزل المجارى قبل لف المنتج ، وذلك لمنع الاسلاك من لمس القلب الحديدى واحداث تماسات أرضية • وكما حدث فى الانواع الاخرى من المحركات ، يوضع العازل الجديد من نفس النسوع ، وبنفس سمك العازل المزال • ويقطع العسازل فى المنتجات الصغيرة ، بحيث يبرز ما يقرب من أب بوصة على ناحيتى مجارى المنتج ، ويرتفح عن المجرى بما يقرب من أب بوصة ، كما هو مبين بشكل  $\Gamma = T$  • ومن الضرورى أيضسا عزل عمود المنتج بوضع عدة لفات من الشريط العازل حوله • وتكون الرقيقة الطرفية مصنوعة من الفبر عادة ، فتحمى الملفات من الالتماس الارضى • وهى موضوعة على العمود وتمتد خارجه حتى قاع المجارى ، كما هسو مبين بشكل  $\Gamma = S$  •

#### طريقة اللف

المنتجات الصغيرة ، كتلك التي تستعمل في منظفات الفراغ ، والمثاقيب ، يمكن امساكها بيد واحدة ، كما هو موضع بشكل ٦ ــ ٥ • والمنتجات لكبيرة تركب بين حصانين ، كما هو موضع بشكل ٦ ــ ٦ •

على فرض أن عندنا منتجا بشمانية مجار ، تكون طريقة اللف كما يأتى : ضع عاذلا في المجارى • اختر أى مجرى وسمه مجرى رقم ١ • لف العدد اللازم من اللفات في المجارى بالخطوة المناسبة ، ثم اصنع بخية معقودة كما هو مبين بشكل ٦ ـ ٧ • شد السلك شدا كافيا ، بحيث يكون اللف محكما بدون أن ينقطع السلك • اصنع الخية عند نهاية الملف الاول وبداية الملف الثاني • ابدأ الملف الثاني في المجرى ٢ ، ولف الملفات بنفس عدد لفات الملف ١ وتأكد من أن خطوة الملف هي نفسها خطوة الملف ١ •

اصنع خية عندما ينتهى الملف انثانى ، ثم ابدأ اللف فى المجرى ٣ • استمر على هذا المنوال حتى تلف تسع ملفات • صل الطرف النهائى للملف الاخير بالطرف الابتدائى للملف الاول • وعندما ينتهى لف المنتج سوف يصبح فى كل مجرى جانبى ملف • ويبين شكل ٦ ــ ٨ لفا لمنتج ذى تسعة مجار خطوة فخطوة • هذا النوع مزاللف ، الذى تعمل فى نهاية كل ملف فيه خيه ، يطلق عليه اسم اللف ذو اتخية •

#### وضع الغوابير في المجاري

بعد لف المنتج ، تكون العملية التالية اقفال المجارى ، ؤذلك حتى لا تطير الاسلاك في الهوا، أثناء دوران المحرك بسرعته الكاملة ، والطريقة موضحة في شكل ٦ ــ ٩ ، اقطع العازل بحيث يكون ممتدا خارج المجرى هم البوصة تقريبا ، استعمل قطعة من الفبر لكى تضغط أحد جانبي العازل في المجرى ، ثم الجانب الآخر من الشريط العسازل في المجرى ، ادفع خابورا خنسبيا ( أو من الفبر ) بالمقاس داخل المجرى فوق العسازل ، في المنتجات الكبيرة العازل بحذاء السطح العلوى للمجرى ، ثم تربط ،

### ترحيل الاطراف

ان توصيل اطراف الملفات الى قضبان الموحد الصحيحة هو من أهم العمليات فى لف المنتج ويمكن وضع اطراف الملفات فى قضبان موجودة فى احد اوضاع ثلاثة مختلفة ، على حسب الوضع الاصلى ، اذا نظرنا الى احد المجارى من زاحية الموحد ، يمكن ترحيل الاطراف الواصلة الى الموحد الى انيمين ، أو الى اليسسار ، أو يمكن وضيعها على استقامة المجرى ، وتستعمل الطريقة الآتية لتحديد وضع الاطراف فى الموحد ، مد قطعة من الخيط أو الدوبار خلال منتصف المجرى ، كما هو مبين بشكل ٦ - ١٠ ولاحظ ما اذا كانت على استقامة أحد قضبان الموحد أو الميكا التى بينها ، لاحظ ما اذا كانت المعلومات المأخوذة تنص على ترحيل الطرف ثلاثة قضبان الى اليمين ، آخسذا اليمين ، ضع طرف أول ملف على مسافة ثلاثة قضبان الى اليمين ، آخسذا فى الحساب القضيب الذى على استقامة المجرى ١ ، تأتى جميسع الاطراف بعد ذلك متتابعة ، كما هو مبين بشكل ٦ - ١١ ، اذا كان منتصف المجرى على استقامة الميكا ، اعتبر أن القضيب الذى الى يمين الميكا هسم القضيب رقسم ١ ،

#### الملفات التي تحتوي على أكثر من ملف بكل مجري

فى المنتج الذى تمت مناقشته حتى الآن كان عدد المجارى مساويا لعدد قضبان الموحد وهدا لا ينطبق على كل المنتجات ، فبعضها يحتوى على عدد من قضبان الموحد يساوى ضعف عدد المجارى ، كما يجتمل أن يكون عدد القضبان يساوى ثلاثة أضعاف عد المجارى ، وفي منتج من هذا النوع يكون عدد الملفات دائما مساويا لعدد القضبان ، وعلى ذلك فالمنتج السذى يحتوى على تسعة مجار وثمانية عشر قضيبا يكون عدد الملفات به ثمانية عشر ملفا ، وطريقة لف مثل هذا المنتج هي نفسها بالضبط طريقة اللف ذي الخية ، فيما عدا أن كل مجرى يحتوى على خيتين ،

## لف منتج ذي خيات بعدد قضبان الموحد مساو لضعف عدد المجاري

افرض أن عدد المجارى تسعة ، وعدد القضبان ثمانية عشر · وطريقة لف هذا المنتج يحتوى على ملفين لكل مجرى تكون كما يلى :

لف الملف الاول في المجارى ١، ٥ بنفس الطريقة التي اتبعتها في اللف ذي الخية البسيطة ، اصنع الخية ، ولف الملف الثانى في نفس المجريين ، اصنع خية ، ثم ابدأ الملف الثالث في المجرى ٢ ، استمر عن هذا المنوال بلف ملغين قبل الانتقال الى المجرى التالى ، ويجب أن يصبع شكل الملفات كتلك التي تظهر في شكلى ٦ – ١٢ ، و ٦ – ١٨ ، كما يجب أن يكون لكل مجرى التي تظهر في شكلى ٦ – ١٢ ، و ٦ – ١٨ ، كما يجب أن يكون لكل مجرى خيتان ، وللتمييز بين الخية الاولى والثانية لكل مجرى ضع غلافين مختلفي اللون على كل خية أو يمكن عمل الخية الثانية في كل مجرى أطول من الخية الاولى ، وهذه الطريقة تمكن القائم باللف من وضع الاطراف على قضيبان الموحد المضبوطة ، بدون الحاجة الى اختبار كل طرف ،

### اللف الانطب\_اتي

تنقسم ملفات المنتج الى نوعين رئيسيين : الملفات الانطباقية ، والمنفات التموجية • وينحصر الفرق بينهما فى طريقة توصيل الاطراف الى قضيبان الموحد • ويمكن تقسيم اللف الانطباقى الى ثلاث طرق : اللف الانطباقى البسيط ، واللف الانطباقى المزدوج ، واللف الانطباقى الثلاثى •

فى حالة اللف الانطباقى البسيط ، يوصل الطرفان الابتدائى والنهائى للملف الى قضيبين متجاورين على الموحد ، كما هو مبين بشكل ٦ ـ ١٤ ٠ وبذلك يكون الطرف النهائى للملف الاول موصل الى نفس قضيب الموحد الموصل اليه الطرف الابتدائى تلملف الثانى ، وهكذا ٠

فى حالة اللف الانطباقى المزدوج ، يوصيل الطرف النهائى للملف على بعد تضيبين من طرفه الابتدائى ، كما يظهر فى شكل ٦ - ١٥ • وبذلك يكون الطرف النهائى للملف الاول موضوعا فى نفس قضيب الموحد الموضوع فيه الطرف الابتدائى للملف الثالث ، ونهاية الملف الثالث فى نفس القضيب مع بداية الملف الخامس ، وه كذا •

فى حالة اللف الانطباقى الثلاثى ، يوصل الطرف المهائى للملف على بعد ثلاثة قضبان من الطرف الابتدائى له ، كما هو موضح بشكل ٦ - ١٦ . وبذلك يكون الطرف النهائى للملف الاول موصلا مع الطرف الابتدائى للملف الرابع على نفس قضيب الموحد ، وتكون نهاية الملف الرابع موصلة مع بداية الملف السابع ، وهكذا .

ويستعمل اللف البسيط في معظم الاحيان على المنتجات الصخيرة والمتوسطة الحجم، ولايستعمل اللف الثنائي والثلاثي الا في أضيق الحدود ولكن اذا أردنا تشغيل محرك على جهد أقل من جهده العادى ، يمكن تنفيذ ذلك باعادة لفه ، مع تحويل اللف مع النسوع البسيط الى النسوع المزدوج الو الثلاثي ويجب أن تتلامس الفرش المستعملة مع المنتجات المزدوجة اللف مع قضيبين على الاقل من قضبان الموحد ، في حين يجب أن تتلامس الفرش المستعملة في حين يجب أن تتلامس الفرش المستعملة في حالة اللف مع ثلابة قضبان على الاقل .

والقول بأن أى لف ، يكون فيه الطرفان الابتدائي والنهائي لنفس الملف موصلين الى قضيبين متجاورين ، هو لف الطباقي بسيط ، هـذا القـول يكون صحيحا مهما كان عدد الاقطاب في المحرك • ولتوضيح اللف الانطباقي ، مسوف تقوم بوصف أنواع عدة من ملفات المنتج •

#### اللف الانطباقي ذو الخيات

يبين شكل ٦ ـ ٧ لفا انطباقيا بسيطا يحتوى على ملف لكل مجرى ، فهذا المنتج ذو المجارى التسعة يحتوى على تسميعة ملفات ، واحد لكسل مجرى ، ويجب آن يكون عدد المجارى في هذا المنتج مساويا لعدد قضبان الموحد وتوصل الخيات الى قضبان الموحد بالتتابع ، كما هو واضح بشكل ٢ ـ ١٧٠ .

شكل ٦ ــ ١٨ يبين لفّا انطباقيا بملفين لكل مجرى ، ويحتوى المنتج ذو المجارى التسع ، في هذه الحالة ، على ثمانية عشر ملفا • ويجب أن يكون عدد قضبان الموحد ضعف عدد المجارى ، وذلك لانه توجد ثمان عشرة خية ، وتحناج كل خية الى قضيب موحد • وتكون احدى الخيات قصيرة ،

كما هو مبين ، والثانية طويلة ، وذلك حتى يمكن وضع الاطراف في القضبان بالترنيب الدائري المضبوط .

ويمكن أن تحتوى الملفات ذات الخيات على ثلاثة ملفات لكل مجـــرى أيضًا • وفي هذه الحالة يجب أن يكون عدد قضبان الموحد أضــــعاف عدد المجـــارى •

#### اللف الانطباقي بدون خيات

يمكن ، في حالة اللف الانطباقي ، وضع الطرف الابتدائي للملف ، بعد كل لفة مباشرة ، في قضيب الموحد الصحيحيع ، ثم وضع الاطراف النهائية في القضبان الصحيحة بعد لف المنتج بأكمله · ويستنزم ذلك ترك الطرف النهائي نكل ملف حرا ، حتى يتم لف كل الملفات ·

#### منتج بملف فكل مجرى

فيما يلى الطريقة التي تتبع في لف وتوصيل منتج يحتوى على ملف لكل مجرى :

ابدأ بأى مجرى ، ولف ملفا كاملا فى مجريين يبعد أحدهما عن الآخر الخطوة الصحيحة ، ضع بداية الملف ١ فى فضيب الموحد الصحيح ، واترك الطرف النهائى حزا لتوصيله بعد لف المنتج بأكمله بهذه الطريقة ، تاركا كل الاطراف النهائية بدون توصيل ، كما هو مبين بشكل ٦ – ١٩ ، بعد لف كل الاطراف النهائية ، الى الموحد ، لف كل الملفات ، صل كل الاطراف العلوية ، أو النهائية ، الى الموحد ، ضع كل طرف علوى فى القضيب المجاور للطرف السفلي لنفس الملف ، لكى ينتج لف انطباقى بسيط ، مثل ذلك المبين بشكل ٦ – ٢٠ .

#### منتج بمافين اكمل مجرى

المنتجات ذات اللف الانطباقی البسیط ، التی تحتوی علی ملفین لکل مجری ، شائعة الاستعمال أكثر من تلك التی تحتوی علی ملف واحد لكل مجری ، وفیما یلی طریقة لف هذا النوع من المنتجات :

ابدا اللف بسلكين ، وضع الطرفين الابتدائيين في قضيبي الموحد المعينين حسب المعلومات المأخوذة ، اقطع السلك بعد لف عدد اللغات الصحيح في المجازي ، واترك الاطراف النهائية حرة ، كما يظهر في شهدكل الصحيح في المجازي ، واترك الاطراف النهائية حرة ، كما يفهر في شهدكل ٦ - ٢١ - ابدأ الملف التالي على بعد مجرى واحد الى يمين مجرى الاول ، عند النظر اليه من ناحية الموحد ، (عند اتجاه اللف الى ناحية اليسساد ،

يطلق عليه لف يسارى وعند اتجاهه ناحية اليمين ، يطلق عليه لف يمينى ) • اتبع هذه الطريقة ، حتى يتملف كل المنفات ، ثم ضع الاطراف العلوية ، أو المهائية في فضبان الموحدالصحيحة ، بالتتابع ، وهذامبين بشكل ٦ ـ ٢٢ ٠

واذا كان من الصعب التمييز بين الأطراف بعد لف كل الملفات تستحدم الطريقة الآتية لتعيين الأطراف العلوية المضسبوطة للتوصيل الصحيح • استعمل دائرة مصباح الاختبار كما هو مبين بشكل ٦ - ٢٣، وضع احد طرفى الدائرة على قصيب موحد ، والطرف الثانى على كل من الأطراف المتروكة ، حتى تعثر على واحد منها ، يضىء معه المصباح • هذا الطرف يجب وضعه في قضيب الموحد المجاور للطرف الابتدائى •

تستعمل غلافات بألوان مختلفة في بعض الأحيان للتمييز بين الأطراف ، فيستعمل أحد الألوان للطرفين الابتدائي والنهائي للملف الأول ، ولون آخر للملف الثاني في نفس المجسري ، ويستعمل مع الملف الثالث نفس اللون المستعمل مع الملف الأول ، وهكذا ، وسوف يكون من الضروري اختبار الطرف انعلوي الأول ، ثم تميز الألوان جميع الأطراف الباقية ،

ويمكن للتمييز بين أطراف ملفين في نفس المجرى عمل أطراف قصيرة وأطراف طويلة ، وبذلك يمكن عمل التوصيل الصحيح .

### منتج بثلاثة ملفات لكل مجرى

تلف المنتجات الانطباقية اللف ذات الملفات الثلاثة لكل مجرى بنفس الطريقة التى تلف بها المنتجات ذات الملفين • وتخرج من كل مجرى ثلاثة اطراف علوية وتلاثة اطراف سفلية • وهذه الأطراف توضع فى قضبان متتالية من الموحد ، كما حدث فى حالة الملفات ذات الملفين لكل مجرى ، كما يميز بين الأطراف بطريقة مشابهة • يبين شكل ٦ - ٤٤ ثلاثة ملفات فى مجرى واحد •

#### اللف بالملف

الملفات النبي تم شرحها حتى الآن هي ملفات باليد ، وفيها تلف اللفات في المجاري واحدة فواحدة ، وتستخدم هذه الطريقة في المنتجات الصغيرة ، ولكن في المنتجات الكبيرة (وفي عدد ضئيل من الصغيرة) تلف الملفات على ضبعة كوحدة ، ثم توصع في المجاري كوحدة كاملة ، وتوصل أطراف الملفات في المنتجات الملفوفة الى الموحد ، بنفس الطريقة التي توصل بها في المنتجات الملفوفة يدويا ، وطريقة اللف والتغطية بالشريط ، ثم وضع

الملفات فى المجارى تشبه تلك التى اتبعناها مع المحركات الثلاثية الوجه • شكل ٦ ـ ٢٥ يبين عدة ملفات فى منتج ملفوف بالملف ويحتوى على ملفين لكل مجرى •

#### الملفات التموحية

توجد ثلاثة أنواع من النف التموجي ، وهي اللف التموجي البسيط ، واللف التموجي المزدوج ، ثم اللف التموجي الثلاثي ٠

الفرق بين اللف التموجي واللف الانطباقي يكون في موضع أطراف المنتج على الموحد ، ففي حالة اللف الانطباقي البسيط ، يوصل الطرفان الابتدائي والنهائي لنفس الملف الى تضيبي موحد منجاورين ، وفي حالة اللف التموجي البسيط يوصب الطرفان الابتدائي والنهائي للملف الى قضيبي موحد متباعدين تباعدا كبيرا ، وعلى ذلك فهما يوصلان في حالة محرك ذي أربعة أقطاب الى قضيبين على جانبين متقابلين من الموحد ، وفي حالة محرك ذي ستة أقطاب يوصلان الى قضيبين متباعدين بمقدار ثلث عدد القضبان ، في اللف التموجي اذن ، يوصل الطرفان الابتدائي واننهائي للملف الى قضيبين متباعدين بعدد من قضبان الموحد ، يتوقف على عدد الاقطاب في المحرك متباعدين بعدد من قضبان الموحد ، يتوقف على عدد الاقطاب في المحرك متباعدين بعدد من قضبان الموحد ، يتوقف على عدد الاقطاب في المحرك وعلى عدد قضبان الموحد ، في اللف الانطباقي يتجه طرفا الملف أحدهما نحو عن بعضهما كما هو مبين بشكل ٦ ـ ٢٦ ، في اللف التموجي يتباعد طرفا الملف عن بعضهما كما هو مبين بشكل ٦ ـ ٢٦ ، في اللف التموجي يتباعد طرفا الملف

فى حالة اللف النموجى لمحرك ذى أربعة أقطاب، يجب أن يمر التيار فى ملفين على الأقل ، قبل أن يصل إلى القضيب المجاور لنقطة البدء ، وفى محرك ذى سنة أقطاب يمر النيار فى ملائة ملفات ، قبل أن يصل إلى قضيب مجاور ، المحركات ذات القطبين لا يمكن لفها لفا تموجيا ،

#### خطوة الموحد

يطلق على عدد القضبان بين طرفى الملف خطوة الموحــد ، ويكتب عادة خ م ، ، وعلى ذلك

فاذا فرضنا محركا ذا أربعة أقطاب ، وعدد قضبان الموحد ٤٩ قضيبا ٠

ويعبر عن عدد القضبان عادة بـ ١ ، ٢٥ أو ١ ، ٢٦ · وعلى ذلك ، اذا كانت خطوة الموحد ٢٤ قضيبا ، توضع الأطراف في القضيبين ١ ، ٢٥ ، كما هو مبين بشكل ٦ – ٢٨ · واذا كانت خطوة الموحد ٢٥ قضيبا ، توضع الأطراف في القضيبين ١ ، ٢٦ ·

#### اللف المتقدم واللف المنقهقر

يمكن أن يكون لخطوة الموحد احدى قيمتين ، تبعا للمعادلة المعطأة • فأذا استعملت القيمة الاصغر ، فسوف يدور المحرك في أحد الاتجاهين ، وأذا استعملت القيمة الأكبر ، فسوف يدور المحرك في الاتجاه المضاد • وتعرف هذه التوصيلات باللف المتقهقر ، واللف المتقدم ، وهي تستعمل في حالتي اللف الانطباقي واللف التموجي • في حالة اللف الانطباقي المتقدم البسيط ، يصب التيار الماز في ملف عند القضيب التالي لنقطة البدء ، وهذا النوع مبين بشكلي ٦ ـ ٢٩ ، و ٦ ـ ٣١ • وفي حالة اللف الانطباقي المتقهقر البسيط ، يصب التيار المار في ملف عند القضيب السابق لنقطة البدء ، وهذا النوع يظهر في شكل ٦ ـ ٣٠ ، و ٢ ـ ٣٠ ،

اذا تحول التوصيل من متقدم الى متقهقر ، فأن المنتج سوف يدور في الاتجاه المضاد .

فى حالة اللف التموجى المتقدم البسيط لمحرك ذى اربعة أقطاب ، يصب التيار المار فى ملفين موصلين على التوالى عند القضيب التالى لنقطة البدء • ويبين شكلا ٦ – ٣٣ ، و ٦ – ٣٥ لفا تموجيا متقدما بسيطا بأربعة أقطاب • وفى حالة اللف التموجى المتقهقر البسيط ، يصب التيار إلمار فى ملفين موصلين على التوالى عند القضيب السابق لنقطة البدء • ويظهر هذا النوع فى شهكلى ٦ – ٣٤ ، و ٦ – ٣٠ •

یبین شکل ٦ \_ ٣٧ التوصیلات للف انطباقی متقدم ، بملفین لکل مجری ٠ ویبین شکل ٦ \_ ٣٨ عدة ملفات للف انطباقی متقهقر ٠

تبین الاشکال ٦ ــ ٣٩ و ٦ ــ ٤٠ و ٦ ــ ٤١ و ٦ ــ ٤٢ و ٦ ــ ٤٣ التوصیلات الخاصة بکل من النوءین للف التموجی فی حالة منتجات ذات ۲۳ مجری ، ٤٥ قضیبا و تحتوی علی ملفین لکل مجری .

#### التوصيلات المعادلة

تعرف التوصيلات المعادلة أيضا باسم التوصيلات المتقاطعة ، وهي تستسم التوصيلات المتيار المستمر الكبيرة لكي تقلل من مرور التيارات

المحلية · وتنشأ هذه التيارات المحلية عادة نتيجة لعدم تساوى المسافة الهوائية بين الاقطاب والمنتج ، ويمكن التخلص منها بتوصيل قضبان الموحد المتساوية الجهد معا · ويتوقف تعيين القضيبان التى توصل معا على عدد الاقطاب في المحرك ، وعلى عدد قضبان الموحد · ولما كانت التوصيلات المعادلة تستعمل في الغالب مع المحركات التنافرية ، فقد نوقش هذا الموضوع بتفصيل أكبر في الباب الثالث · ويجب ملاحظة أن انتوصيلات المعادلة تستعمل مع المنفات الانطباقية فقط ·

#### طريقة إعادة اللف

#### اخذ المعلومات

فى أثناء عملية حل المنتج ، يجب تسجيل المعلومات الكافية ، التى تمكن القائم باللف من أعادة لفه على الوجه الصحيح · وتسنعمل الطريقة الآتية في كثير من المحال :

عد المجارى وفضيان الموحد • سجل مقدار ترحيل الأطراف بعمل علامات على المجريين ، وقضيان الموحد الخاصة بملف معين ، كما يظهير في الأشكال ٦ \_ ٤٤ و ٦ \_ ٥٤ و ٦ \_ ٢٤ • وتصنع العلامات الموضحة بالرسومات اما بمبرد أو ذنبة ، وهيذه العلامات تسجل كلا من خطوة الملف ، وترحيل الطرف ، وهي عملية مهمة ، حيث أن الخطأ ني ترحيل الأطراف سوف يؤدى الى حدوث شرارة وسوء التشغيل • خذ خطوة الملف في نفس الوقت ، وأذا كأن المنتج ملفوفا بالملف ، فسوف يكون من اللازم رفع عدة ملفات • سجل مقدار الحيز الجانبي بقياس المسافة التي تمتدها الملفات بعد نهاية المجارى •

عين عدد الملفات لكل مجرى ونوع اللف ، أى يدوى و على ضبعه ، بخيات ، يمينى ، يسارى ، فى اتجاه عقربى الساعة ، وهكذا ، عد اللفات فى كل ملف ، فاذا كان ذلك صعبا ، اقطع الملف وعسد أطراف الأسلاك عند القطع .

اذا كان المنتج يحتوى على ملف مجرى ، فقد يكون من الضرورى أن تعد جميع اللفات فى المجرى ثم تقسم على ٢ ، لـكى تحصل على عدد اللفات فى كل ملف • اذا كأن المنتج كبيرا ، احتفظ بملف لكى يكون لديك المقاس اللازم تعمل ضبعة للملفات الجديدة • عين مقاس السلك بوساطة

معاير سلك أو ميكرومتر · وسجل كذلك نوع غطاء السلك ، كقطن مفود بالمينا ، فورمعار ، أو مهما يكن نوعه · سجل نوع العازل في المجرى ·

تعدير المحالية على قدر الامكان عدم المساس بالرقائق ، ولا تكسر عوازل الفير الجالبية ، تأكد أن العازل قد أزيل تماما من المجارى ، فك لحام الأطراف من الموحد ، واذا انكسرت الأطراف وهي بداخل القضبان ، استعمل سلاح منشار يدوى لاستخراج الأجزاء النحاسية المكسورة من القضبان ، استعمل لذلك سلاحا بحيث لا يكون مقدار القطع الذي يصنعه في القضيب أكبر في المقاس من قطر السلك الجديد ، وتستخدم لهذا الغرض المة مينة بشكل ٦ ـ ٤٧ .

تكون الخوابير في العادة ممسكة باحكام في المجارى بحيث يصبح من الصعب رفعها • ضع اسنان سلاح منشار يدوى فوق الخابور ، كما هو مبين بشكل ٣ ــ ٤٨ واطرق عليه بالمطرقة بلطف ، بحيث تنغرس الأسنان في الخابور • ثم يطرق على السلاح من الجانب ، لكي تنغرس أسنانه أكثر عمقا في الخابور ، ولكي تدفع الخابور في نفس الوقت خارج المجرى • وفي طريقة آخرى للحل ، شائعة الاستعمال ، يسخن المنتج أو يمرد عليه لهيب بورى لتليين الورنيش • وتزال الملفات بقطعها عند ناحية ، وسحب الاسلاك من الناحية الأخرى •

#### لحام االوحد بالقصدير:

بعد اعادة عزل المنتج ، واعادة لغه ، ووضع الأطراف في الموحد ، تصبح النخطوة التالية نحام الأطراف ، اما بمكوى لحام بالكهربا أو بمكوى لحام غاز ، وتستعمل المكاوى الكهربية عموما مع المنتجات الصغيرة ، وتستعمل مكاوى الغاز مع المنتجات السكيرة ، ويتوقف حجم المسكوى المستعملة على حجم الموحد ،

وتكون الطريقة كما ياتى : ضع معجون اللحام على كل سلك بداخل قضيب الموحد · ( يصنع نوع جيد من المعجون بسحق الصمغ واضافة كحول اليه لكى يتحول الى عجينة · يمكن استعمال معجون اللحام التجارى ، ادا كان يمسع بالكحول بعد اللحام ) ·

ضع طرق مكوى اللحام على الموحد ، كما هو مبين بشكل ٦ ــ ٤٩ ، والتظر حتى تنتقا الحرارة من المسكوى الى سطح قضيب الموحد المراد لحامه ، هسدا ، سال الحرارى يحدث عنسدما يبدأ المعجون في عمسل فقساعات .

ضع مادة اللحام على الموحد بجانب المكوى ، واتركها تنصهر ، ثم تسيل داخل مجرى الموحد ، وذلك قبل أن ترفع المكوى • دع مادة اللحام تسيل حول الأطراف بأكملها ، ولكى تمنع مادة اللحام من أن تسيل الى الناحية الخلفية من الموحد فتتسبب في عمل دوائر قصر ، ارفع طرف المنتع بحيث تسيل مادة اللحام الى الناحية الأمامية • ولمنع مادة اللحام من أن تسيل من قضيب الى آخر ، تمسك المكوى بالطريقة المبينة بشكل ٦ ـ • ٥٠ •

#### ربط المنتج:

تستعمل الأربطة على المنتج لحفظ التوصيلات الى الموحد في مكانها و يستخدم رباط حبل على المنتجات الصغيرة لمنسع الاطراف من التطاير من المجارى أثناء دوران المنتج ، وتستخدم أربطة من الصلب في المنتجات الكبيرة ذات لنفس الغرض ، كما تستخدم أربطة من الصلب في المنتجات الكبيرة ذات المجارى المفتوحة ، وذلك لمنع الملفات من التطاير خارج المجارى .

#### أربطة الحبال:

شكل ٦ ـ ٥١ يبين الطريقة التي نستعمل للربط بالحبل على منتح . وتجب ملاحظة التوجيهات الآتية :

استعمل المقاس المناسب من الحبل ، غليظا في المنتجات الكبيرة ، ورفيعا في المنتجات الصغيرة • ابدأ من الناحية القريبة من الموحد ، ولف عدة لفات في طبقات ، تاركا ما يقرب من ٦ بوصات من البداية طليقا • بعد لف عدة لفات ،اصنع خية عند البداية ، كما هو مبين عند ٢ على الرسم ، ثم لف عدة لفات آخرى فوق الخية • أمرر طرف الحبل الرابط من خلال الخية ، ثم شد على الطرف الطليق • وسوف يؤدى ذلك الى شد الطرف تحت الحبل الرابط ، بحيث تضمن بقاءه في هذا الوضع ، ويمكنك بذلك قطع الزيادة في الحبل عنسد هذا المكان • استعمل ضغطا كافيا آثناء اللف بحيث يصبح الحبل محكم الربط ،

#### أدبطة الصلب:

تحتاج بعض المنتجات ذات المجارى المفتوحة الى أربطة من الصلب ، لمنع الملفات من التطاير من المجارى أثناء دوران المنتج • وتوضع أربطة الصلب على الناحية الأمامية والناحية الخلفية من الملفات ، ويكون وضعها بطريقة تختلف عن تلك التي تتبع مع أربطة الحبال • وشكل ٦ ـ ٥٢ مين الطريقة ، وهي كما يلى :

ضع المنتج على مخرطة ، وضع ورق ميكا عازل فى مجرى الرباط حول المنتج بأكمله ، لكى تعزل الرباط عن جوانب الملفات · احفظ العازل فى مكانه بربط لفة من الحبل حوله · ضع أشرطة صغيرة من الصفيح أو النحاس تحت الحبل ، على أبعاد متساوية حول المنتج لضمان بقاء الرباط بعد لفه · استعمل نفس مقاس سلك رباط الصلب كما فى الرباط الأصلى ·

يجب وضع اربطة الصلب بضغط أكثر بكثير مما تحتاج اليه أربطسة الحبال ويكون من اللازم لذلك استخدام جهاز يطلق عليه ماسك السلك لعمل الضغط المطلوب ويتكون هندا الجهاز من قطعتين من الفبر مربوطتين معا بوساطة مسمارين محويين وصامولتين من ذات الجناح ويمرر سلك رباط الصلب خلال هذا القابض الى المنتج و أربط القابض جيدا على مخرطة أو منضدة شغل ، بحيث يمكن أن يبقى ثابتا أثناء وربط المنتج و مرر السلك خلال القابض الى المنتج ، وذلك أثناء لف هندا الاخير ببطء ويجب الاهتمام بعدم بذل ضغط أكبر من اللازم على السلك والا فسوف ينقطع و بعد وضع الرباط على الملف ، اثن شريط النحاس أو الصفيح فوقه ثم الحم الرباط بأكمله بالقضدير و استمر في عمل الرباط الذي يليه و

#### اختبار الملفات الجديدة

بعد اتمام اعادة اللف وعمل التوصيلات ، يصبح من المهم اختبار كل من الملفات والتوصيلات من ناحية القصورات ، التماسات الارضية ، دوائو الفتح ، وصححة التوصيلات ، ويجب اجسراء ذلك قبل دهان الملفات بالورنيش ، وذلك حتى يتسنى العثور على الخطأ واصلاحه بمجهود أقل ، وسوف تجد التعليمات المفصلة الخاصة بعمل هذه الاختبارات في الجزء الخلل والاصلاحات ، فيما بعد ،

#### التحميص والدهان بالورنيش

بعد أن يتم لف المنتج ولحامه وربطه واختباره ، تكون العملية التالية مى الدهان بالورنيش ، وهذا الاجراء يجعله غير قابل لامتصاص الرطوبة ، ويمنع اهتزاز ملفات السلك في المجارى ، وقد يؤدى هذاالاهتزاز الى تجريع العازل على السلك ، فيسبب قصورات ، وتعمل الرطوبة أيضا على تأكل العازل على الاسلاك ،

ويكون دهان المنتج بالورنيش ، اما مع التجفيف الهوائي ، أو مع التحميص • ويستعمل التجفيف الهوائي مع دهان الورنيش في المنتج ، أذا

كان التحميص غير مرغوب فيه ، أو غير مريح · ولسكن تأثيره لا يرقى الى درجة التحميص من الرطوبة ، وذلك لانه لا يمكن التخلص من الرطوبة ، الا بالتحميص فقط ·

عند استعمال التحميص مع دعان الورنيش ، ضمع المنتج في فسرن تحميص عند درجة حسرارة تبلغ ٢٥٠ درجة فهرنهيت لمدة ثلاث سماعات نقريبا لازالة كل الرطوبة ، واترك ورنيش التحميص يسيل ، ارفع المنتج من الفرن ، واغمسه في الورنيش ، ثم اترك الورنيش يتساقط منه لمسة نصف ساعة ، نف العمود والموحد بالشزيط لتمنع التصاق الورنيش بهمما ، والا فسوف يكون من اللازم وكعطهما ، بعد أن ينشف الورنيش ، ضع المنتج مرة ثانية في الفرن عند نفس درجة الحمرارة ، ودعه لمدة ثلاث مساعات اخرى ، بعد أن يتصلب الورنيش ، يمكن خرط الموحد على المخرطة ،

#### تمديد الخلل وإصلاحه

#### الاختبسار

من المتبع عادة آختبار الموحد ، قبسل محاولة ثف المنتج ، ويكون ذلك التسميل عملية الاصلاح في حالة ما اذا كان بالموحد أي عيب ، ويختبر الموحد للتحرى عن وجود قضبان متماسة مع الارض ، وقضبان مقصورة ،

#### اختبار الموحد المتماس مع الارض

يكون الموحد متماسا مع الارض عندما يتلامس أحد قضبانه أو أكثر مع قلبه الحديدى • استعمل دائرة مصباح الاختبار ، وصبلها كما يظهر فى شكل ٣ ــ ٥٣ • اربط أحد طرفى دائرة الاختبار مع عمود المنتج باستمرار ، وصل طرف الدائرة الآخر الى أحد قضبان الموحد ، فاذا كان القضيب معزولا عزلا لا عيب فيه ، فنن يضى المصباح • لا يجب أن يحبدت أى شرر أو قوس كهربى بين القضيب والارض • ضع طرف دائرة الاختبسار على القضيب التالى ، وأجر الاختبار بنفس الطريقة ، كما سبق ، واستمر حتى تختبر جميع القضبان • اذا أضاء المصسباح عند لمس أى قضيب ، دل ذلك على وجود تماس أرضى عنده •

#### اختبار الموحد القصور

يستخدم الاختبار الموضع بالرسم في شكل ٦ ـ ٥٤ ، لكشف العيوب الموجودة في الميكا التي بين القضيان • ضع احد طرمي دا ثرة الاختبساد على

أحد قضبان الموحد ، وانطرف الآخر على القضيب المجاور · لاينبغى ظهور أى ضبوء في مصباح الاختبار ، فاذا لوحظ وجود أى ضبوء ، كان معنى هذا وجود قصر بين القضيبين المتلامسين مع طرفى دائرة الاختبار · حرك كل طرف بمقدار قضيب واحد ، وأجر الاختبار السابق · استمر على همذا المنوال حتى تختبر جميع القضبان ·

#### اختيار الملفات

بعد نف المنتج ، وتوصيل الاطسراف الى الموحد ، يجب اجسراء بعض الاختبارات لكشف الاخطاء التي يمكن أن تكون قد وقعت في أثناء عملية اللف ، وهسنده الاختبارات للكشف عن التماس الأرضى ، والقصسورات ، والفتحات ، والعكوسسات في الملقات ، ويمكن اجراؤها أما باستعمال ذوام أو ملليفولتمتر .

#### اختبار التماس الارضى

الفحص البصرى: بعد اعادة لف منتج ، تكون الخطوة الاولى معرفة ما اذا كانت الملفات متماسة مع الارض أم لا ، وكل ما يحتساج اليه في هذا الشان هو دائرة مصباح اختبار بسيطة · وهذا يمكن اجراؤه كما يظهر في شكل ٦ سه ٥٥ ، قبل توصيل الاطراف في الموحد · واذا كان يراد اجسواه الاختبار على منتج ملفاته موصلة الى الموحد ، تصبح دائرة الاختبار كتلك التي تظهر في شكل ٦ سه ٥ أذا أضاء المصباح ، ولم تكن الملفات موصلة الى الموحد ، دل ذلك على وجود تماس في الملفات ، ويجب علاج الحالة قبل اجراء أي اختبارات أخسري ، وتحديد مكان التماس باتضبط ضروري المجاري عادة ، حيث يوجد انحناء حاد في الملف ، أو بداخل المجاري ، اذا كانت الملفات موصلة المجاري عادة ، حيث يوجد انحناء حاد في الملف ، أو بداخل المجاري ، اذا كانت الملفات موصلة كانت بعض الرقائق الحادة خارجة من مكانها ، واذا كانت الملفات موصلة والارض أو بين الموحد والارض ، فاما أن يكون التماس بين ملفات المنتسج والارض أو بين الموحد والارض .

## وطريقة تحديد التماس الارضى تكون كما يلى :

افحص الملفات عند طرفی المجری ، ولاحظ مااذا کان العازل فی المجری قد تحرك من مكانه ، وتسبب فی جعل الملفات تلمس القلب الحدیدی ، کما هو مبین بشكل ٦ ــ ٥٧ • فاذا كانت الملفات جدیدة ، یمكن ارجاع العازل الی مكانه • وعلی كل حال ، فانه اذا لم یمكن عمل ذلك ، توضع

قطعة العازل عند المكان المصاب · واذا تعذر تحديد مكان التماس الارضى بالفحص ، يجب استخدام الزوام أو اجراء اختبار بجهاز القياس ·

اختبار القياس من قضيب الى قضيب: تستخدم الدائرة المبينة بشكل ٢ ــ ٥٨ ، مع منبع تيار مستمر منخفض الجهد ، كبطارية أو خط جهده ١١٠ فولت ، ومصباح أو عدة مصابيح موصلة على التوالى معها ، كما هــو مبين بشكل ٦ ــ ٥٩ · ضع طرفى دائرة الاختبار على الموحد ، ثم اربطها فوقه بعدة نفات من حبل تلفها حول الموحد ، كما هو مبين بشكل ٦ ــ ٦٠ · ضع حد طرفى ملليفولتمتر تيار مستمر على العمود ، وضع الطرف الآخر على أحد قضبان الموحد ، يجب أن ينحرف مؤشر الجهاز اذا كان هناك تماس أرضى · حرك طرف جهاز القياس من قضيب الى آخر حتى يظهر انحراف ضئيل فى ابرة الجهاز ، أو لايظهر انحراف على الاطلاق ، فيكون الملف الموصل الى هذا القضيب هو الملف المتماس مع الارض ، ويبين شكلا ٦ ــ ٦٠ ،

تحدير: اذا كان المحرك ذا قطبين يوضع طرفا دائرة الاختبسار على. قضيبين متقابلين على الموحد ، آو أى كسر من ذلك ، وتؤخذ قراءات جهاز القياس على القضبان التى بين طرفى التوصيل ، وفى حالة المحرك ذى الاربعة الاقطاب يجب آن تكون المسافة بين الطرفين ربع عدد القضبان ، وفى المحرك ذى الستة الاقطاب تكون المسافة سدس عدد القضيبان ، وهكذا ، يجب أن يكون الميار المار فى المنتج كافيا لاعطاء ما يقرب من ثلاثة أرباع قيمة الانحراف الكلى للمؤشر ، ويمكن الوصيول الى ذلك بوساطة تغيير عدد المصابيح الداخلة فى الدائرة ، أو جهد البطارية المستعملة ،

الاختبار بوساطة الزوام: الزوام، المبين بشكل ٦ ــ ٦٣ ، جهاز يستخدم للكشف عن التماسات الارضية ، والقصورات ، والفتحات في الملفات الموجودة على منتج وتحديد مكانها • وهو يتكسون من ملف من السلك ملفوف على قلب حديدي ، وموصل الى خط تيار متردد ١١٠ فولت • ويصنع القلب عموما على شكل حرف H ، وبه فتحة عند القمة ، يمكن ان يبيت فيها المنتج ، كما يظهر في شكل ٦ ــ ٦٤ • وعندما يمر تيار متغير في ملف الزوام ، ينشأ في ملفات المنتج جهد بغعل عملية المحول •

وفيما يلى الطريقة المتبعة لاختبار المنتج ، للكشف عن التماسات الارضية ، بوساطة الزوام :

ضع المنتج على الزوام ، وأمرر انتيار في ملفه ، ضع أحد طرفي ملليفولتمتر تيار متردد على قضيب الموحد العلوى ، ضع الطرف الآخر لجهاز القياس على العمود ، كما يظهر في شكل ٦ - ٥٦ ، اذا سجل جهاز القياس قراءة ، أدر المنتج حتى يصبح القضيب التالي عند القمة ، وأجر الاختبار بالطريقة السابقة ، استمر على هذا المنوال حتى تصل الى قضيب لا يعطى انحرافا ، وهذا يعنى أن الملف المتماس مع الارض موصل الى هدذا القضيب ،

الاختبار بالمحاولة: يمكن تحديد الملف المتمساس مع الارض بدون استخدام الزوام، أو اختبار القياس من قضيب الى قضيب، وذلك باتباع الطريقة الآتية: في حالة الملفات الانطباقية، فك طرفى قضيبين من قضبان الموحد، يكونان على جانبين متقابلين من الموحد، وافصل كلا منهما، كساترى في شكل ٦ - ٦٦٠ استعمل دائرة مصباح الاختبار، وحدد أيا من نصفى الملفات هو المتماس الرضا، ويكون ذلك بلمس العمود بأحد طرفى دائرة الاختبار، ولمس الاطراف المفصولة بالطرف الثانى والذي يتسبب في اضاءة المصباح منها يكون هو النصف المتماس مع الارض من الملفات، أما النصف الآخر فليس به تماس و المناف المناف الآخر فليس به تماس و النصف المتماس مع الارض من الملفات ،

افصل الطرفين الموصلين الى أحد قضيان الموحد ، عند المنتضف تقريبا ، فى النصف المتماس مع الارض من المنتج ، كما ترى فى شكل آدر الاختبار كما سبق ، هذه الطريقة تنفى احتمال وجسود التماس فى ثلاثة أرباع الملفات ، استمر على هذا المنوال بطريقة نفى احتمال وجود التماس ، حتى يتحدد الملف المتماس مع الارض ،

اصلاح الملف المتماس مع الارض: بعد تعيين الملف المتماس مع الارض، يصبح من انضرورى معرفة السبب، واصلاحه لو أمكن، ويكون السبب عادة تعزقا في عازل المجرى، أو ضغط احدى الرقائق على الملف عند نقطة معينة واذا كان مصدر الخلل ظاهرا، فقد يكون من المحتمل علاجه بسرعة ، وذلك بوضع عازل جديد اذا احتاج الامر ؛ أو اعادة الرقيقة الخارجة الى مكانها الصحيح و واذا لم يكن الخلل ظاهرا، فقد يكون من الضرورى اعادة مكانها الصحيح من أو كل الملفات ، أو حذف الملف المعيب من الدائسرة وتستمعل الطريقة الاولى ، وهي اعادة اللف والعسزل ، اذا كان من اللازم وجود الملفات بأكملها في الدائرة وسوف يتوقف استخدام الطريقة الثانية على عدة عوامل ، كالوقت ، والنفقات ، ونوع المحل القائم بالاصلاح و

وتشتمل الطريقة الثانية على الخطوات الآتية :

افصل كلا من طرفى الملف المتماس مع الارض من قضيبى الموحد • ضع وصلة بين هذين القضيبين تقصرهما • يبين شــكلا ٦ ـ ٦٨ و ٦ ـ ٧٠ كيفية رفع الملف ، الملفوف بالنخية ، من الدائرة • ويبين شــكلا ٦ ـ ٧٠ و ٦ ـ ٧١ على الترتيب، كيفية رفـــع ملف انطباقى ، وملف تموجى ، من الدائرة •

وعلى الرغم من أنه في هذه الطريقة يبقى الملف المتماس مع الارض على المنتج ، فانها تؤدي الى عزله كهربيا من دائرة المنتج ،

وبعد ثف طرفى الملف المفصولين بالشريط ، يبقيان فى مكانهما الاصلى ، وذلك بدون أن يلمسا الموحد • وإذا كسان الملف متماسا مع الأرض فى مكاتين مختلفين ، اقطعه بينهما ، لكى تمنع تولد تيارات تأثيرية فيه • ولكى تمرف ما أذا كان هناك تماس أرضى فى مكانين أم لا ، ضع المنتج على الزوام وأجر اختيار الكشف عن قصورات •

## الاختبار للكشف عن الملفات المقسورة

الاختبار بوساطة الزوام: يعود السبب في وجسود ملغات مقصورة في ملغات جديدة عادة الى الاهمال ، وشسدة الطرق المتكرر على الملغسات ، وخصوصا اذا كان اللف مصنوعا بطريقة محكمة ، وتحدث هذه القصورات عندما تتلامس لغتسان في ملف تلامسا كهربيا ، أو عندما يتلامس ملف مع الملف المجاور له كهربيا ، أو عندما يحدث قصر بين جانبي ملفين في مجرى واحد (قصر على النصف) ،

فيما يلى الطريقة المتبعسة في الاختبسار للكشف عن دوائر القصر في منتج :

ضع المنتج على الزوام ، ومرر التيار في ملغه ، أمسك بقطعة رقيقة من المعبن ، كسلاح منشار يدوى ، فوق المجرى العلوى في المنتج ، كما ترى في شكل ٦ ـ ٧٢ · ويجب الامساك بسلاح المنشار ، بحيث يكون نوق المجرى مباشرة ، وعلى امتداد طوله ، أذا كان الملف الموجود بهسذا المجرى مقصورا ، فسوف يهتز سسسلاح المنشار بسرعة ، ويحدث ضجة تشبه نوم الحيوانات ، وأذا ظل السلاح ساكنا ، فهذا دليسل على أنه لا يوجد أي قصر في الملف الذي تحت الاختبار ، بعد اختبار المجارى الموجودة على قمة المنتج بسلاح المنشسار ، أدر المنتج ، بحيث تأتى بضعة مجار أخرى الى قمة المنتج بسلاح المنشسار ، أدر المنتج ، بحيث تأتى بضعة مجار أخرى الى

القمة · اختبرها بنفس الطريقة ، واستثر على هذا المنوال ، حتى تختبو المنتج بأكمله ·

اذا كان المنتج كبيرا جدا ، يمكن وضع الزوام فوقه واختباره بنفس الطريقة السابقة ، وفي بعض المحلات يوضع الزوام في الجانب ، مع امكان تحريكه الى أعلى والى أسفل ، ويكون المنتج في هذه الحالة راكب على حصانين من الحديد الى جانب الزوام في اثناء اجراء الاختبار ،

اذا كان المنتج محتويا على توصيلات متقاطعة ، أو معادلة ، ف لا يمكن اختباره بسلاح المنشار اليدوى • ذلك لان هذا النوح من المنتجات سوف يتسبب في جعل السلاح يهتز عند كل مجرى ، مما قد يجعلنا نستدل على المكان وجود قصر في كل ملف • وعلى كل حال ، فان هذا ليس صحيحا ، ومبوف يكون من الضرورى اختبار هدا النوع من المنتجات بجهاز قياس •

يتسبب الملف المصور ، في المنتج الملفوف لفا انطباقيا ، أو لفا تموجيا ، في جعل سلاح المنشسار يهتز فوق مجريين ، معينا بذلك المجريين الملاين يوجد بهما جانبا الملف المقضور ، ويجب وضع علامة بالطباعير على هذين المجريين ، فاذا حبث الاهتزاز في سلاح المنشار عند آكثر من مجريين ، فهن المختمل أن يكون أكثر من ملف واحد مقضورا ، وفي لف تموجي ذي أربعة المختمل أن يكون المسلاح عنه اربع نقط ، أذا كان القهر بين قضهيبين منجاورين ، وفي لف تموجي ذي ستة اقطاب ، سوف يهتز السلاح عنه منجاورين ، وفي لف تموجي ذي ستة اقطاب ، سوف يهتز السلاح عنه سبب نقط ،

من السهل مسواه أكان اللف أنطباقيا أم تموجيا مستبع طرفى ألملف المعيب ، ومعرفة مكان توصيلهما على الموحد ، ويكون الامر أكثر صعوبة فى حالة اللف التموجى ، ولذلك فسوف يكون من اللاؤم استخدام جهاز قياس للتتبع ، ويكون هذا على الاخص صحيحا ، اذا كان قضييان من الموحد هما المقصوران ، ولمعرفة مكان الطرفين غلى الموحد بالضبط ، ضمع المنتج على الزوام ، استخدم ملليغولتمترا الاختبار القضيان المتجاورة ، وحيث تكون القراءة على اللجهاز أقبل من المعتساد ، دل ذلك على وجود قصر ،

الأختبار بعهاز القياس من قضيب الى قضيب : هذه طريقة لايجاد الملف المتصور ، أكثر كفاية ، كنا ينكن الاعتماد غليها أكثر من طريقة اختبار الزوام وجهاز القياس ، ويفضل استخدامها عليها ، وفيما يني التوجهات الخاصة بهذه الطريقة ،

ضع المنتج على حصائين ، وصل الموحد الى منبع تيار مستمر ، مستخدما الدائرة المبينة بشكل ٦ - ٧٧ · ضع طرفى ملليغولتمتر تيار مستمر على قضيبين متجاورين ، مبتدئا بالقضيبين ١ ، ٢ ، واسمح للتيار المار خلال المنتج أن تبلغ قيمته ما يسبب انحراف الجهاز بمقدار ثلاثة أرباع قيمته الكاملة · فاذا كان الملف الموصل الى هـذين القضيبين في حالة جيدة ، فسوف يكون الانحراف المسجل على الجهاز عاديا · حرك طرفى الجهاز على القضيبين التاليين ٢ ، ٣ ولاحظ القراءة · يجب أن ينحرف مؤشر الجهاز بنفس القيمة السابقة ، فاذا كانت القراءة آقل ، أو صفرا ، دل ذلك على أن الملف الموصل بين هذين القضيبين في حالة قصر ·

تحديد: سوف تكون القراءة الناتجة أقل قليلا، اذا كان الملف كية من السلك أقل من الآخرين وفي حالة اللف ذي الخية ، والملفات الاخرى التي توضع في المجارى بالملف ، تختلف قراءات الجهاز اختلافات طفيفة ، عند آخذ القراءات المختلفة حول الموحد ، والسبب في ذلك أن الملفات تصبح أكبر ، عند وضعها واحدا فوق الآخر ، وللتأكد من أن القراءة المنخفضة تدل على وجود قصر ، ضمع المنتج على الزوام ، واختبره للكشف عن قصورات ، فاذا دل الاختبار على الزوام على أنه على ما برام ، فإن القراءة المنخفضة تعنى حينئذ قلة في سلك الملف أو في طوله ، يستدل على وجود ملف مقصور ، في حالة لف تموجي ذي أربعة أقطاب ، أذا كانت القسراءة المسجلة نصف القراءة المعتادة تقريبا ، ويكشف عن مشل هسذا الملف على جانبين متقابلين من الموحد ،

## الغاء ملف مقصور على المنتج

اذا دل الاختبار على وجود أكثر من ملف أو ملفين مقصورين على منتج ، كان يعمل منت عد سنين ، فان خير ما يتبغ هو اعادة لف المنتج بأكمله ، وهذا هو ما ينصح به ، لانه من المحتمل أن تكون ملفات المنتج قد تعرضت للسخونة بما فيه الكفاية ، حتى أضبحت متفحمة وهشت ، فتنتج قصورات أخرى أثناء العمل في المنتج على النضد ، واذا كسان المقصور ملفا أو ملفين والباقي على مايظهر في حالة جيدة ، فمن الممكن فصل أمثال هسنده الملفات من الدائرة ، بدون اضعاف قيمة معامل الجسودة أمثال هسنده المطريقة التي تتبع لفصل الملفات المقصورة من الدائرة على نوع المنتج ،

# فصل ملف مقصور من منتج ملفوف لفا ذا خية

اذا فرضنا أنه أمكن تحديد مكان الملف المقصور ، فأن الخطوة التالية تكون قطع اللفات التي يحتويها الملف على جانب المنتج المقابل للموحد • تأكد من قطع كل نفة من الملف ، منعا لحدوث تيارات تأثيرية في الملف المقصور ، مما يتسبب عنه الضرر للملفات الاخرى •

يؤدى قطع الملف المقصور الى احداث فتح في الملفات ، ولما كان القضيبان الموصلان الى هـنا الملف معروفين ، فانه يمكن تفادى الفتح بعمل توصيلة بين هذين القضيبين • تبين الاشكال ٦ – ٧٤ ، و ٦ – ٧١ الدوائر المتكونة بهـنه الطريقة في لف ذى خية ، ولف انطباقي ، ولف تموجى • وشكل ٦ – ٧٧ يبين منظرا آخر لشكل ٦ – ٧١ • وتوجد طريقة أخرى لفصل الملف ، تشتمل على قطع الملف كما سبق آن بينا ، ثم اجدل لفات أحد الجانبين معا ، وكذلك الجانب الآخر • قبل اجراء عملية الجدل. تأكد من عدم وجود أي عازل على الأسلاك • ليس من الضروري وضع وصلة على الموحد في هذه الطريقة ، بل وليس من الضروري لمس الموحد لإى سبب من الأسباب •

هذه الطرق فى فصل الملفات من الدائرة غير مستحبة ، لان الملف قد يكون موجودا فى قاع المجرى ، ومن العسير لذلك الوصول اليه بغرض قطعه والى جانب ذلك فقد يلحق الضرر بالملفات الأخرى فى أثناء عملية فصل الملف المعيب ، ولذلك يقترح إتباع مثل هذه الطرق فى الحالات الاستثنائية ،عندما يتدخل عامل الوقت فى الموضوع ، أو تكون الحاجة ماسة الى اصلاح مؤقت ، مما يجعلها ذات فائدة ،

# فصل ملف مقصور من ملفات انطباقية لمنتج من الحجهم التوسط

فى هذا النوع من المنتجات قد يكون من الممكن الوصول الى الملف اللازم فصله ، ولكن من المستحيل فصل الملف التالف وحده • والطريقة هى نفسها بالضبط التى اتبعت فى حالة اللف دى الخية المبينة بشكل 7 \_ 22 • والخبرة وحدها هى التى تعلى الطريقة السليمة الواجب اتباعها فى كل عمليات القطع هذه ، وسوف يجد المبتدىء صعوبة فى معالجة هذا الأمر ، ولكن العامل المتمرن لن يحتاج الا الى رقت قصير لتقرير ما يجب اتباعه •

فصیل ملف مقصور علی منتج ذی لف تموجی ؛ یکون طرفا آی ملف علی منتج ذی اربعة اقطاب ، ملفوف لغا تموجیا ، موصلین الی ناخیتین متقابلتین

تقریباً علی الموحد • واذا قطعنا ملفا مقصدورا لفتحه ، فسدوف یکون من الضروری حینئذ وضع وصعلة بین القضیبین الموصلین للملف المعیب • وهذا یعنی آن الوصلة سوف توضیع بین قضییبین علی ناحیتین متقابلتین من الموحد ، کما هو مبین بشکلی ۲ ـ ۷۲ ، و ۲ ـ ۷۷ .

عندما يجرى اختبار ، بجهساز انقياس من قضيب الى قضيب ، على منتج منفوف لفسا تموجيا ، ذى أربعة أقطاب ، فسوف يظهر أثر الملف المقصور على جهاز القياس فى ناحيتين متقابلتين من الموحد ، وهذا لا يعنى أن هناك ملغين مقصورين ، وانما يعنى أن الملف المقصسور ظهر فى الدائرة مرتين ؛ وذلك لان التيسسار يمر فى ملفين على اثنوالى ، قبل أن يصل الى القضيب المجاور ، فى حالة اللق التموجى ذى الاربعة الاقطاب ،

## الاختبار للكشف عن الدوائر أافتوحة:

قد تنتج الدوائر المفتوحة في المنتج بسبب ضعف توصييل الاطراف الموجودة في قضبان الموحد ، أو بسبب قطع في سلك ملف على المنتج ، وفي كلتا الحالتين ، سوف تتسبب مشل هيذه الحالة في احداث شرارة عنيد الفرش ، ويمكن في الغالب كشف التوصييلات الضعيفة والاسلاك المقطوعة بمجرد النظر ، فاذا تعذر ذلك ، يجب أتباع وسيائل أخرى للكشيف عن الفتح ،

الاختبار من قضيب الى قضيب: هيى المنتج للاختبار بالملليفولتمتر عبر القضبان ، كما هو مبين بشكل ٦ ـ ٧٨ . لن يسجل الجهاز أى قراءة ، حتى يصبح طرفاه موصلين الى القضيبين اللذين يتصل بهما طرفبا الملف المفتوح وسوف يقفز مؤشر الجهاز عند هذا الوضيج منحرفا بشدة ، ويجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنعه من أن ينجنى أو ينكسر .

اصلاح ملف مفتوح في ملفات انطباقية: تتوقف الطريقة التي تتبسع المصلاح الملف المفتوح ، الى حد كبير ، على مقدار الوقت المعين للاصداح ، وعلى نوع العمل الذي تخصص فيه محل الإصلاح المنشود ، اذا وجد ملف أو ملفان مفتوحين ، فان الحل المناسب لذلك ، بطبيعة المحال ، يكون بالاستبدال ، وتكون اعادة لف المنتج في العادة ضرورية ، والطريقة الاخرى ، وهي أقل كفاية ، تكون بعمل وصدلة بين المقضيين الملذين ثبت أنهما مفتوحان ، وذلك بلعصمام قطعة من السلك بالقصدير في مجريي انقضيين ، وبين شكن ٣ ــ ٧٩ الدائرة التي تتكون بالقصدير في مجريي انقضيين ، وبين شكن ٣ ــ ٧٩ الدائرة التي تتكون

بهذه الطريقة • وهذه هي الطريقة الموحيدة التي يمكن استخدامها في كثير من الحالات • وهناك طريقة أخرى لعمــل وصلة بين قضـيبين ، وذلك بكشيط بعض الميكا التي بينهما ودك قطعة من السلك بينهما ، ثم لحامهما مع القضيبين •

اصلاح ملف مفتوح في نف تموجي: طريقة اختبار ملفات تموجية بجهاز القياس هي نفسها الطريقة التي اتبعت مع الملفات الانطباقية ولما كان كل ملف على منتج ملفوفا لفا تموجيا ذي أربعة أقطاب ، موصسلا الى ناحيتين متقابلتين على الموحد ، فإن الوصلة للملف المفتوح تكون كالمبينة بشكل مد ما وهناك طريقة تحتاج الى وقت ومجهود أقل من ذلك ، ولكنهسا تستلزم رفع ملفين بدلا من ملف واحد ، وهي مرضية في أغلب الاحيان وهذه الطريقة ، وهي مبينة بشكل ٦ ـ ٨١ ، تكون بعمل وصلة بين القضيبين المتجاورين اللذين ثبت وجود الفتح بينهما ، وهذه الوصلة تغني عن الوصلة الطويلة من أحد جانبي الموحد الى الجانب الآخر .

الاختبار بالزوام المكشف عن ملف مفتوح: لتحسديد الملف المفتسوح باستخدام الزوام ، ضع المنتج على الزوام بالطريقة المعتادة واحتبر القضيبين العلويين المتجاورين بطليفولتمتر تيار متردد و أدر المنتج واستمر في اختبار القضبان المتجاورة عندما يصبح الملليفولتمتر موصلا بين القضيبين المتصلين بالملف المفتوح ، فإن مؤشر الجهاز لن ينحرف وسوف ينحرف المؤشر عند باقى القضبان ويمكن اجراء الاختبار للكشف عن الملف المفتوح بدوناستخدام جهاز القياس ، وذلك بقصر القضيبين العلويين بوساطة قطعة من السلك ، كما هو مبين بشكل ٦ – ٨٢ ، فإذا لم تحدث شرارة دل ذلك على وجود ملف مغتوح وقد يكون الفتحاما عندقضيب الموحد ، واما في الملف نفسه ويمكن استخدام هذه انظريقة للاستدلال على مكان طرفي ملف مقصور ومع ذلك فإن اجراء الاختبار بسلاح المنشار اليدوى هو افضل طريقة للعشور والملف المقصور والملف المنسار الملف المقصور والملف المقصور والمنا الملف المقصور والملف المقصور والمنافق الملف المقصور والمنافق المنافق المقصور والمنافق المنافق المقصور والمنافق المنافق المقصور والمنافق المقصور والمنافق المقصور والمنافق المقصور والمنافق المقصور والمنافق المقصور والمنافق المنافق المنافق والمنافق المنافق والمنافق والمن

## الاختبار للكشف عن الملفات المعكوسة

ينشأ وجود الملفات المعكوسة على المنتجات التي أعيد لفها حديثا فقط ، وهي تأتى نتيجة للخطأ في وضبع الاطراف في قضبان الموحد · وتختلف طريقة تحديد الملف المعكوس باختلاف أبواع الملفات ·

الاختبار من قضيب الى قضيب فى اللف ذى الخيسة: هيى المنتج للاختبار من قضيب الى قضيب عند وضع طرفى جهاز القيساس على قضيبين متصلين بملف معكوس ، كما هو مبين بشكل ٦ ـ ٨٣ ، تكون القراءة التى يسجلها الجهاز معكوسة وعند وضع طرفى الجهساز على القضيبين السابقين للملف المعكوس ، وعلى القضيبين التاليين له ، يسجل الجهاز ضعف القراءة و بالرجوع الى شكل ٦ ـ ٨٤ نجد أنه اذا كانت خيتان فى لف ذى خية معكوستين ، نحصل على ضعف القراءة ، ثم على خيتان فى لف ذى خية معكوستين ، نحصل على ضعف القراءة ، ثم على قراءة معكوسة ، ثم ضعف القراءة مرة ثانية ، وفيما عدا ذلك يجب قراءة معكوسة ، ثم ضعف القراءات عادية ،

الاختبار بقضيب مغناطيسى: للكشف عن ملف معكوس فى ملفات اخرى ، غير ذات الحية ، يحرك قضيب مغناطيسى فوق كل مجرى ، فينشأ عن ذلك تيار بالتأثير فى الملف الموجود بهذا المجرى ، فاذا وصل جهاز قياس بين القضيبين الموصلين لهذا الملف ، كما يظهر فى شكل ٦ ـ ٥٨ ، فسوف يتحرك المؤشر ، فاذا وجد ملف معكوس على المنتج ، فان التيار المنتج بالتأثير سوف يمر فى الجهاز فى الاتجاه العكسى ، فيسجل الجهاز قراءة معكوسة ،

يبين شكل ٦ ــ ٨٦ طريقة أخرى · عند اسرار تيار مستمر خلال الملفات ، وتوضع بوصلة الى جانب كل ملف على التتابع ، فأن ابرة البوصلة سوف تعكس اتجاهها عند وصول البوصلة الى الملف المعكوس ·

## اصلاحات الموحسد

یبین شکل ٦ – ٨٧ الأجزاء المختلفة للموحد ، وهی تشتمل علی عدد من قضبان الموحد ، وعدد مساو له من قطاعات المیکا ، ومن قلب حدیدی مکون من حلقتین جانبیتین ، شم من اسطوانة رابطة توضع علیها القضبان وقطاعات المیکا .

تصبع قضبان الموحد من النحاس الجيد ، وتشكل كما يظهر في شكل  $T - \Lambda\Lambda$  ، وهي ذات جوانب مائلة ، والجانب العريض فيها يكون ناحية القمة • وتقطع القضبان على الجانبين جزئيا عند القاع على شكل حرف V والجلقتان الجانبيتان اللتان تتلامان مع القطاعات التي على شكل V في القضبان ، تمسك بقضبان الموحد كلها معا جنبا الى جنب • ومن النادر استبدال قضبان مفردة في الموحد ، لأنها مهمة غير عملية •

تستعمل قطع الميكابين القضبان المتجاورة لمنعها من التلامس ، وغالبا ما يكون من الضرورى استبدالها • وتقطع هذه القطع من ألواح من الميكا ذات سمك مناسب ، وتوضع بين القضبان • وعند الاستبدال يجب ان يكون سمك المقطع الجديدة هو نفسه سمك الميكا الأصلية ، والا فقد يصبح الموحد اما مفككا ، واما مربوطا باحكام أكثر من اللازم •

تصنع الحلقتان الجانبيتان منالحديد ، ويطلق على كل منهما حلقة V وهي تعزل بالميكا التي يطلق عليها حلقة الميكا V و و ثبت الحلقتان في قطاعات القضبان التي على شكل V ، فتمسك كل القضبان معا ، وفي احد أنواع الموحدات ، تضغط الحلقة V على قضبان الموحد لتمسكها معا بوساطة صامولة كبيرة تربط على الأسطوانة الرابطة ، ويمكن وجبود صامولة على كل جانب من جانبي الموحد ، و تبين الأشكال من V الى حامولة على كل جانب من جانبي الموحد ، و تربط بعض الموحدات بوساطة مسامير محنواة تمتد من حلقة جانبية الى الحلقة الأخرى ، كما لا تزال بعض عزلها ، ولا يمكن اعادة عزلها ،

عند فك موحد ، تحل الصامولة الرابطة أولا ، ثم يطرق على القضبان خفيفا بمطرقة ، وسوف يؤدى ذلك الى خروج حلقة ٧ الامامية من الأسطوانة الرابطة ، وفي نفس الوقت تتفكك القضبان وتنفصل عن يعضها • وتكون قطاعات الميكا في العادة ملتصقة بالقضبان ، فيصبح من اللازم استخدام مطواة لفصلها عنها • وقد يكون من الضرورى كشطقطع صغيرة من الميكا من على القضبان ، على الرغم من أن ذلك قد يخلف وراءه أجزاء خشسنة ، فاذا كان الأمر كذلك ، يستخدم ورق صنفرة متوسط الدرجة لتنعيم جانبي القضيب • ويجب الاحتفاظ بقطع كاملة من الميكا المياس سمكها بوساطة الميكرومتر • ويكون سمك الميكا عادة من ٢٠٠٠ وطولها ثلاث أقدام ويطلق عليها قطع الميكا على شكل ألواح عرضها قدمان ، وطولها ثلاث أقدام ويطلق عليها قطع الميكا ، وتفصيل حلقات الميكا الجديدة عليها وعليها •

### تشكيل قطع الميكا الجديدة

بعد تحديد سمك الميكا ، اقطع العدد اللازم من القطع ، وذلك بعمد وضع أحد قضبان الموحمد على لوح من الميسكا ، وتقسيمة تبعا لذلك الى

مستطیلات ، کما یظهر فی شکل ۲ – ۹۶ و ویمکن عمل ذلك ایضا بقیاس طول أحد القضبان وعرضه ، وتسجیل هذین القیاسین علی لوح المیكا ، ومن المستحسن نضمان ضبط القیاس اضافة زیادة الی القیاسات الفعلیة تقرب من عمم من البوصة ، اقطع بعد ذلك مستطیلات المیكا بقاطع ورق أو بمقص ،

لكى تقطع شكل V فى قطع الميكا اتبع الطريقة المبينة بشكل  $\Gamma$  - 90 فضع ما يقرب من ستة مستطيلات من الميكا بين قضيبين ، واربط المجموعة كلها فى منجلة ، مع العناية بجعل القضيبين فى وضعين متقابلين ومتماثلين تماما • استعمل منشارا يدويا لقطع الميسكا على طول الحطوط المنقولة ، كما يظهر فى الرسم • لا تجعل سلاح المنشار يلمس القضيبين ، لأنه بذلك سوف يقطع فى الميكا أعمق من اللازم ، كما آنه سوف يضعف القضيبين فى نفس الوقت • اعكس وضع قطع الميكا والقضيبين على المنجلة ، واقطع النصف الآخر • لا تحدث أى تغيير فى وضع القضيبين وقطع الميكا بالنسبة لمعضها فى أثناء ادارتها على المنجلة .

سوف تصبح احرف الميكا خسنة نبيجة نقطعها بسداح المنشار ، لذلك يلزم تنعيمها بوسساطة مبرد سكين أثناء وجود القضيبين وقطع الميكا في المنجلة • ويجب برد الميكا حتى تصبح في نفس المستوى مع أشكال ألى في القضيبين ، والا فلن يمكن ربط الموحد بالاحكام الكافي • ارفع قطع الميكا من بين القضيبين وضع كلا منها على وجهيها على التوالي فوق قطعة من ورق الصنفرة الناعمة ، وحكها بلطف لكي نزيل آخر آثار المشونة على أحرفها • كرر هذه العملية مع القضبان • هذه مجرد طريقة واحدة لتشكيل قطع الميكا ، وبعض العمال يقطعونها واحدة فواحدة بوساطة مقص وتختلف الطريقة باختلاف الأشخاص •

## عمل معلقات ميكا جديدة على شكل ٧

الى جانب عمل قطع الميسكا الجديدة ، قد يكون من الضرورى ايضسا تجديد حلقتى الميكا V ، ويمكن استعمال الحلقتين القديمتين كنموذج لهذا الغرض ، أو يمكن استخدام حلقة الحديد ·

لكى يمكن استخدام الطريقة الأولى يجب الاحتفاظ بكل ما يمكن حفظه من حلقة الميكا القديمة واذا لم يكن الموحد قد أعيد عزله على الاطلاق والمدوف تكون الحلقة قطعة واحدة ورحلقة V في الواقع عبارة عن حلقتين

منفصلتين ، واحدة خارجية وواحدة داخلية ، وتدخل احداهما في الآخرى بالضبط ، كما يظهر في شكل ٦ ـ ٩٧ · ولجعل هذه الحلقة مزدوجة ، لابد من استخدام آلة للصب ومكبس ، ولما كانت هذه المعدات غير متيسرة عادة في محلات التصليح المتوسطة ، تصنع الحلقتان ، الداخلية والخارجية ، كل على حدة •

## وفيما يلي طريقة صنع حلقات الميكا :

اقطع حلقة V الأصلية على طول الخط المبين بشكل V وبذلك تفصل الحلقة الداخلية عن الحلقة الخادجية • ننفرض انه يواد عمل حلقة V الداخلية • اقطع الحلقة القديمة وسخنها على لهب غاز أو بالبورى وذلك لجعلها أكثر لينا ومنعها من التشقق • ( لا توجه اللهب الى الميكا مباشرة ) • يمكن حينشذ بسط الميكا وسلوف تتخذ شكلا كالمبين بشكل V ممكن V بشكل V

توضع حلقة V المبسوطة على قطعة من الميكا المطبوخة ، وترسم حدودها عدة مرات ، ثم تقطع هذه بالمقص من الميكا المطبوخة ، وقد يكون من اللازم استخدام التسخين أثناء هذه العملية لمنع الميكا من التقشر والتشقق ( توجد أيضسا ميكا مطبوخة V تحتاج الى تسخين V • سخن الميكا تسخينا خفيفا ثم سوها بالأصابع لكى تلائم حلقة الحديد V • الجعل سمك الحلقة هو نفسه سمك الحلقة الأصلية ، وقد يكون من اللازم استعمال عدة قطع من الميكا للحصول على السمك المطلوب • تنبع نفس الطريقة في عمل الحلقة الخارجية •

في طريقة ثانية تستخدم حلقة الحديد V كنموذج · لنفرض أنه يراد عمل حلقة الميكا الخارجية · ضع قطعة من الورق النظيف على الحلقة واضغط على الورق . كما يظهر في شكل ٦ ـ ٩٩ ، لتشكيل الحدود الحارجية ، التي تستخدم أبعادها تتحديد بعدى قطعة الميكا اللازم تشكيلها ·

وفي طريقة ثانثة تستعمل معادلة • يبين شكل ٦ ــ ١٠٠ أنحلقة. ٧ بعد قطعها وبسطها تمثل الجزء العلوى من مخروط ، ولذلك فان ابسط طريقة لاعداد حلقة ٧ تكون بايجاد مقاس المخروط الذي سوف يحتوي على الحلقة •

اصنع رسما كذلك الموجود في شكل ٦ ــ ١٠٠ ، وهو يبين مخروطاً ، والجزء المظلل فيه يمثل الحلقة ، أذا قص المخروط على طول الحط المبين ،

ثم بسط ، فسوف ينتج مقطع الحلقة الدائرى · بايجاد البعدين س ، ص ، ورسم دائرتين بهذين البعدين كنصفى قطريهما ، نكون قد وضعنا أيدينا على حل المسألة · وفيما يلى الطريقة التي تتبع لايجاد هذين البعدين :

قس البعدين أ ، ب المبينين في شكل ٦ - ١٠١ على الحلقة الحديدية ٧ بوساطة مسطرة • ويمكن تحليل المخروط أيضا إلى مثلنين ر ، ط ، وهما متشابهان ، وانما يختلفان في المساحة • ومن هذه العلاقة يمكن الحصول على معادلة بسيطة •

باستعمال البعد س كنصف قطر ، ارسم دائرة ، ارسم دائرة آخرى بداخل هذه الدائرة مستعملا البعد ص = س = + كنصف قطر + والحلقة المكونة من هاتين الدائرتين سوف تمثل حلقة + وهي مبسوطة +

### اعادة اتجميع لموحسد

بعد عمل الحلقات وتشكيل قطاعات الميكا ، تكون الخطوة التالية هي تجميع الموحد ، ويتم ذلك على الوجه التالى : ضع حلقات الميكا في موضعها على حلقة ٧ الحديدية ، وسخنها لكي يمكن ملاءمتها لها تماما ، ضع قضيبا في موضعه على حلقة ٧ ، والى جانب القضيب ضع قطاع ميكا ، ثم ضع قضيبا بعد القطاع ، وهكذا ، تأكد من وجود قطاع ميكا بين كل قضيبين ، وكن حريصا على بقاء حلقات الميكا في مكانها اثناء عملية التجميع ، بعد وضع كل القضبان وقطاعات الميكا معا ، ضع حلقة ٧ العلوية في مكانها ، ثم اربط بالصامولة أو بالمسامير ، ويسخن الموحد في آثناء عملية الربط بوساطة البورى ، أو موقد بنزن ، أو أي مصدر آخر للحرارة ،

بعد نهاية العملية يجب أن يكون الموحد محكم الربط ، وتكون جميع القضبان متحاذية ، واذا لم تكن القضبان في حذاء بعضها ، يجب حل الموحد ولى القضبان حتى تأخذ الوضع الصحيع ، يوجد لدى بعض المحلات مشابك ماسكة توضع حول الموحد أثناء عملية الربط ،

يختبر الموحد بعد عملية التجميع للكشف عن التماسات الأرضية والقصورات • ولمعرفة ما اذا كان الموحد معكم الربط بما فيه الكفاية ، اطرق

القضبان بلطف بمطرقة خفيفة · فاذا كان التجميع مضبوطا ، فسوف يصدر عن الموحد صوت رنان ، في حين يكون الصوت أجوف ، لو كان الموحد مفككا ·

## القضبان المقصورة 3

اذا وجدت قضبان مقصورة فى موحد جديد المعرل ، ولم تكن الملفات فد وصلت اليه بعد ، فمن السهل اعادة العزل بين هذه القضبان • واذا كانت الملفات قد وصلت الى الموحد ، فان العملية تصبح أكثر صعوبة • وعندما يأتى منتج مقصور الى المحل ، حدد أولا ما اذا كان القصر فى الملفات أو على الموحد ، وذلك بفصل الاطراف من القضبان المشكوك فى أمرها ، شم اختبر هذه القضبان بمصباح اختبارى لترى ما اذا كانت مقصورة أم لا •

ومن المعتاد أن نفترض أولا أن هناك قصرا جزئيا ، نتج عن ميكا متفحمة أو وساخة بين انقضبان و ولنفى هذا الاحتمال ، انحت سلاح منشاد يدوى على حجر النحت ، بحيث يصبح طرفه على شكل الحطاف ، كما يظهر فى شكل ٦ ـ ١٠٢ ، ثم اكشط به بعض الميكا وفى بعض الأحيان يكون من الضرورى الكشط فى الميكا الى عمق كبير نسبيا ، حتى يمكن ازالة القصر ، وعند كشط الميكا تكون سوداء ومحببة اذا كانت متفحمة ، فى حين تكون الميكا فى حالتها الطبيعية بيضاء ، اذا أدت هذه العملية الى ازالة القصر ، في بعث نتيجة الكشط ، ويكون ذلك بوضع حشو يطلق فيجب سد انثقب الذى حدث نتيجة الكشط ، ويكون ذلك بوضع حشو يطلق عليه أسمنت الموحد ، وهو يتكون من مسحوق الميكا المصحونة ممتزجا مع الغراء لعمل عجينة ، ويوضع الحشو بين القضبان بعطواة أو سلاح ويترك حتى يتصلب ،

واذا حدث فراغ نتيجة لانفصال قطعة من الميكا ، سد الثقب الحادث بقطعة من الميكا ، ثم غطها بالاسمنت ويجب ملاحظة أن هذا الاسمنت يكون موصلا للكهربية وهو معجون ، ولذلك يجب تركه حتى يجف تماما .

## اعادة عزل بموحد مقصور وهو موصل الاالملفات:

اذا تعذر آزالة القصر بالكشط ، ارفع عدة قضبان ، وضع ميكا جديدة بينها • ويمكن عمل ذلك بالطريقة الآتية ، مع موحد يمكن تفكيكه من الجانب الأمامي :

فك اللحام من أطراف القضبان المقصورة · حل الصامولة التي تربط اجزاء الموحد معا · اطرق طرقا خفيفا بمطرقة لفك الحلقة الجانبية وعدد

من القضبان • ارفع العلقة الجانبية ، ثم شد القضبان المقصورة بوساطة الزردية ، كما يظهر في شكل ٦ - ١٠٣ • استخدم هذه القضبان في عمل قطاعات ميكاجديدة •ضع الميكا الجديدة والقضبان في مكانها وأعد التجميع •

اذا كان هناك قصر واحد فقط ، والموحد يفتح من المخلف ، فمن السهل اجراء الاصلاح برفع الطرفين من أحد القضبان ، والتأكد من أنهما ملحومان معا ، ثم لفهما بالشريط بحيث لا يمكن أن يلمسا الموحد • صل بعد ذلك القضبين المقصورين معا ، والدائرة الناتجة من هذه العملية مبينة بشكل آ \_ 3 - 4 • وفي أنواع أخرى من الموحدات قد يكون من الضرورى رفع الموحد بأكمله من فوق العمود •

### القضبان المتماسة أرضيا:

ينشأ التماس الأرضى عادة عند حلقة الميكا الأمامية ، ويحدث ذلك لأن جزءًا من الحلقة الأمامية مكشوف ممسا يؤدي إلى تراكم الزيت والغبسار والأوساخ عليه • ويمكن معرفة التماس بسهولة ، إذ ينشأ في العادة ثقب كبير ، كما أن جزءًا من حلقة الميكا يكون قد احترق تمامًا ، عند مكان النماس • وخير طريقة للتخلص من هذا كله أن ترفع الحلقة الأماميــة ، وتقطع الجزء التالف من حلقة الميكا ، وتستبدل بجزء سليم ، كما يظهر في شكل ٦ ــ ١٠٥ وقد يكون من اللازم وضع قطاعات ميكا جديدة في نفس الوقت • تأكد من أن قطع الميكا على الحلقة متداخلة فوق بعضها ، وذلك لمنع احتمال عودة ظهور التماس الأرضى • وإذا لم يكن الموحد يفتح من الأمام ، يرفع من مكانه بوضع المنتج في مكبس ايدروليكي ، ثم يضغط الموحد الى الخارج • واذا كان من المستحيل رفع الموحد بدون الاضرار بالملفات ، يخرط الموحد القديم على المخرطة خرطا تاما ، ويجب تسجيل أبعاد الموحد قبل القيسام بهسذا الاجراء ، حتى يمكن بناء موحد جديد • حسندا هو ما يحدث غالبا في حالة المنتجات الصغيرة ، وعند عمل الموحد الجديد فمن المستحب وضع رباط من الحبل حول حلقة الميكا الأمامية ودهنها بنوع جيد من الورنيش العساذل أو الجملكة ، وسنوف يمنع ذلك الزيت والأوساخ ، ألى حسد كبير ، من التغلغل تحت انقضبان ، والتسبب في عمل القصورات والتماسات الأرضية •

#### القضيان العالية:

يمكن العثور على القضبان العاليسة ، كالمبينة في شكل ٦ ـ ١٠٦ ، وذلك بامرار الأصابع فوق القضبان · وتنشأ هذه الحالة نتيجة للتفكك الذي

يصيد الموحد بفعل الحرارة الزائدة ، أو القضبان المقصورة ، أو عسدم اتقان التجميع ، وهكذا · ولعلاج هذه الحالة اطرق على القضيب خفيف بمطرقة حتى ياخسذ الوضع الصحيح ، ثم أحكم رباط الصامولة · اخرط الموحد على المخرطة أو حكه بالحجر اذا كان في محرك ·

أحجار الموحد: تصنع آحجار الموحد على درجات متفاوتة من الخشونة وهي تستخدم ثتنعيم الموحد اذا كان سطحه خشنا وتستحسل الأنواع الآكثر خشونة في حالة الموحدات ذات السطح الحشن جدا ، في حين تستخدم الأنواع الأقل خشونة في المراحل النهائية لعملية التنعيم ، وفي حالة الموحدات التي لا يكون سطحها زائد الخشونة وفي حالة القضبان العاليسة يجب استخدام درجة متوسطة ويعسك بالحجر في اليد ، بينما يكون المنتج دائرا ، ويضغط به على الموحد حتى يصبح سطحه ناعما ، ثم يمسك بنوع ناعم من ورق الصنفرة ويضغط به على الموحد لاتمام العملية .

#### القضران المنخفضة

يمكن معرفة القضيب المنخفض ، كالمبين بسمسكل ٦ - ١٠٧ بامرار الأصابع أيضا على الموحد ، وقد تنشأ هذه الحالة نتيجة لضربة من جسم ثقيل ، ولعلاج مثل المحالة السمابقة : اخرط الموحد على المخرطة ، وحكه بالحجر ثم بالصنفرة ،

## الميكا العاليسة

اذا كانت قطاء تن الميكا أعلى من قضبان الموحد التي تحيط بها ، تنشأ الحالة المسماة بالميكا العالية ، وقد ترجع هذه الحالة الى حقيقة أن قضبان الموحد تتأكل بسرعة أكثر من قطاعات الميكا ، ويمكن أن يكون السبب في ذلك استعمال فرش كربون رديئة ، فحينما تكون الميكا في مستوى سطح القضبان يجب استخدام فرش من نوع صلب ، بحيث تتأكل الميكا بنفس معدل تأكل القضبان ،

ویکون علاج هذه الحالة بقطع المیکل حتی تصبح تحت مستوی سطح القضبان • ویمکن اتمام هذه العملیة باستخدام آلة تتکون من محرك كهربی صغیر بعجلة منشار علی محوره • وفی إثناء وجود المنتج علی مخرطة یعمل قطع فی كل قطاع من المیكا بحیث یصبح تحت مستوی سطح القضبان بما یقرب من الم

نفس سمك الميكا • ويمكن قطع الميكا الى ما تحت مستوى سطح القضبان باستخدام مبرد صغير معد خصيصا لهذا الغرض • ويجب العناية بمراعاة الا تبقى أية أجزاء من الميكا على جوانب القضبان ، كما يظهر على يمين شكل 7 ـ ١٠٨ • فاذا كانت هُناك ميكا على الجوانب يمكن ازالتها بسهولة بقطعها بوساطة سلاح منشار يدوى •

# الباب السابع

# محركات التيار المستمر

محرك التيار المستمر هو آلة يمكن ، عند تغذيتها بالتيار الكهربى ، أن تستخدم فى الأشغسال الميكانيكية ، كادارة المضخات ، وآلات الورش ، وهكذا ، وتستخدم محركات التيار المستمر على نطاق واسع أيضا فى الاستعمالات التى تحتاج الى تنظيم السرعة ، ولهذا السبب تساق معظم عربات التروللي ، وانقطارات الكهربية ، والمصاعد بمحركات التيار المستمر ، وهى تصنع بأحجار تتراوح بين بلم من الحصدان وآلاف الأحصنة ، وشكل ومى تصنع بأحجار مثاليا للتيار المستمر ،

# التكوين

أجزاء محرك التيار المستمر الرئيسية هي المنتج ، والاقطاب المغناطيسية ، والاطار ، والغطاءان النجانبيان ، وحامل الفرش ، والمنتج هو المجزء الذي يدور في المحرك ، وهو يتكون من قلب حديدي من الرقائق يحتوى على مجار توضع بها ملفات من السلك ، ويوضع القلب مضغوطا على عمود من الحديد الصلب ، الذي يحمل الموحد أيضا ، وهسذا الأخير ينقل التيار من فرش كربونية الى الملفات في المجارى ، يبين شكل ٧ - ٢ منتجا بمجار مستقيمة ، ويبين شكل ٧ - ٣ منتجا آخر بمجار ماثلة ،

يصنع اطار محرك التيار المستمر عادة من الحديد الزهر ، أو الحديد المطاوع ، وهو دائرى الشكل عموما ، ومهيأ لكى يمكن تركيب اقطاب المجال المغناطيسى بداخله ، كما يظهر بشكل ٧ - ٤ · ويصنع كثير من المحركات أيضا باطار من رقائق الحديد · وتثبت أقطاب المجال داخل الاطار بوساطه مسامير محوية ، أو مسامير بصواميل ، ولكنها في المحركات الصغيرة تصب مع الاطار · وتتكون الاقطاب في المحركات الكبيرة من الرقائق ، كما يظهر في شكل ٧ - ٥ ، وهي تربط مع الاطار بالمسامير · ويحمل القطب المغناطيسي ملفات المجال ، وهي تتكون من ملفات من السلك المعزول ، تلف بالشريط قبل وضعها على قطب المجال ·

یحمل الغطاءان الجانبیان ، اللذان یثبتان مع الاطار بوساطة مسامیر ، ثقل المنتج ، ویحفظانه علی أبعاد متساویة من الأقطاب • ( انظر شـــکل  $V - \Gamma$ ) • ویحتوی الغطاءان الجانبیان علی الکرسیین اللذین یدور فیهما عمود المنتج ، وهما قد یکونان کرسیی جلبة ، کما یظهر فی شکل V - V ، و V - V ، أو کرسیی بلی ، کما یظهر فی شکل V - V .

يجب نقل التيار الى ملفات المنتج فى جميع محركات التيار المسخور، ويحلث هذا بتوصيل أطراف الملفات الى الموحد، ثم تغذية الموحد بدوره بالتيار ويمكن تزويد الموحد بالتيار عن طريق فرش كربونية ، تركب عليه، وتتلامس معه أثناء دورانه ، تمسك الفرش فى الوضع الساكن بوساطة حوامل الفرش ، التى تركب عموما على ماسك الفرش المبين بشكل٧ – ١٠ ويركب ماسك الفرش عادة على الغطاء الأمامى ، وهو مكون بطريقة تجمل من ويركب ماسك الفرش عادة على الغطاء الأمامى ، وهو مكون بطريقة تجمل من الممكن تغيير وضع الفرش ، وفى المحركات الصغيرة تصب حوامل الفرش عادة كجزء من الغطاء الجانبى ، وتعزل حوامل الفرش عن الغطاء الجانبى ، وتعزل حوامل الفرش عن الغطاء الجانبى ، على الفرش .

## النوصيالات في محركات النيار المستمر

توجد ثلاثة أنواع من محركات التيار المستمر: محرك التوالى، ومحرك التوازى، ثم المحرك المركب وتتشابه هسنده الانواع من ناحيسة المظهر المخارجي، وتكنها تختلف في تكوين ملفات المجال المغناطيسي، كما تختلف في طريقة التوصيل بين هذه الملفات والمنتج و فمحرك التوالى يحتوى على ملفات مغناطيسية تتكون من بضع لفات من السلك، وتوصل على التوالى مع المنتج وكما يظهر في شكل ٧ – ١١ ولهذا المحرك عزم دوران ابتدائي مرتفع وسرعة متغيرة وكلما زاد الحمل نقصت السرعة ويستخدم محرك التوالى عموما في الرافعات والاوناش وعربات التروالى والنغ وسنتخدم المعرك عموما في الرافعات والاوناش وعربات التروالى والنغ وسنتخدم محرك التوالى عموما في الرافعات والاوناش وعربات التروالى والنغ والمناه المناه والمناه والاوناش وعربات المتروالى والنغ والمناه والاوناش وعربات المتروالى والمناه والمناه والاوناش وعربات المتروالى والنه والمناه والاوناش وعربات المتروالى والمناه ولمناه والمناه وال

ويحتوى محرك التوازى على ملغات مغناطيسية تتكون من عدد كبير من لغات السلك ، وهى توصل على التوازى مع المنتج ، كما يظهر فى شكل ٧ - ١٢ • ويمتلك المحرك عزم دوران متوسط القيمة وسرعة ثابتة ، وهو يستخدم فى الاستعمالات التى تتطلب سرعة ثابتة ، مثل المثاقيب ، والمخارط وهكذا •

فى المحرك المركب المبين بشكل ٧ ــ ١٣ تشتمل ملفات المجال على ملفات توال وملفات تواز ، وهى لذلك تتكون من قسمين • ويوصل أحد القسمين

( ملفات التوالى ) مع المنتج على التوالى ، فى حين يوصل القسم الآخر ( ملفات التوازى ) مع المنتج على التوازى ، ويجمع هذا المحرك بين خواص محرك التوالى وخواص محرك التوازى ،

# تكوين ملفات المجال المغناطيسي

تتكون ملفات التوالى من لغات قليلة نسبيا من السلك الغليظ ، الذي يتوقف قطره على قدرة المحرك بالمصان وجهده ويلف السلك عموما على هيكل من الخسب يتكون من جيزه متوسط له ري عاس الملف وقطعتين جانبيتين لحفظ الملف في مكانه و شكل ٧ – ١٤ يبين الأجزاء المختلفة لهذا الهيكل ويكون الجزء المتوسط عادة ذا ميل طفيف ، وذلك تتسهيل عمليسة رفع الملف فوق الهيكل ويمكن الاحتفاظ بشكل الملف أثناء رفعه من مكانه ، اذا وضعنا على الجزء المتوسط قطعا من الشريط أو الحبل قبل عمل الملف ، اذا يمكن بذلك ربطه بسهوتة بعد عملية اللف كما يظهر في شكل ٧ – ١٥ ويوضع الهيكل على محور مخرطة أو آلة عمل الملفات ، ثم يلف بنفس عدد يوضع الهيكل على محور مخرطة أو آلة عمل الملفات ، ثم يلف بنفس عدد المفات ونفس مقاس السلك في ألملف الأصلى ويمكن الحصول على أبعاد القبيكل من الملف الأصلى ، أو بقياس أبعاد القلب وعمل حساب لسمك الشريط و شكل ٧ – ١٦ يبين قطب مجال مغناطيسي بعد لفه بطبقة من الكامبرك المدهون بالورنيش ، ثم لفه بطبقة من شريط انقطن و

تتكون ملفات التوازى من عدد كبير من لفات السلك الرفيع ، مرتبة كما يظهر في منظر القطع بشكل ٧ - ١٧ · ولما كان عدد اللفات في ملفات التوازى قد يبلغ عدة آلاف ، فنحن لا ننصح بمحاولة اعادة لف هذا النوع من الملفات بعد اللفات الموجودة فيه · والطريقة المتبعة تكون بوزن الملف القديم ، ثم عمل الملف الجديد بنفس الوزن ونفس السلك · وملفات التوازى تلف وتغطى بالشريط بنفس الطريقة التي تتبع مع ملفات التوالى ·

تتكون ملفات المجال المركبة من ملفات توال ، وملفات تواز ، كما يظهر في شكل ٧ - ١٨ • ويستعمل نفس نوع الهيكل مع ملفات المجال المركبة • ونبدأ أولا بلف الجزء الخاص بملفات التوازى على الهيكل ، وتكون مطابقة للملفات الأصلية في جميع تفصيلاتها • ولعمل طبقة العازل التي تظهر في شكل ٧ - ١٩ ، توضع عدّة ملفات من شريط الكامبرك المدهون بالورنيش وهو في مكانه على الهيكل ، أو يرفع الملف من فوق الهيكل ويلف بشريط الكامبرك المدهون بالورنيش • وفي المحالة الأخير، يوضع الملف مرة ثانية على الهيكل بعد لغه بالشريط • بعد ذلك يلف العدد الصحيح من لفات

السلك لملفات التوالى • ثم يربط حبل أو شريط فوق طبقة العازل ، وتلحم بالقصدير وصلات مرنة مع أطراف الملف وتغطى بالشريط ، وهذه عملية مهمة ويجب اداؤها بعناية • ويكون مقاس السلك عند طرفى ملفات التوازى أصغر من مقاسه عند طرفى ملفات التوالى • يغطى الملف بالكامبرك المدهون بالورنيش ، ثم بطبقة من شريط القطن • شكل ٧ – ٢٠ يبين الملف الكامل • شكل ٧ – ٢٠ يبين كيفية وضع ملف المجال على قلب المجال • وفى المحركات الكبيرة تلف ملفات التوالى وتغطى بالشريط عادة على انفراد ، ثم توضع الى جانب ملفات التوازى التى تمت ، وهذا النوع من التكوين مبين بشكل جانب ملفات التوازى التى تمت ، وهذا النوع من التكوين مبين بشكل على حدد المنات التوالى للاقتصاد فى الحين المستعمل سلك مستطيل المقطع فى ملفات التوالى للاقتصاد فى الحين المستعمل •

تستخدم فى معظم محركات التيار المستمر أقطاب توحيد لمنع حدوث سرار عند الفرش • وهذه الأقطاب أصغر من الأقطاب الرئيسية وتثبت فى الاطار بينها • وهى مثل ملفات التوالى ، تلف على هيكل ، عادة من الفبر ، بعدد قليل نسبيا من لفات السلك الغليظ • يبين شكل ٧ – ٢٣ ملف توحيد وقلبه • ويوضع هيكل الفبر والملف فوق قلب قطب الموحيد ، وتثبت فى مكانها بخوابير •

تحدي : يجب عزل ملفات التوازى عزلا مناسبا عن ملفات التوالى ، وذلك منعا لحدوث دوائر قصر بين نوعى الملفات ·

أثناء تغطية ملف المجال بالشريط يجب ربط الإطراف المرنة ، وذلك لمنعها من أن تتمزق وتنفصل عن الملفات · يجب ألا يتمزق الشريط المغطى للملف أو ينثنى أثناء وضعه على القلب ، وقد يتسبب الاهمال في العمل في حدوث تماسات أرضية ·

#### توصيل أقطاب المجال

توصل أقطاب المجال في محركات التيار المستمر بحيث تنتج قطبية مختلفة في الاقطاب المتجاورة • وعلى ذلك ، ففي المحرك ذي القطبين المبين بشكل ٧ \_ ٢٤ يكون أحد القطبين شماليا والآخر جنوبيا • وفي محرك ذي اربعة أقطاب يجب أن يختلف القطبان المتجاوران ، كما يظهر في شكل ٧ \_ ٢٥ وتوصل أقطاب المجال بعضها ببعض على التوالى ، الا في حالة المحركات الكبيرة جدا ، وفي المحركات التي أعيد توصيلها لتخفيض الجهد المستعمل •

لتكوين قطبية مختلفة في الاقطاب المتجاورة يجب أن يمر التيار في ملف القطب الاول في اتجاه عقربي الساعة ، وفي ملف القطب الثاني في عكس اتجاه عقربي الساعة ، ثم في ملف القطب الثالث في اتجاه عقربي الساعة ، وهكذا ، ومن العسير جدا تحديد هذه الاتجاهات اذا كانت الاقطاب ملفوفة بالشريط ، ويمكن حينئذ المسخدام ثلاث طرق للحصلول على القطبية الصحيحة لملفات الاقطاب ، وهي : (١) التجربة والخطأ ، (٢) البومسلة ، (٣) استخدام قضيب حديدي أو مسمار ،

يجب استخدام طريقة التجربة والخطأ فقط مع المحركات الصغيرة ذات القطبين وصل ملفا القطبين بالطريقة المبينة عنه أ في شكل ٧ - ٢٦، ثم يوصل المحرك الى التيار ،فاذا لم يدر ، اعكس توصيل السلكين في أحسد الملفين ، كما هو مبين عند ب ، وسوف يدور المحرك بعد ذلك ويكسون من المسلم به في هذه التجربة أن ملفات المنتج والمجال في حالة جيدة ويمكن اختبار محرك التوازي بنفس الطريقة .

تستخدم طريقة البوصلة مع أى عدد من الاقطاب واذا كان المحرك مركبا اختبر كلا من نوعى الملفات على حدة والختبار ملفات الاقطاب فى محرك دى اربعة اقطاب وتوصل الملفات الاربعة على التوالى وكما هو مبين فى شكل ٧ ـ ٢٧ ، ثم تغذى بتيار مستمر على جهد منخفض واذا كنان الاختبار يجرى على ملفات التوالى والا أمكن استعمال ١١٠ فولت وشم توضع بوصلة على مقربة من القطب بداخل المحرك والو بجوار ملف القطب كما يظهر فى الرسم ويلاحظ أى من طرفى ابرة البوصلة يشير الى القطب وعند تحريك البوصلة الى القطب الذى يليه ويجب أن يجذب الطرف الآخر للابرة وفاذا انجذب نفس الطرف من الابرة واعكس توصيل طرفى مسئلا القطب ويجب أن يجذب العرف الآخر القطب المتجاورة مختلفة فى قطبيتها والاقطاب ويجب أن تكون

لا يمكن استخدام الطريقة المذكورة بعاليه اذاكان المنتج بداخل المحرك وفي هذه الحالة يمسك بأحد طرفى قطعة من الحديد المطاوع في مقابلة قطب المجال ، ويكون طرفها الآخر ممتدا الى خارج المحرك وللكشف عن القطبية ، أمسك بالبوصلة في مقابلة الطرف الخارج لقطعة الحديد المطاوع ، وقبل لمس القطب التالى ، يجب طرق قطعة الحديد المطاوع بشدة على المنضدة ، حتى يمكن ازالة آثار المغناطيسية المتبقاة فيهسا من القطب الاول ، والتى تعمل على قلب وضع ارة البوصلة ، استمر على هذا المنوال حتى تختبو

جميع الاقطاب · ويجب أن تكون القطبية مختلفة في الاقطاب المتجاورة ، كما سبق ·

الطريقة الثالثة لاختبار القطبية تكون باستخدام قضيب حسديدى أو مسمار ، فتوصل ملفات المجال على التوالى وتغذى بتيسار مستمر على جهد منخفض ، ثم يوضع رأس المسمار في مقابلة أحد الاقطاب ، كما يظهر في شكل ٧ ــ ٢٨ • فأذا كانت القطبية صحيحة ، فسوف ينجذب الطرف الآخر للمسمار الى القطب التالى ، وان ثم تكن صحيحة ، فسوف يطرد •

## توصيل محركات النيار المستمر

#### محرك أألنوالي

يوصل محرك التوالى بالطريقة المبينة بشكل ٧ ــ ٢٩ ، وهــنا محرك توال ذو قطبين ، فيوصــل ملفا المجال معــا على التوالى ، ثم يوصلان على النوالى مع المنتج ، توجد في الشكل ثلاثة رسومات لتوضيح طريقة التوصيل .

### محرك التواني

يوصل محرك التوازى بالطريقة المبينة في شكل ٧ ـ ٣٠، فتوصل ملفات التوازى مع بعضها على التوالى لتوليد قطبية مختلفة في الاقطاب المتجاورة، ثم توصل كلها عبر طرفى الخط ويوصل طرفا المنتج أيضا عبر الخط وبحيث يصبح المنتج وملفات الاقطاب متصلة معا على التوازى والخط والمنتج والمنات الاقطاب المتصلة معا على التوازى والخط والمنتج والمنات الاقطاب المتصلة معا على التوازى والمنات الاقطاب المتصلة معا على التوازى والمنات الاقطاب المتصلة معا على التوازى والمنات الاقطاب المتوانى والمنات الاقطاب المتوانى والمنات المتوانى والمنات الاقطاب المتوانى والمنات المتوانى والمتوانى والمنات المتوانى والمنات المتوانى والمنات المتوانى والمتوانى و

## المحرك الركب

يوصل المحرك المركب بالطريقة المبينة في شكل ٧ ــ ٣١، فتوصل ملفات التوازي مع بعضها على التوالى لانتاج القطبية العدديدة، وتوصل كلها عبر الخط • ثم توصل ملفات التوالى وتختبر للكشف عن قطبيتها والتأكد من صحتها، ومن المهم جدا أن تكون القطبية الناتجة من ملف التوالى على قطب مى نفسها القطبية الناتجة من ملف التوازى على نفس القطب • وتوجد طريقة للكشف على هذه المسألة بدقة ، سوف نقسوم بشرحها فيما بعد • وبتوصيل المنتج تكمل العملية •

والمحرك المبين بشكل ٧ ــ ٣١ هو أحد أنواع أربعــة من المحـركات المركبة • وعلى الرغم من آن هذه هي التوصيلة الشائعة الاستعمال غالبا ، وهي التي يجب استخدامها ، ما لم يطلب غير ذلك ، فمن المهم أن يكــون

الطالب على دراية بالانواع الاخرى · والانواع الاربعة هي : التوازي الطويل المتشابه ، والتوازي الطويل والتوازي القصير المتباين ·

فی محرك التوازی الطویل المتشابه ، یس التیسار فی ملفات التوازی وفی ملفات التوالی لقطب فی نفس الاتجاه ، وهذا مبین فی شكل ۷ – ۳۲ و ومثل هذا المحرك یقال عنه أنه مركب بالتشابه ، وعندما یكون مجال التوازی موصلا عبر الخط ، یطلق علیه التوازی الطویل ، ویكون الرسم الكامل للمحرك المبین بشكل ۷ – ۳۲ هو محرك تواز طویل متشابه ، اذا كان توصیل ملفات التوازی فی محرك بحیث، تكون معكوسة بالنسبة لتوصیل ملفات التوالی ، فسوف یس فیها التیار فی الاتجاه العكسی ، وهسندا مبین بشكل ۷ – ۳۲ ، وسوف ینتج عن ذبك مجالان متضادان ، ویعرف المحسرك بشكل ۷ – ۳۲ ، وسوف ینتج عن ذبك مجالان متضادان ، ویعرف المحسرك بانه محرك موصل بالتباین ، ولا تستخدم المحركات التی من هدا النسوع بانه محرك موصل بالتباین ، ولا تستخدم المحركات التی من هدا النسوع الا غرادا ، وفی اشغال خاصة فقط ،

يعرف محرك التوازى الطويل المتباين بأنه المحرك الذى يكون توصيل ملفات التوازى فيه عبر الخط ، بحيث ينتج من ملف التوازى قطبية تخالف القطبية الناتجة من ملف التوالى الموجود على نفس القطب .

عند توصیل ملغات التوازی فی محرف مرکب مع نهایات المنتج ، بدلامن توصیلها عبر الخط ، یعرف المحرك بانه و محرك تواز قصیر ، ویمكن أن یكون هذا المحرك ایضا اما متشابها أو متباینا ، فاذا كان توصیل ملغات التوازی مع المنتج بحیث یس فیها انتیار فی نفس الاتجاه مثل ملفسات التوالی ، یعرف المحرك بانه محرك تواز قصیر متشابه ، وهدنا النوع مبین بشكل ۷ ـ ۳۵ و واذا كان توصیل ملغات التوازی الی المنتج بحیث یمسر التیار فیها فی عكس اتجاه مروره فی ملفات التوالی ، یعرف المحسرك بانه محرك تواز قصیر متباین ، وهذا النوع مبین بشكل ۷ ـ ۳۵ .

#### اقطاب التوحيد

يوجد في كل محركات التوازي ، والمركبة تقريبا ، التي تكون قدرتها نصف حصان أو أكثر ، أقطاب مساعدة ، أو أقطاب توحيد ، توضع بين الاقطاب الرئيسية ، ويوجد على أقطاب التوحيد هسده رحدة من ملفات السلك الغليظ توصل على التوالى مع المنتج ، كما هو مبين بشكل ٧ ـ ٣٦ . الغرض من استعمال أقطاب التوحيد هر منع حدوث الشرار على الموحد ،

يوجه في العادة عدد من اقطاب التوحيد مساو لعدد الاقطاب الرئيسية ، ولو أنه من الممكن استعمال نصف مسلم العدد بدون الاساء الى جسودة المتشغيل • وعلى الرغم من أن اقطاب التوحيد المتتالية تختلف في قطبيتها ،

بالضبط مثل الاقطاب الرئيسية ، فان لها قطبية محددة بالنسبة للاقطاب الرئيسية ، فتتوقف القطبية في الاقطاب التوحيد على القطبية في الاقطاب الرئيسية ، وعلى اتجاه دوران المحرك ·

## القاعدة في قطبية أقطاب التوحيد

تكون قطبية أى قطب توحيد فى محرك مشابهة للقطب الرئيسى الذى وراءه • وهذا يعنى أننا إذا نظرنا إلى محرك يدور فى اتجاه عقربى الساعة ، من ناحية الموحد ، فإن قطب التوحيد تكون له نفس القطبية فى القطب الذى يسبقه فى عكس اتجاه الدوران • تبين الاشكال من ٧ ــ ٣٧ إلى ٧ ــ ٣٩ محركات ذات قطبين وأربعة أقطاب تحتوى على اقطاب توحيد ، وموصلة للحصول على دوران فى اتجاه وفى عكس اتجاه عقربى الساعة •

شكل ٧ ــ ٤٠ يبين رسما تخطيطيا لمحرك مركب به أقطاب توحيد ٠ وشكل ٧ ــ ٤١ يبين محركا ذا قطبين رئيسيين وقطبى توحيد ، موصل للحصول على دوران في عكس اتجاه عقربي الساعة ٠ وفيما يلى طريقسة توصيل هذا المحرك :

صل ملفات التوازى مع بعضها على التوالى بحيث تنتج القطبية الصحيحة فى كل منها • وأخرج طرفا السلك من المحرك • تعرف على قطبية أحسد الاقطاب • قم بنفس العملية مع ملفات انتوالى ، وأخرج سلكين من المحرك • صل أقطاب التتوليد على التوالى بحيث تنتج فى الاقطاب المتتالية منها قطبية مختلفة ، ثم صلها كلها على التوالى مع المنتج ، وأخرج طرفا من أحد أقطاب التوحيد وطرفا من المنتج ، فتكسون سستة أطراف قد أخرجت بذلك من المحرك ، اثنان لملفات التوازى ، واثنان لملفات التوالى ، واثنان لاقطساب التوحيد مع المنتج ، ( يوصل أحد طرفى ملفات التوازى فى بعض الاحيان ، التوحيد مع المنتج ، ( يوصل أحد طرفى ملفات التوازى فى بعض الاحيان ، مع أحد طرفى ملفات التوالى بداخل المحرك ، ويخرج منهما طرف واحد ، فيكون مجموع الاطراف الخارجة من المحرك كلها خمسة ) • صل الاطراف فيكون مجموع الاطراف الخارجة من المحرك كلها خمسة ) • صل الاطراف

ولما كان توصيل المحرك قد روعى فيه أن ينتج دورانا في عكس اتجاه عقربى الساعة ، فأن قطب التوحيد يجب أن يكزن له قطبية مماثلة للقطب الرئيسى الذى وراءه ، وعلى ذلك يجب التأكد ، عند اختبار أقطاب التوحيد ، من أن قطبيتها لا تختلف من قطب الى الذى يليه فقط ، وانما تكون صحيحة أبضا بالنسبة الى الاقطاب الرئيسية ، وهذا هو السبب في وجرب معرفة قطبية أحد الاقطاب الرئيسية ،

اذا حدى أن دار المحرك في اتجاه عقربي الساعة ، فسوف يكون من الضروري عكس اتجاه الدوران ، ويمكن الوصول الى ذلك بعكس توصيل السلكين س ، ص المبينين في شمسكل ٧ - ٤٢ ، فتظل جميم الاقطاب كما هي ٠

## عكس انجاه الدوران في محركات النيار المستمر

يمكن عكس اتجاه الدوران في محرك التيار المستمر بعكس اتجاه مرور التيار الميت أو في ملفات الأقطاب ومن المعتاد عكس اتجاه مرور التيار في المنتج في حالة محرك التوالى • شكل ٧ – ٤٣ يبين هذه الطريقة ، وكل ما نحتاج اليه في هذه الحالة هو تبديل الطرفين على حاملي الفرش • وشكل ٧ – ٤٤ يبين طريقة عكس اتجاه دوران محرك توال بعكس اتجاه مرور التيار في ملفات الاقطاب ، وفي هذه الحالة يبدل توصيل طرفي ملفات المجال •

يكون تغيير اتجاه الدوران في محرك التوازي بنفس الطريقة التي اتبعت مع محرك التوالى • يبين شكل ٧ ــ ٤٥ محرك تواز ذا قطبين ، وقد عكس اتجاه المدوران فيه بتبديل توصيل طرفى المنتج • ولعكس اتجاه الدوران في محرك تواز به اقطاب توحيد ، لابد من عكس اتجاه مرور التيار في المنتج واقطاب التوحيد معا كوحدة • وشكل ٧ ــ ٤٦ يبين هذه الطريقة • واذا عكسنا طرفى المنتج بدون أقطاب التوحيد ، فسوف ينتج عن ذلك أن تصبح قطبيتها غير صحيحة ، مما يؤدى الى ازدياد سخونة المحرك أثناء دورانه ، وحدوث شرار عند الفرش •

## عكس اتجاه دوران محرك مركب ذي قطبين وقطبي توحيه

يبين شكل ٧ \_ ٤٧ محركا مركبا ذا قطبين وقطبى توحيد ، بستة اطراف خارجة منه ، ويوصل قطبا التوحيد على التوالى مع المنتج ، فيخرج قطبى التوحيد ، (توصل اقطاب التوحيد فى بعض الاحيان معا على التوالى منهما الطرفان ١١, ، أو كوحدة ، وفى هذا الرسم ترى المنتج موصلا بين قطبى التوحيد ، (توصل اقطاب التوحيد فى بعض الاحيان معا على التوالى ثم توصل مع المنتج ) ، ولعكس اتجاه دوران هذا المحرك ، لابد من عكس توصيل دائرة المنتج واقطاب التوحيد معا كوحسدة ، لذلك يجب عكس توصيل السلكين أ ، أ و ، كما هو مبين بشكل ٧ \_ ٤٨ .

## عكس اتجاه دوران محرك مركب لذى اربعة اقطاب ، واقطاب توحيد

يكون عكس اتجاه الدوران في محرك يحتوي على أقطاب توحيد ، ذي أربعة أقطاب بنفس الطريقة التي اتباء، مع المحرك ذي القطبين • شكل

٧ - ٤٩ يبين محركا ذا أربعة أفطاب ثم عكس اتجاه الدوران فيه بتبديل توصيل الطرفين ١, ١٠ ، ١

تعلیم: اذا عکس توصیل الاطراف عند حامل انفرش ، فسوف ینتج شرار عبد انفرش ، وسوف تزداد سخونة المنتج ، وسوف لا یشتغل المحراد علی الوجه المضبوط فی هذه انظروف ، فی کل المحرکات التی تحتوی علی اقطاب توحید یجب عکس توصیل دائرة المنتج ( المنتج واقطاب التوحید معاکوحدة ) للبوران فی الاتجاه العکسی ،

## تحديد الحلل وإصلاحه

## الاختبسار

يجب اختبار محرك التيار المستمر الجديدقبل وضعه في مكان استعماله ويحكن اجراء نفس الاختبارات ، حين يراد معرفة ما ستكون عليه حسالة المحرك عند تصغيله ، أو عند الكشف الاخير ، على محرك تم اصلاحه .

- ١ أجر الاختبار للكشف عن التماسات الارضية في ملفات المجال، أو في حوامل الفرش .
- ٢ ـ ابحث عن فتَحات في دائرة ملفات المجال ، أو في دائرة المنتج ٠
  - ٣ ـ أجر الاختبار لمعرفة الاطراف السنة في محرك مركب •
- ٤ ـ أجر الاختبار تلكشف عن نُوع التوصيل ، متشابه أو متباين
  - ه اختبر صحة القطبية في أقطاب التوحيد .
    - ٦ ـ اختبر صحة وضع حوامل الفرش ٠

۱ – اختبار التماس الارضى و قبل اجراء اختبار الكشف عن التماس الارضى على المحرك ، يجب حل كل التوصيلات الداخلية فيه ، وينطبق هذا على وجه الخصوص على حالة المحرك الذي يختبر في مكان تشغيله وتستخدم الطريقة الآتية في اختبار المحرك المركب ، ولكن يمكن اختبار أي محرك تيار مستمر آخر بنفس الطريقة : استعمل دائرة الاختبار بالمصباح الكشاف وضع أحد طرفى الدائرة على اطار المحرك و المس جميع أطراف المحرك على النتابع بالطرف الآخرلدائرة الاختبار ، كما يظهرفي شكل ٧ – ٥٠ ويجب ألا يضيء مصباح الاختبار ، فاذا أضاء دل ذلك على وجود تماس ارضى ، يجب ألا يضيء مصباح الاختبار ، فاذا أضاء دل ذلك على وجود تماس ارضى ، عدد ما اذا كان التماس في دائرة ملغات المجال ( ملغات التوازى أو التوالى ) وفي دائرة المنتج و

اذا كان التماس الارضى موجودا في ملفات التوالى ، أو في اقطاب التوحيد ، أو في ملفات التوازى ، فسوف يكون من الضرورى رفع ملفات المجالات المختلفة من الاطار واعادة عزلها بالشريط · يبين شكل ٧ – ١٥ المواضع التي يزداد احتمال حدوث التماميات الارضية عندها · وقد يحترق ملف المجال المتماس مع الارض وتتمزق عدة أسلاك فيه ، مما يستلزم اعادة لفه · وظهور التماس الارضى في دائرة ملفات المجال لا يعنى أن جميع الملفات متماسة الرضيا ، وانما يكون العيب عادة في واحد منها فقط ، ولتحديد الملف المعيب يجب قطع التوصيل بين الملفات ، واختبار كل فطب على حدة ، كما يظهر في شكل ٧ – ٥٢ ·

تنص بعض التنظيمات القانونية على توصيل الاطار بالارض ، عن طريق ماسورة مياه متصلة بالارض ، وذلك في حالة المحركات التي لا تنقل من مكانها بتاتا ، وهذا تأمين ضد ما يحتمل حدوثه في حالة التماس الارض ، اذ لو لم يكن الاطار متصلا بالارض ، فقد يصاب العلمال بصدمة كهربية عنيفة عند لمسه ، وعندما يكون الاطار موصلا الى الارض ، يحترق المصهر اذا حدث تناس آرضى ، معطيا الاسسارة بان هناك أمرا على غير ما يرام بالمحرك ،

٢ \_\_ الاختبار للكشف عن الفتحات • تجسرى اختبارات مختلفة
 للمحركات المختلفة :

(۱) دوائر الفتح في محرك التوالى: يخرج من محرك التوالى الصغير سلكان فقط للتوصيل على الخط ، ويكون توصيل ملفات المجال بملفات المنتج داخليا ، اذا وصل السلكان الى طرفى دائرة الاختبار ، كما يظهر في شكل ٧- ٥٣ ، يجب أن يضى المصباح بما يعنى أن الدائرة مقفلة ، فاذا لم يضى المصباح ، فقد يكون سبب العيب :

- ١ ــ الفرش غير متلامِسة مع الموحد •
- ٢ \_ سلك مقطوع في ملغات المجال ٠
- ٣ \_ قطع في التوصيل بين ملفات المجال •
- ٤ ــ صدك مقطوع أو محلول في حامل الفرشة •

ويمكن اجراء نفس الاختبار مع محركات التوالى الكبيرة التى نكون فيها الطراف ملغات المجال والمنتج كلها خارجة •

(ب) دوائل الفتح في معواد التوازى: توجددا ثرتان في معرك التوازى ، استاهما خلال ملفات المجال ، والثانية تشتمل على ملفات المنتج ، في المحركات الصفية تعمل المتوصيلات داخلها ، ولا يخرج من المحرك مسوى سلكين ،

ولذلك يجب حل مثل هـذا المحرك ، عند اختباره ، للوصـول الى أطراف ملفات المجال وملفات المنتج ،

اذا أمكن الوصول الى أطراف الاسلاك ، كما يظهر في شكل ٧ - ٥٥ ، أختبر كل دائرة على حدة • يجب أن يضي المصباح بشدة عند اختبار دائرة المنتج ، في حين يكون الضوء خافتا عند اختبار دائرة المجال • ويستخدم هذا الاختبار أيضا للتفريق بين طرفي دائرة المنتج وطرفي دائرة المجال ، اذا كان هناك لبس بين الاطراف الاربعة • اذا ظهر فتح في دائرة المنتج ، فقد يكون العيب في انفرش ، أو في توصيلاتها ، أو في ملفات المنتج • واذا ظهر أن الفتح في دائرة المجال ، فقد يكون العيب اما في أحد ملفات المجال واما في التوصيل بينها •

(ج) دوائر الفتح في المحرك المركب: عند اختبارالمحرك المركب، يفرق بين ثلاث دوائر فيه: واحدة تمر بملفات التوازى، والثانية بملفات التوالى، وتشتمل الثالثة على ملفات المنتج، يبين شكل ٧ ــ ٥٥ سعة اطراف خارجة من محرك مركب، اثنان من ملفات التوازى، واثنان من ملفات التوالى، واثنان من المنتج، وعند اختبار طرفى المنتج بدائرة المصباح الكشاف، يجب أن يضى المصباح، بنا يعنى وجود دائرة كاملة، تتبع نفس الطريقة مع دائرتي ملفات التوازى وملفات التوالى، وبذلك يكون لدينا ثلاث دو ئر كاملة. واذا ظهر أن الفتح في دائرة المنتج، فقد يكون العيب في الفرش أو توصلاتها، أو في أقطاب التوحيد، وإذا كان العيب في ملفات التوالى أو ملفات التوازى، اختبر ملف كل قطب على حدة لتحديد مكان الفتح، كما يظهر في شكل

تستخدم الطريقة الآتية لتحديد ملف قطب مفتوح في محرك ذي أربعة أقطاب ، كما هو موضع بشكل ٧ – ٥٦ ، ويمكن استخدام هذه الطريقة لحرك بأي عدد من الاقطاب ، أزل المادة العازلة التي على التوصيلات ببن ملفات الاقطاب ، وصل أحد طرفي دائرة الاختبار بأحد طرفي المجال ، حرك طرف الاختبار الآخر من وصلة الى أخرى حتى يضيء المصباح ، ففي شكل ك – ٥٦ مثلا حرك طرف الاختبار من ١ الى ٢ ، الى ٣ ، وهكذا ، الى أن يضيء المصباح ، أو تحدث شرارة ، فاذا أضاء المصسباح أو حدثت شرارة على طرف الاختبار عند النقطة ٢ يكون الملف ١ مفتوحا ، واذا أضاء المصسباح على طرف الاختبار عند النقطة ٢ يكون الملف ١ مفتوحا ، واذا أضاء المصسباح عند النقطة ٣ يكون آلعيب بملف ٢ ، وهكذا .

٣ - الاختبار لمعرفة الاطراف الستة في المحرك المركب وضح علامات دائما على أطراف المحرك المركب قبسل شمسحنه من المصمنع والعلامات التقليدية مبيئة بشكل ٧ - ٥٧ ، فيوضع على طرفي المنتسج العلامتان أ ، أ وعلى طرفي مفات التسوازي ف ، ف ، وعلى طرفي ملفات التوالى س ، س ، واذا كانت العلامات التي على الاطراف قد اختفت ، يصبح من الضروري اختبار الاطراف لاعادة وضع العلامات عليها ، وذلك قبل توصيل المحرك توصيلا صحيحا ، ويمكن معرفة العسلامات بالطريقة الآتيسة :

استعمل دائرة مصباح الاكتشاف ، كماهو مبين بشكل ٧-٥٥ للتعريق بين الدوائر الثلاث ، للمنتج ، وملفات التوالى ، وملفات التوازى ، وسوف تكون النتيجة الحصول على ثلاثة أزواج من الأطراف ، أحد هذه الأزواج سنوف يتسبب فى اضاءة المصباح اضاءة خافتة ، وهذان هما طرفا ملفات التوازى ، أما كل من الزوجين الباقيين فسوف يتسببان فى اضاءة المصباح بشدة ، ارفع فرش الكربون ، وحينئذ فسوف لا يضى المصباح مع أحد زوجى الأطراف ، وهذان هما طرفا المنتج ، ويكون الطرفان الباقيان هما طرفى ملفات التوازى ، هذه الطريقة مصورة بشكل ٧ - ٥٨ .

هذه هي احدى الطرق لمعرفة الأطراف ، وهناك طرق آخرى عديدة : فيمكن ، مثلا حل المحرك وتتبع الأطراف ، وهذا هو ما يجب عمله في حالة المحرك المركب ذى الأطراف الخمسة ، ويمكن في بعض الأحيان معرفة طرفي ملفسات التوازى على الفور ، حيث يكون السسلك فيهما أرفع من الآخرين ، وفي بعض الأحيان يمكن تتبع أسلاك المنتج الى حامل الفرشة مباشرة ، وبذلك تتحدد هذه الدائرة ، ويحتاج هذا النوع من الاختبار أساسا الى ذكاء ومعرفة بالدوائر ،

٤ ــ الاختبار للكشف عن نوع التوصيل ، أهـو متشابه أم متباين • توصل المحركات المركبة في معظم الاحيان توصيلا متشابها • ويكون من المستحيل أحيانا معرفة هذه التوصيلة بدون اختبار المحرك ، بعد فصله عن الحمل • أجر الاختبار على الوجه الآتى :

صل الاطراف لتحصل على محرك مركب ، كماهو مبين بشكل ٧ - ٥٩ ، وشغله من منبع تيار مسستمر الاحظ اتجاه الدوران اوقف المحرك وافصل احد طرفى ملفات التوازى ، فيتحول بذلك الى محرك توال المحرك لوهلة قصيرة ، ولاحظ اتجاه المعران ، فاذا كان اتجاه المعوران

واحدا في انحالتين يكون توصيل المحرك متشابها واذا دار في الاتجاه العكسى بعد فصل ملفات انتوازى ، يكون توصيله متباينا واذا أردت توصيله متشابها ، بعد أن يثبت الاختبار أنه موصل متباين ، اعكس طرفى ملفات التوازى آو ملفات التوالى و يجرى هذا الاختبار في أغلب الاحيان بتوصيل الاطراف للحصول على محرك مركب ، كما سبق شرحه ، ثم عمل قصر على ملفات التوالى قبل ادارة المحرك لمعرفة اتجاه الدوران ، وذلك نتجنب حدوث خطأ في حانة اندفاع تيار كبير في الدائرة و ويجرى باقى الاختبار بالطريقة السابق شرحها ، فيما عدا ضرورة ازالة القصر عن ملفات التوالى و

٥ ــ اختبار صحة القطبية في أقطاب التوحيد ٥ لا يمكن استعمال البوصلة غالبا لمراجعة أقطاب التوحيد ، وخصوصا اذا تعذر رفع المنتج من المحرك ٠ تستخدم الطريقة الآتية مع المحركات التي يمكن فيها نقل حامل الفرشة من وضع الى وضع آخر ، ولانحتاج في هذه الحالة الى بوصلة ، كما أنه ليس من الضروري رفع المنتج من المحرك ٠

صل طرفی انخط الی دائرة المنتج واقطاب التوحید و افصل جمیع الاسلاك الاخری و علم أماكن الفرش و ثم حرك حوامل الفرش بحیث تصبح الفرش فی منتصف المسافة بین العلامات و هسندا مبین بشكلی ۷ – ٦٠ و ۷ – ٦١ ، مزر التیار توهلة قصیرة و ولاحظ اتجاه دوران المنتسج و فاذا دار المنتج فی نفس الاتجاه الذی تحركت فیه الفرش و تكون القطبیة فی اقطاب التوحید صحیحة و واذا دار فی الاتجاه العكسی تكون القطبیة خاطئت و یجب عكس التوصیل الی اقطاب التوحید و عند عصل هسندا الاختبار یمكن تحریك الفرش فی اتجاه عقربی الساعة و نوع عكس اتجاه عقربی الساعة و بعد الانتهاء من عمل الاختبار و أعد الفرش ثانیة الی وضعها الاصلی و

٦ ـ اختبار صحة وضع حامل الفرشة ٠ يتوقف عدد فرش الكربون الراكبة على الموحد على عدد الاقطاب في المحرك ، فتوجد فرشتان في محرك ذي قطبين ، وأربع فرش في محرك ذي أربعة أفطاب ، المنع • ويجب أن تكون هذه الفرش على أبعاد متساوية حول الموحد ، كما أنها يجب أن تكون في الوضع الصحيع • يجب أن تتلامس كل فرشة مع قضيبين على الاقل في نفس الوقت ، وبهذا تقصر الفرشة الملف الموصل بين هذين القضيبين •

اذا قطع ملف على المنتج خطوط قوى مغناطيسية ، فسوف يتولد في هذا الملف تيار تأثيرى ، فاذا كان الملف مقصورا بوسساطة الفرش ، فسوف يحترق بفعل التيار التأثيرى ، أو ينتج شررا هائلا ، يوجد مكان واحد على المحرك ، حيث يمكن للملف أن يقطع أقل عدد ممكن من خطوط القوى المغناطيسية ، وهذا المكان يقع بين الاقطاب الرئيسية ، ولذلك يجب وضع الفرش في المكان الذي يجعلها تقصر ملف المنتج أثناه وجوده في منتصف المسافة بين الاقطاب ، أو عند نقطة التعادل هذه ،

# لوضع الفرش في المكان الصحيح ، اتبع ما يأتي .

افرض أن لديك محركا ذا قطبين وقطبى توحيد، ولوأنه يمكن استخدام الطريقة للمحركات التى تحتوى على أى عدد من الاقطاب و وتجرى العملية بأكملها أثناء تجميع المحرك علم مجرى أحد ملفات المنتج بالطباشير، وتتبع طرفيه الى الموحد وأدر المنتج بداخل المحرك حتى يصلبخ المجرى المعلم تحت قطب توحيد وبينما تمسك بالمنتج في هذا الوضع وحرك حامل الفرشة بحيث تصبح احسدى الفرش على قضيبي الموحد الموصلين الى الملف وثبت حامل الفرشة في هذا الوضع والمنتج في هذا الوضع والمنتج الموضع والمنتج في هذا الوضع والمنتج في هذا المنتج والمنتج في هذا الوضع والمنتج والمنتج في هذا الوضع والمنتج والمنتج والمنتج في هذا المنتج والمنتج والمنتح والمنتج والمنتج والمنتج والمنتح والمنتج والمنتح والمن

ادر المحرك وقتا سيرا بالفرش في هذا الوضع • ثم حرك الفرش الى الامام والى الخلف ببطء شديد ، ولاحظ ما اذا كان المحرك يدور بصوت آكثر خفوتا ، أو بدون أى شراز صادر من الفرش ، فان كان وضع الفرش أبعد من الموضع المحدد بقضيب واحد ينتج عنه تحسن في التشغيل • افا كان الامر كذلك ، دع الفرش في وضعها الجديد • وسوف يصبح العامل ، بعد أن يكتسب الخبرة والمرانة ، قادرا على تحديد الوضع المضبوط •

في طريقة شائعة لتحديد موضع الفرش الصحيح ، يحرك طرفا فولتمتر ذي قراءة منخفضة لكى يتلامس مع قضبان الموحد المتجاورة ، ثم يدار المحرك ويحرك طرفا الفولتمتر إلى الامام والخلف ، حتى تختفي القسراءة على الفولتمتر ، وهذا الوضع هو نقطة التعادل الصبحيحة يحرك حامل الفرشة بعد ذلك حتى تصبح احدى الفرش في هذا الوضع ،

وهذه بعض الطرق الاخرى لوضع الغرش عند التعادل :

۱ \_ يمرر التيار العادى في دائرة المنتج وأقطاب التوحيد ، بدونمرور الى تيار في ملفات المجال ۱ اذ كانت الفرش عند التعادل ، فلن يدور المنتج ۱

٢ ــ باستخدام شوطة المجال ومعنى ذلك : ضع فولتمترا عبر انفرش ،
 ثم مرر التيار في ملفات المجال فقط ، ولاحظ شوطة المؤشر على الفولتمتر .

عندما تكون الفرش فى وضع التعادل ، سوف تكون الشوطة أقل ما يمكن أو صلى المرا .

٣ ــ تشغيل المحرك (وهو محمل) في الاتجاهين ، وسيوف تكون السرعة واحدة عند وضع التعادل ·

#### التصليحات

فيما يلى علامات الخلل التى تظهر على محركات التيار المستمر المعيبة ، وتحت كل مظهر قائمة بالعيوب المحتملة ، وتشير الاعداد التى بين قوسين بعد كل عيب الى رقم العلاج الذى يقابله بين طرق العالم الموجودة على الصفحات التالية ،

- ١ اذا عجز المحرك عن الدوران عند زقفال المفتاح ، فقد يكون العيب :
  - (أ) احتراق المصهر (١)
  - (ب) اتساخ الفرش أو تحشرها (٢)
    - (ج) فتح المنتج (۲)
    - (د) فتح دائرة ملفات المجال (٤)
  - (ه) ملفّات مقصورة أو متماسة مع الارض (٥)
    - (و) قصور المنتج أو الموحد (٦)
      - (ز) تأكل إلكراسي (۷)
    - (ح) تماس حامل الفرشة مع الارض (٨)
      - (ط) تعدى الحمل (٩)
      - (ی) تلف المنظم (۱۰)
    - ٢ اذا دار المحرك ببطء، فقد يكون العيب:
      - (أ) قصر المنتج أو الموحد (٦)
        - (ب) تأكل الكراسي (V)
      - (ج) فتع في ملفات المنتج (١١)
    - (د) الفرش ليست في وضع التعادل (١٢)
      - اه تعدى الحمل (٩)
      - (و) خطأ في قيمة الجهد المستعمل (١٣)
- ٣ ـ اذا دار المحرك بسرعة أكبر من تلك التي على لوحة التسمية ، فقد يكون العيب :
  - (أ) فتح في دائرة ملفات التوازي (١٤)
  - (ب) محرك توال يدور بدون حمل (١٥)

- (ج) قصر في ملفات المجال أو تماس أرضى (٥)
  - (c) توصیل متباین فی محرك مركب (١٦)
- ٤ \_ اذا حدثت شرارة في المحرك ، فقد يكون العيب : (١) عدم حدوث تلامس مضبوط بين الموحد والفرش (١٧)
  - (ب) اتساخ الموحد (۱۷)
  - (ج) فتح في دائرة المنتج (٣) ، (١١)
  - (c) خطأ في قطبية أقطأب التوحيد (١٩)
  - (ه) قصر في ملفات المجال أو تماس أرضى (٥)
    - (و) عكس توصيل طرفى المنتج (٢٢)
      - (ز) خطأ في ترحيل الاطراف (١٨)
  - (ح) عدم وجود الفرش في وضع <sub>ا</sub>لتعادل (١٢) ، (١٨)
    - (ط) فتح في دائرة ملفات المجال (٤)
    - (ی) وجود قضبان عالیة أو منخفضة (۲۰)
      - (ك) وجود ميكا عالية (٢١)
- ٥ \_ اذا صدر ضجيج عن المحرك الناء تشغيله ، فقد يكون العيب :
  - (۱) تأكل الكراسي (۷)
  - (ب) وجود قضبان عالية أو منخفضة (٢٠)
    - (ج) خشونة سطح الموحد (١٧)
  - ٦ ـ اذا زادت سخونة المحرك أثناء دورانه ، فقد يكون العيب:
    - (١) تعدى الحمل (٩)
    - (ب) حدوث شرارة (۱۷) ، (۱۱) والقسم ٤ فيما سبق
      - (ج) الكراسي معكمة (٢٣)
      - (د) مُلفات مقصورة (٥) ، (٦) •
      - (ه) زيادة ضغط الفرش كثر بكثير من اللازم ٠

١ ـ احتراق المصهر • شرحنافي الابواب السابقة طرق الاختبار للكشف عن المصهر المحترق ، كما أن الملاحظات الآتية أهميتها في هذه المنبألة .

يمكن حل أنواع مصهرات كارتويدج ، ووضع سلك مصهر جديد يتم تكوين المصهرات ذوات الأصابع ، بعيث يمكن عند النظر خلال نافذة الميكا ، معرفة ما اذا كان المصهر في حالة جيدة أم لا بسهولة . يمكن اختبار المصهرات بدون رفعها من مكانها ، وذلك بتوصيل مصباح على التوازى مع

الخط ، قبل مرور التيار في المصهرات • فاذا لم يضي ، كان هذا دليلا على أن أحد المصهرين أو كليهما محترق • عندما يكون جهد الدائرة ٢٢٠ فولتا ، تستعمل مجموعة اختبار مكونة من مصلباحين موصلين على التوالى • يستعمل جهاز اختبار المصهر التقليدي في حالة الجهود التي تصل قيمتها الى ٥٥٠ فولتا •

٢ - اتساخ انفرش أو تحشرها • يجب أن تضغط انفرش على الموحسة بضغط تبلغ قيمته في انعسسادة ما بين ١ ، ٢ رطل على البوصسة المربعة من السطح • ويتوافر هذا الضغط بفعل نولب ، يكون عادة موضوعا خلف الفرشة • ولكي يكون فعل اللولب منتجا، يجب أن تكون الغرشسة حرة الحركة في حامل الفرشة • اذا كان الفراغ الموجود فيه الفرشة بداخل المحامل أكبر من اللازم ، فإن الفرشة سوف تهنز أثناء دوران المنتج • واذا كانت الفرشة محشورة بداخل مكانها في الحامل ، بحيث يصسبح اللولب لا يؤثر عليها ، فإنها سوف لا تضغط على الموحد • وبذلك سوف يمتنع مرور التيار الى الموحد والملفات ، مما يؤدي الى حدوث فتح في دائرة المنتج • مرور التيار الى الموحد والملفات ، مما يؤدي الى حدوث فتح في دائرة المنتج •

يجب ألا يزيد بعد حامل الفرشة عن الموحد بهد من البوصة ، والا فان الفرش سوف تهتز أثناء دوران الموحد ، يبين شكل ٧ - ٦٢ أوضاعا مختلفة للفرشة ، ويمكن ، في العادة ، تنظيم المسافة المطلوبة بواسطة مسلمار ضابط ، من المهم أيضا أن تتلاءم الفرش مع انحنساء سطح الموحد ، ويمكن تنفيذ ذلك بوضع شريط من ورق الصنفرة على الموحد ، بحيث يكون سطحة المخشن الى ناحية الفرشة ، وتحريكه الى الامام والى الخلف ، وذلك أثناء الضغط على الفرشة ،

٢ - فتح دائرة المنتج ، ينتج الفتح في دائرة المنتج من عدة أسباب ، مثل : (1) ضعف تلامس الفرش مع الموحد ، (ب) قطع أحد أسلاك الموصلة الى حامل الفرشة ، (ج) وجود وصلة تائفة بين قطب توحيد والمنتج ، (د) قطع السلك في أحد أقطاب التوحيد ، (ه) وجود ملف ألا ملفين مفتوحين عني المنتج ، (و) اتساخ الموحد ، ويمكن الكشف عن هــــذه العيوب ، اها بمجرد الفحص بالنظر ، أو باســـتعمال مصابيح اختبار ، شكل ٧ - ١٣ يوضح بعض هذه العيوب ، اذا ظهر وجود ملفات مفتوحة على ألمنتج ، يكون التصليح باعادة اللف ، أو بعمل قنطرة على قضبان الموحد ،

اذا كان الموحد متسلخا وجب تنظيفه بقطعة من القماش النظيف ، ثم حكه بورق الصنفرة · واذا كانت قطاعات الميكا تحت مستوى سطح الموحد ،

فيجب و كحت ، الوساخة التي بين القضبان بوساطة سلاح منشار يدوي وذلك بعد برده حتى يمكن انزاله في المجرى بين القضيبين .

٤ - فتح فى دائرة المجال ، اذا حدث فتح فى دائرة ملفات التوالى ، أو فى دائرة ملفات التوازى ، فسوف يمنع المحرك من الدوران ، ولكن اذا حدث فتح فى ملفات التوازى المناء دوران المحرك ، فقد يتسبب هذا فى ذوران المحرك بسرعة عالية جدا ، وذلك اذا ثم يكن المحرك محملا ، غالبا ما يحدث فى المحركات المركبة قصر بين ملفات التوازى وملفات التوالى ، مما يتسبب فى حرق الاسلاك ، وعمل فتح فى الدائرة ، يبين شكل ٧ - ٢٤ مواضع عدة ، يحتمل حدوث الفتح عندها ، ويحدث الفتح فى بعض الاحيان فى مكان يحتمل حدوث الفتح عندها ، ويحدث الفتح فى بعض الاحيان فى مكان التوصيل بين طرفى ملفات المجانين ، اذ من السهل أن تنقطع هذه الاطراف ، ان لم تكن مربوطة جيدا مع الملف ، ويحتمل حدوث الفتح أيضا فى الطرف الخارج من المحرك ، أو نتيجة لضعف التوصيل بين ملفات الاقطاب ، ويكون الكشف عن الفتح ، اما بالفحص واما بالاختبار ،

لاصلاح ملف مجال مفتوح ، ارفعه من فوق القطب ، وازل الشريط الذي يغطيه ، بأن تحله أو تقطعه • اذا كان القطع في الطبقة العلوية من الملف ، ازل اللفات القليلة التي قبله ، ثم اجعل الطرف عند هذه النقطة ، ولن يضار تشغيل المحرك بسبب نقص بعض لغات من الملف • واذا كان من اللازم ازالة عدد كبير من اللغات ، أصنع وصلة مفتولة بسلك جديد عند مكان القطع ، وأضف الى الملف عددا من اللغات يساوى العدد السنى أزلته • وأحيانا يمكن عمل وصلة مفتولة من طرفي السلك عند مكان القطع ، وذلك بعون ازالة أي لفة • اذا لم يتيسر الكشف عن مكان القطع ، أعدد لف الملف بأكمله •

ه \_ قصر ملفات المجال أو تماسها مع الارض و يتسبب ملف المجال المعصور ، اما في حرق المصهر ، واما في انتاج مجال مغناطيسي فنعيف لا يمكن أن يدور به المنتج و ويمكن بمجرد الفحص بالنظر ادراك أن ملفات المجال محترقة احتراقا تاما ، أما أذا وجد قصر بالملفات فقط ، فلا يمكن معرفت ولا بالاختبار و ويتسبب وجود قصر بملفات المجال غالبا في دوران المجرك بسرعة أعلى من سرعته العادية ، وحدوث شرر كثير ، عند عدم وجود حمل و

توجد ثلاث طرق للكشف عن القصر في ملفات المجال ، وهي : (أ) قياس فيمة المقاومة بواسطة جهاز قياس المقاومة (أومميتر) ، (ب) تجربة سقوط الجهد ، (ج) تجربة المحول •

قياس قيمة المقاومة بجهاز قياس المقاومات (اوم ميتر): لما كانت ملفات الاقطاب في المحرك كلها متشابهة ، فمن اللازم أن تكون مقاوماتها متساوية ، يبين شكل ٧ - ٦٥ دائرة الاختبار ، تراجع قيمة المقاومة لكل ملف بوساطة الأوم ميتر ، وإذا كانت القراءة أقل في أحد الاقطاب منها في الاقطاب الاخرى ، دل ذلك على وجود قصر في ملف هذا القطب ، ويجب عندنذ اعادة لف الملف المقصور ،

تجربة سقوط الجهد: اذا وصلت ملفات المجال في محرك ذي أربعة اقطاب على التوالي مع خط جهده ١٢٠ فولت ، فسسوف يكون نصيب كل ملف الربع من ١٢٠ فولت ، وعلى ذلك اذا قسنا الجهسد الموجود على كل ملف بغولتمتر ، كما هو مبين بشكل ٧ – ٦٦ ، فيجب أن تكون القراءة ٣٠ فولت ، والطريقة المتبعة للتعبير عن ذلك ، هي أنه يوجد سقوط في الجهد على كل ملف مقداره ٣٠ فولت ، واذا كان سقوط الجهد على أحد الملفات أقل من الآخرين ، كان هذا دليلا على وجود قصر به ،

تجربة المحول: تختبر ملفات المجال في المحركات الصغيرة بالطريقة المبيئة بشكل ٧ – ٦٧ . يتكون المحسول من قلب حديدي مصنوع من رقائق الحديد ، وملف ملفوف على أحد جوانبه ، يوضع ملف المجال فوق القلب المحديدي بحيث يستقر على ملف المحول ، ثم يوصل المحول على ينبوع تيار متغير جهده ١١٠ فولت ، واذا حدث قصر في ملف المجال ، فسوف يتولد فيه تيار بالتأثير ، مما يتسبب في جعله يتنافر مع ملف المحول ، وسوف يقفز ملف المجال الى أعلى ، اذا كان عدد كبير من اللفات مقصورا .

توجد طريقة أخرى لمعرفة الملف المقصور ، وذلك بتوصيل دائرة ملفات المجال الى الخط لمدة بضع دقائق · وفي العادة يجب أن تصبح الملفات دافئة بعد ذلك ، فاذا أحسست أن أحدها لم يدفأ ، يكون هو الملف المقصور ·

ليس لملف المجال المتماس مع الارض أى تأثير في تشغيل المحرك ، الا أن يسبب صدمة عند لمسه ، ويعتبر حدوث تماس أرضى عند نقطتين مكافئا لقصر ، وقد يتسبب عنه احتراق المصهر ، وتشتمل عملية اصلاح ملف متماس مع الارض على اعادة العزل ، واعادة اللف بالشريط ، ويجب اعطاء هذه المسألة العناية اللازمة ، حيث تكون بعض اللغات قد أصبحت مفتوحة ، أو محترقة بصورة سيئة ، تأكد من أن المنطغة التي حدث فيها التماس قد فحصت فحصا كاملا ،

7 ـ قصر في المنتج أو الموحد • اذا وجدت عدة ملفات مقصورة على المنتج ، أو كان أكثر من ملفواحد متماسا مع الارض ، فقد لا يدور المنتج • وقد يدور المنتج في بعض المحركات نصف دورة ، أو يستمر دائرا ببط شديد • وللكشف عن وجود ملفات مقصورة ، ضمع المنتج على الزوام ، واختبره بوساطة سلاح منشار يدوى • وقبل القيام بهذه العملية ، يجب على كل حال تنظيف الميكا التي بين قضبان الموحد ، للقضاء على احتمال وجود القصر فيها •

يفصح ملف المنتج المقصور عن نفسه بالسخونة وتصاعد الدخان و ويعتبر تصاعد الدخان من محرك ، غالبا ، علامة على وجود ملفات مقصورة أو محترقة فيه ويكون المدخان في بعض الاحيان ظاهرا ، كما أنه يكون في أحيان أخرى غير ظاهر ولكنزائحة الملفات المحترقة تكون ، على أى حال ، واضحة جدا واذا سمحنا لهذه الحالة أن تستمر وقتا قصيرا ، فسوف يلحق الضرر بالملفات المجاورة ومن ناحية أخرى ، اذا أمكن التنبيه اليها في الوقت المناسب ، فقد يمكن انقاذ الملفات من العطب و فعندما ترى الدخان يتصاعد من المحرك ، اقطع عنه التيار ، ثم اكشف عن الملف المعيب ، بأن تتحسس المنتج ، وتعشر على أسخن ملف و افصله من الدائرة بالطريقة التي شرحناها في الباب السادس و

اذا كان القصر في دائرة الملف نتيجة لقصر في القضيبين الموصلين اليه ، الرفع طرفي التوصيل من أحد هذين القضيبين ، والحم الطرفين معا وغطهما بالشريط ، الحم القضيبين المقصورين معا بالقصدير بعد ذلك عند سطحهما العلوي ، فا دار المحرك دون أن يتصاعد منه الدخان ، فليس من الضروري حينئذ قطع الملف ، أما اذا صدر دخان من الملف ، فسوف يصبح قطعه أمرا ضروريا ، يمكن معرفة القضبان المقصورة في كل الحالات تقريبا بلونها المتغير فتيجة للحرارة ،

۷ ـ تأكل الكراسى ١٠ اذا كانت الكراسى متأكلة بدرجة تجعل المنتج يستقر على اقطاب لجال ، فمن المحتمل آلا يدور المنتج ، واذا دار فسوف يصلدر ضبجيجا ، حاول آن تطرك عمود المنتج الى اعلى والى أسفل للكشف عن عذه الحالة ، كما شرحنا في الباب الاول ، المحرك ذو الوجه المشطور ، ويمكن معرفة وجود الكراسى المتأكلة بسهولة عن طريق الضجة التي تنتج ، وعند وضع محود بعم ملساء متأكلة على سطح انعضو الدائر ، والعلاج الوحيد هو وضع الراسى جديدة ،

٨ ـ تماس حامل الفرشة مع الارض وقديتسبب عنوث تماس ارضى في حامل الفرشة عند نقطة واحدة في حرق المصهر ، اذا كان الاطار متصلا بالارض ويحدث هذا في الغالب اذا كان المحرك يشتغل على ٢٢٠ تولت: استعمل دائرة مصباح الاختبار للكشف عن حوامل الفرشة المتماسة مع الارض ويجب فصل جميع الاسلاك من عامل الفرشسة ، ورفع الفرش من فوق الموحد ، قبل اجراء هذا الاختبار و ثم يلصق احد طرفي دائرة الاختبار على الغطاء الجانبي ، بينما تلمس حوامل الفرشة بالطرف الآخر بالترتيب وتدل أضاءة المصباح على تماس حامل الفرشة مع الارض ويكون العلاج برفع حامل الفرشة من ماسك الحوامل ، واعسادة العزل بوساطة وضع درد من الفبر أو الميكا عند مكان التماس و

9 - تعدى الحمل • اذا وضع على المحرك حمل زائد عن الحد ، فقد لا يدور على الاطلاق • واذا أصبح المحرك ساخنا جدا ، كان هذا دليسلا على وجود تعد في الحمل • ولمعرفة ما اذ كان هناك تعد في الحمل ، حل الحزام أو أي أداة أخرى تربط المحرك بالحمل ، وحاول تشغيل المحرك • فاذا كان على ما ينبغي ، فإن الاحتمال الوحيد هو وجود العيب في الحمل نفسه • ويجب حينئذ تقليل الحمل ، أو وضع محرك أكبر • راجع الباب الرابع ، المحركات الثلاثية الاوجه ، حيث يوجد وصف مفصل لهذه الحالة •

وليس من الضرورى أن يكون سبب وجود حانة تعدى الحمل راجعا الى الحمل نفسه ، فان كل ما يتسبب فى دوران المحرك ببط هو شكل من أشكال تعدى الحمل • فالكراسى المسحوطة ، مثلا ، تتسبب فى ابطاء سرعة المحرك ، وعلى ذلك فهى تعتبر من حالات تعدى الحمل •

راجع التيار المار بالمحرك بوساطة أمبير متر ، وقارنه بالقيمة الموجودة على لوحة تسمية المحرك ، أذا كان تعدى الحمل ناتجا من شحط في الكراسي ، اكحتها إلى أن يمكن أدارة المحرك باليد بدون صعوبة ، وأذا كان ناتجا من الزدياد الحمل فوق المقرر ، استعمل محركا أكبر ، أو قلل الحمل ، الغ .

١٠ - عيب في المنظم ١٠ اذا ثم يعمسل صندوق البدء ، أو المنظم على الوجه الصحيح ، فقد يكون هو السبب الوحيد في احتراق المصهر ٠ وقد يكون الخلل نتيجة لعيب في أجزاء المنظم نفسه ، أو لخطأ في التوصيل بين المحرك والمنظم ، وفي أي من الحالتين ، يجب أن يكون انقائم بالاصلاح على دراية تامة بطريقة تشغيل المنظم ، وعمل التوصيلات الخاصة به ، وذلك قبل محاولة القيام باصلاحه ، داجع الرسومات الخاصة بهذا الموضسوع في الباب الثامن ، منظمات التيار المستمر ،

17 \_ الفرش ليست في وضع التعادل و يجب أن تقصر الفرشة الملف عندما يكون في منطقة التعادل و إذا العل مسمار الضبط الذي يحفظ ماسك الفرش في مكانه ، فقد يتسبب ذلك في تحريك الفرش ، وابعادها عن الوضع الصحيح و فاذا حدث ذلك ، فسوف ينتج شرر عنيف ، كما أن المحسرك سوف يبطى في السرعة و ضع الفرش في موضعها الصحيح و

هذه الحالة مشابهة لوجود خطأ في ترحيل الاطراف ويكون العلاج بتحريك الفرش من مكانها ، إلى أن يختفي الشرر ، والمحرك يدور بحمله الكامل ويمكن العثور على وضع الفرش الصحيح ، في محرك ذي اقطاب توحيد ، بادارة المنتج حتى يصبح أحد الملفات واقعا في منتصف المسافة بين قطبين ، أو تحت أحد أقطاب التوحيد مباشرة ، كما يظهر في شكل ٧ – ٦٨ بعد ذلك تتبع طرفي هذا الملف حتى تصل الى الموحد ، ثم حرك الفرش ، حتى يصبح القضيبان الموصلان الى هذا الملف مقصورين بفرشة ، ويمكن أيضا استخدام طريقة الفولتمتر ، في حالة المحرك الذي لا يحتوى على أقطاب توحيد ، يكون موضع الفرش ، وهو يتوقف على اتجاه دوران المحرك ، مختلفا عن ذلك قليلا ، فاذا كان المحرك يدور في اتجاه عقربي الساعة ، بجب تحريك الفرش في عكس اتجاه المدوران عدة قضبان ، من الموضع الذي يجب تحريك الفرش في عكس اتجاه المدوران عدة قضبان ، من الموضع الذي يجب أن تحتله ، لو وجدت اقطاب توحيد في المحرك .

17 ـ خطأ في قيمة الجهد المستعمل • تصمم المحركات لتشغيلها على جهد معين • فاذا كان الجهد المستعمل أقل من الموجود على لوحة التسمية ، فسوف يدور المحرك بسرعة أقل • واذا وضع الحمل على المحرك • فمما لا شك فيه أنه سوف لا يدور ، ويحتمل أن يتسبب في احتراق المصهر • تأكد من أن الجهد المستعمل يساوى الجهد الموجود على لوحة التسمية • وعند انشك في قينمة جهد الخط ، قسه بوساطة فولتمتر •

12 ـ فتح فى دائرة ملفات المجال • اذا حدث فتح فى دائرة ملفات التوازى ، أثناء دوران المحرك بدون حمل ، فقد تزداد سرعة المنتج الى درجة خطيرة ، يصبح معها من المحتمل أن يقذف المنتج بالملفات فى خارجه بفعل قوة الطرد المركزى • وعند حدوث حالة مماثلة لذلك ، يوصف المحرك بأنه انطلق • ولكى يمكن شرح هذه الحالة ، يجب أولا مناقشة نظريات المولد •

المولد هو آلة تستعمل لتحريل الطاقة الميكانيكية الى طاقة كهربية و وهو يتكون من عدد من ملفات السلك تدور في مجال مغناطيسي و ونتيجة لهذا الدوران تقطع الملفات المجال المغناطيسي ، فينشأ عن ذلك تولد جهد كهربي في الملفات و المجال المغناطيسي المجال المغناطيسي المنات و الملفات و الملف

هذه الحالة لا تنشأ في المولد فقط ، ولكنها تحدث أيضا في المحرك ، حيث ان كل مايلزم لتوليد الكهرباء هو وجود ملف يدور في مجال مغناطيسي، ولما كانت هذه العوامل الثلاثة موجودة في المحرك ( ملفات من السلك ، المدوران والمجال المغناطيسي ) ، فإن المحرك أيضا يولد كهربا ويطلق على الجهد المناشيء في هذه الحالة : القوة الدافعة الكهربية المضادة ( ق ٠ د ك مضادة ) أو الجهد المضاد ، وذلك لأنها تتولد في الاتجاه المضاد لاتجاه الجهد المستعمل وقد أثبتت التجارب أن الزيادة في قوة المجال المغناطيسي تؤدي الى الزيادة في قيمة ق ٠ د ٠ ك ٠ المضادة ، كما أنه كلما ازدادت سرعة قطع الملاأت لخطوط المجال ، ازدادت قيمة الجهد المتولد ٠ فأذا كان المطلوب ، مثلا ، توليد ق ٠ د ٠ ك ٠ مضادة قيمتها ١٠٠ فولت ، أمكن الحصول عليها ، اما بدوران منتج بسرعة كبيرة في مجال مغناطيسي ضعيف ، أو بدوران المنتج بسرعة أقل في مجال أكثر قوة ٠

يكون للجهد المتولد في المحرك قطبية مضادة لقطبة الجهد المستعمل من أنه يساويه تقريبا في المقدار! وعلى ذلك ، فاذ، كان الجهد المستعمل يبلغ ١٢٠ فولت ، فان ق • د • ك • المضادة تكون قيمتها حوالي ١١٠ فولت ، وفي عكس الاتجاه : بحيث يتبقى ١٠ فولت فقط لامرار التيار في دائرة المنتج • وهذا يكفى لكى يظل المحرك دائرا •

أولا ، تكون ق • د • ك • المضادة أقل قليلا من الجهد المستعمل ، في جميع الأوقات • ثانيا، تتوقف قيمة ق • د • ك • المضادة على قوة المجال ، وعدد خطوط القوى ، وعلى السرعة • فاذا حدث قطع في دائرة ملفات المجال ، فلن يمر تيار فيها ، وعلى ذلك فسوف يصبح مقدار عدد خطوط القوى في المجال صغرا تقريبا • وفي الحقيقة تظل بضعة خطوط موجودة ، وهي الناشئة عن المغناطيسية المتبقاة في الأقطاب • ونتيجة لذلك فأن المنتج الذي يدور في هذا المجال الضعيف لن يولد الا ق • د · ك • مضادة ضئيلة • ولما كانت قيمة هذه القوة الدافعة الكهربية المضادة يجب أن تكبر حتى تتسارى تقريبا مع قيمة الجهد المستعمل ، فأن سرعة المنتج سوف تزداد لتعويض ضعف المجال ، وبالتالي لتوليد قيمة الجهد المطلوب • وعند حدوث فتح ضعف المجال ، وبالتالي تعدث هذه العملية آئيا •

۱۵ ـ تشغیل محرك التوالی بدون حمل ۷ ینبغی آبدا رفع الحمل من محرك التوالی اثناء تشغیله ، لأنه لو حدث ذلك ، فسوف تزداد سرعة المخرك الی درجة خطیرة ۰ یبین شكل ۷ ـ 7۹ آن نفس كمیة التیار تمس فی ملفات المنتج وفی ملفات المجال ۰ ولما كان المحرك یسحب تیارا عندما یكون محملا أكبر من ذلك الذی یستهلكه بدون حمل ، فان شدة المجال المغناطیسی فی محرك التوالی سوف تكون منخفضة عندما یكون المحسرك داثرا بدون حمل ، ولكنها تكون مرتفعة عند وجود حمل كبیر علی المحرك ٠ ولكی تتولد ق ، د . ك مضادة بانقدر المطلوب مع مجال ضعیف ، یجب آن یدور المحرك سرعة عائیة جدا ٠

17 ـ توصيل متباين في المحرك المركب • اذا حدث خطأ في توصيل المحرك ، كأن يوصل متباينا بدلا من توصيله متشابها ، فأن المحرك سوف يدور بسرعة أعلى من سرعته العادية ، عندما لا يكون محملا ، ولما كأن مجال ملفات التوالي ينتج قطبية تخالف قطبية ملغات التوازي في حالة التوصيل المتباين ، فأن شدة المجال الكلي سوف تكون ضعيفة • ويتضح من الشرح السابق أن ضعف شدة المجال يؤدي الى زيادة السرعة •

يمكن معرفة ما اذا كان المحرك موصلا توصيلا متباينا ، أم لا ، بملاحظة التجاه دورانه ، عند توصيله أولا كمحرك مركب ، ثم توصيله كمحرك توال • فاذا كان اتجاه المدوران واحدا في الحالتين دل ذلك على أن التوصيل متشابه ، والا فان التوصيل يكون متباينا ، ولتغيير حالة توصيل محرك من متباين الى متشابه ، تعكس قطبية احد المجالين ، التوالى أد التواذى •

۱۷ معف تلامس الفرش مع الموحد ، أن حدوث شرر على الموحد يعتبر مظهرا عاما ، وأحد أسبابه الرئيسية هو ضعف تلامس الفرش مع الموحد ، أنذى يمكن ارجاعه إلى (أ) تأكل الكراسى ، (ب) تحشر الفرشة في الحامل ، (ج) عدم كفاية ضغط اللولب ، (د) حل وصلة الذيل ، (ه) عدم تلاؤم سطح الفرشة مع الموحد ، (و) خشونة سطح الموحد أو وجود نقر به أو عدم انطباق محوره على محور الدوران ، أو (ز) اتساخ الموحد ،

يتسبب الاستعمال المستمر في حدوث تأكل في الغرش ، لدرجة تجعل ضغط اللولب غير كاف لعمل التلامس المضبوط ، وهذه الحالة موضحة في شكل ٧ - ٧٠ وينتج عن ذلك حدوث شرر عنيف ، استبدل الفرش بغيرها جديدة ، ويعدث غالبا أن تتسبب الحرارة المتولدة عند الفرش في جعل اللولب يفقد قدرته على الضغط ، ويمكن اكتشاف هذا العيب بالكشف على اللولب غير صالح للعمل ، فانه لن يعود الى وضعه الاصلى لو شددته ،

اذا تراكمت الشحوم والأقذار بين جوانب الفرشة وحاملها ، فان الفرشة لن تستطيع أن تبدّل الضغط المطلوب على الموحسد ، مما يؤدى الى حدوث شرر .

تزود معظم الغرش بوصلة ذيل ، كالمبينة بشكل ٧ ـ ٧١ ، وهي عبارة عن طرف صغير مرن يوصل الفرشة بالحامل ، ويمر فيه التيار من حامل الغرشة الى الفرشة ( في حالة الفرش التي لا تحتوى على وصلة ذيل يقوم المولب بمهمة توصيل التيار ) • وإذا الحلت وصلة الذيل ، ... ش شرر على الموحد • ولاحكام ربط وصلة الذيل مع الفرشة ، اجعل قطعه منصهرة من معدن اللحام تسقط من مكواه اللحام في المسافة الواقعة بين وصلة الذيل معدن اللحام تسقط من مكواه اللحام في المسافة الواقعة بين وصلة الذيل والفرشة • وفي طريقة الحرى يصنع ثقب في الفرشة بمقاس وصلة الذيل ، التي تدخل فيه ، ثم يحشر معها مسمار صغير لكي تظل مثبتة بداخله • ويجب العناية ، في اثناء ذلك كله ، بعدم تكسير الكربون •

اذا عجزنا عن جعل سطح الفرشة المرتكز على الموحد يتلام مع انحناه الموحد ، فسوف ينتج شرر • ويمكن تشكيل الفرشة بوضع قطعة من ورق الصنفرة الناعم على الموحد ، بوجهه الحشن في مواجهة الفرشة ، ثم يحرك ورق الصنفرة الى الأمام والحلف ، وذلك أثناء الضغط على الفرشة ، وبعد

أن تأخذ الفرشة شكل الموحد ، ارفع الصنفرة ، ثم أنفخ جزئيات الكربون المتبقاة على الموحد لازالتها .

يصدر عن الموحد ذى السطح المشن ، والموحد الذى لا ينطبق محوره مع محور الدوران ، صوت طرقات ، ويمكن معرفة أى منهما بوضع الأصبع عليه ، والعلاج يكون بخرط الموحد على المخرطة لضمان نعومته واستدارته ،

ويتسبب الموحد المتسنع أيضا في عمل شرر ، اذبجب أن يكون سبطح الموحد نظيفا وخاليا من المواد الغريبة ، مثل الشحوم ، والزيت ، وحبيبات الترابر ، الغ ؛ وفي حالة الموحدات التي يكون سطح الميكا تحت مستوى سطح الموحد ، اكحت الأقذار المتراكمة بين القضبان ، تستقر جزيئات تراب الكربون غانبا بين القضبان على الميكة وتحدث أقواسا كهربية أثناء دوران المنتج ، وقد تصبح الحالة سيئة ، لدرجة أن حلقة من النار تتكون حول الموحد بأجمعه ويؤدى تنظيف الميكا الى علاج هذه الحالة ،

10 - خطأ في توصيل الأطراف و اذا حدث خطأ في توصيل أطراف ملفات ألمنتج الى قضبان الموحد ، فوصلت أبعد من مكانها المضبوط بعدة قضبان ، فسوف يحدث شرر كبير عند الفرش ويفحص ملف وهو في وضع التعادل ، يمكن معرفة ما اذا كان طرفاه مقصورين بفرشة أم لا و فأذا ظهر أن القضيبين الموصلين الى الملف وهو في هذا الوضع ليسا مقصورين بهذه الطريقة، فمن الواضع أن هناك خطأ في توصيل طرفي الملف و والعلاج يكون بتحريك الفرش حتى ينقطع حدوث الشرر ، أو باعادة توصيل الأطراف ، أذا لم يكن في الاستطاعة تحريك أغرش و المناه الفرش و المناه الفرش و المناه ال

19 \_ خطأ في قطبية أقطاب التوحيد و الفرض من استعمال أقطاب التوحيد هو منع حدوث الشرر الذي ينتج من التيار المتأثيري ويتحقق ذلك فقط و اذا كانت قطبية حسنه الاقطاب صحيحة و لما كانت أسباب حدوث الشرر متعسدة و فان من الصعب فحص محرك يصدر شررا و ألم الحكم بأن السبب في ذلك يرجع الى خطأ في قطبية الاقطاب والاختبار هو الوسيلة الوحيدة للجزم بأن الحطأ في قطبية أقطاب التوحيد هو السبب في حدوث الشرر وقد شرحنا مقدما في هذا الباب طريقة الاختبار للكشف عن صحة القطبية في أقطأب التوحيد وهي التي تكون برفع الفرش وملاحظة اتجاه الدوران وقد شرعنا تكوين المحرك لا يسمح باجراء هسنا الاختبار و بجرى اختبار البوصلة للكشف عن القطبية و

يسحب المحرك الذي يحتوى على خطأ في توصيلات اقطاب التوحيد تيارا أكبر من تياره العادى ، وسوف تزداد بذلك سخونته ، واذا ترك المحرك يدور على هذه الحال ، فسوف يسخن الموحد لدرجة ينصهر معها القصدير المستعمل في لحام الأطراف ، ويتناثر من مجارى الموحد ، وعلى الرغم من عدم صحة توصيلات أقطاب التوحيد ، فإن المحرك سوف يدور بدون أن يصدر منه شرر ، ولكن الموحد سوف يصبح ساخنا لدرجة غير عادية ،

• ٢٠ - قضبان عالية أو منخفضة • تتسبب القضبان العالية والقضبان المنخفضة في حدوث شرر زائد عند الموحد • واذا دار المحرك بسرعة بطيئة ، فسوف تصدر شرارة كلما مر القضيب العالى تحت فرشة ، واذا دار المحرك بسرعة عانية ، فسوف تظهر هذه الحالة وكأنها شرارة مستمرة ، ويصحبها السوداد لون الموحد ، واهتزاز في الغرش • ويمكن اكتشاف القضبان العالية والمنخفضة بامرار الأصبع فوق الموحد • أربط الموحد على المخرطة واخرطه ، أو استعمل حجر موحد وورق صنفرة •

11 ـ ميكا عالية ، قد يرجع وجود الميكا العالية الى تفكك الموحد ، أو الى سرعة تأكل قضبان النحاس عن تأكل الميكا ، وهو الغالب ، ويصحب وجود هذه الحالة صدور شرر ملحوظ ، كما يمكن التعرف عليها باسوداد لون الموحد بأكمله ، هذا وسوف تحسن بوجود الميكا العالية عند لمسها اذ انها خشنة الملمس ، وأعلى من القضبان ، ويكون العلاج بخرط انقضبان على المخرطة وقطع الميكا الى ما تحت مستوى القضبان ، ويوجد حل مؤقت بأن تضغط بحجر موحد على القضبان أثناء دوران المحرك .

٢٢ – عكس توصيل أطراف المنتج ، يظهر هذا العيب في المنتجات المعاد لفها تفا جديدا فقط ، ويصحبه حدوث شرر عند الفرش ، اذا ظهر أن كل شيء آخر في حالة جيدة ، فأن الطريقة الوحيدة لكشف الأطراف المعكوسة تكون باعادة اختبار المنتج ، ويوجد بالباب السادس وصف طريقة الاختبار للكشف عن أطراف المنتج المعكوسة ،

77 - شحط اكراسى • اذا كان العمود مشحوطا في الكرسيين ، فسوف يكون من الصعب ادارة المنتج باليد • ويجب في هذه الحالة كحت الكرسيين أو توسيعهما ، وذلك حتى يتلاءما مع العمود • ويوجد حل آخر ، وذلك بتلميع العمود بواسطة قماش امرى ناعم ، حتى يتلاءم مع العمود • وغالبا ما يكون الخطأ ، على كل حال ، ناتجا من طريقة تجميع المحرك ، بمعنى "ن يكون تركيب الغطاءين الجانبيين على الاطار غير مضبوط • المحرك ، بمعنى "ن يكون تركيب الغطاءين الجانبيين على الاطار غير مضبوط •

# الباتيالثامن

# تنظيم تشغيل محركات التيار المستمر

بينا في الباب الخامس، تنظيم تشغيل محركات التيار المتردد، أن منظم التيار المتردد يستخدم في عدة أغراض و بعض هذه الأغراض المهمة هي بده وايقاف المحرك ، تحديد تيار البدء أو السرعة ، عكس اتجاه الدوران ، حماية المحرك ضد انخفاض الجهد، و / أو تعدى الحمل ، توفير طريقة نفرملة المحرك ديناميكيا و وتصمم بعض المنظمات ببساطة لبده وايقاف المحركات ، وبعضها الآخر يقوم بكثير من هذه العمليات ، في حين يوجهد البعض الذي يقوم بها كلها و

تقسم المنظمات الى أنواع عدة ، ولكنها أساسا اما أن تكون يدوية ، أو آنية ، وقد خصصنا هذا الباب لوصف كل من منظمات التيار المستمر التي تشغل باليد ، والتي تشغل آليا ، وكذلك طرق توصيلها في دائرة المحرك •

تستهلك محركات التيار المستمر الصغيرة ، التي تقل قدرتها عن المحصان ، تيارا صغيرا جدا ، ويمكن لذلك توصيل الجهد الكامل على المحرك مباشرة عند البده ، وتتسبب محركات التيار المستمر الكبيرة في مرور تيار ابتدائي كبير ، وذلك لان مقاومتها صغيرة ، فاذا وصل الجهد بأكمله على المحرك ، وهو ما زال ساكنا ، فان مرور التيار الزائد عند البدء قد يتلف المحرك ، أو يحرق المصهر ، لبدء محرك كبير ، يجب وضع وحدة مقاومة على التوالى مع المحرك ، وذلك حتى تنخفض قيمة تيار البدء الى درجسة مأمونة العاقبة ، ويمكن تقليل هذه المقاومة كلما ازدادت سرعة المحسرك ، وعندما يصل المحرك الى السرعة المطلوبة ، تنعدم الحاجة الى المقاومة ، لان المحرك يولد جهدا مضادا للجهد الموسل عليه ، فيمنع بذلك مرور تيار زائد ، هذا الجهد المضاد يسمى القوة الدافعة الكهربية المضادة (ق د د ك مضادة) ، وتتوقف قيمته على سرعة المحرك ، فتكون أكبر ما يمكن عند السرعة الكاملة ، وصفرا عندما يكون المحرك ساكنا ،

على سبيل المثال ، اذا كانت مقاومة المنتج ، الذى يشتغل على ٢٣٠ فولت ، هي ٢ أوم ، فسوف تكون قيمة التيار الذى يمر عندما يكون المحرك ساكنا ، طبقا لقانون أوم ٠

فاذا كان المحرك دائرا، ويولد لذلك ق ٠ د ٠ ك ٠ مضادة قيمتها ١٠٠ فولت ، يكون الجهد الكلى على المنتج ٢٣٠ ـ ١٠٠ أو ١٣٠ فولت ، وعلى ذلك يكون التيار

أى ان قيمة التيار المار انخفضت بدرجة ملحوظة نتيجة لوجسود ق. د. ك. مضادة واذا كان المحسرك يدور بسرعته الكاملة ، ويولد ق. د. ك. مضادة قيمتها ٢٠٠ فولت ، فسوف تكون قيمة التيار

وبعبارة أخرى ، سوف يمر فى هذا المحرك ١٥ أمبير ، عندما يدور يسرعته الكاملة ، فأن المائة وخمسة عشر أمبيرا سوف تمسر فى المحرك الى سرعته الكاملة ، فأن المائة وخمسة عشر أمبيرا سوف تمسر فى المحرك وقتا يكفى لجعلها تحرقه ، أو تتسبب فى الحاق ضرر كبير به ، ولمنع مرور التيار الابتدائى الكبير ، توصل مقاومة فى دائرة المحرك ، وتقلل تدريجيا كلما أزدادت سرعة المحرك وتولدت فيه ق ، د ، ك ، مضادة ، وتوضع المقاومة فى صندوق يطلق عليه صندوق البده ، وهو يركب بالقرب من المحرك ، ويبين شكل ٨ ـ ٥ صندوق مقاومة منالى .

### المنظات البدوية

#### صندوق بله ذو فلاث نقط ، موصل الى محرك تواز :

يتكون صندوق البدء ذو الثلاث النقط أساسا من وحدة مقاومة ذات نقط تقسيم ، وهي التي تحدد قيمة تيار البدء في المجرك الي درجة مامونة ، ويمكن استخدام هذا النوع من البادئات مع محرك التوازي أو مع المحرك المركب ، وتقسم وحدة المقاومة عند نقط متعددة ، ثم تؤخذ منها توصيلات الى نقط ائتلامس على اللوحة المواجهة ، كما هو مبين بشكل ٨ ـ ١ · عند

تعريك اليد من نقطة الى نقطة ، تقل قيمة المقاومة الداخلة فى المدائرة و يوجد على اللوحة المواجهة ملف ، وهو يعمل كملف مغناطيسى حافظ ، فيحفظ اليد فى مكانها بعد أن تكون قد تحركت الى آخر نقطة تلامس و السبب فى تسمية البادىء باسمه يرجع فى الحقيقة الى ثلاث نهايات على اللوحة المواجهة ، وهى مرقومة ل ، أ ، ف ، وتشير الى الخط والمنتج وملفات المجال على الترتيب وهى توصل داخليا مع اليد ، والمقاومة ، والملف الحافظ والمنتج والملف الحافظ والمنتج الحافظ والمنتج الحافظ والمنتج الحافظ والمنتج المحال على الترتيب وهى توصل داخليا مع اليد ، والمقاومة ،

طريقة عمل البادىء المبين في شكل ٨ ــ ١ ، عند توصيله مع المحرك ، كما يلي :

عندما تستقر اليد على نقطة التلامس الأولى . يم التيار من طرف الحط الموجب الى النهاية ل ، ثم خلال اليد الى نقطة التلامس ألأولى ، بعد هذه النقطة يسير التيار فى ممرين : تحدهما خلال المقاومة كلها الى النهاية أ ، والآخر خلال الملف الحافظ الى النهاية ف ، ابتداء من نهاية المنتج يس التيار خلال المنتج الى الجانب السالب من الخط ، وابتداء من نهاية ملفات المجال يصر التيار خلال ملفات التوازى الى الجانب السالب أيضا من الخط ، كما هو مبين بشكل ٨ ـ ٢ ، ولما كانت المقاومة بأكملها متصلة مع المنتج على التوالى عند وضع البدء ، فسوف تقل قيمة التيار الابتدائى الى حد مأمون ، منادة ، شرعة المحرك أثناء تحريك اليد ، فتنتج ق ، د ، ك ، مضادة ، وهذه أيضا تعمل على الحد من قيمة التيار الذي يمر ،

يلاحظ أنه عندما تصل اليد إلى نقطة التلامس الأخيرة ، تكون مقاومة صندوق البدء بأكبلها قد خرجت من دائرة المنتج ، ولكنها وضعت بالتلويج في دائرة ملفات المجال ، ولن يؤثر ذلك في تشغيل المحرك ، لأن قيمه صنه المقاومة صغيرة جلا بالنسبة إلى قيمة مقاومة ملفات التوازي ، كما يلاحظ أيضا أن الملف الحافظ متصل على اللتوالي مع ملفات التوازي ، وعلى ذلك فسوف يمر فيه التيار في الوقت الذي يكون فيه مازا في ملفات المجال ، فيصبح بذلك مغناطيسا ، وبهذا يستطيع الملف الحافظ أن يحفظ اليد في مكانها الأخر ،

اذا حدث لأى سبب أن فتحنت ملفات آلمجال ، فسوف يقف مرور التيار في الملف الحافظ ، عند ذلك تتسبب قوة الشد في اللولب في الرجاع اليد الى موضعها الآصلي وتفتح دائرة المنتج ، وعلى ذلك فأن الملف الحافظ يعمل كجهاز أمان ، لأنه أذا حدث فتح في ملفات المجال في محرك التوازي في الأحوال

العادية أثناء تشغيله ، فقد ينطلق المحرك • وبسبب فعل الأمان هذا ، يطلق على الملف الحافظ اسم فاتع الدائرة بانعدام المجال •

یمکن توصیل صنادیق البده ذات الثلاث النقط مع المحرکات المرکبة أیضا و یوضع شکلا ۸ - ۳ - ۸ طریقة التوصیل فی هذه الحالة والفارق الوحید بین هذا التوصیل و توصیل محرك التوازی هو وجود ملفات التوالی ه

#### توصیل صندوق بدء نی نقط مع محرك مركب :

يوجد فرق بسيط جدا بين صناديق البدء ذات الثلاث النقط ، وصناديق البدء ذات الآربع النقط ، وهذه الآخيرة موضحة في شكل ٨ ـ ٥ ، والفارق الرئيسي بين النوعين هو توصيل الملف الحافظ على التوالي مسع مقاومة ، للحد من قيمة التيار المار فيه ، وتوصيلهما معا على التوازي مع الحط ، كما هو موضع بشكلي ٨ ـ ٦ ، ٨ ـ ٧ ، وذلك بدلا من توصيل الملف الحافظ في دائرة ملغات المجال ، ويوجد في الصندوق ذي الأربع النقط أربع نهايات على اللوحة الوجهيسة بدلا من ثلاث ، واطراف الخط هي له ، له ، وطرف المنتج أ ، وطرف ملغات المجال ف .

وعندما توضع اليد على نقط التلامس الأولى ، يس التيار من الطرف الموجب للخط الى اليد ، فنقطة التلامس الأولى ، ومن هنا يصبح أمام التيار ثلاثة ممرات ، يمكن تتبعها في شكل ٨ ــ ٧ : أحد هــذه المرات يحتوى على المقاومة ، ومنها الى نهاية المنتج ، فالمنتج وملفات التوالى ، ثم ينتهى عند الجانب السالب للخط ، وممر آخر يبد من نهاية ملفات المجال ، ويمر بملغات التوازى ، ثم ينتهى عند الجانب السالب من الخط ، والدائرة الثائثة تحتوى على الملف الحافظ والمقاومة المتصلة معه على التوالى ، ثم تنتهى بالجانب السالب من الخط ، ولا يمكنه أن يحتفظ باليد في موضعها اذا انعدم التوازى مباشرة مع الحط ، ولا يمكنه أن يحتفظ باليد في موضعها اذا انعدم الجهد ، يطلق عليه اسم فاتع الدائرة بانعدام الجهد ،

يمتاز هدا الصندوق على الصندوق ذى الثلاث النقط ، بأنه يمكن توصيل مقاومة متغيرة فى دائرة ملفات المجال لزيادة سرعة المحرك ، يقابل ذلك أن البيرعة قد تزداد إلى حد خطير ، لو كانت المقاومة المضافة زائدة عن الجد عنهان ذلك يشبه تماما تشغيل المحرك ودائرة المجال مفتوحة ، وشكل ٨ س ٨ يبين دسما لهمندوق ذى اربع نقط وبه مقاومة اضافية

فى دائرة المجال · وقد ربوعى فى الرسومات وضع النهايات فى نقط مناسبة على الملوحة الوجهية لتسهيل الرسومات · وفى البادئات الحقيقية توضع النهايات عبوما فى صف ، اما بأعلى واما بأسفل اللوحة المواجهة ·

# ريوستات منظم السرعة ننو الأربع النقط

هذا الريوستات عبارة عن جهاز لتنظيم سرعة المجرك و وتسبه توصيلات الريوستات ذى الأربع النقط صندوق البدء ذا الأربع النقط السابق شرحه ، فيما عدا احتواء الصندوق على المقاومة الداخلة فى دائرة المنتج ، كما هو المجال ، الى جانب احتوائه على المقاومة الداخلة فى دائرة المنتج ، كما هو مبين يشكل ٨- ٩ · كذلك يجب أن يكون مقاس سلك المقاومة فى دائرة المنتج أكبر من نظيره فى الصندوق السابق ، اذ يوجد فى اليد عجلة مسننة تمكنها من الثبات عند أى نقطة من نقط التلامس ، بفعل الملف الحافظ ، مما يؤدى الى احتمال بقاء المقاومة فى الدائرة طول الوقت ، وهذا يستدعى أن يكون سلك المقاومة سميكا بدرجة تسمح بمرور تيار المنتج ، دون أن يسخن بصورة زائدة ،

عندما توضع اليد ، في حالة التشغيل ، فوق نقط التلامس الأولى ، يمر انتيار في الملف الحافظ ، فيجذب الذراع المفصلية بحيث تستقر في المجرى الأولى بين أسنان العجلة ، وهذا يعمل على حفظ اليد في وضعها بدون الحاجة الى امساكها باليد ، ويمر التيار في نفس الوقت في مقاومة دائرة المنتج كلها ، ثم في المنتج وملفات التوالى ، حتى يصل ثانيا الى الخط ، يمر التيار أيضا في قضيب انتحاس الأصم الموضوع فوق تلامسات مقاومة يمر التيار أيضا في قضيب انتحاس الأصم الموضوع فوق تلامسات مقاومة دائرة المنتج كلها ، ثم في المنتج وملفات التوالى ، حتى يصل ثانيا الى الحط

عندما تصل اليد الى النقطة ه ، تكون مقاومة دائرة المنتج قد فصلت كلها ، في حين تكون مقاومة دائرة ملفات المجال على وشك الدخول • وسوف يؤدى ذلك الى زيادة سرعة المحرك كلما تحركت اليه بعد ذلك ، جتى تصل الى آخر نقطة تلامس • تذكر أنه يمكن ترك المد فى أى وضع ، ترغب في تركها عنده •

# ريوستات صندوق البدء ذي الأربع النقط ومنظم السرعة

يتكون هذا الريوستات من صندوق بدء ومنظم سرعة ويحتوى هذا البادىء على يد ذات طابع خاص ، ( مبينة بشكل ٨ – ١٠ ) بها في الواقع ذراعان : احداهما موجودة تحت الأخرى وعندما نتحرك اليد في المداية ، تكون كل واجدة من الذراعن مرتبطة بالأخرى ، حتى اذا ما وصلت اليد الى

تصنة النلامس الأخيرة ، يعمل الملف المافظ على حفظ الدراع الملامس مع الرمة دائرة المنتج في مكانها ، إذا آردنا زيادة سرعة المحرك فوق سرعت المهادي نجرك البد في انجاه مضاد لانجاه عفرين الساعة ، وهذا يؤدي الى تجريك المدراع المتلامسة مع مقارمة دائرة منفات المجال فقط ، فتزداد المقاومة في هذه الدائرة ، كما هو مبين بشكل ٨ - ١١ .

عندما تكون اليد في وضع اللا توصيل ، تكون متباومة دائرة المجال مقصورة بوسباطة تلامس مساعد موجود على اللوحة الوجهية ، وهذا التلامس قابل للحركة ، بحيث الله اذا تحركت اليد الى الوضع العلوى ، يفتح التلامس المساعد مقاومة دائرة ملغات المجال المقصورة ، لكي يمكن استعمالها في دائرة المجال ، والغرض من قصر مقاومة دائرة المجال ، هو ابطال استعمالها ، حتى تنفصل مقاومة دائرة المنتج كلها ،

عند انتشغيل تحرك اليد الى نقطة التلامس الأولى ، فتتكون دائرة توصيل من الجانب المرجب للخط الى اليه ، ثم خلال المقاومة باكملها ، ودائرة المنتج ، حتى تعود ثانية الى الجانب السالب ، وتكمل ايضا الدائرة من زر التلامس الأول خلال التلامس المساعد ، الى نهاية دائرة المجال ، فدائرة المجال ، ثم الى الخط ، عندما يصل المحرك الى سرعته المعتادة ، تكون اليد قد تحركت الى نقطة التلامس الاخيرة ، فيعمل التلامس المساعد على ادخال المقاومة في دائرة ملفات المجال ، وقفسل دائرة الملف الحافظ ، ثخركت الندى يعمل على حفظ اليد في موضعها ، فاذا اردنا زيادة السرعة ، تحركت الندراع المتلامسة مع مقاومة دائرة المجال في عكس اتجاه عقربي الساعة ، الغراع المتلامسة مع مقاومة دائرة المجال في عكس اتجاه عقربي الساعة ، عاملة بذلك على ادخال المقاومة في دائرة المجال ، مما يؤدى الى زيادة السرعة ، وعند فتح المفتاح الرئيسي يعمل لولب ملفوف عند قاعدة اليد على ارجاعها الى وضع اللاتوصيل ،

يبين شكل ٨ ــ ١٢ مجموعة آخرى نبادى، ومنظم سرعة ، واساس طريقة التشغيل فيها كما فى الصندوق السابق ، وانما تختلف عنها قليلا فى تكوينهة ، اذ تتكون آئيد فى هذا البادى، من ذراعين ، ذراع رئيسية ، وذراع مساعدة ، وتركب الذراع الرئيسية على مجموعتين من ازرار التلامس ، واحدة لمقاومة دائرة المجال ، والثانية لمقاومة دائرة المنتج ، وتكون مقاومة دائرة المنتج فقط هى الداخلة فى الدائرة عند تحسريك الذراع الى أعلى ، وتكون اندراع المساعدة انساء هسنده العملية فى وضع يجعلها تقصر مقاومة دائرة المجال ، مما يبطل عملها خلال فترة فصل مقاومة المنتج .

عندما تصل الذراع الرئيسية الى نقطة التلامس الأخيرة ، تعمل الذراع المساعدة على توصيل نهايتى دائرة المنتج الى الخط مباشرة ، كما تعمل فى الوقت نفسه على ادخال المقاومة فى دائرة المجال ، فاذا أعيدت الذراع الرئيسية الى نقطة البدء ، ينفصل الملف الحافط ، فتنطلق الذراع المساعدة عائدة الى وضعها الأصلى ، وينفصل المحرك بأكمله من الخط ،

# عكس اتجاه دوران المحركات الموصلة مع صناديق ذات ثلاث وأربع نقط

ذكرنا في الباب السابع ، محركات التيار المستمر ، أنه توحد طريقتان لعكس اتجاه الدوران في محرك التيار المستمر ، وهما عكس اتجاه مرور التيار ، إما في المنتج ، وإما في ملغات المجال ، والطريقة المنفق عليها مي عكس اتجاه مرور التيار في المنتج ، ويستخدم لهذا الغرض ، في حالة البادلات اليدوية ، مفتاح ذو قطبين بناخيتي توصيل ، وهو يوصل بالطريقة المبينة بشكل  $\Lambda - 17$  ، ويستخدم أجهزة أخرى أيضا ، وكنها تتشابه في أساسها ، اذ أن الغرض الأول من استعمالها هو عكس اتجاه مرور التيار في دائرة المنتج ، ترى في الأشكال  $\Lambda - 15$  ،  $\Lambda - 10$  ،  $\Lambda - 17$  رسومات لمحرك توالى يكون عكس اتجاه الدوران فيه بوساطة مفتاح ذي قطبين بناحيتي توصيل ، موضل في دائرة المنتج ،

ویعکس اتجاه الدوران فی محرال التوازی بنفس الطریقة ، ای بتوصیل مفتاح عاکس فی دائرة المنتج ، کما هو مبین فی شکل ۸ – ۱۸ م

رسم التوصيل للمحرك المركب يشبه محرك التوالى ، مع اضافة ملفات التوازى ، التى توصل على التوازى مع الحط ، وعند توصيل محرك مركب مع مغتاح عاكس ، يجب أن يتم التوصيل أولا كما فى محرك التوالى ، ثم توصل ملغات التوازى على الحط ، كما هو مبين بشكل ٨ – ١٩ ، فاذا كانت سنة أطراف خارجة من المحرك ، يجب العناية بتوصيل المجسرك و متشابه ، واذا كانت خمسة أطراف فقط خارجة ، يجب ترصيل الطرف المتصل بملفات التوالى وملفات التوازى الى الحط ، وعند عكس اتجساه دوران محرك ذى أقطاب توصيد ، يجب عكس المنتج وأقطاب التوحيد معا كوحدة ، هناك احتياط تجب ملاحظته عند عكس اتجاه الدوران فى محرك ، وذلك بتركه حتى يتوقف تماما عن الدوران ، قبل محاولة تشغيله فى الاتجاه المضاد ،

# توصیل مفتاح عاکس فی دائرة منتج تواز موصل الی صندوق ذی ثلاث نقط:

يبين شكل ٨ ـ ٢٠ رسما لتوصيل مفتاح ذى قطبين بناحيتى توصيل ، وصندوق ذى ثلاث نقط ، مع محرك تواز · ولعكس اتجاه دوران المحرك ، يفتح أولا المفتاح الرئيسى ، وهذا يؤدى الى وقف المحرك عن اندوران تماما ، كما يجعل يد الصندوق أيضا تعود الى وضع اللاتوصيل · بعد ذلك يبدل توصيل المفتاح العاكس الى الناحية الاخرى ، ويقفل المفتاح الرئيسى ، ثم ترفع اليد ببطء تدريجيا ·

### محرك مركب \_ صندوق ذو ثلاث نقط

اذا ,ردت عكس دوران محرك مركب ، وصله تماما كما يظهر في الرسم بشكل ٨ ــ ٢٠ ، فيما عدا اضافة ملفات التوالى ، كما ترى في شكل ٨ ــ ٢٠ ، لاحظ أن المنتج وأقطاب التوحيد في هذا الرسم تعكس كوحدة ، لأنه اذا عكس اتجاه المنتج فقط ، فسوف ينتج شرر الفرش ، وتزداد سنخونة المحرك .

#### محرك تواز \_ صندوق ذو اربع نقط

لتوصیل محرك تواز مع صندوق ذی أربع نقط ومفتاح عاكس ، فان من الضروری توصیله كما هو مبین بشكل ۸ ـ ۲۰ ، أی مع صندوق ذی ثلاث نقط ، ثم یضاف سلك رابع لتوصیل النقطة الرابعة بالخط ، كما هو مبین بشكل ۸ ـ ۲۲ .

### محرك مركب \_ صندوق ذو أربع نقط

عند توصیل محرك مركب مع صندوق ذی اربع نقط ومفتاح عاكس ، يجب توصيله بالطريقة المبينة بشبكل ٨ ــ ٢٣ .

# عكس اتجاه اللوران في المحركات الصغيرة بوساطة مفتاح من المنسوع الاسطواني

يشبه الفتاح الاسطواني في مظهره المنظمات الاسطوانية المستعملة في عربات التروالي ، ولكنه أصحب غر منها كثيرا في الحجم ، وهسم مقفل تماما ، وتوجد بأعلاه يد ، كما يظهر في شكل ٨ – ٢٤ ، وتوجد بأسفله فتحة تسمح بمرور مواسير التوصيل ، عندما يكون المحرك متوقفا عن الدوران تكون الميد في الوضع المتوسط ، ولكي يدور المحرك ، تحسرك اليد الدوران يجب ارجاع اليد أولا الى

الوضع المتوسط ، حتى يتوقف المحرك تماما عن الدوران ، ثم تحسرك الى ناحية اليسار .

عند رفع غطاء المفتاح تظهر النهايات التي توصل معها أطراف المحسرك والخط و ونجد عند فحص التلامسات ، أنه توجد مجموعتان ثابتتان ومنظمتان كما هو موضح بشكل ٨ ــ ٢٥ و وتتكون كل مجموعة من أدبعة تلامسات على كل جانب من جانبي المفتاح ، وهي مثبتة في الاطار ، ومعزولة عنه و والتلامسات المتحركة ، المبينة بشكل ٨ ــ ٢٦ ، مثبتة في ذراع يتحرك في منتصف المفتاح ، وهي مرتبة بحيث تتلامس مع النقط الشابئة عندما تتحرك اليد في أي الاتجاهين و

عندما یکون المحرك ساكنا ، لا یکون هناك اتصال بین التلامسات المتحركة والتلامسات الثابتة ، وعندما یکون المحرك دائرا فی احد الاتجاهین یکون وضع التلامسات کما هو مبین فی شکل ۸ – ۲۷ ، وللدوران فی الاتجاه الآخر یکون وضع التلامسات کما هو مبین بشکل ۸ – ۲۸ ، عند توصیل هذا المفتاح مع محرك توال ، کما یظهر فی شکل ۸ – ۲۹ ، یوصیل طرفا المنتج الی التلامسین ۲ ، ٤ ، ویوصل طرفا ملفات التوالی الی ٥ ، ۷ ، اما طرفا الخط فیوصلان الی ۲ ، ۸ ، یبین شکل ۸ – ۲۹ التوصیل لمدوران فی عکس فی اتجاه عقربی الساعة ، کما یبین شکل ۸ – ۲۰ التوصیل للدوران فی عکس اتجاه عقربی الساعة ، کما یبین شکل ۸ – ۲۰ التوصیل للدوران فی عکس اتجاه عقربی الساعة ،

فى حالة محرك التوازى يوصل المنتج بنفس الطريقة السابقة ، اما طرفا ملفات التوازى فيوصلان الى التلامسين ١ ، ٧ • ثم يوصل ائتلامسان ٥ ، ٧ مما • يبين شكلا ٨ ـ ٣١ ، و ٨ ـ ٣٢ مسار التيار فى اتجاهى الدوران •

المحرك المركب هو عبارة عن محركى توال وتواز مجتمعين معا ، وعلى ذلك فان رسم التوصيلات في شكلي ٨ - ٣٣ ا ، ٨ - ٣٣ ب يبين كلا من ملغات التوالى وملفات التوازى موصلة بنفس الطسريقة التي اتبعت في الرسومات السابقة ٠

#### متمهات تعدى الحمل

لحماية المحرك والخط من تعدى الحمل ، سواء أكان وقتيا أم مستمرا ، يمكن أن يزود صندوق البدء ، أو المحرك ، أو كلاهما بجهاز يعمل على فصل المحرك آليا عن مصدر التيار عند حدوث تعد للحمل ، لانه اذا مر تيار كبير جدا لمدة طويلة ، فقد يلحق أضرر بالمحرك ، أو تحدث اضطرابات فى الخط ويمكن توفير هذه الحماية الضرورية بوساطة المصهرات ، أو قوطع الدائرة الحرارية أو المغناطيسية ، أو بوساطة متممات تعدى الحمل و

#### المصهرات

توصع المصهرات عموما في دائرة الخط الذي يغذى المحركات الكهربية ، ولو أن بعض المحركات تحتوى على صناديق مصهرات خاصة بها • ولما كانت تكاليف تغيير المصهرات عالية ، مع ضياع الوقت في تجديدها وتركيبها ، فقد صممت منمات تعدى الحمل وقواطع الدائرة ، بحيث تكون اكثر بساطة ، واقل في التكاليف نسبيا •

#### قواطع الدائرة المغناطيسية

يعمل قاطع الدائرة المغناطيسي على فتح دائرة المحرك بسرعة وبصورة حاسمة اذا مر فيها تيار زائد · وهو يتكون من ملف من السلك الذي يمكن أن بتحمل تيار المحرك ، ويوصل على التوالي مع الخط ، وموضوع بقرب الذراعين الحاملين للتلامسين الرئيسيين ، كما هو مبين بشكل ٨٠ ٣٤ ·

اذا حدث تعد للحمل ، فسوف يمر في الملف تيار يكفي لان يتسبب في رفع المفاطس الموضوع في مركز الملف ، الذي يعمل على فصل ذراعي التلامس الرئيسيين ، فيفنع بذلك الدائرة ، ويمكن ضبط قواطع الدائرة بحيث تعمل في حدود معينة للتيار ، وتستعمل قواطع دائرة مغناطيسية ذات تصميمات مختلفة متعددة ، ولكن أساس طريقة التشغيل واحد فيها جميعا ، وتصمم بعض قواطع الدائرة بحيث يحدث القطع في دائرتها فقط ، اذا ظل تعسدي الحمل موجودا وقتا محددا ، ويستخدم في هذا النوع من القواطع وحسدة يطنى عليها وعاء الاحتلاك ، أو تستعمل وحدة حرارية ،

#### قواطع الدائرة الحرارية

یختلف أساس طریقة التشغیل فی قاطع الدائرة الحراری عنه فی قاطع الدائرة المغناطیسی اختلافا تاما ، فلا تسستخدم ملفات فی هدا النوع ن القواطع ، ولكن یستخدم ازدواج معدنی ، أو ای وحدة حراریة آخری لقطع الدائرة ، وسوف الشرح فیما بعد أساس طریقة تشغیله ،

#### متمم تعدى الحمل المغناطيسي

تستعمل منهمات تعدى الحمل المغناطيسية في كل من البادئات اليدوية والآلية وفي بعض البادئات اليدوية القديمة ، كصناديق البدو ذات الثلاث والاربع النفط ، يكون متمم تعدى الحمل عبارة عن ملف مغناطيسي ، موصل على الدوالي مع الخط الرئيسي ، كما هي الحال في قاطع الدائرة ويصمم

قاطع الدائرة بطريقة تجعل ملف تعدى الحمل لا يتأثر مطلقا ، اذا مر سير يساوى أو يزيد قليلا على التيار المعتاد ، وعلى كل حال ، اذا حدث نعيد المحمل ، مما يتسبب عنه مرورتيار زائد ، فان الملف سوف يعمل على رفع ذراع صغيرة فيقصر هذا بدوره تلامسين ، فاذا كان هيذان التلامسان موصلين الى نهايتي الملف الحافظ نصندوق ذي ثلاث نقط ، كما هو موضع بشكل ٨ – ٣٥ ، فان التيار الذي كان يمر عادة في الملف الحافظ ، سوف يختصر الطريق ويمر في المذراع الصغيرة بدلا من المربور في الملف الحافظ وبذلك يفقيد الملف الحافظ قدرته على حفظ يد الصندوق ، فتصود الى وضع اللاتوصيل ، ويتوقف مرور التيار في المحرك ،

شكل ٨ \_ ٣٦ يبين متمم تعدى حمل دا غاطس · عندما يصل التيار المار في الملف الى القيمة المعينة على مسمار الضبط ينجذب الغاطس ، ويغتج تلامسين · ويمكن استخدام هذا النوع من المتممات مع كل من المنظمات اليدوية والآلية · وعند استخدامه مع البادئات اليدوية يوصل كما هو مبين مشكل ٨ \_ ٣٩ ·

يستخدم متمم تعدى الحمل ذو الفاطس مع البادئات الآلية ونصف الآلية لفتح تلامس مفتاح مغناطيسى ، كما هو مبين بشكل ٨ ـ ٣٧ · يفتح متمم تعدى الحمل دائرة الملف الحافظ للمفتاح المغناطيسى ، مما يؤدى الى سقوط الذراع ، وفتح دائرة الخط ·

يبين المفتاح المغناطيسي ، أو الموصل ، عادة بأى شكل من الاشكال المبسطة الموضعة بشكل ٨ - ٣٨ ، وذلك عند رسمه مع أى دائرة توصيل ٠

یبین شکل ۸ ـ ۳۹ رسما لمنظم یستخدم فیه مفتاح مغناطیسی ومتمم تعدی الحمل • سوف نشرح المفتاح المغناطیسی شرحا آکثر تفصیلا فیما بعد فی هذا الباب • أما تشغیل هذه الدائرة فیکون کما یلی :

عند ادارة مفتاح القطع على وضع التوصيل ، يمر التيار من الجانب الموجب للخط خلال مفتاح القطع ، فالملف الحافظ ، فتلامسى ملف تعسدى الحمل ، ثم الى الجانب السالب للخط ، وعندئذ يعمل الملف الحافظ على قفل الموصل ( المفتاح المغناطيسى ) ، اذا حدث تعد مستمر للحمل يرتفع غاطس ملف تعدى الحمل ويفتح تلامسا المتمم ، وهذا معناه فتح دائرة الملف الحافظ ، فيفقد الملف قدرته على حفظ يد الموصل ، مما يؤدى الىسقوطها ، واذا كانت يد صندوق البده على نقطة التلاميس العليا في الصندوق ، وقت حدوث تعدى الحمل ، فسوف يؤدى فتح المفتاح المغناطيسى الى سقوطها ،

لاحظ أن مفتاح القطع يستخدم فى قفل الموصل المغناطيسى على الرسم ، وهذا للتبسيط فقط ، اذ تستخدم فى الجقيقة محطة بدء ـ ايقاف الهـذا الغرض •

#### المتممات الحرارية

تشتغل معظم متممات تعدى الحمل ، المستخدمة في المنظمات الحديثة ، على أساس حرارى ، ويتكون هذا النوع من المتممات عادة من شريطين من المعدن ملحومين معا ، ونكل منهما معامل تمدد يختلف عن الآخر ، وعندما يسمن شريط الازدواج المعدني هذا ، فانه ينحرف بمقدار كاف لكي يجعله يتسبب في فصل نقطتي تلامس مقفلتين عادة ، مما يؤدي الى فتح دائرة الملف الحافظ لموصل مغناطيسي ، فيتسبب هسبذا في فتح التلامس الرئيسي ، وتسخن وحدة الازدواج المعدني عادة بوضعها بجوار ملف تسخين ، أو وحدة تسخين ، توصل على التوالي مع الخط ، فاذا مر تيار زائد في دائرة المحرك ، أو حدث تعدمستمرللحمل، تسخن وحدة التسخين ، وتنتقسل منهسسا الحرارة الى وحدة الازدواج المعدني ، التي تنحني بدورها وتفتح النلامسين ، ويمتاز المتمم الحراري بأن له وقت تخلف ، وهذا يمنعه من فتح الدائرة عند مرود التيار الابتدائي المؤقت ، وعند حدوث تعد للحمل برهة وجيزة ، وهو يحمى المحرك في نفس الوقت من تعدى الحمل ، إذا استمر فترة طويلة ،

الطریقة المعتادة لتمثیل متمم حراری نتعدی الحمول ، تکون ببیران تلامس مقفل عادة الی جانب رمز لوحدة تسخین تعدی الحمل ، ویبین شکل  $\Lambda = 0.5$  طریقتین لبیان ذلك علی الرسومات ، كما تری فی شكل  $\Lambda = 0.5$  رسما یوضح طریقة استعمال المتمم الحراری ،

#### المفاتيح المفناطيسية

لما كان عدد كبير من المحركات ينظم تشغيله بوساطة المفاتيح المغناطيسية ، فسوف نقوم باعطاء شرح أكثر تفصيلا لمفتاح مغناطيسي ، والطريقة التي ينظم بها تشغيل المحرك عن طريق محطات الزر الضاغط .

يمكن أن تكون المفاتيح المغناطيسية ذات قطب واحد ، او قطبين، أو للاثة أقطاب • وفي أى من هذه الحالات لا يلزم سوى ملف واحد لقفل تلامسات المفتاح • يبين شكل ٨ ـ ٤٢ الاجزاء الرئيسية لمفتاح مغناطيسي ، وهسويتكون من ملف حافظ ، ذراع متحرك ، تلامسات رئيسية ، وتلامسات مساعدة • وبالاضافة الى ذلك ، يوجد ملف اطفساء بجسوار التلامسات

الرئيسية ، وهو يستخدم لاخماد القوس الكهربية ، التى تنشأ عادة نتيجة لقطع التلامسات الرئيسية والملف مصنوع من السلك الغليظ ، وهو يوصل على التوالى مع الخط الرئيسي و ينتج التيار المار في الملف مجالا مغناطيسيا ، يحدث تأثيرا مضادا لمجال مغناطيسي مشابه ، يحيط بالقوس الكهربية ، مما يؤدى الى تحرك القوس الى أعلى ، وبذلك ينقطع و

يتضح من النظر في شكل ٨ – ٤٢ ، أن التلامسات الرئيسية تقفل عند مرور التيار في الملف الحافظ ، ويكفى مرور تيار صغير فقط ، لكى يجعل الملف قادرا على جذب الأذرع ، وعلى ذلك ، فمن الواضح أنه يمكن قفل مفتاح مغناطيسي بأي حجم ، بمجرد امرار تيار صغير في الملف ، ويمتاز المفتاح المغناطيسي بأنه يمكن التحكم فيه بوساطة محطة بدء ـ ايقاف موضوعة عند نقطة بعيدة ،

#### المعطات ذات الزر الضاغط

ينظم تشغيل المفتاح المغناطيسى عادة بوساطة معطة ذات زر ضاغط، ويوجد فى المعطة العادية زران ، زر البدء وزر الايقاف ، وتتكون المعطة بحيث يقفل تلامسان مفتوحان عادة ، عند الضغط على زر البدء ، ويفتح تلامسان مقفلان عادة عند الضغط على زر الايقاف ، ويعود كل من الزرين الى وضعه الأصلى بعد رفع الضغط عنه بفعل لولب ، ويبين شكل ٨ – ٤٣ الطرق المتعددة لتمثيل معطة بدء – ايقاف ،

لتنظيم تشغيل مفتاح مغناطيسي بوساطة معطة ذات زر ضاغط ، يكون من الضروري فقط توصيل الملف الحافظ مع المعطة ، بحيث يمر فيه التيار عند الضغط على زر البدء ، ثم تفتح دائرة الملف عند الضغط على زر الايقاف ، ويعمل انتلامسان المساعدان على حفظ مرور التيار في الملف المحافظ بعد رفع الضغط عن زر البدء ، يبين شكلا ٨ - ٤٤ ، ٨ - ٥٥ رسم دائرة التوصيل لمفتاح مغناطيسي موصل مع معطة بدء - ايقاف ذات زر ضاغط ، لاحظ أن المحمرك موصل على الحط الرئيسي مباشرة ، وتستعمل هذه الطريقة في التوصيل مع المحركات الصغيرة فقط ، أما المحركات الكبيرة فهي تحتاج الى بادىء ، وسوف نقوم بشرح طريقة توصيلها فيما بعد ،

فى الدائرة بشكل ٨ - ٤٦ ، عند الضغط على زر البدء ، تبكون دائرة من الجانب الموجب للخط خلال مفتاح البدء ، فمفتاح الايقاف ، فالملف الحافظ م ، ثم الى الجانب السالب للخط ، وبذلك يصسبح الملف الحافظ ،

قادرا على قفل التلامسات الرئيسية والمساعدة · ويقفل التلامسان الرئيسيان دائرة المحرك ، أما التلامسان المساعدان ، أو الحافظان ، فانهما يعملان على حفظ مرور التيار في الملف الحافظ ، عند رفع الضغط عن زر البيد ·

عند الضغط على زر الايقاف : تعتج دائرة الملف الحافظ ، فيتسبب ذلك في فتح التلامسين الرئيسيين ، ووقف المحرك ، لاحظ أن التلامسات المساعدة توصل على التوازي مع زر البدء ٠

قد یکون من الضروری تنظیم تشغیل المحرك من عدة أماکن ، ویحدث ذلك بسهولة باستخدام عدة محطات ذات أزرار ضاغطة ، یبین شکلا ۸ ـ ۵۷ ، ۸ ـ ۵۸ محطتی بدء ـ ایقـاف ، تنظمان تشغیل مفتـاح مغناطیسی .

یمکن توصیل ثلاث معطات بده \_ ایقاف ذات آزرار ضاغطة ، کما هو مبین بشکلی ۸ \_ ۶۹ ، ۸ \_ ۰ ۰ ، یجب ملاحظة آنه من الضروری دائسا توصیل آزرار الایقساف علی التوالی مع بعضها ، وعلی التوالی مع الملف الحافظ ، حتی یمکن ، فی حالة الطواری ، ایقاف المحسرك من أی معطة ، ویمکن استعمال أی عدد من معطات البده \_ ایقاف لتنظیم تشغیل مفتاح مغناطیسی ، وذلك اذا تم توصیلها بالطریقة المضبوطة ، وأهم نقطة تجب مراعاتها فی هذا الشأن : هی أن آزرار البده توصل علی التوازی ، فی حین توصل آزرار الایقاف علی التوالی

#### تلامسات تعدى الحمل

تحتوی معظم المفاتیح المغناطیسیة علی جزء آخر منظ وهو متمم التعدی الحمل ، یعمل اما علی آساس مغناطیسی ، أو علی آساس حراری و ترزود معظم المفاتیح عامة بمتمم حراری و وفی هذه الحالة یحدث ، کما سبق شرحه ، انه عند مرور تیار زائد فی دائرة المحرك ، یفتح تلامس موصل علی التوالی فی دائرة الملف الحافظ ، وهو انذی یکون فی العادة مقفلا ، وبذلك یفقید الملف الحافظ قدرته علی الجذب ، مما یتسبب فی فتح الدائرة الرئیسیة وایقاف المحرك ، یبین شكلا ۸ – ۵۱ ، ۸ – ۵۲ رسما لمنظم تستخدم فیه تلامسات تعدی الحمل ،

على الوغم من أن تلامسات تعدى الحمل تظهو في الرسم موصلة مع المجانب الموجب من الحط ، فانه لا ينتج أي فارق من توصيلها في أي مكان

آخر ، ما دأم آنها موصلة على التوالى مع الملف الحافظ · ويمكن أيضا توصيل محطة البده ـ ايقاف بطريقة مختلفة ، كما يظهر ، على سبيل المثال ، في شكل ٨ ـ ٥٣ ، حيث يوصل زر الايقاف الى الجانب الموجب ، وذلك بدلا من توصيله مع الملف الحافظ ، كما حدث في الرسومات السابقة . وليس لهذا التغيير أي تأثير على عمل دائرة التنظيم .

#### المتابعية

عند الرغبة في تشغيل المحرك لفترة قصيرة من الوقت ، يضاف الى المحطة زر آخر ، وبذلك يصبح من المكن تشغيل المحسرك في الوقت الذي يضغط فيه على هذا الزر فقط ، وعند رفع الضغط عنه ، يقف المحرك ، بدون الحاجة الى الضغط على زر الإيقاف ، وبهذا الترتيب يمكن جعل المحرك يشتغل وقتيا ، وكما هي الحال في المحطات الاخسري ، يجب أن يكون زر الإيقاف في دائرة الملف الحافظ ، لاستعماله في حالة ما نحتاج اليه ، يبين شكلا ٨ ــ ٥٤ ، ٨ ــ ٥٥ دائرة تحتوى على محطة بدء ــ متابعة ــ ايقاف ، ومفتاح مغناطيسي ، في حين يبين شكلا ٨ ــ ٥٦ ، و ٨ ــ ٧٥ التوصيلات عند تنظيم التشغيل بمحطتين ، لاحظ أن لزر المتابعة أربعة تلامسات ، بدلا من اثنين ، وأنها تتكون من تلامسين مفتوحين عادة ، وتلامسين مقفلين عادة ، وتوجد وهذه هي احدى الطرق فقط لتوصيل زر المتابعة في دائرة انتنظيم ، وتوجد طرق أخرى كثيرة ، تؤدى نفس الغرض ، وتتوقف طريقة التوصيل على أساسية ، وهي تعطى الطالب فكرة عن نوع الدوائر المستعملة مع الأزرار الضاغطة ،

فيما يلي طريقة عمل الدائرة الموجودة في شكل ٨ – ٥٤ : عند الضغط على زر البدء ، تكمل الدائرة من الجانب الموجب للخط خلال تلامسي تعدى الحمل ، فأزرار البدء والمتابعة والايقاف ، فالملف الحافظ ، ثم الى الجانب السالب للخط و وبذلك يتمغطس الملف الحافظ ، فتقفل التلامسات الرئيسية ، ويبدأ المحسوك في الموران ويقفل التلامسان المساعدان في نفس الوقت ، فيحفظان مرور التيار في الملف الحافظ ، بعد رفع الضغط عن زر البدء وعند الضغط على زر الايقاف تفتح كل التلامسات ، ويتوقف المجرك عن الموران و عند الضغط على زر المتابعة ، تكمل الدائرة من المجرك عن الموجب، خلال تلامس تعدى الحميل ، فتلامس المتابعة ، فزي البيدة والملك ، ثم الى الجانب السالب ، وبذلك تقفيل التلامسات الرئيسسية والملك ، ثم الى الجانب السالب ، وبذلك تقفيل التلامسات الرئيسسية

والمساعدة · تفتح دائرة التلامس المساعد عند الضغط على زر المتابعة ، وبذلك تصبح عديمة الجدوى · وبذلك تقطع الدائرة الحافظة ، ما دام الضغط مستمرا على زر المتابعة ·

### المنظهات الآلية

فى المحركات التى تزيد قدرتها عن ﴿ حصان ، نحتاج الى استعمال مقاومة فى الدائرة ، وقت البدء ، وذلك حتى يمكن حفظ تيار البدء عند قيمة مأمونة العواقب ، وأثناء زيادة سرعة المحرك ، تنفصل هذه المقاومة آليا من الدائرة ، على خطوة واحدة ، أو على عدة خطوات ، وذلك على حسب حجم المحرك ، ونوع المنظم ، وهناك عدة طرق ، يمكن بها فصل المقاومة من دائرة المحرك آليا ، سوف نقوم بشرح بعضها فيما يلى بالتفصيل ، وهي :

- ١ ـ منظم ق٠ د٠ ك المضادة ٠
- ٢ \_ منظم التلامسات المحجوزة ٠٠
- ٣ ـ المنظم المغناطيسي ذو الوقت المحدد •
- ٤ ـ المنظم الميكانيكي ذو الوقت المحدد ٠
  - - المنظم الاسطواني •

#### منظم ق. د. ك. المضادة

عندما ترداد سرعة المنتج في محرك ، ترداد معها قيمة الجهد المضاد المتولد في المنتج ، وبذلك يقل التيار في دائرة المنتج ، ويعمل هذا التناقص في التيار على تقليل قيمة سقوط الجهد على مقاومة البدء الداخلة في دائرة المنتج ، فيزيد تبعا لذلك الجهد الموجود على نهايتي المنتج ، ولذلك ، فانه اذا وصل ملف ، مصمم للتشغيل على جهد قدره ٥٠ فولت ، على التوازي مع المنتج ، كما هو مبين بشكلي أ – ٥٨ ، و ٨ – ٥٩ ، فسوف يعمل فقط عندما يكون الجهد على نهايتي المنتج ٥٠ فولت ، أو أكثر ، ويمكن حينئذ جعل الملف يشغل تلامسا ، يعمل على قصر جزء من ، أو كل المقاومة الموجودة في دائرة المنتج ، كما هو مبين بشكل ٨ – ٦٠ ، وهو يبين وضع تلامس في دائرة المنتج ، كما هو مبين بشكل ٨ – ٦٠ ، وهو يبين وضع تلامس زيادة السرعة عند بدء دوران المحرك .

وفيما يلي طريقة عمل الدائرة المبينة بشكل ٨ \_ ٨٥ :

عند الضغط على زر البدء يتمعطس الملف الحافظ ، فتقفل التلامسات الرئيسية ، ويهذا تكمل الدائرة المحتوية على مقاومة البدء والمنتج ، ويمن

التيار أيضا في ملفات التوازى • وعندما تزداد سرعة المحرك ، يصل الجهد المتولد على طرفى المنتج الى قيمة تكفى لمغطسة ملف تلامسى زيادة السرعة ، وبذلك يقفل تلامسا زيادة السرعة ، فيؤدى هذا الى فصل المقاومة من دائرة المنتج ، وتوصيل المنتج على التوازى مع الخط •

تصنع بادئات ق • د • ك • المضادة أيضا بمقاومة ذات أقسام متعددة ، وملفات زيادة سرعة متعددة ، وذلك بدلا من واحدة • وشكل ٨ – ٦٦ يبين وحدة ذات ثلاثة أقسام • ويشتغل كل ملف على جهد يختلف عن الآخر • وكلما ازداد الجهد المتولد على طرفى المنتج ، نتيجة لازدياد السرعة ، تتمغطس الملفات بالتتابع ، فتقصر تلامساتها أجزاء مقاومة البدء على التوالى ، حتى يصبح المنتج في النهاية موصلا مباشرة على الخط •

يوضع ملف زيادة السرعة على التوالى مع الملف الحافظ فى بعض المنظمات ، وذلك بعد قفل تلامس زيادة السرعة ، وفى منظمات أخرى توضع مقاومة على التوالى مع ملف زيادة السرعة للحد من قيمة التيار المار فيه ويوجد فى بعض بادئات ق٠د٠ك المضادة ملف واحد كبير ، يقوم بتشغيل عدد من تلامسات زيادة السرعة وفى هذا النوع توضع أذرع تلامسات زيادة السرعة على أبعاد مختلفة من القلب الحديدى للمغناطيس ، فتقفل الأذرع بالتتابع ، كلما ازداد الجهد الموجود على الملف ، وتقصر هذه الأنواع بمورها أجزاء من المقاومة الموجودة فى دائرة المنتج .

#### منظم الملامسات المحجوزة

يطلق على ملامسات زيادة السرعة المستعملة في هذا النوع من المنظمات اسم ملامسات التوالى المحجوزة ، وذلك لأن ملفات زيادة السرعة موسلة على التوالى مع المنتج ، ومصمحة بحيث تحجز الملامسات مفتوحة ، ما دام التيار المار فيها كبيرا ، كما يحدث عند البدء ، ثم تقفل الملامسات بعد أن تزداد سرعة المحرك وتنقص قيمة التيار ، وتزود الملامسات المحجوزة اما بملف واحد أو بملفين ، وفي كلتا الحائتين يكون توصيل الملفات على التوالى مع المنتج ،

ويعرف هذا النوع أيضا باسم البادى، ذى التيار المحدد ، وذلك لأن تنظيم الزيادة في سرعة المحرك يأتى عن طريق قيمة التيار المار فيه .

#### الملااس المحجوز ذو الملفين

- يبيز، شكل ٨ ـ ٦٢ آحد ملامسات التوالي المحجوزة ذا الملفين ٠
- ويوصل اللغان في هذا الموصل على التوالى مما ، وعلى التوالي مع المنتج •

والملف العلوى هو ملف القفل الذي يعمل على قفل التلامسين والملف السغلى هو الملف الحاجز ، الذي يعمل على حجوز التلامسين مفتوحين ويصمم الملفان بحيث يكون المجال المغناطيسي ، أو الجنب الناتج من الملف الحاجز ، هو المتغلب عند مرور تيار كبير في المحرك و فعند بدء دوران المحرك مثلا ، يحجز التلامسان مفتوحين بسبب مرور التيار الابتدائي الكبير وعندما تزداد سرعة المحرك ، وتقل قيمة التيار ، تتغلب قوة جذب الملف العلوى ، فيقفل التلامسان ويمكن شرح هذه العملية على الوجه الآتي :

تبين الأشكال ٨ ـ ٦٣ أ، و ٨ ـ ٦٣ ب، و ٨ ـ ٦٤ احد هذه المنظمات ، وبه مقاومة ذات قسم واحد ، عند الضغط على زر البدء يقفل الملامسان الرئيسيان فتكمل الدائرة خلال ملف القفل ، والملف الحاجز ، فالمقاومة ، ثم دائرة المنتج ، يعمل التيار الابتدائى على مغطسة الملف الحاجز بدرجة تمكنه من منع ائتلامسين من أن يقفلا ، وعندما تزيد سرعة المحرك تقل قيمة التيار الى درجة تجعل جذب ملف القفل يتغلب على جذب الملف الحاجز ، مما يؤدى الى قفل التلامس ، وهذا يقصر كلا من الملف الحاجز والمقاومة ، يبين شكل ٨ ـ ٥٠ رسما مبسطا لهذه الدائرة ، توصل ملفات التواذى على الحط مباشرة ، في الفترة التى تحدث فيها كل هذه العمليات في المنظم ،

تحتوی بعض المنظمات من هذا النوع علی مقاومات ذات قسمین أو ثلاثة أقسام ، بدلا من احتوالها علی قسم واحد · وفی هذه الحالة یلزم لکل قسم مجموعة من التلامسات · ویبین شهد کلا ۸ \_ 77 ، و ۸ \_ 77 منظما فریادة سرعة المحرك بسرعة كبرة ·

ذا حدث تعد للحمل على المحرك ، بأى درجة ، فان جذب الملف الحاجز قد يتسبب فى فتح التلامسين ووضع المقاومة فى الدائرة ، ويظل المحرك دائرا بهذا الشكل حتى يزول تعدى الحمل ، أو الى أن تزداد سرعة المحرك الى قيمة ، تنخفض معها قيمة التياد ، ومن ناحية اخرى ، اذا خف الحمل على المحرك ، فان جذب ملف القفل سوف يغلق التلامسين ، منا يؤدى الى زيادة سرعة المحرك بسرعة كبيرة ،

#### المالامس المحجوز الاو الملف الواحد

یشبه الملامس ذیر الملف الواحد الموصل ذا الملغین من حیث انه تتکون دائرتان مغناطیستان عندما یمر التیار فی الملف · وعندما یمر تیار زائد فی الملف یتکون هجال مغناطیسی قوی ، یعمل علی حفظ التلامسات سفتوحة ·

ومن ناحية أخرى ، فانه اذا كان التيار المار في الملف عاديا ، فان المجال المفناطيسي سوف يقفل التلامسات ·

يبين شكل ٨ ــ ٦٨ هذا الملامس و لاحظ أنه يوجد مهران مغناطيسيان ، احدهما خلال القطعة الطرفية ب والآخر التوصيلة المعدنية ج ، وهي التي يوضع حولها غلاف نحاسي و عند مرور تيار كبير في الملف ، تنشأ دائرة مغناطيسية قوية خلال القطعة الطرفية ، فتنجذب الى الجزء المهتد من قاعدة الملف ، وبذلك تحفظ التلامسين مفتوحين و وعندما يقل التيار المار ، يصبح المجال المغناطيسي المار عند ج أكثر قوة ، مما يؤدي الى قفل التلامسين و يعمل الغلاف النحاسي على الحد من قوة المجال المغناطيسي المار عند ج اذا كان التيار آلمار كبيرا ، فيمر تبعا لذنك معظم المجال المغناطيسي خلال القطعة الطرفية و

توجد أنواع أخرى عديدة من الملامسات الحاجزة ذات الملف الواحــــ ، ولكنها كلها تعمل بنفس الطريقة ، على أساس الفرق المغناطيسي بين نقطتين •

يتضع من مراجعة الأشكال ٨ - ٦٩ أ، و ٨ - ٦٩ ب، و ٨ - ٧٠ أنه عند الضغط على زر البدء ، تقفل التلامسات الرئيسية ، وتتكون دائرة من الموجب خلال الملف الحاجز ، فدائرة المنتج ، ثم الى الحط السالب ، وبعد أن يقل التيار الابتدائى العالى ، وتزداد سرعة المحرك ، تصبح قيمة التيار المار بالملف بحيث تساعد على سرعة قفل التلامسات ، فتقطع المقاومة من الدائرة ، وعندئذ يصبح مسر التيار خلال المنف الحاجز ودائرة المنتج ألى الجانب السالب ،

یبین شکلا ۸ – ۷۱ ، و ۸ – ۷۲ منظم توال محجوز ذا مقاومة بقسمین • وفیما یلی طریقة عمله :

عند الضغط على زر البدء يقفل التلامسان الرئيسيان و وتتكون حينئذ دائرة من الجانب الموجب خلال در ، وخلال الملف الحاجس أ ، الى در ، فالمنتج ، ثم الى المجانب السالب ، عندما تقل قيمة التيار الابتدائي بهرجة كافية ، يقفل التلامسان ، اليقصران رر ، ويضعان الملف العاجز ب في مكانه ، وبذلك تصبح المدائرة خلال ب ، أ ، رب ثم المنتج ، وعندما تزداد سرعة المنتج بدرجة كافية ، تهبط قيمة التيار مرة آخرى ، فيقفل التلامسان ب ، ويقصران در خلاج الدائرة ، بحيث يصبح الملف ب فقط على التوالى مع المنتج ،

#### المنظم المغناطيسي ذو الوقت المحدود

يجب أن يعمل المنظم ذو الوقت المحدود أيضا ، مثل باقى المنظمات الآلية ، على فصل مقاومة البدء على خطوات ، بحيث تزداد سرعة المحسرك تدريجيا • وعلى كل حال ، فإن ملامسات زيادة السرعة في هذا النوع من البادئات يعمل على أساس يختلف عن الأساس الذي تعمل عليه البادئات الأخرى •

بحتوى ملف الملامس على قلب حديدى يحيظ به غلاف من النحاس وعنده المنقطع مرور التيار في الملف ، ينتج المجال المغناطيسي المتناقص تيارا تابيريا في الغلاف النحامي ، مما يتسبب في جعل القلب الجديدى يفقد المغناطيسية ببطء - وبذلك يمكن للقلب الحديدي أن يحتفظ بتأثيره على المنتج لبضع ثوان ، أو في المدة التي تكون قد ازدادت فيها سرعة المحرك ويكون التلامسان في هذه الملامسات مقفلين عادة ، وعندما يتمغطس الملف يفتح التلامسان ، وعندما يفقد الملف مغطسته ، تمر بضع ثوان قبل أن يقفل التلامسان ، ويمكن تحديد الوقت الذي يظل فيه التلامسان مفتوحين بضبط قيمة الشد في المولب الموجود على الملامس ،

يبين شكلا ٨ ـ ٧٣ ، و ٨ ـ ٧٤ رسمين للتوصيلات السلكية في منظم تستخدم فيه هذه الطريقة في زيادة السرعة • ويمتاز هذا الباديء على غيره بأن ازدياد السرعة لا يتوقف على سرعة المعرك أو التيار المار فيه • وطريقة عمله ، على حسب شكل ٨ ـ ٧٣ ، هي كما يلي :

عند الضغط على زر البدء يتمغطس ملف زيادة السرعة ، فيعمل على فتح تلامس زيادة إلسرعة وقفل التلامسين المساعدين ٣ وهذا يؤدى الى تمغطس ملف الخط ، فيقفل تلامسا الخط والتلامس المساعد ٤ ، ويفتح التلامس المساعد ٢ ، وهو الذي يكون مقفلا عادة ، وينشا عن قفل تلامسي الخط دائرة خلال المقاومة والمنتج ، يعمل التلامس ٤ على حفظ تأثير ملف الخط ، بينما يؤدى فتح التلامس ٢ الى أن يفقد ملف تلامس زيادة السرعة مغطسته ، فيقفل تلامس زيادة السرعة بعد وقت محدود ، وبذلك يقصر المقاومة من الدائرة ، ويضع المحرك على التوازي مع الخط ،

#### المنظم المغناطيسي ذو الوقت المحدود وبزر متابعة

یمکن استخدام هذا المنظم بالمتابعة بعد تزوید، بزر متابعـة فی دائرة المتنظیم • ویبین، شکل ۸ ـ ۷۵ مـع

اضافة زر متابعة • عند الضغط على زر المتابعة يتمغطس ملف زيادة السرعة ، فيحفظ تلامسا زيادة السرعة مفتوحين • وما دام الضغط على زر المتابعة مستمرا ، يظل التلامسان المساعدان مقفلين ، ويزودان ملف الخط بالتيار • وتقطع الدائرة الحافظة لهذا الملف عند رفع الضغط عن زر المتابعة •

# المنظم الغناطيسي ذو الوقت المحدود وبمقاومة ذات قسمين

يزود المنظم بمقاومة ذات قسمين في حالة المحد كات الكبير، • يبين شكل ٨ ـ ٧٦ بادئا مغناطيسيا ذا وقت محدود ، به ملامسان نزيادة السرعة . وطريقة التشغيل فيه تشبه أساسا طريقة التشغيل في المنظم المغناطيسي ذي الوقت المحدود ، فيما عدا أنه يستخدم ملامسين لزيادة السرعة بدلا من واحد ، فيقصر الموصل أ، المقساومة ر، خارج الدائرة ، بينما يقصر ال المقاومة رب خارج الدائرة ، عند الضغط على زر البدء يتمغطس الملف أ, فتقفل نقطة القفل أ، ، وهذا يؤدي الى مغطسة الملف أ، الذي يقفل نقطة القفل آب ، يفتح الملفان أب ، أب الموصلين أب ، أب ، بينما يؤدى القفال عند أم الى مغطسة الملف م ، وهو الذي يقفل بدوره التلامسين الرئيسيين • وتتكون حينئذ دائرة من الجانب الموجب خلال المقاومة ، فدائرة المنتج ، الى الجانب السالب . يفتح الملف م نقطة القفل م (وهو الذي يفتح بدوره الدائرة التي تحتوي على الملف أ, ) ، فيتسبب في قفل الموصل أ, ، ثم قصر المقاومة ر, خارج الدائرة بعد ثوان قليلة ، تفتح نقطة القفل أ, عندما يفقد الملف أ, مغطسته ، وتفتح الدائرة المحتوية على الملف أ, وبعــدها بوقت محدود تقصر المقاومة رب خارج الدائرة ، ويوصل المحرك على التوازى مع الخط .

# المنظم المغناطيسي ذو الوقت المحدود وبفرملة ديناميكية

يكون من المهم في أحوال كثيرة العمل على ايقاف محرك بسرعة ، وعدم تركه يدور حتى يقف من تلقاء نفسه ، ويمكن الوصول الى ذلك اما بفرملة المحرك ميكانيكيا ، أو كهربيا ، أو استعمال الطريقتين معا ، فتزود المصاعد والأوناش ، وعربات التروللي بفرامل ميكانيكية تعمل على ايقاف المحسرك بسرعة ، لمنع التأكل المتزايد في انفرامل ، وللمساعدة على سرعة ايقاف المحرك ، تصمم المنظمات المستعملة مع بعض هذه الآلات ، بحيث تمكننا من المحرك ، تصمم المنظمات المستعملة مع بعض هذه الآلات ، بحيث تمكننا من استخدام قدرة المحرك على توليد الكهرباء في الأغراض الفرملية ، وهذا مو ما يسمى بالفرملة ديناميكيا ،

سبق أن شرحنا أن المحرك يولد ق • د • ك • مضادة في الاتجاه للجهد المستغمل • واذا فتحنا المفتاح الرئيسي ، بقصد ايقاف المحرك سوف يستمر في اندوران ، ولكنه سوف يبطى وتدريجيا • وسوف يولد المحرك جهدا ، اثناء الفترة التي يستغرقها في الدوران حتى يقف ، وذلك اذا لم ينقطع التيار عن ملفات المجال • فاذا وصل المنتج مع مقاومة خلال هذه الفترة ، فأن الجهد المتولد سوف يعمل على امرار تيار في المقاومة ، وفي المنتج ، في الاتجاه الذي يتسبب عنه حدوث عزم دوران في المحرك ، مضاد لاتجاه المدوران ، مما يؤدي الى سرعة ايقاف المحرك .

للحصول على ذلك ، يزود الملامس الرئيسى على منظم معد للفرملة ديناميكيا بمجموعتين من التلامسات ، مجموعة من التلامسات المفتوحة عادة للخط الرئيسى ، ومجموعة أخرى من التلامسات المقفلة عادة للفرملة ديناميكيا ، عند الضغط على زر البدء ، يتمغطس الملف الخافظ ، فيقف ل تلامسا الحط الرئيسيان ، ويغتع تلامسا الفرملة ديناميكيا ، كما هو مبين بشكل ٨ – ٧٧ ، وعند الضغط على زر الايقاف ، يغتع التلامسان الرئيسيان ، ويقفل تلامسا الفرملة ، ويمر التيار الذي يولده المحرك ، في هذه الاثناء ، في المقادمة ، وخلال المنتج ، كما هو مبين بشكل ٨ – ٧٨ ، وسوف يؤدى هذا الى توليد عزم درران في الاتجاه المضاد ، مما يعمل على مرعة ايقاف المحرك .

یبین شکل ۸ – ۷۹ رسما لبادی، مغناطیسی ذی وقت محدود ، مع اضافة مقومات انفرملة دینامیکیا ، لاحظ آن الفارق الوحید بین هذا وشکل ۸ – ۷۶ ، هو اضافة مقاومة ، توصیل علی التوازی مع المنتج ، وتوصیل ملفات التوازی مباشرة علی الحیل ،

### المنظم الميكانيكي فو الوقت المحدود

. يمكن زيادة سعرعة المحرك باستخدام أجهزة ميكانيكية أيضا ، ذات وقت محدود . وهذا يمكن عمله بوساطة العجلة الموقتة بوعاء الاحتكاك ، وبوساطة العجلة الموقتة بالتروس .

#### عجلة وعاء الاحتكال

يتكون أحسد أنسواع أجهزة وعاء الاحتسكاك من ملف ، يمكن لغسلطس من الحسديد أن يرتفع بداخسله ، اذا تمغطس الملف ، ويرتفع المغاطس في الأحوال العادية بسرعة كبيرة ، فاذا توصلنا الى جعله يصعد ببطء ، أمكن أستعماله لقطع وحدات المقلومة من دائرة المحسرك في وقت

ملعوم ، والعمل بذلك على اعطاء المعراد عجلة تلايجية ، وللوصلول الى ذلك يجب ربط الجزء السفل من الخاطس مع مكبس يجب أن يرتفع فى اسطوانة ممتلئة بالزيت أو الهواء ، عندما يتمغطس الملف ، يتحرك المكبس الى أعلى بوساطة الخاطس ، وتكون حركته الى أعلى بطيئة ، أذ يجب عليه أثناء ذلك دفع الهواء أو الزيت من حيز الى حيز آخر في اسطوانة الاحتكاك .

تستخدم هذه الحركة البطيئة في قصر المقاومة على خطؤات ، كما يظهر في شكل ٨ - ٨٠ وبين شكل ٨ - ٨١ رسما لتوصيل الأسلاك في بادي يستخدم فيه هذا النوع من العجلة ، وفيما يلي طريعه عمله :

عند الضغط على زر البيد تكمل دائرة تحتوى على ملف التلامس الرئيسى ، فيقفل التلامسان الرئيسيان ، وعندئذ تتكون دائرة من الموجب خلال التلامسين الرئيسيين ، فالمقاومة بأكملها ، فملغات التوالى ، ثم الى السالب ، وبذلك يبدأ المحرك دورانه ببطء ، يقفل تلامس مساعد على المفتاح الرئيسى ، فيتمغطس ملف وعاء الاحتكاك ، مما يتسبب في جعل الغاطس يرتفع ببطء ، عاملا على قفل التلامسين أولا ، لأن المسافة بينهما هي أقصر مسافة في ألمجموعة ، ثم تقفل التلامسات الأخرى بالتقابع ، قاطعة بذلك المغاومة ، وعاملة على سرعة زيادة المحرك ، تدريجيا ،

#### العجلة اللوقتة بالتروس

يشبه موقت التروس موقت وعاء الاحتكاك ، من حيث انه يحتوى على غاطس يتحرك الى آعلى ، عند تمغطس الملف الموجود حوله ، ويتكون الموقت بطريقة ، تجعل أصابع تلامس متعددة تعمل التلامس المطلوب بالتتابع ، كلما ارتفع المفاطس ، ويحدث التحكم في مقدار الوقت الذي يعظى بين حدوث القفل عند اصبعين متتاليتين بواسطة بندول بسميط طبيه برقاص الساعة، عند ارتفاع الفاطس ، تحاول أصابع العجلة أن تقفل ، وهذا ينتج عزم دوران في تروس الجهاز ، فيتسبب في جعلها تدور ، ويعسل الرقاص على دوران التروس بسرعة محددة فقط ، بحيث تقفل أصابع العجلة على فترات محددة بالتتابع ، يبين شكلا ٨ ـ ١٨٢ ، و ٨ ـ ١٨٢ ب هذا النوع من المنظمات بالتتابع ، يبين شكلا ٨ ـ ١٨٢ ، و ٨ ـ ١٨٢ ب هذا النوع من المنظمات

يتمغطس الجزء العلوى من الملف عن طريق نقطة قفل تكون عادة مقفلة ، وذلك عند الضغط على ذر البدء • وعندها يقفل تلامسا الحط تفتح نقطة التفل ، فيدخل بذلك الجزء السفل من الملف في العائرة المافظة • تقفسل أصابع العجلة في الموصل ذي الأصابع المتعددة بالتتابع عوتوصل المحرك على التوازي مع الحط •

,

### موقف التروس بالفرملة ديناميكيا

یبین شکل ۸ – ۸۳ نوعا آخر من البادئات ، یشبه الرسم فی شکل ۸ – ۸۲ ، ولکن تستخدم فیه الفرملة دینامیکیا و وتستخدم مقاومة البده فی دائرة الفرملة دینامیکیا و ذلك للمساعدة علی الفرملة و عند الضغط علی زر البده یتمغطس الملف ، فیقفل التلامسان الرئیسیان علی التو ، ویفتح تلامسا الفرملة دینامیکا ٤ و وبذلك یمر التیار من الموجب خلال التلامس ١، فالمقاومة بأكملها ، فالمحرك ، ثم الی السالب و ویعمل جهاز التروس الموقت علی قفل التلامسین ۲ ، ۳ بالتتابع ، وتوصیل المحسرك علی التوازی مع الحط و عند الضغط علی زر الایقاف تفتح التلامسات ۱ ، ۲ ، ۳ ویقفیل التلامس ٤ ، عاملا علی وضع مقاومة البده علی التوازی مع المنتج ، لكی یقف المحرك و ویمنع متمم الفرملة دینامیکیا الملف من أن یقف ل ، حتی یتوقف المحرك عن الدوران تماما ،

#### المنظم الأسطواني

المنظمات الاسطوانية عبارة عنمفاتيج يدوية تستعمل في عربات التروللي، والأوناش ، وآلات الورش ، وغيرها من الاستعمالات التي يكون من الضروري فيها قطع مقاومة من دائرة محرك • ويستخدم النوع العام من المفتاح الاسطواني عادة في البدء وعكس اتجاه الدوران • ويمكن أن تصمم هـــذه المفاتيح لكي تقوم بعمليات أخرى أيضًا مثل الفرملة ، وبزيادة السرعة عن طريق ملفات المجال • ويشبه المنظم الأسطواني في مظهره العام المفتاح الأسطواني العاكس ، انذي سبق شرحه في هذا الباب ، فيما عدا أنه أكبر ويحتوى على تلامسات أكثر • ويوجد بداخل المفتاح أسطوانة ، عليها عدد من المتلامسات ، كل منها معزول عن الآخر ومعزول عن الاسطوانة • ويطلق على هذه التلامسات اسم التلامسات المتحركة • ويوجد أيضا مجموعة من التلامسات الثابتة موضوعة بداخل المنظم ، ولكنها ليست على الاسطوالة التي تدور ، وهي مرتبة بحيث يحدث التلامس بينها وبين التلامسات الموجودة على الاسطوانة ، عند ادارتها • ويوجد بأعلى المنظم يد ، يمكن تحريكها في اتجاه عقربي الساعة ، أو في عكس اتجاه عقربي الساعة ، على حسب اتجاه دوران المحرك • ويمكن حفظ اليد عند أي موضع ، اما في الاتجاه الأمامي ، واما في الاتجاه العكسي ، وذلك بوساطة درفيل وعجلة ذات مجار • عند المواضع المتتابعة لليد ، يسقط الدرفيل في أحد مجاري العجلة ، ويحفظ الأسطوانة من الحركة في أي الاتجاهين ، الى أن يحركها العامل • تحدث أقواس كهربية عادة عند تحريك التلامسات من وضع الى آخر ، وتستعمل ملفات اطفاء في كثير من المنظمات لتقليل حدوث الأقواس الكهربية، وتوضع حواجز مصنوعة من الاسبستس ، أو أى مادة أخرى تتحمل الحرارة العالية ، بين التلامسات ، لمنع حدوث أقواس كهربية بينها • وتمنع هذه الحواجز أيضا دوائر المقصر الى تنتج من حدوث الأقواس الكهربية • ويمكن ازالة هذه الحواجز بسهولة واستبدالها •

يبين شكل ٨ - ٨٤ منظما أسطوانيا بسيطا ذا مقاومة بقسمين ويبين الرسم المنظم وهو مفرود و توجد مجموعتان من التلامسات المتحسركة ومجموعة واحدة من التلامسات الثابتة وللدوران في الاتجاه الأمامي تتلامس مجموعة من التلامسات المتحركة مع مجموعة التلامسات الثابتة وللدوران في الاتجاه العكسي وتدخل المجموعة الأخرى من التلامسات المتحسركة في الاتجاه العكسي وتدخل المجموعة الأخرى من التلامسات المتحسركة في الدائرة لاحظ أنه توجد ثلاثة مواضع أمامية وثلائة مواضع عكسية ومكن ضبط اليد عليها و

#### فيما يلي طريقة عمل المنظم:

فی الوضع الأول ، تتلامس الأصابع المتحسر که أ ، ب ، ج ، د فی شکل  $\Lambda = \Lambda$  مع التلامسات الثابته  $\Lambda = \Lambda$  ،  $\Lambda = \Lambda$  ،  $\Lambda = \Lambda$  مع التلامسات الثابته  $\Lambda = \Lambda$  ،  $\Lambda = \Lambda$  ، ثم الی  $\Lambda = \Lambda$  ، ثم الی  $\Lambda = \Lambda$  ، ثم خلال المنتج الی  $\Lambda = \Lambda$  ، ویسر التیار منخلال ج ، د الی  $\Lambda = \Lambda$  ، ثم فی المقاومة کلها الی ملفات التوالی ، ثم الی الجانب السالب ، حسب التوصیلات المبینة فی شکل  $\Lambda = \Lambda$  ، وفی الموضع الثانی یقطع جزء من المقاومة خارج الدائرة ، وفی الوضع الثالث تخرج المقاومة کلها منالدائرة ، ویصبح المحرك موصلا علی التوازی مع الحط ، ملفات التوازی موصلة علی الحط مباشرة طوال الوقت ،

### تحديد الخلل وإصلاحه

تشبه طريقة تحديد الحلل في منظمات التيار المستمر الطريقة المستعملة مع منظمات التيار المتردد ، وبذلك تكون مراجعة الباب الحامس ، منظمات التيار المتردد ، مفيدة جدا في المساعدة على تحديد الحلل في منظمات التيار المستمر المغناطيسية • وفيما يلى العيوب المعتادة التي تحدث في منظمات التيار المستمر •

- ١ اذا لم يدر المحسرك بعسد تحريك إليسد عدة خطوات ، فقسد يكون العيب :
  - (أ) احتراق المصهر •
- (ب) فتع في وحدة من وحدات المقاومة · اختبر المقداومة بوضع طرفي دائرة اختبار على نقط التلامس المتجاورة · يجب أن يضي المصباح في هذه الحالة ، وإذا لم يضي ، فمعنى هذا أن المقاومة بين النقطتين مفتوحة ·
- (ج) ضعف التلامس بين الذراع ونقط التلامس ، وفي هذه الحالة قـــد تحدث أقواس كهربية ·
- (د) خطأ التوصيلات في البادي: يمكن أن يحدث هذا مع الصناديق ذات الأربع النقط، عند توصيل البادي، لأول مرة، فأذا لم تكن نهايتا الحط موصلتين على الوجه الصحيح، فأن المحرك سوف لا يدور، ولكن اليد سوف تظل في مكانها عند تحركها الى آخس نقطة .
- (ه) قطع في الأسلاك قد يتسبب في فتح دائرة المنتج أو دائرة ملفات المجال ·
  - (و) الجهد المستعمل منحفض
    - (ز) الحمل زائد عن الحد •
  - (ح) تفكك أو وساخة في توصيلات النهايات ٠
- (ط) فتح في دائرة الملف الحافظ في صيندوق ذي ثلاث نقط · سيوف يؤدي هذا الى حدوث فتح في دائرة ملفات المجال ·
- ٢ ـ اذا لم تثبت اليد في مكانها عند وصولها الى آخــر نقطة ، فقد يكون العيب :
- (أ) فتح في دائرة الملف الحافظ بسبب احتراق التلامسات، أو قطع التوصيلات اليها، أو ضعف التلامس عندها.
  - (ب) انخفاض الجهد
    - (ج) ملف مقصـور ٠٠
  - ( c) خطأ في التوصيل ·
  - (هـ) فتح تلامس تعدى الحبل •

- ٣ إذا انفجر المصهر عند تحريك اليد ، فقد يكون العيب :
- (1) حدوث تماس أرضى مع وحدات المقساومة ، أو التلامسات ، أو الأسلاك .
  - (ب) تحريك اليد بسرعة زائدة •
- (ج) فتح في دائرة ملفات المجال على صندوق البدء وفي الصندوق ذي المثلاث النقط قد يكون العيب في الملف الحافظ
  - ( د) المقاومة مقصورة خارج الدائرة •
  - ٤ \_ اذا أزدادت سخونة صندوق البدء، فقد يكون العيب :
    - (أ) تعدى الحمل على المحرك •
    - (ب) تحريك اليد ببطء كبير .
  - (ج) قصر بعض وحدات المقاومة أو بعض التلامسات •
- ه \_ عند استعمال مفتاح مغناطيسى مع البادى، اليدوى ، ارجمع الى العيوب الموجودة في آخر الباب الخامس ·

# البارالتاسع

# المحركات المامة وذات القطب المظلل ومحركات المراوح

تستخدم المحركات التي سنقوم بشرحها في هذا الباب في استعمالات مختلفة ، تشتد اليها الحاجة في هذه الأيام ·

## المحركات العامة

المحرك العام هو محرك يمكن تشغيله اما بالتيار المستمر ، أو بتيار متردد ذي وجه واحد ، بنفس السرعة تقريبا • ويشيع استعمال المحركات ذات القدرة الكسرية الحصان من هذا النوع ، وتستخدم في الاستعمالات المنزلية مثل خالطات الطعام ، والمثاقب ، وآلات الخياطة •

المحركات العامة هى محركات توال ، ولها عزم دوران ابتدائى كبير ، كما آنها متغيرة السرعة وهى تدور بسرعة تبلغ فى ارتفاعها درجة الخطورة عندما لا تكون محملة ، وهى تثبت لذلك عادة مع الجهاز الذى تقوم بادارته .

تستعمل أنواع عديدة من المحركات العامة في هذه الأيام ، ويشبه النوع الأكثر شيوعا محرك توال صغير ذا قطبين بارزين ، مثل محركات التيار المستمر ، ويوجد نوع آخر من المحركات العامة يحتوى على ملفات مجال موزعة في مجار، تماما مثل المحرك ذي الوجه المسطور ، وتصنع هذه المحركات عادة بأحجام تتفاوت من بياج الى إحصان ، ولكن يمكن الحصول عليها ناحجام أكبر من ذلك كثيرا للاستعمالات الخاصة ،

لما كان المحرك العام يشبه محرك التوالى للتيار المستمر من نواح كثيرة ، فمن المستحسن أن يراجع الطالب أولا الباب السادس ، ملفات المنتج للتيار المستمر ، والباب سابع ، محركات التيار المستمر ، وذلك قبل دراسسة هذا الباب .

#### تكوين المحرك العام

يتكون المحرك العام ذو الأقطاب البارزة من الأجزاء الآتيه :

(١) الاطار ، (٢) قلب المجال ، (٣) المنتج ، (٤) الغطاءان الجانبيان •

الاطار عبارة عن غلاف من الصلب أو الالومنيوم أو الحديد الزهر ، وهو يشبه ذلك الذي في شكل ٩ ـ ١ ، وهو من الكبر بحيث يكفى لحمل رقائق قلب المجال و وتثبت أقطاب المجال في الاطار عموما بوساطة مسامير بصواميل تنفذ فيه وغالبا ما يكون الاطار جزءا مكملا للآلة انتي يحملها .

ویتکون قلب المجال ، المبین مع أجزاء المحرك الآخری بشکل ۹ ـ ۲ ، من رقائق تضغط معا جیدا ، ثم تربط بوساطة مسامیر برشام او مسامیر بصوامیل ۰ و کما هو مبین بشکل ۹ ـ ۳ ، تصمم الرقائق بحیث تحتوی علی قطبی المجال لمحرك ذی قطبین ۰

المنتج شبيه بمنتج محرك تيار مستمر صغير ، وهو يتكون أساسا من قلب من الرقائق ، يحتوى على مجار معتدلة ، أو ماثلة ، وموحد توصل اليه أطراف ملفات المنتج ، وكل من القلب والموحد مثبتان على العمود ،

وكما هو الشأن في كل المحركات ، يوجد الغطاءان الجانبيان على جانبي الاطار ويحفظان في مكانهما بوساطة مسامير قلاووظ ، ويحتوى الغطاءان على الكرسيين ، وهما عادة بلى أو ذوا جلبة ، ويدور فيهما عمود المنتج ، ويحتوى كثير من المحركات العامة على غطاء جانبي ، يصب كجزء من الاطار ، وبذلك يمكن رفع غطاء جانبي واحد في هذا النوع من المحركات ، تثبت حوامل الفرشة بالمسامير عادة في الغطاء الجانبي الامامي ، كما هو مبيز بشكل ٩ ــ ٤ .

#### طريقة تشغيل المحرك العسام

يتكون المحرك انعام بحيث انه عند توصيل المنتج مع ملفات المجال على التوالى ، وامرار التيار ، تتفاعل خطوط القوى المتولدة بوساطة ملفات المجال ، مع خطوط القوى المتولدة من المنتج ، بحيث ينتج دوران • وهذا صحيح سواء أكان التيار مترددا أم مستمرا •

#### اعادة لف ملغات المجال

المحركات العامة كلها تقريباً ذات قطبين ، ولذلك فهى تحتوى على ملفى مجال . وكما هي الحال في محركات التوالى للتيار المستمر ، تتكون ملفات

اقطاب المجال من عدد صغیر نسبیا من لفات السلك • وعلی ذلك فان وجود مثات قلیلة من الملفات فی كل ملف یقابل وجود بضعة آلاف من الملفات فی الملف ، فی حالة ملفات التوازی •

اذا أردت عمل ملفات مجال عديدة ، أتبع الطريقة الآتية :

ارفع الملفات آنقديمة من القلب، وتكون محفوظة في مكانها عادة بوساطة عمودين صغيرين ، كل منهما محشور في ثقب صغير على أحد جانبي القلب، كما هو مبين بشكل  $P_-$  ، ويجب رفعهما أولا · وتحفظ بعض ملفات المجال في مكانها على القلب بوساطة مشبك رقيق من الحديد ، يمتد من أحد جانبي الملف الى الجانب الآخر ، كما هو مبين بشكل  $P_-$  ، وفي بعض الأحيان توضع قطعة من الفبر بين ملفي المجال ، كما هو مبين بشكل  $P_-$  ، وفي ببين شكل  $P_-$  ، منظرا لملفات المجال ، كما هو مبين بشكل  $P_-$  ، منظرا لملفات المجال .

ارفع الشريط من فوق الملفات ، ثم سجل مقاس السلك وعدد اللفات في كل ملف • يكون عازل السلك عادة من المينا أو الفورمفار • استعمل نفس مقاس السلك ونفس نوع العازل •

ابسط الملف على شيكل مستطيل مثل ما هو مبين بشكل ٩ ـ ٩ ، وذلك لعمل ضبعة للملف الجديد ، قبل أخذ المقاسات لعمل الضبعة ، أذل كل الشريط المغطى للملف ، لكى يكون مقاس الملف الجديد مثل الملف القديم ، لأن الملف الجديد اذا كان أصغر قليلا ، فسوف تجد مشبقة في وضعه على القلب ، ومن ناحية أخرى اذا كان الملف كبيرا ، فقد يشغل حيزا أكثر من اللازم ، وربما يمنع ربط الغطاء الجانبي على الاطار .

اقطع قطعة من الخسب بالمقاس الداخلي للملف ، وسوف تكون هذه مي الضبعة التي سيلف عليها الملف الجديد ولكي يسلمل رفع الملف الجديد بعد لفه ، اجعل جوانب قطعة الخسب مسلوبة قليلا ، وضع عليها لفة واحدة من الورق العازل و ولحفظ الملف في مكانه أثناء اللف ، اربط بالمسمار قطعتين جانبيتين على الضبعة ، كما هو مبين بشكل ٩ - ١٠ وضع الضبعة على المخرطة أو على آلة اللف ، ولف العدد المضبوط من اللغات بالمقاس الصحيح للسلك على الضبعة و اربط الملف قبل رفعه ، مستعملا الشقوق الموجودة في القطعتين الجانبيتين كدليل وسودة في القطعتين الجانبيتين كدليل وسيد المنبعة وسودة في القطعتين الجانبيتين كدليل وسودة في القطعتين البين وسودة في القطعتين الموردة في القطعتين البين وسودة في القطعتين البيل وسودة في القطعتين الموردة في الموردة في الموردة في القطعة الموردة في الموردة في

صل بنهايتي سلك الملف طرفين مرتين بوصلة مفتولة • تأكد من ربط الطرفين مع الملف لمنع شدهما عرضا • غط الملف بطبقة من الكامبرك المدهون

بالورنيش ، ثم لفه بطبقة من شريط القطن ، كما هو مبين بشكل ٩ ــ ١١ . شكل الملف بحيث يشبه الملف الأصلى ، ثم اطله أو ادهنه بالورنيش ، وبعد أن يجف ضعه على القلب ، واحفظه في مكانه بنفس الطريقة الأصلية .

اذا كان الملف محكما على القلب ، كن حريصا ألا تخدش جوانبه على القلب ، والا فان الأسلاك قد تتقطع ، أو تحدث تلامسا أرضيا • وقد أثبتت التجربة أنه من المستحسن وضع عازل عند جوانب الملف ، لمنع احتمال حدوث ذلك • لا تجذب الأطراف أثناء وضع الملفات في مكانها ، لأن هذا قد يؤدى الى تفككها ، أو قطع التوصيلات

## توصيل ملفات المجال والمنتج

توصل ملفات الأقطاب في المحرك العام على التوالى • مع مراعاة اختلاف القطبية في الأقطاب المتجاورة ، تماما كما هي الحال مع أقطاب أي محرك للتيار المستمر • وطريقة اختبار صحة القطبية في الأقطاب نفسها المستعملة مع أقطاب التيار المستمر ، أي الاختبار بالمسمار المبين بشكل ٩ – ١٢ ، أو طريقة البوصلة ، وهما أكثر الطرق تفصيلا • وهناك طريقة أخرى ، كما جاء في الباب السابع ، وتكون بتوصيل ملفي القطبين بأي شكل ، عكس طرفي أحدهما إذا لم يدر المحرك •

وكما هى الحال فى كل المحركات ذا القطبين ، يوصل ملف القطبين على التوالى بالطريقة المبينة فيما سبق ، ثم يوصلان على التوالى مع المنتج ، كما هو مبين بشكل ٩ – ١٤ أن احد الطرفين الموصلين الى الخط يأتى من المنتج ، والطرف الآخر يأتى من المات المجال ، من ملك ٩ – ١٥ يبين طريقة أخرى لتوصيل المحرك العام ، بتوصيل المنتج بين ملفى القطبين ، فتوصل نهاية الملف الأول مع أجد طرفى المنتج ، ويوصل الطرف الثانى الممنتج مع ملف القطب الثانى ،

## عكس أتجاه الدوران في المحرك العام

فى المحرك العام ذى الأقطاب البارزة ، يعكس اتجاه الدوران ، بعكس اتجاه مرور التيار ، اما فى ملفات المجال ، أو فى المنتج ، والطريقة المتبعة عادة تكون بتبديل توصييل الأطراف على حوامل الفرش ، يبين شكل 9 - ١٦ توصيل هذا المحرك للدوران فى اتجاه عقربى الساعة ، بينما يبين شكل 9 - ١٧ التوصيل للدوران فى عكس اتجاه عقربى الساعة ،

يؤدى عكس اتجاه الدوران في كثير من المحركات العامة ، وخصوصا تلك التي لا يمكن تقل حوامل الفرش فيها ، الى حدوث أقواس كهربية ، وشرر عنيف عند انفرش ، وذلك لأن معظم هذه المحركات مصنوعة لاستعمال معين ، وملفوفة للدوران في اتجاه واحد ، فيؤدى عكس اتجاه الدوران الى عدم وجود الفرش في موضع التعادل · والطريقة الوحيدة لعكس اتجاه الدوران في هذه المحركات ، بدون حدوث شرر ، تكون باعادة توصيل الأطراف على الموحد بما يناسب الحالة الجديدة · وسوف نقوم بشرح هذا بالتفصيل فيما بعد ·

#### لف المنتج

تلف منتجات المحركات العامة بنفس الطريقة التى تتبع مع منتجات محركات التيار المستمر الصغيرة • وكما هى الحال مع أى منتج أو عضو ثابت ، تكون الحطوة الأولى فى اعادة اللف هى ضمان الحصول على معلومات دقيقة وافية فيما يختص بالملفات القديمة ، وذلك لكى يتمكن القالم بالتصليح من اعادة لف المنتج بالعدد الصحيح للفات ، وخطوة اللف ، وترحيل الأطراف ، ومقاس السلك •

#### أخذ الملومات:

قبل أخذ المعلومات من المنتج ، توجد بعض حقائق خاصة بالمحركات العامة ، ومفيدة في هذا الصدد ، وسوف تساعدك في جمع المعلومات الضرورية ، وهذه هي :

كل المحركات العامة ذات القطبين الطباقية اللف ، بحيث يكون الطرفان الابتدائي والنهائي لكل ملف موصلين الى قضيبي موحد متجاورين ، كما في شكل و \_ ١٨ ويكون لف معظم المحركات أيضا بخية ، كما في شكل و \_ ١٩ بعد لف أحد الملفات تعمل خية ، ثم يلف الملف الذي يليه ويكون تحتوى كل منتجات المحركات العامة تقريبا على ملفين لكل مجرى ، ويكون عدد قضبان الموحد ضعف عدد المجارى ، وهذا يعنى أيضا نه توجد خيتان لكل مجرى ، وتوجد أيضا محركات بمنتجات ذات ملف أو تلائة ملفات لكل مجرى ، ولكننا سنخصص هذا الباب لشرح المنتجات التي تحتوى على ملفن لكل مجرى ،

اتبع الطريقة الآلمية في أخذ المعلومات من منتج محرك عام : عد وسجل على لوحة معلومات عدد المجاري ، وعدد قضبان الموحد ، مد خيطا أو أي

حد مستقیم من منتصف مجری لبری ما اذا کان علی استقامة احد القضبان أو المیکا • سجل هذا علی لوحة المعلومات بعمل رسم کالمبین بشکل ۹ - ۲۰ • أوجد خطوة الملف بعد المجاری بین جانبی الملف ، وسجلها علی لوحة المعلومات (۱،۲) أو (۱،۷) علی حسب الحال • وخطوة ملفات لوحة المعلومات (۱،۲) نقریبا • المنتج تکون ، فی حالة المحرك ذی القطبین ، نصف عدد المجاری تقریبا •

## ترحيل الأطراف

كل المعلومات التى سجلت حتى الآن ، تم الحصول عليها بدون رفع أى سلك من المنتج ، تجمع باقى المعلومات أثناء حل المنتج ، ويكون مقدار ترحيل الأطراف هو أهم ما يجب الحصول عليه أولا ويجب أن يكون ذلك أقرب ما يكون الى الحقيقة ، وأن كان الحصول على معلومات دقيقة في هذا الشأن صعبا جدا ، بسبب أورنيش الموجود على الملفات ، وهذه المعلومات مهمة أذا أردنا الحصول على تشغيل بدون شرر ،

فيما يلى الطريقة التي تتبع لمعرفة الترحيل المضبوط للأطراف :

حل عدة ملفت بعناية ، وعلم على الموحد مكان الطرفين الابتدائي والنهائي للفين متجاورين على الأقل ، كذلك عند حل ملف عند الخية ، علم مجرى الملف وقضيب الموحد بعلامة خفيفة بزمبة ، وسجل ما اذا كانت هذه الحية خاصة بالملف الأول أو الثاني من الملفين في المجرى ، وشكل ٩ – ٢٢ يوضع هذه الطريقة ، تظل أطراف الملفات عند اخراجها من المجارى موصلة الى القضبان ، وثرفع منها أثناء حل كل ملف ، فعند اخراج الملف ٧ ، يمكن رؤية أن أنظرف الابتدائي تهذا الملف موصل الى قضيب الموحد ٣ ، وهو يبعد ثلاثة قضبان الى يمين المجرى الموجود به الملف ٧ ، وحينئذ يجب وضع علامات على قضيب الموحد ، والمجربين اللذين يوجد بهما الملف ، ثم يسجل هذا كله على لوحة المعلومات ، مع عمل رسم مثل ذلك الذي في شكل يسجل هذا كله على لوحة المعلومات ، مع عمل رسم مثل ذلك الذي في شكل هذا قد يكون مستحيلا في بعض المنتجات ، بسبب وجود الورنيش على الناس .

عند اعادة لف هذا المنتج ، يوضع الملف الأول في المجريين الموضوع عليهما العلامة ، ويوضع الطرف الأول في القضيب ٣ ، ثم تأتي كل الحيات بعد ذلك بالنتابع ٠

يتضم من شكل ٩ ـ ٢٢ أن الأسلاك تحل في اتجاه عقربي الساعة ، وهذا يعنى أن الملفات قد تم لفها في عكس اتجاه عقربي الساعة • سوف

يلاحظ كذلك أن الملفات تتقدم الى ناحية اليسار، وهذا كله يجب تسجيله • يمكن الحصول على عدد اللفات في الملف آثناء حله ، ويقاس مقطع السلك بوساطة معابر سلك ، أو ميكرومتر •

تكون المنتجات عادة مدهونة بالورنيش ومحمصة لدرجة تجعل من الصعب جدا حل الملفات وهذا ينطبق خاصة على الملفات العلوية وفى هذه الحالة تقطع الملفات الأربع أو الخمس الأولى ، أو أكثر من ذلك ، حتى نستطيع الوصول الى ملف يمكن حله واذا كانت الملفات محترقة أو متفحمة ، فإن عملية الحل تصبح عادة سهلة والملفات اللازم حلها ، هى التى تكفى فقط للحصول على المعلومات الضرورية ، أما باقى الملفات ، فيمكن قطعها وسحبها ويجب رفع جميع الحوابير قبل حل الملفات .

# استعمال الزوام للحصول على ترحيل الاطراف

اذا لم يكن المنتج مقصورا ، أو مفتوحا ، فيمكن استعمال طريقة أبسط للحصول على مقدار ترحيل الأطراف · وفيما يلى هذه الطريقة :

ضع المنتج على الزوام ، كما هو مبين بشكل ٩ - ٢٣ • فاذا كان أحد الملفات مقصورا ، فسوف يهتز سلاح منشار يدوى عند وضعه فوق المجرى الموجود به الملف المقصور • واذا كان هناك ملفان مقصوران ، فسوف ينتج نفس التأثير فوق مجريين • وهذا هو الأساس المستخدم للحصول على ترحيل الأطراف •

اصنع دائرة قصر على قضيبين بوساطة قطعة من السلك ، ثم حدد بوساطة سلاح منشار يدوى المجرى الذى يجعل السلاح يهتز • أدر المنتج بحيث يصبح هذا المجرى الى أعلى • اصنع دائرة قصر على القضيبين التاليين ، ولاحظ ما اذا كان سلاح المنشدار اليدوى يهتز فوق نفس المجرى ، فاذا حدث هذا ، علم القضبان الثلاثة التي استخدمت في هذا الاختبار ، وكذلك علم المجارى التي بها الملفات المتسببة في جعل السلاح يهتز •

بعد تسجیل کل المعلومات ، یحل المنتج باکمله ، ویزال کل العادل القدیم ، یستعمل عازل جدید بنفس السمك ، ولکنه یقطع بحیث یمت فوق المجاری حوالی الله بوصة وعلی کل من جانبی المجسری حوالی المجاری من البوصة .

من المهم اختبار الموحد للكشف عن القصورات والفتحات قبل وضع الملفات الجديدة ، وفتح مجار في القضبان لوضع الخيات فيها · تأكد من أن عرض المجاري في قضبان الموحد يساوي قطر سلك ملفات المنتج ·

#### طريقسة اللف

تشبه طريقة اعادة لف المنتج في محرك عام الطريقة التي أوردناها في الباب السادس · وهذه الطريقة باختصار هي :

ابدأ بأى مجرى ، ولف العدد المطلوب من اللفات فى المجريين بالخطوة الصحيحة ، ثم اصنع خية ، لف نفس عدد اللفات فى نفس المجريين كما فعلت مع الملف الاول ، ثم اصنع خية أخرى ، لف الملفين التاليين مبتدئا بالمجرى التالى ، غير أطوال الخيات حتى يمكن التعرف على الاطراف عند وضعها فى قضبان الموحد ، يمكن تعييز الاطراف أيضا باستعمال أغلفة على الطرف بالوان مختلفة ،

سوف تجد فروقا طفيفة في المحركات المختلفة ، فمثلا ، تلف الملفسات على بعض المنتجات في اتجاه عقربي الساعة ، وفي بعضها الآخر تلف في عكس اتجاه عقربي الساعة ، وبالاضافة الى ذلك قد يكون تقدم الملفات في اتجاه اليمين أو يكون في اتجاه اليسار ، وفي بعض المنتجات تكون أطراف الملفات أمام الملفات ، وفي بعضها الآخر تكون في الخلف أو ناحية الطارة ، وتكون قد تكون الاطراف في بعض المنتجات على الجانب الايسر من الملفات ، وتكون في بعضها الآخر على الجانب الايسر من الملفات ، وتكون في بعضها الآخر على الجانب الايمن ، وخير طريقة يمكن اتباعها ، هي أن تعيد لف المنتج بنفس الطريقة الاصلية التي كان ملفوفا بها بالضبط ، فاذا كانت ملفات المنتج ملفوفة في الاصل في اتجاه عقربي الساعة ، كما في شكل المجاه عقربي الساعة ، أعد لفها في هذا الاتجاه ، كما هو مبين بشكل ٩ \_ ٢٥ ، عقربي الساعة ، أعد لفها في هذا الاتجاه ، كما هو مبين بشكل ٩ \_ ٢٥ ، وهذا ينطبق أيضا كما هو مبين بشكل ٩ \_ ٢٦ ، أعد لفها بهذا الشكل ، وهذا ينطبق أيضا على الخيات في حالة وجودها على الجانب الايسر من الملفات ، كما في شكل على الخيات في حالة وجودها على الجانب الايسر من الملفات ، كما في شكل على الخيات في حالة وجودها على الجانب الايسر من الملفات ، كما في شكل ٩ \_ ٢٧ ،

فى بعض الاحيان تكون اطراف ملفات المنتج موجودة فى الناحية الخلفية من المنتج ، كما هو مبين بشكل ٩ ـ ٢٨ ، وفى هذه الحالة تمرر الاطراف خلال المجارى الى الناحية الامامية ، حتى يمكن توصيلها الى الموحد .

# موضع الاطراف في الموحد

من المهم أن يكون وضع الاطراف في الموحد تماما كما كان في الملفسات الاصلية • فافا وضعت الاطراف بعيدا عن مكانها الاصلي بقضيب ، أو قضيبين ، فسوف يحدث شرر شديد • ويتحدد موضسع الاطراف عادة

باتجاه دوران المحرك ، وسوف يكون مختلفا مع أحد اتجاهى الدوران عنه مع اتجاه الدوران المضاد · وعلى كل حال ، تكون بعض المحركات العامة مصممة بحيث يمكن تشغيلها بنفس النتيجة في أي الاتجاهين ، ولو أن معظمها مصنوع لكي يشتغل في اتجاه واحد ·

اذا كان المحرك مصمما للدوران في اتجاه عقربي الساعة ، يوضع طرفا الملف عادة على بعد قضيبين أو ثلاثة الى يمينه ، كما هو مبين في شنسكلي ٩ ـ ٢٩ ، و ٩ ـ ٣٠ • في حالة الدوران في عكس اتجاه عقربي الساعة ، يوضع الطرفان عادة بعد عدة قضبان الى يسار الملف ، بما هو مبين في شكلي ٩ ـ ٣١ ، و ٩ ـ ٣٢ وللدوران في كلا الاتجاهين ، يجب توصيل الطرفين في منتصف المسافة بين وضعى الدوران في اتجاه عقربي الساعة وعكسه .

اذا كانت ملفات المنتج ملفوفة أصلا في اتجاه عقربي الساعة ، وأعيد لفها في عكس اتجاه عقربي الساعة ، فسوف يدور المحرك في عكس الاتجاه ، ويحدث شرر شديد ، عند عكس توصيل أطراف الفرش يدور المحرك في الاتجاه العكسي ، ويتوقف حدوث الشرر ،

# المحرك المعوض الموال الوذع

يحتوى هذا النوع من المحركات العامة ، الذى تظهر أجزاؤه الرئيسية في شكل ٩ – ٣٣ ، على عضو ثابت يشبه العضو الثابت للمحرك ذى الوجه المشطور ، كما يحتوى على منتج يشبه منتج المحرك ذى الاقطاب البارزة ويوجد نوعان من المحركات العامة ذات المجال الموزع واحد هذين النوعين يسمى المحرك المعوض ذا المجال المفرد ويحتوى على ملف واحد على العضو الثابت ، والثاني يدعى المحرك المعوض ذا المجالين ، وهسو يحتوى على وحدتين من ملغات العضو الثابت .

يحتوى المحرك المعوض ، ذو المجال المفرد ، ذو القطبين ، على ملفات فى العضو الثابت تشبه الملفات الرئيسية لمحرك ذى وجه مشطور ، ذى قطبين ، وهى تلف فى مجارى العضو الثابت بنفس الطريقة ، ويجب أن تكون قطبية الإقطاب المتجاورة فى المجال مختلفة ، وتوصل على التوالى مع المنتج ، وتصنع المحركات التى من هذا النوع أيضا باربعة أقطاب ، أو أكثر ، لعكس اتجاه المعوران فى هذا المحرك ، بدل توصيل طرفى ملفات المجال أو المنتج ، وحرك الفرش فى عكس الاتجاه الذى سوف يدور فيه المحال ويكون

تحريك الفرش فى حدود عدة قضبان عادة • ويحتوى المحسرك المعوض ذو المجالين على وحدتين من الملفات فى العضو الثابت ، الملفات الرئيسية ، والملفات المعوضة ، وهى تشبه ملفات الحركة وملفات البدء فى المحرك ذى الوجه المسطور • وتوضع الوجدتان بحيث يكون بينهما • ٩ درجة كهربيه • تستخدم الملفات المعرضة لتقليل جهد المفاعلة الذى يتولد فى المنتج عند تشغيله على التيار المتردد • وينتج هذا الجهد بتأثير المجال المتردد • وينتج هذا الجهد بتأثير المجال المتردد • ومو يقلل من جهد المنتج ، مما يؤدى الى حدوث فقد فى القدوة وفى السرعة •

## الحسل والليف

عند حل الملفات في محرك عام معوض ، يجب وضع علامات بدقة على المجارى ، وذلك حتى يمكن وضع الملفات الجديدة في المجارى ، قطب بعد قطب ، تماما مثل الملفات الاصلية ، وإذا حدث خطساً في وضع الملفات الاصلية الاصلى بمجرى واحد ، فسوف يحدث الحديدة ، بحيث تنتقل من مكانها الاصلى بمجرى واحد ، فسوف يحدث شرر شديد ، والعلاج الوحيد في هسنه الحالة يكون بتحريك الفرش ، أو باعادة اللف ،

عند اعادة نف هذا المحرك توضع الملفات الرئيسية في المجاري أولا، ثم تأتى فوقها الملفات المعوضة ، مع ازاحتها ٩٠ درجة كهربية • وتسستعمل طريقة اللف بالحزمة ، أو على ضبعة عموما مع ملفات العضو الثابت • ويبين شكلا ٩ سـ ٣٤ ، و ٩ سـ ٣٥ رسسسما لمحرك معوض ذي قطبين • لاحظ أن الملفات الرئيسية ، وملفات التعويض ، والمنتج ، متصلة معا على التوالى •

تكون المحركات العامة الصغيرة عموما بقطبين ، في حين تستعمل اربعة أو ستة أقطاب في المحركات العامة الكبيرة • وتلف الاقطاب الرئيسية بملف أو ملفين لكل قطب ، بينما تحتوى ملفات التعويض على ثلاثة أو أربعة ملفات لكل قطب •

يبين شنكل ٩ ـ ٣٦ رسما بيانيا لمحرك ذى قطبين يحتوى على ١٢ مجرى • ولعكس اتجاه الدوران فى هذا المحرك ، يبدل توصيل طرفى الملفات الرئيسية ، أو طرفى ملفات التعويض مع المنتج كوحدة واحدة ، وليس من الضرورى تحريك الفرش •

# تنظيم السرعة في المحركات العامة

يمكن تنظيم السرعة في المحرك العام بوساطة مقاومة موصلة على البتواني مع المحرك ، أو باستعمال نقط تقسيم على ملفات المجال أو ببوساطة جهاز طرد مركزي .

#### طريقة المقاومة

تستخدم مقاومة صغيرة متغيرة ، للحصول على سرعة متغيرة فى المحركات العامة الصغيرة كتلك التى تستخدم فى آلات الخياطة ، كما هو مبين فى شكل ٩ ـ ٣٧ . وتغير قيمة المقاومة الداخلة فى الدائرة بالقدم بوساطة بدال ، وتتكون المقاومة من عمود الكربون ، أو من السلك .

وتستعمل طريقة آخرى للتحكم في سرعة المحركات العامة الصغيرة ، وهي مبينة في شكل ٩ ـ ٣٨ ، ويستخدم فيهبه مكعبان من الكربسون يضغطان باليد معا بقوة للحصول على السرعة العالية وعندما يبعد المكعبان عن بعضهما ببطء ، تقل قيمة التيار المار عن طريقهما ، وبذلك تبطئ سرعة المحرك ، وتبدأ هذه المحركات دورانها بسرعة بطيئة جدا ، لان مفتاح السرعة يفصل مكعبي الكربون عن بعضهما عند البدء ، وبتحريك المنتاح يزداد الضغط على مكعبي الكربون ، مما يؤدي الى زيادة التيار المار ، وعندما ينفصل مكعبي الكربون عن بعضهما تماما ، تبقى مقاومة ثابتة في الدائرة ، كما هو مبين بشكل ٩ ـ ٣٨ ، ويستعمل المكثف ، لتقليل حدوث قوس كهربية ،

# ملفات المجال ذات نقط التقسيم

تغير السرعة في بعض المحركات العامة باستخدام نقط تقسيم موجودة على أحد ملفات المجال ، كما هو مبين بشكل ٩ – ٣٩ ، وبذلك يمكن تغيير قوى المجال ، مما يؤدى الى تغيير السرعة ، ويكون ملف المجال مقسما الى عدة اقسام ، يختلف مقاس السلك في كل منها عن الآخر ، ويخرج من كل قسم طرف لنقطة تقسيم ، وفي طريقة أخرى ، يلف على أحد أقطاب المجال سلك مقاومة من النيكروم ، ويؤخذ منه نقط تقسيم ، ويحصل على أقل سرعة عندما يكون الملف بأكمله في الدائرة ، وعلى السرعة المتوسطة عندما يكون الجزء من الملف خارج الدائرة ، وعلى السرعة المرتفعة عندما يخسرج مذا الملف بأكمله من الدائرة ، وعلى السرعة المرتفعة عندما يخسرج مذا الملف بأكمله من الدائرة ،

## جهاز الطرد المركزي

يمكن الحصول على عدد من السرعات المختلفة فى كثير من المحركات العامة ، كتلك التى تستعمل فى المنازل لخلط الاطعمة • وتعيين السرعة يحدث عادة عن طريق جهاز طرد مركزى موجود بداخل المحرك ، وموصل كما هو مبين بشكل ٩ ـ ٠٤٠ ويمكن ضبط المفتاح بوساطة رافعسة

خارجية · فاذا دار المحرك بسرعة أقل من تلك التي ضبطت عليها الرافعة ، فسوف يفتح مفتاح ألطرد المركزي تلامسين ، ويدخل مقاومة في الدائرة ، وهي التي تعمل بدورها على تقليل سرعة المحرك · وعندما تبطىء سرعة المحرك يقفل التلامسان ويقصران المقاومة ، فتزداد سرعة المحرك · وتتكرر هذه العملية بسرعة كبيرة لدرجة أن التغيير في السرعة لا يكون ملحوظا ·

توصل المقاومة على التوازى مع تلامسى المنظم ، كما هو مبين بشكل و - ٠٤ • ونظرا لحدوث شرر نتيجة لقفــل وفتح هذين التلامسين ، يوصل مكثف صغير على انتوازى معهما لتقليل الشرر ومنع تأكلهما • يمكن بهذه الطريقة الحصول على ما يقرب من ست عشرة سرعة مختلفة •

# تحدید الخلل فی محرك عام وتصلیحه الاختبسار

يجب الكشف عن العيوب في كل من ملغات المجال وملغات المنتج قبل تجميع المحرك وبعده • تختبر ملغات المجال للكشف عن التماسات الارضية ، القصورات ، الفتحات ، والمعكوسات ، بنفس الطريقة التي اتبعت مع ملغات مجال التيار المستمر ، وكل هذه الاختبارات مشروحة بالتفصيل في الباب السابع ، على محركات التيار المستمر ، في حالة المحركات العسامة ذات المجال الموزع ، تستعمل الطريقة المبينة في الباب الاول ، المحرك ذو الوجه المسطور • ولما كان المنتج في المحرك العام يشبه منتج التيار المستمر ، فان الاختبارات في الحالتين واحدة • راجع في الباب السسادس الطسرق المستخدمة لتحديد العيوب في منتجات التيار المستمر والموحدات • ويجب التنبه الى نه قبل اعادة لف المنتسج ، يجب اختبسار الموحد للكشيف عن القصورات والتماسات الارضية •

# التصليح

المتاعب التي تقابلنا في المحركات العامة ، هي نفسها التي نلقاها في محركات التيار المستمر • وكل العيوب الآتية ، وتصليحها ، قد نوقشت في البابين السادس والسابع •

- ١ اذا صدر من المحرك شرر شديد ، فقد يكون العيب:
  - (أ) خطأ في وضع الاطراف على الموحد
    - (ب) قصر في ملقات المجال •

- (ج) فتح في ملفات المنتج •
- (د) قصر في ملفا ت المنتج •
- (ه) عكس في توصيل أطراف الملفات
  - (و) تأكل ألكراسي .
    - (ز) ميكا عالية ٠
  - رح) خطأ في اتجاه الدوران •
- ٢ \_ اذا ازدادت سخونة المحرك أثناء دورانه ، فقد يكون العيب :
  - (i) تأكل الكراسي
  - (ب) جفاف الكراسي من الزيت
    - (ج) قصر في الملفات ٠
      - (د) تعدى الحمل •
    - (مع) قصر في ملفات المجال ٠
  - (و) عدم وجود الفرش في وضع التعادل •
  - ٣ \_ اذا تصاعد الدخان من المحرك ، فقد يكون العيب :
    - (أ). قصر المنتج •
    - (ب) قصر ملفات المجال ٠
      - (ج) تأكل الكراسي ٠
    - (د) خطأ في قيمة الجهد المستعمل
      - (م) تعدى الحمل •
  - إذا كأن عزم درران المحرك ضعيفا ، فقد يكون الخطأ:
    - أ) ملفات مقصورة في المنتج
    - (ب) ملفات مقصورة في المجال
      - (ج) خطأ في وضع الفرش
        - (د) تأكل الكراسي ٠

# الحركات ذات القطب المظلل

المحرك ذو القطب المظلل هو محرك تيار متردد ذو وجه واحسد ، وتتراوح قدرته ما بين جيام ، بلم من الحصان تقريبا ، وهو يستخدم في الاستعمالات التي تحتاج الى عزم دوران ابتدائي منخفض ، مثل المراوح والهوايات ، وشكل ٩ ـ ٤١ يبين محركا مثاليا ذا قطب مظلل ،

#### تكوين المحرك ذي القطب المظلل

يبين شكل ٩ ــ ٤٢ الاجزاء الرئيسية في محرك ذي قطب مظلل ، وهي العضو الثابت أو اطار المجال ، العضو الدائر ، والغطاءان الجانبيان .

والعضو الثابت من النوع ذى الاقطاب البارزة عادة ، وهو يتكون من قلب من رقائق لحديد يحتوى على الاقطاب البارزة ، التى توضع عليها ملفات السلك ، ويوجد بكل قطب مجرى بالقرب من أحد الجانبين ، يوضع فيه لفة واحدة من النحاس السميك ، يطلق عليها الملف المظلل ، ويحتوى كثير من المحركات ذات القطب المظلل على عضو ثابت ذى مجار ، توضعف فيها الملفات ، كما هى الحال فى المحرك ذى الوجه المشطور ،

تحتوى كل المحركات ذات القطب المظلل على عضو دائر من نوع القفص السنجابي ، كتلك التي تستعمل في المحرك ذي الوجه المشطور ، والمحركات الثلاثية الوجه .

وفى كثير من هذه المحركات ، لا يمكن الا رفع غطاء جانبى واحسد ، اما الغطاء الآخر ، فهو مصبوب كجزء من الاطار ، ويزود انغطاءان الجانبيان اما بكرسيى بلى ، أو بكرسيين ذوى جلبة .

## طريقة تشغيل المحرك ذي القطب المظلل

تحتاج كل المحركات التأثيرية الى ملفات مساعدة ، لتوليد عزم دوران ابتدائى فى المحرك وفى المحركات ذات الوجه المسهدوعة على زاوية قدرها المكثف ، تستخدم ملفات بدء لهذا الغرض ، موضوعة على زاوية قدرها ودرجة كهربية من ملفات المحركة ويحتاج المحرك نع القطب المظلل أيضا الى ملفات بدء ، ولكنها فى هذه الحالة تتكون عادة من لفة واحدة مقفلة من النحاس الغليظ ، موضوعة على أحد الجانبين فى كل قطب من أقطاب العضو الثابت .

يتولد في نفات الاقطاب المظللة خلال فترة البدء تيار بالتأثير من ملفات الاقطاب الرئيسية ، فيتكون نتيجة لذلك مجال مغناطيسي في الاقطاب الرئيسية ، المظللة ، متخلف عن المجال المغناطيسي الذي تولده الاقطاب الرئيسية ، وبهذا ينتج مجال مغناطيسي دائر ، يكفي لاعطاء عزم الدوران الابتدائي المطلوب ، وعندما يصل المحرك الى سرعته المعتادة ، يصبح تأثير الملفات المظللة مهملا ،

#### ملفات الاقطاب المظللة

يحتوى المحرك ذو القطب المظلل العادى على أقطاب مجال بارزة ، توضع عليها اللفات المظللة ، كما هو مبين بشكل ٩ – ٤٣ و والملفات التى توضع على الاقطاب تكون عادة ملفوفة على ضبعة كتلك التى تنستخدم في عمل الاقطاب في محركات التيار المستمر ، والمحرك العام ذى الاقطاب البارزة ، وتزود نهايتا الملف بطرفين ، ويغطى بالشريط بأكمنه ، ثم يوضع على انقطب ، وتحفظ ملفات الاقطاب في أمكنتها بنفس الطريقة التي اتبعت مع ملفات المجال في المحرك العام ، التي شرحت في بداية هذا الباب ،

عند اعادة اللف ، تأكد من أنك استعملت نفس عدد اللفات ، بنفس مقاس السلك ، مع نفس نوع العازل ، كما يجب أن تتأكد من أن مقاسات الملفات الجديدة يمائل مقاسات الملفات القديمة ، والا وجدت صحوبة فى وضعها على الاقطاب ، ومن المستحسن عادة وضع ورق عازل عند جوانب القلب الحديدى ، أو حوله ، لمنع الملف من التماس مع الارض ،

تصنع هذه المحركات بقطبين ، وأربعة أقطاب ، وسنة ، والمانية ، وتوصل الاقطاب المتجاورة بحيث تختلف قطبيتها · شكل ٩ - ٤٤ يبين رسما تتوصيل محرك ذى قطب مظلل ، بأربعة أقطاب بارزة ·

# عكس اتجاه الدوران في المحرك لذي القطب المظلل

تتكون بعض محركات القطب المظلل بحيث يمكن عكس اتجاه دورانها بمجرد تغيير وضع مفتاح ، أما معظمها ، فلا يمكن عكس اتجاه الدوران في هـــذا النوع من فيها ، الا بعد فك أجزائها • لعكس اتجاه الدوران في هـــذا النوع من

المحركات ، فك أجزاء المحرك ، واعكس وضع العضو الثابت من ناحية الى الناحية الاخرى ، ثم أعد تجميع الاجزاء ، ونظرا لان اتجاه الدورآن في محرك القطب المظلل ، يكون من القطب الرئيسي الى القطب المظلل ، يتضع من شكل ٩ – ٤٧ أن اندوران سوف يكون في أتجاه عقربي الساعة ، في حين يكون في شكل ٩ – ٤٨ في عكس اتجاه عقربي الساعة ، تستخدم هذه الطريقة في عكس اتجاه الدوران من الخارج ، في عكس اتجاه الدوران من الخارج ،

ويحتوى المحرك ذو القطب المظلل الذي يمكن عكس اتجاه دورانه من الخارج على وحدة ملفات رئيسية ، ووحدتين من ملفات القطب المظلل • ويوجد بالعضو انثابت لهذا المحرك مجار توضع فيها الملفات • وتكون الملفات الرئيسية موزعة عادة على عدة مجار ، ولكنها تحتوى عادة على ملف واحد لكل قطب •

عدد الاقطاب في كل من وحدتي ملفات الاقطاب المظللة يساوي عدد أقطاب الملفات الرئيسية ، ونكن تستعمل وحدة واحدة منها فقط في أي وقت ، وتكون احدى الوحدتين قطبا مظللا على أحد الجانبين في كل قطب رئيسي ، بينما تكون الوحدة الثانية قطبا مظللا على الجانب الثاني من نفس القطب ، وشكل ٩ \_ ٤٩ يبين ذلك ، حيث يتكون القطب الكامل من ملف واحد رئيسي ، وملفين مظللين ، وشكل ٩ \_ ٠٠ يبين عرضا مثاليا لمحرك يحتوى على اثنى عشر مجرى ، ذي أربعة أقطاب ، توصيل الاقطاب الرئيسية على التوالى ، بحيث تختلف قطبية المتجاورة منها ، وكذلك الرئيسية على التوالى ، بحيث تختلف قطبية المتجاورة منها ، وكذلك الإقطاب المظللة ، اذا أردنا الدوران في اتجاه معين ، تقفل دائرة احدى وحدتي الملفات المظللة ، وتترك الثانية مفتوحة ، كما هو مبين بشكل ٩ \_ ١٠٠٠

لعكس اتجاه دوران المحرك ، يجب فتع دائرة وحدة الملفات المظللة المقفلة ، وقفل دائرة الوحدة المفتوحة ، وبذلك يتغير وضع الملفات المظللة بالنسبة للملفآت الرئيسية .

یعتوی نوع آخر من معرکات انقطب المظلل ، التی یمکن عکس اتجاه دورانها ، علی وحدتین من الملفات الرئیسیة ، ووحدة من الملفات المظللة ، ویبین شکل ۹ – ۵۳ قطبین من هذه الملفات ، فی حین یمثل شکل ۹ – ۵۳ عرضا مثالیا لمحرك ذی أربعة أقطاب ، یعتوی علی اثنی عشر مجری ، والملفات المظللة فی هذا المحرك قد تكون من النوع الملفوف ، أو یمكن أن تحتوی علی قطعة واحدة مقفلة من النحاس ، وللدوران فی اتجاه عقربی الساعة ، تستخدم احدی وحدتی الملفات الرئیسیة ، بینما تظل وحدة الملفات

الرئيسية الاخرى مفتوحة وللدوران في عكس اتجاه عقربي الساعة ، يعكس الوضع بالنسبة لوحدتي الملفات الرئيسية •

وطريقة الاختبار وتحديد الخلل في هذين النوعين من المحركات ، هي نفسها التي استعملت مع أنواع المحركات الاخرى .

# محركات للراوح - تنظيم السرعة

يبحث هذا القسم في الطرق المستعملة للحصول على سرعات متعددة من أنواع مختلفة من المحركات عند استخدامها في المراوح والهوايات وقد نوقشت هذه المحركات بالتفصيل فيما سبق في هذا الباب ، وفي الأبواب الأخرى ، الخاصة بمحركات الوجه المشطور ، والمحرك ذي المكثف ، والمحركات النوجه وسوف نقوم فقط بمناقشة الطرق المستعملة في تغيير سرعة هذه المحركات عند استعمالها مع المراوح .

الراوح الارضية: يستعمل المحرك ذو الوجه المسطور، أو المحرك ذو المكثف في المراوح الأرضية و وتزود محركات الوجه المسطور ذات السرعتين عموما بوحدتين من ملفات الحركة، وبوحدة واحدة أو وحدتين من ملفات البدء، ويتوقف ذلك على رأى الصابع ويبين شكلا ٩ ـ ٥٥، وسمين تخطيطين لهذين المحركين و

ويبين شكل ٩ - ٥٦ محركا ذا وجه مشطور بثلاث سرعات ويتحصل على السرعات الثلاث بثلاث وحدات فقط من الملفات: واحدة للحركة ، وواحدة مساعدة ، وواحدة للبدء وتلف ملفات الحركة والملفات المساعدة في نفس المجارى ، أما ملفات البدء ، فهى تبعد عنها بزاوية قدرها ٩٠ درجة كهربية وللحصول على السرعة العالية ، توصل ملفات الحركة على التواذى مع الحط ، وتوصل الملفات المساعدة على التوالى مع ملفات البدء ، ثم يوصلان معا على التوازى مع الخط وللحصول على السرعة المتوسطة ، توصل ملفات الحركة على التوالى مع نصف الملفات المساعدة ، وتوصل ملفات البدء على التوالى مع النصف الآخر من الملفات المساعدة ، وللحصول على السرعة المنخفضة توصل ملفات الحركة والملفات المساعدة على التوالى معا ، وعلى التوالى مع الحط ، في حين توصل ملفات البدء وحدها على التوازى مع الحط ، في حين توصل ملفات البدء وحدها على التوازى مم الحط ، وتخرج نقطة تقسيم من الملفات المساعدة للتوصيل

على السرعة المتوسطة • يوصل مفتاح طرد مركزى على التوانى مع ملفات البدء ، ويستخدم عذا المحرك أيضا في مراوح الحائط •

يحتوى نوع آخر ، من محركات المراوح ذات الوجه المسطور ، وذات السرعتين ، على وحدة ملفات حركة ووحدة ملفات بدء فقط ، وسوف نعطى مثلا بمحرك ذى أربعة أقطاب ، ولو أن هذه المحركات تصنع بأعداد متنوعة للأقطاب ، للمحصول على السرعة الرتفعة توصل أقطاب الحركة الاربعة في دائرتين ، مع مراعاة اختلاف قطبية الاقطاب المتجاورة ، وللمحصول على السرعة المنخفضة توصل الاقطاب الأربعة على التوالى المحصول على نفس نوع القطبية في القطبين المتجاورين ، وهذه هي توصيلة الاقطاب المتعاقبة ، التي تنتج أربعة تقطاب اضافية بين الاقطاب الرئيسية ، وبذلك يدور المحرك على سرعة الشمانية الاقطاب المنخفضة ، وتوصل منفات البدء على التوازي مع الخط في كلتا الحالتين ، ويوجد قطبا بدء بارزان بتوصيلة التوازي متعاقبة ، ينتج عنها أربعة أقطاب لكلتا السرعتين ، تخصرج من المحرك عادة آربعة أطراف ، وشكل ٩ ـ ٧٥ يبين رسنما نهذا المحرك .

تستعمل محركات المكثف ذات السرعتين أيضا في المراوح الارضية ، ويشبه أحد الأنواع منها محرك الوجه المشطور المبين بشكل ٩ \_ ٥٥ ، فيما عدا اضافة المكثف في دائرة ملفات البدء ، كما همو مبين بشكل ٩ \_ ٧٠ .

يستحدم نوع آخر من آنواع المحرك ذى المكثف، ذى السرعتين، فى المراوح الأرضية، وهو محرك مكثف الحركة ذو المجال المقسم ولا يستعمل فى هذا المحرك، المبين بشكل ٩ – ٥٨، مفتاح طرد مركزى وللحصول على ثلاث سرعات، تخرج من منتصف الملفات المساعدة نقطسة تقسيم، تستعمل فى حالة السرعة المتوسطة، كما هو مبين بشكل ٩ – ٩٥ وهذا المحرك يشبه محرك الوجه المشطور ذا انثلاث سرعات، فيما عدا أنه لا يوجد به مفتاح طرد مركزى ، ويستعاض عنه بالمكثف ويستخدم هذا المحرك على نطاق واسع فى الهوايات، وفى أجهزة التكييف .

مراوح الحائط والمكاتب: توجد أنواع متعددة لمراوح الحائط والمكتب، وتستخدم فيها أنواع مختلفة من المحركات، كالمحرك العام، وذى الوجه المشطور، وذى المكثف، وذى القطب المظلل، والثلاثي الوجه، وكلها تشتغل على تيار متردد ذى وجه واحد.

يحتوى النوع ذو المحرك العام منها على وحدة مقاومة في قاعدته ، تستعمل لتغيير السرعة ، وهو موصل كما في شكل ٩ – ٦٠ و توجد رافعة تمتد خارج القاعدة ، وتستعمل لادخال المقاومة في الدائرة ٠

تلف معركات الوجه المشطور المستعملة في مراوح الحائط مثل معركات الوجه المشطور العادية ، ونكن بعضها لا يحتوى على مفتاح طرد مركزى ، ويوجد نوع خاص من المحولات الذاتية في قاعدة المروحة ، كما هو مبين بشكل ٩ – ١٦ ، وهو يستخدم في تغيير السرعة ، وفي اعطاء تيار ذي وجه مختلف في ملفات البدء ، وتوجد نفط تقسيم على المنف الابتدائي للمحول ، تستعمل للحصول على سرعات مختلفة ، وتوصل على التوالي مع الملفسات الرئيسية ، توصل ملفات البدء على التوازي مع الملف الثانوي للمحول ، تلف هذه المحركات عادة بستة قطاب ،

شكل ٩ ــ ٦٢ يبين محركا ذا مكثف لمروحة حائط ، وهو يحتوى على مكثف ذى سعة القرب من ١ م ٠ ف ٠ فى دائرة ملفات البدء ٠ وازيادة السعة الفعلية للمكثف ، وبالتالى عزم الدوران الابتدائى لهذا المحرك ، يوصسل المكثف على التوازى مع المحول الذاتى ٠ تستخدم نقط التقسيم على المحول للحصول على سرعات مختلفة ٠

مراوح وحمدات التسخين: تعلق وحدات التسخين عادة في الحجرات الكبيرة، وتزود بمروحة، أو هواية، لتوزيع الحوارة المتولدة في السخان وتوصل المروحة، أو الهواية، عادة مع محول ذاتي لتغيير السرعة، وينظم تشغيلها بوساطة مفتاح تحويل موصل مع المحول الذاتي، كما هو مبين بشكل ٩ – ٦٣ وتكون ألمحركات عموما من نوع مكنف الحركة المفسردة القيمة ولتقليل السرعة في هذا النوع من المحركات، يخفض الجهد الموجود على ملفات الحركة وملفات البدء بوساطة المحول الذاتي، فكلما انخفض الجهد، قلت سرعة المحرك و

تختلف الطريقة المستعملة تتغيير السرعة باختلاف الصائع وفي بعض المحركات يغير الجهد على ملفات الحركة فقط وفي حين يبقى الجهد على ملفات البدء عابتا وفي محركات أخرى تتكون ملفات الحركة من قسمان ويوصلان على التوالي على ٢٢٠ فولت في حالة السرعة المرتفعة وللحصول على السرعة المنخفضة يوصل القسمان على ١١٠ فوئت بوساطة محول ذاتي ويكون توصيل محركات وحدات التسخين هذه للحصول على ثلاث سرعات عادة و

ويحتوى كثير من المراوح على محركات من النوع ذى القطب المظلل • ويمكن تغيير السرعة فى هذه المحركات بتوصيل ملف خانق على التوالى مع الملفات الرئيسية ، كما هو مبين بشكل ٩ ــ ٦٤ • وتوجد نقط تقسيم على الملف للحصول على السرعات المختلفة •

تحتوى بعض محركات المراوح على ملفات ثلاثية الوجه موصلة نجمة ، ولكنها تشتغل على تيار ذى وجه واحد • وتشتمل وحدة من الملفات فى هذا المحرك على عدة ملفات من سلك مقاومة من النيكروم ، كما هو مبين بشكل ٩ – ٦٥ ، وهو يتسبب فى جعل التيار فى وحدة الملف هذه متخلفا عن التيار فى الوحدتين الأخريين • وتوصل الوحدة الثانية من الملفات مع معاوقة موضوعة فى قاعدة المروحة ، وبها نقط تقسيم للحصول على السرعات المختلفة • أما الوحدة انثالثة من الملفات فتوصل على الخط • ويؤدى وجود المقاومة والمعاوقة الى انتاج مجال دائر ، يعمل على ادارة العضو الدائر •

محركات المراوح ذات السرعة الواحدة: تلف محركات المراوح والهوايات الكبيرة عادة وتوصل ثلاثية الوجه ، وهي تكون بسرعة واحدة عموما . واحدها ، وهو المبين بشكلي ٩ – ٦٦ ، و ٩ – ٦٧ ، يحتوى على ٤٨ مجرى و ٢٤ ملفا ، وهو موصل نجمة على التوالي بثمانية اقطاب . وتوضع الملفات في مجارى هذا المحرك ، بحيث يحتل كل ملف مجريين كاملين . واذا كان مصمما للتشغيل على جهدين ، يوصل دلتا على التوالي في حالة الجهد المنخفض ، ونجمة على التوالي في حالة الجهد المرتفع . ولذلك يجب أن تخرج من هذا المحرك ستة أسلاك لتشغيله على جهدين .

# الباب العَاشِرَ

# مولدات التيار المستمر المحركات والمولدات المتزامنة ، السينكروات تنظيم تشغيل المحركات بالأجهزة الالكترونية

یجب فهم الفرق بین المحرك والموالد بوضوح قبل دراسة موضوع المولدات الكهربیة و سبقت الاشارة الى آن المحرك هو آلة و یمكن عن طریق تغذیتها بالتیار الكهربی الحصول منها علی شغل میكانیكی و كتشغیل المصاعد و ادارة المضخات و المولد و علی العكس من ذلك و هو آلة تدار بوساطة آلة میكانیكیة كات البخار و آلة الدیزل و أو محرك كهربی و فتنتج تیارا كهربیه و و تقاس قدرة المولدات الكهربیة للتیار المستمر بالكیلووات و تتراوح أحجامها ما بین كسر من الكیلووات و عدة آلاف من الكیلووات و یبین شكل ۱۰ مولد تیار مستمر متوسط الحجم و بین شكل ۱۰ مولد تیار مستمر متوسط الحجم

# مولدات النيار المستمر

وتشبه مولدات التيار المستمر في مظهرها وتكوينها محركات التيار المستمر ، وهي تحتوى على منتج وأقطاب للمجال متماثلة عموما • لهذا السبب يمكن بسهولة تحويل مولد تيار مستمر الى محرك ، وكذلك يمكن بسهولة تحويل المحرك الى مولد .

تشغیل مولد التیار المستمر: اذا حرك موصل ، بحیث یقطع خطوط القوی فی مجال مغناطیسی ، كما فی شكل ۱۰ - ۲ ، فسرف یتولد فیه جهد بالتاثیر و یمكن قیاس هذا الجهد بتوصیل فولتمتر علی نهایتی هذا الموصل اذا وصلت عدة موصلات علی التوالی ( كلفات الملف ، فسوف تكون قیمة المجهد المتولد بحیث تساوی مجموع الجهود المتولدة فی كل موصل و وتتوقف

قيمة الجهد المتولد أيضا على قوة المجال المغناطيسى ، وعلى السرعة التي تقطع بها الموصلات المجال المغناطيسى • فكلما ازدادت قوة المجلل كبر الجهد ، وكذلك كلما ذادت سرعة قطع الموصلات لخطوط المجال ، ازداد الجهد •

فاذا تحرك الموصل المبين بشكل ١٠ ـ ٢ الى أسفل ، كما هو مبين فى الرسم ، فسوف يتولد التيار فيه ، بحيث يمر فى الاتجاه المبين بالأسهم • وعندما يتحرك الموصل الى أعلى ، فسوف يمر التيار فى الاتجاه العكسى • وهذه الملاحظات تبين ان اتجاه مرور التيار يتوقف على حركة الموصل • وكذلك يؤدى تغيير اتجاه خطوط القدوى الى تغيير انجاه مرور التيار المجاه مرور التيار المجاد مرور التيار المهاد ٠

يبين شكن ١٠ ــ ٣ موصلا ملفوفا على شكل حد ملفات المنتج ، وله طرفان موصلان الى موحد ذى قضيبين ٠ اذا دار ملف المنتج هذا ، فسوف يقطع الموصل خطوط القوى المغناطيسية ، فيمكن الحصيول على تيار مستمر من الفرش الراكبة على الموحد ٠

وبذلك نستطيع أن نرى أن ثلاثة عوامل لازمة لتوليد الكهرباء ، وهى (١) خطوط قوى مغناطيسية ( فيض ) ، (٢) موصل و (٣) قطع خطوط القوى بوساطة الموصل ٠

توجد ثلاث طرق لانتاج خطوط القوى المغناطيسية اللازمة لتوليد الكهربا ، وهي :

- ١ ــ استعمال إقطاب ممغطسة ، كما في حالة الماجنيتو .
- ۲ آثارة المغناطيسية في ملفات مجال المولد بوساطة تيار مستمر
   من بطارية ، أو من مولد صغير ( آثارة منفصلة ) .
- ٣ ـ اثارة المغناطيسية في ملفات المجال بوساطة تيار من المنتج ( اثارة ذاتية ) •

المولد ذو الاثارة المنفصلة: عندما توصل ملفات المجال مع منبع كهربى خارجى ، يعرف آلمولد بأنه مولد ذوا ثارة منفصلة ، وشكل ١٠ ــ ٤ يبين مولدا ذا قطبين ، تغذى ملفات المجال فيه ببطارية ، وعندما يدور المنتج في المجال المغناطيسي ، يزود الحمل بالتيار ،

المولد ذو الاثارة الذاتية : تستخدم معظم المولدات جزءً من التيار المتولد في المنتج لتغذية ملغات المجال بتيار لاثارتها ، ويطلق على هذا النوع المولد أ

ذو الاثارة الذاتية ، يبين شكل ١٠ ــ ٥ ملفات التوازى موصلة مع المنتج ، عندما يكون المولد ساكنا ، يكون المجال متولدا من المغناطيسية المتبقاة فى الاقطاب ، ويكون لذلك ضعيفا جدا ، وعندما يدور المنتج ، تقطع الموصلات خطوط هنذا المجال الضعيف ، فيتولد فيها جهد صغير ، وهنذا يثير مغناطيسية بسيطة فى ملفات المجال ، فتنتج خطوط قوى جديدة ، ونظرا لدوران المنتج الآن فى مجال مغناطيسي أقوى من السابق ، يتولد جهد أعلى هما سبق ، فيزداد انتيار ألمار فى ملفات المجال ، وهذا يؤدى بدوره الى زيادة عدد خطوط القوى المغناطيسية ، وتستمر هنذه العملية فى اطراد ، حتى تتشبع أقطاب المجال مغناطيسيا ، وتسمى هذه العملية ، التى يزداد فيها المجهد فى المولد الى حد معين ، « عملية البناء » ،

توجد ثلاثة أنواع من المولدات ذات الاثارة الذاتية ، مولد التوالى ، ومولد التوازى ، والمولد المركب ٠

#### مولد التوالي

مبق أن استخدم مولد التوالى فى أنارة الشبوارع ، ولكن من النادر استعماله فى وقتنا هذا وشكل ١٠ – ٦ يبين دائرة مولد توالى ، وتشبه توصيلاته محرك التوالى ، عند وضع منبع للتيار بدلا من الحمل و وإذا فصل الحمل من نهايتى المولد ، فسبوف تصبع دائرة المولد مفتوحة ، وبذلك يتوقف مرور التيار فى ملفات المجال ، فلا يتولد أى جهد و فأذا وصل حمل صغير ، كمصباح مثلا ، يمر تيار خلال المولد وهذا يؤدى الى انتاج مجال مغناطيسى صغير ، فيتولد جهد منخفض و فأذا وضع حمل أكبر من ذلك على المحرك ، يمر تيار أكبر ، فتتولد خطوط قوى مغناطيسية أكثر ، فيتولد جهد أكبر و وبذلك يزداد عدد خطوط القوى كلما زاد الحمل على فيتولد جهد التولى ، وهذه تؤدى بدورها الى زيادة الجهد المتولد وهذه هى احدى خواص مولد التوالى : الجهد المتولد يساوى صفرا بدون حمل ، وتزداد قيمته الى نهاية عظمى ، عند الحمل الكامل .

#### مولد التوازي

توصل ملفات المجال في مولد التوازي مع نهايتي المنتج على التوازي ، كما هو مبين بشكل ١٠.٥ ، وبذلك تكون شدة المجال تقريبا ثابتة ، بصرف النظر عن مقدار الحمل • وعلى العموم ، فانه كلما زاد الحمل ، يقل الجهد الموجود على نهايتى المنتج ، نتيجة لازدياد سقوط الجهد بداخل المنتج ، وبذلك يكون من خواص مولد التوازى حدوث انخفاض طفيف فى الجهد عند ازدياد الحمل ، ويكون الجهد بدون حمل أكبر ما يمكن ، ويقل بمقدار صغير ، كلما ازداد الحمل .

#### المولد المركب

توجد أنواع متعددة من المولدات المركبة ، أكثرها استعمالا هو ما كان موصلة توازيا قصيرا متشابها ، وكما هى الحال فى محرك التيار المستمر الذى يحمل نفس الاسم ، تكون ملفات التوازى موصلة مع المنتج على التوازى ، ويمر فيها التيار فى نفس الاتجاه الذى يمر به من ملفات التوالى • ويمكن توصيل هذا تلولد أيضا بتواز طويل •

يبين شكلا ١٠ - ٧ ، و ١٠ - ٨ رسمين لتوصنيل التوازى القصير و ويعطى هذا المولد عادة جهدا ثابتا بصرف النظر عن قيمة الحمل ، ولكن يمكن تغيير معدل تغير الجهد فيه بتغيير عدد اللفات في ملفات التوالى ، أو باستعمال مقاومة توصل على التوازى مع ملفات التوالى لتغيير التيار المار فيها ، ويطلق على هذه المقاومة اسم المفرع ، وخواص المولد المركب عموما هي مزيج من خواص مولد التوالى ومولد التوازى معا ،

بتغییر عدد اللفات فی ملفات انتوالی ، یصبح من الممکن الحصول علی ثلاثة أنواع من المولدات المركبة • روهی تسمی : (۱) مولد فوق المركب ، (۲) مولد مركب مستوی ، (۳) مولد تحت المركب • وتصمم هذه المولدات بطريقة وبعدد لفات معينة ، بحيث يمكن الحصول منها علی الخواص الآتية :

ا - اذا كان عدد اللفات في ملفات التوالي آكثر من العدد اللازم ، الذي يعطى جهدا ثابتا عند لل حمل ، فان المولد يكون فوق المركب ، وهذا يعنى أنه كلما أزداد الحمل ، زادت قيمة الجهد المتولد ، عند عدم وجود الحمل يكون الجهد عاديا ، ولكنه يرتفع بما يقر من ه في المائة عند وجود الحمل الكامل ، وهذا مرفوب فيه عندما يكون مكان المولد بعيدا بعض البعد عن مكان الحمل ، اذا يعوض ارتفاع المجهد ، مقدار فقد الجهد في الحط الموصل بين المولد والحمل ،

۲ سـ واذا قل عدد اللغات في ملغات التوالى ، نخصل على مولد مركب مستوى م ويكون الجهد في هذا المؤلد مع الحان الكامل مساويا للجهد في

حالة عدم وجود الحمل · ويستعمل هذا المولد عندما يكون الحمل قريبا من المولد ، كأن يكون في نفس البناء ·

٣ \_ فاذا قل عدد اللفات في ملفات التوالي أكثر من ذلك ، ينتج المولد تحت المركب ، وفي هذا النوع يكون الجهد في حالة عدم وجود الحمل عاديا • وعندما يزداد الحمل ، يقل الجهد بصورة ملحوظة ، حتى يصبح أقل من المعتاد بحوالي ٢٠ ٪ تقريبا عند الحمل الكامل • وهذا الولد يصلح للاستعمال ، عندما يكون من المحتمل حدوث قصو ؛ كما هي الحال في آلة اللحام •

المولدات الموصلة توصيلا متباينا: شكل ١٠ - ٩ يبين مولد مركب قصير بتوصيل متباين و لاحظ في هذا الرسم أن اتجاه التيار في ملفات التوالي عكس اتجاهه في ملفات التوازي و تزداد شده مجال ولفات التوالي كلما ازداد الحمل وتبعا لذلك تقل شدة المجال النهائية بسرعة وعلى ذلك فالطابع الحاص هو جهد معتاد عند عدم وجود الحمل و ورول الجهد بسرعة كلما ازداد الحمل و الحمل و

أقطاب التوحيد: تستخدم أقطاب توحيد عموما في كل المولدات التي ذكر ناها ، وهي توصل على التوالي مع المنتج ، كما في محركات التيار المستمر • وقطبية أقطاب التوحيد عكسها في حالة المحرك • وانقاعدة كما يلى:

نوع القطبية في قطب التوحيد في مولد مثل القطب الرئيسي الذي يأتي بعده في اتجاه الدوران • وتوصل قطاب المجال كما هي الحال في محركات التيار المستمر ، بحيث تنتج قطبية مختلفة في الاقطاب المتجاورة ، وتختبر بنفس الطريقة • ويخرج من المولد ، اما سنة أسلاك أو خمسة • ويبين شكل بنفس الحريد القطبين وقطبي توحيد •

تحويل محرك مركب الى مولد: توصل المحركات المركبة عموما بطريقة التوازى الطويل المتشابه و لتحويل هذا المحرك الى مولد، يجب تحويل التوازى الطويل الى تواز قصير، كما يجب عكس توصيل طرفى ملفات التوالى و والتحويل الأول مفهوم، وليس من الضرورى عمله، الا اذا كان منصوصا عليه، ولكن يجب عكس توصيل طرفى ملفات التوالى للسبب الآتى: تزود ملفات المجال بالتيار، في حالة المولد، من نهايني المنتج، فاذا لم يعكس توصيل ملفات التوالى في المحرك، ينتج مولد توصيله متباين، كما لم يعكس توصيل ملفات التوالى في المحرك، ينتج مولد توصيله متباين، كما

يظهر في شكل ١٠ ـ ١١ • والمحرك المبين فيه تواز قصير توخيا للبساطة · وفي التحويل يبقى تجاء الدوران كما هو •

تنظيم الجهد المنولا: لتنظيم الجهد المتولد، توضع مقاومه في دائرة ملفات التوازي، كما عو مبين في شكل ١٠ – ١٢ وبهذه الطريقة يمكن تغيير النيار المار في ملفت التوازي، مما يؤدي إلى تغيير شدة المجال وبمرور التيار كاملا في ملفات المجال، نحصن على القيمة العظمى للجهد، وباضافة أجزاء من المقاومة، تقل قيمة التيار، ويقل تبعا لذلك الجهد المتولد و

# كيفية قياس العهد والتيار في مولد

يستخدم فولتمتر لقياس الجهد وامبير متر لقياس التيار ويوصل الفولتمتر دائما على التوازى مع الخط ، كما هو مبين بشكل ١٠ ـ ١٣، فى حين يوصل الأمبير متر على التوالى مع الخط والامبير متر ما هو الا ملنيفولتمتر بمقاومة داخلية موصلة على التوازى ، والجهاز في الحقيقة يقيس سقوط الجهد على هذه المقاومة ، ويعاير الجهاز بحيث يبين قيمة التيار المار وغالبا ما يزود الجهاز بمفاومة توصل على التوازى من الحارج ، وفي هذه الحالة توصل كما هو مبين في شكل ١٠ ـ ١٤ وتوصل هذه الأجهزة بنفس الطريقة كما في المحركات ، أي أن الفولةمتر يوصل على النوالى ،

# توصيل المولدات المركبة على التهوازي معا

عندما يزيد الحمل الموجود على مولد عن طاقته ، يصبح من الضرورى . اما تغليل الحمل ، أو توصيل مولد آخس على التوازى مع المولد الأول ، وبذلك يقسم الحمل بين الآلتين ، وشكل ١٠ ــ ١٥ يبين مولدين موصلين معا على النوازى ،

لتوصيل عولدين معاعلى التوازى ، يجب أن يكون جهداهما متساويين تماما ، ويمكن تفير الجهد بوساطة مقاومة دائرة المجال ، كما يمكن قياسه بوساطة الفولتمتر ، يوصل سلكا الخط المتماللا القطبية معا ، ويجب عمل توصيلة معادلة ، وهي عبارة عن سلك يوصل ملفات التوالي في كلا المولدين على النوازي ، والسبب في عمل هذه التوصيلة ، هو أنه أذا دار المولد ١ ، المبين على يسار الشكل ١٠ – ١٦ ، أسرع قليلا من المولد ٢ ، فسوف يولد

جهدا أكبر ، وعلى ذلك فسوف يمر تيار أكبر في ملفات التوالى ، مما يؤدى الى جعل القدرة الخسارجة من المولد ١ تزيد على القدرة الخسارجة من المولد ٢ وبذلك يزداد نصيب المولد ١ من الحمل ، ويقل نصيب المولد ٢ . وكلما قل الحمل على المولد ٢ ، يزداد الحمل على المولد ١ ، الى أن يأخسة الحمل كله ، في حين يدور المولد كمحرك .

باستخدام التوصيلة المعادلة ، ينقسم التيار الزائد في المولد ١ بين ملفات التوازي في كل الموندين ، فيمتنع بذلك ازدياد نصيب احدهما من المحمل عن الآخر ، ويمكن وصف هذه العملية بوضوح بالرجوع الى الدائرة المبينة على يمين شكل ١٠ – ١٦ ، شهدة المجال في كل من الموندين الآن متساوية ، وبذلك يتولد جهد متساو في كل منهما ، وتبعها لذلك يقسم المحمل بينهما بالتساوي ، ألغيت ملفهات التوازي في شكل ١٠ – ١٦ للتسبط ،

# تحديد الخلل والتصليح في مولدات التيار الستمر

اختبار مولدات التيار المستمر يشبه اختبار محركات التيار المستمر ، ولا تظهر وفيما يلى العيوب والاخطاء التي تظهر في مولدات التيار المستمر ، ولا تظهر في المحركات .

- ١ ـ ١ذا لم يتولد الجهد، فقد يكون العيب:
- (أ) فقد المغناطيسية المتبقاة اذا فقدت أقطاب المجال المغناطيسية المتبقاة فيها ، فسوف لا يكون هناك خطوط قوى يقطعها المنتج ، وبذلك لا يتولد تيار ولاصلاح هذه الحالة ، توصل ملفسات وبذلك لا يتولد تيار ولاصلاح هذه الحالة ، توضيل ملفات المتوازى مع ينبوع تيار مستمر لمدة لحظات •
- (ب) كبر المقاومة الموجودة في دائرة المجال ، نظرا لأن عملية البناء في المولد تتوقف على الزيادة المطردة في قوة المجال ، فمن الواضح أن الجهد لا يمكن أن يزداد اذا كانت هناك مقاومة كسيرة في دائرة المجال ، تمنع التيار الكافي لتقوية المجال من المرور في ملفات المجال ، وقد تكون المقاومة العالية نتيجة لكبر مقاومة دائرة المجال ، أو وجود في فتح ملفات المجال ، أو تفكك التوصيلات ، أو ضعف تلامس الفرش ، أو كسر في ذيل الفرشة ،
- (ج) خطأ في توصيل ملفات المجال · المغناطيسية المتبقاة في أقطاب المولد تنتج خطوطاً للقوى تتجه من القطب الشيمالي الى القطب الجنوبي ،

فاذا كان اتجاه التيار المار في ملفات المجال خطأ ، كما هو مبين بشكل ١٠ – ١٧ ، فسوف تتوند خطوط القوى في عكس اتجاه خطوط القوى الناتجة من المغناطيسية المتبقاة ، فتحدث عملية الغاء تؤدى الى ضعف الفيض المغناطيسي ، وهذا سوف يمنع عملية البناء في المولد ، الصلاح هذا الخلل ، اعكس توصيل ملفات النوازي ، أو اعكس اتجاه الدوران في المولد ،

- (د) خطأ فى اتجاه الدوران · ينتج عن الخطأ فى اتجهاه الدوران مثل ما ينتج عن عكس قطبية الاقطاب ، وذلك لانه يؤدى الى مرور التيار فى ملفات التوازى فى الاتجاه الخطأ · ولاصلاح هذا الوضع، اعكس اتجاه الدوران ، أو بدل توصيل طرفى ملفات التوازى ·
- (ه) قصر المنتج أو ملفات المجال : يؤدى حدوث قصر في المنتج أو في ملفات المجال الى السماح بتوليد جهد منخفض فقط فاذا كان القصر تاما ، فسوف لا يزداد الجهد ، وسوف يتصاعد الدخان من المنتج فاذا لم يكن هناك أي عيب آخر ، اختبر المنتج وملفات المجال للكشف عن القصورات بنفس الطريقة التي اتبعت مع محركات التيار المستمر •
- ٢ اذا قل انجهد لدرجة كبيرة عند وضيع الحمل على المولد ، فقد يكون العيب :
  - (أ) التوصيل متباين
    - (ب) قصر في المنتج ٠
      - (ج) تعدى الحمل •
  - ٣ اذا نم يصل الجهد الى قيد \* القصوى ، فقد يكون العيب :
- (أ) خطأ في وضع الفرش · راجع وضع التعادل ، كما هو موسئوف في الباب السابع ، محركات انتيار المستمر · في حالة المولدات ذات أقطاب التوحيد ، تكون نقطة التعادل تحت منتصف قطب التوحيد بالضبط ·
  - (ب) قصر في ملفات المنتج أو في ملفات المجال .
  - (ج) وجود مقاومة زائدة في دائرة ملفات المجال .
    - (د) انخفاض سرعة المولد بدرجة كبيرة .

تضاف العيوب المبينة فيما سبق الى تلك التى نجدها عادة فى محركات التيار المستمر ، فحدوث الشرر عند الفرش ، مثلا فى المولد ، قد يكون لنفس الأسباب التى يحدث فيها الشرر عند الفرش فى محرك التيار المستمر . لذلك يجب مراجعة الباب الخاص بمحركات التيار المستمر .

# المحركات والمولدات المتزامنة

المحرك المتزامن هو محرك تيار متردد ، وفيه يدور العضو الدائر بنفس السرعة ، أو متزامنا ، مع المجال المغناطيسى الدائر الذى تنتجه ملفات العضو الثابت ، وهذا يعنى أنه اذا كان المجال المغناطيسى لمحرك ذى أربعة أقطاب و ٦٠ ذبذبة في الثانية ، يدور بسرعة قدرها ١٨٠٠ لفة في الدقيقة ، فأن العضو الدائر سوف يدور أيضا بهذه السرعة .

فى المحرك التأثيرى العادى ، يدور العضو الدائر بسرعة تقل قليلا عن سرعة المجال المغناطيسى الدائر ، وهذا ضرورى لكى يمكن لخطوط قدوى المجال الدائر أن تقطع ملفات القفص السنجابى ، فيتولد فيها تيار بالتأثير ولماكنا قد عرفنا الانزلاق بأنه الفرق فى السرعة بين نفات العضو الدائر فى الدقيقة ولفات المجال المغناطيسى ، فإن الانزلاق فى المحرك المتزامن يساوى صفوا ،

تصنع المحركات المتزامنة ، من النوع المبين بشكل ١٠ - ١٨ ، بأحجام تختلف ما بين ٢٠ حصانا تقريبا ، ومئات من الأحصنة ، وهي تستعمل حيث يكون من الضروري ، أو من المرغوب قيه ، الحصول على سرعة ثابتة ، وتستخيم المحركات المتزامنة الصغيرة بكثرة ، ولكنها تتكون بطريقة تختلف عن الكبيرة .

# محركات متزامنة بعضو دائر ذي اثارة

تحتوی بعض المحركات المتزامنة على عضو دائر به ملفات اثارة ، تغذی بالتیار المستمر ، فی حین لا یحتاج العضو الدائر فی بعض المحركات المتزامنة الاخری الی اثارة ، ویوجد بالنوع الأول عضو ثابت وملفات ، تشبه العضو الثابت فی المحرك التأثیری الثلاثی الوجه ، ویحتوی العضو الدائر فی هسذا النوع علی اقطاب مجال بارزة ، كما هو مبین بشكل ۱۰ – ۱۹ ، تشبه أقطاب المجال فی محرك التیار المستمر ، وتوصل ملفات المجال ، التی توضع علی الاقطاب ، غلی التوالی ببعضها ، بحیث تنتج قطبیة مختلفة فی الاقطاب المتجاورة ، ویؤخذ منها طرفان یوصلان الی حلقتین انزلاقیته ، مه حه دتن

على العمود · وتغذى ملفات المجال بتيار مستمر ، للاثارة المغناطيسية ، من مولد تيار مستمر أو من بطارية · وفي كثير من المحركات المتزامنة ، يكون مولد التيار المستمر ، السذى يغسذى ملفات المجسال ، موجسودا على نفس عمود المحرك ·

يزود العضو الدائر بملفات قفص سنجابى لبدء الحركة ، لان هـــذا النوع من المحركات لا يستطيع بدء حركته بنفسه ، وتوضع ملفات القفص السنجابى حول العضو الدائر ، كما هى الحال فى حالة المحرك التاايرى · تشغيل المحرك المتزامن

عند قفل مفتاح الخط الرئيسي الموصل الى ملفات العضو الثابت في محرك متزامن ، يتكون مجال مغناطيسي دائر ، يقطع ملفات القفص السنجابي في اثناء دورانه ، فيمر فيها تيار منتج بالتأثير ، ويتفاعل المجال المغناطيسي لملفات القفص السنجابي ، الناتج من هذا التيار ، مع مجال العضو النابت بطريقة تؤدي الى حدوث الدوران ،

يدور المحرك ثم تزداد سرعته ، حتى تصل الى قيمة تقل قليلا عن سرعة التزامن ( سرعة المجال المغناطيسي الدائر ) • عند ذلك تغذى منفات المجال على العضو الدائر بالتيار المستس ، فتتدون اقطساب مغناطيسية محددة على العضو الدائر • وتعمل هذه الاقطاب على الارتباط باقطساب مجال العضو الثابت ، مما يؤدى الى زيادة سرعة المحسرك ، حتى يصبح العضو الدائر متوافقا في دورانه مع المجال الدائر •

عندما يستعمل المحرك المتزامن لتحسن معامل القدرة في خط تيار متردد، تغذى ملفات المجال بتيار اثارة زائد، فيتسبب ذلك في جعل المحرك يسحب تيارا كبيرا متقدما، مما يؤدى الى تصحيح معامل القدرة التخلفي الذي ينتج في الشبكة بسبب وجود محركات تأثيرية كثيرة موصلة اليها، وهي التي تسحب تيارا متخلفا كبيرا ويعدوض تيار المحركات المتزامنة المتقدم تيار المحركات المتاثيرية المتخلف وتسمى الآلة، عند استعمالها لتحسين معامل القدرة، بأسم المكنف المتزامن و

#### الملفسسات

يحتوى العضو الثابت في المحرك المتزامن على مجار توضع فيها الملفات، وكما هي الحال في المحرك التساثيري الثلاثي الوجه، توصل هــذه الملفات أما نجمة ، رأما دنتـــا ، بعدد محدد من الاقطــاب ، وتخرج اللاثة أطراف من

ملفات العضو الثابت للتوصيل على الخط ، كمسا هـو مبين في شـــكل . ١٠ . ٢٠ .

يوجد عدد من ملفات المجال يماثل عدد الاقطاب ، وهي ملفوفة بنفس الطريقة في حالة محركات التيار المستمر · وتكون ملفات القفص السنجابي مدفونة في قلب أقطاب المجال ، ويوصل بعضها ببعض في كل ناحية بحلقة جانبية ، وهي تستعمل عند البدء فقط ·

تتكون ملفات العضو الدائر من عدد من الاقطاب ، توصل معا على التوالى بحيث تنتج قطبية مختلفة في الاقطاب المنجاورة • ويخسرج منهسا طرفان يوصسلان الى حلقتين انزلاقتين ، وذلك حتى يمكن عن طريقهمسا تغذية الملفات بالتيار المستمر ، كما هو مبين بشكل ١٠ - ٢١ •

## محركات متزامنة ذات أعضاء دائرة بدون ملفات اثارة

يمكن صنع المحركات المتزامنة ، ذات الاعضاء الدائرة الخالية من ملفات الاثارة اما لنتشغيل بوجه واحد ، أو بثلانة أوجه ، ويحتوى مهجد الانواع منها على قلب للعضو الثابت يشبه العضو الثابت لمحرك ذى وجه مشطور ، أو العضو الثابت لمحرك ثلاتي الوجه ، كما يحتوى على عضو دائر ذى قفص سنجابي ، مقطوع منه أجراء مسطحة ، كما همو مبين بشكل ١٠ - ٢٢ ، فتنتج عن ذلك أقطاب بارزة ،

وتعطى ملفات انقفص السنجابي عزم الدوران الابتدائي ، الذي يوصل المحرك الى السرعة ، التي يمكن عندها أن يرتبط العضو الدائر في دورانه مع المجال الذي ينتجه العضو الثابت ، ويجب أن يكون عدد الاقطاب البارزة مساويا نعدد اقطاب العضو الثابت ، التي تولد فيها الاقطاب البارزة المغناطيسية بالتأثير ، وعندما يصل المحرك الى سرعة التزامن ، تصبيح ملفات القفص السنجابي عديمة الفائدة ، وانما ينتج الدوران عن ارتباط أقطاب العضو الدائر بالاقطاب المغناطيسية للعضو الثابت ، مما يؤدى الى دورانهما معا خطوة بخطوة ، وتصنع أقطاب العضو الدائر في بعض المحركات من الصلب المغطس ، وتحتفظ بمغطستها طوال الوقت ،

#### محركات الساعات المتزامنة

المحرك المستعمل في الساعة الكهربية هو أحد أنواع المحركات المتزامنة، التي تستعمل على نطاق واسع في هذه الايام • وبعض هذه المحركات ذاتية

البدء، في حين يجب ادارة بعضها الآخر باليد، لاعطائها عزم دوران ابتدائي و يتولد عزم الدوران الابتدائي في المحركات النااتية البدء بوساطة اقطاب مظللة (مبينة في شكل ١٠ – ٢٣)، كما هي الحال في المحركات ذات الاقطاب المظللة و وتحتوى هذه المحركات عادة على قطبين بارزين، ويجب لذلك أن تدور ٢٦٠٠ لفة في الدقيقة و ومع ذلك فقد يبني العضو الدائر بحيث يحتوى على عدد من الاقطاب البارزة يتراوح بين ٨ و ١٦، او أكثر، الى جانب وجود ملفات القفص السنجابي ويبين شكل ١٠ – ٢٤ عضوا دائرا يحتوى على النبي عشر قطبا بارزا و يبدأ المحرك دورانه عند وضع مفتاح الساعة ، اذ يتكون عند ذلك مجال مغناطيسي دائر، يقطع ملفات القفص السنجابي، وينسبب في دوران العضو الدائر وعندما يصل العضو الدائر في دورانه الى سرعة التزامن ( ١٠٠ لفة في الدقيقة ، لمحرك ذي النبي عشر قطبا) ، تكون أقطاب العضو الدائر ، التي تمغنطست بتأثير أقطاب المجال الدائر ، فأصبحت تدور الدائر ، قد ارتبطت في دورانها مع أقطاب المجال الدائر ، فأصبحت تدور معها بسرعة التزامن و

وفى نوع آخر لمحركات الساعات ، يتكون العضو الدائر من عدة رقائق قد قطعت على حوافها الخارجية بطريقة تؤدى الى انتاج أقطاب بارزة ، كما هو مبين بشكل ١٠ ـ ٢٥ ويتكون العضو الثابت من اطار ذى قطبين ، ويحتوى على ملف أو ملفين لانتاج المجال المغناطيسى ، ويقطع جزءا القطبين أيضا بحيث يتكون فيهما أقطاب بارزة بنفس مقاس أقطاب العضو الدائر .

لا تحتوی هذه المحركات على أقطاب مظللة ، ولذلك فهى نيست ذاتية البدء ، عند توصيل انساعة الى مصدر انتيار ، ينشأ مجال مغناطيسى متردد ، ويقطع أقطاب العضو العائر ، فتتمغطس ، ولكن لا ينتج عنه عسزم دوران ابتدائى ، وعلى كل حال ، فان العضو النائر اذا أدير مبدئيا باليد ، فسوف تجذب أقطابه الى أقطاب العضو الثابت وترتبط بها ، مما يؤدى الى دوران المحرك بسرعة التزامن ، وتتحدد السرعة بوساطة عدد أقطاب العضو الثابت ، وهى تتراوح بين ٠٥٠ لفة فى الدقيقة ، عندما يكون عدد الاقطاب ٢١ وترددات التيار ، ٢ ذبذبة ، ٢٢٥ لفة فى الدقيقة ، عندما يكسون عسد الاقطاب ٣٢ ، ويبين شكل ١٠ – ٢٥ محرك ساعة متزامنا يحتوى على ٣٢ وتوجد أنواع آخرى من المحركات المتزامنة ، ونكنها عموما تشسبه قطبا ، توجد أنواع آخرى من المحركات المتزامنة ، ونكنها عموما تشسبه

# متاعب محركات الساعات المتزامنة

تكون المتاعب التي تقابلها في محركات الساعات عادة ، هي الحاجة الى التزييت ، وتأكل الكراسي ، وغالبا ما يؤدي وضع بضع نقط من الزيت في كرسيي العضو الدائر الى تشغيل الساعة ، ولكن اذا كان الكرسيان متأكلين ، فقد تشغل الساعة لفترة قصيرة بهذا العلاج ، فاذا كانت الكراسي متأكلة ، يجب الاستعانة بصانع ساعات لاستبدالها بأخرى جديدة ، واذا كانت الملفات مفتوحة أو محترقة ، فمن الضروري استبدالها ، واعادة اللف في هذه الحالة يكون صعبا وغالى التكاليف ،

## المولدات المتزامنة:

يشبه المولد المتزامن في تكوينه المحرك المتزامن ذا ملفات الاثارة ، فهو يتكون من عضو ثابت يحتوى على ملفات ثلاثية الوجه ، وعضو دائر ذي أقطاب بارزة ، تثار فيها المغناطيسية بوساطة تيار مستمر ، ويتوقف وجود ملفات قفص سنجابي به ، أو عدم وجودها ، على طبيعة العمل الذي يؤديه المولد ،

وكما هى الحال مع مولدات التيار المستمر ، يمكن ادارة المولد المتزامن بوساطة محرك ، أو توربينة بخارية ، أو عجلة مائية ، أو آلة ديزل · تخرج ثلاثة أسلاك من ملفات العضو الثابت ، التي توصيل عادة نجمة · وقيد يخرج سلك رابع من نقطة النجمة ، ويستعمل كسلك أرض ، في أغراض الإضاءة ·

عند التشغيل ، يدار الموند حتى يصل الى سرعته المعتدادة ، ثم تغذى ملفات المجال بالتيار المستمر تدريجيا ، وبدوران أقطاب العضو الدائر ، تقطع خطوط القوى المغناطيسية ملفات العضو الثابت ، فتنتج فيها تيارا بالتأثير ، فاذا كانت الملفات موصلة ثلاثية الوجه ، فسوف يتولد تيار ثلاثى الوجه ، وللتشغيل على وجه واحد ، يستخدم سلكان فقط من الأسلك الثلاثة ، أو عندما يكون موصلا نجمة ، يستخدم سلك واحد مع السلك الخارج من نقطة النجمة ، عند الرغبة في التشغيل على وجهين ، يصبح من اللازم عس تحويل من ثلاثة أوجهين ، أو استخدام مولد بوجهين ، أو استخدام مولد بوجهين ،

يبين شكل ١٠ ـ ٢٦ رسما لمولد تيار متردد ، ويطلق عليه أيضا اسم المردد ٠ لاحظ أنه يشبه دائرة المحرك المتزامن المبين في شكل ١٠ ـ ٢١ ٠ لما كان تردد التيار في المردد يتوقف على السرعة وعدد الاقطاب في الآلة ، فمن الواضح أن تغيير جهد الاثارة سوف لا يكون له تأثير على التردد ، على الرغم من أن قيمة الجهد المتولد سوف تتأثر بمقدار جهد الاثارة ، ويتغير مقدار الجهد المتولد بتغيير انحمل ، ولحفظ قيمة الجهد ثابتة ، لابد من تغيير جهد الاثارة يدويا ، أو باستخدام منظم آلى للجهد ،

# المرددات على التوازى:

يجب توافر عدة شروط معينة حتى يمكن تشغيل المرددات على التوازى معـــا .

ا - يجب أن يكون الجهد المعطى فى كل من المتردين متساويا . وكذلك يجب أن يكون تردد التيار فيهما متساويا . فاذا أردت تشغيسل مرددين معا على التوازى ، اضبط قيمة متساوية للجهد فى كل منهما ، ذلك بتغيير جهد الاثارة فى كل من مولدى التيار المستمر ، اللذين يغذيان ملغات المجال فى كل من المرددين . وكذلك اضبط التردد فى كل من المرددين بتغيير سرعة الآلة التى تحركه .

۲ - يجب تزامن انقطبية في المرددات ، ويطلق على هذه العملية و عملية التزامن ، في المرددات ، وتؤدى على انوجه الآتي : لنفرض أنه يراد عسل التزامن بين المحرك أ ، والمحرك ب ، كما في شكل ۱۰ - ۲۷ و و و و و مبين في ثلاث مجموعات من المصابيع بين أطراف مفتاح انتوازي ، كما هو مبين في الرسم ، فاذا كان كل من المرددين يدور بالسرعة المطلوبة ، ويولد الجهد المضبوط ، يجب أن تضي كل مجموعات المصابيع وتنطفي في نفس الوقت ، مما يعني أن المرددين متزامنان بالضبط ، وتسمى الطريقة و الاظلام التام ، مما يعني أن المرددين متزامنان بالضبط ، وتسمى الطريقة و الاظلام التام ، يقفل المفتاح ذو الثلاثة أقطاب عندما تكون المصابيع كلها مظلمة ، واذا حدث أن كل مجموعة من المصابيع تضي و وتنطفي و بالتتابع ، كان هسنا يعني أن الآلتين غير متزامنتين ، والعلاج في هذه الحالة يكون بتبديل توصيسل أي طرفين من أطراف المردد ب عند مفتاع انتوازي ،

وتوجد طريقة أخرى لعملية التزامن ، وتستخدم فيها ثلاث مجموعات من المصابيح ، موصة كما في شكل ١٠ - ٢٨ · وتعرف هذه الطريقة باسم واحدة مظلمة ، واثنان مضيئتان ، وهي مفضلة الاستعمال في عملية التزامن عن طريقة الاظلام التام · وفي هذه الطريقة يدار المولدان ، ويظل مفتاح التزامن مفتوحا حتى تصبح مجموعة من المصابيح مظلمة ، والمجموعتان الاخريان مضيئتين ، ثم يقنف المفتاح لقفل الدائرة ·

# السينكروات

السينكرو هو آلة صغيرة دوارة ، تشبه المردد المتزامل ولكن ، بينهما تغذى ملغات المجال في المتردد المتزامن بالتيار المستمر ، يغذى تيار المجال في السينكرو بوساطة التيار المتردد و وتحتوى كل من الآلتين على ملغات ثلاثية الوجه و ولا تستخدم السينكروات كمحركات ، لذلك لا تعطى قدرتها بالحصان ، وانما يذكر عزم الموران الذي تولده ، ويعبر عنه عادة بالبوصة للحصان ، وانما يذكر عزم المعوران الذي تولده ، ويعبر عنه عادة بالبوصة للوقية ويستخدم السينكرو في اعطاء الاشارة ، أو التنظيم من مكان بعيد ، ويجب أن يرافقه في الاستعمال سينكرو آخر أو أكثر وهي جهاز تدور احدى الآلتين ، وهي جهاز الارسال ، تدور الآلة الأخرى ، وهي جهاز الاستقبال ، بنفس المقدار ، سواء أكان جهاز الارسال قد دار دورة كاملة ، أم بمقدار درجة واحدة فقط ،

#### تكوين السينكرو:

توجد انواع عديدة من السينكروات ويتكون النوع العادى من عضو ثابت ، مبين بشكل ١٠ - ٢٩ العضو الثابت يشبه مثيله في المحرك المشطور الوجه ، والمحرك انتأثيرى الشلائي الوجه ويحتوى العضو الشابت على ملفات ثلاثية الوجه ، موصلة نجمة ، وموضوعة في المجارى يخرجمن العضو الثابت ثلاثة أسلاك للتوصيل مع سينكرو آخر ، ويتكون العضو الدائر عادة من قلب يحتوى على قطبين بارزين ، كما هو مبين بشكل ١٠ - ٣٠ وعلى القطبين يوجد ملفان ، يوصلان بحيث تنتج قطبية مختلفة فيهما ، ويوصل طرفان من الملفين الى حلقتين الزلاقيتين ، تتلامس معهما فرشستان ويوصل طرفان من الملفين الى حلقتين الزلاقيتين ، تتلامس معهما فرشستان موصلتان الى تيار متردد ، وتصمم السينكروات أيضا بملفات ثلاثية الوجه على العضو الدائر ، وملفات موزعة ذات قطبين على العضو الثابت ، تستعمل على العضو الثابت ، تستعمل كراسي بلى للتخلص من الحركة المحسورية ، ولاعطاء تشعيل في منتهي اليسر ،

#### طريقة عمل السينكرو

یمکن اعتبار کل سینکرو علی أنه محول ، تقوم ملف ان المجال مقام الملف الابتدائی ، وتوصل الی منبع تیآر متردد ، فی حین تقروم الملف الثلاثیة الوجه فی العضو الثابت مقام الملف الثانوی و لما کان العضو الثابت للسینکرو یحتوی علی ثلاثة أوجه ، فسوف یتولد جهد تأثیری فی کل

منها · وتختلف هذه الجهود بعضها عن بعض ، ويتوقف مقدار الاختلاف على وضع العضو الدائر بالنسبة لى العضو الثابت · فاذا أدير العضو الدائر باليد ببطء ، فسوف تتولد جهود مختلفة بالتأثير في الملفات الثلاثية الوجه · يبين شكل ١٠ – ٣١ رسما لآلة السينكرو · ويخرج من الآلة خمسة أطراف ، ثلاثة من الملفات الثلاثية الوجه ، واثنان من ملفات العضو الدائر · لاحظ أن ملفات العضو الدائر تغذى بتيار متردد على جهد قدره ١٢٠ فولت · يوضع السينكرو عند مكان الارسال ، كمولد أو جهاز ارسال ، ويشغل الآخر عند مكان الاستقبال كجهاز للاستقبال · وتوصل الآنتان بالطريقة المبينة في شمكل ١٠ – ٣٢ · لاحظ أن الملفات الثلاثية الوجه موصلة معا ، المبينة في شمكل ١٠ – ٣٢ · لاحظ أن الملفات الثلاثية الوجه موصلة معا ، وأن الملفات الابتدائية موصلة معا على التوازي مع نفس منبع بيار الاثارة · اذا كان وضع العضو الدائر في كل من جهازي الارسال والاستقبال والاستقبال واحدا ، فسوف يكون الجهد المتولد في كل وجهين متناظرين في الآلتين متساويا · ولما كان كل وجهين متناظرين موصلين معا ، فسوف يكون الجهدان

اذا حرك العضو المحائر لجهاز الارسال عن وضعه الاول ، فسوف يكون الجهدان المتولدان متضادين في الاتجاه ، ولكنهما غير متساويين ، كما في شكل ١٠ – ٣٣ ، وتبعا لذنك يمر تيار من أحد العضوين الثابتين الى الآخر وسوف يعمل هسذا التيار على توليد عزم دوران في جهاز الاستقبال ، فيدور العضو الدائر ليه ، حتى يصبح في وضع مناظرلوضع العضو الدائر في جهاز الارسال ، وعندما يصبح العضوان الدائران في وضعين متشابهين ، فسوف لا يمر أي تيار في العضوين الثابتين ، مما يؤدي الى توقف العضوالدائر، في جهاز الاستقبال عن الدوران ،

المتولدان فيهما في اتجاهين متضادين ، فلا يمر أي تيار فيهما .

اذا دار جهاز الاستقبال في عكس اتجاه جهاز الارسال به بهب عكس توصيل سلكين في الملفات الثلاثية الوجه • ومن المهم توصيل الملفات الابتدائية لكل من الآلتين الى نفس منبع التيار ، والا فسوف لا تعمال الآلتان على لوجه المضبوط •

# تنظيم تشغيل المحركات الكترونيا

يتبين من الابواب السمابقة في همذا الكتماب، انه من الضروري تنظيم تشغيل المحركات، أي أنه يجب أن يتيسر بدء حركة المحرك، وايقافه، ومتابعته، وعكس اتجاه دورانه، كما أنه يجب أن يكون من المستطاع تغيير سرعته في حدود معينة .

وتصمم أجهزة التنظيم اللازم لتأدية هذه العمليات المختلفة في محركات النيار المستمر، بحيث تغير قيمة أو اتجاه التيار المار في دائرة مجال المحرك أو منتجه ويظهر من الباب السابع، تنظيم تشغيل محركات التيار المستمر، أن انجاز هذه العمليات يكون أساسا باستعمال مقاومات ومفاتيح وملفات ومفات

ومن الممكن تنظيم تشغيل المحركات ، ليس فقط بأجهزة تعمل على أسس كهربية ميكانيكية ، أو كهربية مغناطيسية ، وانها تعمل أيضا على أسس الكترونية ، وذلك بوساطة صمامات ألكترونية مفرغة ، أو ممتلئة بالغاز فيمكن اعداد بعض الاجهزة الالكترونية لكى تشغل متمما ، ويعمل هاذا المتمم بدوره على تنظيم تشغيل المحرك ، وتؤثر بعض الاجهزة الالكترونية الاخرى على قيمة واتجاه التيار المار في دائرة المحرك ، فيؤدى ذلك الى التأثير في عمل المحرك نفسه ، وقبل شرح الطريقة التي يمكن بواسطتها أن ينظم جهاز الكتروني تشغيل محرك ، يجب أن يكون القارىء على معرفة ببعض أنواع الصمامات الالكترونية التي سوف تقابله في هذا المجال ،

# نظرية الصمام الالكتروني

الصمام الالكتروني هو الأساس في جميع الأجهزة التي تستخدم في المتنظيم الالكتروني وهو مثل الأجهزة التي تستخدم في المذياع ، يتكون من غلاف زجاجي أو معدني ، يحتوى على عسدة أقطاب وابسط أنواع الصمامات هو الصمام الثنائي ، وهسو يحتوى على قطبين ، المصعسد (أو الأنود) ، والمهبط (أو الكاثود) وشكل ١٠ ـ ٣٤ يبين الرمز الذي يستخدم للتعبير عن وجود هذا الصمام .

ويتوقف تشغيل الصمام الالكتروني على خروج الكترونات من المهبط، الذي يتكون بطريقة تجعنه قادرا على أن يصبح مصدرا للالكترونات عند تسخينه ويعمل التسخين على تيسير خروج الالكترونات ، كما يظهر في شكل ١٠ ـ ٣٥ ويصنع المهبط في بعض الصمامات كما يصنع فتيسل المصابيح الكهربية ، مع كسائه بطبقة من مادة ذات قابلية لاطلاق عدد كبير من الالكترونات عند تسخين الفتيسل ، وتكون عادة أوكسيد الباريوم وسوف يتوقف الصمام عن العمل ، بعد أن تتبخر طبقة الأوكسيد بالاستعمال الطويل .

تحتوى بعض الصمامات على مهبط يسخن بطريق غير مباشر · يتكون المهبط في هذه الصمامات من غلاف يحيط بالفتيل ، الذي يستخدم للتسخين

فقط في هذه الحالة · شكل ١٠ ـ ٣٦ يبين الرمز المستعمل للتعبير عن هذا النوع ·

ويجب جمع الانكترونات التى تنطلق من المهبط ، لكى تكون نافعة ، والا فانها سوف تتكاثر فقط فى الفراغ المحيط بالمهبط ، أو تعود اليه ، وسوف يمكن جمع الالكترونات بوساطة المصبغة ، أو اللوح ، لو وجدت عليه شحنة موجبة ، كما هو مبين بشكل ١٠ – ٣٧ ، ويوصل المصعد الى القطب الموجب البطارية ، فيؤدى ذلك الى تحرك الالكترونات بسرعة اليه ، ويمس تيار فى الفراغ الموجود بين المصعد والمهبط ،

وفيما يلى طريقة عمل هذه الدائرة: يغذى انفتيل بالتيار من الملف الثانوى لمحول، فيؤدى ذلك الى تسخين المهبط واطلاقه الكترونات، يوصل المصعد مع القطب الموجب ببطارية، فتنجذب الالكترونات اليه، وبذلك تتكون دائرة بوساطة الالكترونات من المهبط الى المصعد، وخلال جهاز القياس الى القطب الموجب للبطارية، ثم خلال البطارية راجعة الى المهبط، (لاحظ أن مرور الالكترونات يكون في الحقيقة من السالب الى الموجب، بدلا من الطريقة المتفق عليها من الموجب الى السالب)، واذا عكس توصيل البطارية، كما هو مبين بشكل ١٠ – ٣٨، أى انه اذا وصل القطب السالب للبطارية مع المصعد، فسوف تطرد الالكترونات بوساطة اللوح، فلا يمس تيار، فالالكترونات تمر من المهبط الى المصعد، اذا كان هذا الاخير موجبا فقط .

#### توحيد نصف موجة

تنحصر الميزة الرئيسية للصمام الثنائي في قدرته على تحويل التيار المتردد الى تيار مستمر متغير القيمة و فاذا كان المصعد موجبا نصف الوقت وسالبا في النصف الثاني من الوقت وفسوف يمر عندما يكون المصعد موجبا ويتوقف مروره عندما يكون المصعد سالبا و اذا وصل تيار متردد الى المصعد يحدث هذا بالضبط وهذه النقطة مبينة في شكل ١٠ ـ ٣٩، وهو يشبه الشكل السابق وفيما عدا أن البطارية قد استبدلت بالملف الثانوي لمحول ويعمل الصمام الآن كموحد أي انه يسمع للتيار بالمرور في اتجاه واحد فقط واحد اتجاه التيار المتردد ويجعله تيارا مستمرا والمرادد ويجعله تيارا مستمرا

يبين شكل ١٠ ـ ٤٠ كيف ينتج الصمام انثنائى تيارا مستمرا ٠ ( ألغيت دائرة التسخين توخيا للبساطة ) ٠ تنجدب الالكترونات الى المصعد في أثناء نصف الموجة التي يكون فيها موجبا ٠ وفي هذا الوقت تكون

الناحية الثانية من الملف الثانوى سائبة وبهذا تكمل الدائرة من المهبط الى المصعد ، خلال ملف المحول ، وخلال الحمل ، ثم ترجع ثانية الى المهبط السالب ، وفي النصف الثاني المعكوس من الموجة يصبح المصعد سائبا ، فيطرد الالكترونات ، ويعنع انتيار من المرور ، وبذلك ينتج هذا الصمام تيار موحد نصف الموجة ، وبعبارة أخرى يمر انتيار خلال نصف الموجة ، ويعرف هذا بأنه تيار متغير انقيمة ، وهو مبين بشكل ١٠ - ٤١ .

## توحيد موجة كاملة:

التيار المتغير القيمة في نصف موجة ، يكون نافعا في كثير من الاستعمالات، ومع ذلك يمكن تحسينه باضافة توحيد نصف الموجة الآخر للحصول على توحيد موجة كاملة • شكل ١٠ – ٤٢ يبين دائرة لتوحيد موجة كاملة • والصحامات الثنائيات أ ، ب ، هما موحدا نصف موجة ، وموصلان بحيث يكون مهبط (ب) سائبا ، عندما يكون مهبط (أ) موجبا ، وبالعكس • وبذلك يسر التيار في الدائرة عن طريق (أ) أنناء أحد نصفي موجة الميار المتردد ، ويسر التيار في الدائرة عن طريق (ب) أثناء النصف الآخر من موجة التيار المتردد ولتيار في الحمل في نفس الاتجاء اذن خلال نصفي الموجة • والتوحيد الكامل للموجة ، يعطى تغييرا أقل في قيمة التيار مما يعطى توحيد نصف الموجة ، كما هو مبين بالمنحنيات في شكل ١٠ – ٤٣ • ويمكن استعمال الغلاف ، كما هو مبين في شكل ١٠ – ٤٣ • ويمكن استعمال الغلاف ، كما هو مبين في شكل ١٠ – ٤٤ • ويمكن استعمال الغلاف ، كما هو مبين في شكل ١٠ – ٤٤ •

## الصمامات المتلئة بالغاز:

الصمامات التي جاء ذكرها حتى الآن كلها من النوع المفرغ ، وهي مصممة على اساس تيار صغير نسبيا ، وتحتوى الصمامات ، المصممة للتيارات الكبير ، على كمية صغيرة من غاز خامل عادة ، مشل الأرجون ، أو النيون ، أو بخار الزئبق ، ويؤدى استعمال الغاز الى جعل الصمام أكثر قدرة على تحمل تيار الكتروني كبير ، والرمز المستعمل للتعبير عن الصمام الممتليء بالغاز هو نفسه الذي يستعمل في حالة الصمام المفرغ ، مع اضافة نقطة ، اشارة الى وجود الغاز ، كما هو مبين بشكل ١٠ ـ ٥٤٠

نظرا لان المهبط في الصمام الممتلى، بالغاز مصمم على أساس أن يعطى الكترونات أكثر من الصمام المفرخ، فهو يصمنع من معدن سميك، يأخذ

حوالى دقيقة لكى يسخن · لذلك تزود الأجهزة التى من هذا النوع عادة بدائرة تأخير زمنى ، لا تسمع بتوصيل الجهد الى المصعد ، قبل أن يكون المهبط قد سنخن الى الحد المناسب ·

تستخدم صمامات التوحيد الممتلقة بالغساز ، الصغيرة والمتوسطة الحجم ، لشحن البطاريات ، بينما تستخدم موحدات بحار الزئبق الكبيرة لانتاج التيار المستمر اللازم لتشغيل المحركات و وبالاضافة الى أن هسذه الصمامات تسمع بمرور تيارات كبيرة ، فانها تمتاز على الصمامات المفرغة بأن سقوط الجهد فيها ثابت ، مما يؤدى الى تحسن كبير فى تنظيم الجهد الناتج .

وفى استعمال بسيط للصمام الثنائي المعلى، بالغاز ، يمكن تشغيل محرك تيار مستمر من خط تيار معردد ، كما هو مبين في شكل ١٠ ـ ٤٦ . ويحول التيار المتردد في هذه الدائرة الى تيار مستمر على الموجة باكملها ، ثم يستعمل هذا لتغذية محرك النيار المستمر ، ويمكن استخدام مقاومة في دائرة ملفات مجال المحرك لتغيير سرعته ، وبهذه التوصيلة يمكن الحصول على مميزات محرك التيار المستمر المتغير السرعة ، وذلك بدون وجود خط للتيار المستمر ،

## المصمام الثلاثي .

لتنظيم قيمة انتيار الذي يتحكم فيه الصمام ، يوضع قطب ثالث ، يسمى الشبكة ، بين المهبط والمصعد • لا يوصف الصمام بأنه ثلاثى في هذه الحالة لأن به ثلاثة أقطاب • شكل ١٠ ــ ٤٧ يبين رمز هــــذا الصمام • ولا يحسب الفتيل ضمن الاقطاب اذا استعمل لتسخين المهبط فقط •

وتتكون الشنبكة من سياج من السلك يحيط بالمهبط ، ويكون وضعها بين المهبط والمصعد ، وهي كما يظهر من اسمها عبارة عن شبكة في تكوينها ، بحيث يمكن للالكترونات ، الخارجة من المهبط ، أن تمر منها بسهولة وتصل الى المصعد ، ومع ذلك ، فأنه اذا أمكن وضع جهد سالب كبير على الشبكة ، كما يظهر في شكل ١٠ ـ ٤٨ ، فأن الالكترونات التي تخرج من المهبط تطرد بوساطة الشبكة ، فلا تمر منها ، ولا تصل الى المصعد ، فعلى الرغم من أن المصعد موجب ، الا أنه لا تصل اليه أي الكترونات ، لان الشبكة تطردها كلها ، وقيمة جهد الشبكة اللازم لخفض تيار اللوح الى صفر تتوقف على قيمة الجهد الموجود على المصعد ، فكلما زاد جهد المصعد ، ازداد جهسه الشبكة اللازم لخفض التيار الى صفر .

وكلما قلجهد الشبكة ، أو الجزكمابطلق عليه ، يزداد عددالالكترونات التي تصل الى المصعد ، فكلما قل حجز الشبكة اذا ، ازداد التيار في دائرة المصعد ، ويمكن تنظيم ذلك ، كما يظهر في شكل ١٠ - ٤٩ بتوصيل مقاومة تقسيم على التوازي مع بطارية حجز الشبكة ، وتغيير جهد الشبكة بوساطة نقطة تلامس متحركة على المقاومة ، وقيمة الصمام الثلاثي في أن جهدا صغيرا نسبيا بين الشبكة والمهبط له نفس التأثير على التيار في دائرة المصعد ، الذي ينتج من وجود جهد كبير بين المصعد والمهبط ، فالصمام الثلاثي يستخدم اذا كمكبر ،

## الثيراترون :

الثيراترون هو صمام ثلاثى ممتلى، بالغاز ، ويختلف فى طريقة تشغيله اختلافا كبيرا عن الصمام الثلاثى المفرغ ، فكما سبق أن شرحنا ، يسمح الصمام الممتلى، بالغاز بمرور تيار أكبر مما يسمح به الصمام المفرغ ، ولما كان الغاز يملا الصمام ، فمن الواضح أن الانكترونات التى تخرج من المهبط تصطلم ، وهى فى طريقها الى المصعد ، بذرات الغاز المتعادلة ، ويتسبب هذا التصادم فى اخراج الكترون أو أكثر من كل درة ، فتكون النتيجة أن يصبح تيار الالكترونات متكونا من تلك التى يقذفها المهبط مع الالكترونات التى تخرج من ذرات الغاز ، والعملية التى تفقد فيها ذرات الغاز الكترونا او أكثر من كل منها ، تسمى بعملية التاين .

وفى نفس الوقت تصبح الذرات التى فقدت بعض الكتروناتها موجبة التكهرب (الذرات المشحونة تسمى أيونات)، فتنجذب الى المهبط السالب وتمنع ملايين الالكترونات التى تحيط بالمهبط، على شكل «شحنة فراغية»، تمنع الالكترونات الأخرى من الوصول الى المصعد وفي حالة وجود الغاز في الصمام تتعادل الكترونات الشحنة الفراغية مع الايونات الموجبة مما يسمع بمرور عدد أكبر من الالكترونات الى المصعد، وزيادة قيمة التيار ويتغير تيار المصعد، وفي الصمام المفرع، بتغيير جهد الشبكة وأما في

ويتغير تيار المصعد ، في الصمام المعرع ، بتعيير جهد السبعة و الما في النيراترون ، فلا يمر أى تيار في المصعد ، قبل أن يصبح حجز الشبكة مناسبا ، لذلك تسمى الشبكة اليضا الفطب البادى ، فاذا كانت الشبكة ذات جهد سائب ، فانها سوف تطرد الالكترونات ، فلا يمر أى تيار ، وكلما قل الجهد السالب على الشبكة ، مع وجود جهد مناسب على المهبط ، فسوف يأتى وقت تستطيع فيه الالهبيرونات أن تير الى المصعد فيمر التيار في دائرة المهبط والمصعد ، فاذا بدأ التيار في المرور ، مسببا التأين

فى الغاز ، فسوف يستمر مروره ، مهما ازداد الجهد السالب على الشبكة . والطريقة الوحيدة لوقف مرور التيار فى صمام ممتلىء بالغاز هى تقليل جهد المصعد الى الصفر ، أو فتح دائرة المصعد ، كما هو مبين بشكل من - ٥٠ وبسبب هذه الخاصية يسمى الثيراترون الصمام ذا الزناد .

## تشغيل الثيراترون على التياد المتردد:

اذا وصل مصعد الثيراترون على تيار متردد كما همو مبين بشكل ١٠ - ١٥ ، فسوف يتوقف مرور التيار آنيا في اثناء نصف الموجة السالب وبمجرد أن يتوقف مرور التيار في الصمام ، يستعيد القطب الباديء مقدرته على التحكم في مرور التيار و والثيراترون في هذه الدائرة يشبه صمام توحيد نصف الموجة ، فيما عدا أن الصمام لايمكن أن يبدأ في أداء مهمته ، الا بعد أن يصبح الجهد على الشبكة ذا قيمة مناسبة وهذا يعني أنه يمكن التحكم في التيار في أقل من نصف الموجة ، كما هو واضح من المنحني الذي يمثل التيار مع الزمن في شكل ١٠ - ٥٢ .

ومع هذا النوع من التنظيم بالقطب البادى، ، لا يمكن أن يمر التيار فى أقل من ربع الموجة ،وذلك لان الصمام اذا لم يبدأ امرار التيار قبل أن يصل الجهد على المصعد الى قيمته القصوى ، فلن يسمع للتيار بالمرور بعد ذلك على الاطلاق .

## التنظيم بوساطة نقل الوجه:

بتوصيل الفطب البادى، مع منبع تيار متردد ، يصبح من المكن تنظيم تشغيل صمام الثيراترون ، بحيث يبدأ فى السماح للتيار بالمرور عند أى نقطة مطلوبة على نصف الموجة ، وبذلك يمكن تنظيم التيار المار فى الصمام بدقة أكثر من تلك التى تحصل عليها مع الدائرة المبينة فى شكل ١٠ ـ ٥١ . ويطلق على ذلك التنظيم بنقل الوجه ، وهو مهم ، وعلى الاخص عند استعماله للتوقيت فى عمليات اللحام ، وفى تنظيم سرعة محركات التيار المستمر .

# تشغیل محرك تیار مستمر على تیار متردد باستخدام صــمامات الثراترون :

كما يظهر من الدائرة المبينة بشكل ١٠ ـ ٥٣ ، يمكن تشغيل محرك تيار مستمر صغير باستخدام صمام الثيراترون • ومع عمل بعض اضافات قليلة في الدائرة ، يمكن استخدامها في تشغيل محركات كبيرة • عند قفل

المفتاح س ، يعمل التيار المار في المقاومة رب على تزويد السبكة بالجهد الموجب ، مما يؤدى الى جعل الصمام موصلا للتيار • تستخدم المقاومة رب لمنع تشغيل الصمام ، عندما يكون المفتاح س مفتوحا ، كما أن قيمة رب تحدد السرعة التي يدور بها المحرك ، عند قفل س • عندما يصبح الصمام موصلا للتيار ، يمر تيار مستمر متغير القيمة في ألمنتج • وتغدى ملفات المجال بتيار الاثارة عن طريق صمام توحيد الموجة الكاملة المنفصل ، المبين في الرسم •

## تنظيم السرعة في محرك التياد الستمر

الدائرة المبينة في شكل ١٠ ـ ٤٥ تشبه تلك التي في شكل ١٠ - ٥٥، وتشتمل على معاوقة متغيرة ، ومقاومة متغيرة ، وذلك لتنظيم سرعة المحرك وتستخدم المعاوقة المتغيرة لنقل وجه جهد شبكة الثيراترون ، حتى يمكن وقف توصيل التيار خلال الصمام ، فبتغيير قيمة المعاوقة ، يمكن نقل وجه جهد الشبكة ، بحيث يوصل الصمام التيار أثناء أي جزء من نصف الموجة ، فاذا حدث التوصيل خلال جزء صغير فقط من نصف الموجة ، نتجت سرعة صغيرة ، واذا حدث التوصيل خلال الجزء الأكبر من نصف الموجة ، نحصل على سرعة أعلى ، ويمكن للمقاومة المتغيرة أن تعمل على تغيير حدود السرعة أيضا ، وهذا يتوقف على قيمة المعاوقة المستعملة ، تستعمل في حالة المحركات الكبيرة تنظيمات وانابيب كثيرة مختلفة ، بحيث تصبح الدوائر معقدة حدا ،

# عكس اتجساه الدوران في محرك تيار مستمر باسستخدام صمامي ثيراترون

يمكن عكس اتجاه المدوران في محرك تيار مستمر باستخدام صحامي ثيراترون ومفتاح بقطب واحد ذي ناحيتين • شكل ١٠ – ٥٥ يبين رسما لتوصيل هذه الدوائر ، ويشبه هذا الرسم ماسبقه من الرسومات ، ويحتوى على ثيراترون واحد • اذا كان المفتاح في وضع الأمام ، فسوف يدور المحرك في اتجاه عقربي الساعة ، واذا كان المفتاح في وضع العكس ، فسوف يكون الصمام الثاني هو الموصل ، فيمر التيار في المنتج في الاتجاه العكسي ، ويتسبب في عكس اتجاه دوران المحرك • واذا عكس وضع المفتاح بسرعة كبيرة ، فسوف يقف المحرك بسرعة • وفي كل المدوائر التي تشتمل على صمامات الثيراترون يتسبب فتح في دوائر الشبكة في وقف المحرك •

## الصمام الضوئي

الصمام الضوئى هو أساس كثير من التنظيمات الالكترونية ، وهو جهاز يتجاوب مع الضوء · هذا الصمام تنائى أساسا ، وهو يحتوى ، مثل كل الصحامات الثنائية على قطبين ، مصعد ومهبط كما هو مبين بشكل الصحامات الثنائية على قطبين ، مصعد موجبا بالنسبة للمهبط ، على شرط أن يكون المهبط مضاء .

فى ضمامات التوحيد التى سبق شرحها ، تخرج الالكترونات من المهبط اذا بعد تسخينه ، أما فى الصمام الضوئى ، فتخرج الالكترونات مع المهبط اذا وقع عليه ضوء ، لذلك يؤجد شرطان لتشغيل الصمام الضوئى : أن يكون المصعد موجبا ، وأن يقع الضوء على المهبط ، وكلما زاد الضوء الواقع على مهبط الصمام الضوئى ، زاد التيار المار فى الصمام ، ولكن أحسن شىء أن يكون هذا التيار صغيرا ، حوالى عشرين جزءا من مليون جزء من الأمبير ، وهو صغير لدرجة لا يمكن معها أن يعمل أى شغل ، وانها يجب استخدامه مع صمام ثلاثى مكبر ، لكى يقفل متمما ، وهذا بدوره يمكنه أن يبعدا أو يوقف محركا ،

يبين شكل ١٠ ـ ٥٧ دائرة توضع كيف يعمل الصمام الفسيوئي على تشغيل متمم بسيط • عندما لا يسقط أى ضوء على الصمام الضوئى ، فانه لا يوصل التيار • ويصبح الجهد الكامل للبطارية ج موصلا على الشبكة س في الصمام المفرغ • وبذلك لا يمر النيار بين المهبط والمصعد في هذا الصمام • ولما كان المتمم في دائرة المهبط والمصعد ، فانه سوف لا يتمغطس •

عندما يسقط الضوء على الصمام مهبط الضحوئي ، تخصرج منه الالكترونات ، فتتسب في مرور التيار من البطارية جاخلل المقاومة والمفاومة عالية جادا ) ، فخلال الصمام الضحوئي ، ثم مرة ثانية الى البطارية جاء وعلى الرغم من أن هذا التيار صغير جدا ، فأن المقاومة ركبيرة ندرجة تجعل سقوط الجهد عليها ذا قيمة ملحوظة ، فينخفض الجهد عند نقطة ساء وبذلك تصبح الشبكة أقل سالبية ، فيمس التيار من البطارية با في دائرة مصعد الصمام ويشغل المتم وقد يكون المتمم موصلا مع محرك ، لكي يعمل على بدئه أو ايقافه ، تستخدم دائرة الصمام الضوئي في شكل ١٠ سام بطاريات المتشغيل ولكن من المكن الحصول على نفس في شكل ١٠ سام بطاريات المتشغيل ولكن من المكن الحصول على نفس بين دائرة ممائلة يستخدم فيها التيار المترد ،

يمكن أن تجعل الصمام الضوئى يؤدى عدة أغراض ، باستخدام عدد من التلامسات على المتم • وشكل ١٠ ـ ٥٩ يبين استعمالا عاما للصحمام الضوئى • وعندما ينقطع سقوط الضوء على الصمام ، بسبب مرور شخص أو سيء بين مصدر الضوء والصمام والضوء للمتمم ، يدور المحرك ، وبذلك يمكن استخدام الصمام الضولى في الاستعمالات العامة ، مثل فتح الأبواب وتشغيل الأجهزة الحاسبة ، والنافورات للشرب ، النخ •

## تشغيل محرك كبير بوساطة الصمام الضوئي

فى شكل ١٠ ـ ٥٨ ، كان الصمام الضوئى يشغل متمما ، فيقفل هذا بدوره بدا التشغيل محرك صغير ٠ ومن الممكن أن يشخل هذا بدوره محركا كبيرا ٠ والدوائرة الخاصة بهذا الاستعمال مبينة بشكل ١٠ ـ ٠٦٠٠

يستخدم مفتاح بنطبين ، وبماحيتين ، وذلك المسماح بالتشغيل ، اما بوساطة صمام ضوئى واما بوساطة محطة ذات زر ضاغط ، عندما يقع الضوء على الصمام الضوئى ، يؤدى سقوط الجهد الكبير على المقاومة الى الاقلال من سالبية الشبكة في صمام النكبير الثلاتي ، فيصبح الصلمام موصللا للتيار ، ويتمغطس ملف المتمم ، يقفل تلامسات المتمم ، فيتمغطس الملف الحافظ في المفتاح المغناطيسي بدوره ، ويقفل تلامس المفتاح دائرة المحرك ،

وعندما بنقطع سقوط الضوء على الصمام الضوئى ، يتوقف توصيل الصمام الثلاثى للتيار ، فيفتح مفتاح المتمم ، ويتوقف المحرك عن الدوران وعندما يكون المفتاح ذو القطبين موصللا على ناحيسة المحطة ذات الزر الضاغط ، فانه يمكن تشغيل المحرك بالضغط باليد على زر البدء •

الدوائل المبينة هنا هي عدد قليل من الدوائل الكثيرة ، التي تستخدم في تنظيم المحركات الكترونيا ، ومعظم دوائل التنظيم بالاجهزة الالكترونية معقدة جدا ، وتحتاج الى دراسة وتحليل مفصلين قبال محاولة تحسديد الخلل فيها ،

ملحـق جدول ۱ ـ جدول أسلاك النحاس العارية

عند ۱۰۰۰ فهرنهیت لکل ۱۰۰۰ قدم ۱۶۹۹ و ۱۰۰۰ ۱۶۹۹ و ۱۰۰۰ و ۱۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۰۰ و ۱۰ و ۱۰ و ۱۰۰ و ۱۰ و	الوزن بالرطل كل ۱۰۰۰ قده	ملات دائرية	قطر السلك بالبوصة	رقم السلك
۱۳۰۸۰ ۲۷۷۰ر۰	44			
۲۷۷۹۰	ەر ۱۶۰ ور ۱۰۷	۲۱۱٦۰۰۰۰	۰۰۶۲۰۰	• • •
İ	۹۰۷۰۹ ۸ر۲۰۶	۰ر۱۹۷۸۰۰ ۱۳۳۱۰۰۰	۲۹۰۶ر۰ ۸۱۳۳۰	• • •
۱۸۹۸۲۰	۱۸ر۱ ۱۵ر۳۹	٠٠٠، ١١١١	۸۶۲۳ر۰	• •
١٢٤.	7047	۰ر۶۳۳۹۶	۳۶۶۳۰۰	•
7010-	۲۰۰۰	7780.	۲۸۹۳ر۰ ۲۷۰۲ر۰	\
۱۹۷۰	7091	۰۲٦۳۰	۲۳۹۱ر۰ ۲۳۹۶ر۰	7
۸۶۲۰۰	3,571	١٧٤٠٠	۲۰۶۳ر۰	۳ ٤
۳۱۳۰۰	۲۰۰۱	٠,٠٠٠	۱۸۱۹۰	٥
ه ۳۹ و ۰	۲۹ر۶۷	۲٦٢٥٠٠٠	۱۶۲۰ر۰	٦
۸۹۶ر۰	74.5	۰٬۸۲۰	١٤٤٣ر٠	v
۸۲۲۰ -	۸۹ر۹۶	170100	۱۲۸۰	۸
۲۹۷ر ۰	77,77	18.9.	ا ١١٤٤ر٠	٩
۸۹۹ر۰	71787	١٠٣٨٠٠٠	١٠١٩٠	1.
۱۶۲٦۰	7923	۰ د ۸۲۳۸	۱۹۰۷۶	11
۸۸۰۲۱	۱۹۷۷	۰ر۲۵۳۰	۱۸۰۸۰۲۰	17
٣٠٠٠٢	۸۶ره۱	۰۱۷۰٫۰	۱۶۱۷۱۹۲	15
7070	73071	۰ر۷۰۲۶	۸۰۶۲۰۲۰	١٤
۱۸۶ر۳	۸۰۸ر۹	۰٫۷۰۲۳	۷۰۷ه۰ر۰	١٥
١٦٠٠٦	۱۸۱۸۲	۰ر۲۰۸۳	۱۸۰۵۰۸۲	17
۶۲۰ره	٠٠٠ ر٦	٠٠٤٨٠٠	٢٢٥٤٠٠٠	10
٥٨٣٥	۱۷ ۹۱۷	1775).	۰۶۰۶۰۳۰	\\
۱۵۰ر۸	۱۹۹۸ر۳	١٢٨٨١٠	۱۹۸۵۳۰۲۰	١٩
۱۰٫۱۵	79.07	۰۱۰۲۲	17917.	۲.
۱۲۵۸۰	70307	۱ر۱۸	7377.6.	71
17)18	19950	32735	٠٦٠٢٠٠٠	77
770.7	12061	ا هر ۲۰۹	۱۷۵۲۲۰۲۰	74
۷۶٫۵۷	1,777	٠٤٠٤ ا	٠١٠٢٠٠٠	75
77ر77	١٩٩٦٩٠	30.77	۱۷۹۰۰ر۰	70

المعارمة بالارم عند ۲۸ فهرانهیت لکل ۱۰۰۰ قدم	الوزن بالرطل اكل ۱۰۰۰ قدم	ملات دائرية	قطر السلك بالبوصية	رفم السلك
ハハウ・ドライン・マック・アウェア アク・アウィア ハウ・アウィア ハウ・アウィア ハウ・アウィア ログ・アウィア ハウ・アフィア	マ・アマス マ・アマス マ・アマス マ・アマス マ・アマン マ・ア・アン マ・ア・アン マ・ア・アン マ・ア・アン マ・ア・アン マ・ア・アン マ・ア・アン マ・ア・アン ア・ア・アン ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア	1 ( さって 1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (		ヤマ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ

3

## معلومات أضافية عن أسلاك النحاس

يمكن تذكر جدول الاسلاك بمتهى السهولة ، اذا أمكن حفظ بعض النقط البسيطة ومراعاتها:

۱ ــ السلك الذي يصغر سلكا آخر بثلاثة مقاسات له نصف مساحة السلك الاكبر مقاسا • فمثلا سلك النحاس رقم ۲۰ له نصف مساحة السلك رقم ۱۷ • وعلى ذلك فان سلكين رقم ۲۰ موصلين على التوازي لهما نفس المساحة الفعلية لساك رقم ۱۷ •

٢ ــ السلك الذي يصغر ساكا آخر بثلاثة مقاسات له ضغف مقاومة السلك الأكبر مقاسا .

٣ \_ السلك الذي يصفر سلكا آخر بثلاثة مقاسات له نصف وذن السلك الأكبر مقاساً •

٤ ــ سلك النحاس رقم١٠ قطره ١٠ر٠ من البوصة تقريبا ، ومساحته
 ١٠٠٠٠ ميلات دائرية ومقاومته ١ أوم لكل ١٠٠٠ قدم ٠

على الرغم من أنه من المستحسن اعادة لف محرك بنفس مقاس السلك الذي كان مستخدما في الملفات الأصلية ، فقد تدعو الظروف في بعض الأحيان الى استعمال مقاس آخر ، الجدول الآتي يبين مقاسات الأسلاك المتكافئة ،

المقاسات المتكافئة للاسلاك

استخدم	أسلاك لايمكن الحصول عليها	استخدم	اسلاك لايمكن الحصول عليها
واحد رقم ٢٥ واحد رقم ٢٤ واحد رقم ٢٢ واحد رقم ٢١ واحد رقم ٢٠ واحد رقم ١٩ واحد رقم ١٨ واحد رقم ١٨ واحد رقم ١٨ واحد رقم ١٨	اثنان رقم ۲۸ اثنان رقم ۲۷ اثنان رقم ۲۵ اثنان رقم ۲۵ اثنان رقم ۲۲ اثنان رقم ۲۲ اثنان رقم ۲۱ اثنان رقم ۲۱ اثنان رقم ۲۹	اثنین رقم ۱۳ اثنین رقم ۱۶ اثنین رقم ۱۹ اثنین رقم ۱۷ اثنین رقم ۱۷ اثنین رقم ۱۹ اثنین رقم ۲۹ اثنین رقم ۲۱ اثنین رقم ۲۲ اثنین رقم ۲۲	رقم ۱۰ رقم ۱۲ رقم ۱۲ رقم ۱۵ رقم ۱۹ رقم ۱۷ رقم ۱۹ رقم ۲۰

جدول ٢ ـ تيار المحرك عند الحمل الكامل في محركات التيار المستمر بالأمبير كل قيمة تمثل المتوسط لجميع السرعات

٥٥٠ فولت	۲۳۰ فوالت	١١٥ فولت	لقدرة بالحصان
• •	۳ر۲	٥ر٤	Ут
٤ر١	٣٠٠٣	٥ر٦	/ <sub>7</sub>
٧ر١	۲ر٤	٤ر٨	, i
۲۰۲	7.7	٥ر١٢	11/4
٤ر٣	۳د۸	۱ر۲۱	7
•	1778	74	٣
۲د۸	۸ر۱۹	٤٠	0
17	۷۸۸۷	۰۸	\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
١٦	44	٧٥	١٠
77	٥٦	117	10
٣٠	٧٤	18.	7.
۸۳	97	140	70
٤٥	11.	77.	٣٠
71	127	798	٤٠
٧٥	١٨٠	377	٥٠
٩.	710	547	7.
111	Y7X	٥٤٠	٧٥
127	707	• • •	1
188	254	•••	170
***	• • •	• • •	10.
790	• • •	• • •	7

الجداول رقم ۲ و ۳ و ۶ و ه مأخوذة من
National Electric code
جدول ۳ ـ تيار الحمل الكامل لمحركات التيار المتردد ذات الوجه الواحد
بالأمبير

٤٤٠ فولت	۲۲۰ فولت*	۱۱۰ فولت	الفدرة بالحصان
-	۷٦٥	٤٣٤	
_	3.7	۸ر٤	٣ ٧
	٥ر٣	٧	/ <sub>ξ</sub> / <sub>τ</sub>
-	۷ر٤	٤ر٩	7/1
-	ەرە	11	1
	۲ر۷	۲ره۱	1/4
-	١.	۲.	7
-	18	۲۸	*
-	77	٤٦	•
17	٣٤	٨٢	٧/٫
7170	28	٨٦	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

پر لایجاد تیار الحمل الکامل عند ۲۰۸ فولت ، ۲۰۰ فولت ، أرفع قیمة
 تیار الحمل الکامل عند ۲۲۰ فولت بمقدار ۳ ، ۱۰ فی المائة علی وجه الترتیب .

جدول ٤ - تيار المحمل الكامل لمحركات التيار المتردد الثنائية الوجه ، باربعة اسلال .

ملفوف ، بالامبي	ی ، وعضو دائر	ات قفص سنجابر	تأثير النوع ، ذ	القدرة
٥٥٠ فولت	٤٤٠ فولت	۲۲۰ فولت	۱۱۰ فولت	بالحصان
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	7.7 \$.7 \$.0 \$.7 \$.7 \$.0 \$.0 \$.0 \$.7 \$.7 \$.7 \$.7	\$7° \$7° \$7° \$1.0°	XX
172 177	۸۰۲	711 210	-	7

\* قيمة التيار في السلك المشترك للتوصيلات الثناثية الوجه ، ذات الثلاثة الاسلاك ، ١٤٢١ من القيمة المعطاة .

جدول ه \_ تيار الحمل الكامل لمحركات التيار المتردد الثلاثية الوجه

التامير النوع ، ذات قفص سنجابي ، وعضو دائر ملفوف بالأمبير				
منفوى بادسير	، وعضو داس	ت قفص سنجابی 	نأثير النوع ، فار	القدرة
٥٥٠ فولت	٤٤٠ فولت	۲۲۰ فولت*	۱۱۰ فولت	بالحصان
1 101 701 307	۳ر۱ ۱٫۷ ۲٫۷ ۲٫۲ ۳	٥ر٢ ٨ر٢ ٣ر٣ ٧ر٤	۱۱۰ فولت ۶ره ۲ر۲ ۶ره ۱۲	// // // // // // // // // // // // //
7 7 7 7 7 7 8 9 7 9 7 1 8 1 8 1 9 0	V20 11 12 19 77 77 01 77 100 11.	10 77 70 72 70 10 110 129 110 127 710 710 210 210		V/Y 10 70 70 70 80 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100

يد لايجاد الحمل الكامل عند ٢٠٨ فولت ، و ٢٠٠ فولت ، ارفع قيمة الحمل الكامل ٢٠٠ فولت بمقدار ٦ ، ١٠ في المائة على الترتيب ·

اصلاح المحركات الكهربية جدول ٦ - السرعات المتزامنة المختلفة

۲۵ ذبذبة	٤٠ ذبذبة	٥٠ ذبذبة	٦٠ ذبذبة	عددالأقطاب
	78	٣٠٠٠	٣٦٠.٠	۲
	17	10	14	٤
•	١ ١	1	17	٦
<b>7</b> 70	1 7	٧٥٠	9	٨
4	٤٨٠	7	٧٢٠	1.
70.	٤٠٠	0 + + ,	7	17
۳ر۲۱۶	754	۲د۲۸ع	۲ر۱۶ه	18
٥ر١٨٧	٣٠٠	440	٤٥٠	17
ייניאי דערדו	דעדרץ	٣٣٣٦٣	٤٠٠	14
10.	72.	٣٠٠	٣٦٠	۲٠
۳۳۶۳ ۳د۱۳۳	7117	72777	70	77
170	7	70.	4	75
٤ر٥١١	٥ر١٨٤	۸ر۲۳۰	777	77
۱۰۷٫۱	٥ر١٧١	71277	۱ر۲۰۷	۸۲
1.471	17.	7	45.	٣٠.
۷ر۹۳	10.	٥ر١٨٧	770	44
۲د۸۸	۱۲۱۱۱	٥ر٢٧١	717	78
۱۲۸۸ ۳ر۸۸	7,777	רכדדו	7	47
۱ر ۲۸ ۹ر ۷۸	77771	۹۷۷۵۱	٥ر١٨٩	۸۳
۷۸J	14.	10.	14.	٤٠
٤ر٧٧	۲ر۱۱۶	12731	٥ر١٧١	28
•••	1.9	75771	٥ر١٦٣	1 22
• • •	٣٠٤.١	٥ر١٣٠	<b>ارده</b> ۱	27
•••	1	170	10.	٤٨
• • •	97	17.	188	••
• • •	۹۲۶۳	٤ر١١٥	٥ر١٣٨	70
• • •	۹ر۸۸	١١١١١	7477	٥٤

## فهرس

	منعة
صحة القطبية في اقطاب التوحيد، ١٩٢٠٠٠	(1)
صبحة وضبع حامل الفرشية ١٩٩٠١٩٨٠٠	احجار الموحد ١٨٣٠٠٠
قصوربين القضبان المتجاورة٠٠ ١٨٢٠١٨١	احجار الموحد ١٨٩ ، ٢٥ ، ٠٠٠ ، ٢٥ ، ١٨٩
ملف مفتوح ، زوام ، ، ، ، ، ۱۷۵	1
ملف مقصور باستخدام الزوام ۲۲ ، ۱۷۰	اختبار التماس الارض ،
ملف معكوس ، من قضيب الى قضيب ١٧٦٠١٧٥	في المحرك التنافري ٢٠٠٠٠٠٠
موادات التيار المستمر ٢٦١ - ٢٦٨	اختبار القطبية ٠٠٠ ٠٠٠ ١٨٩ ، ١٨٩
معركات التيار المستمر،٠٠٠ ١٩٤ ٢٠٠-٢٠٠	اختبار باستخدام الزوام
ملفات متماسة ارضيا ۲۱ ، ۲۱ ، ۱۹۶	في منتجات التيار المستمر ١٦٩٠٠٠
موحد مقصور ۲۸۱ ۰۰ ۰۰ ۱۸۱ ۱۸۱	اختبار بالمسمار ۱۹۰٬۰۰۰ ۲۵ ، ۱۹۰
أسمنت الموحد ١٠٠٠ ٠٠٠ ١٨١ ١٨١ ١٨١	اختبار الفتحات ، في ،
	المحرك التنافري ۸۰ ۰۰ ۸۱ ۸۲ ۸۶
أقطاب المحرك ذو الوجه المشطور ٢٠٠٠ ١٥	المحرك الثلاثي الوجه ٢٠٠٠٠ ١٣١ ، ١٣٢
اقطاب توحید ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۹۲٬۱۲۱ ۱۹۲٬۱۲۱	المحرك ذو القطب المظلل ٢٥٧٠٠٠
قطبية ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٩٢٠٠	المحرك ذو أنوجه المشطور ٢٣ ٬ ٢٢
قطبية ١٩٢٠، ١٠٠٠ وما ١٩٢٠، ١٩٢	المحرك العام ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٥٢
וענעם ייי ייי ייי ייי ייי ייי	اختبار لمعرفة الإطراف السنة في المحرك
	المركب ١٩٧٠٠٠٠٠٠٠٠
(ب)	اختبار جهاز التياس ، منتجات التيار
	المستمر ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۸۸ ٬ ۲۷۲
بادئات ، او بادی، ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	اختبار التماسات الارضية بوساطة الزوام ١٦٨
آلية ١٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٧٩	الفحس بمجرد النظر ١٦٧٠٠٠٠٠٠
اسطوانية ۲۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۹۹۱۶	القياس من قضيب الى قضيب ١٧١٤١٦٧٠٠
المغناطيسية ٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٣١ ــ ٣٤	الكشفعن نوع التوصيل متباين أومتشابه 197
العاكس المغناطيسي ٢٠٠٠،٠٠٠ ٣٧	التماسات الأرضية ٢١،٥٨٠٢٥٠٢١
الملاكس على الخط ١٠٠٠ ٢٠٠٠ ٣٦	190 / 198
بادىء المقاومة من نوع الريوستات ٣٩٠١٣٨	المحرك ذو المكثف ٠٠٠ ٥٠٠ ٥٥ ــ ٥٨
بادىء المقاومة الابتدائي الآلي ٢٩ ٠٠٠	بالمحاولة المحاولة
بادى، المقاومة الثانوية ٠٠٠ ٠٠٠ ٤٠	دوائر مفتوحة عن قضيب الى تضيب ١٧٤
رادي بدوي للمحركات التنافرية ١٣١، ٣٢	111.111.199.54

#### سلمة

المحرك التنافری ۲۹٬۰۰۰ ، ۲۹٬۷۲٬۳۱ منتجات التيار المستمر ۲۹٬۰۰۰ ، ۲۹٬۰۰۰ توصيلة دلتا ، محرك ثلاثی الوجه ۲۰٬۰۰۰ ، ۲۰٬۰۰۰ توصيلة نجئة ، محرك ثلاثی الوجه ۲۰٬۰۷۳٬۹۲ توصيلات معادلة فی المحراط التنافری ۲۰٬۰۷۳٬۹۹ . منتجات التيار المستمر ۲۹٬۰۰۰ ، ۲۹۷ مولدات التيار المستمر ۲۹۷٬۰۰۰ ، ۲۹۷ توصيل علی التوازی ،

المحرك التنافري البدء التأثيري الحركة ٦٧

#### مبنحة

.ى، ذو مقاومة بجهد مخفض ٠٠٠ ٠٠٠ ١٣٨ ... ٥٠٠ دى، مقاومة ابتدائية ٠٠٠ ٠٠٠ ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ ... ١٤٥ عزم الدوران الابتدائي ٠٠٠ ١٣١ ، ١٣٧ على الخط المناطيسي ٠٠٠ ١٣١ ، ١٣٧ ، ١٣٧ مفتاح ذو زر ضاغط ٠٠٠ ١٣٢ ، ١٣٢ ، ١٣٢ ، ١٣٢ ملف حافظ ٠٠٠ ١٣٢ ، ١٣٢ ، ١٣٢ ، ١٣٢ نقط تلامس مساعدة او حافظة ٠٠٠ ١٣٢ ، ١٣٢ نقط تلامس وثيسية ٠٠٠ ١٣٢ ، ١٣٣ ، ١٣٠ ، ١٣٣ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٣ ، ١٣٠

( °)

## تاثیری ،

محرك تنافری به البده تأثیری الحرکة ۲۵\_۸۸ محرك توال تأثیری ۲۸ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۸۸ تحدید الخلل واصلاحه فی ۲

جهاز ضبط تعدى الحيل أبي " المحرك ذي الوجه المسطور ٢٨٠٠٠٠ ٢٩ جهاز توقیت ۲

ېوقت محدد ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۶۲

#### (2)

سامل الغرش: ۱۰ ۲۰ ۲۰ ۹۲ ، ۲۲ ، ۷۷ المحرك التنافري ۲۰ ۰۰ د۷ ، ۲۷ ، ۷۷ محركات التيار المستمر ١٨٦٠٠٠٠٠ حرکة محوریة ۲۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۸۲ ۰۰ ۸۲ حلقات انزلاقية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ حلقات الميكا V ..... ١٧٩ ٠٠ ١٨٠٠ حل ٢ المحرك التنافري ٢٠٠٠، ١٠٠ ١٠٠ ٢١ المحراط ذو الوجه المشطور ٢٠٠٠ ١٠٠ المحرك الثلاثي أوجه ٠٠٠٠٠ ٢٩٦ المحرك العام المعوض ٢٥٠٠٠٠ حماية من تعدى الحمل ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ حین جانبی ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۸ ۲ ۹۶

#### ( <del>j</del> )

خلل الکراسی واصلاحه ۲۰ ۰۰ ۳۰ ۳۳ کرسی متجمد ۲۰ ۰۰ ۰۰ ۲۰ ۳۰ ۳۰ خطرة الموحد ، في محركات التيار المستمر ١٦٠ ني المحركات التنافرية ٢٠ ٠٠ ٠٠ ٧٤ خطرة الملفات ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ م

### (.)

درجة كهربية ، كلحرك العام ٠٠ ٠٠ ٢٥٠ المحرك ذو المكثف ٠٠ ٠٠ ٤٩ ، ٥٢ جهاز القصر المركزي ــ الطردي ٢٠ ، ٦٦ / دوائر مفتوحة ، المحرك ذو المكثف ٢٠ ،٠٠ ٥٧ محركات الوجه المشطور ٢٨ ٠٠ ٢٧ ، ٢٨

### مبلعة

المحوالة ذو مكتف البدء ١٠٠٠٠٠ ٢٥ المحرك ذو مكثف آبيد والحركة ٠٠٠٠٠ المحرك ذو الوجه المشطور ٢٧٠٠٠٠٠ ١٧ المحرك الثلاثي الوجه ١٠٤٠٠ ١٠٤٠ ١٠٤٠ توصيلات العضو الثابت غير منجيحة ١٥ تنظيم المحركات الكترونيا ٠٠٠٠٠ ٢٧٦ تنظيم سرعة محرك تيار مستمر ٢٨٣٠٠٠ تنظيم السرعة ، المحركات العامة .. ٢٥٠٠ جهاز الطرد المركزي ۲۰۰۰ ۲۵۱ ، ۲۵۲ طريقة المقاومة ١٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠ ٢٥١ مجال ذو نقط تقسيم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ تنقیل ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۳۰۰ تنقیل توحيد نصف موجة ٢٧٨ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٧٨ توحيد موجة كاملة ٢٧٩ ٠٠ ٠٠ ٢٠٠ ٢٧٩ المستمر ، جدول ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۹۰ ۲۹۰ محركات التيارالمترددالمفردةالوجه بجدول ٢٩١ محركات التيار المتردد الثلاثية أوجه ، جدول ٢٩٣ تماسات ارضية ؟

المحرك ذو الكثف ٢٠٠٠، ٢٠٠٠ ٥٨ مجركات التيار المستس ١٩٤٠٠٠٠٠ محركات الوجه المشطور ٢١ ، ٢٢ ، ٣٤

#### (0)

تشغيل محرك تيارمستمر على تيارمتردد ٢٨٢

## (g)

جهاز الطرد المركزي ۲۰ ۰۰ ۰۰ ۲۰ ۲۰ ۲۳

مند	صنعة
المهبط ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۷۸	(3)
الفتيل ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	ربط منتجات التيار المستمر ١٦٥ ، ١٦٤ ، ١٦٥
الثيراترون ٠٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠ ٢٨١	رقائق ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٠
توحيد نصف موجة ٠٠٠٠٠ ٢٧٨	ريوستات ذو أربع نقط لتغيير السرعة ٢١٧
عنمام ضوئی ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۸۶	4.13
صمام ذو ثلاثة اقطاب ٢٨٠٠٠٠٠٠	(3)
مسام دو قطبین ۰۰ ۰۰ ،، ۲۷۷ غلاف ۰۰ ،، ۰۰ ،، ۲۷۷	زوام ۰۰۰ ۲۲ ، ۲۳ ، ۱۷۰ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸
ممتلی، بالغاز ۲۷۹	( س )
نظریة ۲۷۷	
صمام تیراترون ۲۸۱	سائل کهربی ۲۸ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ سائل کهربی سعة المکتف ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ سعة
صمام دو زناد ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۸۲	سعة فعلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
صمامات ممتلئة بالغاز ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
الاستممال ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	سرعات متزامنة ، جدول ٢٩٤
الثيراترون ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	سلك من النحاس انهاري ، جدول ٢٨٧٠٠
الشبكة ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ٢٨٠	سینکرو ۲۷۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۷۹ تشغیل ۲۷۰ ۰۰ ۰۰ ۱۰ ۲۷۲
سلبية الشبكة ٠٠٠٠٠ ملبية	توصيل العضو الثابت ٢٧٥
سندوق بدء ذو اربع نقط ، موصيل الي	
محرك مركب ٠٠٠٠٠٠٠٠	جهاز استقبال ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۷۰ جهاز
فاتح الدائرة بالعدام الجهد ٠٠٠٠٠	عضو دانو در در بر در ۲۷۹ ، ۲۷۷
سندوق بدء ذو ثلاث نقط ۰۰ ۰۰ ۲۱۶	ملغات العضو المثايت ٢٧٥٠٠٠٠٠٠ م
فاتع الدائرة بانعدام المجال ٢١٥٠٠٠	﴿ ش )
ملف حافظ ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۱۵ ملف	-
مفتاح عاكس ،	شاقة ۱۰ ،۰۰۰ ،۰۰۰ ،۰۰۰ ،۰۰۰ ،۰۰۰ نام
موصل الی محرك مركب ۲۱۹	شرر المحركات العامة ٠٠٠،٠٠٠ ٢٤٥
موصل الى محرك تواز ٠٠٠٠٠ ٢٢٠	شحنة فراغية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
( & >	( ص )
ل ، منتجات التيار المستمر ١٥٥	صمامات الكترونية ٠٠٠٠٠٠ ٢٧٧ ـ ٢٨٥ عاز
المحرك ذو الوجه المشطور ١١،١٠،٩،٥	افعاب نهربيه ۲۷۸ ۰۰ ۰۰ ۲۷۸
و دائر ، انحناء عبود ۰۰ ۰۰ ۲۰ و ۳۲	مسامات اكترونية المرد الدران
قضبان معلولة ۳۳ ، ۲۱ ، ۳	المصنعد أو اللوح ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٧٨

مبغجة

## (62

غطاء أن جانبيان ( أو دعامتان جانبيتان ) مثبتان بطريقة غير صحيحة في المحركات التنافرية ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠

## ( 5 )

فتحة ، فتحات ( انظر اختبار الفتحات ) فرش ذات وصلة ذيل ٢١٠ ٠٠ ٢٣٣ ، ٢٦٠ فرملة ديناميكية ٢٣٤ ، ٢٣٣ ، ٢٣٤ ، ٢٣٤

## **(3)**

#### (4)

كراسي جلبة المحرك ذو الوجه المشطور ۲٬۲۹٬۲ كراسي بل المحرك ذو الوجه المشطور ۲ ، ۹۲

### K L >

### منفحة

قفص سنجابي ٢٩ ، ٢٩ ، ٤ ، ٢٩ ، ٢٩ ، ٢٩ محرك ذو مكثف ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٩ المحرك ذو الوجه المشطور ٢٠ ، ٢٠ ، ١ مضو دائر

عزم دوران ابتدائی فی "

## محركات التيار المستمر ١٨٥٠٠٠٠٠ ١٨٥ ـ ٢١٢ أجزاء ١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ أجزاء اختبار القطبية ٠٠٠٠٠٠ ١٨٩ ، ١٩٠٠ اختبار القطبية في أقطاب التوحيد ١٩٢٠٠ التصليحات ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١ التكوين ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١ التوصيلات ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٨٦ ٠٠ ١٩٠ الاطار .. .. .. .. .. .. ١٨٥٠ القطبية في أقطاب التوحيد ١٩٣٠٠٠ المنتج ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٨٥ الكراسي ١٨٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ الغطاءان الجانبيان ٠٠٠٠٠٠ ١٨٦ الأقطاب المغناطيسية ١٨٨٠٠٠٠٠ ١٨٨٠ ، المركبة ١٩٠١٨٠٠٠٠ ، ١٩٠١٨٦٠٠٠ الفرش ليست في وضع التعادل ١٩٩٠ التشغيل بضجيع ٠٠٠٠٠٠ و٠٠ أقطاب التوحيد ٠٠٠٠٠٠ ١٨٨ ، ١٩١ الاختبار للكشف عن الفتحات ١٩٥ ، ١٩٦ العجز عن الدوران ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ الاختبار ۰۰، ۰۰، ۰۰، ۰۰، ۹۹۶، ۲۰۰، الاختبار لمعرفة الأطراف ٠٠ ٠٠ ١٩٧

اختبار التماس الأرضى ١٩٥٠٠٠ ١٩٥١ ، ١٩٥

تحديد الخلل واصلاحه ٢١٢ \_ ١٩٤ ـ ٢١٢

تماس حامل الفرشة مع الارض ١٠٠ ٢٠٦

توصيل ٢٩٠ - ١٨٩ ٠٠ ٠٠ ١٨٩ - ١٨٩

توال ۱۸٦٠،۰۰۰ توال

تعدى الحمل ١٠٠٠٠٠٠٠٠ معدى

توصيل أقطاب المجال ٠٠٠٠ ١٨٩، ١٩٠٠

توصيلة متباينة ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٩١٠

تواز ۲۰۰۰ می ۲۰۰۰ می ۱۹۰ ، ۱۸۲ ، ۱۹۰

ىحركات التيار المستمر ٠٠٠٠٠٠ ٢٠٩٠

مسلم

#### مسلحة

#### (1)

متمم تعدى الحمل یمنظم حواری ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۶ ، ۳۶ في محركات النيار المستمر ٢٢٢ ــ ٢٢٤ بملف تسخین ۲۰۰۰ ۱۳۲ ، ۱۳۹ کا ۱۶۰ هتمماک حراریة ۲۰۰۰، ۱۳۲۰، ۱۳۲۰ متمم تنقيل ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ متمم متمم مؤقت ۱۶۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۶۶ ـ ۱۶۳ توصيلات ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٩٠ خواص التشغيل ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ خواص يدور بدون حمل ٠٠٠٠٠ ، ٠٠٠٠ ب٠٠ محرك التوازي ۲۹۰، ۲۸۰، ۲۸۷، ۱۸۷ توصيلات ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٩٠ خواص النشغيل ٢٠٠٠، ١٨٧٠٠ 

#### سلمة

عزم الدوران الابتدائي ١٩٠٦٠ ٠٠٠٠٠ عكس اتجاه الدوران ٢٠٠٠٠٠٠٠ ٧٧ ، ٢٧ مزدوج الجهد ۱۰۰۰۰۰ ۷۹ ۱ ۷۹ ممامل القدرة ٠٠٠٠٠ ١٠ ٢٠ ٨٠٠ ٧٨ ملفات ۱۰ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۱۰ ملفات ملفات التعويض ١٠٠٠٠ ملفات منتج .. .. ۲۹ - ۲۷ ، ۷۴ ، ۷۰ اتساخ الموحّد ٠٠٠٠٠ و ٨٩٠٠ اتساخ عقد الطِّرد المركزي ٢٠٠٠٠ ٨٧ أخذ المعلومات ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ الم ارتفاع الميكا ، عن سطح الموحد ٢٠٠٠٠ التصليحات ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١ التماس الأرضى ٠٠٠٠٠٠ التماس الأرضى الغطاءان الجانبيان ٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٤ العضو الثابت ٠٠٠٠٠٠ ١٣٠٠ ٢٧ العضو الدائر ٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠ ٦٤٠ ع الميوب عدم تلامس الفرش مع الموحد ٨٢٠٨١ الفرش ۲۰ ۰۰ ۲۲ ، ۷۷ ، ۲۷ ، ۷۷ الفتحات والتوصيلات المكوسة ٠٠٠٠٠ ٨٤ الموحدات ١٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ٧١ ٣٠ ٧٤ تأكل الشغة على حاس القرشنة ٨٩٠٠٠٠ تاكل انكراسي ١٠٠٠٠٠٠٠٠ ٨٣ تحديد الخلل واصلاحه ٢٠ ٠٠ ٧٩ ـ ٩٠ تحديد دوائر التصر ١٠٠٠٠ ٨٤ ٠ ٥٨ تلتصق الأوزان المركزية الطاردة تماس ملغات الإقطاب مع الأرض ١٠٠٨٩٠٠ جهاز الطرد المركزي مجمع بطريقة غير سليمة ١٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ٨٨ حوامل الفرش ٠٠٠٠٠٠٠٠ ٧٧ ٢٠ ٧٧ حركة محورية زائلة ٢٠٠٠ ٨٦ ، ٨٧ حمل زائد ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ۸۵

#### سنحة

حامل الفرشة ١٩٩٠ - ١٨٦ - ١٩٩ خطًا في ترحيل الإطراف ٢١١٠٠٠٠ خطأ في قطبية اقطاب التوحيد ٢١١ ٢١١ خطأ في قيئة الجهد المستممل ٢٠٨٠٠٠ خواص التشغيل ٠٠٠٠٠ ١٨٦٠ ضعف تلامس الفرش ٢١٠ ٠٠ ٢٠٠ عكس اتجاء الدوران ١٩٤٠، ١٩٣٠ ، ١٩٤ عكس توصيل طرقى المنتج ١٩١٠٠٠ فرش متسخة ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ٢٠٢ فتع في دائرة المنتج ١٠٠٠٠٠ ٢٠٢٠ فتع في ملفات المنتج ٠٠٠٠٠٠ ٢٠٢ فتع في دائرة ملفات المجال ٢٠٣٠٠٠ فتع في ملفات التوازي ٢٠٣٠٠٠٠٠ قضبان عالية أو منخفضة ٢١٢ ٠٠ ٠٠ ٢١٢ قوة دافعة كهربية مضادة ٢٠٨ ٠٠ ٢٠٨ قصر في ملفات المجال ٢٠٣٠٠٠٠٠٠ منتج مقصور ۲۰۶ ۰۰ ۰۰ ۲۰۶ موضع حامل الفرش ١٩٨٠، ١٩٤٠، ١٩٨٠ ملغات المجال ٠٠٠٠٠٠ ١٨٨ ٠٠٠٠٠ ميكا عالية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ميكا نقطة التمادل ٠٠٠٠٠٠١٠١٠١٠١١ يدور بسرعة زائدة ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ يدور وهو زائد السخونة ٢٠١ ٠٠ ٢٠١ یصدر شروا ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۰۱ ينطلق في الدوران ١٠٠٠٠٠ ٢٠٨ ينور پېطه ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ 75 ..... محرك تنافرى الطبو الثابت ١٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠ التكوين ٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٢ ، ٦٤ محراو تنافري

1 .3

## منفحة لف متقدم ولف متقهقی ۲۰ ۰۰ ۲۰ ۷۲ لف انطباقی ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ لف یدوی وعلی ضبعة ۱۰ ۱۰ ۱۰ م لف المنتجات ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ملغات ملفوفة على ضبعة ١٠٠٠٠ منا ملفات المنتج ٢٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ملفات منتج ملفوف لفا تموجيا ٧١ ، ٧٤ ، ٧٥ محرك تنافري ــ تاثيري ٠٠٠ ٠٠ ٠٠ ٧٩ ملغات القفص السنجابي ٢٠٠٠٠ محرك تنافري ــ تاثيري مزدوج الجهد ١٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٨٠ محركات ثلاثية الوجه ٢٠٠٠، ١٠ ٩١ ـ ١١١ اختبار التوازن ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠٠ ١٠٠ اختبار التماس الارضى ١١٩٠٠٠ ١١٨ ، ١١٩ اختبار بوساطة آزوام ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢١ أختبار الدواثر المفتوحة ١٦٠ ، ١١٩ اختبار القطبية ٠٠٠٠٠٠ . ١٣٢٠٠ أخذ المعلومات ٠٠٠٠٠٠٠٠ مع ٩٣٠٥ اصلاح ۱۱۸ - ۲۰۰۰ میلام ۱۲۸ میلام اعادة التوصيل او اعادة اللف لتغيير الذبذبات ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠٠ اعادة اللف لتغيير السرعة ١١٦٠٠٠٠٠ اعادة اللف لتغيير الجهد ١١٥٠ ١١٥٠ الاختبار ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١١٨ العضو الدائر ٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠ ١٩ الفطاءان الجانبيان ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٩١٠ القصورات والمعكوسات ١٣١٠٠ م ١٣٢ أوجه معكوسة ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٢١ ، ١٣٧

تحميص ودهان بالورنيش ۲۲ ، ۹۲ ،۰۰

#### سنحة

خطأ في توصيلات الأطراف ١٠٠٠٠ ٨٥ خطأ في موضع حامل الفرش ١٠٠٠٠ ٨٥ رقع الغرش من فوق الموحد قبل الأوان المناسب ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٠ ٨٦ ٠٠ ٨١ محرك تنافري ساخنا بصورة زائدة ٢٠٠٠، ٨٢ ٨٠ فتع في دائرة المنتج او العضو الثابت ٨٨٠٠٠ مقدار الشند في اللولب غير مضبوط ١٠٠ ٨٨\_٨٩ لم يمسل الى سرعته المعتادة ٨٣٠٠٠ یصدر طنینا دون آن یدور ۰۰ ۰۰ ۸۳ محرك تنافري البدء \_ تاثيري الحركة ٦٤\_٨٧ اختبار بالزوام .. .. .. ۷۶ .. . ۷۶ التوصيلات ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ التوصيلات المتقاطعة من من و ٧٤ تشغيل ١٠ ، ، ، ، ، ، ، ، ٠٠ تشغيل تكوين المنتج ١٠٠٠٠ ، ١٠٠٠ المنتج توصيل على التوازي ٢٠٠٠، ١٠٠٠٠٠ توصيل على التوالي ١٠٠٠٠٠ م جهاز الطرد الموكزي .. .. .. ه. .. جهاز القصر المركزي ـ الطردي ١٠٠٠٠ ٦٥ جهد مزدوج ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ من حوامل الغرش الثابتة حوامل فرش کارتریدج ۲۰ ، ۸ ۸ ۸ ۷۷ س حــل ٠٠ ، ، ، ، ، ، ، ، ٠٠ حــل خطوة الموحد ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ٧٤ فو الغرش الراكبة ٢٠ ٠٠٠ ، ٢٠ ٦٠ ٢٠ فو الفرش المرفوعة ٠٠٠٠٠ م. ٢٠٠٠ ٦٤ عازل ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۵۰ عازل عكس اتجاه الدوران ١٠٠٠٠ ٢٦ ٧٦ عزم الدوران الابتدائي ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٧٠ ٠٠

المنشل ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
توصيل ۲۰۰۰ ۰۰ ۰۰ ۹۸ ، ۹۸
نوصيل على التوالى ١٠٢ ٠٠ ٢٠٠ ١٠٢
توصيل على التواذي ١٠٣٠٠٠٠٠
توصيل بطريقة المجموعة المتخطاة ١٠٣
توصیل T او توصیلة سکوت ۱۱۲ ، ۱۱۳
تومسيلة الاقطاب المتماقبة ٢٠٧٠٠٠
توصيل الملفات ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ٩٩
توصيل من القمة الى القمة ١٠٦٠٠٠
حل ٠٠ ٢٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠
حین جانبی ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۹۶ ۰۰ مین
رسم تخطیطی ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۰۱ ۱۰۱ .
دوران المحرك ببطه ١٢٣٠٠٠٠٠٠
سنخن بصورة زائدة ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٢٤
طريقة التعرف على نوع التوصيل ١٠٤ أ ١٠٤
عزل الملفات ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٩٦٠٩
عزل العضو الثابت ۹۵٬۹٤۰۰۰۰ عزل
محركات ثلاثية الوجه ٠٠٠٠٠
عضو ثابت ۲۲، ۹۶، ۹۱، ۹۶، ۹۲۱
عكس اتجاء الدوران ١١٨ · · · · ١١٨
قطبیة ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۲۲
الم يدر بالطريقة الملائمة ٢٠ ٠٠ ١٢٣
مجار
مجال مغناطیسی ۰۰ ۰۰ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۲
مجبوعات ۱۰۱ - ۹۹ ۰۰ ۰۰ مجبوعات
مجموعات فردبة ١١١ ٠٠ ١٠٠ ١١٠ ١١١
مجمرعة تطب _ وجه ٠٠٠٠٠٠٠١٠
مجموعة ملفات معكوسة ٢٠ ٠٠ ١٢٢
معادل التوصيل مناتنائي الوجه ١١٢ ، ١١٣
موصل نجمة ۲۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰
موصل دلتا ۲۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

ملقات السلة ٠٠٠٠٠٠ ١٩٧٠ و
ملف ماسی ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۹۵ ۲ ۲ ۹ ۹ ۹
ملفات معکوسة ۲۲۲ ۰۰ ۰۰ ۲۲۲
یدن الوجه ۱۰ ۲۰۱۰ - ۱۱۱ – ۱۱۹ – ۱۱۹
رك تمامي مورد. أعادة التوصيل لتشغيله محركا ثلاثي
الوجه ۱۱۰ ، ۱۱۲ ، ۱۱۳ ، ۱۱۲ ، ۱۱۹
اعادة اللف لثلاثة أرجه ١١٢٠٠٠ ١١٣٠ م
عكس اتجاه الدوران ٢٠ ٠٠ ١٠ ١١٨
ملنات ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
رك ثنائي السرعة ، منظمات السرعتين رك ثنائي السرعة ، منظمات السرعتين
دو الوحه المشطور ١٠٠٠٠ ١٠٠٠٠ ١٨
ركات ئلائية الوجه ٢٠٨٠٠٠٠ ١٠٨ ، ١٠٨
راق ذو الوجه المشطور ۲۰ ۰۰ ۱ – ۳۱ س
اجزاه ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۲٬۲۰۰ ۳
اخذ المعلومات ١٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ٣ - ٩
ازدياد سنخونة المحرك وهو دائر ٣٤ ، ٣٥
اعادة اللف ، ، ، ١٠ ١٠
الاختبار ، التماس الارضى ، التوصيلات
المعكوسة ، دوائر القصر ١٠٠٠ ٢١ ــ ٢٤
الاقطاب المتعاقبة ٠٠٠٠٠٠ وتعالم
التحميص والدهان بالورنيش ١٨٠٠٠٠
الغطاء الجانبي مثبت بطريقة غير سليمة ٣٠
اللف على ضبعة ١٠٠٠٠٠ ١٢ ١٣٠ ١٣٠
اللف اليدوي ۲۰ ۰۰ ۰۰ ۱۱ ۱۲ ۲
اللف بالحزمة ١٤٠٠٠٠٠٠٠ ١٤٠١
الحناء عبود العضو الدائر ٢١ ٠٠ ٠٠
تاکل الکواس ۲۸ ۰۰ ۲۸ ۲۳ ۳۳
تحديد الخلل ٠٠٠٠٠٠ ٢١ ، ٢٠
تشغیل ۱۰ ،۰ ،۰ ،۰ ،۰ ،۰ ،۰ ۱۰
تصليحان و و و و و و و و و و و و و و و و و
تکوین ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۰ ۰۰ ۲۰ ۳۰ ۲۰ ۳۰

## منفحة **دوائر مفتوحة ۲۰ ،۰ ،۰ ،۰ ،۰ ۵۷** عزم الدوران الابندائي منخفض ٠٠ ٠٠ ٦١ مفتاح الطرد المركزي ٠٠٠٠٠٠ ٢٩٠٠ يطن المحرك ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ محرك ذو مكتف البدء والحركة ٨٤ \_ ٤٥ اعادة اللف ٠٠٠٠٠ ما ١٠٠٠ اعادة المفرد القيمة ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٨٤ المزدوج القيمة ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٥٣ ٥٣ ثلاثي السرعة ، مفرد الجهد ٠٠ ٥٠ ٥٠ عزم المعوران ١٠٠٠٠ ، ١٠ ٩٠ ، ٢٠ عكس اتجاء الدوران ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ه غير قابل لعكس اتجاه الدوران ٠٠٠٠ ٥٥ قابل لعكس اتجاء الدوران ٠٠٠٠٠ ١٥ مردوج لجهد غبر قابل لمكس اتجاه الدوران در و مزدوج السرعة ، مفرد الجهد ، مفرد القيمة ، ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ القيمة مزدوج الجهد ، مفرد القيمة ١٠ ٠٠ ٤٩ ملفات البدء ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٤٨ ٤٨ ملفات الحركة ٢٠٠٠٠ ٠٠ ٠٠ ٤٠ ٨٤ ممكن عكس اتجاء دورانه ٠٠٠٠٠ ه محرك ذو قطب مظلل ۲۰۲۰ ۲۰۳ ۲۵۷ \_ ۲۵۷ أجزاء . . . . . . . . . . اجزاء الاختبار ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ الاختبار التكوين ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٥٥ العضو الثابت ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٤٥٢ العضو الدائر ٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٥٤ الملفات ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ٢٥٥ ، ٢٥٦ الملف المظلل و و و و و و و و و و و و و و

#### سلحة

توصيل ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
موصیل عل التوازی ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
توصيل على التوالى ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٦
سخل <sup>دو</sup> ده ده ده ده ده ده و
نو سرعتين ۲۸ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۸
عزل المجاري ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
عكس أتجاء الدوران ١٠٠٠٠٠ ١٨
فتح في دائرة جهاز ضبط تعدى الحمل ٢٨
قصر في الملفات ٢٤ ٠٠ ٠٠ ٢٣ ، ٢٤
ملفات القفص السنجابي ٠٠٠٠٠ ٣
ملفّات البدء ( أو المساعدة ) ۲۰۰۰۰ ع
ملفات الحركة مفتوحة ٢٦،٢٥،٢٢ ٠٠
ملفات البدء تبقى في الدائرة ٢١٠٠ ٣٢ ، ٣٢
ملغات متماسنة مع الارض ٢٠ ٠٠ ٢٠
ملفات الحركة ( أو الرئيسية 7 . 4 ، 4
يمجز عن البدء ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٥ ، ٢٦
يدور مصحوبا بضجة ١٠٠٠ ١٠٠ ٢٦ ٢٠ ٧٧
يدور ببطء ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٠
محرك ذو مكتف ۲۰ ۰۰ ۰۰ ۲۷ ۳۷ ـ ۲۱
المحتراق المصبهر ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۵۷
الاختبار ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۰ ۳۰ ۳۰ ۸۰ ۸۰
التماسات الارضية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠
التصليحات ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
المضو الدائر ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
العضو الثابت ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
الغطاء أن الجانبيان (أو الدعامتان الجانبيتان) ٢٦
القصر ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۷۵ ، ۸۵
ו ברישום
محرك دو مكتف
تجديد الخلل واصلاحه ٢٠٠٠٠ ٥٦ ١٦
المساعد الدخان من المداد ٦١

#### منفحة منفحة أخذ المعلومات ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٤٥ خواص التشغيل ٢٥٤٠٠٠٠٠٠ الحال .. .. .. .. .. .. ٢٤٢ .. . ٢٤٢ عكس اتجاه الدوران ٢٠٥٠٠٠٠٠ اعادة أنم ملفات المجال ٢٤٢ ، ٢٤٣ ، ٢٤٣ قطبية ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ٢٥٦ الغطاءان الجانبيان ٢٤٢ ٠٠ ٠٠ ٢٤٢ للمراوح ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ محرك ذو مكثف البدء ١٠٠٠٠ ٣٩ ـ ٨٤ تحديد الخلل واصلاحه ٥٠٠٠٠٠ ٢٥٢ \_ ٢٥٣ اتجاه دوران ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۲ ، ۲۲ تشغیل ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲٤۲ اعادة اللف ٠٠٠٠٠٠ اعادة تصلیح . . . . . . . . . ۲۵۲ التوصيلات ۲۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ تكوين ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٤٢ التكوين ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ تنظيم السرعة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ المفتاح المفناطيسي ٠٠٠٠٠٠ ٢٤ ، ٣٤ توصيل المجالات والمنتج ٠٠ ٠٠ ٢٤٤ المحتوى على مكثفين ٠٠ ٠٠ ٤٧ ٢٠ حل ولف : ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ د ۲۵۰ د ۲۵۰ المزدوج السرعة ١٠٠٠٠٠٠٠ ٧٤ خواص التشغيل ٢٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ بمکتف دی صندوق نهایات ۰۰ ۲۰۰۰ ۲۶ ضعف عزم الدوران ٠٠٠٠٠٠ ٢٥٣ بثلانة اطراف ، ممكن عكس اتجاء طريقة اللف ٢٤٨٠٠٠٠٠٠ ٢٤٨ دوراته ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ عكس اتجاء الدوران ١٠٠٠٠٠ ٢٤٤ بمنظم حراری ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۵۰ ده ۵ قلب المجال والملفات ٠٠٠٠٠٠ ٢٤٣ به جهاز حماية من تعدى الحمل ٠٠ ٥٤ کراسی ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۵۳ عزم الدوران الابتدائي ٠٠ ٠٠ ٣٨ لف المنتج ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ٢٤٥ عکس دوران ۲۰ ۰۰ ، ۲۰ ۱۰ ، ۲۴ ، ۶۰ لف ذو خية ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٤٥ غیر ممکن عکس اُتجام دوران ۲۰۰۰۰ معوض مفرد المجال ۲۶۹ ۰۰ ۰۰ ۲۶۹ قطبية ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٤١ معوض دو مجال موزع ۰۰ ۴۰ ۲۶۹ مزدوج الجهد ، وغير ممكن عكس موضع الإطراف في الموحد ١٠٠٠٠٠ ٢٤٨ محرك مروحة ٢٦٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ مغرد الجهد ، يمكن عكس اتجاه دورانه من الخارج ۲۰ ۰۰ ۲۰ ۱۲ يدور وهو زائد السخونة ١٠٠٠٠ ٢٥٣ ملفات الحركة ١٠٠٠٠٠٠٠٠ د ٢٠٠٠٠٠٠ سحرك متزامن ٢٦٠ ٠٠ ٠٠ ٢٦٩ ـ ٢٧٣ ممكن عكس اتجاه دورانه ۲۰،۰۰۰ ده بعضو دائر ذی اثارة ۰۰ ۰۰ ۲۲۹ ممكن عكس اتجاه دورانه في الحال ٤٦ بعضو دائر بدون آثارة ۰۰ ۰۰ ۲۷۱ محرك عام ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ تشغیل ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۷۰ اجزاء ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ قطبية ملف العضو الدائر ٠٠٠٠٠ ٢٦٩ اختبار .. .. . . . . . . . ۲۵۲

3.1.	صلحة
مىلىمة محطة ذات زر ضاغط	للساعات للساعات
	مجال مغناطیسی دائر ۲۰۰ ۰۰ ۲۰۹
أمام _ عكس _ ايقاف ٠٠ ٠٠ .٠ ٣٣٧ بدء _ ايقاف ٠٠ ٠٠ .٠ .٠ وه	معامل القدرة ٠٠٠٠٠٠ معامل
•	ملفات قفص سنجابي ٢٧١٠٠٠٠٠
بدء ہے متابعة ہے ایقاف ، ، ، ، ، ۲۶۳ متابعة ہے ا	ملفات العضو الثابت
توصیلات ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۳۹	ملفات ۱۰۰۰ ملفات ۲۷۱ ملفات
دات ضوء مرشد ۱۰۰۰، ۲۳۹	محرك مراوح ۲۰۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۵۷ ــ ۲۲۰
موصلة الى مفتاح مغناطيسي ۱۳۲۰، ۱۳۲	للمراوح الارضية ٢٥٧ ٠٠ ٠٠ ٢٥٧
محول ذاتی ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۹۱۰	ثنائي السرعة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ترصيلة الدلتا المفتوحة ٠٠٠٠٠٠ ١٤٣٠.	ثنائي الجهد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
مرددات ۲۷۰ مرددات ۱۳۷۹ ـ ۲۷۲ مرددات ۲۷۶ ـ ۲۷۲ مرددات ۲۷۲ ـ ۲۷۲	ثلاثی الوجه ، ، ، ، ، ، ، ۲۰۰۰ کلاتی
	ذو المكتف ودم ،
تناظر الاوجه ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۷۶ میلیة التزامن ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۷۶ میلیة ا	دو الوجه المشطور ۲۵۹ ، ۲۵۷ ، ۲۵۹
مجار ۱۰ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،	ذو قطب مظلل ۲۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
مجال مفناطيستي ٠٠٠٠٠ ي ، ٩٣ ، ١٨٩	
مجموعات	
معامل تنظيم الجهدفي مولدات التيار المستمر ٢٦٨	
معوض ۱۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۰۰ ۱۶۱	- 11
يدوى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	الاختبار لمعرفة الاطراف ٠٠٠٠٠ ١٩٧
علرمات على لوحة التسمية ٠٠ .٠. ٣	تواز طویل منشبابه ۰۰ ۰۰ ۲۹۰ . ۲۹۰
فدطيسية متبقاة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
نرع ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲ <b>٦٤</b>	1 1 6 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
قاتاح استطوانی قاتاح استطوانی	تواز قصیر متشابه ۲۹۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
لعكسانجاهدورانالمحركات الصنيرة ١٤٦،١٤٥	مجالان متضادان ۲۹۱ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
ناج الطرد المركزي <b>٧</b>	11 11 - 121
ناج م <b>غن</b> اطیسی ۱۳۳۰، ۱۳۳۰ ، ۱۳۶	
غ اطفاء	
نشف دو صندوق نهایات ۰۰ ۰۰ ۲۰ <b>۲۲</b>	- 1
لثنف هندزامن ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ مترزامن	and the same of th
نثف ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۷	<u> </u>
الاختبار ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	ذو المكثف ۲۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۹ ، ی
	-

منعة	india
نف یمینی ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۰۹	الورقى ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۳۸
لف یساری ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۵۹	زوردی د دو وحدة مزدوجة ۲۰۰۰، ۴۰۰، ۲۰۰۰ ۴۵
لف الملفات بالشريط ٠٠٠٠٠٠ ١٥٩	دو وحده عردرب دو سائل کهربی ۲۰ ۰۰ ۰۰ ۳۸ ۲۸
وضع الخوابير في المجاري ٢٠٠٠٠ ٥٥١	و على الزيت . · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ملفات التعويض ٠٠٠٠٠٠ ٧٨ ، ٧٩	ت المنتج المتيار المستمر ١٥٣٠ ــ ١٦٦
التوصيل ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٠ ٧٨	اختبار الاطراف ۲۰۹٬۱۰۸، ۱۰۹
في المحرك التنافري ٢٨٠٠٠٠٠٠٠	اخذ المعلومات ١٦٢ / ١٥٣ ، ١٦٢
في المحرك التنافري التأثيري ٧٩ ٠٠ ٠٠	التحبيص والدمان بالورنيش ٠٠٠٠٠ ١٦٥
ملفات المجال	الربط الحال ٢٠ ٠٠ ٢٠٠٠ ١٦٤
اختبار الكشف عن القصورات ٢٧٠٠٠٠	
العكوين ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٨٧٠٠ ١٨٨٠	التوصيلات المتقاطعة ١٦٢ ٠٠ ١٦١
المحرك ذو القطب المظلل ٢٥٥٠٠٠٠٠	التفطية بغلاف ١٠٩٠٠٠٠٠٠
المحرك العام ، توصيل ، تكوين ٢٤٢ ، ٢٤٣	الرباط بسلك من الصلب ١٦٤٠٠٠٠
المحرك المعوض ذو المجال الموزع ٢٤٩	التمييز بين الاطراف ١٠٠٠ ، ١٠٨٠ ١٥٨
محركات التيار المستمر ١٨٧ ٠٠ ١٨٨	اللف الانطباقي ١٦٠ - ١٥٦ - ١٦٠
تومىيلات ۱۸۸۰ م ۱۸۸۰ م	دُر الغيابُ ' البسيط
تواز ۱۹۰۰ سال ۱۹۰۰ سال ۱۹۰۰ سال	المزدوج ، الثلاثي ١٠٠ / ١٥٧ / ١٥٩
توال ۱۹۰۰، ۱۹۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰	اللف التموجي ، النسيط ، المزدوج ،
قطبية ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٨٩ ٠٠ ١٩٠	التلاثي ، ، ، ، ، ، ، ، ۱۹۹۰ ، ۲۹۰
لف على مميكل ۲۸۸٬ ۱۸۷ ، ۱۸۸	اللف المتقهقر ١٦١ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٦١
میکل ۲۸۸۰ میکل	اللف المتقدم ٠٠٠٠٠٠ ١٦١٠
ملفات انطباقية في	الديار المستمر ١٠٠٠ ١٥٣٠ ـ ١٩٦
منتم التيار المستمر ١٠٠٠٠٠ ١٥٧ ــ ١٥٩	المحركات التبنافرية ١٠ ٠٠ ١٦ - ٧٢ ـ ٧٢
محرك تنافري البدء تأثيري الحركة ٧٠٠٦٩	المحرف المام ١٠٠٠٠ ١٠٠٠ م ٢٤٨
ملقات الحركة في	الملفات على ضبعة ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
المحرك ذو المكثف البدء ٠٠٠٠٠٠ ٤٠	نات المنتج
المحرك ذو المكثف البدء والحركة ٤٩٠٠	ملف لکل محری ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
ملفات البدء في	بملفین لکل مجری ۲۰۸۰ ۲۰۰۰ ۱۵۸
المحرك ذو أنهجه المشطور ۲۰۰۰۰ ۷	بئلاثة ملفات مكل مجرى ٢٠٩٠٠٠٠
المحرك ذو مكثف البدئم ٥٠ ٢٠٠٠ ٤٠	ترحيل الاطراف ١٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
المحرك ذو مكثف المدء والحيركة ٤٨ ـــ ٤٩	عازل ۲۰۱۰ مانزل ۱۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

## صفحة الاستطوانية ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٣٦ ١٣٦ العاكس على الخط ٢٣٦٠٠٠٠٠ ١٣٨ \_ ١٣٨ على الخط المغناطيسي ١٣٠٠٠ ١٣١ \_ ١٣٤ بجهد مخفض ذی المقاومة ۲۳۸ ـ ۱۴۰ تحديد الخلل واصلاحه ١٥٠٠٠ ـ ١٥١ ـ ١٥١ ذو السرعتين ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٤٧ ذو المحول الذاتي-النوعالمعوض ١٤١ ــ ١٤٤ سريع الوقف ١٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ مغتاح البدء ذو الزر الضاغط ١٤٧٠٠٠ منظم مفناطیسی ذو وقت محدود ۲۳۲ ۰۰ ۲۳۲ بفرملة ديناميكية ٢٣٣٠٠٠٠٠٠ بزر متابعة ٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٣٢ بدرجتي مقاومة ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٣٣ منظم میکانیکی ذو وقت محدود ۲۳۰\_۲۳۹ عجلة وعاء الاحتكاك ٠٠٠٠٠٠ ٢٣٤ عجلة مؤقتة بحركة التروس ٠٠٠٠٠ ٢٣٥ مؤقت ذو تروس بفرملة ديناميكيه ٢٣٦٠٠ منظم اسطوانی ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ سا ۲۳۲ اجزاء ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٧٦ ١٧٦ التجميع ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٨٠ خشونة ۲۸۳ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۰ ۲۸۳ الحلقات الجانبية ٠٠ ٠٠ ١٧٧ ، ١٨٠٠ تكوين ١٧٦ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٧٦٠ عمل حلقات المكا ٠٠٠٠٠٠ عمل عمل قطاعات الميكا ٠٠٠٠٠ ١٧٧ ، ١٧٨ قضبان عالية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ قضبان قضبان منخفضة ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٨٣ قضبان متماسة مع الارض ٠٠٠٠٠ ١٨٢

مقصورة ، اعادة العزل ٠٠٠٠٠٠ ١٨١

میکا متفحمه ۲۸۱ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۸۰۱ میکا

#### صنحة

المحرك ذو الوجه المشطور ٢٠٠٠٠٠ ٧٢ ملفات القفص السنجابي ٢٠٠٠ ٣٠ ٣٩ ٢٩ فى العضو الدائر للمحرك المتزامن ٢٦١ ملفات العضو الثابت في ، المحرك التنافري البدءالتأثيري الحركة ١٧-٦٧ منتج ، اصلاح ، ملف متماس مع الارض ۲۰ ۰۰ ۱۲۹ ملف مفتوح ۲۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۵۰ ۸۷۵ ملف تموجی ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۷۱ ملف ملف مقصور ۲۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۰ ۸۷۰ منظمات ، تیار متردد ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ متردد تیار مستمر ۲۱۳ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۱۳ منظم يعمل بالقوة الدافعة الكهربية المضادة ٢٢٨ منظمات التيار المستمر ٢١٣٠٠٠٠٠٠ بريوستات ذي أربع نقط لتغيير السرعة ٢١٧ صندوق بدء ذو أربع نقط وريوستات ٢١٧ مغناطیسی ذو وقت محدد ۲۳۲ ۰۰ ۰۰ ۲۳۲ میکانیکی دو وقت محدد ۲۳۵ ۰۰ ۲۳۵ المتممات الحرارية ٢٢٤ ٠٠ ٠٠ ٢٢٤ تحدید الخلل واصلاحه ۲۳۷ ۰۰ ۲۳۷ \_ ۲۳۹ ذو الملامسات المحجوزة ٢٢٩ ٠٠ ٠٠ ٢٢٩ صندوق بد، ذو ثلاث نقط ۲۲۰ ۰۰ ۰۰ قاطعات الدائرة الحرارية ٢٢٢ ٠٠ ٠٠ ٢٢٢ قاطعات الدائرة المغناطيسية ٠٠ ٠٠ ٢٢٢ مفتاح مغناطیسی ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۲۶ ۲۲۶ مفاتيع عاكسة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٣٦ منظمات التيار المتردد ٢٠٠٠٠٠ ١٢٩ ـ ١٥٠ التنقيل ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١

منعة	تعند
ستقوط الجهد ۲٦٨ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٦٨	ميكا عالية ٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٨٤ ١٨٤
عدم بناء الجهد ٠٠٠٠٠ ٢٦٨	موحد مقصور ۲۸۱ ۰۰ ۰۰ ۱۸۱
فقد المغناطيسية المتبقاة ٢٦٨ ٠٠٠٠٠	مولدات التيار المستمر ٢٦٧ ٠٠ ٢٠٠ ٢٦٩ ، ٢٦٩
قياس الجهد والتيار ٢٦٦ ٠٠ ٢٦٦	اثارة ذاتية ٢٦٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
مفرع ۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	اثارة دائية ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١
مرکب تصاعدی ۲۲۰ ۰۰ ۰۰ ۲۲۰	الاختبار ۲۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
ميكا ، القطع تحت مستوى سطح الموحد ١٨٣	الاحتبار ۲۲،۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰ افطاب توحید ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
مولد متزامن ۲۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	الجهد المنتظم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
تکوین ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۷۰ ۲۷۰ تکوین	مولدات التيار المستمر ٢٦١ ٠٠ ٢٦١
تشغیل علی التوازی ۲۷۶ ۰۰ ۰۰ ۲۷۶	المقاومة في دائرة المجال ٢٦٨ ٠٠ ٠٠ ٢٦٨
	تعديد الخلل وأصلاحه ٢٦٧ ٠٠ ٠٠ ٢٦٧
(35	توصیل متباین ۲۲۷ ۰۰ ۰۰ ۲۲۷
نقطة التعادل ، المحرك التنافري ـ أابد،	توصيلات معادلة ٢٦٥ ٠٠ ٠٠ ٢٦٥
التاثيري الحركة ٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	تشغیل ۲۹۰ ۰۰ ۰۰ ۲۲۱ ۲۹۰
محركات التيار المستمر ١٩٩٠٠٠٠٠	توال ۲۶۳ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۶۳
سودف الميور	قوالي ۱۰ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ۲۶۳ . توالي ۱۰ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ۲۶۳ .
(3)	خطأ في توصيل ملفات المجال ٢٦٨ ٠٠ ٢٦٨
وحدة مكثف محول ۲۰۰۰، ۳۰۰۰ ۵۳	خطأ في الدوران ٠٠٠٠٠ ٢٦٨

## قائمة المصطلحات

ملف مفتوح ، لف انطباقی	ξ1)
Open coil, lap winding  Wave wing لف تبوجي	احجار الموحد Commutator stone
ملف مقصور Shorted coil ملف مقصور	اختبار۱ Testing اختبار العناس من قضيب الى قضيب
صلاحات المنظم ، انفجار الصبهر Controller repair, blown out fuse	3ar-to-bar meter التماسات الإرضية بوساطة الزوام
احتراق ملف المغناطيس Eurned magnet coil	frounds, with growler
اصلاحات الم <sub>رحد</sub> . Commutator repairs قضبان متماسة مع الارض	اختبار بالمحاولة ، المحص اجرد النظ 'rial test, visual inspection
Grounded bars	الاختبار باجهزة القياس Meter tests الاختبار بالمسمار Nail test
القضبان عاليه High mica	Torapass test اختبار البوصالة
قضبان منخفضة Shorted bars	اختبار التماس الارضى rc 'nd test اختبار ملفات النتم
أطراف مفتولة Poles	Arn cure winding, testing  Testin the leads ما اختبار الاطراف
قطاب توحید (اقطاب متوسطة)	ثلاثة ملفات لكل مجرى Three coils per slot
الاقطاب المتعاقبة Consequent poles	ملغان لکل مجری ۲۳۰۰ Two coils per side
انزلاق Slip	rypical, for small motor Universal motor
( پ )	اللف التموجي ، البسيط ، المدوم والثلاث
البادنا <b>ت على الخط</b> Starters, across the line	Wave wound, simplex, duplex and triplex
ملف حافظ Holding coil طف حافظ او مساعدة	بسيط متقدم Simplex progressive
Maintaining auxiliary contacts	بسیط متقهتر Simplex retrogressive
نقطة تلامس رئيسية · Main contacts	Armature testing اختبار المنتج
مقاومة ابتدائية Primary restrance	اسمنت الموحد . Commutator coment
Push button switch	ملف متماس مع الارض Ciround coil
جهد مغنض ۱۰۰۰ Reduced voltage	

طيم المحركات الكترونيا Electronic control of motors Mechanical Indones	Reduced vales
Mechanical balance وازن میکانیکی رحید موجة کاملة Pull wave rectification	
وحيد نصف موجة Half-wave rectification Parallel connection:	Star deltaنجبة الدلتا
وصيل ملفات المجال ، طريقة البوصلة Connecting fields coils, compass	(0)
method  Nail method	آمینinduction تاثیری تاثیری
طريقة التجربة والخطا Trial and method	التحميض والدمان بالورنيش Baking and varnishing
توصيلة دلتا Delta connection توصيلة Y محرك ثلاثي الوجه	Lead swing ترحيل الاطراف
Y connection, three-phase motor	التزامن ، بطريقة الإظلام التام Synchronising all dark method
Series connections ترصيلة على التوالي Cross connections ترصيلة متفاطعة ترصيلة متفاطعة	بطريقة واحد مظلم واثنين مضيئين One dark and-two light method
ترصيله متهامعه Equalizer connection التوصيلات المعادة Plugging	تزامن المرددات Synchronising alternators
التنفيل Alternating current تيار متردد	تشغيل بالصمام الضوئي Phototube operation
( ů )	تشغيل على الترازي للمرددات Paralleling alternators
ثیراترون علی تیار متردد Thyratron, on alternative current	تعدى الحمل Overload Metalizing
التنظيم بنقل الوجه Phase shift control	تکوین المنتج ، تنافری ابد، ، تائیری الحرکة Armature construction repulsion
( ε )	start, induction run motor Grounds تماسات ارضية
ا جهاز توقیت Difinite time بوقت معدد	التنظيم بنقل الوجه rifice shift control عكس اتجاه دوران محرك تيار مستمر
بوقت معدد ۱۰۰۰ بوقت معدد بروقت معدد العمل جهاز حراری لضبط تعدی الحمل hermal overload device	leversing a d-c motor Speed control تنظیم السرعة
verload device جهاز ضبط تعدى الحمل	جهاز الطرد المركزي Centrifugal device
جهاز ضبط تعدى الحمل ذو المدن المزدوج Imetallic overload device	طريقة المقاومة Resistance method طريقة المقاومة Tapped field

	<del> </del>
Capacity السيمة النملية	جهاز القصر المركزى الطردى Centrifugal-short-circuiting device
سقوط الجهد Voltage drop	( 5 )
Grid bias الشبكة الشبكة	_
wire, bare copper سلك، من النحاس العارى Sympleros	حامل الفرش Brush holder
Synekros	حرکة معورية End play
جهاز استقبال	حلقات انزلاقية
جهاز ارسال ۲۲ansmitter	حلقان V Slip rings
	حلقات V في الموحد V rings V
(ش)	حماية من تعدى احبل Commutator V rings
شاقة Reamer	حیز جانبی Overload protection
الشبكة Grid	
شحنة الحير Space charge	( <del>'</del>
( ص )	خلل الكراسي واصلاحه ، كراسي متجمدة Bearing troubles and repair, frozen bearings
صمام ثلاثي الاقطاب • شبكة ، رمز	Diagram of a st
Troide tube, grid, symbol	Commutator nitch
صبمام ثیراترون Thyratron tube	خطوة الموحد commutator pitch
Trigger type tube . الصمام ذو الزناد	2 4 5
مسامات اكترونية Electron tubes	Floatnical downs
الأنود أو اللوح (المصنعد)	درجات کهربیهٔ Electrical degrees
Anode or plate	Mechanical degrees . درجات میکانیکیة
الكاثود (المهبط)	Short circuits
اقطاب Electrodes	دوائر مفتوحة Open circuits
انگیاب غیلانی Envelope	]
فتائل (جمع فتيل) Filaments	(3)
قعال (جمع قديل) توحيد موجة كاملة	ربط منتجات التيار المستمر
Full-wave rectification	Banding, d-c armatures
ممتلئة بالغاز Gas filled	رقائقLaminations
توحيد نصف موجة	(3)
Half-wave rectification	
صيمام ضوئي Phototube	الزوام "Growler
شیراترون Thyratron	
ميمام ذو ثلاثة اقطب Triode	(س)
صمامات ذات قطبين Diode tubes	برعة Speed
سمامات ممتلئة بالغاز Gas-filled tubes	السرعة المتزامنة · Synchronous speed

Laminated iron core  تواطع الدائرة المغناطيسية  Magnetic circuit breakers  ( ع الله الله الله الله الله الله الله ال	Three point starting box  Holding coil ملف حافظ  ن تع الدائرة باختفاء المجال  No field release  (ع)  Insulation
ل) الم منتجات التيار المستمر بالقصدير Soldering dc armatures winding	Starting torque . عزم الدوران الابتدائي Stator العضو المائر ذو القنص السنجابي Squirrel cage rotor
Winding الف أو ملفات Skein winding النف بالحزمة التنبير من لف يدوى الى غب بالحزمة Changing hand to skein Retrogressive winding لف تتوجى Wave winding لف تتوجى Loop winding	Rotor, bent shaft  Loose bars القضيان محلولة Slip rings علقات انزلاقيا Squirrel cage تفص سنجابي Wound ملغوف Reversing عكس اتجاء الدوران Reverses مكس الترصيلات aكس الترصيلات
اللف على ضبعه Progressive winding الف متقدم Hand winding	( في ) الغطاءان الجانبيان ( المعامتان الجانبيتان ) End plates (shields, brackete)
Wire clamp السلك السلك السلك	Span  Brushes, pigtail  Dynamic braking . الفرملة ديناميكيا  ( ق )  الفرملة ديناميكيا  ( ق )  منفل آلى كهربي ميكانيكي  المتحالة المتحالة كهربية مضادة  Shorts

Excessively hot زائد السغورة ؛	محراد تنافري Repulsion motor
لف جماعي Gang winding	ملفات التعويض
Ground test الحتبار التماس الارفي	Compensating winding
مجبرعات	محرك تنافرى البد، ، تأثيرى الحركة Repulsion-start, induction, run
طريقة التعرف على نوع التوصيل How to recognise a connection	motor Erush lifting . ذو اغرش المرفوعة
الترصيلات القفرة ، طويلة ، قصيرة Jumper connections, long, short	حوامل فرش کارتریدج حمال فرش کارتریدج Jartridge brush holder
مجبوءات فردية Odd grouping	النوصيلات المتقاطم، Cross connections
أختبار الدوائرالمفتوحة	تسجيل الميلومات Data recording
Open-circuit test	Dual voltage جهد مزدوج
توصيل على التوازي Paraller connection	ملفاتملفو فةعلى ضبيعة orm wound colls:
Phases	حرامل الفرش الثابتة St <b>ati</b> onary brush holders
وضع الملفات في المجارى Placing coils in slots	حـــل Stripping
Polarity test اختبار القطبية	محرك تنافری ـ تاثیری Repulsion-induction motor
اقط_اب Poles	ملفات القفص السنجابي فيعزم الدور إن الابتدائي
Pole-phase group مجموعة تطب رجم	Squirrel cage winding in starting
معاد التوصيل من ثنائي الوجه	torque
Reconnected from two phase	مزدوج الجهد rwo voltage
اعادة التوصيل أو أعادة اللف	محرك توار Shunt motor
Reconnecting or rewinding for	محرك توال Series motor
Frequency change تعلير الذبذبات	یدور بدون حبل Running without load
For speed change لتغير السرعة	محرك توال تاثري
For a voltage change رابها.	inductive series motor
مجموعة ملفات ممكوسة	محرك ثلاثي الوجه ، اختبار النرازن
Reversed coil groups	Three-phase motor, balance test
Reversed phases اوجه معكوسة	السلة عليات السلة Basket winding
اعادة الناف التغمير السماء? اعادة الناف التغمير السماء?	توصيل المقات : Coil connections
Rewind for speed change	نغطية المانف بشريط Coil taping
	تغطية الأقطاب التباقية
اعادة اللف لتغيير الجهد ومعامر وموالورد مدة فيسيسيور	Consequent-pole connection
Rewound for voltage change	ملف ماسی Diamond coil
لم يدر بالطريقة الملائمة	الفطاءان الجابيان الجابيان
Running improperly	حیز جانبی End room

معركات تنافرية محرك ثلاثي الوجه تحميص ودهان بالورنيش Repulsion-type motors ... Three-phase motor, baking and varnishing مصهر منفجر Blown fuse ...... محرك ثلاثي الوجه ، رسم تخطيتلي يعجز عن الوصول الى السرعة المعتادة Three phase motor, schematic Failure to come to speed diagram مارد الرجه .... Single phasing يمجز عن البدء Failure to start ... توصيل بطريقة المجموعة المتخطاة يصدر طنينا دون أن يدور skip group connection Humming but not running توصيلة 1 او توصيده سكوت لم يبدأ دورانة على مايرام r or Scott connection Starting improperly توصيل من القمة إلى القاع العيوب بمعدم تلامس الفرشمع الموحد Top to bottom connection Troubles, brushes not contacting توصيل من القمة الى القمة commutator rop-to-top connection رفع الفرش من فوق الموحد قبل الأو أن المناسب تنائية السرعة .... Fwo speed Brushes lifting from commutator-الله voltage .... عالية الجهد too quickly عملية لف على خطرات عقد التصر المكسور Winding step ..... Broken necklace ...... المحرك ذو مكثف البدء والحرك جهاز الطرد المركزي مجمع بطريقة غير سدليمة Capacitor start and run motor Centrifugal mechanism improperly مفرد الكيمة .... Single value assembled تلتصق الأوزان المراكزية الطاردة ثلاثي المررعة مفرد الوجه Centrifugal weights jammed Three speed, single voltage مزدوج السرعة مفرد الجهد حركة محورية زائدة Excessive end play Two speed, single voltage مقرد القيمة .... مقرد القيمة Excessive load ... حمل زائلد مردَوجُ القيمة ..... Two value ..... الشدد فور اللولب غير مصبوط Incorrect tension of spring مزدوج الجهد ، مفرد القيمة Two voltage, single value قصر دوائر المنتج بوسياطة العقد Necklace shorting armatage غير قابل لعكس اتجاه الدروان Non reversible رَّ إِنْ الشَمَانَةِ عَلَى حَمَّلُ الْفُرَشَةُ Worn lip on brush holder مزدوج الجهد عبرقا بل الكس اتجاه الوران Two voltage, non reversible خطأ فبي توصيلات الأطراف Wrong lead connections المحرك ذو الوجه المشطور Split phase motor وررن النيار المستمر Direct-current motors بحراء مكثف البدء مزدوج السرعة مالك اللرض .... Brush rigging

Iwo-speed, capacitor-start motor

بعضو دائر ذی تنبیه With excited rotor	الفرش ليست في وضع التعادل Brushes off neutral
	الاطارا
بعضو دائر بدون تنبیه With non excited rotor	العجز عن الدوران Failure to run
قطبيةملف العضو الدائر	Noisy operation التشغيل بضجيج
Rotor-coil polarity	ـ الفرش ضعف تلامس الفرش
	Poor brush contact
محركات المراوح Fan motor	Running away ينطلق في الدوران
المراوح الأرضية Floor type	
ذو قطب مظلل Shaded pole	يدور وهو زائد السخونة Running hot
مفردة السرعة Single speed مفردة السرعة	Sparking نصدر شرارا
ثلاثي السرعة Three speed	
ثنائي السرعة Two speed	يدور بسرعة زائدة Punning too fost
تنائي الجهد Two voltage	Running too fast
وحدة تسخين	الاختبار لمعرفة الأطراف
Wall and desk . للحائط والمكتب	Test for leads
محركات مزدوجة الجهد	کراسی مشحوط، Tight bearing
Two voltage motors	تأكل الكراسي Worn bearing
محركات مزدوجة القيمة	خطافي ترحيل الاطراف
Two-value motors	Wrong lead swing
	محركات ذات قطب مظلل
محركات مفردة القيمة Single value motors	Shaded-pale motors
	ملف مظلل ، الملامس المغناطيسي
Capacitor motors المحركات ذات المكنف	Shading coil, magnetic contactor
Burned out fuse احتراق المصهر	محركات الساعة المتزامنة
مكثفاتمكثفات	Synchronous clock motors
مفتاح الطرد المركزي	محركات عمة Universal motors
Centrifugal switch	معوضة مفردة المجال ، لمجالين
ا خطاءان الجانبيان (أو الدعامتان الجبيتان)	Compensated, single field, two fields
End plates (shields or brackets)	مموضة مفردة مجال موزع
التماسات الأرضية التماسات الأرضية	Distributed-field compensated type
محرکات مرکبة · Compound motors	محرك مروحة Fan motor
مجالان متضادان Bucking fields	محركات عامة ٬ قلب المجال والملفات
متشابه ، أو متباين (جمعي أو فرقي)	Universal motor, field core and
Commulative or differential	coils
تواز طویل متشابه	حذف الطرف
Long-Shunt commulative	ضعف عزم الدوران Poor torque
تواز طویل متباین	وضع الأطراف في الموحد
Long-shunt differential	Position of leads in commutator
	طريقة اللف Winding procedure
تواز قصیر متباین Short shunt differential	Synchronous motors
Office Situate diffice cityan	אשל טובי אונומגא בי ביי ביי ביי ביי ביי אונומגא

امام _ عکس _ ایقاف Forward-reverse-stop	تواز قصیر متشابه Short-shunt commulative
Pilot light with مرشد Start-jog-stop بدء _ متابعة _ ايفاف	حركات مكثف البدء Capacitor-start motors
بدء کے متابعہ کے ایسی بدء کے ایقاف بدء کے ایسی بدء کے ایقاف بدء کے ایسی معول ذاتی متابعہ Autotransformer	
توصيلة الدلتا المفتوحة Open delta connection	يمكن عكس اتجاء الدوران في الحال Instantly reversible
Alternators Paralleling . التشغيل على التوازي	raraner connection
Condition for	Polarity
طریقة Phasing out	Rewinding اعادة اللف Running winding ملفات الحركة
عملية التزامن Synchronising معلية التزامن مولدات التيار المستمر معامل تنظيم الجهد في مولدات التيار المستمر Voltage regulation of d-c	مفرد الجهد، يمكن عكس اتجاه دورانه Single Voltage, externally
generators  Power factor القدرة	reversible ذو المفتاح المغناطيسي With magnetic switch
المعلومات على لوحة التسمية Nameplate data	غیرممکنعکسات <b>جاهدورانه</b> Non reversible
Compensator	عزم الدوران الابتدائي Starting torque
مغناطیسیة متبقاة Drum switch	بمنظم حراریthermostat شلائة اط اف،ممکن عکس اتجاه دورانه
مفتاح الطرد المركزي Magnetic switch	Three-lead reversible Two speed مزدوج السرعة
ملف الإخماد ملف الاخماد	ىحترىعلىمكثفين With two capacitors
Overload contact مفتاح ، يعمل بطريقة القطع المفاجى، Switch, snap action	مزدوج الجهد وغيرممكن عكس اتجاه دور انه Two voltage, non reversible
Single phase  Diverter	به جهاز حماية من تعدى الحمل With overload protection
مفسرع Wire size مقاس السلك Condenser	ممکن عکس اتجاه دورانه Reversible محطة ذات زر ضاغط
مکثف دو صندوق نهایات Terminal-block capacitor	Push button station, connected
capacitor	To magnetic switch

اللفات على ضبعة Form-wound coils
التمبيز بين الأطراف Identifying the leads
العازل _ العرل Insulation
اللف الانطبامي Lap wound
With loops ذو الخماف
Simplex
اغلانی۲riplex
موضع الأطراف Lead position
ترحيل الأطراف Lead swing
يسارىLeft handed
ذو الخبة Loop wound
One coil per slot منفالكل مجري
وضع الخوابير في المجارى Placing wedges in slots
ضع المنتج عل حسانين Position for holding armatures
طريقة (اللف) Procedure
اللف المتقدم
اللف المتقدم Progressive connection
Progressive connection
Progressive connection المحركات التنافرية Repulsive typemotors
Progressive connection
المحركات التنافرية Repulsive typemotors ملف ، ملفان وثلاثة ملفات لكل مجرى One, two and three coils per slot
المحركات التنافرية Repulsive typemotors ملف ، ملفان وثلاثة ملفات لكل مجرى One, two and three coils per slot اللف المتهتر Retrogressive connections
المحركات التنافرية Repulsive typemotors ملف ، ملفان وثلاثة ملفات لكل مجرى One, two and three coils per slot اللف المتهتر Retrogressive connections Right handed
المحركات التنافرية Repulsive typemotors ملف ، ملفان وثلاثة ملفات لكل مجرى One, two and three coils per slot اللف المتهتر Retrogressive connections
المحركات التنافرية Repulsive typemotors ملف ، ملفان وثلاثة ملفات لكل مجرى One, two and three coils per slot اللف المتهتر Retrogressive connections Right handed

۳۱ اصلاح المحوك	۸
Synchronous condenser المرامل	المكثف
Capacitors	
ذر وحدة مزدوجة Double unit	
ذو السائل الكهرين - Electrolytic	
ممنلی، بالزنت Dil filled	
Paper	
مندوق انهایات Terminal block	
التعويض	ملفات
Compensating winding	
طافظ Holding coil	
انطباقية (مطوية) . Lap winding	ملفات
البدر Starting winding	ملفات
Simplex winding	ملفات
Triplex windings	
الحرى: Running winding	
Basket windingنالسانة	ملفات
القفص السنجابي	ملفات
Squirrel cage winding	
Field coils المجال	ملفات
ضبعة Form	
Duplex windings مزدرج	ملفات
المنتج التحميض والدهان بالورنيش Armature winding, baking at	
varnishing	
خطوة الموحد Commutator pitch	
التوصيلات المتقاطعة	
Cross connections	
الربط بالنحيل Cord banding	
اخذ المعلومات ' Data for	
للتيار المستمر المستمر d-c	
اللف الانطباقي المزدوج	
Duple lap wound	
التوصيلات المعادك	
Equalizer connection	

Plugging
مفتاح ابد ذو الزر الضاغط Push button-switch type
سريع الوقت Quick stop
بهد مخفض ذى القاومة Reduced voltage resistance
العاكس على الخط Reversing across the-line
Star-delta type الحِمة الحا
منظمات السراحين
تحدید الخلل واصلاحه Trouble shooting and repair
نظمات التيار المستمر Direct current controllers
ريوستات ذو أربع نقط التغيير السرعة Pour-point speed regulating rheostat
مبندوق بد، ذو اربع نقط Four point starting box
مندوق بد دواريع نقط وريوستات السرعة Four point starting box and speed
regulating rheostat
ذو التلامسات المغلقة Lock out type
طعات الدائرة المفناطيسية العائرة المفناطيسية Magnetic circuit breakers
متيمات تعدى الحيل Overload relays
قاطعات الدائرة الحرارية Thermal circuit breakers
قاطعات الدائرة الحرارية Thermal circuit breakers Thermal relays
Thermal circuit breakers

```
تغطية اولف الملغات بالشريط
  Taping coil
  Drum controller ..... منظم أسطواني
                         منظم حداقصي للتيار
  Current-limit controller ...
                 منظممعلق ، بملف ، بملفين
  Lock out controller, one coil, two
    coils
              منظم مغناطيسي ذو وقت محدد
 Definite magnetic time controller
                     نفرملة ديناميكية
 With dynamic braking
 with joggin ..... بزر متابعة
                      بدرجتي مقاومة
 With two steps of resistance
              منظم میکانیکی ذو وقت محدد
 Definite mechanical time
   controller
                 عجلة وعاء الاحتكاك
 Dashpot acceleration
     مؤقت ذو تروس بفرملة ميكانكيه
Geared timer with dynamic
   braking
           عجلة مؤقتة بحركة التروس
Geared timing acceleration
                    منظمات التيار المتردد
Alternating current controllers
   ذات المحول الذاتي ' النوع المدوض
Autotransformer-compensator type
الأسطوانية ....الاسطوانية
                للمحركات التنافرية
For repulsion motors
                على الحط المناطيس
Magnetic across-the-line
```

فقد المغناطيسنية المتبقاة	
Loss of residual magnetism	
Regulating voltage . الجهد النظم	
تنبیه ذاتی (آثارة ذاتیة)	
Self excited	
تنبيه منفصل ( اثارة منفصلة )	
Separately excited	
توال Series	
توازتواز	
مرکب تنازل . Under compounded	
موصل نجمة Star connected	
میکروفاراد Mecrofarades	
(3)	
(3)	
(ن) Neutral point نقط التعادل	
انقط التعادل العادل (و) (و) وحدة محول مكثف	
Neutral point نقط التعادل	
انقط التعادل العادل (و) (و) وحدة محول مكثف	
Neutral point نقط التعادل (و ) وحدة محول مكثف Transformer capacitor unit	
Neutral point انقط التعادل (وو) وحدة محول ميكنف Transformer capacitor unit وحدات حرارية	

Shorted commutator . موحد مقصور الموحدات ، تجميعها Commutator assembly عس قطاعات الميكا Cutting mica segments میکا متنجمهٔ ... Carbonized mica Rough ..... اعادة العزل ..... Reinsulating القطع تحت مستوى سطح الموجد Undercutting مولد توال ..... Series generator مولد ذو تنبيه **ذاتي** Self-excited generator ... مولد ذو تنبيه منفصل Separaterly excited generator مولد متزامن . Synchronous generator مولد مركب ، خواص التشغيل Compound generator, characteristics مولدات التيار المستمر Direct current generators مفرع ..... Diverter مركب معتدل (سطحي) Flat compounded